

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:


- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.


À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



TN 145 ' ,B64





. . •

ENCYCLOPERIE-RORET.

EXPLOITATION BES MINES.

DESCONDED PRINTER

FER. PLOMB,

CHIVRE, ETAIN, ARGUNE,



PARIS.

INNAIRIE ENCYCLOPIDIQUE DE RORET,

of the U.T. Commission, or distinct to a sure of Territor Beauty

•

ENCYCLOPÉDIE-RORET.

EXPLOITATION

DES

MINES MÉTALLIQUES.

war 1 artificialla fandé nar M. ppen* chat

tout nt on te él e pari 'eau; tra v an ég lies, nimer юber a (au loyer rrait le dé: l'infu n pe lissol souve infus ns, c s dit on de

GEORGE C. MAHON, Esc UNIVERSITY OF MICHIGAN TO THE LIBRARY OF THE

e la wbat:

l le m



un établissement d'incubation les Egiptiens sont éclore les poulets

siste actuellement, près de Cham- | mard, que depuis un temps immeme

ENCYCLOPEDIE-RORET.

EXPLOITATION

DES

MINES MÉTALLIQUES.

AVIS.

Le mérite des ouvrages de l'Encyclopédie-Roret leur a fait obtenir les honneurs de la traduction, de l'imitation et de la contrefaçon; pour distinguer ce volume, il portera à l'avenir a véritable signature de l'éditeur.

ford of

Toul, imp. de V. BASTIEN.

MANUELS-RORET.

NOUVEAU MANUEL COMPLET

PQUR

L'EXPLOITATION DES MINES.

SECONDE PARTIE.

OU

TRAITÉ DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉBALES UTILES , TELLES QUE

LE PER, LE PLOMB, LE CUIVRE, L'ÉTAIN, LE MERGURE, L'ARGENT, L'OR, LE ZING, LE SEL, LES DIAMANS, ETC.

SUIVI DE LA PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS.

PAR M. J. F. BLANG,

Ouvrage orné de figures.

PARIS,

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, aux hautreuille, 10 ais.

1844.

FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.

Nous devons rectifier ici une erreur d'impression commis dans la première partie de cet ouvrage, et reconnue troj tard pour être corrigée à tems.

Page 60. Entre la ligne 9 et la ligne 10, en remontant, pla cez l'alinéa suivant.

Les galeries d'alongement sont parallèles à la direction de gite et se percent quelquefois à son mur, quelquefois à son toit.

Ligne 9, en remontant, au lieu d'alongement lisez d'inclinaison.

Ligne 3, en remontant, au lieu de direction lises inclinaisor

MANUEL

ER.

D'EXPLOITATION

DES

ue trop

MINES MÉTALLIQUES.

tion of

l'incli

CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION.

gisor N

L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb et le fer sont les métaux les plus anciennement connus; mais nous ne savons rien de précis sur l'époque de leur découverte.

Suivant Lucrèce, la déconverte des métaux est due à l'incendie de certains bois qui fondirent le minerai placé dans le sein de la terre (1).

Strabon repousse cette opinion comme invraisemblable. Posidonius, dit-il, attribue à une circonstance toute fabuleuse la découverte des mines en Espagne : il pense que la

terre fut liquéfiée par un embrasement des forêts, et rejete sur sa surface les métaux d'or et d'argent qu'elle recelait en grande abondance dans son sein (1).

"Selon Aristote, c'étaient des pâtres qui avaient mis le feu

à la forét (2).

Diodore de Sicile, en parlant des Pyrénées, dit : « Autrefois elles étaient convertes d'une épaisse forêt ; mais quelques pasteurs y ayant mis le feu, celle-ci fut entièrement consumée. L'embrasement dura plusieurs jours, et la terre parut brûlée; c'est pour cette raison que l'on a donné à ces montagnes le nom de Pyrénées, (du mot grec πῦρ feu). Des ruisseaux d'un argent raffiné et dégagé de la matière qui le renfermait, coulèrent sur cette terre (3).

Cadmus est, dit-on, le premier qui découvrit l'or. Ouelques auteurs attribuent cette découverte à Thoas de Thrace ; d'autres à Mercure, fils de Jupiter ; d'autres à Pisus, roi d'Italie qui, ayant abandonné sa patrie, se rendit en Egypte, où il fut nommé roi après la mort de Mizraim, et reçut le surnom de Dieu d'or, à cause de sa découverte. D'autres disent qu'Eaclis ou Cœacus, fils de Jupiter, ou Sol, fils d'Océanus, fut le premier qui découvrit l'or.

Eschyle pense que c'est à Prométhée qu'on doit la découverte non seulement de l'or, mais encore des autres métaux.

Polybe dit, que c'est un certain Aulète qui découvrit les mines d'argent de l'Espagne, ce qui lui valut les honneurs des Dieux (1).

Le cuivre et les mines de cuivre de l'île de Chypre furent découverts par Cynira, fils d'Agryopa; et s'il faut en croire Hésiode, ce fut Crès, roi de l'île de Crète qui découvrit les mines de fer de la montagne Bérécinthe.

Suivant quelques auteurs, Midacritus est le premier qui entreprit l'extraction du plomb et de l'étain dans l'île de Cas-

sitéris (îles Scilly ou Sorlingues).

L'Ecriture attribue la découverte du cuivre et du fer, ou

(1) STRABON, livre 111. (2) ARISTOTE. De mirabil. auscult., vol. 11, p. 1004.

άργυρείου μεταλλων, ἰσοθέων τετευπέναι τιμήν.

⁽³⁾ Dionona de Sicile, livre v, chap. 35. (1) POLTER, liv. x. - δοχεῖ δ'ουτος εύρετης γενομένος τῶν

du moîns la manière de les travailler, à Tabal Calu, qui vivait bien avant le déluge (2).

Si nous ajoutons foi aux notices sur l'origine de l'art des mines, il s'ensuivrait que les métaux les plus anciennement exploités, sont ceux dont les minerais se présentaient de la manière la plus apparente, et étaient le plus facilement réduits à l'état métallique, ou se rencontraient le plus près de la surface du sol.

L'or et l'argent furent les premiers métaux exploités en Espagne. L'étain du Cornouailles fut, sans aucun doute, le premier métal exploité dans la Grande-Bretagne, et probablement le premier article de commerce de ce pays avec les autres nations. Cela fut dû assurément à ce que les minerais d'étain indiquent par leur poids leur contenu métallique, à ce qu'ils cèdent facilement ce contenu par l'effet d'une chaleur peu élevée, et à ce qu'ils se trouvent à une faible profondeur. Il faut aussi observer que les traces des plus anciennes exploitations ne se rencontrent que dans des situations où le sol pouvait être facilement et promptement fouillé, ou là où il pouvait être aisément altaqué par les torrens dirigés à dessein et qui, entraînant avec eux la terre végétale, laissaient à découvert le minerai d'étain retenu par son propre poids.

Cette méthode était un ingénieux perfectionnement des premiers travaux; elle est encore suivie dans beaucoup d'exploitations dites stream works ou exploitations par lavage, et tout démontre qu'elle date de la plus haute antiquité.

Le plomb fut probablement exploité des le principe; car, de même que l'étain, non seulement il se trouve près de la surface, mais encore il offre un aspect métallique, et se transforme facilement en métal par l'effet d'une chaleur modérée.

Le cuivre se trouve généralement à une profondeur assez considérable, et la proportion de cuivre dans la plupart des minerais est si faible, que l'art des mines dut avoir fait des progrès assez sensibles, avant qu'on pût extraire ce métal du sein de la terre.

⁽¹⁾ Gambre, cop. 14. - Sella autem peperit Thebel. Et fuit malleator, faber agris et ferri.

Telle a dú être, selon toute probabilité, la marche des

choses dans presque toutes les contrées.

Après avoir découvert les propriétés des minerais et la mamière de les fondre, il fallut trouver le moyen de les arracher du sein de la terre et de suivre les filons qui les contenaient. D'abord cela ne put se faire que là où l'élévation des montagnes permettait de travailler à une hauteur assez grande des eaux pour pouvoir les diriger loin des travaux d'exploitation, au moyen de petits canaux; là où le roc n'était pas assez dur pour résister à des outils imparfaits et grossièrement formés, ou peut-être à l'action du feu qui, dans la plupart des cas, ne produisait que peu d'effet.

Des plus simples opérations, l'homme a été graduellement conduit par l'exploitation des métaux, aux efforts les plus com-

plets et les plus surprenans.

D'abord, il est certain, non seulement d'après la probabilité des choses, mais encore d'après l'inspection des anciens travaux de mines dans tous les pays, que les métaux furent, dans le principe, tirés des fragmens brisés des minerais qui avaient été, par une cause quelconque, séparés des filons dans lesquels ils étaient déposés. C'est ainsi qu'on exploite l'or par le lavage des sables de rivières, et l'étain qu'on trouve sous des couches de sable dans les vallées du Cornwall et du Devonshire.

La poursuite de ces fragmens détachés de minerais conduisit naturellement à la découverte des filons dont ils provenaient, et en fouillant le sol, pour se procurer ces fragmens de minerais, on arriva à mettre à jour le filon lui-même.

C'est ainsi que durent procéder les premiers mineurs; mais les faibles moyens dont ils disposaient les empêchèrent de pousser les travaux à une grande distance de la surface. Ce ne fut qu'après l'application des pompes à l'épuisement des eaux, qu'on put aller à une certaine profondeur; et, plus tard, la découverte de la poudre fournit à l'homme le moyen de se frayer un passage au travers des rocs les plus durs.

Ces découvertes forment des époques importantes dans l'histoire de l'art des mines; car, depuis que l'homme a eu à sa disposition ces deux forces, la poudre et les pompes, ni les torrens d'eaux, ni les barrières que lui présentaient auparavant les rocs les plus tenaces, n'ont été un obstacle à sa marche souterraine, et il a pu se diriger partout où il a découvert du minerai.

La première époque importante fut celle de laquelle date l'usage de la poudre dans le travail des mines. Ce fut en Hongrie, ou en Allemagne qu'il prit naissance vers l'année 1620; il fut introduit en Angleterre aux mines de cuivre d'Ecton, en 1670, par quelques mineurs allemands amenés par le prince Rupert ; de là , il se répandit dans le Somersetshire en 1684, puis ensuite dans le Cornwall.

Il est probable qu'on n'aurait jamais pu exploiter la plupart des mines sans le secours de cette force, et jusqu'au moment où l'on commença à l'employer, les opérations souterraines présentèrent la plus grande difficulté et la plus grande incertitude. Le marteau et les coins furent les premiers instrumens dont on se servit pour attaquer la roche; plus tard on employa le pic. Ces instrumens eurent des formes différentes et furent fabriqués avec des matériaux différens. ainsi que le prouvent ceux qu'on a trouvés dans les anciens travaux.

Plusieurs outils de chêne ont été trouvés dans le Cornwall. et les mineurs pensent qu'ils proviennent des Saxons ou des Danois; mais il est probable qu'ils datent d'une époque antérieure à celle de ces deux peuples, peut-être même à celle

de la découverte du fer.

Les movens employés pour l'extraction furent d'abord très imparfaits et très grossiers. Le tour peut être regardé comme un perfectionnement qui date d'une époque assez avancée dans l'art des mines. Ce fut un progrès sensible; car les travaux prirent alors une certaine extension, et par l'emploi d'un grand nombre d'hommes, on put, avec cette machine, pousser l'exploitation à de plus grandes profondeurs, la tenir libre des eaux et en élever les produits à la surface. Il est probable que le tour, comme presque tous les perfectionnemens modernes apportés dans l'art des mines, eut son origine en Allemagne, d'où il se répandit dans les autres contrées.

Lorsqu'on commenca à mener les exploitations à une certaine profondeur, l'épuisement des eaux ne put plus se faire par de simples machines à bras, et des machines hydrauliques furent appliquées à cet effet. Des pompes furent établies dans les puits et mises en mouvement par des roucs à eau.

C'est encore aux mineurs allemands, selon toute probabilité, qu'il faut attribuer le mérite de ces inventions.

Cependant, les machines hydrauliques ne sont applicables que dans les pays où les cours d'eau permettent de les établir, et si le progrès s'était arrêté à ce point, l'homme se serait vu forcé d'abandonner dans le sein de la terre la majeure partie des richesses qu'elle contient, faute des moyens de pouvoir les retirer.

L'invention des machines à vapeur donna à l'art des mines un pouvoir susceptible d'une application générale. Dès lors l'homme put pénétrer à des profondeurs où il n'avait pu jusque-là atteindre, et qui n'avaient de limites que celles que présentaient les dépenses comparées à la valeur des produits.

Le fer est de tous les métaux celui dont la production a

acquis le plus d'importance depuis le siècle dernier.

On peut classer ainsi les diverses contrées de l'Europe, d'après l'évaluation de leurs produits en métaux bruts.

Angleterre	440 millions.
Russie et Pologne	135
France	132
Autriche	67
Confédération Germanique	62
Espagne	54
Suède et Norwège	54
Prusse	49
Belgique	40.
Toscane	15
Piémont et Savoie	11
Danemarck	9

Cette production se compose, pour ces pays, des quantités suivantes relatives à la production particulière de chaque métal.

	ÉTAIN.	ÁTAIN. CUIVRE, MERCU-	MERCU- RE.	LING.	FLOMB.	PLOMB. ARCENT.	0A.	FRA.	FOUTE.
	Onint	Ouint	Ouint	Onin	Oniut.	Marce	Mance	Ouint	O.
Iles Britanniques		43,000 144,500		25,000	25,000 275,000	H		3,590,000	7,20
Russie et Pologne		39,400	Α,	50,000	7.000		24,000	77,000 24,000 1,200,000	
France		1,000	٠		4,700	6,627		2,048,000	2,048,000 3,083,000
Autriche	380	43,000	3,000	006	40	85,000	4,500	850,000	•
Suède et Norwège.	750	14,800	,	3,500	200	20,700		1,000,000	٠,
Espagne		300	300 20,000		1,000 250,000	•		180,000	٠.
Prusse.	·	6,400	٠	9,000	71,090	20,000	•	800,000	۸.
Confédération germa-									
nique	3,500	23,000	7,600	•	96,000	96,000 105,000	120	820,000	~ .
Belgique et Pays-Bas.		,	•	20,000	4,000	300		000,000	600,000 1,350,000
Piémont, Suisse, Sa-									,
voie		^		•	4,000	3,500	23		•
Danemarck		8,500		•	•		•	135,000	
Toscane, Ile d'Elbe,									
Italie.	٠	•	•	٠	•		•	280,000	۸.
	_	_	_						

ι

CHAPITRE II.

GITES DE MINERAIS.

Les masses minérales considérées sous le rapport de leur gisement, se divisent en gites généraux et gites particuliers.

Nous ne nous occuperons pas des premiers qui constituent les terrains ou formations : ils sont toujours disposés en couches ou en amas couchés, et se distinguent essentiellement des gites particuliers, qui présentent des formes spéciales et irrégulières.

Les gites particuliers sont des masses minérales moins étendues que les gîtes généraux, et qui se présentent isolées au milieu de ces gites dont elles diffèrent par leur nature. Lorsque ces gîtes particuliers sont l'objet d'exploitation pour en retirer les minerais utiles qu'ils renferment, on les nomme gites de minerais, et ce sont ceux ci que nous allons examiner en détail.

Parmi les gites de minerais, les uns paraissent être de formation contemporaine à celle des terrains qui les recèlent : ce sont les bancs, les amas parallèles, les montagnes entières formées de minerais ou d'autres substances étrangères au terrain; les autres paraissent être de formation postérieure à celle des terrains dans lesquels ils sont encaissés : ce sont les filons, les amas entrelacés, les amas transversaux et les amas irréguliers.

C 1.F. GITES DE FORMATION CONTEMPORAINE A CELLE DES TERRAINS QUI LES RECÈLENT.

Bancs. - On donne le nom de bancs à des gites très étendus en longueur et en largeur et d'une forme assez plane. Ils présentent une direction et une inclinaison semblable à celle des couches du terrain qui les encaisse, et par conséquent sont parallèles à ces couches, dont ils ne se distinguent que par leur nature qui est différente.

Les bancs sont ainsi compris entre deux plans plus on moins parallèles qui en forment les parois : la paroi supérieure se nomme toit, et la paroi inférieure mur ou chevet.

L'allure ou la position d'un banc est déterminée par sa

direction, son inclinaison et sa puissance.

La ligne de direction d'un banc est la ligne d'intersection d'un plan parallèle à ses parois avec un plan horizontal, et l'angle que cette ligne forme avec le méridien indique la direction du banc.

L'inclinaison d'un banc est l'angle que fait un plan parallèle à ses parois avec un plan horizontal.

On nomme puissance d'un banc l'épaisseur de ce banc me-

surée perpendiculairement à ses parois.

Les dimensions des bancs varient dans des limites extrêmement éloignées: souvent ils ont à peine quelques centimètres d'épaisseur, et s'étendent entre deux couches à de faibles distances, s'amincissant peu à peu, et sinissant par disparaître pour reparaître quelquesois non loin de là avec la même manière d'être. On leur donne alors souvent le nom de veines; mais ce nom est donné plus généralement aux silops de petites dimensions.

Les bancs, lorsqu'ils renferment des substances métalliques exploitables, sont rarement formés en entier, et même en majeure partie par ces substances. Les minerais ne s'y présentent habituellement qu'au milieu de substances pierreuses, et ils sont disposés soit en lits ou feuillets parallèles aux parois du banc, soit en petites veines ou veinules qui les traversent dans diverses directions, soit en nids ou rognons épars, soit enfin en particules disséminées et quelquefois presque invisibles. Dans tous ces cas, le banc, lorsqu'il est exploité pour le minerai qu'il contient, reçoit le nom du minerai, quoique celui-ci n'en soit qu'une partie très accessoire.

Les minerais de fer carbonaté sont presque toujours disposés en bancs dans les terrains houillers. D'autres minerais de fer se rencontrent aussi en bancs dans différens terrains secondaires.

Presque tous les minerais de fer exploités en Suède et en Norwege sont disposés en bancs dans le gneiss ou dans le micaschiste : ces bancs sont divisés en lits ou feuillets parallèles aux couches du gneiss; leur épaisseur est quelquefois très grande.

À Aflevard (Isère), on exploite des bancs de fer spathique dans les mêmes montagnes, où il forme de nombreux filous.

Les minerais de fer spathique de Rancié, près Vicdesos (Arriège), sont disposés de toutes manières, en lits, en veinules, en rognons, dans un banc de calcaire très épais encaissé dans le schiste primitif.

Les minerais de plomb de Brassac (Tara), sont disséminés avec du fer spathique dans un banc de calcaire primitif, au milieu d'une zone calcaire subordonnée à des terrains achisteux.

Les minerais de cuivre se trouvent aussi disposés en bancs. On exploite un banc semblable dans le calcaire, à Herencia (Espagne).

Les minerais de mercure se trouvent aussi disposés en bancs

dans beaucoup de pays.

Le sel gemme se rencontre ordinairement en bancs dans des terrains particuliers : ces bancs ont souvent une puissance considérable.

Amas parallèles. — Les amas parallèles peuvent être considérés comme des bancs très puissans et peu étendus en longueur et en profondeur. Les couches du terrain qui encaisse ces gites se contournent autour d'eux pour reprendre ensuite leur allure première. Les amas parallèles présentent d'ailleurs, dans la nature et la manière d'être des substances dont ils sont formés, les mêmes caractères que les bancs, et ils sont souvent divisés en lits ou petits bancs parallèles aux couches du terrain.

On exploite à Pesey un amas parallèle formé de spath calcaire magnésien et de quarz renfermant de la galène argentifère disséminée en parcelles, en nids ou filets. Cet amas a la forme d'une espèce de colonne torse, à base tantôt elliptique, tantôt affectant la figure d'un croissant; le grand diamètre de cette base est de 30 à 40 mètres; le petit diamètre varie de x à 7 mètres.

A Fahlun (Suède), on exploite un amas qui a quatre à cinq cents mètres dans le sens de sa plus grande dimension, deux cents environ d'épaisseur, et trois à quatre cents de profondeur. Cette masse, formée presque uniquement de pyrites ferrugineuses, est entourée d'une zone peu épaisse et assez ngulièrement disposée de pyrite cuivreuse qui fait l'objet de

l'exploitation. Elle est encaissée dans des roches talqueuses ou amphiboliques.

Aux mines d'Idria, le minerai de mercure, souvent mélangé avec un schiste bitumineux, est disséminé en amas de toutes dimensions dans un terrain calcaire.

Le minerai de manganèse oxidé de la Romanèche (Saône-et-Loire) forme, près de la surface du sol, un amas de vingt mètres de largeur sur quatre cents de longueur et deux à six de puissance.

Montagnes entières. — Lorsque les bancs joignent à une puissance considérable une étendue considérable dans leurs autres dimensions, ils constituent des montagnes entières et paraissent mériter d'être comptés au nombre des terrains, au moins dans les localités où ils se présentent ainsi.

Le Taberg, en Suede, est formé de fer exidulé magnétique contenu dans du grünstein, et qui constitue une montagne isolée haute de cent quarante mètres; cette masse de fer repose sur du gneiss.

A Gellivara, en Laponie, le fer oxidulé constitue une montagne considérable.

La montagne de sel gemme de Cardonne, en Espagne, a une hauteur de cent mètres : elle est formée de couches verticales alternatives de sel gemme et de gypse; elles paraissentplonger sous le terrain de calcaire et de grès qui environne la montagne.

Parmi les gites de cette espèce, on peut encore citer le Sahlberg ou montagne de Sahla, en Soède, la Tolfa, en Italie, etc.

§ II. GITES DE FORMATION POSTÉRIEURE A CELLE DES TERRAINS QUI LES RECÈLENT.

Filons. — Les filons sont des gîtes d'une forme en général assez plane, d'une épaisseur généralement peu considérable; ils sont assez étendus dans leurs autres dimensions. On peut les considérer, dans le plus grand nombre de cas, comme des fentes ouvertes dans une roche, et qui ont été remplies postérieurement à la formation de cette roche, d'une matière différente de celle-ci. Ils traversent, en les coupant sous un certain angle, les terrains stratifiés comme les terrains non stratifiés; ils sont snjets à divers accidens, et présentent souvent les variations les plus bizarres.

Forme et diposition des filons.

On distingue, dans un filon, le toit, le mur, la tête, la queue, les pontes ou épontes, et les salhandes.

Le toit est la paroi supérieure du filon, le mur en est la paroi inférieure, et la distance de ces deux parois constitue la

puissance du filon.

La tête est la partie du filon la plus voisine de la surface : elle prend le nom d'affleurement lorsqu'elle se montre au jour. c'est ce qui arrive lorsque le filon est formé de substances plus dures ou moins altérables que les roches du terrain qu'il traverse, Tel est principalement le cas des filons de

La queue est la partie la plus profonde du filon; elle diminue souvent de puissance à mesure qu'elle s'enfonce, et se

termine en forme de coin.

Les pontes ou épontes sont les plans de contact du filon avec le terrain qui l'encaisse. Lorsque le filon est très distinct des roches qui forment ces épontes, et que les surfaces de ces parois sont lisses et polies, on les nomme salbandes. Dans le Derbyshire, certains filons ont leurs salbandes si polies et si serrées contre les épontes, que la séparation de ces deux surfaces produit une explosion assez forte.

Les lisières ou détaches sont de petites couches le plus souvent formées d'argile grasse, et qui séparent le silon d'avec la roche. Ces lisières, qui facilitent considérablement l'abattage du filon, sont tantôt de même nature, tantôt de nature différente lorsqu'il y en a deux; mais souvent aussi il n'y en a qu'une seule.

On détermine l'allure d'un filon par sa direction, son incli-

naison et sa puissance.

La ligne d'intersection d'un plan horizontal avec un plan parallèle aux parois d'un filon est la ligne de direction de ce filon, et l'angle que fait cette ligne avec la méridienne, donne la mesure de la direction. On rapporte ordinairement cette direction au méridien magnétique, et on se sert pour la mesurer, d'une boussole divisée en 360 degrés continus : 360° se trouvant au Nord. 180° au Sud, 90° à l'Est, 270° à l'Ouest. Les Allemands divisent leur boussole en heures, et chaque heure est subdivisée en huitièmes. Les filons de même nature ont ordinairement, dans un même pays, des directions à peu près parallèles.

On mesure l'inclinaison d'un filon par l'angle que fait un plan parallèle à ses parois, avec un plan horizontal. On doit indiquer de quel côté se dirige la ligne d'inclinaison d'un filon, et connaissant cette inclinaison, il sera toujours facile d'en déduire la direction. Ainsi un filon qui penche vers le Nord ou vers le Sud, se dirige de l'Est à l'Ouest; un filon qui penche vers le Nord-Ouest, ou le Sud-Est se dirige du Nord-Est au Sud-Ouest; un filon qui se dirige du Sud-Est au Nord-Ouest, penche nécessairement, s'il n'est pas vertical, vers le Nord-Est ou le Sud-Ouest.

On dit qu'un filon est bien réglé, ou qu'il a une allure régulière, lorsqu'il conserve à peu près constamment sa direction, son inclinaison et sa puissance; dans le cas contraire, l'allure est irrégulière ou le filon est mal réglé. On peut citer comme exemple de filon bien réglé, le filon de quarz aurifère des mines de la Gardette (Isère).

La direction d'un filon n'est pas toujours en ligne droite; elle éprouve souvent des changemens notables, et par suite le filon a des directions différentes.

Il en est de même de l'inclinaison: non-seulement l'angle d'inclinaison varie, mais encore le filon prend quelquefois une pente inverse. Ainsi aux mines d'Andreasberg, le filon de Neufang, dont l'inclinaison est opposée à celle du filon de Samson, se rapproche de ce dernier jusqu'à la profondeur de 140 mètres; il change alors brusquement de pente, et s'enfonce en s'éloignant de plus en plus du filon de Samson.

La puissance varie beaucoup dans les filons, elle n'est quelquefois que de quelques millimètres, et d'autres fois elle va jusqu'à 40 et 50 mètres. Un grand nombre de filons n'ont que o 10 a m 20 d'épaisseur; le plus généralement la puissance est andessous de deux mètres, ce cas est le plus favorable à l'exploitation; ailleurs la puissance est bien plus considérable: ainsi le filon d'argent de Guanaxuato au Mexique, a 40 à 45 mètres d'épaisseur; les filons de Schemnitz en Hongrie, ont 40 mètres de puissance, et ceux de Clausthal et de Zellerfeld au Hartz, atteignent jusqu'à 50 et même 60 mètres. Il est à remarquer cependant que ces filons puissans sont divisés en lits, ou compartimens, par des veines de matières stériles formées de ro-

ches entièrement semblables à celles des terrains environnans: tel est le cas des filons de Clausthal, de Guanaxuato et de Schemnitz, que nous venons de citer.

Mais si les filons différens présentent des différences si sensibles dans leur puissance, un même filon offre aussi de grandes variations sous ce rapport; tantôt il se réduit à l'épaisseur d'un simple filet, tantôt il présente un renflement. Ainsi la puissance ordinaire des filons de Poullaouën, qui n'est que de t à 2 mètres, atteint quelquefois 50 mètres; celle des filons de Huelgoat, varie depuis quelques décimètres jusqu'à 25 mètres. Souvent lorsqu'un filon peu épais augmente ainsi de puissance, la richesse en minerai diminue, tel est le cas des filons de Vialas (Lozère) et d'Andréasberg au Hartz. Les filons diminuent généralement de puissance en s'approfondissant, mais cependant on trouve des exemples contraires; ainsi les filons d'argent de Kuhschacht près Freyberg, les filons de fer sulfuré et arsénical aurifère de Goldcronacht dans le Fichtel-Gebirge, vont en s'élargissant dans la profondeur.

Les filons s'étendent quelquesois à des distances considérables dans le sens de leur direction, et ils présentent à cet égard des différences aussi sensibles que sous le rapport de la puissance. Le filon d'argent de Guanaxuato auquel on donne le nom de Veta madre, est exploité sur une longueur de 12700 mètres, depuis Santa Isabella et San Bruno jusqu'à Buena Vista. Le filon de la Croix-aux-Mines, dont la puissance est de 20 mètres, a été poursuivi sur 13000 mètres de longueur. Plusieurs filons des environs de Steben et de Naïla, dans le Fichtel-Gebirge, courent parallèlement entre eux et sans variations dans leur allure, sur une étendue de 15 à 18000 mètres. Les filons les plus étendus en longueur sont en général les filons les plus puissans; mais habituellement cette étendue ne va pas au-delà de 800 ou 1000 mètres.

Quant à l'étendue dans le sens de l'inclinaison, l'expérience a fait voir que les filons disparaissent généralement à une profondeur variable de 100 à 500 mètres; il en est cependant qui se prolongent beaucoup plus profondément: ainsi à Freyberg au Hartz, on a exploité un filon à 580 mètres de prodeur. Les mines de Joachimstal en Bohême, ont été exploitées jusqu'à une profondeur de plus de 600 mètres, et s'il faut en croire Agricola, les travaux des mines de Kürtenberg,

dans le même pays, ont été poussés jusqu'à 1000 mètres de la surface.

Les filons se divisent quelquesois dans leur épaisseur en plusieurs parties dites branches ou rameaux, et qui se séparent plus ou moins les unes des autres. On les nomme accompagnantes, lorsqu'elles suivent à peu près parallèlement la branche principale, et joignantes, lorsqu'elles s'y réunissent. Fréquemment ces branches vont se perdre à peu de distance dans le terrain, en petites veines ou veinules. Le filon ou la branche principale, se subdivise également en une multitude de veinules qui s'amincissent toujours, et finissent enfin par disparaître tout-à-fait. Ouelquefois un filet très mince et presque invisible, permet de suivre le filon, et de le retrouver à une certaine distance, où il reparaît en veinules éparses, et se reforme de la même manière qu'il avait disparu. D'autres fois, au contraire, le filon ne laisse plus de trace, mais cependant on le retrouve en suivant sa direction. Il arrive aussi que les filons disparaissent complètement, et que les recherches pour les retrouver, sont toutes faites en pure perte. Ainsi aux mines d'argent d'Allemont (Isère), où ces ramifications et disparitions de filons sont très fréquentes, on n'a jamais retrouvé les filons perdus,

COMPOSITION DES FILONS.

Les filons, qui sont les gîtes principaux des substances métalliques, sont remplis par des matières de nature très variée, et différente en général de celle des terrains qui les encaissent. Les minerais s'y trouvent mélangés avec des matières pierreuses qu'on nomme gangues, et lorsque ces minerais sont en assez grande abondance, on dit que le filon est riche; il est pauvre au contraire, lorsqu'il n'en contient qu'une faible quantité; enfin, on désigne sous le nom de filons stériles, ceux qui ne renferment aucune substance exploitable.

Les gangues des minerais sont principalement la silice, soit sous forme de quarz, soit sous forme de jaspes ou d'agates; la chaux carbonatée ou spathique; la chaux fluatée, et la barryte sulfatée.

Les gangues des filons sont le plus ordinairement de plusieurs espèces, et rarement d'une seule; quelquefois eependant, une de ces espèces domine, soit dans certaines parties du filon. à différentes profondeurs, soit dans le filon entier. Souvent aussi une seule espèce de gangue domine dans les filons de même nature et d'une même contrée. Ainsi le quarz est la gangue dominante dans les Vosges, sur les bords du Rhin, dans la Haute Hongrie; le spath calcaire dans les mines du Hartz, etc.

Ces gangues sont parfois mélangées confusément et sans ordre, mais souvent aussi elles sont disposées avec régularité et symétrie, et parallèlement aux salbandes du filon, de telle sorte que les lits ou épaisseurs de gangues qu'on remarque à partir du toit, se représentent dans le même ordre à partir du mur. Ainsi le filon se trouve, dans ce cas, formé par la superposition de zones placées dans le même ordre, à partir du toit et à partir du mur. Le milieu est, quelquefois rempli par une matière différente; d'autres fois il présente des cavités dont les parois sont tapissées de cristaux plus ou moins volumineux.

De même que les gangues, les minerais sont rarement isolés dans les filons. Ainsi l'étain se trouve avec l'arsénic et ile scheelin, le cobalt avec l'argent et l'arsénic, le plomb avec l'argent, le cuivre et le zinc, l'antimoine avec l'argent, le fer spathique avec le cuivre, et les pyrites accompagnent presque

tous les autres minerais métalliques.

Les substances qui composent les filons changent souvent de nature à mesure que le filon s'enfonce : ainsi, parmi les filons exploités, les uns ne sont productifs qu'à une certaine profondeur; les autres, au contraire, cessent de l'être à une certaine profondeur. Les minerais d'argent du Mexique et du Pérou, qu'on désigne sous les noms de pacos et de colorados, se rencontrent, soit à l'état natif, soit à l'état de sulfure et de chlorure, dans des terres ferrugineuses et rougeatres, et à peu de distance de la surface. Plus profondément, ces minerais perdent leur richesse, et leur exploitation devient en outre plus difficile. Au contraire, les filons d'argent de l'Allemagne ne sont productifs qu'à une certaine profondeur, les parties voisines du jour, ne renfermant que des minerais de fer.

Les mines de Giromagny (Vosges), offrent de même, dans l'approfondissement des filons, trois formations successives dont celle du milieu seule est productive.

Le filon d'Ell-Estano au Potosi, n'offrait à son affleurement

que de l'étain sulfuré; ce n'est qu'à une profondeur assez forte qu'on y a trouvé des minerais d'argent.

La richesse d'un filon offre aussi des variations remarquables dans le sens de la direction, et l'on rencontre souvent, en exploitant un filon, des parties entièrement stériles, qu'il faut traverser pour aller retrouver des parties riches. Ainsi le filon de la Veta-Madre au Mexique, qui est exploité sur une longueur de 12700 mètres, n'a présenté une certaine richesse que sur une longueur de 2600 mètres environ.

Le filon de Freyssinet à Villesort, dont la puissance est de o^m80, est remplie d'une espèce de roche argilo-micacée schisteuse, dans laquelle est disséminé du quarz qui sert de gangue à une pyrite cuivreuse. En suivant le filon dans sa direction, on remarque que le quarz cesse, et avec lui le minerai. Il en est de même dans la profondeur, où la bande quarzeuse métallisère s'amincit et disparaît.

Quant à la manière d'être du minerai dans le filon, elle offre également de nombreuses variations : tantôt il y forme un seul filet placé sur le milieu du filon, tantôt il s'y rencontre en plusieurs filets qui s'étendent parallèlement aux salbandes, c'est le cas le plus favorable pour l'exploitation. Ces filets ne se prolongent souvent que sur une certaine étendue, et ce n'est qu'à quelque distance du point où ils se terminent, qu'on en retrouve de semblables. Lorsqu'ils sont très petits et peu étendus, ils présentent une direction et une inclinaison très variées; mais s'ils se prolongent sur une longueur un peu considérable, ils suivent en général l'allure du filon.

Souvent le minerai se rencontre en masses irrégulières plus ou moins considérables et disséminées sans ordre dans la gangue : ce sont des nids ou rognons dont l'exploitation présente toujours de grandes difficultés; car dans ce cas, on est obligé de conduire les travaux au hasard, et la recherche de ces nids peut souvent se faire en pure perte.

Nous avons vu que les filons qui étaient formés de substances disposées par bandes ou zones parallèles, renfermaient souvent dans le milieu de leur épaisseur, des cavités tapissées de cristaux. Ces cavités qu'on nomme fours, poches, craques ou druses, ne se rencontrent pas habituellement à plus de 200 mètres de la surface. On a trouvé dans les filons de Sainte-Marie aux-Mines (Vosges), un grand nombre de druses qui renfermaient de l'argent natif et des cristaux d'argent rouge, d'argent sulfuré, et de cuivre gris.

Les filons de la Croix-aux-Mines contiennent beaucoup de druses qui sont tapissées de cristaux de plomb phosphaté, et

de plomb carbonaté.

Il arrive aussi quelquefois que ces druses ne renferment aucuns cristaux du minerai qui fait l'objet de l'exploitation. Ainsi M. Brard a poursuivi à plus de 60 mètres du jour, un filon de plomb qui traversait les couches d'une montagne schisteuse, et partout où le filon n'était pas brouillé, on remarquait la disposition suivante: à partir du toit, d'abord un filet de baryte rouge, ensuite un cordon de pyrite, puis un ruban souvent très large, composé de baryte rose et de calcaire spathique; le même ordre de superposition avait lieu à partir du mur, et le milieu était occupé par une bande de plomb sulfuré, dont l'épaisseur variait depuis o=005 jusqu'à 0=42. Ce filon présentait des fours très grands et très nombreux, tapissés de baryte rose et de cristaux du plus beau blanc, sans un atôme de plomb.

On a trouvé, mais rarement, des druses de très grandes dimensions. Ainsi un des filons d'Andreasberg, au Hartz, a présenté, à 160 mètres de profondeur, une druse qui avait 10 mètres de diamètre, et qui était remplie des cristallisations les plus belles de spath calcaire.

On a également rencontré, au point de jonction de plusieurs filons des mines de Joachimstal en Bohème, et à 500 mètres de profondeur, une vaste cavité de 22 mètres de diamètre. Toutefois ces grandes dimensions ne sont que des cas peu fréquens, et des exceptions remarquables aux dimensions ordinaires des druses.

RELATIONS DES FILONS ENTRE EUX , ET AVEC LES TERRAINS OUI LES ENCAISSENT.

Il est très rare qu'on ne trouve dans une contrée qu'un seul filon, ou que des filons de même nature; on en ren-contre presque toujours plusieurs, soit de même nature, soit de nature différente dans le même terrain, soit de nature différente et dans des terrains différens. On a remarqué qu'en général, dans une même contrée, les filons de même compo-

sition sont à peu près parallèles, quelles que soient d'ailleurs les roches qu'ils traversent, tandis que les filons de composition différente, courent dans une autre direction.

Considérés relativement aux roches qui les encaissent, les filons occupent des positions très variées. Le plus généra-lement ils coupent sous un certain angle, les couches des terrains qu'ils traversent, quelquefois ils sont parallèles aux couches du terrain. Cette dernière disposition, contraire à un des caractères distinctifs des filons, peut laisser dans le doute de savoir si l'on doit ce nom aux gîtes qui se présentent ainsi; mais en les examinant attentivement sous le rapport de la composition et de la structure, on ne tarde pas à reconnaître qu'ils sont de formation postérieure à celle des terrains environnaus, et qu'ils doivent être par conséquent classés parmi les filons.

Ainsi le filon de la Veta-Madre au Mexique, est parallèle au schiste argileux primitif qui le renferme. Aux mines d'Allemont (Isère), on exploite des filons parallèles aux couches de gneiss qui les encaissent.

Le filon d'Hasbruknerspath près Freyberg, après avoir coupé les couches de gneiss, devient parallèle à la stratification de cette roche, puis la coupe de nouveau.

Les filons se trouvent quelquesois à la jonction de deux terrains de formation différente: dans ce cas, souvent après avoir suivi pendant quelque tems la stratification des terrains, ils s'ensoncent en pénétrant dans l'un d'eux.

Ainsi à Rothenberg (Saxe), un filon puissant de fer oxidé rouge suit d'abord la stratification des couches de gneis et de granite, entre lesquelles il est situé, et pénètre ensuite dans le granite.

Le filon de Mazimbert à Villesort (Lozère), court entre le granite et le micaschiste; un banc d'argile blanchâtre d'un mètre d'épaisseur lui sert de lisière au mur, et le sépare du granite; du côté du toit il est accompagné par un filon de quarz de 8 à 10 mètres d'épaisseur, qui court dans le micaschiste parallèlement avec le filon métallique.

Les filons de Platten (Bohème) sont encaissés à l'une de leurs extrémités dans le granite; ensuite ils ont long-tems le granite pour mur et le gneiss ou le micaschiste pour toit, puis ils entreux en entier dans la roche supérieure. Ils renferment souvent des fragmens des deux roches qui leur servent de parois.

Non seulement les filons interrompent la continuité des couches du terrain qu'ils traversent, mais encore ils les dérangent souvent, de telle sorte que la partie d'une couche située au mur ne se trouve plus vis-à-vis de la partie correspondante située au toit, et les remarques à cet égard ont fait voir que la partie située au toit est toujours plus basse que la partie située au mur. L'abaissement ainsi produit est quelquefois tel, qu'on ne retrouve plus la couche, même à la plus grande profondeur des travaux de mines.

Nous avons vu que, dans une même contrée, les filons de même nature étaient parallèles; il arrive aussi quelquefois que des filons de nature différente sont parallèles entre eux, mais souvent aussi cette disposition n'a pas lieu. Alors les filons se rencontrent soit dans le sens de la direction, soit dans le sens de l'inclinaison. Lorsque cette rencontre se fait, l'un des filons peut disparaître tout-à-fait, et l'autre continuer sans changement dans son allure: ou ils s'unissent et marchent ensemble, ou ils se croisent.

On remarque que le filon qui disparaît se divise à l'approche des parois du filon qu'il rencontre, en une multitude de

veinules qui vont se perdre dans la roche.

Lorsqu'il y a croisement des filons, l'un des deux, le filon croiseur, continue sa marche à travers l'autre, en suivant son allure primitive; mais l'autre, le filon croisé, est séparé en deux parties qui ne se retrouvent plus vis-à-vis l'une de l'autre. On donne le nom de rejet à la distance qui sépare ces deux parties. Nous indiquerons plus loin le moyen de retrouver le filon ainsi rejeté.

Lorsque deux filons se rencontrent, s'unissent et se croisent, on trouve souvent que le minerai augmente de richesse au point de leur réunion; mais fréquemment aussi, on ne remarque aucun changement sous ce rapport.

FORMATION DES FILONS.

Il est impossible d'attribuer à une seule cause la formation des filons. Les matières qui les remplissent sont venues de bas en haut et de haut en bas, et l'action ignée paraît avoir pris une grande part à cette formation. Mais quelle que soit la cause réelle qui a produit leur remplissage, on doit les considérer comme des fentes qui se sont ouvertes postérieurement à la formation des terrains qui les renferment, et qui ont été remplies postérieurement à leur ouverture. On trouve encore un grand nombre de ces fentes encore vides, et il s'en produit fréquemment de nouvelles dans les pays du Nouveau Monde, à la suite des tremblemens de terre. La réunion d'un certain nombre de filons dans une même contrée, l'allure à peu près parallèle de ceux qui sont de même nature, prouvent qu'il s'est formé en général des fentes nombreuses dans le même terrain, et que celles qui ont été produites par la même cause et à la même époque, se sont ouvertes dans le même sens.

Lorsque, dans un terrain qui contenait des fentes déjà remplies, il s'est formé de nouvelles fentes par une cause quelconque, celles-ci ont dû couper les premières si elles ne leur étaient pas parallèles; d'où il suit que les filons les plus anciens sont coupés par les filons les plus nouveaux; cette remarque donne le moyen de reconnaître l'âge relatif des filons. Cette rencontre du filon ancien par le filon nouveau, a fait glisser toute la partie du terrain située du côté du toit de la nouvelle fente, celle-ci a emporté avec elle la partie du filon ancien qu'elle contenait, et le filon ancien se trouve ainsi rejeté par le filon nouveau.

En réunissant tous les faits observés dans les filons, et comparant ces faits avec ceux que doivent présenter dans des circonstances analogues des fentes formées dans une masse de terrain par une cause quelconque, on est conduit à conclure que les filons sont évidemment des gîtes postérieurs aux terrains qui les recèlent et qu'ils se sont formés dans des fentes ouvertes dans ces terrains. C'est ainsi que le parallèlisme à peu près exact des filons de même nature dans un même district, le croisement constant dans une même contrée, d'une suite de filons par une autre suite, l'abaissement qui a lieu dans les couches du terrain par suite de ce croisement, l'évasement du filon par en haut, dans un grand nombre de cas, les ramifications des filons, leur inclinaison plus ou moins grande par rapport aux assises du terrain qu'ils coupent, les rides qu'ils présentent dans plusieurs de leurs parties, les fragmens de roches, soit étrangères soit de leur toit, qu'on y rencontre souvent, les cailloux roulés, les matières limoneuses ou sablonneuses, les débris de corps organisés qu'on y trouve quelquefois, sont autant de circonstances qui viennent à l'appui de cette opinion, la seule rationnelle et la seule admissible.

Amas entrelacés.— Les amas entrelacés ou stockwercks sont des gites de forme irrégulière et quelquefois de dimensions à peu près égales dans tous les sens, qui contiennent un grand nombre de petits filons métallifères, courant dans toutes les directions, se croisant et s'entrelaçant, dans un espace peu considérables. Les amas entrelacés sont souvent, ainsi que les terrains qui les necaissent, traversés par des filons de nature différente et qui paraissent évidemment de formation postérieure à celle de l'amas. Ce sont surtout les filons d'étain qui forment de semblables groupes de filons ou amas entrelacés.

On exploite un gîte d'étain de cette espèce, à Altenberg en Saxe et à Kirclase près Saint-Austle, dans le Cornouailles. Le filon de cinabre de Huancavelica au Pérou, présente souvent de petits amas entrelacés.

Amas transversaux. — Parmi les amas transversaux on distingue ceux auxquels les mineurs donnent le nom d'amas en rognons; ce sont des amas irréguliers dans leur forme, et disséminés au hasard soit dans une seule couche, soit dans plusieurs couches.

Les amas transversaux proprement dits sont des filons extrèmement puissans à leur partie supérieure, mais peu étendus en longueur et en profondeur, s'amincissant à mesure qu'ils s'enfoncent, et se terminant en forme de coin. On trouve plus particulièrement dans ces gites, des roches d'alluvion et quelquefois des débris de corps organisés.

Les minerais de fer en grains forment des amas transversaux dans un grand nombre de localités. A Poisson, dans le département de la Haute-Mørne, on exploite à ciel ouvert des amas de minerais de fer de 20 à 30 mètres de largeur, et qui sont encaissés dans un terrain calcaire.

Les minerais de fer spathique, forment aussi des amas transversaux; on exploite un de ces amas dans le pays de Siegen. Il a 200 mètres environ de longueur, et 50 mètres dans sa plus grande épaisseur; il se trouve encaissé dans un terrain de grauwacke.

Le gite de minerai de calamine de la Grande-Montagne près Aix-la-Chapelle, est un amas transversal qui remplit une

grande fente de 400 à 500 mètres de longueur.

Les amas en rognons sont irrégulièrement disséminés, soit dans une seule couche, soit dans un petit nombre de couches. Il ne faut pas confondre ce gite avec les filons à rognons, qui offrent des renflemens et des rétrécissemens successifs. Les amas en rognons sont absolument isolés les uns d'avec les autres, tandis que dans les filons, ils sont réunis par des filets ou fissures qui peuvent servir de guides pour les retrouver. Ce gîte est un des plus difficiles à exploiter.

Les mines de mercure du Sahlberg présentent un des exemples les plus remarquables de cette espèce de gîte. La montague est formée de couches schisteuses au milieu desquelles se trouvent irrégulièrement de grands rognons de grès ou d'argile, qui ont jusqu'à 80 mètres de hauteur sur 30 et 50 mètres dans leurs autres dimensions. C'est principalement dans ces masses que se trouvent les minerais de mercure, soit disposés en filons qui les traversent, soit disséminés dans la masse même quand les filons deviennent stériles.

On exploite à Zamabor, en Croatie, des minerais de cuivre pyriteux disséminés en rognons dans un terrain de grauwacke.

Amas irréguliers. — On donne le nom d'amas irréguliers à des cavernes ou crevasses irrégulièrement formées, et remplies postérieurement en totalité ou en partie. Quelques-unes sont entièrement fermées, d'autres au contraire communiquent entre elles ou à la surface du sol, par des fentes vides.

Les amas irréguliers sont souvent formés de minerais de fer d'alluvions; on connaît plusieurs gites de ce genre en France, en Belgique, en Souabe, en Carniole, en Dalmatie, etc.

On trouve en Sibérie de semblables gîtes de galène argendifère, qui donnent lieu à des exploitations importantes.

CHAPITRE IIL

RECHERCHE DES GITES DE MINERAIS.

La géologie doit être le premier guide dans la recherche des mines; elle seule peut indiquer si telle ou telle contrée, d'après la nature et la disposition des roches qu'elle présente aux yeux, est susceptible de renfermer dans son sein des gites de minerais exploitables. Cependant les règles tirées de la connaissance des résultats généraux recueillis par la géologie, sont plutôt négatives que positives; car elles se bornent à démontrer que telle substance ne doit pas se trouver dans tel terrain, sans indiquer qu'elle se trouvera assurément dans tel autre; en d'autres termes, elles indiquent les points où les gites peuvent exister. Ces indications sont précieuses, et quoique n'ayant pas une valeur absolue, elles tracent la marche à suivre dans la recherche des gites métallifères.

Tout ce qui peut servir de guide dans cette recherche se

nomme indices. Ces indices sont positifs ou négatifs.

Indices positifs. — On distingue deux classes d'indices positifs, savoir: 1° les indices prochains; 2° les indices éloi-

gnés.

1° Les indices prochains sont fournis par la rencontre de morceaux de minerais roulés par les ravins, par l'affleurement d'un gite de substances exploitables, par l'existence d'autres gites connus et exploités, par l'attraction magnétique pour certains minerais de fer, par la rencontre de minerais qui existent ordinairement avec ceux qu'on cherche: ainsi le wolfram est un bon indice de l'étain, et son existence à Puyles-Vignes et à Vaulry, a donné l'idée de faire des recherches qui ont amené la découverte de deux gites de minerai d'étain.

2°, Les indices éloignés indiquent seulement une probabilité plus ou moins vague. Les filons stériles, quand ils sont en grand nombre, sont des indices éloignés parce qu'ils croisent souvent alors des filons métallifères. Ces derniers paraissent rarement au jour, car les minerais qu'ils renferment les exposent à une altération prompte; les filons stériles au contraire, surtout ceux de quarz, résistent plus que les roches qui les environnent; quelquefois même les filons stériles ne le sont que dans leur partie supérieure; et ils renferment plus profondément une formation de minerais. On peut, dans ce cas, faire des recherches sur les filons stériles eux-mêmes, s'il est reconnu que dans la contrée les filons productifs sont stériles dans leur partie supérieure. Si les filons stériles traversent les montagnes, il faut les attaquer au pied de ces montagnes et surtout, s'il est possible, chercher des fentes qui les traversent, et se placer au mur de ces fentes, parce quelles doivent avoir fait glisser et descendre la partie du filon située à leur toit. Si, au contraire, on savait que la formation productive se trouve dans les filons exploités du pays au-dessus de la substance du filon stérile qui paraît au jour, il faudrait placer ses recherches aussi haut que possible et au toit des fentes, s'il en existe, qui coupent le filon, parce qu'on aurait alors la probabilité de se trouver dans une partie du gite qui, autrefois plus élevée, a glissé sur le toit de la fente.

La nature du terrain et la forme du sol sont des indices très vagues; mais ils acquièrent un certain degré de probabilité, lorsque dans une contrée, telle sorte de terrain renferme des gîtes exploitables, ou lorsque ces gites s'y rencontrent dans tel rapport avec la configuration du sol.

Les eaux ferrugineuses et chargées de parties métalliques méritent en général peu d'attention lorsqu'elles découlent des sables ou des argiles, parce qu'elles peuvent venir de très loin; mais elles prennent une certaine valeur quand elles sortent d'un filon en apparence stérile, ou d'une couche de terrains à filons.

Indices négatifs. — Les indices négatifs annoncent la non existence de gîtes exploitables: ainsi, le granite exclut l'espoir de découvrir le sel gemme; les terrains volcaniques n'offrent pas de gîte exploitable de minerais métallifères. Dans les cas particuliers et selon les localités, il y a un grand nomdre d'indices négatifs.

Autrefois on regardait comme indices un grand nombre de circonstances qui ont souvent induit en erreur, et engagé à

faire des recherches inutiles et ruineuses. Tels sont les eaux thermales, les eaux minérales, le climat, l'àpreté du sol, les différentes espèces de bois qui croissent en divers lieux, la fonte plus rapide des neiges, enfin la baguette divinatoire qui a été long-tems en honneur; on a même cru reconnaître dans une pyrite de fer suspendue à un fil, la propriété de s'agiter de diverses manières autour de diverses substances minérales, de les faire distinguer ainsi les unes des autres, et de décéler leur existence dans le sein de la terre. Tous ces indices sont sans fondement aucun, et doivent être repoussés comme autant de préjugés nuisibles, à cause des recherches sans succès dans lesquelles ils peuvent entraîner ceux qui y ajoutent foi.

Il n'y a donc d'indices certains de l'existence des minerais, que la présence de ces minerais eux-mêmes à la surface, c'esta-dire les affleuremens de leurs gîtes. Mais ces indices, tout certains qu'ils sont, ne doivent autoriser que des recherches faites avec prudence; car ils indiquent bien, il est vrai, la présence du minerai, mais ils ne démontrent pas que le minerai existe en quantité suffisante pour établir aussitôt des tra-

vaux d'exploitation.

Trois cas se présentent dans la recherche des mines: on peut avoir à faire cette recherche dans une contrée vierge, ou bien dans une contrée où la tradition rapporte qu'il a existé autrefois des mines, ou bien enfin dans une contrée où l'on exploite actuellement certaines substances. Dans tous ces cas, l'étude géologique de la contrée doit être le premier soin du mineur.

Si la recherche se fait dans une région vierge, cette étude seule peut fournir quelques indices sur l'existence des minerais qui font l'objet de la recherche. Le mineur devra explorer avec Ia plus grande attention toute la surface de la contrée, en visiter tous les points, et revenir à plusieurs reprises sur les mêmes points; c'est surtout sur le sommet des montagnes et vers le fond des vallées, qu'il devra diriger ses recherches. Il faut qu'il visite avec soin les escarpemens, les carrières, les excavations, le lit des ruisseaux et des torrens, principalement après les orages; qu'il examine les cailloux roulés par les eaux, et dont quelques-uns proviennent peut-être de depôts de substances exploitables; en suivant la trace de ces cailloux il arrivera au lieu de leur origine. Ce n'est qu'en pro-

-4 l

cédant ainsi avec méthode, et comparant les résultats des observations avec ceux fournis par la géologie, qu'on pourra se faire une idée exacte du caractère de la contrée, et arriver à connaître si l'on peut espérer d'y rencontrer la substance qui fait l'objet de la recherche.

Lorsque les recherches ont lieu dans un pays où la tradition rapporte qu'il y a eu autrefois des mines exploitées, il faut d'abord faire l'étude géologique de la contrée, et si les résultats de cette étude sont conformes aux faits indiqués par la tradition, on aura alors une certaine certitude de rencontrer un gite de minerais. Souvent aux documens verbaux se joignent des preuves positives, tels sont des actes authentiques, d'ancieus registres, des monceaux de déblais et de scories entassés à la surface, l'existence d'anciens travaux : il n'y a plus alors à douter : mais il importe de savoir par quels motifs ces travaux ont été abandonnés, est-ce par suite d'une inon. dation ou d'un éboulement? ou bien, est-ce à cause de la cherté des bois, des difficultés de l'épuisement, ou de la pauvreté du gîte? La solution de ces questions fournira les données nécessaires pour se tracer une règle de conduite. Il peut arriver qu'une exploitation ait été abandonnée à cause de la pauvreté du gîte; il ne faut pas croire dans ce cas qu'il n'y ait pas lieu à reprendre les travaux : les progrès qu'ont fait aujourd'hui toutes les sciences et toutes les branches d'industrie qui se rattachent à l'art des mines, permettent à un nouvel entrepreneur d'espérer qu'il aura plus de succès que ceux qui l'ont précédé.

Si l'on se trouve dans un pays qui renferme des exploitations en activité, l'étude des gîtes exploités facilitera alors considérablement la recherche de nouveaux gîtes.

Lorsque l'étude géologique d'une contrée vierge aura conduit à soupconner l'existence d'un gîte de minerai, on pourra faire des travaux de recherche pour s'assurer de son existence; cette recherche s'opérera soit par tranchée ouverte, soit par sondage. Ce n'est qu'après avoir constaté d'une manière bien positive l'existence d'un gîte, qu'il convient de procéder à la reconnaissance de ce gîte par travaux souterrains, c'està-dire par puits et galeries. Ce deruier moyen convient ausai lorsqu'on se trouve ou dans une contrée où il y a eu autrefois

des mines exploitées, ou dans une contrée qui renferme des exploitations actuellement en activité.

RECHERCHE PAR TRANCHÉES.

Les recherches par tranchées ont pour but de reconnaître l'affleurement des couches et des filons. Ce mode de recherche est le plus simple et le moins coûteux; mais c'est aussi celui qui donne le moins d'indications; on l'emploie principalement pour s'assurer de l'existence d'une couche ou d'un filon qu'on ne faisait que soupçonner.

Les tranchées sont des fossés pratiqués à la surface du sol de manière à écarter la terre végétale, les dépôts d'alluvion et les parties altérées par l'action atmosphérique, à mettre les roches à découvert, et à permettre de distinguer les couches qui leur sont interposées et les filons qui les traversent. Les tranchées s'exécutent dans les endroits où la pente du sol est la plus forte, et l'on choisit les points où le terrain meuble a le moins d'épaisseur. Elles doivent être ouvertes dans une direction perpendiculaire à celle du gîte à explorer. Lorsqu'une tranchée n'a pas découvert les affleuremens cherchés. on la recoupe par une seconde tranchée qui fait un angle avec la première.

Si la tranchée se fait sur la pente d'une montagne, il convient de faire la tranchée en montant, afin de ne pas être gêné par les eaux, et de travailler ainsi plus commodément. En pays de plaine, les tranchées consistent en deux fossés se

croisant sous un certain angle.

On donne aux tranchées une largeur de o 50 à la base; les parois vont en s'élargissant, et la largeur en haut varie de omão à 1m40, la profondent est de 2m à 2m50.On les boise au moyen de quelques planches placées de distance en distance.

Il faut avoir le soin de mettre d'un côté du fossé les déblais,

et de l'autre la terre végétale.

RECHERCHE PAR LE SONDAGE.

Le sondage est propre à rechercher jusqu'à une profondeur considérable des gîtes de minerai dont on soupçonne l'existence; il met à même de juger de la nature des roches que la sonde a traversées, et de la puissance des gites exploitables qu'elle peut rencontrer; mais il n'indique pas quelle est la nature du gîte, si c'est un banc, un filon ou un amas; il ne sert qu'à démontrer l'existence de ce gîte. Il est du reste sujet à une multitude d'entraves et d'inconvéniens, qui se multiplient de plus en plus à mesure que le trou acquiert une plus grande profondeur. Le sondage est cependant très utile dans plusieurs circonstances, par exemple pour connaître si un filon qui est stérile au jour sera productif à une certaine profondeur; si un amas que l'on exploite se prolonge à une certaine distance; s'il n'existe point quelque couche de fer limoneux au-dessous de celles que l'on exploite. Le sondage s'applique avec beaucoup de succès à la recherche du sel gemme et des eaux salées, et en général à la recherche des substances disposées par couches dans les terrains stratifiés.

Nous ne nous arrêterons pas ici sur les outils du sondage et la marche à suivre pour percer un trou de sonde; on trouvera tous les détails à cet égard dans la première partie de ce Manuel. Nous nous bornerons à dire qu'un sondage exige les plus grandes précautions, si l'on veut en retirer tout le fruit possible. Il faut connaître exactement la direction et l'inclinaison des couches du terrain dans lequel on se propose de tenter un sondage, afin de pouvoir déterminer, d'après cette connaissance, la position exacte du trou de sonde. Les trous de sonde doivent être en général placés au toit des couches du terrain qu'il s'agit de traverser, et de manière à en atteindre le plus grand nombre possible. On doit tenir un journal exact de toutes les circonstances observées pendant le sondage. Des échantillons du terrain devront être rapportés de o 20 en omao, et plus souvent même quand le terrain change de nature ; mais comme les matières retirées du trou de sonde sont généralement à l'état de boues, et qu'il est par conséquent difficile de les reconnaître au simple aspect, on les séchera si elles sont argileuses, ou on les lavera si elles sont composées de fragmens ou de graviers; on aura recours aux essais pour s'assurer de leur nature, puis on les numérotera et on les placera dans un carton, de manière à juger d'un coup d'œil la série des terrains traversés par la sonde.

Pour terminer ce qui est relatif au sondage, nous devons faire connaître les ontils de sonde qui ont été employés avec

succès pour le percement d'un puits salé à Briscous (Basses-Pyrénées).

Ce mode de sondage est analogue au sondage chinois, en ce qu'il dispense de tout l'attirail de tiges dont on se sert dans le sondage ordinaire. La manœuvre de la sonde s'opère au moyen d'une simple corde.

Les outils de cette sonde sont de deux sortes, l'un destiné à opérer un mouvement de percussion, c'est-à-dire à briser la roche; l'autre à retirer les débris produits par la percus-

sion.

Le premier outil (fig. 4) a la forme d'un faisceau cylindrique composé de barres rondes de fer, et dont chacune a un diamètre égal à omo20 ou omo25. L'extrémité inférieure de ces barres est aciérée et rendue tranchante comme un fleuret de mineur, ou comme un ciseau, suivant la nature de la roche à traverser.

Les barres de fer qui forment l'enveloppe extérieure du faisceau ont om 75 ou environ de hauteur, et les barres intérieures formant le noyau, ont om 65 à om 60 seulement de hauteur, en sorte qu'il reste dans l'intérieur du faisceau et à sa partie supérieure, un espace vide de om 10 à om 15 de hauteur, dans lequel les débris de la roche attaquée viennent quelquefois se loger.

Toutes les barres de fer sont juxta-posées et fixées ensemble par des chevilles et par deux cercles en fer qui servent à maintenir le fai-ceau, dont les bouts sont d'ailleurs circulaires et ont un diamètre de om 12 ou environ, plus ou moins selon

la grosseur que l'on veut donner à l'outil.

L'outil est suspendu à une corde, au moyen d'une anse formée par deux des barres de fer extérieures, un peu plus longues que les barres de fer de l'enveloppe, et soudées ensemble.

Une corde et une poulie suffisent à la manœuvre de cet instrument. En soulevant et laissant tomber l'outil d'une hauteur convenable, on peut opérer le percement du puits. Il est nécessaire de tenir de l'eau dans le trou de sonde, non seulement pour empècher la trop prompte destruction des fleurets, mais encore pour faciliter le travail en aidant à la dispersion des parties détachées de la roche.

Le second outil, celui qui sert à retirer du trou les déblais,

consiste en un cylindre en tôle de même diamètre que le premier outil. Ce cylindre (fig. 5) porte une ause en fer à sa partie supérieure laissée ouverte, tandis que sa partie inférieure est au contraire fermée, mais munie d'un clapet qui s'ouvre en dedans pour laisser passage aux matières et se referme par le poids des matières quand on soulève l'outil.

Cet instrument a été employé avec succès au percement d'un

Duits creuse dans le terrain salifère de Briscous.

Lorsque la recherche des minerais de fer n'a lieu qu'à une petite profondeur, on peut se servir d'une petite sonde particulière. Si la recherche ne doit pas aller à plus de six metres, les tiges ont o=015 environ de diamètre; elles sont de diverses longueurs, et on les assemble au moyen de vis et d'écrous à filets triangulaires. La tige inférieure de la sonde est terminée par un petit rensement aciéré en forme d'olive, et percé d'une cavité c (fig. 6). Deux hommes sussisent pour la manœuvre de cette sonde, manœuvre qui se réduit à ensonce et à retirer la sonde à la main, en ayant soin de tenir de l'eau dans le trou lorsque la nature du terrain l'exige. Les déblais produits par la percussion viennent se loger dans la cavité c qu'on doit nettoyer préalablement, avant de battre, lorsqu'on veut reconnaître la nature du terrain.

S'il s'agit de pousser le sondage jusqu'à dix mètres, il faut alors faire nsage d'une tarière pour traverser les sables et les argiles, et d'un ciseau pour briser la roche que l'on veut reconnaître. Les tiges ont, dans ce cas o $^{\bullet}$ 02, de diamètre, et trois hommes sont nécessaires pour manœuvrer la sonde, ce qui se fait au moyen d'un tourniquet en fer ab, vissé sur la partie supérieure, et qui sert à opérer le mouvement de percussion de la sonde. Pour dévisser les tiges élevées au dessus du sol, on soutient les tiges inférieures à l'aide d'une fourche en fer f (fig. 7) que l'on passe au-dessous des rensiemens qui avoisinent les vis.

Au-delà de dix mètres, il faut avoir recours à la sonde ordinaire.

RECEERCHE PAR TRAVAUL SOUTERRAINS.

Les puits et les galeries constituent les travaux souterrains de recherche; ces travaux, qui fournissent des indications plus certaines que le sondage, servent à étudier le gite sur une grande étendue, et de plus ils peuvent être utilisés pour l'exploitation.

Le choix à faire entre un puits et une galerie, qu'il faut quelquefois combiner ensemble, dépend des circonstances et des localités. Pour déterminer ce choix, on pourra avoir égard aux considérations suivantes.

Un puits, quoique plus coûteux qu'une galerie, procure

des renseignemens bien plus étendus ; on peut en outre le creuser partout, en pays de plaine comme en pays de montagne ; il n'en est pas de même d'une galerie.

Les puits creusés de distance en distance font connaître un

bien plus grand nombre de points qu'une galerie.

Une galerie doit être préférée à un puits pour des travaux de recherche, lorsqu'on peut la percer sur le flanc d'une montagne qui présente l'affleurement d'un filon, lorsque les eaux abondent dans le gite à exploiter, et lorsque surtout on peut placer l'orifice de la galerie à un niveau tel, qu'elle fasse pendant long-tems l'office de galerie d'écoulement et de galerie d'extraction.

Si l'on se trouve en pays de plaine, la recherche par puits est le seul moyen possible; mais, dans ce cas, il convient de combiner les recherches par puits partant du jour, avec les recherches par portions de galeries partant du fond des puits. Ainsi on pourra creuser des puits de 100 mètres en 100 mètres, et à partir du fond des puits, on chassera à droite et à gauche deux galeries de trente mètres de longueur. Ces gale-

ries devront suivre la direction du gîte.

Si l'on est en pays de montagnes, il y a avantage à commencer les recherches par une galerie partant du jour, soit que l'on attaque directement le filon, soit qu'on ne doive le recouper qu'à une certaine distance. On devra, dans tous les cas, se placer vers la partie la plus basse et la plus voisine du gîte que l'on veut attaquer, afin de s'assurer un écoulement facile pour les eaux. Lorsqu'on est obligé de se placer dans le voisinage d'un ruisseau ou d'un torrent, ce qui est le cas le plus général, il faut avoir soin de ne placer l'orifice de la galerie qu'à quelques mètres au-dessus du niveau des plus grandes eaux.

Si l'inclinaison du filon approche de la verticale, et que le mur et le toit soient solides, on pourra faire une galerie liante et étroite; mais il faudra cependant conserver près du sol une largeur suffisante pour le roulage.

Si le filon est ébouleux, on devra boiser la galerie, et le boisage sera déterminé par le plus ou moins de consistance du

filon.

Si la galerie se perce à travers la roche pour aller recouper le gîte, on pourra se dispenser du boisage lorsque la roche présentera assez de solidité, et dans ce cas, il est avantageux de faire la voûte de la galerie en arc de cloître.

Les dimensions les plus convenables à donner aux galeries sont :

1 = 80 de hauteur,

1º60 de largeur au sol,

1 25 de largeur au toit.

Quant aux puits de recherche, la meilleure forme à leur donner est la forme ovale. Ils auront trois mètres de longueur

sur deux mètres de largeur.

Nous avons vu que les filons étaient sujets à des dérangemens ou rejets provenant de l'intersection par d'autres filons; que ces accidens étaient dus à ce qu'un filon nouveau se formant dans un terrain qui contenait un filon ancien, il s'était opéré sur la fente nouvellement produite, un glissement général des terrains situés au toit de cette fente, lesquels avaient emporté la partie de l'ancien filon qn'ils renfermaient. Ces rejets se présentant fréquemment dans l'exploitation des mines, aux travaux desquels ils peuvent être très préjudiciables, il importe de connaître la marche à suivre pour retrouver la partie dérangée du filon ancien.

La distance la plus courte à parcourir pour cet objet, serait évidemment la ligue perpendiculaire au plan du filon rejeté à partir de l'intersection; on pourrait encore suivre le filon croiseur perpendiculairement au plan d'intersection; mais l'allure du filon est rarement assez bien connue, pour qu'on puisse déterminer exactement cette ligne, et en général, on recherche le filon rejeté, en suivant le filon croiseur sur sa direction on sur sa pente. Le premier mode se trouve souvent nécesaité par l'obligation où l'on est de conserver aux travaux le même niveau; le cas ordinaire est d'ailleurs que, dans une même montagne, les filons de formation différente varient bien plus dans leur direction que dans leur inclinaison, et que

pour cette dernière circonstance, on ne peut arriver à la figne d'intersection de deux filons, que très profondément s'ils penchent dans le même sens, ou jamais s'ils penchent en sens contraire. Si la recherche du filon dérangé a lieu par une galerie suivant la direction du filon croiseur, la distance à parcourir se nomme rejet horizontal; si cette recherche se fait par un puits incliné suivant la ligne de pente du filon, la distance se nomme rejet vertical.

Quatre cas peuvent se présenter dans l'intersection des fi-

lons entre eux.

1° Un filon vertical nouveau peut couper un filon vertical ancien. Le glissement aura lieu alors verticalement, de manière que les deux parties du filon ancien resteront vis-à-vis l'une de l'autre, et la position du filon n'aura subi aucun changement apparent, quoiqu'il y ait eu affaissement des couches du terrain.

2° Un filon vertical nouveau peut couper un filon incliné ancien. Celui-cis'éloigne alors de sa ligne de direction primitive, de telle sorte, que l'espace à parcourir sur la direction du filon pour retrouver le filon coupé, sera d'autant plus grande que l'inclinaison s'éloigne plus de la verticale.

3° Un filon incliné nouveau peut couper un filon vertical ancien; dans ce eas, la portion rejetée du filon vertical glissera sur le plan de l'autre, parallèlement à la ligne d'incli-

naison.

4° Un filon incliné nouveau peut couper un filon incliné ancien : ce dernier est alors rejeté en raison des deux angles d'inclinaison et de l'angle d'intersection des deux plans.

La règle généralement adoptée par les mineurs, pour retrouver dans ces divers cas le filon dérangé, consiste à rechercher ce filon du côté de l'angle obtus que fait la portion du filon ancien que l'on a suivie avec le filon croiseur. L'expérience a démontré la vérité de cette règle.

Le grand filon de cuivre de la mine de Carharack en Cornouailles, dit M. Dufrénoy (1), est un des exemples les plus instructifs d'intersection des filons. La puissance de ce filon (fig. 3) est de 2^m50; sa direction est presque Est et Ouest, et il plonge au Nord: sa partie supérieure est dans le killas;

⁽¹⁾ Dufrégoy et Elie de Beaumout. Voyage métallurgique en Angleterre,

sa partie inférieure dans le granite. Le filon a subi deux intersections; la première résulte de la rencontre du filon appelé Steven's fluckan, qui se dirige du Nord-Ouest au Sud-Kst, et qui rejette le filon de plusieurs mètres; la deuxième est causée par un autre filon qui est presque à angle droit avec le premier, et qui fait éprouver un deuxième rejet de 40 mètres du côté droit. La chute du filon se trouve donc à droite dans un cas et à gauche dans l'autre; mais, dans les deux cas, elle est du côté de l'angle obtus. Cette disposition est très singulière, car une partie du filon paraît être remontée, tandis que l'autre est descendue.

CHAPITRE IV.

MOYENS D'EXCAVATIONS.

Les masses ou les roches que le mineur est obligé d'entailler pour se frayer un passage dans le sein de la terre, et en extraire les substances utiles qu'elle renferme, varient considérablement de dureté, de consistance et de tenacité, et, selon les différences qu'elles présentent dans ces qualités, elles exigent des outils différens pour opérer leur entaillement et leur abattage.

Werner a divisé les roches en cinq classes sous le rapport de leur résistance au travail du mineur et des moyens qu'elles exigent pour les attaquer.

- 1º Roches ébouleuses. Ce sont les terres végétales, les sables et les graviers; il suffit de la pioche et de la pelle pour pouvoir les enlever.
- 2° Roches tendres: telles sont les roches très décomposées de granite, de gneiss, les gypses, le sel gemme, les argiles, les sables fortement agglutinés, les alluvious, certains minerais à gangue de spath pesant, le cinabre, l'argent rouge, et en général les minerais à gangue pulvérulente. On peut abattre toutes ces roches avec le pic, les coins et les leviers.

3° Roches traitables: telles sont les granites, les gneiss, les porphyres et les schistes micacés qui out déjà subi une décomposition assez avancée; les schistes cuivreux et alumineux, la serpentine, les marnes, les grès, les substances spathiques, excepté le feldspath qui est tenace et le spath pesant qui est tendre, la plupart des minerais métalliques tels que le plomb sulfuré, le zinc sulfuré, le cuivre pyriteux et le fer spathique. Ces roches résistent au pic, mais elles peuvent être attaquées à l'aide du marteau et de la pointrolle, dont on combine l'action avec celle de la poudre.

4. Roches tenaces: on range dans cette classe les granites à grains fins, les trapps, certains grès, la plupart des porphyres, des schistes micacés, des grauwackes, des basaltes et des roches calcaires, le fer oxidulé, le fer oxidé rouge, le fer pyriteux, le fer arsénical; les minerais de cobalt et tous les minerais mélangés de quarz et d'amphibole. Les roches de cette classe résistent à l'action du pic et de la pointrolle, et ne peuvent être attaquées qu'à l'aide de la poudre.

5° Roches récalcitrantes: telles sont les roches très quarzeuses de granite, de gneiss, de schiste micacé, le quarz pur ou mélangé intimement avec quelques minerais de cuivre, de fer, de zinc, d'arsénic, et les minerais d'étain disséminés dans une roche très tenace. Les moyens précédens sont impuissans pour altaquer les roches récalcitrantes; il faut, quand les circonstances le permettent, avoir recours à l'action du feu, qui les rend susceptibles de céder à l'effort de la pointrolle et des coins.

Les outils employés par le mineur, pour l'abattage des roches, sont donc le pic, la pointrolle, le levier, les coins, les masses, les pelles et les racles ou rateaux. Le travail à la poudre exige des outils particuliers, ce sont le fleuret, la masse, la curette, l'épinglette et le bourroir.

Pic. — Le pic a différentes formes suivant la nature de la roche qu'il est destiné à entailler. Pour les roches tendres, on peut se servir d'un pic à deux pointes (fig. 8) pesant deux kilogrammes, non compris le manche, qui a 0^m75 à 0^m80 de longueur; la lame doit être bien trempée, et aciérée sur 0^m05 de longueur à la pointe.

Pour les roches traitables, on emploie un pic obtus et plus fort à une seule pointe (fig. 9); il pèse deux à trois kilo-

grammes non compris le manche, et il fait l'office de levier. La lame, qui est aciérée sur un tiers de sa longueur, est percée près de l'extrémité opposée à la pointe, d'un œil pour recevoir le manche; elle présente près de cet œil une saillie ou tête de omo5 à omo6, qui doit aussi être aciérée, et dont le mineur se sert comme de masse. La longueur totale de la lame est de om30 à om40.

Les pirs s'usent très vite par l'abattage, même des substances peu dures, ce qui est un inconvénient très sensible dans les mines profondes, à cause du grand nombre de pirs qu'on est obligé de monter et descendre chaque jour; on peut y remédier en se servant du pic Meynier, dont les lames sont mobiles (fig. 35, Première Partie); on n'a de cette manière que les lames à monter.

Pointrolle. — La pointrolle est un cylindre en fer terminé d'un côté par une pointe aciérée ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire, de l'autre par une face plane qui est aussi aciérée: quelquefois la pointrolle est toute en acier; l'ouverture, pour le manche, est placée au milieu de la lame (fig. 10). La longueur du manche est de 0^m25, et celle de la pointrolle de 0^m20. Chaque mineur emporte avec lui une trousse de lames enfilées dans une courroie ou dans une petite chaîne en fer, et il les adapte successivement au même manche. Le mineur tient la pointrolle d'une main, en appuyant la pointe sur le rocher, et de l'autre, il frappe avec une petite masse (fig. 11), pesant deux ou trois kilogrammes. Cette masse est munie d'un mànche court et propre à bien tenir dans la main, mais non cylindrique.

Plus la masse à abattre est tenace, plus la pointrolle doit être courte, car une pointrolle longue se maniant difficilement, l'effet produit est moins sûr; au contraire, dans une roche tendre, une pointrolle courte s'enfonce trop aisément et ne produit que peu d'effet. Lorsque la masse est compacte, le mineur pratique denx petites rigoles voisines l'une de l'autre, puis il abat, à l'aide des coins, la partie intermédiaire; les pointrolles courtes sont très avantageuses dans ce cas; si la masse, au contraire, présente des fissures, on introduit dans ces fissures des pointrolles longues qui eulèvent des plaques de roche plus ou moins grandes. Il convient donc d'avoir un certain nombre de pointrolles de différentes longueurs.

Le travail à la pointrolle exige de la part du mineur une grande adresse et une grande habitude.

La pointrolle est indispensable dans le travail à la poudre : elle sert pour préparer l'emplacement du trou, et achever d'abattre ce que le coup de mine n'a fait qu'ébranler. Elle est très utile dans le percement des communications souterraines toutes les fois que le tirage à la poudre pourrait endommager le boisage déjà existant, ou ébranler les masses environnantes; ainsi, on l'emploie avec avantage dans un puits boisé, pour entailler une roche qui doit supporter l'extrémité d'une pièce principale de charpente. Si la roche, quoique dure, présentait des fentes ou cavités, ou alternait avec une roche tendre. de telle sorte, qu'il fût à craindre que le tirage à la poudre ne produisit aucun effet, il faudrait se servir de la pointrolle. On doit encore l'employer de préférence à la poudre, toutes les fois qu'on travaille dans un endroit où l'on ne doit avancer qu'avec précaution, et où le tirage pourrait occasioner un ébranlement funeste aux travaux.

Un mineur doit donc être muni d'instrumens de diverses espèces, afin que dans chaque cas il puisse se servir de ceux qui sont les plus convenables; car, souvent la même roche présente plusieurs degrés de solidité.

Coins. — Les coins dont on se sert pour achever l'abattage de la roche, lorsqu'elle a été entaillée soit avec le pic, soit avec la pointrolle, sont des morceaux de fer pointus et pyramidaux et aciérés sur la moitié de leur longueur; les arêtes sont abattues sur la tête, qui doit aussi être aciérée.

Les dimensions des coins dépendent de la profondeur des entailles, on leur donne moyennement o 65 de longueur, et une section de o 035.

On se sert aussi, et particulièrement pour l'exploitation du sel gemme, de coins en bois qu'on chasse avec force dans les fentes de la masse; ces coins, en se gonflant par l'effet de l'humidité, font éclater la masse et en détachent des blocs énormes; mais on a le soin de placer dans les fentes, des lattes assez longues qui, en s'enfonçant au moment où les coins produisent leur effet, avertissent les ouvriers, et préviennent ainsi les accidens qui pourraient résulter de la chute imprévue des blocs.

Masses. - Les masses sont des maillets en fer qui servent

4 1

à enfoncer les coins; elles ont la forme d'un prisme carré à arêtes abattues. Elles ont om 15 de longueur de corps et om 06 de diamètre; ce corps est aciéré de chaque côté, sur une longueur de om 015; le manche a om 80 de longueur. Ces masses se manœuvrent à deux mains, et pèsent habituellement six kilogrammes; ce poids va quelquefois jusqu'à dix kilogrammes.

Leviers. — Les leviers ou palfers sont des barres de fer soit droites, soit terminées en pied de biche; ils servent à détacher la roche déjà entaillée ou ébranlée par le pic, la pointrolle ou la poudre. Ils ont 1 = 20 à 1 = 40 de longueur et 0 = 025 de diamètre; ils pèsent environ 25 à 30 kilogrammes.

Pelles. — La pelle du mineur ressemble à celle des terrassiers; elle est en fer, et le manche doit être légèrement coudé vers le bas, près de la douille, afin d'éviter aux ouvriers la fatigue de se baisser trop bas.

Racles. — Les racles ou rateaux servent à rassembler les déblais que l'on n'a pu enlever avec la pelle; ce sont des pelles ordinaires que l'on courbe près de la douille.

Tirage à la poudre. — La poudre, le plus puissant de tous les moyens d'abattage, est employée toutes les fois que les circonstances le permettent. Ce travail est un des plus importans du mineur, et nous allons entrer dans quelques développemens nécessaires à cet égard.

Percer un trou dans la masse à abattre, y introduire la charge, bourrer, placer la mèche et mettre le feu; telle est la marche suivie dans le travail à la poudre.

Le trou se creuse au moyen d'un instrument nommé fleuret: c'est une tige en fer terminée tantôt par un biseau un peu tranchant (fig. 12), tantôt par deux biseaux en croix (fig. 13). Les trous sont forés par un seul homme, ou par deux et même trois hommes; dans les deux cas on doit avoir des fleurets de différentes longueurs et en plus ou moins grand nombre, suivant le degré de solidité de la roche.

Dans le travail à un seul homme, le mineur tient le fleuret d'une main, et frappe de l'autre avec une masse sur la tête du fleuret, en ayant soin de le faire tourner à chaque coup. d'un sixième de circonférence, et de tenir un peu d'eau dans le trou, pour que le fleuret ne se détrempe pas. Les fleurets doivent être aciérés à leurs deux extrémité Le premier fleuret a, dans ce cas, o=30 de longueur, et o=023 de diamètre au biseau; le deuxième o=45 de longueur, et o=017 de diamètre au biseau; le troisième o=5 de longueur, et o=014 de diamètre au biseau.

Lorsque le trou doit avoir une plus grande profondeur et un plus grand diamètre, deux ou trois hommes sont employés à le forer; un d'eux tient le fleuret, pendant que les autres frappent avec une masse pesant euviron trois kilogrammes; dans ce cas, le premier fleuret a om40 de longueur, et om040 de diamètre au biseau; le deuxième om80 de longueur et om034 de diamètre au biseau; le troisième im10 de longueur, et om030 de diamètre au biseau;

L'eau et les débris de la roche ne tardent pas à former une pâte qui empêche l'action du fleuret; on retire cette pâte au moyen d'un petit instrument nommé curette (fig. 15). C'est une tige en fer, terminée d'un côté par une cuiller, et présentant à l'autre extrémité un œil dans lequel on peut passer de l'étoupe ou du papier gris pour sécher le trou.

Le trou étant foré et bien sec, on introduit la charge; la poudre s'emploie en cartouches faites le plus souvent en papier, et qui doivent entrer facilement dans le trou sans qu'il soit besoin de les briser; ces cartouches se font au moyen d'un mandrin de bois rond sur lequel on enroule une feuille de papier gris.

Avant d'introduire la charge, le mineur enfonce l'épinglette dans la partie supérieure de la cartouche qu'il place ensuite dans le trou. Cette épinglette (fig. 14) est une petite broche cylindrique en fer ou en cuivre, de omoo5 de diamètre et de om50 à 1 m de longueur; elle est terminée à sa partie supérieure par un anneau, au moyen duquel on retire l'épinglette après le bourrage.

La cartouche étant placée, on procède au bourrage; on se sert pour cela de matières calcaires ou argileuses, qu'on bourre à l'aide d'un instrument nommé bourroir. C'est un oylindre en fer (fig. 16) terminé par un renslement présentant une rainure pour le passage de l'épinglette.

On retire alors l'épinglette en passant un fleuret dans son

anneau, en donnant de pétits coups en dessous, et soulevant avec précaution pour que le frottement contre la roche ne puisse pas faire jaillir quelque étincelle, et produire l'explosion.

Cela fait, on introduit dans le vide laissé par l'épinglette, un certain nombre de tuyaux de papier, de plumes, ou de pailles remplis de poudre, c'est ce qu'on appelle la mèche; à l'extrémité de ces tuyaux, on place une amorce en cotou soufré, puis on met le feu et l'on se retire. Lorsque le coup a éclaté, le mineur revient, et abat à l'aide du pic et du levier toute la partie qui a été ébranlée.

La quantité de poudre doit être proportionnée à la profondeur du trou et à la résistance de la masse : cette quantité varie habituellement de 60 à 250 grammes; elle est moyennement de 125 grammes. La poudre doit être de bonne qualité et conservée dans un endroit à l'abri des explosions : elle coûte 2 fr. 75 c. le kilogramme, lorsqu'on l'achète au quintal.

Les mineurs du Cornouailles emploient la poudre à plus grandes charges : cela tient au bon marché de cette substance qui ne coûte que 1 fr. le kilogramme. Les trous sont forés par deux hommes; dans un trou pratiqué au faite d'une galerie et ayant o m o4 de diamètre et om 45 de profondeur. on met o kil. 45 de poudre ; dans le creusement des puits, les trons sont plus profonds, et la charge est de 1 kil. à 1 k. 40.

La poudre étant une des dépenses principales de l'exploitation des mines, on a cherché à en diminuer la consommation, sans toutefois diminuer l'effet produit : on est arrivé à ce but en mélangeant deux tiers de poudre avec un tiers de sciure de hois, le mélange est même quelquefois, dans certaines mines, de moitié; on obtient ainsi une économie d'un tiers de poudre.

On économise aussi la poudre sans diminuer l'effet produit, en laissant un vide entre la poudre et le tampon : ce procédé

est en usage au Hartz.

L'opération du bourrage est une cause fréquente d'accidens : on a proposé, pour y remédier, de couvrir simplement la charge de sable, après avoir placé la mèche au centre du trou ; les expériences faites à cet égard ont donné de bons resultats: en évitant ainsi le bourrage et l'extraction de l'épinglette, on supprime les chances d'explosion.

Pour diminuer ces chances, toutes les fois qu'on fait usage du bourroir et de l'épinglette, il convient d'employer les instrumens proposés par M. Fournet. L'épinglette est en fer, mais terminée par une pointe en cuivre jaune; elle se place dans l'axe du trou, au milieu des matières formant la bourre. Le bourroir est une tige en fer, terminée par un bourrelet annulaire en cuivre, percé à son centre d'un trou dans lequel passe l'épinglette. Cette dernière est maintenue contre la tige et par conséquent dans l'axe du trou, au moyen d'une bride placée à peu de distance du bourrelet. On pourrait aussi employer comme bourroir, un tube creux en fer, terminée par un bourrelet annulaire en cuivre, dans le centre duquel passerait l'épinglette.

Il n'est pas possible de prescrire une règle générale pour la profondeur, le diamètre et la direction des trous de mine; ces trois choses dépendent de plusieurs circonstances. On peut dire seulement, à l'égard de la profondeur, que si la masse était fortement engagée, un trou trop profond nuirait à l'effet de l'explosion, dont l'action principale aurait lieu contre la bourre, moins résistante que la roche; mais que si la masse, au contraire, était découverte sur plusieurs faces, un trou d'une certaine profondeur présenterait plus d'avantage dans ce cas; car, avec une même quantité de poudre, il agirait bien

plus puissamment qu'un trou peu profond.

Quant au diamètre, on peut dire qu'il convient de faire l'orifice du trou aussi petit que possible, afin de ne pas diminuer l'effet de l'explosion contre la masse, le plus grand effet de cette explosion ayant lieu contre la bourre, moins résistante que les parois du trou.

Pour ce qui est de la direction, la seule règle générale à prescrire est que cette direction doit être telle que la moindre résistance soit du côté qu'on se propose de faire éclater.

Le tirage à la poudre peut aussi se faire dans un terrain couvert d'eau. Le trou se creuse de la même manière; seulement il faut employer des cartouches imperméables; lorsque la hauteur de l'eau est peu considérable, on se sert de cartouches de toile goudronnée, et on y adapte une baguette en bois très mince et goudronnée, destinée à contenir la mèche. Le bourrage s'opère au moyen d'un tampon en bois sec, muni d'une cannelure longitudinale pour le passage de la ba-

guette. Les mineurs du Cornouailles se servent, pour placer la charge, d'un sac de toile goudronnée. Le feu est mis par un tube rempli de poudre; ce tube est à deux enveloppes formées de petites bandelettes en toile goudronnée enroulées en spirale l'une sur l'autre, et en sens inverse l'une de l'autre. Les sacs sont vendus pleins de sable et liés avec une ficelle. Lorsque l'ouvrier veut s'en servir, il vide le sable qu'il remplace par la poudre; il introduit dans la poudre et près des bords du sac, l'extrémité du tube destiné à porter le feu à charge; il renoue ensuite le sac auquel le tube se trouve ainsi adapté; il coupe celui ci à une longueur convenable, place la charge dans le trou et bourre sans mettre d'épinglette, le tube en tenant lieu. Un sac goudronné pouvant contenir o kil. 50 de poudre se vend o f. 40, et les tubes remplis de poudre o fr. 20 par mètre de longueur.

Si la masse à abattre était recouverte d'une grande hauteur d'eau, on se servirait soit de tuyaux de ferblanc, soit de tuyaux de cuir goudronné, dont la hauteur excéderait le niveau de l'ean. On place le tuyau dans le trou, on met la cartouche, on introduit l'épinglette, on bourre, on dispose la mèche et on met le feu; toutes ces opérations se font d'ailleurs comme à l'ordinaire. Les tuyaux en cuir présentent ces avantage qu'ils éclatent le long de la couture, et que par conséquent il suffit d'en faire une autre pour pouvoir les employer de nouveau.

į

Travail par le feu. — Le travail par le feu est en usage depuis l'enfance de l'art des mines; il a été jusqu'au dixseptième siècle, époque de l'introduction de la poudre dans l'exploitation des mines, le seul moyen d'attaquer les roches tenaces et les roches récalcitrantes; on ne l'emploie plus aujourd'hui que pour les roches extrêmement dures et qui résistent à l'action des outils et de la poudre; mais le renchérissement des bois fait qu'il n'est plus usité que dans un petit nombre de localités, où l'on peut encore se procurer du bois en abondance et à bon marché, ainsi que cela a lieu au Rammelsberg (Hartz), à Felsobanya (Hongrie), à Kongsberg (Norwège), à Dannemora (Suède).

Le travail par le feu peut être appliqué soit au percement d'une galerie, soit à l'approfondissement d'un puits, soit à l'abattage d'une masse minérale par l'exhaussement successif du toit d'une galerie déjà commencée. Dans tous ces cas, le travail consiste à disposer des bûchers dont on dirige la flamme contre la masse à attaquer. Il est nécessaire que tous les ouvriers sortent de la mine pendant que la combustion s'opère, et qu'ils n'y rentrent que quelque tems après. Lorsque les bûchers sont éteints, les ouvriers reviennent et abattent, soit avec le pic, soit avec les coins et les leviers, soit même quelquesois avec la poudre, les masses que le feu a fait éclater. On est souvent dans l'obligation de disposer un second bûcher au même endroit, avant de pouvoir rien abattre.

A mesure que l'excavation s'agrandit, on dispose de nouveaux bûchers, et l'on peut ainsi parvenir à pratiquer de vastes percemens, d'une hauteur quelquesois considérable.

À Felsobanya (Hongrie), on se sert d'une caisse rectangulaire en tôle, dont le fond est disposé en forme de grille, sur laquelle on place des bûches. Cette caisse est fermée solidement sur les côtés, de manière que la flamme ne puisse sortir que par l'ouverture, qui est tournée contre la partie à excaver.

Le travail par le feu exige, comme on le voit, une énorme quantité de bois pour développer beaucoup de flamme; il ne peut d'ailleurs s'employer que dans les mines où la circulation de l'air est active et facile.

CHAPITRE V.

DISPOSITION DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Les travaux souterrains se divisent en deux classes; les uns qui sont les travaux principaux ou travaux préparatoires, ont pour objet spécial de constituer la base de l'exploitation; les autres sont simplement des tailles ou galeries d'abattage, disposées de manière a aboutir aux ouvrages principaux.

Nous ne nous occuperous maintenant que des travaux préparatoires; quant aux chantiers d'abattage, nous en parlerons en décrivant les diverses méthodes d'exploitation employées dans les mines.

Les puits et les galeries constituent les travaux prépara-

Les puits servent à l'extraction, à l'épuisement, à l'airage, à la descente et à la montée des ouvriers, et ils reçoivent différentes dénominations suivant l'usage auquel ils sont destinés. L'orifice supérieur des puits est le plus souvent placée au jour, mais il y a aussi des puits intérieurs qui servent à faire communiquer entre eux les divers étages d'une exploitation.

Les puits sont verticaux ou inclinés.

Les puits verticaux, qui se creusent généralement dans la roche stérile, sont presque toujours préférables aux puits inclinés; l'extraction s'y fait d'une manière plus commode et plus rapide, et l'épuisement y est plus facile à établir.

Les puits inclinés se percent dans le gîte même et suivant son inclinaison; ils servent à reconnaître le gîte, et permettent d'ouvrir à droite des champs d'exploitation. Les substances utiles qu'on en retire diminuent les frais de leur percement, ce qui les rend moins coûteux que les puits verticaux; mais ils présentent de graves inconvénieus. Comme ils sont plus difficiles à soutenir que les puits verticaux, les frais de boisage et de muraillement sont par conséquent plus considérables ils exigent en outre, pour l'extraction, une plus grande longueur de cables, et ces cables s'usent plus vite; pour l'épuisement, une plus grande longueur de tuyaux de pompes, et l'usage de ces pompes est plus incommode. Moins l'inclinaison est grande, et plus il faut éviter d'établir un puits incliné; mais l'inconvénient diminue d'autant plus que cette inclinaison se rapproche davantage de la verticale.

Les puils sont circulaires ou elliptiques, carrés ou rectangulaires. La forme à leur donner dépend de la matière dont on doit revêtir leurs parois. La forme ronde ou elliptique est préférable pour les puits verticaux qui doivent être muraillés, ces formes sont les plus favorables à la solidité, et elles offrent l'avantage de mettre à profit tout l'espace excavé. Si le puits doit être boisé, il convient de lui donner une forme rectangulaire ou carrée, et dans le premier cas les petits côtés seront opposés à la plus forte pression du terrain. Les puits inclinés seront rectangulaires s'ils doivent être boisés, et ils auront une forme analogue s'ils doivent être muraillés; mais la partie qui correspond au toit sera voûtée.

Les dimensions à donner aux puits seront :

Pour les puits circulaires 2^m50 à 3^m: ces dimensions conviennent même pour les puits destinés à recevoir des échelles.

Pour les puits elliptiques, 4ª de longueur sur 2ª de largeur. Les puits carrés et rectangulaires auront des dimensions analogues à celles-ci.

Lorsqu'on perce un puits, on doit avoir le plus grand soin de placer son orifice dans un endroit qui soit à l'abri des iuondations; si l'on est dans l'impossibilité de faire autrement, il faut établir à l'entour du puits une plate-forme solidement disposée, qui elève l'orifice du puits au-dessus du niveau des plus hautes eaux; il suffit pour cela d'un simple travail de remblai.

Les parois des puits doivent conserver sur toute leur étendue la direction première qu'elles ont reçue; si le puits est vertical, il est important qu'il conserve partout son aplomb; s'il est incliné, et dans ce cas nous avons dit qu'on lui donuait la forme rectangulaire; les petits côtés seront perpendiculaires à la direction du gîte, la plus grande poussée ayant lieu dans ce sens.

La sécurité des ouvriers dans le percement des puits doit être l'objet de la plus grande attention; on doit toujours être prêt à les remonter au premier sigual, à un niveau assez élevé pour qu'ils ne puissent être atteints par le coup de mine.

Il arrive souvent qu'on est dans la nécessité d'approfondir un puits lorsque les travaux d'exploitation sont en pleine activité. On peut, dans ce cas, employer une méthode dite approfondissement sous stock. Pour cela, à partir du fond du puits, on pousse une galerie, à l'extrémité de laquelle on pratique un puits intérieur d'une profondeur égale à la quantité dont on veut augmenter le premier puits. Du fond de ce puits intérieur on pousse une seconde galerie horizontale qui vienne aboutir au-dessous de la base du grand puits, qu'on va rejoindre en attaquant de bas en haut. On peut s'assurer, au moyen d'un coup de sonde, qu'on est bien dans l'axe du puits.

Cette méthode exige la plus grande précision pour opérer un raccordement bien exact; elle à l'inconvénient d'être très coûteuse, mais elle présente aussi de grands avantages. On n'est pas dans la nécessité d'interrompre les travaux d'exploitation pendant que le puits s'approfondit; on n'est pas gêné et retardé dans le percement, par les eaux des niveaux supérieurs, et les ouvriers trouvent, à chaque coup de mine. une retraite prompte et sûre.

Le prix du percement d'un puits varie suivant la profondeur, la résistance qu'offre le terrain, l'affluence des eaux et les

localités.

A Chessy, le mètre cube s'est payé, dans le grand puits, 21f.50.

A Alloue (Charente) un puits de 1=55 sur 3= d'ouverture et de 22= de profondeur, a coûté 150 francs le mètre

courant, y compris l'huile et la poudre.

A la mine de Huel Friendship dans le Devonshire, un puits intérieur de 2m75 sur 2m45 de diamètre, percé daus le killas dur, et dans lequel il n'arrivait que très peu d'eau, a coûté 442 fr. 50 le mètre courant; on employait 18 kilogrammes de poudre par mètre. Le percement est quelquefois plus coûteux lorsqu'on ne peut pas contenir les eaux des niveaux supérieurs; il faut souvent un an pour approfondir un puits de vingt mètres.

Les galeries sont des voies souterraines plus ou moins étendues et plus ou moins inclinées, servant à différens usages et par suite recevant différentes dénominations soivant leur usage. On distingue 1° les galeries d'alongement; 2° les galeries de traverse; 3° les galeries d'écoulement; 4° les galeries de roulage.

Les galeries d'alongement servent à faire reconnaître l'allure d'un gîte sur une grande longueur, et à préparer des chantiers d'abattage; elles sont parallèles à la direction du gite et se percent quelquefois à son mur, quelquefois à son toit, suivant les circonstances locales. Les dimensions convenables à donner à ces galeries sont 1 m 70 de hauteur et 1 m de largeur.

Les galeries de traverse servent soit à couper le gîte sous un certain angle, soit à reconnaître un ensemble de couches; on les perce, dans ce dernier cas, perpendiculairement à la direc-

tion du gîte.

Les galeries d'écoulement sont employées pour l'épuisement des eaux. Leur établissement n'est avantageux que dans les pays très coupés et très montagneux, et lorsqu'elles peuvent servir à assècher une masse proportionnée à leur dépense. Une galerie d'écoulement fait souvent l'office de galerie de roulage.

Les galeries de roulage servent au transport intérieur des minerais; elles sont pratiquées dans une direction quelconque, et elles doivent être à peu près de niveau ou légèrement inclinées vers le puits; quant à leurs dimensions, elles dépendent du mode de transport adopté.

Les mêmes circonstances qui font varier le prix du perce-

ment des puits influent aussi sur celui des galeries.

Le mêtre courant des galeries de Poullaouen, percées dans le schiste, se paje 50 à 70 francs; elles ont 2m à 2m50 de largenr, ce qui porte le prix du mètre cube à 19 francs 40 c. Lorsque la roche est de dureté ordinaire, le mineur fait trois trous par poste de douze heures, et reçoit o f. 85 en hiver et o fr. 05 en été. Les trous ont quatre décimètres de profondeur.

Au Huelgoët (Finistère) le mêtre courant d'une galerie poussée sur le filon qui est très dur et quarzeux, se paie jusqu'à 100 francs. Un mineur ne fait quelquefois qu'un tron de o=40 à o=45 de profondeur, et met cinquante fleurets hors de service.

A Allouë (Charente) le mètre cube d'une roche siliceuse très dure, dans laquelle le plomb est disséminé, coûte 18 f. 15.

Dans le Cornouailles, les galeries percées dans le filon et les galeries à travers bancs, ont en général o 85 à o 90 de largeur, et 2m de hauteur; elles coûtent dans le roc dur de 75 à 100 francs le mêtre courant, y compris l'extraction des déblais au jour, A la mine de Huel-Vor, une galerie percée dans la partie la plus basse des travaux, a coûté 165 francs, et quelquefois 340 francs le mêtre courant.

Le mêtre cube, suivant un vieux mineur qui a beaucoup voyagé, dit M. Brard, coûte, terme moyen, en galerie taillée en voûte :

1 • Dans le calcaire compacte sans mises ni fentes, 8 francs, ou 25 francs le mètre courant :

Avec mises et feutes, 7 fr. ou 20 fr. le mètre courant;

2º Dans le grès gris grossier, 5 à 6 francs, ou 18 francs le mètre courant ;

Dans le grès tendre, 4 francs, ou 12 francs le mêtre courant;

Dans le grès fin et dur, 10 à 12 francs, ou 30 à 35 francs le mêtre courant;

- 3. Dans le schiste, 3 francs le mètre courant;
- 4° Dans le quarz mèlé de pyrites , 25 francs , ou 75 francs le mètre courant;
- 5° Dans le quarz pur, 33 francs, ou 100 francs le mètre courant.

Lorsqu'on a constaté par des recherches l'existence d'un gite de minerai, il faut, avant d'entreprendre aucuns travaux d'exploitation, mûrement examiner si le gite peut être exploité avec avantage, quelle est sa valeur, quelle est la richesse du minerai, et à quel traitement il devra être soumis pour en extraire la substance utile; quels sont les débouchés et les moyens de transport, quel mode d'exploitation ou devra adopter, quelles seront à peu près la régularité, l'étendue et la profondeur des travaux, quelles facilités ils offriront pour le roulage, l'extraction, l'airage et l'épuisement, quelles machines il faudra établir, et quelle force motrice on devra appliquer à ces machines, quelle est la solidité des masses qui renferment le gîte, et par conséquent quelle sera à peu près la dépense qu'on sera obligé de faire pour le boisage et le muraillement, quel est enfin le prix de la main-d'œuvre et des objets de consommation dans le pays où l'on veut exploiter.

Ce n'est qu'après avoir calculé avec soin ces divers elémens du succès d'une exploitation, qu'on pourra se décider à entreprendre les travaux.

Les dispositions des travaux préparatoires varient suivant les localités et la nature du gîte.

Dans un pays de plaine ou faiblement montagneux, on perce des puits verticaux du côté du toit du gite, lorsque le toit n'est pas ébouleux et qu'il présente une certaine solidité; on fait ensuite communiquer ces puits par une galerie d'alongement; dans le cas contraire on les établit du eôté du mur, et l'on va rejoindre le gite à une profondeur convenable, au moyen de galeries de traverse qu'on fait de même communiquer par une galerie d'alongement. Il convient d'avoir toujours deux puits pour le service de l'exploitation: la dépense du percement de ce second puits est bien compensée par les avantages qu'il présente pour l'extraction, l'établissement de la circulation de l'air dans toute l'étendue des travaux, et la sé-

41

curité des mineurs, qui ont ainsi une retraite lassurée en cas d'événement. Mais pour atteindre ce but d'une manière certaine, il faut que les puits se trouvent à une distance convenable l'un de l'autre.

On doit en général placer les puits verticaux hors de la masse à exploiter; on évite ainsi la perte d'une partie de la substance exploitable, qu'on serait obligé de ménager autour du puits pour assurer sa solidité. Si cependant la masse présentait une grande solidité, et si elle n'avait qu'une faible valeur, il n'y aurait pas d'inconvénient à établir le puits dans la masse.

Si le filon est très incliné, on peut aux puits verticaux substituer des puits inclinés qu'on perce dans le gîte même et suivant sa pente, et qu'on fait ensuite communiquer à une certaine profondeur par une galerie d'alongement.

Dans un pays de montagnes à pentes rapides, on peut ouvrir, au niveau le plus bas possible, une galerie de traverse qui va atteindre le gite en un certain point, à partir duquel on pousse une galerie d'alongement. Cette galerie de traverse servira à l'écoulement des eaux et au transport des minerais. On peut encore percer un puits vertical du côté du mur du filon, et aller ensuite le rejoindre par une galerie de traverse.

Les travaux préparatoires doivent atteindre le gîte aussi profondément que possible; ils doivent satisfaire à toutes les parties du service de la mine, à l'extraction, à l'épuisement, à l'airage, à l'entrée et à la sortie des ouvriers; il faut en outre que toutes ces conditions soient remplies le plus économiquement possible.

CHAPITRE VI.

EXPLOITATION PROPREMENT DITE.

S. I. EXPLOITATION A CIEL OUVERT.

x° Lorsque le gîte à exploiter n'est recouvert que d'une faible épaisseur de terre, on emploie la méthode d'exploitation à ciel ouvert: e'est la plus simple et la plus économique de toutes, lorsque surtout les travaux ne doivent pas atteindre une grande profondeur. Elle consiste à pratiquer une excavation en coupant les terres par banquettes ou gradins, auxquels on donne un talus convenable pour prévenir l'éboulement de leurs parois, et à ménager des rampes pour le transport des matières extraites. Quand les travaux ont lieu à une certaine profondeur, on est obligé d'opérer l'extraction à l'aide de machines établies à la surface. Les eaux sont un des grands obstacles de l'exploitation à ciel ouvert, car les travaux reçoivent et les eaux pluviales et celles qui filtrent à travers les parois du terrain; on s'en débarrasse, soit en les conduisant dans un endroit où elles peuvent être absorbées par le sol, soit en les réunissant dans un puisard d'où on les retire au moyen de pompes.

On exploite à ciel ouvert un grand nombre de minerais en amas, parmi lesquels on peut citer la masse de fer oxidulé de Dannemora en Suède, la masse de fer de l'île d'Elbe, plusieurs gites d'étain de la Saxe, la masse de pyrites cuivreuses de Roraas près Drontheim en Norwège, et un grand nombre de mines de fer, de cuivre et d'or des monts Ourals.

On a aussi exploité à ciel ouvert la masse de calamine de Limbourg en Belgique, les gîtes de minerais d'argent de Kongsberg en Norwège, la masse de pyrites cuivreuses de Fahlun en Suède, etc. Les travaux de cette dernière mine ont été poussés jusqu'à une profondeur de 80 mètres; mais ils devinrent alors trop dispendieux par suite de la difficulté d'épuiser les eaux et de soutenir les terres; et l'on fut obligé de continuer l'exploitation par puits et galeries. On a de même renoncé à l'exploitation à ciel ouvert pour la masse de calamine de Limbourg, et les gîtes de minerais d'argent de Kongsberg.

2º Exploitation par lavage.

L'exploitation par lavage a lieu principalement pour le diamant, les sables aurifères et les alluvions stannifères; c'est dans l'Inde et dans l'Amérique du Sud qu'elle est le plus employée.

Les diamans se trouvent dans un terrain composé en partie de fragmens de quarz, ou de cailloux roulés de quarz et d'un sable quarzeux souvent très ferrugiueux qui forme, par son aggrégation, des roches quelquefois assez dures. Ce terrain reçoit au Brésil le nom de cascalho. Il se rencontre toujours à très peu de profondeur au-dessous de la surface du sol, dans des vallées larges et vers le fond de ces vallées, plutôt que sur le penchant des collines qui les bordent.

Les diamans sont très rares dans la nature, on ne les trouve que dans une partie de la presqu'île de l'Inde et une

partie du Brésil.

Les mines de l'Inde sont connues depuis une époque très reculée; elles sont principalement situées dans les royaumes de Golconde et de Visapour, depuis le cap Comorin jusqu'au Bengale; au pied d'une chaîne de montagnes nommées les monts Orixa. Les mines de Visapour fournissent des diamans plus petits, mais aussi plus abondans que celles du royaume de Golconde.

Dans tous les gîtes de diamans des Indes, dit Marshal, ces minéraux sont si écartés, si dispersés, qu'il est rare de les trouver directement, même en fouillant dans les lieux les plus riches; ils sont d'ailleurs presque toujours enveloppés dans une croûte terreuse qu'il faut enlever pour les voir plus facilement. On y parvient en divisant mécaniquement et en lavant la terre à diamant daus des bassins pratiqués exprès. On réunit le gravier ainsi lavé, et on le répand sur un sol battu et très uni, où il se sèche. Les diamans exposés au soleil se font alors remarquer par leur éclat.

Les mines de diamans du Brésil, dont la découverte ne remonte qu'à 1728, sont situées dans un terrain analogue à celui des Indes orientales; c'est un agglomerat toujours presque superficiel, renfermant des morceaux de quarz jaune et bleuâtre de jaspe schisteux et des grains d'or et de ser oligiste souvent adhèrens. Cet agglomérat nommé cascalho, se trouve quelquesois à une hauteur assez grande sur les plateaux des montagnes; mais elles présentent moins de facilité pour l'exploitation que le lit des rivières: dans celles-ci, le travail est moins long, peut se faire plus en grand, et les diamans y sont plus gros. La plus célèbre exploitation de diamans du Brésil, est celle de Mandanga, située sur le Jiquitinhonha, dans le district de Serro do-Frio, au nord de Rio-Janeiro. Elle occupe plus de mille nègres, et ce nombre va souvent jusqu'à deux mille.

L'exploitation consiste à changer le cours de la rivière, asiu de pouvoir ramasser le cascalho, le laver et choisir les diamans. Pour cela, on établit un fort barrage qui oblige les eaux à se détourner de leur lit, et l'on met à sec les parties les plus profondes au moyen de pompes mues par une roue hydraulique; cela fait, on enlève la couche de limon qui recouvre le cascalho, et l'on recueille ensuite ce cascalho qu'on transporte dans un lieu convenable. Ce transport se faisait autrefois dans des vases en bois que des nègres portaient sur leur tête; il se fait aujourd'hui au moven de deux plaus inclinés, sur lesquels roulent de petits chars mis en mouvement par une roue à eau, dont les aubes sont disposées de telle sorte, que la roue peut tourner en deux sens contraires lorqu'on change la direction du courant. Le cascalho ainsi extrait du lit de la rivière, est placé en tas contenant de cinq à quinze tonnes chaque.

Le lavage s'opère sous un hangar de forme oblongue, ayant vingt-cinq à trente mètres de longueur sur quinze environ de largeur; c'est un simple toit recouvert de gazon et soutenu par quelques piliers de bois. Sous ce hangar est établi un plancher; il est divisé en vingt compartimens ou caisses de trois à quatre mêtres de longueur et d'un mêtre de largeur, un canal en bois amène les eaux dans ces caisses disposées de manière à recevoir une quantité d'eau déterminée. Un nègre est placé dans chaque caisse; il prend environ vingtcinq à quarante kilogrammes de cascalho, il l'étend bien sur le fond de la caisse, laisse arriver l'eau et remue pendant un quart d'heure; l'eau entraîne les parties terreuses et laisse déposer le gravier; on fait alors un triage; on jette de côté toutes les pierres, en commençant par les plus grosses, et le résidu est ensuite examiné avec le plus grand soin. Quand un nègre a trouvé un diamant, il se leve et le montre; un des surveillans vient le prendre et le dépose dans un vase contenant de l'eau. Si un nègre trouve un diamant de dix-sept carats et demi, il est immédiatement mis en liberté; une prime proportionnée au poids du diamant, est accordée pour la découverte des diamans dont le poids est moindre de dix-sept carats et demi.

Les plus grandes précautions sont prises pour prévenir la soustraction des diamans; des inspecteurs sont placés de distance en distance sur des tabourets élevés, et d'où ils exercent une surveillance active sur le travail. Pour empêcher que les nègres ne placent, dans un coin de la caisse, quelque diamant, et ne s'en emparent ensuite dans un moment où ils pourraient ne pas être surveillés, on les déplace souvent pendant leur travail, en les faisant changer de caisse.

Les nègres travaillent depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, mais on leur accorde une demi-heure pour le repas du matin et deux heures dans le milieu de la journée. Ils sont divisés par escouades de deux cents travailleurs, commandés par un chef et plusieurs employés inférieurs; un chirurgien et un aumônier sont attachés à chaque escouade.

Les sables aurifères et platinifères du Brésil, du Chili, du Mexique, du Pérou et de Buénos-Ayres, sont exploités par lavage.

Le terrain qui contient les alluvions d'or au Brésil, est un agglomérat analogue à celui où l'on rencontre le diamant, et portant aussi le nom de cascalho. On pratique dans ce cascalho des gradins de 6 à 8 mètres de longueur, de 1^m de largeur et de o^m35 de hauteur; on creuse ensuite au bas une tranchée de 1^m de profondeur, et l'on fait arriver doucement le courant d'eau. Six à huit nègres placés sur chacun de ces gradins remuent la terre avec une pelle, de manière à la transformer en boue liquide qui est entraînée par le courant d'eau. Les paillettes d'or plus pesantes se précipitent, en vertu de leur poids, au fond de la tranchée inférieure.

Le lavage se continue ainsi pendant cinq jours; on enlève alors le dépôt qui s'est formé au fond de la tranchée; ce dépôt, presque noir, est composé d'oxide de fer, de pyrite, de quarz ferrugineux et de paillettes d'or; on le transporte auprès d'un autre courant d'eau pour le soumettre à un second lavage.

Ce lavage se fait au moyen de sébiles (gamellas) ayant la forme d'un entonnoir; elles ont om 15 de profondeur et om 65 de largeur vers le haut. Chaque nègre debout dans le ruisseau, prend dans sa sébile deux ou trois kilogrammes environ du dépôt à laver, et il y fait entrer une certaine quantité d'eau; il l'agite ensuite avec adresse, de manière à ce que l'eau puisse entraîner avec elle les substances plus légères que l'or, qui se précipite au fond et sur les parois de la sébile.

Cela fait, on vide les sébiles dans un vase plus grand rem-

pli d'eau, et où l'or se dépose tantôt sous la forme de paillettes extrémement fines, tantôt sous celle de petits grains de la grosseur d'un pois.

Cet or est ensuite séché, et s'il est associé avec le platine,

on l'en sépare par l'amalgamation.

On suit, dans certaines localités, une autre méthode de lavage, nommée lavage à la caisse; on dispose à la suite l'une de l'autre deux longues auges inclinées de 7 à 8 centimètres par mètre, et dont la seconde est placée à 0^m15 au-dessous de l'extrémité inférieure de la première. Deux planches de 0^m35 de largeur et de 4 à 5 mètres de longueur, sont accolées et posées sur terre, de manière à former le fond d'une auge. Les rebords sont des planches posées de champ et assujetties par des pieux:

On étend sur le fond de ces auges des cuirs tannés, à poils tournés en dehors, ou des draps grossiers. Alors, on fait couler le long de ces auges l'eau tenant en suspension l'oxide de fer et les paillettes d'or les plus légères, et celles ci sont arrètées dans leur cours par les poils des cuirs. On enlève les cuirs toutes les demi-heures; on les porte à une cuve maçonnée ayant o 65 d'eau, au-dessus de laquelle on commence par les battre, et dans laquelle on les plonge ensuite, en répétant plusieurs fois cette double opération, jusqu'à ce que tout l'or soit détaché. Le soir, on les reporte aux caisses à laver.

Le sédiment qu'on retire de ce réservoir étant très léger, se lave à la sébile, et on n'a plus, en dernier lieu, qu'une boue noire nommée émeril, qui est de l'oxide de fer, chargé de particules d'or d'une ténuité si extrême, qu'on est forcé de les extraire avec du mercure.

On exploite aussi par lavage, les alluvions stanniferes du Cornouailles et du Devonshire, et l'on donne à cette méthode le nom de stream-work. On commence par déblayer les bancs d'argile, de tourbe et de sable qui recouvrent le dépôt; le travail se fait par banquettes et gradins demi-circulaires. On transporte les déblais avec des brouettes dans les parties déjà excavées. Le diamètre du demi-cercle que forme le gradin inférieur est égal à la largeur du banc stannifère terminé de tous côtés par les collines qui entourent la vallée. Les eaux qui filtrent de toute la masse du terrain, sont reques de deux en

deux, ou de trois en trois gradins, dans des rigoles horizontales qui les empêchent de couler librement et de dégrader l'ouvrage. Elles sont conduites par des rigoles inclinées garnies de planches et de gazon, jusqu'au gradin inférieur, dans lequel se trouve une caisse longue où on les fait tomber en nappes; c'est dans cette caisse que se fait le débourbage, le lavage et le criblage de tout le sable stannifère. Elle est suivie de bassins, desquels l'eau est conduite par un canal jusque dans un puisard, d'où on la retire à l'aide de pompes mises en mouvement par des roues hydrauliques (1).

La mine d'étain de Carclase près Saint-Austle en Cornouailles, offre un exemple remarquable de l'exploitation par lavage; elle présente une vaste excavation dout les parois ont pris, par l'action des agens atmosphériques, les formes bizarres des ruines gothiques. Les eaux pluviales et celles qu'on amène par de petits canaux, déchaussent et entraînent avec elles, par fragmens, les petits filons stannifères; ces fragmens sont ensuite rassemblés dans le fond de la tranchée, et soumis à une préparation mécanique. Quant aux eaux, on les réunit aussi dans le fond, d'où on les fait écouler par une galerie percée au point le plus bas.

On trouve dans l'arrondissement d'Olonetz en Russie, une grande quantité de minerais de fer dits minerais des lacs; ils sont disposés sur le fond des lacs vaseux, par couches qui ont quelquefois une étendue de plus d'un kilomètre, et dont l'épaisseur varie de o=045 à o=35. Leur extraction se fait

d'une manière toute spéciale.

Deux hommes montés sur un radeau composé de dix madriers de om30 à om35 de grosseur et de 8 à dix mètres de longueur, se dirigent vers le bas-fond où git le minerai; puis ils arrêtent leur radeau au moyen de deux fortes perches qui passent dans des ouvertures pratiquées aux extrémités. Un des ouvriers prend un seau en fer attaché à un manche; il le descend dans l'eau, et en le pressant contre le fond, il parvient à le remplir de minerai. Il retire le seau, et place le minerai dans un crible en fil de fer attaché à une manivelle de bois que tient le second ouvrier. Celui-ci descend le crible dans, l'eau, y lave le minerai, et l'ayant dégagé du sable et de

⁽¹⁾ Dufrénoy et Elie de Beaumont, Voyage métallurgique en Angleterre,

l'argile auquel il est mèlé, le dépose sur le radeau. Quand le radeau est rempli, on retire les perches qui le retiennent, et on le ramène au bord; le minerai est ensuite transporté à terre sur des brancards, et disposé en tas. Suivant l'habileté et la force des ouvriers, et la quantité de minerai gisant sur le basfond, deux hommes peuvent en extraire, par jour, de dix à soixante-cinq quiptaux métriques.

3º Exploitation de la tourbe.

La tourbe est une substance combustible d'un brun noirâtre plus ou moins foncé, produite par l'altération spontanée des plantes herbacées et aquatiques et des bois, lorsque ces plantes et ces bois se trouvent accumulées dans des endroits marécageux et très humides.

Elle forme vers la surface du sol, des bancs ou lits horizontaux plus ou moins puissans, tantôt absolument à découvert ou simplement recouverts de plantes herbacées vivantes, et tantôt recouverts d'alluvions d'une faible épaisseur.

On distingue la tourbe en tourbe ligneuse et en tourbe herbacée, selon qu'elle se compose principalement de fragmens de bois ou de débris de plantes. La tourbe herbacée est la plus commune.

La tourbe ne se rencontre que dans les terrains marécageux ou humides qui sont encore ou qui ont été le fond d'étaugs ou de lacs. Elle constitue près de la surface du sol des couches presque horizontales, et qui couvrent quelquefois des terrains d'une étendue considérable, lorsque ces terrains sont à peu près unis. Ces couches qui sont tautôt homogènes et tantôt séparées par de petits lits de sable, de coquilles ou de limon, atteignent souvent une épaisseur de dix mètres. La tourbe se trouve aussi mais rarement en petits amas isolés formés dans le fond de mares très peu étendues.

Les tourbières sont ordinairement recouvertes d'eau, mais quelquefois elles recouvent l'eau et nagent à sa surface. Le terrain en s'imprégnant d'eau, se gonfle et prend une forme un peu convexe : il acquiert souvent une certaine mollesse qui ne permet pas d'y marcher sans y enfoncer.

La même couche de tourbe présente des qualités différentes. Ainsi la tourbe la plus superficielle est lâche et composée de végétaux entrelacés et à peine décomposés; on lui donne le nom de bousin ou tourbe fibreuse; plus profondément, la tourbe devient plus compacte, plus noire, les végétaux qui la composent sont moins apparens, et ils sont à peine visibles dans les derniers lits; on la nomme tourbe limoneuse. Cette tourbe plus ancienne que la première, a eu le tems de se former complètement, et le poids de l'eau et de la tourbe qui la recouvrent lui a donné en la comprimant, la compacité qu'on y remarque.

M. Berthier, qui a fait l'analyse de plusieurs tourbes, a trouvé les résultats suivans pour la tourbe des environs de Troyes, pour celle de Bourgoing (Isère), pour celle de Ham (Somme), et pour celle du Champ-du-Feu, près de Framont (Vosges).

	TOURBE	TOURBE	TOURBE	TOURBE
	de	de	de	de
	Troyes.	Bourgoing	Ham.	Framont.
Charbon	0.140	0.222	0.185	0.260
Cendres	0.160	0.071	0.117	0.030
Matières volatiles.	0.700	0.707	0.698	0.710
	1.000	1.000	1.000	1.000

L'analyse de la tourbe noire ne contenant aucuns débris organisés visibles, faite par Bergsma, a donné les quantités suivantes:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Eau	12.50
Matière ligneuse	49.20
Ulmine	12.00
Substance résineuse	3.80
Substance analogue à la cire	1.30
Oxide de fer	0.42
Silex	0.80
Gypse	4.50
Chaux et acide phosphorique	2.70
Perte	1.78

La tourbe des marais de Linum près Berlin , a été analysée par Poggendorf, qui a trouvé les résultats suivans.

		Gouche moyenne.	Conche supérieure.	
Parties combustibles	76.59	70.06	72.40	
Eau	16.05	20.66	20.40	
Parties terreuses	7.36	8.28	7.10	
	100.00	99.00	99.90	
ui étaient composées comme il :	suit :			
•	Couche inférieure.	Couche moyenne.		
A cide carbonique	1.21	5.40	2.54	

	Couche inférieure.	Couche moyenne.	Couch e supérieure.
Acide carbonique	1.21	5.40	2.54
Acide sulfurique	12.50	19.40	11.79
Acide hydrochlorique	0.10	0.10	1.15
Acide phosphorique	0.20	0.50	0.30
Chaux	28.90	34.20	26.67
Talc	1.90	1.70	1.87
Argile	2.16	2.25	2.02
Oxide de fer	1.16	1.20	0.90
Silice	1.44	2.50	1.96

Les tourbes renferment des substances variées : on y trouve soit des substances minérales qui s'y forment ou qui y ont été amenées, telles que le phosphate de fer pulvérulent qui enveloppe quelquefois les racines et les tiges des végétaux qui composent ce combustible, les petites couches de sable et de marne que des alluvions paraissent y avoir transportées pendant leur formation; soit des débris de corps organisés, tels que des cognilles, des troncs d'arbres et même des arbres entiers pouvant servir de bois de construction. Les arbres sont ordinairement couchés dans le même sens et renversés auprès de leurs sonches, et l'on a remarqué que celles-ci étaient coupées à peu pres à la même hauteur, et que dans beauconp de cas on v reconnaissait l'empreinte de la hache. Les tourbières d'Ecosse renferment des débris d'animaux d'une grandeur remarquable et d'une espèce qui n'existe plus actuellement. On tronve aussi dans la tourbe des objets de l'industrie humaine, ce sont des armes, des outils de bûcherons, des bois de construction, des chaussées construites tantôt avec des fascines disposées en couches, comme dans les tourbières de Kincardine, tantôt avec des boules de terre cuite de la grosseur du poing, comme dans les tourbières de Dieuze.

Un des caractères les plus remarquable de la tourbe est la propriété dont elle jouit au plus haut degré de conserver les substances animales. De nombreux exemples ont démontré la réalité de ce fait. Nous en rapporterons ici quelques-uns des plus saillans. En 1747 on a découvert un corps de femme enterré à 2 mètres de profondeur, dans une tourbière de l'île d'Axholm dans le Lincolnshire en Angleterre : les sandales de forme antique qu'elle portait aux pieds, dénotaient qu'elle était ensevelie depuis plusieurs siècles, et cependant ses ongles, ses cheveux et sa chair portaient à peine de légères traces de décomposition Un corps humain parfaitement conservé et couvert de près de 4 mètres de tourbe, a été découvert dans une tourbière de l'Irlande: il était complètement vêtu, et la matière qui composait ses vêtemens démontrait qu'il appartenait à un des premiers habitans de la contrée. En 1674, deux corps furent enterrés à un mètre de profondeur, dans une tourbière du Derbyshire; vingt huit ans et neuf mois après, ces corps furent exhumés, et on les trouva exactement semblables à ceux de personnes mortes tout récemment.

Le tems nécessaire pour la production d'une épaisseur donnée de tourbe, a été l'objet d'un grand nombre de recherches, sans qu'on ait encore pu le déterminer d'une manière certaine. Dans quelques cas cette production a été si rapide qu'on n'a pu l'observer avec exactitude, mais généralement elle exige une longue période de tems. On a remarqué que plusieurs cavités en Europe ont été remplies d'une épaisseur de tourbe de plus de deux mêtres dans le court espace de trente ans ; et cinquante ou soixante années ont suffi pour la formation de tourbières assez abondantes dans certaines parties de l'Ecosse.

La surface d'une tourbière n'est généralement pas solide; mais on parvient à lui donner la solidité nécessaire pour l'exploitation, au moyen de saignées assez étendues, pratiquées à la partie inférieure de la tourbière. On doit ouvrir cette saignée au commencement du printems ou dans l'été: l'opération devient alors plus facile, et l'on ne tarde pas à voir diminuer sensiblement le volume des eaux.

On placera alors des planches sur la tourbe, et des hommes pourront s'y soutenir pour creuser des rigoles latérales. Chaque homme sera pourvu de deux planches, une sur laquelle il se soutient en travaillant, l'autre sur laquelle il passe quand il a opéré sur la longueur de la première planche, en enlevant celle-ci, et la plaçant en avant et à la suite de la

deuxième; il continue ainsi sur toute la longueur de la rigole.

Si l'on veut occuper un grand nombre d'ouvriers à la fois. on neut établir un sentier de planches dans la direction nécessaire, et les hommes opèrent sur la même ligne. Ces planches ont l'avantage de servir de point d'appui aux ouvriers pour enlever la tourbe de la rigole qu'ils creusent; ceux-ci ont le dos tourné à la partie de la tourbière qu'on veut assécher, et ils doivent avoir soin de ne rien jeter sur cette partie pour la plus grande liberté des eaux qui sortiront de la surface de la tourbière. Ils jettent devant eux les bancs de tourbe, sans toutefois les placer sur le bord de la rigole, ce qui obstruerait l'entrée des eaux. Cette première rigole ne doit pas être très profonde, car la tourbe pourrait s'y déverser; il suffit qu'elle ait les dimensions convenables pour faciliter l'évacuation des eaux de la tourbière que l'on veut dessécher. Bientôt après on pourra élargir cette rigole lorsque la tourbe aura pris une certaine consistance, et au bout de quelques mois, la solidité sera suffisante pour permettre de commencer l'exploitation par la partie inférieure sans être gêné par les eaux.

Si cependant la tourbière occupait un bas-fond sans issue pour l'écoulement des eaux, ce moyen d'assèchement ne serait plus applicable; mais dans ce cas, lorsque le sol imperméable de la tourbière se trouve au dessus d'un foud de sable ou d'un fond pierreux fendillé, et d'une nature propre à absorber les eaux, il suffit alors de creuser un puits qui atteigne ce terrain, et en donnant ainsi écoulement aux eaux, on opé-

rera l'asséchement de la tourbière.

Avant d'entreprendre aucuns travaux dans un terrain que l'on suppose contenir de la tourbe, il importe de s'assurer préalablement de l'existence et de la qualité de cette tourbe. On se sert pour cela d'une sonde qui consiste en une espèce de grande cuiller de o m 30 environ de longueur, dont les bords sont très coupans, et qui est terminée par une pointe tournée en vrille. Elle est munie d'un manche de 5 à 6 mètres de longueur, et portant des divisions de o 30. En faisant pénétrer cet instrument d'une certaine quantité dans le terrain, on peut déterminer exactement d'après la matière qu'il ramène au jour, quelle est la nature de la tourbe, à une profondeur donnée, et quelle est aussi l'épaisseur de la couche de tourbe qu'on veut exploiter.

La tourbe devant subir, après son extraction, une dessiccation complète pour la débarrasser de l'eau qu'elle contient, il importe de commencer les travaux au printems, afin de faciliter cette dessiccation. On doit préparer, pour faire sécher la tourbe, une surface d'une étendue suffisante et aussi près que possible du lieu d'extraction. Lorsqu'on a ainsi pris toutes les dispositions générales, on peut commencer les travaux en attaquant la tourbière par la partie la plus basse.

Après avoir déblayé les terres qui recouvrent la tourbe, on extrait cette tourbe en creusant des fossés au moyen d'un instrument nommé louchet. C'est une bêche en ser (fig. 17) de o m 30 de hauteur sur o m 12 ou o m 15 de largeur, et munie d'un aileron latéral, faisant un angle obtus avec sa surface. Assez souvent on adapte à cet instrument une fourche à ressort. destinée à retenir le prisme de tourbe. On peut extraire avec ce louchet toute la tourbe qui présente une certaine consistance, et qui n'est pas recouverte d'eau.

S'il s'agit d'extraire une tourbe molle à une certaine profondeur sous l'eau, et que l'asséchement soit trop difficile ou trop dispendieux, on emploie alors le grand louchet. Cet instrument qui est manœuvré par un seul homme, permet d'extraire la tourbe à une profondeur de cinq metres sous l'eau; il a beaucoup d'analogie avec le petit louchet, dont il ne diffère que par la grandeur des proportions et par un bâtis en fer destiné à couper le parallélipipede de tourbe, et à le maintenir sur l'instrument quand on le retire de dessous l'eau.

Le fer c de ce louchet, représenté figures 18, 19, 20, 21, a o m 10 de largeur et o m 33 de longueur; l'aileron b a la même largeur que le fer du louchet; mais au lieu de former avec lui un angle obtus comme celui du petit louchet, il est disposé à angle droit. Le fer et une partie du manche sont entourés, sur une hauteur d'un mètre, d'nn châssis à jour composé de frettes horizontales f, f, f et de bandes verticales qui circonscrivent un prisme droit à base carrée; la première de ces frettes coupe la tourbe, et toutes les autres servent avec les bandes verticales à soutenir le long parallélipipède que l'on détache. Le manche m a six mètres de longueur, non compris le fer, et l'on peut ainsi extraire la tourbe à cinq mètres environ au-dessous de l'eau.

Cet instrument, qui a été imaginé dans le département de la Somme, exige une certaine adresse pour sa manœuvre ; mais il a l'avantage d'être peu dispendieux, et de produire l'économie des frais d'épuisement.

La tourbe se trouve quelquefois dans un état si liquide, qu'on peut, en se plaçant dans un bateau, l'extraire à l'aide d'un cercle de fer garni d'un filet, et muni d'un long manche; on est obligé, dans ce cas, de la mouler en petits parallélipi-

pèdes qu'on fait ensuite sécher.

Les prismes de tourbe extraits avec le louchet sont jetés par l'ouvrier sur le bord de l'entaille; des hommes les chargent dans des brouettes et les transportent sur l'aire de dessication, en prenant les précautions nécessaires pour ne pas les briser. On range d'abord les tourbes en petits tas assez espacés pour que l'air puisse circuler autour; on les laisse ainsi quelque tems, puis on pose sur le terrain les tourbes des rangs supérieurs, qui sont les plus avancées pour la sécheresse, et l'on met celles de dessous dans la partie supérieure. On met ordinairement 21 tourbes dans ces seconds tas, et 15 seulement dans les premiers.

Quand la tourbe de ces seconds tas a acquis un nouveau degré de sécheresse, on la dispose en tas de forme différente pour achever de la sécher. On pose d'abord sur le sol un double rang de tourbes les plus sèches, debout et adossées l'une contre l'autre; on élève ensuite sur cette base une espèce de muraille d'une tourbe d'épaisseur, d'un mêtre environ de hauteur, et d'une longueur aussi étendue que le terrain le permet : on dispose cette muraille en zig-zag, afin de lui donner

la plus grande solidité.

La tourbe ayant acquis le degré de sécheresse convenable, on la réunit en piles dont les dimensions varient suivant les localités. Si les piles ne sont pas transportées de suite en magasin, et si elles doivent passer quelque tems eu plein air, il faut avoir soin de les couvrir, afin qu'elles ne s'affaissent pas et ne tombent pas en poussière par suite de l'action destructive des pluies et de la gelée. On emploie de grands roseaux pour couvrir le tour des piles, et du chaume pour couvrir le sommet. En prenant les précautions nécessaires, ces couvertures qui sont un objet de dépense assez considérable, peuvent servir deux ou trois ans sans éprouver un grand déchet. Il faut non seulement que les piles se trouvent à l'abri des inondations, mais il faut encore que leur pied ne soit pas

exposé à absorber l'humidité du sol, si l'on ne veut pas perdre en partie le fruit de ses travaux.

Les excavations produites par l'extraction de la tourbe donnant lieu à des émanations marécageuses et malsaines pour la contrée, il importe de les combler soit au moyen de remblais, soit en y dirigeant un cours d'eau.

L'extraction se fait pendant l'été, car les eaux étant plus basses à cette époque, le terrain présente par suite une plus grande consistance, ce qui facilite le travail.

A Rothau, dans le département des Vosges, un homme coupe par jour 3500 mottes de tourbe, dont la longueur est de 0 m 31, et la largeur et l'épaisseur de 0 m 11. On estime ainsi le prix de revient d'un mêtre cube qui pèse 360 kilogrammes:

Extraction	of.93 c
Dessiccation	0.40
Frais généraux	0.07
Total	7 40

A Crouy-sur-Ourcq près de Meaux, les frais d'exploitation de la tourbe mousseuse se composent ainsi:

Extraction et premier empilage de 1000 mottes	
Emmagasinage et empilage en grands tas	0.40
Paille pour recouvrir la tourbe	

Total..... 2.00

La tourbe pese au millier 300 kilogrammes, et au mètre cube, 250 kilogrammes; le prix est donc:

Par 100 kilogrammes..... of. 667 mil.

Par mètre cube..... 1.667

L'exploitation de la tourbe compacte de la même localité, est plus dispendieuse; elle se répartit ainsi :

Extraction et premier empilage de 1000 mottes. 2f.25 Emmagasinage et empilage en grands tas..... 0.50

Total.... 2.00

Les mille mottes pèsent moyennement après une dessiccation de dix-huit mois, 3:5 kilogrammes, et le mètre cube pèse 3:0 kilogrammes; le prix est donc:

Par 100 klogrammes.... of.87
Par mètre cube..... 2 75

Les couches de tourbe du Fichtelgebirge (Bavière), dont la puissance varie de 2 mètres à 3 m 50, s'exploitent d'une manière beaucoup plus économique. Les ouvriers sont payés à la tâche, ils reçoivent x3 centimes par mètre cube de tourbe extraite : on évalue la quantité de tourbe qu'ils ont extraite en mesurant l'avancement de la taille et l'épaisseur de la couche : ce mode d'évaluation est très commode et d'une vérification facile.

Les femmes et les enfans employés à la dessiccation reçoivent 45 à 55 centimes par jour. Le maître tourbier qui surveille le travail est payé 1 fr. 35 centimes, pendant tout le tems de l'exploitation.

On estime ainsi le prix d'un mètre cube de tourbe propre à être vendue :

Extraction	of.36
Dessiccation	0.23
Entretien des outils	0.09
Surveillance	0.16
Frais généraux d'administration	0.05
Total	0.83

Ce prix n'est quelquesois que de 75 centimes; le mètre cube se vend i fr. 10 cent. La pesanteur de la tourbe dépend de sa position dans la tourbière : le poids d'un mètre cube de tourbe supérieure compacte, et sans intervalles, varie de 285 à 590 kilogrammes.

Les principales tourbières exploitées, sont celles de la Hollande, de l'Allemague, de l'Ecosse, de l'Irlande; plus de la dixième partie du sol de cette dernière contrée est recouverte de tourbières.

L'extraction de la tourbe donne lieu, en France, à un grand développement de travaux : plus de 50,000 ouvriers sont employés à l'exploitation de 2280 tourbières, produisant annuellement 1,482,366 mètres cubes de tourbes, dont le prix moyen est de 3 fr. 10 cent. Il existe en outre 417 tourbières non exploitées.

Les départemens qui contribuent dans la plus grande proportion à la production de la tourbe, sont dans leur ordre d'importance, la Somme, le Pas-de-Calais, la Manche, la Moselle, l'Oise, l'Aisne, la Seine-et-Oise, le Nord, l'Isère, le Bas-Rhin, le Doubs, l'Aube, les Vosges et les Ardennes.

Le tableau suivant indique tous les départemens qui contiennent des tourbières, le nombre de ces tourbières, le produit de leur exploitation, et le prix de la tourbe extraité, prise sur la tourbière.

	•	DES	OMBR		
DÉPARTEMENS.	COM MUNALES.		PART PCULIÈRES.		103
	exploi tées.	non	exploi-	non	FOTAL.
	tees.	expl.	tees.	expl.	
Ain	١.١		1		1
Aisne	32		117		149
Ardennes			4o	• 1	40
Aube	5		16	•	21
Calvados			19	•	19
Cantal	19		42	•	61
Charente			1	1	2
Charente-Inférieure		•	29		29
Côte d'or		•	•	2	2
Doubs	41	1	23	•	65
Eure	1	5		•	6
Eure-et-Loir		15		178	193
Indre			1	•	1
Isère	24			• 1	24
Jura	21	2	41	2	66
Landes	2	10	6		18
Loire Inférieure	22	44		•	66
Manche		10			10
Marne		•	37 58		3 ₇
Moselle	1	1		1	
Nord	11		37	1	49 135
Oise.,	8	•	127	.	
Orne.	1		-7	15	612
Pas-de-Calais	52	6	539 63		66
Puy de Dôme	3		1	•	00
Pyrénées (Basses)		*	1	88	296
Rhin (Bas)		2	196		290
Rhin (Haut)	8	:	1	6	74
Saone (Haute)		5	44	1	74
Seine-et-Marne			2	1	200
Seine-et-Oise	•		200		_
Seine-Inférieure			226	1:	296
Somme			220	1:	290
Vienne (Haute)		16	1	5	74
Vosges	24	1 10	29	1 1	1 4
Yonne	1.	1-	.	.	<u> </u>
Totaux et moyennes	375	117.	1,940	300	2,696

NOMBRE TOURBE EXTRAITE.					
des OUVRIERS	i	QUANTITÉ. VALEUR.		_	
employés	Poids.	Volume.		du qui. metr.	du stère.
	Quint. mét,	stères.	Francs.	fr. c.	fr c
16	8,000		6,400	0.80	2. Oc
2,540	256,971	82,990	213,619	0.83	2.57
1,530	62,854	21,200	46,986	0.74	2.22
121	92,360	23,090	61,718	0.67	2.24
57	6,270	2,850	8,550	1.36	3. co
69	20,550	6,850	20,550	1.00	0.33
6	1,500	60 0	1,050	0.70	1.75
80	19,950	8,404	25,410	i. 26	2.99
. •	•	•	•		
1,125	108,459	52,880	68,211	0.63	1.29
5	1,030	343	1,339	1.30	3. ეა
•	•	•		• .	•
12	2,845	948	1,140	0.40	1.29
1,500	163,000	110,000	165,000	1.01	1.50
610	42,607	19,264	25,823	0.60	1.34
7 ⁰	19,120	11,257	14,846		1.32
22,700	411,279	133,534	534,136	1.30	4.00
382	340,400	85,100	294,850	0.87	3.46
. 78	8,919	2,559		0.58	3.02
589	182,142	47,919	137,982	0.76	2.88
725	280,495	75,654	239,379	0.85	3. 10
.2	8,500	τ,800	6,800	0.80	3.81
9,948	860,233	160,054	679,552	0.79	3.00
23	6,680	2,227	6,680	1.00	
4	1,000	800	330	0.80	
788	130,886	37,993	115,814	0.89	3.05
97	8,006	2,909	3,945	0.50	1.35
206	39,365	8,510	29,406		3.46
_11	5,300	1,100	3,960	1.20	3.60
392	218,080	60, 232	261,596	1.20	4.34
40	15,729	5,615	17,966	7.14	3.20
7,117	1,848,710	490,858	1,512,930		3.08
_10	3,000	1,200	2,700		2.25
2,590	71,117	20,426	59,500	0.83	2.92
•	-		•		
53,443	5.243,357	1,482,366	4,573,399	0.87	3.09

§ II. — EMPLOITATION PAR TRAVAUX SOUTERRAINS.

Lorsque le gite est reconvert d'une trop grande épaisseur de terre pour qu'on puisse l'exploiter avec avantage à ciel ouvert, l'exploitation se fait par travaux souterrains. La méthode à employer varie alors suivant la puissance et l'inclinaison du gite; mais quelle que soit celle qu'il convienne d'adopter, il y a certaines règles générales dont on ne doit jamais s'écarter dans la conduite des travaux.

Il faut toujours commencer par exploiter les massifs les plus éloignés, afin de ne pas être obligé de revenir dans les anciens travaux.

Les ouvrages doivent être disposés de telle sorte, que le transport des matières dans l'intérieur puisse se faire commodément, et que leur extraction à la surface ne soit pas assujétie à des inconvéniens et à de grandes dépenses.

Ces ouvrages doivent aussi être établis de manière à se procurer un bon airage; car, sans cette condition, il n'est pas

d'exploitation possible.

Il faut réunir en un même point le plus grand nombre d'ouvriers possible, sans qu'ils se géneut mutuellement; les travaux avancent ainsi plus vite, et on a l'avantage d'économiser les lumières, et de rendre la surveillance plus facile. Les chantiers d'abattage seront aussi, autant que possible, dans le voisinage les uns des autres.

Il faut aussi exploiter un même point le plus vite possible, et ne le quitter qu'après l'avoir entièrement épuisé, de manière à enlever le boisage pour le faire servir ailleurs, si toutefois les circonstances le permettent.

Ou doit enfin adopter les dispositions qui rendent le transport intérieur le plus court et le plus facile, et faire en sorte que les eaux se réunissent en un point commun, d'où elles puissent s'écouler d'elles-mêmes au jour, ou être extraites avec facilité.

Quant au choix à faire entre les diverses méthodes d'exploitation, il dépend, comme nous l'avons dit, dela puissance et de l'inclinaison du gite, mais il y a cependant quelques considérations qui peuvent influer sur ce choix. Ainsi il faut avoir égard aux circonstances de localités, aux prix des travaux de boisage et de muraillement, aux accidens du gite, à la consistance du terrain dans lequel il se trouve, enfin aux difficultés que peuvent présenter les travaux pour l'épuisement et l'airage. Ce n'est qu'après avoir nuîrement examiné toutes ces considérations, variables d'ailleurs suivant les localités, qu'on pourra se décider à adopter telle ou telle méthode d'exploitation.

Nous classerons les différentes méthodes d'exploitation d'a-

près la puissance du gite, et nous distinguerons :

1. Les filons qui n'ont pas plus de deux mètres de puissance;

2º Les filons ou masses dont la puissance excède deux mètres.

EXPLOITATION DES PIRONS DONT LA PUISSANCE EST INFÉRIEURE A DEUX MÈTRES.

Différentes méthodes sont applicables dans oe cas, suivant l'inclinaison du filon.

Si l'inclinaison est comprise entre 45° et 90°, on peut employer:

re la méthode par gradins droits ou descendans;

2º la méthode par gradins renversés ou montans.

Si au contraire elle est comprise entre o° et 45° on peut employer:

1º la méthode par gradins couchés;

aº la méthode par grandes tailles ;

3° la méthode par galeries et piliers.

Méthode par gradins droits. (Fig. 26) — Après avoir divisé le gite en massifs parallèlipipédiques, au moyen de galeries d'alongement ouvertes à différens niveaux, et de puits de communication percés suivant la pente du filon, on procède à l'enlèvement des massifs aiusi formés.

Un premier mineur placé en a sur un échafaud établi dans le puits à deux mètres au dessous de sa face supérieure, enlève un parallèlipipède de deux mètres de hauteur et de huit à dix mètres de longueur; un second mineur se place alors en b, à deux mètres au-dessous du premier, et enlève un second parallèlipipède; lorsqu'il a avancé de huit à dix mètres, un troisième mineur se place en c, puis un quatrième mineur attaque un quatrième parallèlipipède, et ainsi de suite.

Ce travail présente comme on le voit l'image d'un escalier à grandes marches, servant à attaquer le filen sur un grand nombre de points ; sans que les ouvriers se génent mutuellement ; il a l'avantage d'offrir toujours le massif à abattre dégagé sur deux faces ; l'ouvrier travaille sur le filon dans une position commode , et n'a pas à craindre les éboulemens des parties supérieures.

A mesure que le mineur s'éloigne du puits, il dispose un fort boisage ou plancher correspondant au sol de chaque gradin, et sur lequel il entasse les déblais provenant de l'abattage; ce boisage sert en même tems à soutenir les parois du filon. De distance en distance on ménage de petites voies de roulage, dont on établit la communication avec le gradin correspondant, à l'aide d'un plancher amovible. La circulation des ouvriers se fait au moyen de petites échelles placées contre la face verticale des gradins.

C'est ainsi qu'on arrive à vider toute la masse du filon et à la remplacer par des déblais dans lesquels sont ménagés des passages où l'air circule librement sous des boisages qui assurent la solidité des travaux.

Méthode par gradins renversés (Fig. 27). — Cette méthode diffère de la précédente en ce que le travail a lieu de bas en haut. Un premier mineur placé en a sur un échafaud établi dans le puits au niveau du toit de la galerie GG, avec laquelle il communique, abat un parallèlipipède' de deux mètres de hauteur et de huit ou dix mètres de longueur; un second mineur se place alors à deux mètres au-dessus du premier mineur, et abat un second parallèlipipède; puis un troisième mineur attaque un troisième massif et ainsi de suite, de telle sorte que l'ouvrage présente l'image d'un escalier dont les marches sersient vues en dessous.

On soutient les parois du filon au moyen de pièces de bois placées perpendiculairement aux plans de ces parois. Quant aux déblais, on les entasse sur un plancher établi solidement au-dessus de la galerie inférieure; on peut même substituer une voûte à ce plancher; c'est ce qu'on fait aux mines de Freyberg. On commence par pratiquer à la partie inférieure du puits une excavatiou horizontale dirigée dans le sens des tailles à établir, et d'une hauteur égale à celle de deux ou trois gradins; puis on muraille en voûte presque plate que l'on charge de déblais. On commence alors les gradins, et à

mesure qu'ils s'éloignent du puits, on continue le muraillement en voûte, de telle sorte qu'il en résulte bientôt une galerie inférieure de roulage, muraillée sur toute sa longueur. On ménage quelquefois au milieu des déblais, de petites ouvertures par lesquelles on fait descendre le minerai dans la galerie inférieure.

Lorsque les déblais sont en quantité suffisante pour former un talus assez élevé, le mineur peut se placer sur les déblais pour travailler; dans le cas contraire il se place sur un plancher mobile qu'il avance en même tems que son entaille.

Lorsqu'on est obligé d'entailler la roche qui encaisse le filon, afin de donner à l'ouvrage une largeur convenable pour le travail du mineur, on peut, si la roche est bien distincte du filon, commencer par dépouiller le filon, c'est-à-dire entailler la roche séparément sur une certaine étendue, et l'on opère ensuite, à l'aide de la poudre, l'abattage du filon, qui est ainsi rendu bien plus facile par ce dépouillement. On a de plus l'avantage d'obtenir le minerai sans mélange de matières pierreuses. On doit s'attacher autant que possible à opérer le dépouillement du filon, afin de faciliter le triage des minerais.

En comparant ces deux méthodes ; on voit qu'elles ont des avantages et des inconvéniens particuliers, qui doivent faire préférer l'une à l'autre, suivant les circonstances.

Dans l'ouvrage en gradins droits, le mineur se trouve dans une position plus commode, et peut travailler plus aisément; il est d'ailleurs parfaitement en sûrete, mais aussi il est obligé d'employer, pour soutenir les déblais, une énorme quantité de bois qui se trouve perdue à jamais.

Dans l'ouvrage en gradins renversés, le mineur travaille dans une position plus génante; mais le poids des masses facilite l'abattage; il emploie moins de bois, et parconséquent, il y a économie notable sous ce rapport; mais cette méthode a le grave inconvénient de rendre le triage difficile; car le minerai étant plus fragile que les gangues, se brise en tombant sur les déblais, avec lesquels il se mêle, et, sans les plus minutieuses précautions, on est exposé à en perdre une grande partie.

Malgré ce désavantage, cette méthode est plus généralement répandue que la méthode par gradius droits. Elle est employée pour l'exploitation des filons de Poullaouen et de Pontgibaud en France, pour celle de la plupart des filons du Cornwall et de la Saxe. Au Hartz, on combine les deux méthodes, en exploitant par gradins droits les parties inférieures, et par gradins renversés les parties supérieures.

Les filons de plomb des mines de Villefort, sont exploités par une méthode qui a la plus grande analogie avec les gradins renversés; on donne à ce travail le nom de *kastlus*.

On commence par diviser le gîte en massifs, au moyen de galeries d'alongement de 2 mètres de hauteur et de 1^m33 de largeur, et de puits de communication placés à 60 mètres de distance; ces puits ont 25 mètres de hauteur, 1^m33 de largeur perpendiculairement aux parois du filon, et 3^m33 dans l'autre sens, y compris un compartiment de 1^m33 où l'on

place les échelles.

Pour enlever ensuite un massif, les ouvriers se placent dans la galerie inférieure à ce massif, sur des planchers portés par des solives appuyées dans des entailles, et ils attaquent le plafond de la galerie, de manière à doubler la hauteur de cette galerie. On établit alors sur toute la galerie inférieure, un plancher solide dans lequel on laisse un trou de décharge, et une ouverture pour le passage des ouvriers. Ceux-ci, portés sur le plancher, continuent à abattre au-dessus d'eux, en formant des gradins renversés. Au premier triage qui s'exécute dans les kasths, on laisse toutes les parties stériles, qui suffisent pour exhausser continuellement les ouvriers.

On exploite ainsi la masse comprise entre deux puits et deux galeries; on laisse des massifs près du puits et de la galerie supérieure, pour lier les parois du filon; on en laisse même quelquefois au plafond de la galerie inférieure, quand le filon

est très large.

Méthode par gradins couchés. — Cette méthode est spécialement en usage dans les mines de cuivre du comté de Mansfeld; elle ne s'emploie que pour l'exploitation des gîtes

d'une très faible puissance.

Après avoir divisé le gite en massifs, au moyen de galeries d'alongement et de puits inclinés ou galeries montantes de 20 à 25 mètres de longueur, percées suivant l'inclinaison du gîte, ou si cette inclinaison est trop rapide, suivant une ligne intermédiairs entre la direction et l'inclinaison. On place alors un

premier mineur à l'extrémité inférieure de la galerie montante, et celui-ci pousse une taille suivant la direction du gîte; quand il a avancé de quelques mètres, un second mineur commence une seconde taille au-dessus de la première; puis un troisième ouvrier se place au-dessus du second, de telle sorte que l'ouvrage a bientôt l'aspect de gradins plus ou moins couchés, suivant que le gîte est plus ou moins incliné.

La hauteur des tailles varie de o=70 à o=85, suivant la puissance du gîte. Le mineur ne peut travailler que couché sur le côté, principalement dans les parties peu inclinées de la couche, c'est ce qui a fait donner à cette méthode le nom de travail à cou tordu. Pour opérer l'arrachement du minerai, l'ouvrier ayant une planche attachée le long de la cuisse droite, et une autre sous le bras, se couche sur le côté; puis à l'aide du pic, il entaille le mur de la couche sur une hauteur de quelques centimètres, et une profondeur d'environ deux mètres; et il abat le schiste au moyen de la poudre lorsque la dureté l'exige, ou dans le cas contraire, avec des coins chassés entre la couche exploitable et son toit. A mesure qu'il avance, le mineur soutient le toit derrière lui par des étais, et remblaie les vides avec les déblais qu'il retire, en ménageant cependant les voies nécessaires pour le roulage.

Les ouvriers qui opèrent le roulage sont aussi obligés de ramper sur le côté, en tirant un chariot ou chien rempli de minerai, qui est attaché à leur pied gauche. Ils descendent ainsi le minerai dans la galerie inférieure, d'où ils le mènent

ensuite commodément au puits d'extraction.

C'est ainsi qu'on exploite les couches de schiste cuivreux du pays de Mansfeld, dont la puissance varie de o=30 à o=50. On emploie de même le travail à cou tordu pour l'exploitation de la couche de marne plombifère de Tarnowitz.

Méthode par grandes tailles. — Cette méthode, totalement différente de celles que nous venons d'exposer, est applicable à l'exploitation des gites peu inclinés d'une faible épaisseur, et qui présentent des déblais en quantité assez considérables. On divise le gite, comme précédemment, en massifs dont la longueur dépend du nombre d'ouvriers qu'on peut faire travailler de front, et l'on enlève ensuite chacun de ces massifs tout à la fois. Les ouvriers placés à deux ou trois mètres l'un de l'autre, avancent en même tems et opèrent l'abattage sur toute mans métallaques.

la ligne; ils font le triage des matières stériles qu'ils entassent derrière eux, de manière à en former une sorte de mur qui soutient le toit de la couche. On laisse entre le front de taille et les déblais une distance de quatre ou cinq mètres; mais, pour assurer la solidité, on place quelques lignes de boisages qu'on enlève à mesure qu'on avance, en les remplaçant par les déblais. Ces tailles ont souvent une longueur de 100 et même 150 mètres; dans ce cas il est nécessaire de ménager, en plaçant les déblais, de petites voies pour le roulage.

Si l'inclinaison du gîte était assez forte pour gêner les ouvriers dans leur travail, on placerait le front de la taille obliquement; on préfère quelquefois, dans ce cas, opérer l'abattage en descendant. Si la masse présente des fissures naturelles, on place le front de la taille dans la direction de ces fissures, qui facilitent notablement l'abattage. Lorsqu'on rencontre dans le gîte quelques parties stériles, on peut ne pas

y toucher et les laisser comme piliers.

Cette méthode, très expéditive en ce qu'elle permet d'employer un grand nombre d'ouvriers à la fois, et qu'elle les force d'avancer tous du même train, ne peut s'employer avec avantage que pour des substances peu dures ; car elle a l'inconvénient de n'offrir la masse à abattre, dégagée que sur une seule face.

On exploite ainsi par grandes tailles, la couche de galène de Tarnowitz en Silésie. On divise le gite en massifs de 80 à 100 mètres de longueur, puis vingt-quatre hommes placés de front sur la face d'un massif, avancent tous ensemble en attaquant d'abord la couche avec le pic sur une hauteur de quelques centimètres dans sa partie inférieure, puis opèrent l'abattage des parties supérieures, soit à l'aide du pic, soit à l'aide de la poudre.

Méthode par galeries et piliers. - Cette méthode consiste à diviser le gîte, comme précédemment, en massifs qu'on enlève ensuite en ménageant des pleins ou piliers capables de soutenir les vides; pour cela on perce dans le massif à une certaine distance l'une de l'autre, des galeries parallèles qu'on recoupe par d'autres galeries perpendiculaires, en laissant de même entre elles un certain intervalle. On voit qu'on obtiendra ainsi une série de piliers qui assureront la solidité de l'exploitation. Les dimensions de ces piliers dépendent de la consistance du gîte et de son inchinaison; leur plus grande longueur est dans le sens de l'inclinaison.

Cette méthode est une des plus simples; mais elle a l'inconvénient d'occasioner la perte d'une grande partie de la substance exploitable. Par suite on ne doit l'employer que pour l'exploitation des substances d'une faible valeur, qui n'offrent que peu ou point de déblais, et pour lesquelles il y aurait désavantage à remplacer les piliers par un boisage ou par des remblais amenés de la surface.

On exploite ainsi la plupart des minerais de fer en couches; mais, pour éviter autant que possible la perte du minerai, on ménage les piliers dans les parties les plus pauvres, en perçant les galeries dans les parties les plus riches, disposition qui donne nécessairement aux travaux une grande irrégularité.

EXPLOITATION DES GÎTES QUE ONT PAUS DE 2 MÈTRES DE PUISSANGE.

Les méthodes exposées jusqu'à présent pour l'exploitation des gîtes d'une faible puissance, sont simples et d'une application facile, quelle que soit du reste l'inclinaison du gîte; mais il n'en est plus de même Iorsqu'il s'agit d'exploiter des gîtes d'une puissance considérable; les difficultés se font alors sentir, et d'autant plus fortement que le gîte présente moins de consistance. Par suite on est conduit à diviser les gîtes de cette classe en deux espèces: 1° les gîtes solides et consistans; 2° les gîtes peu consistans et ébouleux.

Deux méthodes sont applicables dans le premier cas, où la facilité de l'abattage est surtout ce qu'on doit chercher, saus nuire toutefois à la solidité des travaux.

- 1º La méthode par ouvrages en travers;
- 2º La méthode par galeries et piliers.

Dans le second cas, où l'abattage s'opère avec la plus grande facilité, on peut employer deux méthodes.

- 1. La méthode par éboulement;
- 2º La méthode par piliers et remblais.

Méthode par ouvrages en travers. — Cette méthode, qui offre la plus grande sécurité et qui a l'avantage de pouvoir enlever toute la matière exploitable, est employée depuis un tems immémorial pour l'exploitation des filons puissans de la Hongrie.

On va rejoindre le gite au point le plus bas où l'on veuille établir actuellement l'exploitation, soit par une galerie de traverse aboutissant au jour, soit par un puits ouvert du côté du mur et par une galerie de traverse menée du fond de ce puits. Arrivé sur le mur M du gîte (fig. 28, 30), on pousse une galerie d'alongement GG, et l'on entaille en partie son sol sur le mur, afin de pouvoir par la suite y établir solidement des canaux de bois pour la conduite des eaux. C'est à partir de cette galerie qu'on attaque le filon; on ouvre des tailles aaa, de 3 mètres de largeur, en laissant entre elles l'intervalle nécessaire pour placer trois autres tailles b, c, d. Les mineurs coupent ainsi le filon en travers, et le percent jusqu'au toit, en boisant a vec soin à mesure qu'ils avancent. Le minerai est trié sur place, puis transporté dans la galerie d'alongement, d'où on le fait parvenir au jour. Ces tailles achevées. on se retire en enlevant le boisage et remblavant avec les déblais; si l'on prévoit qu'on devra un jour exploiter dans la profondeur, il faut disposer les déblais sur des pièces de bois établies en travers sur le sol, et qui serviront de chapeaux aux étais qu'on placera en sous-œuvre quand on exploitera le massif inférieur. Cette précaution permettra d'enlever tout ce massif, ce qu'on ne pourrait faire sans danger, si les déblais recouvraient immédiatement le sol de ce premier étage. On laisse un intervalle de quelques centimètres entre les déblais et le plafond des tailles, afin de faciliter l'abattage dans l'étage supérieur.

Lorsque les tailles a, a, a, sont complètement remblayées, on ouvre d'autres tailles b, b, en laissant de même entre elles une distance de trois tailles; on les boise et on les remblaie comme les premières. En continuant ainsi on voit qu'on arrivera à enlever toute la tranche de minerai du premier étage, et à la remplacer par une tranche de déblais. Lorsqu'il se rencontre dans le gite des parties stériles, on peut tourner

autour, et les laisser pour piliers.

Pendant qu'on exploite un premier étage, il faut préparer l'exploitation de l'étage supérieur : pour cela, on perce de bas en haut, sur le mur du gîte, des puits p, p', et l'on conduit à partir de ces puits, une galerie d'alongement G' G', placée immédiatement au-dessus de la galerie inférieure ; on ouvre ensuite des tailles a a'.s. b b'... e c'... d d' (fig. 28, 29)

lorsque l'exploitation des tailles correspondantes du premier étage est terminée. On procède de même pour l'exploitation d'un troisième, d'un quatrième étage, et ainsi de suite.

La galerie inférieure G G sert de galerie de roulage pour les étages supérieurs; on la conserve ordinairement pour dix étages; mais elle doit être solidement boisée, et il convient même de murailler à sec le côté opposé au mur du filon, et d'établir sur ce muraillement de fortes traverses destinées à prévenir l'éboulement des déblais. Le minerai des étages supérieurs arrive à la galerie de roulage par les puits ou trous de décharge p, p' qui doivent être solidement boisés ou muraillés à sec.

Cette méthode présente des avantages sensibles sous plusieurs rapports: x° on peut extraire tout le minerai, en ne laissant pour piliers que les massifs stériles; x° le mur et le toit n'étant jamais à découvert que sur une longueur de deux à trois mètres, on n'a pas d'éboulement à craindre de ce côté; 3° le boisage met l'ouvrier en sûreté pendant qu'il travaille, et le remblai assure la solidité des travaux; 4° il y a économie de bois, puisqu'on peut toujours enlever les étais pour les faire servir ailleurs; 5° enfin l'abattage s'opère avec facilité sur des masses qui se trouvent dégagées sur deux faces au moins, et souvent sur trois et même quatre faces.

Comme la súreté de ce travail dépend du remblaiement complet des vides, on peurrait, si la mine ne fournissait pas des déblais en quantité suffisante, percer dans la roche stérile une galerie d'une certaine longueur; puis à l'extrémité de cette galerie, pratiquer une excavation ou vaste chambre, dans laquelle on se procurerait des déblais par éboulement.

Méthode par galeries et piliers. — Cette méthode consiste à diviser le gite en étages, au moyen de galeries d'alongement percées à différens niveaux; puis à exploiter chacun de ces étages par deux systèmes de galeries se croisant à angle droit, de manière à laisser des piliers dans la masse. La distance des étages dépend du plus ou moins de consistance de la masse; il faut avoir le soin de donner aux galeries une direction telle, que les piliers des différens étages se correspondent exactement. Plus tard, on pourre enlever une partie de ces piliers, en commençant par le haut.

Cette méthode, qui a le désavantage de produire une grande

perte de la matière exploitable, n'est applicable qu'aux substances de peu de valeur, et qui ne fournissent qu'une faible quantité de déblais. On exploite ainsi la plupart des minerais de fer et les grandes masses de sel gemme.

A Stahlberg (Allemagne), on exploite ainsi un puissant dépôt de fer carbonaté; on donne aux galeries jusqu'à 7 mètres de hauteur, et le travail est disposé dans chaque galerie, par

gradins d'un mètre de hauteur.

On exploite de même le stockwerck d'Altenberg en Saxe; on pratique de vastes chambres séparées les unes des autres par des piliers de trois à quatre mètres de diamètre. Ces chambres qui ont la forme de voûtes, atteignent quelquesois des dimensions effrayantes; leur excavation se fait à l'aide du feu. On établit pour cela sur le sol, un bûcher formé de lits horizontaux et disposés en croix; la flamme vient frapper contre le sommet de la voûte et fait éclater la roche. Lorsqu'on a enlevé toutes les parties détachées par le feu, on établit un second bûcher, et ainsi la voûte s'élève graduellement à une hauteur considérable; en même tems, on exhausse le sol pour que la flamme soit toujours à la même distance du faîte de la voûte, et par conséquent puisse avoir toute son action. On dispose les bûchers pendant la semaine, et le samedi on y met le feu; on les laisse ainsi brûler jusqu'au lundi; lorsque la combustion est achevée, on s'occupe de détacher les minerais, d'en faire le triage, et d'établir de nouveaux bûchers. Quelques-unes de ces chambres sont excavées à l'aide de la poudre, mais on préfère généralement le travail par le feu. qui présente une économie de moitié sur le travail à la poudre ; c'est ce qu'il est facile de voir d'après les nombres suivans.

Dans le travail à la poudre, deux hommes exploitent un mêtre cube en 16 jours 374, et les frais sont de 35 fr. 98 c.,

se répartissant ainsi :

Main d'œuvre	21 f.	98 c.
Huile	4	93
Poudre		02
Réparation d'outils.	3	o5
•	35 f.	98 c.

Dans le travail par le feu, deux hommes exploitent un mètre cube en 7 jours 3/4, et les frais qui s'élèvent à 18 fr. 23 e., se composent des quantités suivantes :

Main-d'œuvre	10 f.	15 e.
Huile	2	27
Poudre	2	
Bois	2	о3
Réparation d'outils.	I	34
•	18 f.	23 6.

Méthode par éboulement. -- Cette méthode, qui est applicable aux minerais friables ou ébouleux, est employée à Liège pour l'exploitation d'une couche de schiste alumineux dont l'inclinaison est de 70°, et la puissance de 15 à 20 mètres. La fig. 33 représente le plan de cette exploitation, et la fig. 32 en est la coupe.

Le puits est placé hors de la masse à exploiter du côté du mur; on pratique dans la partie supérieure, à peu de distance de la surface, une galerie de traverse qui vient couper la couche au mur, et qu'on prolonge jusqu'au toit; on pousse ensuite le long du mur une galerie d'alongement jusqu'à une distance de 100 mètres environ de chaque côté de la galerie de traverse; cette galerie sert à établir les chantiers d'abattage. Pour cela, des mineurs placés aux extrémités de cette galerie d'alongement, ouvrent une première taille de 2 mètres de hauteur qu'ils poussent jusqu'au toit de la couche, en boisant avec soin derrière eux ; cela fait, on enlève les étais, en commençant par l'extrémité, et l'on provoque ainsi des éboulemens, qui se propagent jusqu'à une hauteur de 4 mètres audessus du plafond de la galerie : les mineurs recueillent les matières à mesure qu'elles tombent, et les transportent au puits par la galerie d'alongement. On ouvre ensuite une seconde taille à côté de la première, en laissant entre elles un massif d'un mètre environ d'épaisseur; on opère dans cette seconde traverse de la même manière que dans la première, et l'on continue ainsi jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la galerie de traverse principale, qui part du puits. L'exploitation se trouvant alors terminée à ce premier niveau, on ouvre dans le puits, à 6 mètres au-dessous, une seconde galerie de traverse qu'on prolonge jusqu'au toit de la couche; puis on pratique sur le mur une galerie d'alongement qu'on prolonge de chaque côté de la traverse, et l'on répète dans ce second étage ce qu'on a fait dans le premier. On conçoit qu'en continuant ainsi à établir de nouveaux étages d'exploitation de 6 mètres en 6 mètres de distance, et pratiquant des tailles transversales du toit au mur, on opérera l'exploitation complète de la couche.

Ce travail présente une économie notable de main-d'œuvre et de boisage; mais il exige d'être conduit avec les plus granges précautions, pour éviter les accidens auxquels il peut donner lieu; il a en eutre l'inconvénient de permettre aux eaux de la surface de s'introduire dans les travaux, et de rendre, difficile le triage du minerai, qui se trouve mélangé avec une énorme quantité de matières stériles.

Par suite de l'imprudence avec laquelle ont été conduits les anciens travaux de la mine d'Altenberg, il s'est formé un vaste abime,; on a tiré parti de cette circonstance pour exploiter par la méthode d'éboulement la partie située au dessous de cet abime : on pratique au milieu des décombres des chambres qu'on soutient de tous les côtés par une forte charpente, sous laquelle l'ouvrier déblaie les blocs de minerai à mesure qu'ils se présentent; on les brise à l'aide du pic s'ils sont trop volumineux. On peut ainsi obtenir des quantités considérables de minerai; mais pour éviter d'attaquer une roche qui ne serait pas métallifère, ou qui serait trop pauvre pour payer les frais d'exploitation, on soumet de tems en tems à un essai mécanique quelques fragmens pris dans la masse.

Cet essai, qui se fait dans la mine même, consiste à broyer sur une table de granite un morceau de roche d'un volume connu, à laver dans une sébile de bois la matière broyée, et à estimér d'après le résidu de minerai d'étain obtenu, la quantité d'étain métallique qu'on peut espérer d'un volume connu de roche métallifère.

Lorsque les chambres d'un étage cessent de fournir du minerai, on en pratique de nouvelles dans un étage inférieur. On a ainsi établi treize étages d'éboulement.

Deux hommes exploitent un mètre cube en 2 jours 172, et les frais d'exploitation sont de 7 fr. 10 cent. savoir :

	-	
Réparations d'outils	. 0	35
Bois	. 2	o5
Poudre		
Huile	. 0	76
Main-d'œuvre	. 3f.	, 78 c.

7f. 10 C.

En comparant ces chiffres avec seux indiqués ci-dessus pour

les frais du travail à la poudre et du travail par le feu, également employés à Altenberg, on voit que la méthode d'éboulement présente un grand avantage sous le rapport de l'économie.

Methode par piliers et remblais. — Cette méthode consiste à attaquer le gite au point le plus bas, en ouvrant à ce nivean un étage de deux mètres de hauteur, dans lequel on pratique des galeries parallèles séparées par un massif intermédiaire qu'on laisse pour pilier. L'ouvrier boise les tailles à mesure qu'il avance, mais arrivé à l'extrémité, il enlève le boisage et comble les vides au moyen des déblais. Lorsque l'exploitation est terminée à ce premier niveau, on ouvre immédiatement au-dessus, un second étage dans lequel on procède de la même manière, et l'on continue à s'élever ainsi d'étage en étage jusqu'à ce qu'on atteigne la limite du champ d'exploitation. Les déblais d'un étage inférieur pourront servir à diriger le percement des galeries de l'étage supérieur, de telle sorte que les piliers de cet étage correspondent exactement à ceux de l'étage au-dessous.

Au bout de quelque tems, lorsque les déblais entassés dans les vides auront acquis une consistance suffisante, on pourra reprendre les travaux et enlever, en sujvant la même marche,

les massifs laissés pour piliers.

C'est ainsi qu'on exploite aux environs de Cologne, des couches à peu près horizontales de pouddingue et de grès peu consistans; et entre lesquelles se trouve disséminée de la galène en assez grande abondance. Le minerai est cassé, trié et lavé dans la mine même, et les déblais provenant de ces opérations servent au comblement des vides.

Aux mines d'Almaden (Espagne), on exploite deux filons de cinabre presque verticaux, et dont la puissance, qui est moyennement de 8 mètres, s'élève parfois à 12 ou 15 mètres. Comme le gite est très riche et que la substance exploitable a une très grande valeur, on est intéressé à enlever la totalité du minerai. Ces mines ont été visitées par M. le Play, auquel nous empruntons la description que nous allons donner ici de la méthode d'exploitation suivie à Almaden.

Les filons sont divisés par des galeries d'alongement percées dans la direction du gîte, en massifs épais de 28 à 30 varas, (x vara = 0=835): ceux-ci sont tous exploités de la même manière; il suffit donc de décrire le mode de préparation et

d'exploitation de l'un de ces massifs.

Lorsqu'on a foncé le puits à la profondeur à laquelle on veut établir un niveau, le 8° par exemple, on commence à percer dans le gite une galerie d'alongement à peu de distance du mur, ou même au contact de celui-ci, en laissant par conséquent, entre cette galerie et le toit, une grande épaisseur de minerai. Pendant ce tems on continue le percement du puits, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à la profondeur du 9° niveau, où l'on commence une nouvelle galerie. Dans le même tems encore, on commence l'exploitation du minerai situé au-dessous du 8° niveau, en pratiquant du mur au toit, perpendiculairement à la direction du gîte, une série de tailles larges de 4 varas, et séparées par des massifs de même largeur qu'on laisse d'abord intacts.

Comme on se trouve peu gêné par les eaux dans les niveaux inférieurs, on peut ainsi approfondir ces tailles jusqu'à la galerie inférieure, qui se poursuit en même tems que ces tailles en descendant. Ce travail achevé, on a enlevé la moitié de la masse du filon entre les deux niveaux, et les parois du gîte restent soutenues par des massifs intacts de minerai. C'est alors que commence une seconde partie de l'exploitation; elle se compose de deux opérations que l'on mène de front : le muraillement et l'enlèvement des massifs qui avaient été mé-

nagés jusque-là.

Ce double travail s'exécute en remontant de la manière suivante : on pratique au ge niveau, dans le toit et dans le mur. au-dessus de chacune des tailles pratiquées précédemment. deux entailles sur lesquelles on fonde les extrémités d'une voûte qui est destinée à supporter un massif de maçonnerie. dont le volume est précisément le même que celui du massif de minerai enlevé précédemment. On élève ensuite ce mur jusqu'au 8º niveau, où il se raccorde avec un mur entièrement semblable, qui avait été construit précédemment entre le 2º et le 8º niveau. Le minerai enlevé par la taille en descendant, se trouve donc remplacé par un massif de maçonnerie qui sert définitivement de support aux parois du filon, quand on a enlevé les massifs de minerai qui restaient compris entre les premières tailles. Ces derniers sont exploités en remontant à mesure que le muraillement s'élève, en sorte que, dans cette seconde partie de l'exploitation, la somme des vides reste constamment égale à la somme des pleins.

Ainsi, après l'enlèvement d'un massif de minerai compris entre deux niveaux, celui-ci se trouve remplacé par une séria de murailles de 4 varas d'épaisseur, allant du mur au toit et séparées par des vides de même volume. Ces massifs de maçonnerie sont entièrement pleins, à l'exception de petites ouvertures ménagées à chaque niveau, pour maintenir la liberté de circulation dans l'espace occupé primitivement par les galeries d'alongement.

Dans le but de ménager de plus grandes réserves en minerai, et aussi parce que le travail en remontant est plus avantageux que les tailles en descendant, on conserve souvent entre ces dernières, 12 varas de minerai intact. Mais en enlevant plus tard ces larges massifs par un travail à gradins renversés, on élève toujours les murs à la distance de 4 varas, afin qu'ils se raccordent avec ceux qui existent aux niveaux supérieurs.

En mai 1825, l'exploitation était parvenue entre le 7° et le 8° niveau. La galerie d'alongement au 8° niveau avait 35 varas de longueur, et le puits était foncé à 8 varas au-dessous de cette galerie.

En mai 1833, lorsque M. le Play visita Almaden, la principale partie de l'exploitation était dirigée sur le massif compris entre le 8° et le 9° niveau. La galerie d'alongement au 8° niveau était percée. en entier; plusieurs tailles en descendant avaient dépassé la demi-distance des niveaux; enfin le puits approfondi à 27 varas au-dessous du 8° niveau, devait atteindre, 3 varas plus bas, le niveau inférieur.

Les niveaux se comptent à partir d'une galerie d'écoulement pratiquée à 52 172 varas au-dessous de l'orifice du puits. En mai 1833, la profondeur totale de ce puits était de 307 varas.

Nous terminerons ce qui est relatif à l'exploitation par travaux souterrains, en présentant ici un tableau comparatif des plus importantes mines métalliques de l'ancien et du nouveau monde. Cornouailles).

TABLEAU comparatif des principales mines

CONSOLIDATED ET UNITED MINES.

(Actuellement les plus riches mines du

Situation.

Elévation.

3 174 kilomètres E. de Redruth.

Elévation de la surface au-dessus du niveau de la mer, 60 à 90 mètres. Profondeur des travaux au-dessous du'niveau de la mer, environ 418 mètres.

Naure de la roche.

Schiste argileux reposant immédiatement sur le granite, à une petite distance de la mise. Le schiste argileux est coupé par un grand nombre de filous de porphyre, qui ont presque la même direction que les filons métalliques, et qui présentent souvent une épaisseur considérable. Le porphyre paraît, dans certains cas, former des masses irrégulières au milieu du schiste argileux. Ces deux roches, le porphyre et le schiste, sont traversées par des filons de quarz qui coupent aussi les filons métalliferes.

Nature du glie.

Dans les mines dites Consolidated Mines, des travaux considérables ont eu lieu
sur les huit filons suivans : le filon WhealFortune, le filon Cusvea, le filon Deeble,
le Vieux filon, le filon Taylor, le filon
Tregonning, le filon Martin et le filon
Glover. Dans les mines dites United Mines, les principaux travaux ont lieu sur le
vieux filon; on exploite en outre cinq ou
six autres petits filons plus ou moins productifs. Ces deux mines renferment encore
un grand nombre de branches ou ramesaux.

MINES MINE MINE DE HIMMRLSFÜRST. DE VETA GRANDE. DE VALENCIANA. (Actuellement les plus (La plus riche mine (La plus riche mine de Saxe au commencement riches mines du Mexidu Mexique au commencement de ce siècle). de ce siècle). que).

6 122 kilomètres N. de Zacatecas.

Elévation de la surface au-dessus du niveau de au-dessus du niveau de au-dessus du niveau de la mer, environ 2000 mè. la mer, 2,323 mètres. la mer, 410 mètres. Elévation du fond des Elévation du fond des vation du fond des tratravaux au-dessus du ni- travaux au-dessus du ni- vaux au-dessus du niveen veau de la mer, environ veau de la mer 1, 747 m. de la mer, 80 mètres. 1700 mètres.

par le porphyre.

r 172 kilomètre N. de Guanaxuato.

Elévation de la surface

souvent avec la grauwa- sur lequel cette mine est environs de Freyberg, et ke. Ce schiste est quel- ouverte, traverse à la fois celle dans laquelle s quefois décomposé; il re- le schiste argileux et le trouvent le plus grand pose sur une roche syéni- porphyre, mais il est plus nombre de mines de cette tique, et il est dans quel- productif dans cette ire contres. ques endroits recouvert roche. M'de Humbold regarde ce schiste argileux comme un terrain de transition situé près de la limite de la formation primitive. Dans la profondeur, cette roche passe à l'état de schiste chloriteux et de schiste talqueux. Elle renferme des conches de syénite et de serpentine. Le porphyre repose sur le schiste argileux et présente la même stratification et la même direction que celui-ci.

Un filon, celui de la ini de la Veta-Grande , Veta Madre, qui est sou- dans cette mine. Le filon qui se trouve générale- vent séparé en trois branment séparée en trois ches dont la puissance a une puissance qui varie pranches et queiquetous atteint jusqu'à 40 mètres. de m. 50 à mêtre. Le filon Quand il n'est pes rami en entre si met que on ... 50 à mêtre le en puissance de 20 à 25 mètres; elle est met, lorsqu'il est seul il affre une épaisseur variable de 3 à no mètres. Les vars le Sud, et fil se dirige à peu près N. det S. en plongeant vers le bud, et fil se dirige à peu près N. det S. en plongeant vers le Sud, et fil se dirige à peu près N. det S. en plongeant vers le Sud, et fil se dirige à peu près N. det S. en plongeant vers le Sud, et fil se dirige à peu d'autres petits filone. branches et quelquefois atteint jusqu'à 40 mètres. de 0 m. 50 à 1 mêtre. Le

•

3 174 kilomètres S.-E.

de Freyberg. Elévation de la surface

Schiste argileux alter- Le filon de la Veta- Le gneiss primitif es nant avec la dolomie, et Madre de Guanaxuato, la roche dominante des

5 filens sont 'exploités principal (Teich-Flache)

Un filon principal, ce-

MIFRS MÉTABRIQUES.

CONSOLIDATED ET UNITED MINES.

Les principaux filons ont une puissance variable de om 60 à 2m 50; les branches n'ont généralement que om 30 à om 50 d'épaisseur. Quelques-uns des filons courent E. et O, et d'autres se dirigent N.-E et S.-O. Les filons principaux plongent vers le Nord et les autres vers le Sud.

Minerais.

Principalement du cuivre soit à l'état natif, soit à l'état de carbonate bleu ou vert. On y trouve aussi de l'oxide d'étain, mais pas en très grande abondance. 9 14 pour cent de cuivre fin.

Richesse des minerais.

Nature de la gangue.

Principalement du quarz dont on trouve un grand nombre de variétés.

Substances minérales qui accompagnent les minerais.

Les minerais sont généralement accompagnés par du quarz ferrugineux, par la blende et la pyrite de fer arsénicale.

Profondeur des puis principaux.

Galeries d'écquiement.

Puits de la machine de Woolf, 454 mètres de profondeur. Puits *Pearce* 503 mètres. La plupart des autres puits ont à peu de chose près la même profondeur.

La galerie d'écoulement qui communique au puits de Woolf se trouve à 25 mètres de profondeur. Celles qui communiquent aux autres puits se trouvent à 60 ou 80 mètres.

Quantité d'eau.

La quantité d'esu varie de 9,000 à 13,000 litres par minute.

M INES DR VETA GRANDE.	MINE DR VALENCIANA.	Mine de himmelsfürst.
pyrite argentifere. 1/4 p. 100 d'argent fin. Principalement du quarz; accidentellement de l'améthiste, de la chaux carbonatée et de la baryte sulfatée. Les ninerais sont gé-	Argent sulfuré, argent natif, argent rouge, or natif et galène argentifère. 1/4 p. 100 d'argent fin. Du quarz, de l'améthyste, de la chaux carbonatée et du feldspath compact. Les minerais sont généralement accompagnés par la blende, le fer spathique, le cuivre pyriteux et le fer pyriteux et le fer pyriteux. Puits Tiro General, 507 mètres de profondeur. Il n'y a pas de galerie	gent sulfuré, argent na- tif et argent rouge. 3/8 à 1/2 p. 200 d'ar- gent fin. Principalement du quarz. Les minerais sont gé- néralement accompagnés par la blende, le fer spa- hique et une petite quantité de fer pyriteux arsénical. Puits Frankenschacht, 300 mètres de profon- deur. La galerie d'écoule- ment qui communique au puits Frankens- chacht, se trouve à 86 mètres de profondeur. Environ 225 litres par

CONSOLIDATED ET UNITED MINES.

Hauteur à laquelle l'eau est élevée.

Force motrice employée.

Force en chevaux. Frais d'épuisement. Environ 420 mètres aux mines dites Consolidated, et 200 mètres aux mines dites United.

9 machines à vapeur, 1 roue hydraulique de 14 m. 60 de diamètre.

1500 chevaux. 317,500 francs par année.

Quantité de minerai extrait.

Produit en métal,

Valeur. Frais totaux,

Bénéfices. Capital de roulement.

Intérêts du capital de roule-

Rapport de la dépense aux bénéfices.

Nombre d'ouvriers employés.

Prix de la journée du mineur Dépense de la poudre. Emplot des minerais.

16,400 tonnes de mineral de cuivre et quelques tonnes de mineral d'étain.

1517 tonnes de cuivre fin et une petite quantité d'étain.

a,005,000 francs. a,471,500 francs, y compris la redevance à payer aux propriétains. 523,500 francs.

1,875,000 francs.

payées aux propriétaires.

280 p. 200 après le remboursement du premier capital. 78 p. 200. non compris les redevances

Environ 2,500 dont 1,450 sont employés

aux travaux sonterrains.

Environ 3 fr. 75 c. par jour.

Les minerais sont vendus aux'usines établies à Swansea, dans le sud du pays de Galles.

MINES DE VETA GRANDE.	MINE DE VALENGIANA.	MINE de himmelspörst.	
Environ 275 mètres.	la communication entre cette mine et celle de Te- peyac, les eaux de cette dernière arrivèrent en as- sez grande aboudance, et l'on estime à 500 litres par minute la quantité d'eau qu'il fallut alors épuiser.	243 mètres.	
so machines à molettes.	r machine à vapeur et 7 machines à molettes.	2 roues hydrauliques de 12 mètres 80 de dia- mètre chacune.	
32 chevaux. 500,000 fr. par année.	65 chevaux. Environ 1.000,000 fr. par année.	16 chevaux. On ne peut les déter- miner exactement, mais ils paraissent peu consi-	
21,380 tonnes de mine- rai d'argent. 68,850 kilogrammes d'argent fin. 20,585,000 francs. 6,306,250 francs.	32,500 tonnes de minerai d'argent. 90,855 kilogrammes d'argent fin. Environ 15,000,000 fr. 4,972,500 francs.	dérables. 650 tonnes de minerai d'argent. 2772 kilogrammes d'ar- gent fin. Environ 450,000 fr. Inconnus.	
4,278,750 francs. 3,250,000 francs.	2,972,000 francs. Inconnu mais proba- blement peu considéra- ble.	Inconsus. Inconsus mais probablement peu considérable.	
Environ 700 p. 100, après le remboursement du premier capital.	Inconnu mais proba- blement très élevé.	Inconnu mais proba- blement très élevé.	
Environ 59 172 p. 100	60 p. 100 jusqu'en 1800 et 80 p. 100 jusqu'en 1809 époque à laquelle les travaux furent arrêtés par suite de la révolution.	75 p. 100.	
Environ goo dont 600 sont employés aux tra- vaux souterrains.	3.100 indiens et mexi-	sont employes aux tra-	
so à 12 fr. par jour. Les minerais sont trai-	5 à 6 francs par jour. 395,750 francs. Les minerais sont ven-	26,750 francs.	
tés aux naines de Sance- da.	dus aux restatudores et réduits soit par la fusion soit par l'amalgamation, dans les usines des envi-	portés dans les usines du Gouvernement aux envi- rons de Freyberg, et ré-	
الأستان ويستحدث فيسين	rons de Guanantato.	Boys her y whose a second	

EXPLOITATION DU SEL GEMME.

Le sel gemme, lorsqu'il se rencontre dans la nature en grandes masses solides et sans mélange de matières étrangères, peut s'exploiter comme toute autre roche. La méthode généralement suivie, est celle dite par piliers et galeries. C'est celle qui a été suivie à Dieuze (Meurthe), et dont nous allons donner la description.

L'exploitation est desservie par deux puits qui furent mis en communication par une galerie principale. Cette galerie (Fig. 34), qui sert de voie de roulage, a 6 m de largeur; elle est taillée en voute de 0 m 70 de flèche, de manière à ce qu'il

reste encore un mètre d'épaisseur de sel à la clé.

Des galeries latérales l'Îl..., ayant les mêmes dimensions, furent poussées perpendiculairement à la galerie principale, de 26 mètres en 26 mètres de distance. On recoupa ensuite ces galeries lll.... par des galeries de traverse ttt... de mêmes dimensions, parallèles à la galerie principale, et espacées aussi de 26 mètres.

Ces galeries servent à diviser la couche en massifs : l'ensemble de neuf massifs forme un groupe. Afin d'être à même d'arrêter les eaux qu'on pourrait rencontrer dans l'exploitation d'un groupe, et de les empêcher d'envahir les autres parties des travaux, on ménage autour de chaque groupe une cloison c, de 7 mètres d'épaisseur; toutefois on réserve, près du point de rencontre des galeries, un passage de 1 m 50 de largeur. Les groupes étant ainsi préparés, on procède à l'abattage des massifs : pour cela on perce dans chaque massif. des galeries perpendiculaires l'une à l'autre, et de mêmes dimensions que les autres galeries, de telle sorte qu'il ne reste plus par chaque massif, que neuf piliers carrés de 4 m 66 de côté. Lorsqu'on a ainsi exploité tout un groupe, on abat les cloisons c. En continuant ainsi, on voit qu'on arrive à enlever toute la masse de sel, en laissant toutefois les piliers nécessaires pour le soutenement et la cloison qui cerne le champ d'exploitation.

L'abattage se fait dans les tailles à l'aide de la poudre, et en établissant deux gradins droits. On commence par pratiquer à chaque gradin, au sol et sur les deux parois, des entailles auxquelles on donne en général o m 55 de profondeur. On se sert

pour cela du pic à pointe indépendante, dit pic Meynier. On abat ensu ite le gradin supérieur à l'aide de la poudre, en perçant des trous de mine de o = 035 de diamètre au fond, et dont la profondeur varie de o = 50 à 1 = 10; la charge est de 27 à 55 hectogrammes.

Quant au gradin inférieur qui se trouve dégagé en dessus, on l'abat en perçant des trons de mine de omo45 de diamètre, et dont la profondeur va jusqu'à 1^m20. On met ordinairement dans chaque gradin, deux pétards chargés ensemble d'un kilogramme de poudre, et l'on abat ainsi un volume de cinq mètres cubes.

Le sel abattu est trié en deux classes, le blanc et le gris, ce dernier est cassé ensuite en morceaux de la grosseur du poing. L'abattage, le triage et le cassage constituent la tâche du mineur. Il reçoit dans les galeries de préparation des massifs, 103 francs par mètre courant, produisant cent tonnes de sel. Le mineur doit fournir sur ce prix, la poudre et la lumière, savoir:

Poudre	8 kilog. à	2 f.50 c	
Chandelle	4	1.50	6
		Total	36

Il faut trente journées de huit heures pour abattre, trier et casser un mètre courant.

Le prix de revient du quintal de sel gemme rendu au bord du puits, calculé d'après les années 1830, 1831, 1832, 1833, pendant lesquelles l'extraction moyenne a été de 145,000 quintaux, s'élève à 51 cent. 75, non compris les frais généraux d'administration et l'intérêt du capital. Ces 51 cent. 75, se répartissent ainsi;

Frais de direction et de surveillance	8c.77
Abattage y compris l'entretien des outils	23.19
Roulage, chargement et déchargement	5.77
Dépense de la machine à vapeur	12.12
Entretien des agrés de l'extraction	1.11
Entretien des pompes	▶. 07
Entretien des puits et bâtimens	72
Total	51c.75

Les mines de sel gemme les plus célèbres sont celles de

de Wielizka et de Bochnia aux environs de Cracovie en Gallicie, et celle de Norwich, dans le Cheshire en Angleterre.

Les mines de Wielizka sont en activité depuis le treizième siècle; on y exploite par quatre étages de galeries, trois masses de sel d'une puissance considérable. La profondeur totale des travaux est de 300 mètres. Le premier étage est à 80 mètres au-dessous de la surface, le second à 66 mètres au-dessous du premier, le troisième, à 100 mètres au-dessous du second, et enfin, le quatrième à 55 mètres plus bas.

On donne aux galeries pratiquées dans la masse au niveau de chaque étage, 3m 30 de largeur, et autant de hauteur. Elles sont dirigées dans tous les sens, et soutenues par le boisage, lorsque la roche n'offre pas assez de solidité. A partir de ces galeries, on pratique de vastes chambres d'exploitation, dont quelques-unes ont une hauteur effrayante; ainsi il se trouve, au premier étage, une de ces chambres qui a 20 mètres de largeur, et 40 de hauteur. Ce même étage offre plus de 230 chambres de dimensions différentes. Les travaux d'exploitation sont desservis par un grand nombre de puits; on a pratiqué en outre dans le roc, un escalier tournant qui conduit au premier étage, et de là, on peut descendre jusqu'au fond des travaux, au moyen de rampes ou voies inclinées.

Lorsque le sel se trouve mélangé très irrégulièrement avec les roches qui l'accompagnent, l'eau est le seul moyen de l'extraire; elle dissout les parties salines sans attaquer les substances étrangères. Les eaux ainsi saturées, sont remontées à la surface, et l'on en retire le sel par l'évaporation. Pour opérer cette dissolution, on pratique dans l'intérieur de la mine de vastes excavations où l'on rassemble de l'eau douce qu'on laisse séjourner jusqu'à ce qu'elle ait atteint le degré de salure convenable. Cette méthode d'exploitation dite méthode par dissolution, est principalement employée dans le pays de Saltzburg, et nous allons donner quelques détails à cet égard.

Les travaux souterrains consistent en puits et galeries. communiquant avec des lacs, où l'on opère la dissolution du

sel.

Les puits sont verticaux et inclinés; ils se divisent en quatre classes, et reçoivent différentes dénominations, suivant l'usage auquel ils sont destinés.

On distingue 1º les puits de conduite ou d'introduction des,

caux, qui servent à amener dans l'intérieur des travaux, l'eau douce que l'on recueille au dehors. Ils renferment sur chacun de leurs côtés, des conduits destinés à amener l'eau douce; ces conduits sont formés par des tuyaux de bois cylindriques, convexes d'un côté, et concaves de l'autre, de façon que l'un se joint à l'autre d'une manière exacte. Ces puits présentent souvent un escalier dont les degrés sont taillés dans le roc; quelquefois l'escalier est formé simplement par des perches et des chevilles en fer.

2° Les puits de transport ou de distribution des eaux, qui servent à amener l'eau nécessaire pour remplir les lacs. Ils sont inclinés de 42°, et présentent un escalier construit avec des perches, sur les côtés desquelles on fixe des degrés.

3° Les puits de descente ou glissoires, qui servent de communication entre les divers étages de la mine. La descente s'opère au moyen de poutres cylindriques sur lesquelles l'ouvrier se laisse glisser; une corde placée sur les côtés, permet de se retenir et de s'arrêter avec la plus grande facilité. Il existe dans la mine d'Hallein, un glissoir qui présente une longueur de 180 mètres.

4° Les puits de décharge ou puits à déblais, qui servent à faire tomber ou à retirer les déblais d'un étage à un autre. Ils sont carrés, et on leur donne 1 m 30 de côté.

Les galeries sont de trois espèces: 1 • Les galeries principales qui servent au transport des déblais et à la conduite des eaux douces et des caux salées; elles ont deux mètres de hauteur, deux mètres de largeur vers le sol, et un mètre seulement vers le haut. Elles présentent à leur partie inférieure, des rigoles propres à recueillir les eaux souterraines qui suintent des parois; au-dessus de ces rigoles, on dispose des planchers pour le roulage. Le plancher est formé de planches qu'on a soin de ne pas trop serrer, afin que l'eau qui tombe du haut de la galerie puisse s'écouler facilement, et de bandes longitudinales en bois, sur lesquelles doivent passer les roues des chariots. Sur le plancher de la galerie, on place deux tuyaux en bois qui offrent chacun une longueur de près de trois mètres, et une épaisseur d'environ om20; avec une ouverture de om10 de diamètre. Ces tuyaux sont destinés, l'un à conduire l'eau douce dans les lacs . l'autre , à amener l'eau salée des lacs dans la chaudière. Lorsque ces galeries sont percées dans le calcaire ou le gypse, elles se soutiennent d'elles-mêmes; mais lorsqu'on les établit dans l'argile muriatifère, on ne peut se dispenser de les soutenir. En effet, l'argile en absorbant l'humidité de l'air, se gonfie et fait rentrer les parois de la galerie, qui finirait bientôt par être complètement bouchée, si l'on n'employait le boisage ou le muraillement. On construit bien, il est vrai, des portes de distance en distance, pour empêcher que l'air humide ne vienne frapper directement la masse salifère, mais ce moyen est insuffisant. Le muraillement ne se pratique que dans les parties de la galerie, situées hors de la masse salifère, et exposées aux prompts dégats que l'humidité fait éprouver aux bois. Le boisage se compose de traverses qui supportent le toit de la galerie, en s'appuyant sur des piliers placés un peu obliquement.

2° Les galeries de communication ou de passage, qui servent de passage de la galerie principale à un lac, ou d'un lac à un autre. Elles doivent être plus élevées que les lacs auxquels conduisent les puits de transport. On leur donne des dimensions plus faibles qu'aux galeries principales. Elles servent aussi pour recueillir l'eau douce qu'on doit conduire dans les lacs.

3° Les galeries de recherche ou d'essai, au moyen desquelles on recherche l'emplacement favorable à l'établissement d'un lac.

Les travaux préparatoires étant faits dans la masse salifère, on commence à établir les lacs. Pour cela on pousse quelques galeries derecherche, et on choisit celle qui paraît offrir la plus grande richesse en sel, et qui, par sa position relativement aux autres excavations, présente le plus de facilité pour les travaux d'exploitation. On perce ensuite un puits de transport partant d'une galerie plus élevée, et aboutissant au bas du lac que l'on se propose d'établir. On creuse au bas de ce puits ou plutôt de cette galerie inclinée, des fosses destinées à l'excavation du lac. On enlève ensuite les terres peu à peu, de manière à donner au lac une hauteur de 2 a 2 270.

Dans le principe, ces lacs sont au niveau des galeries qui y conduisent; mais leur sol ne tarde pas à être exhaussé par les terres insolubles qui se déposent, et il n'est pas rare de le voir s'élever de plus de vingt mètres au-dessus du niveau primitif.

Les lacs s'agrandissent davantage par leur partie supérieure

que par les côtés, mais jamais par leur partie inférieure; car le gypse et l'argile qui se déposent couvrent le sol d'une couche insoluble, qui le préserve de l'action de l'eau.

Deux lacs établis sur le même étage doivent être à trente mètres au moins de distance l'un de l'autre. Dans les mines pauvres où les lacs s'agrandissent rapidement, on laisse entre eux un intervalle de 70 et même 100 mètres. Quant à la distance verticale entre deux lacs situés l'un au-dessus de l'autre, elle doit être de 15 mètres.

On ne soutient les lacs que lorsqu'ils ont une grande étendue; on emploie quelquefois des piliers en bois, mais généralement on se sert d'argile ne contenant plus de parties salines; on pétrit cette argile, on la bat et on en fait des piliers qui sont très solides et dont on augmente l'étendue à volonté. Ce meyen est d'ailteurs plus économique que le boisage, puisqu'il évite l'enlèvement des déblais provenant du lac; en outre il offre la plus grande solidité. Pour diminuer autant que possible les frais d'excavation, on ménage dans les lacs de grands piliers d'argile muriatifère. L'eau douce introduite attaque ces massifs, les ronge et finit peu à peu par les détruire tout-à-fait, ce qui abrège considérablement le travail du mineur.

On établit dans l'intérieur du lac des caisses à filtrer; ce sont des caisses carrées en bois, de deux mètres de largeur, et dans l'intérieur desquelles on pratique deux petits canaux communiquant avec ceux qui conduisent l'eau salée dans le puits de sortie. Ces caisses s'élèvent jusqu'au faîte du lac, et elles sont recouvertes d'un toit incliné, pour que l'eau ne puisse pas y arriver par en haut, et que les déblais ne tombent pas dans leur intérieur. Elles sont formées par des planches assemblées laissant entre elles des intervalles d'un peu moins du quart de leur largeur, ce qui est nécessaire pour que l'eau puisse passer à travers les planches des caisses à filtrer. En effet, quand l'eau introduite dans les lacs se trouve saturée. on la fait écouler, et dans sa chute elle entraîne avec elle des particules d'argile qui y sont suspendues; mais en passant à travers les planches des caisses, elle subit une première filtration qui sépare ces particules d'argile; des cribles disposés dans les conduits que l'eau est ensuite obligée de traverser, achèvent la filtration en retenant toutes les matières terreuses.

Le nombre de ces caisses à filtrer dépend de l'étendue du lac. Un lac présente toujours deux ouvertures : l'une qui sert à l'introduction de l'eau douce, l'autre à l'écoulement de l'eau salée.

La première ouverture communique avec le puits de transport, et doit être plus élevée que le niveau du lac. Le conduit qui amène l'eau douce est disposé sur l'un des côtés du puits de transport. C'est un tuyau cylindrique en bois, d'un diamètre intérieur de quelques centimètres, et le plus souvent formé par des troncs d'arbres forés à cet effet et ajoutés les uns aux autres. Sur le côté opposé du puits de transport, et un peu en avant de l'ouverture communiquant au lac, on dispose une échelle graduée, à laquelle correspond une corde fixée à une de ses extremités sur une planche de deux mètres environ de longueur. Ce flotteur sert à déterminer le aiveau de l'eau; la tension de la corde mesurée sur l'échelle donne la mesure de ce niveau. Les degrés sont indiqués sur l'échelle à l'aide d'un indicateur mobile. Deux petites solives dirigent l'élévation du flotteur, et le forcent à suivre une direction bien verticale.

La seconde ouverture, plus basse que le niveau du lac, sert à l'écoulement de l'eau salée. Pour retenir l'eau contenue dans ces lacs et l'empêcher de s'écouler avant qu'elle n'ait atteint le degré de saturation convenable, on est obligé de construire des digues capables de résister à la pression exercée par un volume d'eau considérable. Leur construction, toujours très coûteuse, présente certaines différences suivant les localités. Les digues des mines de Hall, en Tyrol, paraissent mériter la préférence, et ce sont celles que nous allons décrire.

Immédiatement après l'ouverture du lac, on pratique une espèce de caisse carrée (fig. 24, 25) de 2 70 de côté. Cette caisse est semblable à celles qu'on place dans l'intérieur du lac; mais à Hall on n'en met qu'une seule à l'entrée du lac; elle est couverte d'un toit incliné, et formée de planches laissant entre-elles l'intervalle nécessaire pour le passage de l'eau. A la suite de cette caisse, qui doit être solidement construite, se trouve une espèce de galerie revêtue de planches et d'argile, dont la largeur est la même que celle de la caisse carrée, mais dont la longueur est de 2 6. Elle offre dans son intérieur une charpente en bois (fig. 23), sur laquelle se trouve une paroi également en bois et toute percés de trous. Ces trous

sont percés obliquement, de manière à ce que l'eau puisse s'écouler facilement; on dispose cette paroi au dessus du niveau de la galerie, pour que les terres insolubles qui ne peuvent passer à travers les trous ne bouchent pas leur ouverture.

La petite galerie doit être solidement boisée.

À l'extrémité de cette galerie, on construit une petite digue (fig.24,25). Cette digue, qui a 2 3 de largeur et 0 6 6 d'épaisseur, est établie au moyen d'une forte charpente sou tenue par des massifs d'argile pétrie avec de l'eau salée. Elle est traversée par les tuyaux qui servent à l'écoulement de l'eau salée; ces tuyaux sont en bois et formés par des cônes tronqués qui entrent les uns dans les autres, en sorte que l'eau qui s'écoule éprouve à chaque cône un ressaut favorable à la précipitation des sels les moins solubles; les particules terreuses sont d'ailleurs retenues par un crible placé à la partie supérieure des tuyaux dans lesquels elles ne peuvent pénétrer.

Après la petite digue se trouve la grande digue D, destinée à arrêter les eaux en cas de rupture de la première digue. Elle a 5 mètres de largeur et o 30 d'épaisseur; elle se construit de même que la petite digue. Les tuyaux qui traversent les deux digues sont munis, à leur extrémité, d'un robinet au moyen duquel on peut juger le degré de saturation de

l'eau (fig. 22, 24, 25).

1

Lorsque la construction de la digue est achevée, on commence à introduire l'eau douce dans le lac; dans le principe, s'il s'agit d'élargir le lac, on fait arriver l'eau lentement, en maintenant son niveau à une certaine distance du faîte, de manière à ce qu'elle n'attaque que les parois; s'il s'agit, au contraire, d'attaquer le faite pour augmenter la hauteur du lac , il faut introduire l'eau très rapidement , afin qu'elle n'ait pas le tems d'opérer la dissolution sur les parois. L'eau doit atteindre en général le niveau du plafond; mais lorsqu'on craint des éboulemens, on laisse une distance de o = 055; l'humidité est encore assez grande malgré cette distance, pour détacher les substances salines, qui tombent peu à peu dans l'eau et finissent par s'y dissoudre. Lorsque l'eau a acquis un certain degré de salure, on en diminue un peu le volume, de peur qu'en attirant le sel, il n'y ait une trop grande précipitation de matières terreuses.

Les éboulemens sont d'autant plus à craindre que le sel est

moins abondant; on peut les prévenir en construisant des piliers d'argile, ou en établissant une charpente quelconque. Le faite du laç s'élève d'autant plus que le sel est moins abondant, et par suite le sol s'exhausse dans le même rapport; cet exhaussement est quelquesois de o^m60 à 2 mètres par semaine. Dans les lacs où le sel est abondant, l'eau ronge o^m027 par semaine.

L'ean d'un lac est jugée saturée convenablement lorsqu'elle a vingt degrés de salure. Le tems nécessaire pour obtenir ce degré de saturation, varie suivant le plus ou moins d'abondance de sel; ce tems varie de trois à vingt semaines; il faut en moyenne six semaines. Chaque jour on doit avoir soin de constater la hauteur de l'eau dans un lac, ainsi que le degré de saturation de l'eau, ce qui permet de régler en conséquence l'introduction de l'eau douce.

Lorsque l'eau d'un lac a atteint le degré de salure convenable, on la laisse reposer quelque tems pour laisser déposer toutes les matières terreuses qu'elle contient en suspension, ce qui exige quelquefois autant de tems que pour la saturation.

On fait ensuite écouler les eaux salées hors de la mine, d'où elles se rendent dans des réservoirs placés de distance en distance, en avant des chaudières d'évaporation, en traversant une longue étendue de tuyaux formés d'arbres de sapin qu'on a percès et joints ensemble au moyen de cercles de fer., On est souvent obligé de construire des piliers en maçonnerie pour soutenir ces conduits.

Après avoir retiré l'eau salée d'un lac, on doit le nettoyer avant de le remplir de nouveau d'eau douce; cependant, dans les mines riches en sel, ce n'est qu'après le troisième et même le sixième remplissage, qu'on est obligé de nettoyer un lac.

Pour cela, on commence par laisser sécher le sol, et l'on enlève ensuite les terres inutiles à l'aide de pelles, puis on les transporte au dehors, après en avoir toutefois séparé l'argile qu'on peut utiliser pour la construction des digues. On est obligé, en nettoyant les lacs, de les élargir sur leurs parois; car l'eau agit bien plus sur le faîte que sur les côtés. Lorsqu'on a nettoyé complètement le lac et terminé toutes les réparations nécessaires, on rétablit les passages et on remplit de

nouveau le lac. Trois mois suffisent souvent pour nettoyer un petit lac et faire les réparations; mais il faut quelquefois deux ans et demi et même trois ans avant qu'on ait achevé tous les travaux d'un grand lac et qu'on puisse le remplir de nouveau. On préfère, en général, les lacs qui n'ont qu'une capacité movenne, comme étant plus faciles à diriger.

Après ce que nous venons de dire sur l'exploitation des argiles salifères, l'exploitation des eaux ou des sources salées exige peu de détails : tout l'art consiste à rassembler les moindres filets salés; à en écarter avec le plus grand soin les eaux douces, qui se trouvent quelquefois à côté des eaux les plus salées; à faire parvenir au jour les eaux salées, et à les concentrer ensuite dans des bâtimens de graduation : car elles n'ont généralement pas le degré de salure convenable pour être évaporées de suite avec avantage dans les chaudières.

Les sources salées les plus remarquables sont celles de Dieuze, qu'on exploite depuis le douzième siècle; celles de Château-Salins, celles de Moyenvic, celles du Jura et des bords du Rhin, celles des monts Krapacks, celles de Westphalie, de Brunswick, de Lunebourg, de Halle, celles de la Bavière, de Saltzbourg, du Tyrol et de la Souabe. Dans cette dernière contrée, on pratique pour l'exploitation, des trous de sonde de 20 à 25 centimètres de diamètre; on descend ensuite dans le trou, des pompes en cuivre au moyen desquelles on remonte les eaux salées.

CHAPITRE VII.

MOYENS DE SOUTENIR LES TERRES, ET DE CONTENIR LES EAUX.

Les excavations que le mineur pratique dans le sein de la terre pour aller à la recherche des substances utiles qu'elle renferme, se trouvent rarement dans une roche assez solide

pour se soutenir par elle-même, et il est généralement obligé d'assurer la solidité de ses travaux, soit au moyen du boisage, soit au moyen de constructions en pierres ou en briques.

Les bois employés dans les mines doivent être sains et forts, et présenter le moins de coupures possible; ils doivent cependant être écorcés avec soin, afin de prévenir leur trop prompte altération, facilitée par l'humidité que conserve l'écorce.

Les bois durs et surtout le chêne, le mélèze et le merisier sont ceux qui résistent le mieux à la pression, et qui se détériorent le moins par suite de l'action de l'humidité et du mauvais air; ils durent quelquefois quarante ans. Ils ont l'avantage de pouvoir être employés en pièces d'un plus petit diamètre.

Les bois résineux résistent moins bien et durent beaucoup moins que les bois durs; cependant, ils sont plus employés que ceux-ci; car ils croissent généralement dans les pays de montag nes, où se treuvent aussi la plupart des mines métalliques.

On a remarqué que les bois s'altèrent plus rapidement lorsa qu'ils sont soumis à des alternatives de sécheresse et d'humidité; par suite, il importe de maintenir les travaux dans un état constamment sec ou humide, ce qu'il sera toujours facile d'obtenir en prenant les précautions nécessaires.

BOISAGE.

Le boisage est employé dans les mines, soit pour empêcher l'éboulement des terres, soit pour arrêter ou contenir les eaux: nous examinerons successivement ces deux cas.

Le boisage d'une galerie s'établit au moyen de cadres plus ou moins rapprochés, suivant le degré de consistance et de solidité de la roche; il doit se faire au fur et à mesure que le percement avance, et le suivre pour ainsi dire pas à pas. Un cadre se compose de quatre pièces, savoir : une semelle qui repose sur le sol, deux montans ou pieds droits qui s'appuient sur la semelle, un chapeau qui est porté par les montans et qui soutient le toit. Ces pièces s'assemblent de diverses manières; l'assemblage se fait le plus souvent à mi-bois, de manière à ce que les extrémités de chaque pièce se recouvrent exacte ment sans se dépasser. On leur donne moyennement o 20 de diamètre.

Si la galerie se trouve dans une roche ébouleuse, on est obligé d'employer des cadres complets : ces cadres sont placés verticalement quand la galerie est horizontale, et perpendiculairement à son axe quand elle est inclinée. On chasse ensuite entre les pièces du cadre et les parois de la galerie, des bois de garnissage ou picots : ce sont de fortes planches ou de simples rondins refendus, dont on place la partie plane contre la roche. Ces bois doivent avoir la longueur nécessaire pour s'appuyer sur deux cadres, et soutenir ainsi la partie intermédiaire.

Lorsque la galerie doit servir au roulage et à l'écoulement; on établit un plancher sous lequel coulent les eaux, dans un

canal pratiqué à cet effet.

Si le sol de la galerie présentait assez de solidité, on pourrait se dispenser de placer une semelle; il suffirait alors de faire deux entailles dans lesquelles on encastrerait les montans du cadre.

Si le toit et l'une des parois de la galerie sont seule ébouleux, il ne faut qu'un chapeau et un montant pour soutenir les deux parties; l'autre extrémité du chapeau repose dans

une entaille sur la paroi solide.

Enfin, quand le toit seul est ébouleux, on ne place qu'un chapeau, qui pénètre dans des entailles pratiquées sur les parois de la galerie. Quant aux picots ou palplanches, on proportionne, dans ces différens cas, leur nombre au degré de solidité de la roche.

On est obligé, dans certains cas, de renforcer les boisages, à cause de la pression exercée soit par le toit, soit par les parois. Les figures 37 et 38 indiquent les dispositions employées

dans ces deux circonstances.

Dans l'ouvrage en gradins, on emploie pour soutenir les déblais, un boisage dit boisage en kastes : il se compose de fortes pièces de bois placées en travers et soutenues par desjambes de force : sur ces pièces on établit d'autres pièces de bois en long, sur lesquelles on entasse les déblais. On peut voir cette disposition représentée figure 3 r.

Nous avons dit que le boisage suivait le percement au fur et à mesure que celui-ci avançait; mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de percer une galerie dans un terrain meuble et sans consistance; il faut que le mineur établisse en quelque

· •

sorte le boisage avant d'opérer le percement. Pour cela, après avoir disposé un cadre aussi solidement que possible, on enfonce à grands coups de masse des coins plats et contigus sur toutes les faces de ce cadre, ces coins soutiennent les terres, et permettent d'avancer d'une certaine longueur sans crainte d'éboulement; cela fait, on place un nouveau cadre et l'on chasse d'autres coins, puis on place un troisième cadre, et ainsi de suite à mesure que l'on avance.

On est souvent obligé de construire dans les galeries. des barrages ou serremens pour contenir les eaux dans une certaine partie de la mine, et pour empêcher qu'elles ne se précipitent dans les travaux en activité. Elles sont formées de prêces de bois contigues, encastrées dans des entailles pratiquées dans la roche, et serrées au moyen d'un fort picotage. On proportionne la force et l'épaisseur de ces pièces à la masse d'eau qu'elles ont à contenir et à la pression qu'elles doivent supporter; si les circonstances l'exigent, on place deux ou trois de ces barrages à la suite l'un de l'autre. On ménage dans ces serremens des trous d'écoulement fermés au moyen de tampons, et lorqu'on s'apercoit que la pression de l'eau devient trop forte, on ouvre les tampons pour donner issue à une partie de cette eau, qu'on épuise ensuite par les moyens ordinaires. On doit visiter avec soin les barrages, et en établir aussitôt un autre dès qu'on reconnaît que celui existant peut présenter quelques chances de rupture, en ayant soin toutefois d'amener les eaux derrière, graduellement et de manière à éviter la rupture de l'ancien barrage. On ne saurait apporter trop de précautions dans la construction de ces digues, car de leur solidité dépendent et la prospérité de l'exploitation et la vie de tous les ouvriers qui travaillent dans la mine : nous renvoyons, pour les détails de constructions, au chapitre XI de notre Première Partie.

Le boisage des puits, variable dans sa forme ainsi que celui des galeries, suivant la nature du terrain qu'ils traversent et l'usage auquel ils sont destinés, se compose en général de cadres placés à x m ou x m 50 les uns des autres, et dont les pièces sont assemblées à mi-bois. Si le puits est incliné, les cadres se placent perpendiculairement à l'axe des puits: nous avons décrit dans le chapitre X de la Première Partie, les moyens d'établir ces cadres. La forme rectangulaire et la forme

carrée sont ordinairement employées pour les puits boisés. Lorsqu'un puits est destiné à plusieurs usages, on le divise en plusieurs compartimens, au moyen de cloisons qui ont encore l'avantage d'augmenter la solidité du boisage.

Quand il s'agit de traverser les sables et les terrains mouvans, on est obligé de boiser très serré; on s'est servi, dans ce cas, avec succès, en Angleterre, d'un tubage ou cuvelage en fonte. On enfonce dans le sable, par pression, des tubes en fonte qui s'assemblent les uns avec les autres, au moyen de brides rentrantes vers la concavité des tubes, et de boulons à vis et écrous. Chaque tube est ainsi terminé par deux brides, sauf l'inférieur qui entre le premier dans le terrain, et dont le rebord est dentelé pour qu'il pénètre plus facilement. Lorsque le puits à crenser n'a qu'un petit diamètre, les tubes sont formés d'une seule pièce; dans le cas contraire, chacun est formé de plusieurs pièces assemblées entre elles par des boulons à vis et écrous, au moyen de brides verticales, c'est-à-dire, suivant les arêtes de la surface cylindrique, rentrantes aussi vers la concavité des cylindres.

Après avoir enlevé le sable à la surface jusqu'à une profondeur qui dépend de sa mobilité, on place le premier tube dont le bas est dentelé; on le charge de poids et on l'enfonce dans le terrain; on facilite l'opération en enlevant le sable dans l'intérieur. Quand il est à peu près enfoncé, on ajuste sur la bride supérieure un deuxième tube qu'on enfonce de même par pression, et en retirant à mesure le sable de l'intérieur. On continue de la même manière jusqu'à ce qu'on ait atteint le rocher solide.

A Pembroke, un des puits d'extraction est ainsi cuvelé jusqu'au roc, situé à douze mètres au-dessous de la surface; l'épaisseur de la fonte est de 0^m022.

On s'est servi, à Clasgow, de cylindres en tôle formés de plaques rectangulaires jointes ensemble par des clous rivés : on assemble ces plaques sur place à mesure qu'il est nécessaire; des guides en bois les empêchent de se déformer dans la partie supérieure. Le puits est elliptique, le grand axe a 4^{m57} et le petit 3^{m05}; il a été cuvelé sur une hauteur de 13^{m47}, et le poids du cuvelage est de 36 à 40 tonnes; les pièces ont o^{m020} d'épaisseur.

A Mold, pour un puits de 2^m15 de diamètre, la tôle avait 0^m010 seulement d'épaisseur.

Lorsque, dans le foncement d'un puits, on a des couches d'eau à traverser, on établit pour les contenir un boisage particulier dit cuvelage et picotage. Nous prendrons pour modèle de ce travaîl, celui qui a été exécuté aux mines de sel de la Meurthe, et c'est celui que nous allons décrire.

Lorsqu'on a atteint le niveau qu'il s'agit de dépasser, on commence par élargir le puits de oma 3 sur chaque face, en pratiquant tout autour une banquette bien horizontale; en même tems on approfondit le puits d'un mêtre environ, pour recevoir les eaux.

Sur cette banquette, on dispose un cadre composé de quatre pièces assemblées, de o=38 d'épaisseur sur o=23 de hauteur, et l'on place derrière les pièces des lambourdes de bois blanc ou de sapin, de o=03 d'épaisseur et o=26 de hauteur, qui sont elles-mêmes maintenues par des coins chassés près de leurs extrémités.

On remplit ensuite avec de la mousse l'espace restant entre les lambourdes et les parois du terrain. On la fait entrer de force, et l'on peut ensuite enlever les coins et les remplacer par de la mousse.

Cels fait, on chasse entre les lambourdes et les pièces du cadre, des coins plats de bois blanc dont l'angle est très aigu, et qui ont environ o=03 d'épaisseur à la tête, en ayant soin de les serrer bien les uns contre les autres. Comme ces coins ne sont pas tous d'égale grosseur, quelques-uns d'eux peuvent se trouver desserrés: dans ce cas on enlève le coin, on le remet en place la tête en bas, et l'on chasse avec force un nouveau coin, afin que le contact soit établi bien uniformément sur tout le pourtour.

On peut alors procéder au picotage: on se sert à cet effet de coins de bois blanc, ayant la forme de pyramides très aigués. La place de ces picots se prépare à l'aide d'un instrument de fer appelé agrappe à picoter, qui a la forme d'une pyramide à base quadrangulaire. On fait entrer cette agrappe à coups de masse entre les vides des plats coins, et dans le trou qu'elle laisse lorsqu'on la retire, on introduit le picot qu'on chasse jusqu'à recul. Lorsqu'on a ainsi garni de picots tout le pourtour, on les égalise avec un ciseau légérement

44 |

courbé, de manière à ce qu'ils ne dépassent pas les autres pièces.

On introduit de la même manière une seconde ligne de picots en chêne, et l'on bat ensuite fortement à coups de masse

tout le picotage, de manière à le bien unir.

Le picotage est alors achevé, et l'on peut monter le cuvelage. Avant de placer les pièces de cuvelage, on doit clouer à leur bord inférieur une bande de toile de o o 8 à o o o destinée à retenir le béton qui doit remplir l'intervalle entre le boisage et le terrain et que l'on pourrait entraîner par les joints. Ce béton doit être coulé très liquide, afin qu'il puisse remplir bien exactement les vides; il convient de ne l'introduire que lorsque le cuvelage est élevé à la hauteur d'un mètre environ.

Lorsque le cuvelage est arrivé à une trousse picotée supérieure assise sur une banquette, on abat la portion de cette banquette, qui est nécessaire pour établir la clé. On ne doit abattre que sur une seule face du puits, et placer aussitôt chaque pièce de la clé, à mesure que la portion de banquette est enlevée.

On se sert pour assembler la clé, de vis munies de poignées,

que l'en enfonce dans les pièces.

Pour établir une liaison bien intime, en fait un picotage horizontal entre la clé et la trousse supérieure; s'il est à craindre que l'eau ne repousse ce picotage, on le couvre, sur chacune de ses faces, d'une bande de fer que l'on assujétit au moyen de plusieurs traverses de fer, fixées elles-mêmes avec des vis à bois dans les pièces de cuvelage du dessus et du dessous.

Cela fait, on calfate avec soin tous les joints du cuvelage qu'on vient de terminer; on commence le calfatage par le haut, afin que l'eau des joints supérieurs n'incommode pas les ouvriers. On peut, pour maintenir ce calfatage, clouer sur

tous les joints de petites planches de bois blanc.

Les nombres donnés ci-dessus pour les dimensions des trousses, se rapportent au cuvelage exécuté dans le puits Becquey, aux mines de sel de Vic (Meurthe); mais ces dimensions sont variables suivant les différens cas, et elles dépendent du plus ou moins de solidité que présente le terrain, et de la pression du niveau à traverser.

On doit élever deux trousses de picotage, quand bien même

la première aurait produit l'effet voulu. Cette mesure de prudence assure complètement la sécurité.

On pent aussi, au lieu d'un cuvelage en bois, exécuter un muraillement en briques. Cette méthode; employée avec succès en Angleterre où on lui donne le nom de quaffering, est décrite dans le chapitre XI de la Première Partie.

MURAILLEMENT.

Le muraillement se fait, dans les mines, soit au moyen de briques, soit au moyen de pierres. Il est plus coûteux et plus difficile à exécuter que le boisage, mais aussi il exige bien moins de réparations, et dure bien plus long-tems. Dans les galeries, le muraillement est complet ou partiel, suivant le degré de solidité de la roche. La figure 35 représente la section d'une galerie muraillée; on y remarque la charpente qui a servi à la construction de la voûte. Quelquefois la galerie est formée d'une seule voûte elliptique, dont la partie inférieure est surmontée d'un plancher en bois, sous lequel coulent les eaux.

Quant aux puits, la forme circulaire et la forme elliptique sont généralement employées pour le muraillement, qu'on a soin d'appuyer sur tous les bancs solides que traverse le puits. Nous renvoyons, pour tous les détails, au chapitre XI de la Première Partie.

CHAPITRE VIII.

TRANSPORT INTÉRIEUR ET EXTRACTION AU JOUR.

L'homme et le cheval sont employés comme moteurs pour le roulage ou le transport intérieur des minerais, depuis les chantiers d'abattage jusqu'au pied des puits d'extraction, ou jusqu'au jour lorsque la galerie de roulage communique avec la surface.

L'homme agit comme porteur, comme brouetteur et comme

traineur ou herscheur; lorsqu'on se sert du cheval, on ap-

plique sa force au trainage.

Le transport à dos d'homme est le plus pénible et le plus vicieux de tous les modes de transport intérieur. Il n'est employé que dans un bien petit nombre de mines en Europe, et encore ne l'est-il que pour de faibles distances, telles que celles des tailles aux voies de roulage. Il est au contraire d'un usage très répandu dans les mines de l'Amérique méridionale, où les galeries de roulage sont généralement très-étroites et très sinueuses. Ainsi, aux mines de Veta-Grande, au Mexique, le transport intérieur s'opère à dos d'homme depuis les ateliers jusqu'au puits d'extraction. Les sacs employés pour ce transport contiennent moyennement 52 kilogrammes. Chaque ouvrier fait vingt voyages dans la journée non compris les retours. La distance movenne des ateliers aux galeries est de 16m80; la longueur des galeries jusqu'aux puits est de 210 mètres : ainsi , les ouvriers chargés de 57 kilogrammes parcourent en une journée une distance de 4,200 mètres en s'élevant de 336 mètres, et refont le même chemin à vide. Ils recoivent six réaux par jour. On a commencé, dans ces dernières années à substituer au transport à dos d'homme le transport par roulage; mais on éprouva de la part des ouvriers la plus grande opposition, car, habitués au portage, ils pouvaient le soutenir pendant long-tems, tandis que le roulage les fatiguait très promptement.

Le transport à la brouette est généralement employé dans les mines où les travaux présentent de la régularité et où les transports sont peu considérables. Les galeries doivent être à peu près de niveau ou du moins n'offrir qu'une faible inclinaison; carau-delà du 5°, l'usage de la brouette est désavantageux.

Lorsque le sol de la galerie est uni et dans un bon état, le roulage s'opère sur le sol même, sinon on établit un plancher au moyen de plateaux portés sur des traverses. L'esseutile d'un brouetteur varie de 360 à 1,000 kilogrammes transportés à un kilomètre de distance dans une journée de huit heures; cette disserce provient de l'état du sol des galeries, de leur hauteur et de leur inclinaison. Le chissre de 1,000 kilogrammes se rapporte au cas où le sol est couvert d'un plancher, circonstance la plus favorable au roulage.

La brouette dont on se sert dans les mines d'Allemagne

contient habituellement deux cuveaux enbant ensemble 0=065 et pesant chacun environ 5 kill. 60 Dens une de ces mines un homme doit transporter dans sa journée 220 cuveaux à 79=20 de distance : il fait donc, par conséquent, 60 voyages avec charge, et autant à vide, ainsi

L'espace parcouru chargé == 4,752 mètres. L'espace parcouru à vide == 4,752 donc

L'espace total parcouru = 9,504 mètres. Le volume transporté à 79=20 est de 3=0.900 Le poids transporté à 79=20 est de 6192 kilogrammes. Le produit du poids par la distance = 490,416.

Ainsi l'effet utile du brouetteur est dans ce cas de 490 kil.

4 16 transportés à un kilom. de distance pendant une journée.

Quand les trajets sont longs et les transports considérables, on se sert de chariots dits chiens de mines, qu'on fait rouler sur des chemins de bois; ces chemins se composent de poutrelles en bois ou en fonte posées sur des traverses, et laissant entr'eux un petit intervalle; de distance en distance on ménage des places de croisement, pour la rencontre des chariots.

Le chien de mine, représenté figures 39, 40, 41, se compose d'une caisse portée sur quatre roues: deux grandes placées un peu en arrière du centre de gravité, et deux petites placées en avant; elles sont fixées à deux essieux assujettis à une flèche formée d'un large madrier. Lorsque le chien est en repos, il penche en avant, mais quand le mineur s'appuie sur son bord postérieur en le poussant devant lui, il le rend horizontal, et alors il ne pose plus que sur les deux grandes roues; on diminue ainsi les frottemens résultant de l'emplei des quatre roues. Le chien porte un clou de conduite qui glisse dans l'intervalle ménagé entre les poutrelles, et empêche les roues de s'en écarter. Un homme tire le chien par devant au moyen d'une bricolle attachée à un anneau, et un autre le pousse par derrière.

Dans les mines de la Saxe, les chiens dont on se sert ont trois dimensions différentes . savoir :

Grand chien... 6 cuveaux... o m. c. 19614 Moyen..... 4 idem.... o m. c. 13076 Petit..... 3 idem.... o m. c. 09807

Le chien hongrois contient o 10624 équivalant à 3 174 cuveaux : trois chiens remplissent une tonne de dix cuveaux. On lui donne les dimensions suivantes :

Longueur de la caisse				ОН	94
Profondeur				0	4 z
Largeur devant	en haut.			0	26
	en bas .			0	3 £
Largeur derrière	en haut.			0	28
	en bas.		٠.	0	33
Diamètre des grandes roues				0	19
Diamètre des petites roues.				0	12

A la mine de Himmelsfürst, deux hommes transportent avec le petit chien, en huit heures, à 891 mètres de distance, 30 cuveaux de minerai, chacun d'eux fait par conséquent 5 voyages, ainsı:

L'espace parcouru avec charge $= 5 \times 891 = 4455$ mèt. à vide = $5 \times 891 = 4455$

. . . . = 8910 mèt. L'espace total.

Le volume transporté à 891 mètres, = 4 m. c. 904

Le poids transporté à 891 mètres = 774 kilogrammes.

Le produit du poids par la distance = 689,634

L'effet utile d'un homme est donc de 689 kil. 634 transportés à un kilom. de distance, dans une journée de huit heures.

A la mine de l'Électeur Frédéric-Auguste, un homme roule dans sa journée 120 cuveaux à 178 20 de distance.

L'espace parcouru avec charge = 40 × 178.20 = 7128 m.

à vide =
$$40 \times 178.20 = 7128$$

L'espace total parcouru == 14256

Le volume transporté à 17820 = 3 m. c. 923.

Le poids transporté à 178m20 == 6192 kilogrammes,

Le produit du poids par la distance = 1,103,414

L'effet utile est donc dans ce cas de 1,103 kil. 414 transportés à un kilomètre de distance.

Dans une autre mine, on se sert de chiens contenant 4 cuveaux, pesant ensemble 150 kilogrammes: 10 chiens semblables sont roulés dans une journée, à la distance de 237º60.

L'espace parcouru avec charge = 237 m60 × 10 = 2376 m. $= 237^{\text{m}}60 \times 10 = 2376$ à vide

L'espace total parcoura égale == 475a

Le volume transporté à 237=60 == 1 m.c. 308. Le poids transporté à 237=60 == 1500 kilogrammes.

Le produit du poids par la distance = 356,400.

L'effet utile est ainsi de 356 kil. 400 transportés à un kilomètre.

Dans une autre mine de la même localité, un rouleur conduit dans sa journée 14 chiens contenant de même 4 cuveaux, pesant ensemble 150 kilogrammes; la distance à parcourir est de 59°40.

L'espace parcouru avec charge = $14 \times 59,40 = 831 = 60$ à vide = $14 \times 59,40 = 831 = 60$

L'espace total parcouru . . = 1663=20

Le poids transporté à 59=40 = 2100.

Le produit du poids par la distance == 124,740.

L'effet utile n'est donc dans ce cas que de 124 kil. 740, transporté à un kilomètre de distance, dans une journée de huit heures.

Comme on le voit par les divers exemples cités, l'effet utile du transport au chien de mine varie entre des limites très étendues : cela tient aux différentes dimensions des chiens, aux pentes inégales des voies de roulage, et probablement aussi à ce que les rouleurs consument une partie de leur tems et de leur force au chargement et au déchargement du chien, lorqu'ils sont chargés de ce soin, perte d'autant plus considérable que les distances à parcourir sont moins longues.

L'expérience a fait admettre comme règle générale, dans les mines des environs de Freyberg, qu'en se servant du chien hongrois, un rouleur doit transporter, dans une journée de huit heures, 120 cuveaux à une distance de 118-86. On aura donc, d'après ces données, et en supposant que le chien contienne 3 cuveaux:

L'espace parcouru asec charge $= 40 \times 118 = 80 = 4752$ m. à vide $= 40 \times 118.80 = 4752$

L'espace total parcouru = 9504

En admettant que le poids du cuveau soit de 51 kil. 60. Le poids transporté à 118=80 = 6102 kilogrammes.

Le produit du poids par la distance = 735,609.

L'effet utile est par conséquent de 735 kil. 609 transportés à un kilomètre de distance, dans une journée de huit heures. Quand les trajets sont longs et que le roulage présente une certaine importance, on établit un chemin de fer sur le sol des galeries; les résultats obtenus dans ce cas sont plus réguliers et plus uniformes que dans les cas précédens. Prenons pour exemples les mines métalliques de l'Allemagne.

Dans une mine du comté de Mansfeld, le roulage a lieu sur un chemin de fer, à une distance de 1049^m40. Les waggons employés contiennent o m. c. 35685; le poids du waggon vide est de 387 kil. 93; le poids des déblais dont on charge le waggon est de 600 kilogrammes; enfin, on charge sur le waggon les outils qui ont besoin d'être réparés, et dont le poids moyen s'élève à 38 kilogrammes. Le poids total à transporter est ainsi de 1025 kil. 93.

Les waggons sont à 4 essieux, de telle sorte que chaque roue se trouvant fixée sur un essieu indépendant, peut tourner avec une vitesse plus ou moins grande que celle des autres roues. Le tems employé par le rouleur, pour

ramener le waggon vide sur la dist. de 1049 40. 12 min.
rouler le vaggon plein. 17
remplir le waggon. 18 à 24
décharger le waggon. 18 à 24

Total 54à61 min.

Un voyage complet exige 1 heure 10 minutes, y compris le tems nécessaire pour graisser les essieux et charger les outils. Chaque rouleur fait six voyages complets dans une journée de huit heures, réduite à sept heures de travail effectif : ainsi.

La distance totale parcourue = 12502 80.

Le poids transporté à 1049 40 = 3600 kilogrammes.

Le produit du poids par la distance = 3,777,840

L'effet utile est par conséquent de 3,777 kil. 840, transportés à un kil. de distance, dans une journée de huit heures.

Dans une autre mine de la même localité, les waggous contiennent om 37915; le poids des matières contenues est de 625 kil. 77. Le nombre des vaggons conduit par jour est de 15 3/4, et la distance à parcourir de 376 20: ainsi,

La distance totale parcourue = 11850 mètres.

Le poids transporté à 376 20 = 9856 kilogrammes.

Le produit du poids par la distance = 3,727,827. L'effet utile est donc de 3,727 kil. 827, transportés à un kilomètre, résultat qui ne présente qu'une légère différence avec celui obtenu précédemment.

Lorsque les galeries n'aboutissent pas au jour, le roulage intérieur ne constitue qu'une partie de l'extraction, et il faut encore élever le minerai depuis le bas du puits ou de la chambre d'accrochage, située sur son bord, aux différens étages de l'exploitation, jusqu'à la surface.

Le tour et la machine à molettes sont les machines employées pour l'extraction; quant aux moteurs, ce sont l'hom-

me, le cheval, l'eau et la vapeur.

Lorsqu'on emploie le tour, ce qui est le cas d'une mine peu profonde et d'une extraction peu considérable, on applique la force de l'homme à l'extrémité d'une manivelle. On se sert aussi du tour dans l'intérieur des mines, quand il s'agit de faire parvenir le minerai d'un étage à un autre, et c'est dans ce cas qu'il est le plus employé. Examinons maintenant quels sont les résultats obtenus à l'aide de cette maehine.

Dans l'Erzgebirge, trois hommes montent par jour 120 cuveaux d'une hauteur de 39=60; ils remplissent le cuveau au bas du puits et le vident en haut, de sorte qu'il n'y a que deux hommes au tour. Ainsi en admettant que le poids du cuveau soit de 5x kil. 60, on aura pour le travail utile d'un homme $\frac{120 \times 51,60 \times 39,60}{122,602} = 122,602$ kilogrammes éle-

vés à un mètre de hauteur verticale.

Dans une mine du comté de Mansfeld, deux hommes montent par jour d'une profondeur de 27^m72 , 50 tonnes pesant chacune 214 kil. 533; un troisième est chargé du versement des tonnes arrivant au jour, et celles-ci sont accrochées au bas du puits par les rouleurs. Le travail utile d'un homme est donc $\frac{50 \times 214,33 \times 27,72}{27} = 148,533$ kilogrammes élevés

un mètre de hauteur verticale.

Dans une mine du district d'Eisleben, 4 hommes, au moyen d'un tour dont l'arbre a c=32 de diamètre et dont les manivelles divisent la circonférence en quatre quarts, élèvent en six heures, d'une profondeur de 79^m20, 100 cuveaux contenant 45 kil. 40. Le travail utile d'un homme est donc

 $\frac{100 \times 45,40 \times 79,20}{4} = 89,892 \text{ kilogrammes élevés à un}$

mètre de bauteur verticale.

Dans une autre mine, trois hommes montent 120 cuveaux contenant 38 kilogrammes; la profondeur du puits est de 73^m26. Ils doivent en outre lever et replacer chaque jour un plancher mobile établi dans le puits, au niveau de l'extraction dont ils sont chargés. Le travail utile d'un homme est ainsi 120×38×73,26 — 111,355 kilogrammes élevés à un mètre

de hauteur verticale.

Comme on ne peut donner à l'arbre du treuil qu'un très petit diamètre, l'emploi de cette machine entraîne de grandes lenteurs et ne peut convenir que dans le cas où l'exploitation ne présente qu'une faible activité. Dans le cas contraîre il importe d'établir une machine à molettes: on emploie alors comme moteur, le cheval, l'eau ou la vapeur, suivant les circonstances locales et le plus ou moins d'importance des travaux.

Cette machine se compose d'un arbre vertical portant un tambour dont le diamètre est déterminé par le poids de la corde et de la charge à soulever : le poids de la tonne montante se trouvant équilibré par celui de la tonne descendante. Les câbles s'enroulent sur le tambour et vont passer sur deux poulies de renvoi d'où elles descendent dans le puits. Les chevaux sont attelés à l'extrémité d'un manège au moyen d'arcs tournans qui leur permettent de se retourner facilement sans qu'il soit nécessaire de les dételer. En supposant que la charge totale à enlever soit d'environ 800 kilogrammes, la profondeur étant de 100 mètres, on pourra donner 1 m 30 de diamètre au tambour, et 5 mètres de rayon au manège : deux chevaux suffiront pour exécuter le travail. La vitesse est de 20 mètres par minute.

Comparons les résultats obtenus par l'extraction à l'aide d'un manège, avec ceux obtenus par l'extraction à l'aide d'un treuil, c'est-à-dire l'effet utile de l'homme avec l'effet utile du cheval.

Dans une mine du district d'Eisleben, deux chevaux montent par jour 380 cuveaux d'une profondeur de 104"94, tandis que 4 hommes ne montent avec le tour que 130 cuveaux. En admettant que 51 kil. 60 soit le poids du cuveau, on aura pour le travail utile du cheval...1,028,833 kilogrammes élevés à 1 mètre.

pour le travail utile de l'homme.. 175,984 kilogrammes élevés à 1 mètre.

Dans une autre mine de la même localité, on extrait avec un manège à deux chevaux 380 cuveaux d'une profondeur de 116 82, et quatre hommes avec le treuil ne montent que 120 cuveaux : ainsi,

l'effet utile du cheval = 1,145,303 kilogrammes élevés à 1 mètre.

l'effet utile de l'homme == 180,837

Dans une mine du district de Holzberg, on extrait avec un manège à deux chevaux 340 cuveaux d'une profondeur de 142 2 56, et 4 hommes avec le treuil ne montent que 100 cuveaux : ainsi,

l'effet utile du cheval = 1,249,536 kilogrammes élevés à 1 mètre.

l'effet utile de l'homme = 183,755

Dans une mine du district d'Ahlsdorf on extrait avec un manège à deux chevaux 360 cuveaux d'une profondeur de 118-80, et 4 hommes avec le treuil ne montent que 120 cuveaux: ainsi

l'effet utile du cheval = 1,103,414 kil. élevés à 1 mètre. l'effet utile de l'homme = 183,902

D'après les exemples cités, on peut voir qu'avec un manège convenablement disposé, le travail utile du cheval surpassera 1,000,000 kilogrammes élevés à un mètre de hauteur verticale, la durée du travail variant de 6 à 8 heures; tandis que l'effet utile de l'homme n'est moyennement que de 150,000 kilogrammes.

Les intervalles de repos et de travail sont favorables au développement de la force du cheval : la durée du travail effectif se trouve par là réduite de 1/3 et quelquesois de 1/2 sans qu'il y ait pour cela diminution de l'effet utile. Lorsqu'on établit un manège de mines, on doit avoir soin de prendre pour l'effort de traction du cheval, 60 à 70 kilogrammes, abstraction faite des résistances passives, et en ne tenant compte que de la masse extraite dans chaque tonne.

Le choix des càbles à employer pour l'extraction est de la plus grande importance, et il mérite d'autant plus de soin que les puits sont plus profonds. Les câbles sont en chanvre ou en fil de fer, ronds ou plats; on se sert aussi de chaînes en fer.

Les câbles plats, dont l'usage ne date que du commencement de ce siècle, sont très usités dans les mines du Cornwall et du Devonshire. Ils sont formés de quatre câbles ronds réunis entre eux au moyen de feuilles de fer aplati ou de tôle très épaisse, repliées sur elles-mêmes et fixées aux extrémités des cordes qu'on vent joindre ensemble, par de petits clous qui traversent les deux branches de la tôle aplatie et de la corde, et qui sont rivés du côté opposé à la tête. Les deux pièces en fer sont réunies par un anneau rectangulaire que l'on place avant de fixer les extrémités des cordes daus les pièces en fer Ces câbles pèsent 3 kil. 969 par mètre courant et ils coûtent of. 95 le kilogramme et 3 f. 77 le mètre courant.

Les meilleures chaînes employées pour l'extraction sont celles qui ont été construites dans les mines du Cornwall; on s'en sert de préférence aux câbles, parce que le frottement userait trop vite les cordes en chanvre. Ce sont des chaînes ordinaires à anneaux arrondis et de force décroissante d'une extremité à l'autre, autrement le poids de la chaîne serait trop considérable. A la mine de Wheal Vor on se sert d'une chaîne semblable dans un puits dont la profondeur est de 292 **80. Elle pèse 2176 kilogrammes ou 7 kil. 42 par mètre courant.

Les câbles plats s'enveloppent sur eux mêmes à la manière ordinaire, entre les joues élevées d'une bobine; la bobine, qui est mue habituellement par une machine à vapeur à double effet et à haute pression, a quelquefois son axe vertical. Cette disposition qui présente l'inconvénient de tordre le câble plat, est avantageuse en ce que l'on peut, avec la même machine, extraire des minerais dans des puits diversement placés par rapport à elle. Ainsi lorsqu'on veut abandonner l'extraction dans un puits pour l'entreprendre dans un autre. il suffit de déplacer les câbles, sans avoir à modifier en rien le système des bobines et de la machine.

Les chaînes en fer s'enveloppent également sur elles-mêmes et sur un treuil d'une petite longueur et à rebords.

Les machines d'extraction employées dans le Cornwall sont

généralement à une assezgrande distance de l'orifice des puits. Les molettes ou poulies placées au-dessus des puits sont établies sur une charpente de la forme la plus simple; elle consiste en quatre poteaux inclinés d'une assez grande hauteur, reliés en haut par des pièces horizontales, sur lesquelles posent les traverses qui supportent les molettes.

Cette charpente est recouverte d'un petit hangar en planches, destiné à mettre à l'abri l'ouvrier qui vide les tonnes. Entre le puits et la bobine sur laquelle ils s'enroulent, les câbles ou chaînes sont soutenus par des rouleaux horizontaux, placés de distance en distance à la hauteur convenable.

Le machiniste reçoit les signaux au moyen d'une sonnette liée à une corde qui se trouve dans la cabane au-dessus du puits à la portée de l'ouvrier qui vide les tonnes. Celui-ci communique avec les ouvriers du fond, soit au moyen d'une sonnette dont les cordons descendent le long du puits, soit au moyen d'une barre de fer continue qui se prolonge depuis l'orifice du puits jusqu'à la chambre d'accrochage. Il suffit de frapper l'extrémité de cette barre avec un marteau, pour que le son se transmette mettement à l'autre extrémité.

A la mine de Wheal Friendship près Tavistock, les signaux sont transmis du fond d'une galerie inclinée dont la longueur est de 1073 mètres environ, jusqu'à l'orifice, au moyen d'une

barre de fer continue sur toute cette longueur.

Depuis quelques années on se sert dans les mines de l'Allemagne, de câbles en fil de fer tressé; le fil dont on se sert a un diamètre de o=003516, et pèse 69 grammes 59 par mètre courant. Il est tiré en parties de 17 à 38 mètres de longueur. Pour faciliter la mise en œuvre du fil dans la fabrication des câbles droits et prévenir l'affaiblissement résultant d'un tirage violent pour redresser les fils, on enroule ceux-ci après la dernière chausse, sur une bobine de 3=57 de diamètre, et ce sont ces paquets de fils circulaires qui sont employés à la fabrication des câbles; ils coûtent 71 f. 16 les 100 kilogrammes.

Le câble se compose de trois torons, et chaque toron est

formé de quatre fils.

Si la corderie a une longueur de 38 à 40 mètres, il faut 13 ouvriers dont 5 ou 6 hommes; ils font environ 15 mètres par heure.

Lorsque le cable est terminé, on le recouvre d'un enduit

formé de 1/3 d'huile et 2/3 de résine; on peut encore se servir du dépôt qu'on obtient en préparant les graisses pour les machines. On fait fondre cet enduit dans un vase en fonte, et on y fait circuler lentement le câble, de manière qu'il s'échauffe dans la masse fondue, et que celle-ci puisse remplir tous les vides en expulsant l'air atmosphérique. Huit hommes dans 1 heure 1/2 peuvent enduire 210 mètres environ de longueur de câble, et ils consommeront de 18 à 24 kilogrammes d'enduit.

Pour lier la corde à la chaîne à laquelle est suspendue la tonne, on chauffe jusqu'au rouge sombre, sur une petite longueur seulement, l'extrémité du câble, et on la plie ensuite autour d'une pièce en fer recourbée en forme de fer à cheval, avec une gorge de poulie sur le contour extérieur : on descend ensuite un anneau en fer forgé, large de o=30 et passé d'avance le long du câble, de manière à embrasser à la fois la partie droite du câble et la partie recourbée jusqu'au fer à cheval, contre lequel on pousse l'anneau avec force ; puis on recourbe isolément autour de l'anneau chacun des douze fils, que l'on bat à froid sur le contour extérieur de cet anneau.

Cela fait, on entoure le tout avec du fil de fer ou de la corde solide et d'un petit diamètre, ou même on coule du plomb dessus quand on veut le garantir complètement. Dans le fer à cheval on passe, avant l'opération, un anneau fermé, ou bien après l'opération, un anneau ouvert que l'on soude après coup. La partie du câble que l'on porte au rouge ne doit pas dépasser l'anneau de fermeture.

Un câble de 208-10 pèse 167 kil. 70; le mètre courant pèse sans enduit o kil. 806; l'enduit pèse o kil. 11 par mètre courant: donc le poids d'un mètre courant, avec enduit est de 0 kil. 916.

Les frais de confection d'un câble de 1055 mètres de longueur, y compris l'enduit et les anneaux de fermeture, s'élèvent à 816 fr. 20 qui se répartissent ainsi :

Fil de fer		
Enduit		26
•	0.0	

Chaque fil porte environ 5 16 kilogrammes, ce qui donne pour la résistance par millimètre carré 53 kilogrammes.

Il importe (que la courbure de la corde sur le tambour ne dépasse pas les limites de son élasticité, c'est pourquoi on ne peut l'enrouler sur des tambours d'un diamètre inférieur à 2=64. Les poulies placées sur les puits du Hartz out 3=57 de diamètre. Le poids très petit d'un câble de cette espèce permet d'augmenter considérablement le diamètre du tambour sur lequel elle s'enveloppe.

Les câbles en fil de fer non recuit sont les meilleurs; M. Combes a déterminé que la dépense des câbles en chanvre comparée à celles des câbles en fil de ser est par 1000 kilogrammes de minerai extrait:

Les tonnes d'extraction ont la forme de tonneaux; elles sont renssées vers le milieu asin qu'elles ne puissent être accrochées pendant qu'on les monte. Leur capacité est très variable suivant le moteur. Dans les mines du Cornwall, les tonnes sont en tôle de fer, également de forme bombée : elles sont liées au câble ou à la chaîne principale, au moyen d'un bout de chaîne en fer, d'un crochet et d'une anse demi-circulaire; elles contiennent à peu près un hectolitre. La tonne vide pèse 126 kil.952, et son contenu en minerai brut est de 203 kil. \$23.

A la mine de Wheal Friendship, on vide les tonnes au moyen d'un système particulier: l'orifice du puits, qui est élevé d'environ un mètre au-dessus du sol, est couvert d'un plancher incliné tournant à charnière et percé de trous pour laisser passer les cordes. La tonne qui monte le long de la paroi du puits, soulève en arrivant le plancher mobile, qui retombe de lui-même après l'avoir laissé passer. Tout contre la paroi est un encaissement dont le fond se trouve au niveau du sol: on amène dans cet encaissement les chariots destinés à recevoir le minerai extrait, pour le transporter de là aux places convenables. Dès que la tonne est elevée un peu audessus du puits, l'ouvrier qui est placé au delà de l'encaissement, saisit avec les mâchoires d'une tenaille suspendue par une corde à un point d'appui plus élevé pris sur la toiture du

hangar, l'anneau qui est au fond de la tonne; en même tems il donne le s'gnal de changer le sens du mouvement de la machine; la tonne redescend alors, et l'ouvrier, en la tirant par le fond au moyen de la tenaille, la vide dans le chariot. Il donne alors le signal de relever la tonne, dont il détache la tenaille: lorsqu'un signal venant du fond l'avertit de faire descendre la tonne vide, il le transmet au machiniste et ouvre le plancher pour que la tonne passe.

Dans les localités où l'on a à sa disposition une chute d'eau, on établit une roue hydraulique au moyen de laquelle on opère la remonte et la descente des tonnes.

Aux mines de Przibram en Bohême, on emploie un moulin à vent qui fait l'office de machine d'extraction et de machine d'épuisement.

Aux mines de plomb de Longwely, on s'est servi avantageusement d'une machine particulière d'extraction.

Cette machine consistait en un treuil à deux diamètres différens, placé au milieu du canal supérieur. Sur chacune des deux circonférences du trenil, s'enroulait une corde : celle qui passait sur la plus grande montait jusqu'au jour, où elle passait sur une poulie, puis descendait jusqu'au fond du puits pour y chercher le minerai ; l'autre corde portait une tonne qui ne montait que jusqu'au niveau du canal supérieur, où elle pouvait se remplir d'eau. Sa capacité était assez considérable pour que, pleine d'eau et descendant par son propre poids, elle pût entraîner la charge de minerai. Celui-ci, en vertu de la différence de diamètre des deux treuils, calculée d'après le chemin que chaque tonne avait à parcourir, se trouvait au jour quand la tonne pleine d'eau arrivait au fond. Une soupape que cette tonne portait à son fond s'ouvrait en se posant sur une broche, et permettait à l'eau qu'elle contenait de s'écouler. Elle était guidée pendant sa descente par deux tiges de fer verticales, qui passaient dans deux colliers fixés aux flancs de la torne.

Le mouvement de la machine était réglé par un régulateur à force centrifuge. Ce régulateur participait au mouvement au moyen d'une ficelle qui, s'enroulant et se déroulant alternativement sur l'axe de la poulie placée au jour, la faisait mouvoir tantôt dans un sens, tautôt dans un autre.

Ce régulateur montant ou descendant, selon que le mouve-

ment s'accélérait ou se ralentissait, entraînait avec lui une des extrémités d'un levier, dont l'autre était fixée près de l'axe de la poulie. Le levier, dans le mouvement d'ascension, frottant contre cet axe, ralentissait le mouvement, tandis qu'en descendant il le laissait aller en liberté.

CHAPITRE IX.

ÉPUISEMENT DES EAUX.

Le mineur, en pénétrant dans le sein de la terre, donne passage à des sources dont les eaux, en s'infiltrant dans les excavations, sont un des plus grands obstacles qui s'opposent à ses travaux. Lorsque cela est possible on se débarrasse des eaux à l'aide d'une galerie d'écoulement. C'est le moyen le plus simple et le plus sûr d'assèchement, et c'est aussi généralement le plus économique, quoiqu'il exige de grandes avances. Lorsque l'exploitation promet une longue durée, on ne doit pas craindre d'établir une galerie d'écoulement ; quelquesunes présentent un développement de plusieurs lieues de longueur, et sont disposées de manière à épuiser les eaux de plusieurs mines. La pente convenable à donner à ces galeries est de 0,001 à 0,002. Lorsque la quantité d'eau est peu considérable, on peut, en pratiquant une rigole, faire servir la galerie au roulage : on peut encore établir sur le sol un plancher qui sert au roulage et sous lequel s'écoulent les eaux.

Parmi les galeries d'écoulement les plus remarquables, on peut citer celle de Clausthal au Hartz, qui a 10,438 mètres de longueur; elle sert à l'assèchement d'un grand nombre de mines. Son percement a duré vingt trois ans, et a coûté 1,648,568 francs. Dans le district de Schemnitz en Hongrie, on a entrepris une galerie d'écoulement dite galerie du roi Joseph, qui doit avoir 16000 mètres de longueur et qui est destinée au service des principales mines du district, sous le rapport de l'écoulement des eaux et du roulage.

Lorsqu'on ne peut pas établir une galerie d'écoulement, il

faut concentrer et simplifier autant que possible l'épnisement, car en augmentant le nombre des appareils, on augmente la somme des résistances. Aussi cherche-t-on à concentrer les eaux dans un seul bassin d'épuisement, qui est le puisard d'où on les retire à l'aide de moyens mécaniques. En concentrant el est vrai les épuisemens, on élève les eaux d'un niveau plus bas, mais cette différence de niveau est peu sensible vu la profondeur des puits.

Il faut épuiser autant que possible verticalement, car à égalité de hauteur, l'épuisement vertical est plus facile et moins

coûteux que l'épuisement incliné.

Le môteur doit être placé à l'extérieur de la mine, et il faut disposer l'exploitation en contre-haut du puisard, de manière à ce que les eaux s'y rendent d'elles-mêmes.

L'épuisement se fait au moyen de tonnes, ou de pompes mues par des machines situées au jour. Les eaux sont concentrées dans le puisard, qui a même diamètre que le puits et une profondeur variable selon la quantité d'eau à recevoir.

Les tonnes dont on se sert pour l'épuisement doivent être solides et aussi grandes que le diamètre du puits et la force de la machine le permettent, sauf à diminuer la vitesse. Elles sont en pin, avec un double fond cloué l'un sur l'autre à joints croisés: les tonnes cubant huit à dix hectolitres, ont 1 mètre de diamètre au ventre et o 80 aux deux extrémités sur une hauteur plus ou moins grande. Les douves ont o o 40 d'épaisseur et omo81 à om135 d'épaisseur. Les tonnes sont munies de cinq cercles en fer retenus par des rubans en fer : on donne aux cercles la plus grande largeur possible, pour que le ventre soit tout couvert de fer. Les tonnes prennent l'eau d'elles-mêmes dans le puisard; on les vide en les faisant basculer sur le devant du puits où se trouve un dégorgeoir. Les tonnes munies d'une soupape à champignon, ont l'avantage de ne point être aussi exposées aux ruptures, et de conduire l'eau à un niveau voulu. La vitesse d'ascension des tonnes varicentre 1 20 et 1 20, elle n'est jamais plus de 1 50: une plus grande vitesse serait désavantageuse. En recouvrant la tonne d'un couverele en bois, on peut diminuer le déchet de l'eau, qui varie de 5 à 10 p. 100.

L'épuisement par tonnes a l'avantage de ne pas nécessiter de nonveaux agrès, et de plus il n'exige pas que les eaux scient claires et pures. Les tonnes suivent le niveau de l'eau, et lorsque le puits est profond, elles n'extraient qu'une quantité d'eau limitée. L'épuisement ne peut être continu, il y a intermittence dans le travail, et le versement des tonnes donne lieu à des frais de main-d'œuvre. Enfin l'épuisement par tonnes convient quand il n'y a que peu d'eau à extraire; dans le cas contraire on emploie les pompes.

Les pompes employées pour l'épuisement n'ont été pendant bien long-tems construites que pour élever l'eau à dix mêtres; on était ainsi obligé d'établir un grand nombre de ces pompes, mues par une maîtresse tige. Ce système donnant lieu à de fréquentes réparations, était fort dispendieux. Plus tard on employa des pompes hautes, dont la hauteur allait jusqu'à 30 mêtres: depuis plusieurs années on se sert de pompes à haute colonne. Dans les mines du Cornwall, les pompes ont 60 mètres de hauteur d'action. Aux mines d'Huelgoat, M. Juncker a élevé directement les eaux d'une hauteur de 2 30 mêtres, au moyen d'une seule colonne de pompes.

Les pompes sont foulantes ou aspirantes ou bien à tiges découvertes ou à tiges noyées. Les pompes foulantes semblent présenter un peuplus d'avantage. Elles se composent du corps de pompe où se meut le piston, de la colonne, de l'aspirateur, de la soupape et de la chapelle. Le point lé plus élevé de la course du piston ne doit pas être à une hauteur plus grande que celle de la colonne d'eau faisant équilibre à la pression

atmosphérique.

Le corps de pompe est en fonte et quelquesois en bronze lorsque les eaux sont très acides. Le piston se place dans un stuffing box; le diamètre du corps de pompe se détermine d'après celui qu'on veut donner au piston; il est un peu plus grand, de manière à laisser un jeu de 0 0 2 environ. La hauteur du corps de pompe dépend de la course du piston.

La colonne se compose de tuyaux de fonte munis de brides et de 2^m50 à 3^m de longueur. Pour éviter les ruptures on donne à la colonne le même diamètre qu'au piston; l'épaisseur des tuyaux dépend de la charge d'eau. Les tuyaux doivent être essayés sous une charge double ou triple de celle qu'ils doivent supporter.

Dans le cas où les eaux sont très acides, il faut donner aux tuyaux une plus grande épaisseur. En Angleterre, pour éviter l'oxidation des twyaux, on les double avec des douves en bois; mais on peut employer avec avantage la méthode de M. Juncker; elle consiste à se servir d'huile siccative au lieu d'eau dans l'essai des tuyaux, qui deviennent ainsi moins oxidables et moins pénétrables par l'eau. Pour éviter l'oxidation extérieure des tuyaux, on doit les enduire d'une forte couche de minium.

Les brides des tuyaux sont plus épaisses que les tuyaux, afin de prévenir leur rupture dans le serrage des joints; leur saillie est de 0^m33 en dehors de l'épaisseur des tuyaux. Les brides doivent être tournées pour que les joints soient imperméables. Les tuyaux doivent être sans emboîtages, ou bien avoir des emboîtages par bout mâle et bout femelle; ces emboîtages ont 0^m025 à 0^m027 de hauteur, et 0^m013 à 0^m014 d'épaisseur; ils doivent être alésés et tournés pour pénétrer à frottement dur. Les emboîtages sont incommodes pour les réparations, et il vaut mieux avoir des tuyaux sans emboîtages quand il n'y a pas d'inconvéniens à cela.

Les garnitures qu'on emploie pour les tuyaux sont de différentes espèces : ce sont 1º des rondelles plates en fer, couvertes de filasse ou de lisières enduites de suif ou de goudron. La filasse dure plus que la laine, et le suif est préférable au goudron. On obtient un enduit meilleur avec de l'huile de noix. du suif et du goudron; 2º De simples rondelles en cuir. 3º Des rondelles de plomb posées à nu, enduites de filasse et goudronnées. 4º Les garnitures dont s'est servi M. Juncker se composent d'un manchon en cuivre rouge, présentant une saillie et entrant à frottement dans les deux extrémités des tuyaux à assembler. Les garnitures en cuir sont très simples, et conviennent pour les puits peu profonds, mais si la profondeur excède 100 à 120 mètres, on se servira avantageusement des garnitures employées par M. Juncker. Dans tous les cas. l'intervalle restant entre les deux brides autour des boulons, doit être enduit d'un ciment de fer composé de limaille, soufre, hydrochlorate d'ammoniaque et un peu de vinaigre.

L'aspirateur a x à 3 mètres de longueur; on lui donne le même diamètre qu'à la colonne. Comme il se trouve immergé il s'oxide plus promptément que les tuyaux, et par suite il convient de le couvrir d'un endoit extérieur et intérieur, et même d'un habillage en planches extérieur et intérieur. L'aspirateur

porte un treillis métallique, destiné à arrêter les graviers qui

pourraient engorger les tuyaux.

Les soupapes doivent être faites avec soin, de manière à empêcher complètement le passage de l'eau lorsqu'elles sont fermées, et lorsqu'elles sont ouvertes à donner issue à l'eau qui doit suivre le mouvement de la pompe.

La partie de la tige qui s'adapte au piston est en fer, et se trouve fixée au piston à l'aide d'un taraudage : quant à l'autre partie de la tige, si elle est en bois, elle s'adapte à cette partie en fer au moyen de fourchettes. Les tiges en bois sont en pin de 7 à 8 mètres de longueur, équarries et assemblées par traits de Jupiter de o=80 à 1 de longueur; la clé du trait de Jupiter a o=055 de côté, et on l'enfonce à coups de masse. Les armatures des tiges doivent être établies avec grand soin. L'équarrissage des tiges dépend de la hauteur de la colonne. Si l'on se sert de tiges en fer, on peut prendre des barres de fer carrées de sept mètres de longueur, assemblées à vis comme les tiges de sonde. Les tiges en fer se rompent plus facilement que les tiges en bois, qui sont préférables surtout pour les pompes foulantes.

Dans les pompes aspirantes, le corps de pompe est en fonte ou en bronze. Les soupares, les tiges sont les mêmes que pour les pompes foulantes. Le piston est en bronze, sa forme ordinaire est celle d'une anse supportant une rondelle; on l'entoure de cuir qu'on fixe à l'aide d'un cercle en fer.

Les pompes s'établissent dans les puits au moyen de moises et contre-moises. Les moises sont encastrées par deux pattes en fer; on établit sur chaque moise deux contre-moises en chêne de 0^{m22} à 0^{m27} de hauteur sur 0^m16 de largeur. L'écartement des contremoises est égal au diamètre extérieur du tuyau, non compris la bride. L'intervalle de deux moises comprend deux tuyaux; elles sont en chêne et elles ont 0^{m27} à 0^{m33} de hauteur, et 0^{m16} à 0^{m21} de largeur; entre les moises on place des traverses en pin pour encaisser la pompe. Dans les puits étroits, la pompe plonge dans une entaille pratiquée dans l'intérieur du mur.

Les pompes peuvent être mues par des machines à simple effet ou à double effet; les premières sont destinées aux pompes foulantes, dans lesquelles on ne fait que soulever la tige.

Les pompes inclinées servent pour l'épuisement intérieur;

elles se composent d'un cylindre de bois, ayant un aspirateur fermé par un clapet de cuir cloué sur des planchettes; le piston porte une anse qui tient à la tige. Cette pompe est manœuyrée par des hommes ou des chevaux.

Quand la mine présente une galerie d'écoulement et qu'on peut disposer d'une chute d'eau dont le niveau est supérieur à celui de la galerie, on peut établir une machine à colonne d'eau. Tel a été le moyen employé par M. Juncker, lorsqu'il a créé le beau système d'épuisement des mines d'Huelgoat. C'est à lui qu'on doit l'importation en France de ces machines si parfaites. Nous renvoyons au mémoire inséré par M. Juncker dans le tome VIII de la 3° série des Annales des mines, et dans lequel on trouvera les détails les plus intéressans sur la construction des machines à colonne d'eau, dont la supériorité sur tous les autres moyens hydrauliques est maintenant incontestable.

CHAPITRE X.

MOYENS D'AIRAGE.

L'entretien d'un bon airage constitue une des parties les plus importantes de l'exploitation. Les causes qui tendent à vicier l'air dans les mines, sont la respiration des ouvriers, la combustion des lampes et de la poudre, la décomposition des bois et de certaines substances minérales, telles que les sulfures qui se transforment en sulfates, le choc des outils contre des roches contenant des minerais d'arsénic et de mercure; enfin, les dégagemens naturels de gaz délétères qui se trouvent souvent accumulés dans des fissures ou cavités naturelles.

Les moyens d'airage se divisent en moyens naturels et moyens artificiels.

Les courans produits par la différence de densité de l'air des mines et de l'air extérieur, et les dispositions qu'on emploie pour dirigér cette action de la manière la plus utile, constituent les moyens naturels.

Lorsque la mine présente deux ouvertures, l'air s'écoule

naturellement en hiver par la plus élevée, et en été par la plus basse. Si la mine a plusieurs ouvertures situées au même niveau, quelque circonstance particulière viendra sans doute détroire, pendant l'hiver, l'équilibre instantané dans lequel se trouve l'air léger qu'elle contient; telle est la plus grande largeur de l'un des puits qui occasionent un plus grand refroidissement, détermine l'air extérieur à descendre par cette voie. Mais en été, l'air intérieur étant plus frais et plus lourd que l'air extérieur, et tendant, par son poids, à rester au fond des travaux, il faut, pour l'en faire sortir, élever sur l'un des puits une cheminée d'une certaine hauteur, qui produit l'effet d'une ouverture à un niveau différent, et quand ce moyen se trouve insuffisant, on doit avoir recours aux movens artificiels, qui deviennent souvent nécessaires dans le tems doux. où l'air extérieur est à peu près à la même température que l'air des mines, et où les moyens naturels d'airage perdent toute leur action. Les grands vents et les tems d'orage dérangent habituellement la marche de l'airage.

Quand les travaux sont profonds, présentent un grand développement, et surtout lorsqu'il se produit une grande quantité de gaz délétères, on doit employer des moyens artificiels pour forcer l'air à circuler dans les excavations. Les machines employées pour dilater l'air dans les mines, agissent soit par

aspiration, soit par refoulement.

Dans les mines du Cornwall, les extrémités des galeries en prolongement, sont les seuls points où la circulation de l'air soit génée. Pour l'établir, on fait tomber de l'eau d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, dans une caisse ou tuyau incliné, et l'on recueille au bas de la chute, dans un réservoir analogue à celui d'une trompe, l'air que l'eau amène avec elle, et que l'on conduit au fond des tailles par une série de tuyaux en bois ou en fonte. On préfère les tuyaux de fonte, parce qu'ils durent indéfiniment, et que les tuyaux en bois qui commenceraient à se pourrir, vicieraient un peu l'air qui les parcourt. Quand on ne peut pas employer ce moyen, on foule de l'air frais au moyen d'une pompe ordinaire, ou bien on aspire l'air vicié suivant les méthodes connues.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les moyens d'airage, renvoyant pour les détails, à cet égard, au chapitre XV

de la Première Partie.

CHAPITRE XI.

LEVÉ DES PLANS DE MINE.

Nous avons vu, chapitre XX de la Première Partie, que les instrumens dont on se sert pour lever les plans de mines, sont la boussole suspendue, qui sert à mesurer la direction, le demi-cercle gradué, qui sert à mesurer l'inclinaison, et la chaîne de laiton, qui sert à mesurer la distance. Sans décrire de nouveau ces instrumens, nous reviendrons rapidement sur la manière d'opérer.

Après avoir noté dans l'intérieur de la mine le point de départ, on tend la chaîne suivant une direction quelconque, et on la fixe par ses deux extrémités. Si l'on veut opérer sur une longueur plus grande que celle de la chaîne, on peut se servir d'un cordeau; il faut, dans ce cas, mesurer la longueur du cordeau avec la chaîne; si, au contraire, on se sert de la chaîne, la longueur est déterminée par la division qu'elle porte. La chaîne ou le cordeau servent d'hypothénuse à un triangle rectangle situé verticalement. La chaîne étant bien tendue, on y place successivement le demi-cercle gradué et la boussole suspendue, en ayant soin de tourner le point N du côté vers lequel on s'avance. Les indications fournies par les deux instrumens doivent être notés avec soin, ainsi que la pente montante ou descendante de la chaîne. On connaît alors la longueur de l'hypothénuse, l'angle adjacent et la direction du triangle rectangle. On mesure l'espace à droite et à gauche de la chaîne, ainsi que la distance au toit et au mur aux deux extrémités de la chaîne; toutes ces mesures doivent être notées dans les colonnes d'un callepin disposé à cet effet.

La première station se trouvant terminée, on commence la seconde, en reportant plus loin la première extrémité de la chaîne, et l'on continue de la même manière jusqu'à ce qu'on ait opéré dans tout l'ensemble des travaux dont on veut le-

ver le plan.

Après avoir résolu les triangles des différentes stations, on peut rapporter les opérations sur le papier. On doit se servir pour cela, d'une table qui ne contienne rien de susceptible d'attirer l'aiguille de la boussole : on oriente le papier et l'on construit l'échelle. On rapporte le plan avec la même boussole avec laquelle on a opéré dans la mine; seulement il faut la placer dans un rapporteur en cuivre. On détermine alors un point de départ convenable; on pose la boussole sur ce point de départ, de telle sorte que la ligne droite qui termine le rapporteur passe par ce point, et que le point N soit toujours dirigé vers l'espace à parcourir. Lorsqu'en tournant la boussole, on a amené l'aiguille sur l'indication observée dans la station dont il s'agit, on tire par le point de départ, et suivant la règle du rapporteur, une ligne sur laquelle on porte la projection horizontale de la chaîne. L'extrémité de cette ligne servira de point de départ pour rapporter la station suivante. On porte ensuite les distances marquées dans la colonne du calepin intitulée : largeur à droite et à gauche; puis, par les points ainsi déterminés, on trace une ligne à laquelle on fait suivre les ondulations de la galerie, et en continuant ainsi, on arrive à obtenir le plan complet des travaux.

Si l'on voulait tracer la coupe des travaux, on déterminerait une ligne de terre ; de l'extrémité de chacune des stations projetées horizontalement, on élève des perpendiculaires à cette ligne. On prend une ordonnée arbitraire sur la perpentliculaire correspondant au point de départ; du point ainsi déterminé et qui est la projection verticale du point de départ, on mène une parallèle à la ligne de terre jusqu'à la rencontre de la seconde perpendiculaire ; à partir du point d'intersection des deux lignes, on prend sur la perpendiculaire, une quantité égale à la projection verticale montante ou descendante de la chaîne. On détermine ainsi toutes les projections verticales des extrémités des stations, et l'on obtient la projection verticale de toutes les positions que la chaîne avait dans la mine; on complète ensuite le tracé en portant, à partir de chacun des points ainsi déterminés, les distances égales aux hauteurs en haut et en bas, mesurées dans la mine.

3

Au lieu de rapporter les opérations avec la boussole, on

peut se servir d'un simple rapporteur en corne, ayant la forme d'un demi-cercle et divisé en 180°.

Dans les mines où l'on craint l'influence du fer, on emploie. au lieu de la boussole, des rondelles graduées : nous avons indiqué, chapitre XX, Première Partie, la manière d'opérer avec les rondelles, dont l'usage est assez incommede. On peut y substituer le graphomètre souterrain, qui remplit absolument le même but que les rondelles graduées; car il ne porte point d'aiguille aimantée. Cet instrument se compose d'une plaque circulaire dont le limbe est divisé en degrés et en heures, et que l'on place horizentalement au moyen d'un niveau à bulle d'air. Le limbe porte une alidade mobile circulairement, qui sert à indiquer les degrés et par conséquent les directions; cette alidade est surmontée d'une autre plaque verticale à laquelle elle est solidement fixée. Cette plaque, qui représente les deux tiers d'un cercle, est divisée en 121 degrés de chaque côté; elle sert, à l'aide de deux alidades garnies de crochets, à indiquer les angles d'inclinaison. Il faut toutefois partir d'une direction bien connue, qu'on peut déterminer avec la boussole.

La boussole offre plusieurs inconvéniens capables d'altérer l'exactitude des opérations. En effet, il faut non seulement ne choisir qu'un tems calme pour opérer à la surface, et employer la même boussole, soit pour opérer dans la mine, soit pour rapporter les stations sur le papier; mais il faut encore, autant que possible, rapporter les opérations aux mêmes heures, à cause de la variation qu'éprouve l'aignille aimantée. On doit en outre tracer avec la plus grande exactitude sur le terrain, une méridienne que l'on rapporte sur le plan, afin de pouvoir convertir les directions magnétiques en directions vraies: sans cette précaution, il est à craindre que, par suite des variations qu'éprouve la déclinaison dans un même lieu, le tracé le plus exact ne se trouve entièrement faux après un certain laps de tems.

Pour tracer une méridienne, on élève sur un plan bien horizontal un atyle vertical; autour du atyle et de son pied comme centre, on décrit plusieurs circonférences. On observe, avant et après midi, l'ombre de l'extrémité du style au moment où elle atteint les diverses circonférences; on divise ensuite les différens arcs de cercle en deux parties égales. La ligne ainsi obtenue serait l'ombre portée par le style au moment où le soleil est le plus haut possible, c'est à dire, lorsqu'il est au méridien du lieu, s'il décrivait dans son mouvement des cercles parallèles à l'équateur. L'erreur est en effet si petite, qu'elle est tout à-fait négligeable; car le méridien ainsi déterminé ne diffère du véritable, dans le cas le plus défavorable, que d'un petit nombre de secondes.

La méridienne étant tracée pour déterminer la déclinaison de l'aiguille aimantée, on place la boussole dans son rapporteur en cuivre, de manière que les points NS soient précisément sur une ligne parallèle à la règle du rapporteur, et ayant mis le côté du rapporteur sur la méridienne déterminée, le côté bleu de l'aiguille aimantée marquera un angle qui est la mesure de la déclinaison de l'aiguille. Cette déclinaison est dans nos pays d'environ 22° 1/2 à l'Ouest.

Les inconvéniens que nous avons signalés ci-dessus pour la boussole, ne sont pas les seuls qu'on lui reproche; ainsi, pour représenter l'ensemble, il faut avoir déjà calculé et représenté toutes les stations précédentes; l'erreur la plus légère dans le tracé d'une seule des stations ainsi représentées bout à bout, peut rendre faux tout le tracé; enfin, il est très difficile de vérifier, à une époque quelconque, la position d'un point considéré seul. On peut remédier à une partie de ces inconvéniens par la méthode de M. Scheidhauer.

Supposons le point connu de départ représenté par l'intersection de trois plans dont l'un soit un méridien solaire, l'autre un plan vertical perpendiculaire à ce méridien, et le troisième un plan horizontal perpendiculaire aux deux premiers.

Cette méthode consiste à déterminer, pour chacun des points extrêmes de chacune des stations, à quelle distance il se trouve de trois points indiqués; à porter tous ces résultats sur un tableau, de telle sorte qu'on puisse, dans tous les tems. n'y prendre que ceux qui seront nécessaires pour tracer telle ou telle partie du plan et des coupes, que leur ensemble mettrait à même de tracer en entier.

On opère, dans l'intérieur de la mine, avec la boussole et le demi-cercle gradué, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, et l'on réduit chacune des directions observées en direction vraie, d'après la déclinaison observée de l'aiguille aimantée. En calculant les triangles rectangles, on parvient à connaître de position et de longueur les projections horizontales et verticales de la chaîne pour chacune des stations; nommons les premières bases, et les dernières hauteurs.

Considérons maintenant une seule de ces bases, celle par exemple dont le point de départ b (fig. 42) est le commencement, et qui se termine en c, projection horizontale du point C. Si du point c on mène ca perpendiculaire au plan méridien Zb X, dans le triangle rectangle formé abc, le côté c a mesure la distance du point C au plan méridien, et l'autre côté ab de l'angle droit, exprime la distance du même point C au plan vertical ZbY. Or, on connaît déjà Cc, projection verticale de la chaîne dont, en déterminant les longueurs des côtés ac. ab., on aura les distances du point C aux trois plans rectangulaires, et par conséquent la position de ce point sera connue. Dans le triangle rectangle abc, l'hypothénuse be est d'ailleurs donnée par le calcul; l'angle abe est connu, c'est celui formé par la direction de la chaîne avec le méridien solaire; on aura donc: ac = bc, sin abc; ab = bc. cos. abc.

Le côté ac, proportionnel au sinus de l'angle abc est dit longitude du point C, et le côté ab proportionnel au cosinus du même angle se nomme latitude.

En continuant les mêmes opérations sur chacun des points extrêmes des stations, on pourra former le tableau suivant:

de la chaine. DIREC. Vraie. TION maga. INCLI. A NAISON H DISTANCES. NUMÉROS Ponnat.		HAUTEURS.	OBSERVA- TIONS.
--	--	-----------	--------------------

Lorsqu'on a réuni sur un semblable tableau les résultats de l'observation et du calcul qui se rapportent à une suite de points, on peut déterminer séparément la position de l'un de ces points sur le plan et sur la coupe, soit par rapport au point de départ, soit par rapport à un autre point connue de

position. Il suffit, pour cela, de calculer la somme des longitudes et latitudes depuis le point connu jusqu'au point cherché: les hauteurs se trouvent dans la colonne des ordonnées.

Cette méthode présente aussi quelques inconvéniens; elle ne dispense pas de l'emploi de la boussole; par conséquent, elle participe aux imperfections de l'instrument. En outre, comme elle exige plus de calcul, une erreur provenant soit de l'instrument, soit de l'observateur, peut se perpétuer et se multiplier à travers tous les calculs.

Pour remédier aux inconvéniens de la boussole, M. Combes a fait construire un théodolite souterrain, au moyen duquel on peut lever les plans de mine avec une grande exactitude. Nous ne dirons ici que quelques mots de cet instrument plus précis et aussi commode que la boussole, renvoyant au Mémoire inséré par M. Combes dans le tome xx de la 3° série des Annales des Mines. On y trouvera tous les détails sur la construction et l'usage du théodolite.

Cet instrument se compose d'un limbe circulaire divisé en degrés et demi-degrés, porté sur un pied à caler à vis. Une tige pleine et qui entre dans une douille placée sur la plate-forme du support termine le plateau inférieur du pied. La rotation de cette tige se trouve arrêtée par une vis latérale de pression, qui presse contre elle un collier fendu dont l'intérieur de la douille est garni. Au moyen des vis du pied, on peut placer le limbe dans une position horizontale. Il est mobile autour de son centre, et peut être fixé au pied par une pince portée à l'extrémité d'un bras ajusté sur l'embase qui sépare le limbe.

Une alidade portant à l'une de ses extrémités un vernier, une pince pour la fixer au limbe, et une vis de rappel pour procurer un mouvement lent, se trouve placée sur le limbe et autour de son axe. Un niveau à bulle d'air ajusté sur cette alidade sert à placer le limbe horizontalement.

L'autre extrémité de l'alidade dépasse un peu le limbe, et porte, au moyen d'une équerre fixée avec des vis, un second limbe qui doit être exactement perpendiculaire au premier. Ce limbe est fixé à l'équerre de l'alidade, de manière qu'on puisse rectifier sa position s'il s'en écartait un peu. Autour de son axe se meut une lunette qui porte un vernier, une pince pour la fixer au limbe et une vis de rappel pour procurer un mouvement lent dans le plan vertical.

Le limbe vertical est divisé en deux fois 180°. Le o est au bas du diamètre vertical, et les degrés se suivent de o à 180° de chaque côté.

Les deux limbes penvent avoir de o r 1 à o r 4 de diamètre. Les demi-degrés sont très lisibles sur des cercles de dimensions semblables. Les verniers peuvent donner les minutes.

La lunette doit être munie d'un réticule formé de deux fils dont l'un est parallèle et l'autre perpendiculaire au plan du limbe vertical. Le premier fil doit être mobile pour qu'on puisse rectifier l'axe optique et le rendre parallèle au plan du limbe.

L'instrument ainsi disposé sert à mesurer les angles horizontaux, que l'on pourra répéter pour diminuer les erreurs du pointé et les imperfections de l'instrument; il mesure également les angles d'inclinaison.

CHAPITRE XII.

MANIÈRE DE RÉGLER LE PRIX DU TRAVAIL DANS LES MINES.

Il y a deux manières de payer le prix du travail dans les mines, x° à la journée, 2° à prix fait. Le poste de mineur est habituellement de huit heures, pendant lesquelles ils doivent faire un tâche déterminée quand ils travaillent à la journée. Si le mineur n'a pas complètement terminé sa tâche, il lui est fait sur son salaire une retenue proportionnée.

Le travail à prix fait présente un grand avantage: les mineurs déploient tous leurs moyens pour avancer en besogne; ils sont intéressés à ne pas perdre de tems, et par conséquent la surveillance devient inutile. Ainsi partout où l'on n'a pas un travail qui demande des soins particuliers, tel par exemple que l'exploitation d'un filon très riche en minerai d'argent, il

est plus convenable et à la fois plus économique de faire travailler à prix fait.

Il faut, pour établir ce prix, avoir une connaissance parfaite du travail sur la roche, être à même de juger ce qu'on peut faire dans un certain tems sur une roche donnée, et la quantité de poudre dont on aura besoin. Il est bon de maintenir un peu de rigueur dans la détermination de ce prix.

Le travail donné à prix fait, à une société de mineurs, est avantageux en ce que chacun d'eux est intéressé à ce que les autres travaillent, et les plus expérimentés donnent aux autres des conseils utiles sur la manière de conduire les travaux.

Comme la roche change souvent de dureté et de nature, les prix faits ne peuvent être fixés que pour un court espace de tems; en Saxe, ils le sont pour quinze jours; dans le Cornwall et le Devonshire, les prix sont fixés pour un ou deux mois, jamais pour une plus longue époque.

Dans la détermination des prix faits, il faut avoir égard à un grand nombre de considérations qui demandent beaucoup d'habitude : 1º au degré de dureté de la roche : 2º aux fissures qui la traversent et peuvent ou faciliter le travail ou le rendre plus difficile; 3° aux dimensions de l'ouvrage, 4° à la position et à la forme de l'ouvrage, les mineurs étant quelquefois obligés de prendre une attitude forcée qui rend le travail plus difficile; 5° à la position des couches de la roche par rapport au mineur; 6° au nombre de trous qu'un mineur peut forer et faire sauter dans son poste, ou combien il peut arracher de roche si le travail se fait à la pointrolle; 7° à la profondeur à donner aux trous; 8" à l'effet que produit la poudre dans les trous, pour fixer la quantité qu'on doit en mettre. Il faut examiner en outre : 9° si le filon peut être dépouillé; 10° si le dépouillement doit être considérable, s'il doit être fait à la pointrolle ou avec le pic, et quelle doit être sa largeur; 110 si le filon est adhérent ou non à la roche adjacente tant dans son toit que dans son mur; 12° si les ouvriers doivent, sur le prix qui leur est alloué, fournir la poudre et faire reforger la pointe et le tranchant de leurs ontils; on doit aussi savoir la quantité de poudre qu'ils mettent dans chaque trou, et la quantité d'outils qu'ils enjoussent dans leur poste; 13° enfin, combien on peut employer d'ouvriers par jour à un travail.

Les élémens du prix sait sont, comme on le voit, très nom-

breux, très variables et difficiles à évaluer. Aussi est-il impossible de parvenir à des règles fixes pour la détermination du prix coûtant des travaux de mine. M. Lempe a établi, pour arriver à déterminer ce prix, la formule suivante:

$$P = \frac{t}{n} h (B + p. m. q. r) dans laquelle$$

P est le prix cherché,

t le tems ou le nombre de semaines employées pour arracher le nombre de mètres n.

h le nombre d'ouvriers employés,

B la paie ordinaire par semaine,

p le nombre de postes qu'un mineur fait par semaine,

m le nombre de trous qu'un ouvrier fait dans son poste,

q la fraction de la livre de poudre employée à chaque trou,

r le prix de la livre de poudre.

M. Daubuisson a calculé pour dix cas différens, dans les mines de Saxe, le prix coûtant de l'exploitation d'un mètre cube de roche. Le tableau suivant indique le résultat de ces observations.

Prix coûtant de l'abattage d'un mètre cube de roche, dans les mines de Saxe.

MAIN- d'oruvae	Poudre.	Répara- tions d'outils.	Consom- mation en outils.	TEMS.	SOMME.
14.35 12.70 7.38 7.78 20.55 24.65 9.83 8.89 9.09	3.88 1.78 1.46 2.74 6.84 8.18 2.28 2.67 3.53	2.36 1.40 1.01 2.92 5.70 5.87 1.28 1.34	1.18 0.70 0.50 1.46 2.85 2.93 0.64 0.67 0.91 1.58	jours. heur. 4. 15 3. 13 1. 15 2. 10 5. 23 7. 3 2. 18 2. 18 2. 3 7. 4	21.75 16.58 10.35 14.90 35.94 41.63 14.03 13.57 15.28 32.32

La main-d'œuvre est en Saxe de o fr. 90 par poste; dans le cas du travail à prix fait, elle est tantôt un peu plus élevée, tantôt moins, mais plus rarement moins.

La poudre a coûté dans les exemples 1, 5, 6, 7 et 8, 5 fr. les 2 kil. 802; 4 fr. 50 dans les exemples 2, 3, 4, et 6 fr. 30 dans l'exemple 9.

On paie o fr. 40 pour reforger la pointe de 60 pointrolles, et autant pour refaire le tranchant de douze fleurets.

On a pris pour la consommation de l'acier, la moitié du prix qu'il en coûte pour reforger les outils.

Les jours sont de 24 heures; on emploie pendant ce tems

La somme représente le prix coûtant de l'abattage d'un mêtre cube de roche. D'après les dix observations citées, le prix moyen est de 21 f. 69; le tems moyen est de quatre jours.

M. de Hennezel qui a fait plusieurs observations aux mines de cuivre de Sainbel, a établi le tableau suivant, qui indique les valeurs moyennes pour les prix de l'abattage du mètre courant et du mètre cube dans les différens travaux de mine.

Poir le Tableau ci-contre.

	VALEURS MOYENNES POUR			
	un mètre courant.	un mètre cube.	une journée de mineur.	
	m. coar. m. cub.			
GALERIES.	1 = 2.09	į į		
Pondre.	1.33- 2.80	0.64- 1.34	0.20- 0.42	
Papier.	0.30- 0.12	0.15- 0.06	0.05-0.03	
Huile.	10.80- 0.05	0.38-0.46	0. 79 0. 74	
Outils.	- 1.25	- 0.59	• 0.19	
Main-d'œuvre.	- 1.25 6j.69-12.85	3j.20- 6.15	x — 1.92	
Total.	17.98			
	m, cour. m. cub.	1		
GRADINS.	1 == 2.72	1		
Poudre.	1.26- 2.65	0.46- 0.97	0.21 - 0.45	
Papier.	0.28 - 0.11	0.10- 0.04	0.05- 0.02	
Huile.	0.75- 0.90	0.28- 0.33	0.13- 0.15	
Outils.	a - 1.10	« - 0.41	0.10	
Main-d'œuvre.	5j.90—16.59	2j.17-6.10	· 2.81	
Total.	21.35	7.85		
_	m. cour. m. cub.	1		
TAILLES.	1 = 2.61		1	
Poudre.	0.70- 1.47	0.27- 0.56	0.14- 0.30	
Papier.	0.18- 0.07	0.08- 0.03	0.03— 0.01	
Huile.	0.60- 0.72	0.23- 0.27	0.12- 0.14	
Outils.	- 0.92		« — 0.19	
Main-d'œuvre.	4j.90—13.01	1j.89— 4.98	· — 2.63	
Total.	16.19	6.19	3.27	
Ensemble	m. cour. m. cub.			
	t == 2.45	j	8	
Poudre.	1.12- 2.36	0.46 - 0.06	0.10- 0.40	
Papier.	0.25- 0.10	0.10 - 0.04	0.05— 0.02	
Huile.	0.72- 0.861	0.30 0.36	0.125— 0.15 8	
Outils.	- 1.10	· - 0.45	· 0.19	
Main-d'œuvre.	5j.92-14.13	21.41- 5.76	· - 2.38	
Total.	18.55	-	3.14	

138 MANIÈRE DE RÉGLER LE PRIZ DU TRAVAIL.

On voit d'après ces résultats, que chaque ouvrier brûle moyennement o kil. 19 de poudre, ce qui est à peu près la quantité employée dans des trous de mine de 0^m50 à 0^m55. Il faut une main de papier par 4 kilog. 1/2 de poudre, tant pour fabriquer les cartouches que pour sécher les trous et faire le premier bouchon. On fournit les canettes aux ouvriers. Un mineur brûle par jour un peu plus de 0 kil. 125 d'huile. L'entretien des outils d'un mineur, entretien qui comprend les réparations et la consommation, est de 0 f. 19 par jour. Le salaire moyen de l'ouvrier qui travaille à prix fait est de 2f 38 par jour. L'importance relative des élémens dont se compose le prix de revient du travail, peut se représenter par les nombres suivans:

Poudre	127
Papier	6
Huile	47
Outils	50
Main-d'œuvre	
-	

Total

1.000

En sorte que la main-d'œuvre a fourni à peu près les trois quarts, et la consommation en poudre le huitième de la dépense totale.

Dans les mines de Saxe, en portant la poudre au prix de Sainbel et prenant la moyenne des exemples cités ci-dessus, on trouve que l'importance relative des élémens qui composent cette dépense totale, se trouve ainsi représentée:

Poudre	206
Outils	187
Main · d'œuvre	607

Total

1,000

La différence entre ces nombres et les précédens doit être attribuée 1° à ce que la roche est moins dure à Sainbel qu'en Saxe; 2° à ce que le salaire journalier y est plus élevé.

CHAPITRE XIII.

DES SECOURS A DONNER.

Les accidens sont moins terribles et moins fréquens dans les mines métalliques que dans les mines de houille; les mineurs ont un ennemi de moins à redouter, le grisou, dont les effets sont parfois si funestes.

Ainsi dans la mine de houille de *East Holywell* (Northumberland), il y a eu, en 1841, 32 accidens, et le nombre des ouvriers employés a été de 138.

Dans la mine de houille de Earsdon (Northumberland), qui emploie 171 ouvriers, il y a eu dans la même année 57 accidens.

Dans la mine de cuivre de *East Wheal Crofty* (Cornwall). il y a eu, en 1840, 91 accidens, et le nombre d'ouvriers employés était de 630.

Les accidens survenus dans la mine de East Holywell ont occasioné aux 32 mineurs blessés une perte de tems dont le total s'élève à 555 jours.

Cette perte a été de 831 jours dans la mine de Earsdon, et de 817 jours dans la mine de East Wheal Crofty.

En comparant ces résultats qu'il serait aisé de multiplier, on voit que le rapport des accidens au nombre d'ouvriers employés, est moins grand dans les mines métalliques que dans les mines de houille.

Dans les mines de mercure, les mineurs sont exposés à tous les mauvais effets de ce métal : il est rare qu'ils puissent travailler plusieurs mois de suite, sans ressentir un tremblement dans tous les membres, et sans éprouver les symptômes de la paralysie métallique; aussi, après qu'ils ont travaille quelque tems daus la mine, on les fait travailler à la terre; et la transpiration causée par læ fatigue produit leur rétablissement.

Nous devons faire mention ici d'un appareil ingénieux, ou

lit de mine, imaginé par M. Valat pour le transport des mineurs blessés. Au moyen de ce lit on peut amener le blessé du point le plus reculé des travaux au bas du puits, et le remonter dans le puits sans qu'il ait à souffrir les douleurs produites par le transport à bras d'homme et la remonte dans les tonnes, opérations qui tendaient à rendre la blessure du mineur plus grave et ses douleurs plus aiguës.

M. Cordier a rendu compte de cet appareil dans une notice insérée dans le tome XI de la troisième série des Annales des mines, et nous en extrayons ce que nous allons dire à cet égard.

L'appareil de M. Valat consiste en une caisse en forme de cercueil, avec cette différence qu'elle est pentagonale et légèrement infléchie dans le sens de sa longueur, son couvercle est mobile; elle contient un matelas traversé par une petite sellette, et en outre des sangles qui sont convenablement placées pour soutenir le blessé lorsque la caisse doit remonter au jour et prendre à cet effet une position presque verticale. La caisse reçoit aisément cette position au moyen de chaînons en forme d'anses, qui se trouvent fixés à l'une de ses extrémités. Cette même extrémité sert de plate-forme pour le mineur qui doit présider à la remonte.

Le déploiement de quatre bras à charnières change la caisse en brancard, lorsqu'on doit s'en servir horizontalement. L'appareil présente en outre plusieurs dispositions de détail qui le complètent d'une manière satisfaisante.

L'essai en grand de cet appareil a eu lieu aux mines de houille de Blazy, département de Saône-et-Loire, le 9 mai 1836, en présence des employés supérieurs de cet établissement. Ainsi qu'on devait s'y attendre, cet essai a été satisfaisant.

Nous ne reviendrons pas ici sur les secours à donner dans les cas de brûlure, de fracture et d'asphyxie, soit par l'eau, soit par l'acide carbonique, l'azote etc. On trouvera des détails à cet égard dans le chapitre XVIII de la Première Partie, et nous renvoyons em outre, pour tous les renseignemens sul les moyens de secours, à l'ouvrage récemment publié par M. le docteur Vandenbroeck, professeur de chimie et de métallurgie à l'école provinciale des miacs du Hainaut. (i) Un dé-

(1) Réflexions sur l'hygiène des mineurs et des ouvriers d'usines métallurgiques, suivies de l'exposé des moyens propres à les secourir es ess d'accidens. cret impérial du 3 janvier 1813 prescrit aux exploitans l'entretien d'une boîte de secours et des médicamens nétessaires aux divers accidens auxquels sont sujets les mineurs. M. Vandenbroeck conseille de composer ainsi cette boîte de secours, qui devra être à compartimens et renfermer les objets énumérés ci-après.

1 ° Ûne paire de ciseaux bien tranchans et à pointes émous-

2º Un bistouris bien évidé, à pointe émoussée.

3º Un bistouris bien évidé, à pointe aiguë.

4° Une spatule en acier, terminée par un levier.

5. Un tourniquet avec sa bande, sa pelotte, etc., pour les cas d'hémorragie.

6. Un lancettier avec quatre lancettes, toujours en ordre.

7º Deux verres à ventouses.

8º Une seringue ordinaire.

9. Une canule en gomme élastique.

10° Un petit soufflet pouvant s'adapter à l'une des extrémités de cette canule.

11º Une cuillère en étain.

12° Un briquet pour se procurer du feu.

13° Quelques attelles en bois, destinées à maintenir les fragmens dans les cas de fracture, et en attendant l'application du bandage.

14° Quelques morceaux de flanelle épaisse, pour servir de frottoirs.

15° Quelques couvertures, chemises et bonnets de laine.

16º Quelques bandes roulées et des compresses.

17º Quelques kilogrammes de bonne charpie.

18° Un petit pot d'axonge ou de cérat, qu'il faut renouveler souvent.

19° Un flacon de sous-acétate de plomb liquide.

soo Un flacon d'ammoniaque caustique.

21º Un flacon d'alcool camphré (1/2 kilogramme).

22° Un flacon de vinaigre de vin.

23° Un flacon d'alcool.

24. Une boite contenant de la colophane en poudre.

25° Plusieurs petits paquets d'émétique d'un ou deux grains chacun.

26° Un paquet de séné.

f

- 27. Un paquet de sulfate de magnésie.
- 28. Un flacon de laudanum.

Quant aux médicamens, il faut pour le traitement des brûlures:

- 1º Un flacon de chlorure de chaux.
- 2º Du carbonate de chaux.
- 3º Du coton cardé.
- 4º Un cerceau.

Pour le traitement des fractures et des blessures, il serait nécessaire d'avoir toujours en bon état, quelques appareils à fracture de cuisse, de jambe, de bras et d'avant-bras; quelques aiguilles à suture, de l'emplatre agglutinatif, et des sangsues pour le cas où une forte contusion nécessiterait leur emploi.

Dans les mines et dans les nsines de plomb, il faut avoir en dépôt :

- 1º Séné, quelques kilogrammes.
- 2° Sulfate de soude , quelques kilogrammes.
- 3. Sulfate de magnésie , id.
- 4º Casse en bâton, id.
- 5. Tartrate de potasse et d'antimoine, a hectogramme.
- 6º Thériaque, id.
- 7º Confection Hamech, id.
- 8. Opium, id.
- 9° Huile de noix, quelques kilogrammes.
- ro Miel blanc, id.
- *1º Sirop de Nerprun, id.
- 12° Gayac, id.
- 13° Squine, id.
- 44 Salsepareille, id.
- 15° Sassafras , id.
- 16° Scammonée, 1 hectogramme.
- ^z 7° Racine de jalap, id.
- *8° Huile de Ricin, quelques kilogrammes.

Dans les mines d'arsénic, il est urgent d'avoir :

- 1 De la gomme arabique.
- 2º De l'eau de chaux.

Dans les mines de cuivre, on doit avoir les mêmes médicamens que dans les mines de plomb, la colique de cuivre se traitant à peu près comme celle de plomb.

Dans les mines de mercure on doit avoir :

- 1 . Sassafras, quelques kilogrammes.
- 2º Squine, id.
- 3° Salsepareille, id.
- 4 Gayac, id.
- 5. Thériaque, 1 hectogramme.
- 6º Opium, id.

1

- 7º Laudanum, id.
- 8° Acétate d'ammoniaque liquide, 1/2 kilogramme.
- 9º Sulfate de soude, quelques kilogrammes.

CHAPITRE XIV.

PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS.

Les minerais métalliques ne peuvent être soumis aux traitemens métallurgiques immédiatement au sortir de la mine; ils doivent préalablement subir certaines opérations destinées à en séparer aussi parfaitement que possible la matière stérile, et par conséquent à faciliter la fusion du minerai, c'est à dire à la rendre moins longue et moins coûteuse. Ces opérations préliminaires, qu'on désigne sous le nom de préparation mécanique, varient suivant la nature du minerai et celles des substances avec lesquelles il est mélangé.

Six opérations principales constituent la préparation mécanique des minerais : 1° le débourbage; 2° le cassage; 3° le triage; 4° le criblage; 5° le bocardage; 6° le lavage. Nous allons examiner suscessivement chacune de ces opérations.

Débourbage. — Le débourbage est employé pour les minerais imprégnés de matières boneuses, tels sont les minerais de fer en grains. Le mode de débourbage varie suivant le moteur qu'on emploie. Lorsque le débourbage se fait à bras d'hommes, on se sert de caisses ou lavoirs, dans lesquelles on agite le minerai à l'aide de rables en bois; on dispose généralement plusieurs caisses en contre-bas l'une de l'autre. Le débourbage se fait généralement près de l'entrée de la mine, en employant pour cela les eaux qui en sortent.

Si le minerai a une certaine valeur, on peut opérer ce débourbage d'une manière plus soignée, au moyen des grilles anglaises. Un courant d'eau dirigé sur une grille horizontale sur laquelle est placé le minerai, débarrasse celui-ci de la boue qui le recouvre, et l'on facilite encore cette séparation en remuant continuellement avec une pelle. Cet appareil est surtout employé gour la préparation des minerais de plomb.

On se sert, pour le débourbage des minerais de fer, d'une machine nommée patouillet: elle consiste en une auge en bois ou en fonte, dont le fond est courbe et dans l'intérieur de laquelle se meuvent des bras de fer fixés à l'arbre d'une roue hydraulique; on fait arriver dans cette auge un courant d'eau qui entraîne les terres détachées du minerai par le frottement des bras de la machine (Fig. 45.) Lorsque le lavage est terminé, ce que l'on reconnaît à la clarté de l'eau, on enlève une des parois latérales de l'auge, et le courant entraîne le minerai dans un bassin plus spacieux, où il subit une sorte de triage. Souvent même le minerai est passé ensuite à un crible, pour le diviser en plusieurs grosseurs.

Cassage. — Le cassage, qui a pour but de faciliter le triage, s'opère soit à l'aide d'un marteau ou batte, manœuvré à la main, soit à l'aide de cylindres nommés cylindres broyeurs, et mis en mouvement par une roue hydraulique ou une machine

à vapeur.

Triage. — Le triage a pour but de séparer par ordre de richesse, les minerais soumis au cassage. Ce sont des femmes

ou des enfans qui exécuteut ce triage.

Criblage. — Le criblage est un triage mécanique; il se fait, soit à sec, soit au moyen de l'eau. Dans le criblage à l'eau, on se sert d'un crible rond dont la partie inférieure présente un tamis métallique: on plonge ce crible dans une cuve pleine d'eau, et on l'agite légèrement: l'eau entraîne les parties boueuses, tandis que les parties fines traversent le crible, et les parties grosses restent sur le crible.

On peut aussi se servir des cribles à secousse, que nous dé-

crirons ci-après.

Enfin, on emploie encore les cribles à roulettes ou cribles successifs; ils consistent en une grande caisse, au-dessus de laquelle sont deux traverses portant un petit chariot roulant sur un chemin de fer. Ce chariot est muni d'un crible à sa par-

tie inférieure, et il peut opérer le criblage par son mouvement de va et vient.

Bocardage.—Les bocards (fig. 43, 44) consistent en flèches ou pilons composés d'une tige en bois équarrie, et portant à sa partie inférieure un sabot en fonte pesent 25 à 50 kilogrammes. Ces pilons sont rangés en ligne, et soulevés alternativement par les cames d'un arbre mis en mouvement soit par une roue hydraulique, soit par une machine à vapeur.

Un courant d'eau qui arrive dans l'auge où agissent les pilons, entraîne les particules de minerai aussitét qu'elles sont assez fines pour que cette action puisse avoir lieu. On incline l'aire sur laquelle frappent les pilons, pour que le minerai soit obligé de passer successivement sous tous les pilons. Souvent on ferme, par une grille composée de barres verticales, la face opposée à l'entrée de l'eau; l'intervalle entre ces barres sert à régler la grosseur du minerai qui est entraîné.

Ensin, on peut saire agir les pilons sur de fortes grilles en

fonte, c'est ce qu'on appelle le bocardage à sec.

Lavage. — Les méthodes de lavage sont fondées sur les différences de pesanteur spécifique. Le lavage se fait soit à la main, soit sur des tables. Les tables employées sont le caisson allemand, les tables à secousse et les tables dormantes.

Le lavege à la main a lieu pour les minerais très précieux ; il

s'opère dans de petites sébiles en bois.

Le caisson allemand ou la caisse à tombeau (fig. 46) est une caisse de 3 mètres de longueur, om50 à mètre de largeur, et om40 à omgo de profondeur; l'eau arrive par un conduit placé à la partie supérieure. La partie postérieure est percée de trous à différens niveaux, pour l'écoulement de l'eau. Lorsque l'ouvrier a mis le minerai dans la caisse, il l'agite quelque tems au moyen d'un rable, et il débouche le niveau supérieur en continuant de remuer : l'eau entraîne les parties qui sont les plus légères; on déhonche ensuite un second niveau : les parties plus denses sont alors entrainées : enfin, on continue ainsi jusqu'à ce que le dernier niveau soit débonché, on obtient de la sorte du bon schlick qui se dépose dans la caisse. L'eau qui sort des caissons se rend dans un labyrinthe où les minerais se disposent par ordre de densité; les parties les plus denses se trouvent en tête du labyrinthe et les parties les plus légères à l'extrémité.

Les tables à secousse (fig. 49) sont des tables en bois suspendues à quatre poteaux au moyen de chaînes. Elles ont généralement 3 à 4 mètres de longueur et 1=30 de largeur. La table est appliquée contre un heurtoir par deux de ces chaînes qui sont inclinées, en sorte qu'étant poussée au moyen de leviers mis en mouvement par un arbre à cames, elle est obligée de veuir frapper contre le heurtoir, en imprimant de fortes secousses au minerai qui est déposé à sa surface.

Les tables dormantes, dites aussitables jumelles, parce qu'on en place ordinairement deux à côté l'une de l'autre (fig. 47), ont 4 à 5 mètres de longueur, 1=50 à 1=80 de largeur, et 0=12 à 0=15 d'inclinaison. Elles ne présentent qu'un rebord de quelques centimètres. L'eau arrivant sur la tête de la table, est répartie uniformément au moyen d'un distributeur. Cette eau entraine les parties les plus légères, et les parties métalliques retenues à l'aide d'une baguette transversale, sont ramenées vers la tête de la table jusqu'à ce qu'elles soient complétement lavées.

Pour développer d'une manière uniforme l'ensemble des opérations nécessitées par la préparation mécanique des minerais, nous allons décrire d'abord la préparation des minerais de fer, celui de tous les métaux le plus répandu en France, ensuite la préparation des minerais de cuivre, telle qu'elle est usitée dans le Cornouailles.

PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS DE FER.

Les minerais de fer subissent généralement un premier lavage ou débourbage, qui se fait sur les lieux d'extraction, afin de diminuer autant que possible les frais de transport.

Ce débourbage ou premier lavage se fait au moyeu d'un lavoir forme de quelques planches, sur lequel les eaux sont a menées par de petites rigoles, alimentées le plus souvent par les eaux pluviales.

Le minerai ainsi débourbé est transporté à un second lavoir établi pres d'un cours d'eau. Ces lavoirs ont la forme d'une auge à base trapézoidale, qui a 3 à 7 mètres de lougueur, r à 3 mètres de largeur, et o=30 à o=70 de profondeur. Le minerai est disposé en tas sur le bord et en tête du lavoir; deux ouvriers sont occupés au lavage, l'un d'eux écrase l'argile qui est mélangée avec le minerai, et le pousse sous le courant d'eau, tandis que l'autre, placé de l'autre côté du courant; attire à lui le minerai contre le courant, et le place ensuite sur le bord du lavoir; lorsque le minerai n'a pas été entièrement purifié par ce premier lavage, on répète la même opération une seconde et une troisième fois, jusqu'à ce qu'il sorte entièrement net.

Deux ouvriers peuvent ainsi produire par jour 25 à 80 quintaux métriques de minerai lavé, et ils reçoivent ensemble de trois à donze centimes par quintal. Dans les Ardennes, les frais d'un quintal métrique de minerai lavé s'estiment ainsi:

Minerai à laver sur la minière, 1 quintal.... of.070

Transport de la minière au lavoir, à raison de of o33 par kilomètre et par quintal, pour une distance moyenne de 3 kilomètres.......... 0 099

Valeur du quintal de minerai lavé sur le lavoir...o. 620 Les lavoirs employés dans le département du Nord, ont 6-50 de longueur et o-50 de profondeur ; la largeur en haut est de 2m40 et au fond de 1m30; ils contiennent six mètres cubes. L'auge formant le lavoir est disposée près d'un plancher un peu incliné vers l'auge, et recouvert d'un toit en chaume soutenu par quatre montans en bois. C'est sur ce plancher que se placent les ouvriers pour le lavage. L'eau arrive par une ouverture carrée de om 15 de côté, et pratiquée à la partie supérieure de l'un des bouts du lavoir. près du plancher; elle sort par une ouverture de o= 15 de hauteur verticale, et om 20 de largeur horizontale, pratiquée à l'autre bout opposé du lavoir et près du fond. Un lavoir de ce genre, en bois de chêne, tout construit et rendu sur place, coûte 160 francs. Il faut, pour le poser, deux journées d'ouvriers à 1 f. 50 chacun.

Lorsque l'eau dont on se sert est courante, deux ouvriers suffisent pour le travail d'un lavoir; mais si l'eau doit être élevée à l'aide d'une pompe, il en faut un troisième.

Le minerai est placé dans l'auge, où ou le laisse tremper toute une nuit avant d'en opérer le lavage. On fait ensuite arriver l'eau par l'ouverture supérieure, et à l'aide d'une rigole ereusée dans le minerai, on la dirige vers la partie la plus voisine de l'orifice de sortie de l'eau. Les ouvriers sont placés à la suite l'un de l'autre, et ils commencent à remuer le minerai par l'extrémité opposée à l'orifice d'entrée. Le premier ouvrier agite, avec son rable, une certaine portion de minerai, puis il se recule et agite une seconde portion, pendant que le second ouvrier agite la première portion qui vient d'être remuée, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le minerai contenu dans l'auge ait été remué de la sorte. Ce n'est qu'après avoir répété trois fois cette opération, que le minerai peut être retiré de l'auge et placé sur le plancher, où on le laisse égoutter quelque tems.

Deux hommes produisent ainsi par jour 3,5 mètres cubes de minerai lavé; ils reçoivent 1 f. 20 par mètre cube lorsque l'eau est courante, et x f. 50 lorsqu'elle est dormante. Ils doivent fournir les rables, les pelles et les pioches. 100 mètres cubes de minerai brut rendent moyennement 55 mètres cubes de minerai lavé. Le mètre cube de minerai brut coûte 3 f. 70, et

les frais de lavage se répartissent aiusi :

1 mº 82 de minerai brut à 3 f. 70	6 f. 73	3
Frais de lavage	ı 50	0
Frais généraux	1 00	

Prix de 1 m. o. de minerai lavé..... 9 23

Le minerai subit ensuite un second lavage à l'usine, et le prix du mètre cube de minerai relavé est de 10 f. 95, non

compris les frais de transport.

Pour les minerais en petitsgrains colitiques agglutinés par une gangue argileuse, le lavage se fait au patouillet. Les patouillets sont à une ou deux cuves, suivant la force motrice dont on dispose. Une cuve de patouillet présente trois orifices: l'orifice supérieur par où arrive l'eau alimentaire, l'orifice latérat qui est un peu plus bas que le premier, et par lequel s'écoule l'eau sale, l'orifice inférieur, par lequel le minerai lavé se rend dans un bassin où l'on achève de le purifier.

Pour opérer le lavage, on charge progressivement la cuve, après avoir fermé l'orifice inférieur, et on laisse agir le patouillet, qui sépare les parties argileuses du minerai; on ouvre ensuite l'orifice inférieur, et le minerai déjà épuré est entraîné dans le lavoir, où l'on achève de le purifier; puis on recharge de nouveau la cuve, pendant qu'un ouvrier relève le minerai sur le bord du lavoir. Lorsque la force motrice per-

met d'établir deux cuves, on doit régler le travail de telle sorte, que l'une des cuves soit à la première partie de l'opération, tandis que l'autre est à la seconde. Les frais d'un quintal métrique de minerai préparé au patouillet, s'estiment ainsi dans la Meuse.

Les minerais en rognons et contenant de l'argile qui ne pourrait être séparée par le lavage ordinaire, sont préparés au bocard, après avoir subi un débourbage préalable. Les bocards sont toujours accompagnés de patouillets à deux cuves; l'une reçoit les produits du bocardage, l'autre sert à la ver ces produits qu'on fait ensuite écouler dans le bassin, où ils sont soumis à la dernière préparation. Le nombre des pilons du bocard varie avec la nature du minerai et le tems nécessaire pour le bocardage; ils doivent être en nombre suffisant pour alimenter le patouillet. On pent voir (fig. 43) la disposition d'un bocard. Le minerai est d'abord amené sous les pilons du bocard, de là il est entraîné au fur et à mesure, à travers la grille, dans les cuves du patouillet, où l'on achève de le purifier. Dans la Meuse, le prix du quintal métrique de minerai bocardé se compose des quantités suivantes:

Minerai à bocarder, r quintal...... o f. r20
Transport au bocard pour une distance
moyenne de 5 kilomètres, à raison de 3 centimes par quintal et par kilomètre.... o r50
r quintal rendu au bocard..... o 270
2, r quintaux sur le bocard..... o 567
Main-d'œuvre..... o 050
Frais généraux.... o 060
r quintal de minerai préparé.... 0 677

Dans le département du Cher, le lavage des minerais se fait d'une manière très simple. On pratique aussi près que possible du lieu où se fait l'exploitation, une grande excavation destinée à recevoir les eaux pluviales, et près de laquelle on transporte le minerai.

Le lavage s'exécute à l'aide d'un appareil composé d'une pelle suspendue, par une branche de chêne, au point de jonction de trois perches disposées comme les arêtes culmi-

nantes d'une pyramide triangulaire.

Un seul ouvrier manœuvre cette pelle, avec laquelle il élève un peu au-dessus du niveau du réservoir, l'eau nécessaire au lavage. Des ouvriers agitent le minerai avec des rables pour eu séparer l'argile; l'eau, après avoir servi au lavage, s'écoule dans le réservoir, où elle dépose les boues dont elle est chargée, et elle peut 'ensuite être employée de nouveau.

Les ouvriers sont payés à raison de la quantité de minerai lavé, et qui est très variable selon la richesse du minerai. Moyennement un ouvrier laveur aidé d'un enfant, gagne 1 fr.

50 c. par jour.

PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS DE CUIVRE.

Les minerais subissent d'abord un premier triage, qui a pour but de les séparer par ordre de grosseur. Les plus gros fragmens sont eusuite cassés, à l'aide d'un marteau ou batte en fer, pesant deux à trois kilogrammes et muni d'un manche de 1 mètre de longueur. Les matieres pulvérulentes provenant de ce triage sont passées sur un grand tamis incliné, dont les mailles ont une ouvertnre de o^{me}. 0009. La partie retenue sur ce tamis est mise à part, et celle qui a traversé les mailles est soumise à un second tamisage sur un tamis à mailles plus serrées, et qu'on manœuvre généralement à la main.

Cette série d'opérations sépare les minerais en quatre classes,

savoir :

A, fragmens provenant du triage et du cassage, qui sont cassés de nouveau pour être ensuite triés selon leur richesse.

B, partie restée sur le premier tamis, qui est de même triée selon sa richesse.

C, partie restée sur le second tamis, et qui subit un nouveau triage d'après sa richesse.

B, partie fine et argileuse, qui a traversé le second tamis;

on la fait passer dans des cribles à eau, pour en extraire les parties cuivreuses, qu'elle contient en assez grande abondance.

Examinons maintenant comment se traite chacune de ces parties.

1° A. Le minerai A, porté sous des hangards, est cassé et trié par des femmes. Elles se servent pour cela d'un marteau en fer pesant r kil. 60, et muni d'un manche de o 30 de longueur; le cassage se fait sur des plaques de fonte qui portenun anneau destiné à empècher le glissement du minerai. Le minerai est ensuite trié, ce qui donne quatre produits qu'on met séparément en tas.

Le minerai riche, qu'on brise au cylindre et qu'on tamise avant de le livrer à la vente.

Le minerai médiocre, qu'on passe dans des cribles à ean, après l'avoir également brisé au cylindre, et qu'on trie ensuite de nouveau.

Le minerai pauvre, qui est porté aux bocards, puis lavé sur différentes tables.

La partie entièrement pierreuse ; celle-ci est rejetée.

B. Le minerai B, contenant une grande quantité de matières étrangères, est soumis au débourbage avant d'être trié. On le jette d'abord dans des canaux, où on l'agite avec une pelle jusqu'à ce que l'eau ait séparé toutes les parties terreuses, ce que l'on reconnaît facilement à la clarté de l'eau. Le minerai est ensuite retiré et transporté sur d'énormes tables, où des enfans opèrent le triage comme dans le cas précédent; ce sont des enfans qui font ce triage.

C. Le minerai C est trié de la même manière, après avoir été débourbé, et les lots provenant de ce triage sont réunis à

ceux des triages précédens.

D. La partie D, qui a traversé le second tamis, doit être soumise au criblage. Ce criblage s'opère soit à la main, soit à

l'aide de cribles mus par une machine.

Les cribles ont, dans le premier cas, o 15 de diamètre, et le grillage présente à peu près deux ouvertures par centimètre carré de surface. Le criblage est fait par des enfans, et on se sert le plus souvent, pour cette opération, de l'eau qui a servi au débourbage. Le crible plein de minerai est plongé dans l'eau et agité légèrement quelques minutes; après quoi

on ajoute une nouvelle quantité de minerai qu'on lave de même, et l'on continue ainsi jusqu'à ce que le crible se trouve rempli de minerai bien lavé.

Le produit de ce lavage se divise en deux parties : la parfle supérieure ou la moins riche, qu'on met à part pour la soumettre au bocardage; la partie inférieure, ou la plus riche,

qui est triée suivant sa richesse.

Ce criblage donne en outre deux autres produits: 1° la parde fine, qui a traversé le crible et qui s'est déposée dans les canaux par ordre de densité; cette partie est ordinairement assez riche pour être recueillie et disposée pour la vente; 2° la partie boueuse que l'eau a entraînée lors du criblage, et qui va se déposer dans des réservoirs disposés à cet effet; on la recueille et on la soumet au lavage ainsi que nons l'expliquerons tout-à-l'heure.

Dans le criblage mécanique, les cribles consistent en une caisse de hois quadrangulaire, de 1^m20 de longueur, 0^m60 de largeur et 0^m30 de profondeur, munie d'un tamis en laiton présentant deux ouvertures par centimètre carré de surface. Ce tamis est fixé d'une manière solide au bas de la caisse, et soutenu par six petites planches placées en travers au dessous, qui servent à prévenir sa rupture sous le poids du minerai : on établit la même disposition au dessus et dans l'intérieur de la caisse, pour le garantir des chocs du rable avec lequel les ouvaiers retirent le minerai.

Le crible est supporté par deux montans en fer assujétis à une barre en fer, dans le milieu de laquelle est attachée une chaîne fixée à l'extrémité d'un levier en bois, qui sert à plon-

ger le crible dans l'eau et à l'en retirer.

Le mouvement est communiqué au crible par un autre levier qui a une direction opposée à celle du premier; ce levier est muni d'une fourchette dont les bouts saisissent les montans au moyen d'une clavette qui traverse la fourchette et la rainure des montans. Cette disposition est représentée figure 50.

Six et même dix cribles sont placés quelquesois les uns à côté des autres, et mis en mouvement par la même machine. Leurs tamis présentent des ouvertures qui diminuent progressivement. Chacun de ces cribles doit avoir un mouvement indépendant de celui des autres. Les montans de fer sont de deux pièces, pour qu'on puisse ôter plus facilement et plus

vite le crible, lorsqu'on enlève les dépôts de minerai accumulés dans les bassins; les bouts supérieurs des montans restent toujours emboîtés dans la fourchette.

Le levier qui communique le mouvement, a 3^m35 de longueur; les cribles font 250 oscillations par minute. Chaque crible se meut dans un bassin qui reçoit le minerai criblé; ce bassin est muni d'une ouverture qui communique avec le conduit de l'eau, et de deux autres ouvertures percées sur les parois de derrière du bassin, l'une à 0^m45 du fond, et l'autre 0^m45 plus haut. Cette dernière sert à l'écoulement d'une partie de l'eau trouble, avant l'introduction de l'eau claire, l'autre donne issue à toute l'eau, lorsqu'on veut retirer du bassin le minerai qui s'y est déposé. Cette eau boueuse se rend dans un réservoir commun, destiné à recevoir les eaux de tous les appareils de criblage.

Cette opération, qui se conduit comme dans le cas précédent, est confiée à des enfans, chacun d'eux ayant la surveillance d'un crible.

On obtient également quatre produits: 1° le minerai riche, qui se dépose dans les bassins; 2° le minerai riche, qu'on retire du crible, mais qu'il faut trier avant de le livrer à la vente; 3° le minerai pauvre du crible, qui doit être lavé après avoir passé aux bocards; 4° enfin, le minerai qui s'accumule dans les réservoirs et qu'on doit soumettre au lavage.

Nous avons vu que le triage, selon la richesse des parties A, B, C, fournissait quatre produits, le minerai riche, le minerai médiocre, le minerai pauvre, et la gangue ou la partie stérile. Le minerai médiocre est d'abord brisé, puis passé dans des cribles, ainsi que nous venons de l'expliquer.

On emploie pour ce cassage une machine à laquelle on donne le nom de cylindres broyeurs. Si le minerai est très dur, ces cylindres sont cannelés, sinon ils sont unis; ceux-ci ont o^m 35 à o^m 45 de diamètre et o^m 45 de longueur. Leur intérieur présente un vide de forme octogone, où passe un axe de fer, octogone à l'endroit où il touche le cylindre, et rond sur le reste de sa longueur; cet axe est solidement fixé au cylindre au moyen de coins de fer: une caisse de tôle terminée en pointe (fig. 56) est appliquée à la partie supérieure des cylindres, pour empêcher que le minerai ne glisse par dessus les cylindres sans avoir passé entre eux. Les tourillons des cylindres se

meuvent dans des crapaudines en bronze, fixées sur des madriers de fonte joints par des chassis également en fonte. L'un des madriers est établi d'une manière invariable, l'autre est mobile; cette disposition permet à l'un des cylindres de s'écarter un peu, lorsqu'un fragment trop volumineux de minerai vient à se présenter entre les cylindres. Un contre-poids suspendu à l'extrémité d'un levier assujéti à la même cage . à laquelle sont fixés les chassis de fonte, fait appuyer le levier contre un morceau de fer rond qui force la crapaudine à glisser avec le madrier dans le châssis de fonte, et rapprocher ainsi les deux cylindres; ceux-ci pourront donc se séparer l'un de l'autre, et laisser passer les gros fragmens de minerai, sans éprouver aucun dommage. La durée de ces cylindres varie de cinq semaiues à deux mois, suivant le plus ou moins de dureté du minerai.

Le minerai qui a passé par les cylindres tombe sur un crible c (fig. 57) en traversant un entonnoir conique e. Ce crible, dont la forme est à peu près cylindrique, a om60 de diametre et 1m ou 1m50 de longueur; il fait le même nombre de révolutions que les cylindres, et il est un peu incliné pour faciliter la chute des fragmens de minerai qui ne peuvent traverser les mailles.

Il est en fil de fer ou de cuivre, attaché sur des cercles en fer fixés eux-mêmes à un axe de rotation. Le mouvement est communiqué par deux tambours assujétis l'un à l'axe A, l'autre à l'axe B. La figure 57 montre comment le mouvement est transmis à l'axe de rotation du crible.

Plus le minerai est pauvre, plus les ouvertures du crible doivent être petites. On se sert quelquefois d'un crible conigne double, mais les mailles du crible intérieur sont alors plus larges que celles du crible extérieur, ce qui fournit deux produits qu'on traite séparément.

Après avoir été passé au cylindre, le minerai est soumis au criblage à eau, et les produits résultant de ce criblage sont

réunis avec ceux des criblages précédens.

Le bocardage, qui s'emploie pour le minerai pauvre, provenant soit du triage, soit du criblage, se fait au moyen de bocards à trois ou à quatre pilons. Les montans des pilons sont des madriers de bois de o 15 de largeur et de o 13 d'épaisseur ; souvent même ce sont de grosses barres de fer.

La hauteur à laquelle on élève les pilons varie de o=20 à 2=25, suivant le plus eu moins de duraté du minerai.

Aux mines dites Pembrock, six bocards à trois pilons et quatre bocards à quatre pilons, sont mis en mouvement par une machine à vapeur de cinquante chevaux, qui sert en outre à amener l'eau nécessaire aux bocards et à faire agir les cylindres. Une force de vingt chevaux est employée pour les bocards, et le reste est appliqué aux cylindres et aux pompes. Six cames correspondent à chaque pilon, et l'arbre qui porte ces cames fait treize tours par minute, de sorte que chaque pilon bat 78 coups par minute. Les pilons pèsent avec les montans 124 kilogrammes. Aux mines Consol's, ce poids est de 164 kilogrammes; les bocards sont à quatre pilons. Les cribles en tôle, placés devant la caisse des bocards, présentent six ouvertures par centimètre carré; on les multiplie davantage lorsque le minerai est très pauvre.

Des réservoirs de 1^m 20 à 1^m 50 de profondeur, et dont le fond est disposé en pente, sont placés devant les bocards. Ils sont destinés à recevoir le minerai qui a été broyé par les pilons en poussière assez fine pour traverser les mailles du crible; de petits canaux pratiqués à cet effet, servent à conduire ce minerai du bocard au bassin. Le nombre et la grandeur des réservoirs dépend de la quantité de minerai à bocarder.

Les différentes particules de minerai se déposent dans le réservoir suivant leur ordre de densité. Une cloison est placée au milieu du réservoir pour régulariser le dépôt. Les fragmens de minerai les plus pesans restent dans la partie supérieure du bassin, tandis que les plus légers sont entrainés par l'eau dans la partie inférieure. Quant aux particules extrémement ténues qui ne peuvent pas se déposer dans cette partie, elles se rendent dans un grand réservoir commun à tous les bocards et placé à la partie la plus basse du lieu où se fait la préparation. Ce bassin reçoit aussi les eaux des tables de lavage.

Lorsqu'un des réservoirs est rempli, on ferme les conduits d'eau avec lesquels il communique, et on partage le bassin en deux parties: la partie supérieure ou la tête, qui contient du minerai plus gros et plus riche, et la partie inférieure ou la queue, qui contient du minerai plus fin.

Le minerai de la partie supérieure est porté ensuite pour

en opérer le lavage, sur une table nommée schaking-trunck. Elle consiste en une caisse de bois de 4^m50 à 6 mètres de longueur et de 1^m20 de largeur; cette caisse (fig. 52) qui est inclinée de 0^m006 par mètre, est enterrée dans le sol et divisée en deux compartimens. On place dans le premier le minerai à laver, et l'on fait arriver un fort courant d'eau en même tems qu'on remue le minerai avec une petite pelle. L'eau emporte les parties les plus légères, qui vont se déposer par ordre de densité dans la section inférieure; mais les parties les plus pesantes restent dans le premier compartiment, d'où on les retire pour les déposer à terre; c'est le minerai grossier que nous nommerons M. Quant à celui qui a été entraîné par l'eau dans la seconde section de la caisse, il est divisé en deux parties, la tête M' et la queue M''.

La partie M est portée sur une seconde table dite tie; c'est une caisse longue et étroite de 4m80 à 6 mètres de longueur. om 46 de largeur et om 23 de profondeur; elle est inclinée de omo27 par mètre et également enterrée dans le sol. Une cloison établie dans le haut divise la caisse en deux compartimens ; ce minerai est placé dans le second et le long de la cloison. On fait alors arriver le courant d'eau qu'on laisse agir seul. Le minerai se dépose dans la caisse par ordre de densité, et lorsque celle-ci est remplie jusqu'aux bords, on divise le minerai en trois ou quatre parties suivant la richesse. La première m est lavée encore une fois, sur la même table, la deuxième m' est lavée deux fois, la troisième m' est soumise au criblage, puis au triage, et la quatrième m'" est rejetée comme inutile. Le produit du lavage des parties m et m' est traité dans des cuves de dépôt nommés kieves, lorsqu'il n'est pas encore jugé assez riche.

La tête M' du second compartiment de la première table shaking-trunk, est portée sur une table nommée buddel et sur laquelle s'opère également le lavage de la queue des réservoirs des bocards.

Cette table (fig. 51) consiste en une caisse de bois disposée en forme de tombeau : elle est enterrée dans le sol et présente les dimensions suivantes.

charge le minerai		0.41
Profondeur près de la tête		0.53
Profondeur au bout inférieur.		0.61
Dente		

Le minerai est placé au-dessus de la caisse, et l'eau arrive d'un niveau plus élevé. On étend sur la partie supérieure au buddel une couche de minerai dans laquelle on trace de petites rigoles; le courant d'eau qui doit être très faible suit ces rigoles et entraîne avec lui le minerai. L'ouvrier debout dans la caisse, étend le minerai soigneusement à mesure qu'il arrive. Un autre courant d'eau traverse la section supérieure et descend sur la tête de la table, le long de la petite cloison à laquelle on fait une entaille pour diminuer la force du courant. L'eau s'écoule par des ouvertures pratiquées à différentes hauteurs dans la planche qui forme la paroi inférieure de la caisse, d'où elle se rend dans un petit caual souterrain. Plus le minerai est pauvre, plus l'opération doit être conduite avec promptitude; il faut environ trois heures pour remplir la câftse.

Le minerai est ensuite divisé en trois parties n, n' ??!": n est lavée encore une fois sur la même table, n' est lavéé deux fois, et si, après ces lavages, on ne juge pas ces schliks obtenus assez riches, on les traite dans des cuves de dépôt kieves, dont nous parlerons tout-à-l'heure; quant à la troisième partie ou la queue n'', on la porte sur une nouvelle table de lavage.

C'est aussi sur cette table nommée trunck, qu'on lave le dépôt du réservoir inférieur des bocards. Elle consiste en une caisse très peu inclinée (fig. 53) de 2^m75 de longueur, o^m90 de largeur et o^m45 de profondeur. Une cloison placée à la partie supérieure de la caisse divise cette caisse en deux compartimens. Le minerai est mis dans le premier compartiment, et remué à l'aide de palettes assujéties à un arbre horizontal supporté par deux montans en bois. Un levier fixé sur le milieu de cet arbre et mis en mouvement par une machine à vapeur ou une roue hydraulique, fait agir les palettes (fig. 54).

Plusieurs caisses sont ordinairement placées l'une à côté de l'autre; mais lorsqu'elles sont issées, oft ne se sert pas de palettes, et c'est un homme qui remue le minerai avec une pelle.

Si le minerai est très visqueux, en têta des caisses est une

autre caisse commune, et l'on y entasse le minerai; des enfans le remuent avec des pelles, puis il se rend par des canaux dans les différentes sections des caisses, où il est remué par les palettes (fig. 55). Le minerai est ensuite emporté dans le second compartiment, où il se dépose par ordre de densité.

Lorsque le second compartiment est rempli, on le divise en trois parties p, p', p'': la tête p est lavée sur une nouvelle table nommée rake, si elle est très visqueuse, sinon elle est traitée dans les cuves de dépôt *kieves*; la partie p' est lavée de nouveau sur la table trunk, et enfin la queue p'' est rejetée.

La table à bascule dite rake, sur laquelle se porte la tête p, consiste en un plan incliné de 2^m 75 de longueur et de 1^m 37 de largeur, fixé à un châssis qui peut basculer au moyen de tourillons. Le minerai est placé avec une pelle sur la partie a supérieure au plan incliné, et communiquant avec lui au moyen d'une petite planche assujétie à la partie a par des courroies, afin qu'elle n'empèche pas la table de basculer : on donge à cette table une inclinaison de o^m 046 par mètre.

Lorsque le minerai est bien étendu sur la partie supérieure, on laisse arriver un faible courant d eau qui emporte le minerai dans la partie inférieure, où on la remue soigneusement avec un rable. En même tems l'eau entraîne avec elle la partie la moins riche, et la fait tomber dans la caisse e"; lorsqu'on a remué quelques instans, on soulève le châssis presque verticalement, et l'on répand sur la table une certaine quantité d'eau qui fait tomber le minerai dans les caisses c et c'. On obtient de la sorte trois produits : celui de la caisse c est du minerai riche; celui de la caisse c' est du minerai médiocre qui est encore lavé une fois sur la même table, et celui de la caisse c'' est porté de nouveau sur la table trunk, pour y être lavé.

Nous avons dit que le produit du lavage de certaines tables devait être traité dans des cuves de dépôt nommées kieves. Ces cuves ont une forme légèrement conique et sont remplies d'eau jusqu'à moitié de leur hauteur. On place le minerai dans la cuve, et on le remue avec une pelle pendant quelques minutes, en frappant en même tems sur le bord de la cuve avec un marteau: le minerai ainsi agité, se dépose par ordre de densité dans le fond de la cuve, où il forme trois couches. La première ou la couche supérieure est traitée une

seconde fois dans la même cuve, et la couche supérieure qui en provient, est lavée sur le buddel dont la tête est définitivement lavée dans des cuves. La couche du milieu est de nouveau lavée ou dans une cuve ou sur la table à bascule, et la couche inférieure ne subit aucune autre préparation.

Tous les schliks obtenus par ces opérations successives, sont disposés en tas qui différent par la richesse, par la grosseur des fragmens et par la couleur; puis on les reunit tous en un seul tas, de manière à obtenir un mélange aussi intime que possible.

CHAPITRE XV.

MINES DE LA GRANDE BRETAGNE.

L'exploitation des mines de l'Angleterre date d'une époque très ancienne; cette industrie fut probablement la première cause du commerce de ce pays avec les autres nations. L'étain de la Bretagne était connu dans les contrées les plus lointaines, à une époque très reculée; il était exploité par les Bretons bien avant qu'ils ne connussent l'usage du fer, c'est ce que prouvent les outils de chêne qui ont été trouvés dans les anciens travaux. Les Phéniciens paraissent être le peuple qui s'occupa le plus du commerce de ce métal.

Les richesses métalliques de la Grande Bretagne furent une des principales causes qui engagèrent les Romains à entre-

prendre la conquête de cette île.

Les Saxons négligèrent la poursuite des mines, mais les Normands surent les exploiter avec avantage. Depuis, jusqu'au règne du roi Jean, les mines furent entre les mains des Juifs, qui ne purent en tirer parti. Edonard I^{et} bannit les Juifs, et l'industrie minière fut négligée jusqu'à l'époque où Edmond, duc de Cornouailles et fils d'Edonard I^{et}, accorda une charte qui permit la libre exploitation des mines d'étain en Cornouailles; ce fut le premier réglement sur les mines. Des permissions d'exploiter les autres métaux, l'or, l'argent, le cuivre

et le plomb furent accordées sous les règnes d'Edouard III, de Richard II, d'Henri IV et d'Henri VI; mais les privilèges des exploitans de mines d'étain (tinners) furent constamment séparés de tous les droits concédés pour l'exploitation des autres métaux.

L'industrie des mines continua d'être protégée par la couronne, et particulièrement par Henri VII, jusqu'à l'avénement au trône d'Edouard VI; elle tomba alors dans l'abandon, et elle était dans le dépérissement le plus complet sous le gouvernement de la reine Marie. Sa sœur Elisabeth adopta les mesures nècessaires pour rémédier au mal; elle fit venir des mineurs allemands et leur accorda des privilèges très étendus dans certaines parties de l'Angleterre; elle institua une société dite Société royale des mines, à laquelle elle fit de grandes concessions. Dès lors l'industrie prit un développement rapide, et déjà sous le règne de Jacques Ie¹, les mines du Cornouailles et du Devonshire produisaient annuellement 15 à 1600 tonnes d'étain, et cette production ne fit qu'augmenter depuis cette époque. On peut voir par le tableau suivant la marche qu'elle a suivie pendant le dix-huitième siècle.

Tableau indiquant la production des mines d'étain du Cornouailles et du Devonshire, de 1700 à 1800

Années.	PRODUIT.	VALEUR.
De 1700 à 1720 1720 à 1740 1740 à 1750 1750 à 1760 1760 à 1770 1770 à 1780 1780 à 1790	Tonnes. 1600 2100 2500 2658 2728 2750 2958 3245	Francs. Inconnue. 3.465.000 4.062.500 4.132.000 4.211.270 4.525.000 5.036.000 5.676.200

L'exploitation du cuivre commença sous le règne d'Elisabeth; mais son importance ne date que du dix-huitième siècle.

La valeur de la production des mines du Cornouailles, qui était en 1700, de 4,500,000 francs, avait atteint en 1760 le chiffre de 0,000,000. En 1773, on découvrit dans le Derbyshire et dans le pays de Galles de nouvelles mines dont l'exploitation fut entreprise avec activité. En 1700 on comptait dans le Cornouailles soixante mines de cuivre divisées en trois classes.

re anciennes mines produisant plus de la moitié de tout le cuivre du Cornouailles, 10 produisant 2676 tonnes

2º Mines en prospérité produisant les trois huitièmes du cuivre du Cornouailles , 7 produisant 2166 tonnes

3º Nouvelles mines en activité, et promettant de devenir

profitables, 43 produisant 282 tonnes

60

4615

Le cuivre, l'étain, le plomb et le fer sont les quatre principaux métaux qui forment la richesse minérale de la Grande-Bretagne. Le tableau suivant montre comment se répartit cette richesse entre les diverses contrées du royaume.

MÉTAUX.	CONTRÉES.	PRODUIT.	VALEUR.
Or	Cornouailles , Écosse , comté de Wicklow en Ir lande.	presque nul.	Francs. Insignifiante.
Argent	Cornouailles, Pays de Galles, Yorcksbire, Cum- berland, Ile de Man, Ir- lande.	4,500 kil.	900,000
Cuivre	Cornouoilles, Devon- shire, nord du Pays de Galles, diverses parties de l'Irlande.	13,000 tonnes.	30,000,000
Étain	Cornouailles, Devonshire.	4,000 to.	8,000,000
Plomb	Cornouailles, Devonshi- re, nord et sud du pays de Galles, Derbyshire, York- shire, Alston-Moor, La- narkshire, Ile de Man, Ir-	46,000 t.	23,000,000
Zinc	lande. Somersetshire, Derbyshire, Yorkshire, nord de	peu consi- dérable.	Inconnue.
Manganèse	Cornouailles, Devonshire.	Idem.	Idem.
Cobalt	Cornouailles. Glamorganshire, Mon- moutshire, Staffordshire,	Idem.	Idem.
Fer	Shropshire, Lancashire, Yorkshire, envir. de Glasgow, Arygua en Irlande.	900,000 tonnes.	187,500,000
Sel	Cheshire, Worcester-	300,000 tonnes.	7,500,000
Alun	Whitby dans le York- shire.	11,500 tonnes.	750,000

Les nombres indiqués dans ce tableau ne sont qu'approximatifs.

La partie Ouest de l'Angleterre constitue le district métal-

lifère le plus important du royaume. Il commence à Dartmoor dans le Devonshire, et se termine au Cap Land's End, s'étendant sur une longueur d'environ quarante lieues. Sa largeur est très variable, mais les principales mines exploitées forment sur presque toute la longueur, une chaine étroite coupée çà et là par de courts intervalles de terrains exclusivement consacrés à l'agriculture.

La surface de cette contrée ne présente que de légères ondulations, et les sommets des plus hautes montagnes s'élèvent rarement à plus de 350 mètres au-dessus de la mer, tandis que les vallées qui sont à leurs bases, ne descendent pas à

plus de 50 mètres au-dessous du niveau des eaux.

Le granite, le schiste et le porphyre sont les trois roches métallières du district. Le granite occupe la partie la plus élevée du terrain; le schiste auquel on donne le nom de Killas, est disposé autour du granite avec une sorte de symétrie, aussi a-t-on comparé les sommités granitiques du Cornouailles à des îles de granite situées au milieu d'une mer de schiste. Ces deux roches, le granite et le schiste, se trouvent coupées par des filons composés d'une roche porphyrique nommée elvan. Ces filons, dont la direction est en général de l'Est à l'Ouest, et l'inclinaison de 40° à 45° vers le Nord, présentent quelque-fois une puissance de plus de 100 mètres, et ils peuvent être suivis sur une longueur de plusieurs milles; ils coupent fréquemment à une certaine profondeur, les filons métallifères.

L'oxide d'étain et la pyrite cuivreuse sont les deux minerais caractéristiques du Cornouailles'; mais on y trouve cependant des minerais de plomb, d'antimoine, d'arsénic, de man-

ganèse, de cobalt et même d'argent.

Les filons d'étain paraissent appartenir à deux époques différentes, les uns plongent vers le sud, les autres vers le nord, et ce sont les plus anciens; car partout où il y a rencontre de ces filons, les derniers sont toujours coupés et rejetés par les premiers. Leur direction est à peu près la même, et leur inclinaison varie de 30° à 70°. Leur puissance moyenne est de 1° à 1°50; quelquefois elle se réduit à 0°01 et, dans d'autres cas, elle s'élève à 12 ou 15 mètres. Une augmentation de richesse correspond généralement à cet accroissement de puissance. Les filons d'étain présentent aussi de grandes variations relativement à leur richesse considérée par rapport

à la roche qu'ils traversent. Ainsi le filon qui est exploité aux mines de Wheal-Vor, et qui a produit en dix-huit ans une valeur de 31,000,000 de francs, a été suivi avec bénéfice dans le killas, tandis qu'il présentait à peine quelques fragmens de minerai dans le granite. A Wheal Trumpet, à Wheal Ann, au contraire, le filon était productif dans le granite et cessait de l'être dans le killas.

L'étain se trouve aussi en veines ou amas nommés tinfloors. Ce gîte consiste en petits amas d'oxide d'étain, disposés parallèlement aux couches entre lesquelles ils se trouvent interposés.

Les stock wercks on amas entrelacés constituent un troisième gîte des minerais d'étain. On les trouve dans le granite et dans le porphyre nommé elvan, mais plus rarement dans ce dernier.

Enfin on connaît encore un assez graud nombre d'alluvions stannifères dont les exploitations les plus importantes sont situées aux environs de Saint-Just et de Saint-Austle. Ces dépôts, recouverts par d'autres alluvions dont l'épaisseur varie de 5 à 20 mètres, sont toujours exploités à ciel ouvert, si ce n'est à Carnon, où l'on est obligé d'exploiter par travaux souterrains, par suite de l'épaisseur des terres de recouvrement, qui sont en outre baignées par les eaux de la mer aux heures de la marée montante.

Les filons de cuivre présentent deux directions bien distinctes; les uns courent de l'Est à l'Ouest, et sont nommès pour cette raison East and West lodes; les autres, appelés caunter lodes, se dirigent Sud-Est et Nord-Ouest. Leur inclinaison est d'environ 60° à 70°, et leur puissance varie de 1 mètre à 5 mètres. Ils offrent généralement une grande augmentation de richesse à leurs points de jonction avec les filons qui les croisent. On peut les suivre sur une grande longueur dans le sens de leur direction; celui d'united mines a été reconnu sur une étendue de près de trois lieues. Dans un grand nombre de cas, la partie supérieure du filon se trouve remplie par une matière ferrugineuse que les mineurs nomment gossan, et l'expérience leur a appris à juger, d'après l'aspect de cette matière, quelle sera à peu près la richesse du filon dans la profondeur.

On a remarqué que les filons sont en général plus produc-

tifs aux points de jonction du granite avec le killas; par suite, les mines, au lieu d'être irrégulièrement distribuées sur la surface de la contrée, se trouvent réunies en groupes près des lignes de jonction des deux terrains.

Les filons du Cornouailles offrent un grand nombre de circonstances instructives; une des plus remarquables est celle que présente le grand filon de cuivre de Carharack. Ce filon. disent MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, a 2º60 de puissance; sa direction est presque Est et Ouest, et il plonge vers le Nord, sous une inclinaison de 30°; sa partie supérieure est dans le Killas, et sa partie inférieure dans le granite. Il a subi deux intersections (fig. 3), la première résulte de la rencontre du filon appelé Steven's fluckan, qui se dirige du Nord Est au Sud-Ouest, et qui rejette le filon de plusieurs mètres; la deuxième est causée par un autre filon qui est presque à angle droit avec le premier, et qui fait éprouver un deuxième rejet de 40 mètres du côté droit. La chute du filon se trouve donc à droite dans un cas et à gauche dans l'autre : mais dans l'un et l'autre cas, elle est du côté de l'angle obtus. Cette disposition est très singulière, car une partie du filon parait être remontée, tandis que l'autre est descendue.

Les filons métallifères sont coupés par trois systèmes de filons croiseurs qui ont reçu des noms différens: ce sont les cross courses, les fluckans et les slides.

Les cross courses sont composés de quarz; leur direction est à peu près Sud-Est et Nord-Ouest, et leur puissance qui est moyennement de 2 mètres, va quelquefois jusqu'à 10 et même 12 mètres. L'étain et le cuivre s'y trouvent parfois en petite quantité, et l'on peut citer deux ou trois circonstances dans lesquelles ces filons ont fourni des minerais d'argent pour une certaine valeur. Le plomb est le métal principal que contiennent les filons croiseurs, mais ce cas se présente rarement dans le voisinage des filons qui contiennent d'autres minerais métalliques. Les cross courses coupent à angle droit les filons métallifères, et les mineurs du Cornouailles regardent comme une règle générale, que deux systèmes de filons qui se coupent à angle droit, sont rarement productifs dans le même district. Les filons croiseurs rencontrent souvent les filons métallifères: quelquefois ils les croisent simplement, mais le plus souvent ils les rejettent; ces rejets, nommés heaves, qui sont habituellement de quelques mètres, vont parfois jusqu'à 40, 60 et:
80 mètres, et il s'est même présenté un cas où le rejet étaite de 150 mètres.

Les fluckans qui coupent les filons métallifères et les crosscourses, sont composés d'argile; ils plongent vers l'Est, et leur puissance varie de 1 mètre à 3 mètres; ils sont parfois réduits à l'épaisseur de quelques centimètres; mais quelle que soit leur puissance, l'eau ne les traverse jamais, et sous ce rapport ils sont favorables à l'exploitation.

Les slides sont aussi des filons argileux qui coupent tous les autres filons; ils sont généralement d'une faible épaisseur et presque parallèles aux filons métallifères.

Les mines de cuivre les plus importantes sont situées près de Redruth et de Camborne; on doit citer celles appelées. Consolidated mines, United mines, Dolcoath, Wheal Alfred, Poldice.

Aux Consolidated mines, les 'travaux qui ont lieu sur un filon de cuivre encaissé dans le killas, ont atteint une profondeur de 600 mètres; les puits descendent au point le plus bas des travaux; ils sont divisés en deux compartimens par une cloison, l'un pour l'extraction, l'autre pour l'épuisement, qui a uécessité l'établissement de trois machines à vapeur d'une grande puissance. Le cuivre est le produit principal; mais on retire cependant 2400 tonnes de minerai d'étain par an. On emploie pour l'abattage deux tonnes de poudre par mois.

Les mines d'étain les plus importantes sont situées près de Helston, de Saint-Yves: celles appelées Wheal-Vor occupent le premier rang. La mine de Polgooth est la seule mine importante ouverte sur des filons d'étain aux environs de Saint-Austle, qui renferment un assez grand nombre d'exploitations d'étain à ciel ouvert.

Dans le Devonshire, les environs de Tavistock renferment plusieurs mines de cuivre dont la plus importante est celle de Wheal Friendship.

L'étain et le plomb y sont aussi exploités; on peut citerparmi les mines de plomb de cette localité, celle de Wheal Betsey, dont les minerais donnent trente grammes d'argent par quintal métrique, et celle de Beer-Alston, dont les minerais

sont fondus à Bristol et rendent 125 à 150 grammes d'argent par 100 kilogrammes.

On trouve dans le Cornouailles, plusieurs mines dans lesquelles les filons croiseurs contiennent de la galène argentifère. Celles dites Cornubian mines, et qui sont situés au Nord-Est de la partie centrale du district, sont les plus importantes. Près de Calstock, on exploite une mine d'argent nommée Wheal Saint-Vincent; le minerai consiste en argent muriaté et en argent natif.

Les mines de fer et de manganèse occupent un grand nombre de personnes; les exploitations de fer les plus importantes sont situées près de Lostwithiel. Les mines de manganèse se trouvent sur la limite du Corsouailles et du Devonshire : leur profondeur ne va pas au-delà de 40 à 60 mètres, et celle des mines de fer ne dépasse pas 100 mètres.

Il existe en outre des mines d'antimoine a Wheal Boys dans le Devonshire, et à Salstath en Cornouailles.

L'exploitation des mines du Cornouailles et du Devonshire donne du travail à un nombre immense de personnes; le tableau suivant établit approximativement le chiffre de la population minière du Cornouailles, et indique en même tems les différens âges des personnes employées.

d		de 13 à 18 ans.	au-dessus de 18 ans.
		1740	
	2335	4460	18200

Le chiffre total de 24995 doit être porté à 28000 et même à 30000. Dans le Devonshire, la population minière n'est que de 1500 personnes. Les enfans commencent généralement à travailler à l'âge de 8 à 10 ans, mais ils ne sont employés à l'intérieur qu'à 12 ans environ; les femmes sont exclusivement employées aux travaux de la surface,

Le poste de mineur est habituellement de 8 heures, et trois postes se succèdent ainsi par 24 heures; ils se relèvent en place, le premier à 6 heures du matin, le second à 2 heures, et le troisième à 10 heures du soir. Souvent aussi la journée se "partage en quatre postes de 6 heures; mais, dans tous les ...«Sas, le travail de nuit est toujours fait par le même poste

ller M

pendant une semaine consécutive. Il arrive fréquemment qu'un mineur double volontairement le poste; c'est surtout lorsque le prix du travail se trouve à son avantage.

Les enfans sont principalement employés au transport intérieur.

Le travail des mines se paie dans le Cornouailles, par tutwork ou par tribute.

Le tut-work qui comprend le foncement des puits, le percement des galeries et la division en massifs du gîte à exploiter, se paie à raison de tant par mètre cube ou par mètre courant.

Le tribute comprend l'abattage, le transport, l'extraction au jour et la préparation mécanique du minerai. Les tributers ou les ouvriers qui exécutent ces travaux, reçoivent en paiement une certaine partie de la somme produite par la vente du minerai extrait et préparé par eux.

Ces deux genres de travaux sont donnés par contrat à des mineurs réunis en société.

Les tut-workmen éprouvent en général peu de différences dans le prix de leur journée; mais il n'en est pas de même des tributers, dont le gain dépend du plus ou moins de richesse du filon; ces derniers sont pour ainsi dire les co-associés des propriétaires, et ils se trouvent exposés aux mêmes chances qu'eux: tantôt leur gain est presque nul, tantôt au contraire ils reçoivent une somme considérable.

Pour diminuer autant que possible les chances de perte, les prix des travaux sont renouvelés tous les deux mois. Le jour de l'adjudication, les différentes sociétés se réunissent dans le lieu désigné, et l'agent chargé de traiter avec les mineurs commence par indiquer le travail à faire; aussitôt une société fixe un prix, et c'est habituellement la société qui était chargée précédemment de ce travail. Le prix qu'elle fixe est toujours très élevé, afin de faire croire à la difficulté du travail, et d'écarter ainsi la concurrence. Chaque société indique un prix; mais comme ce prix est constamment au-dessus de celui que l'agent a déterminé d'après une inspection préalable des lieux, ce dernier fixe le prix qu'il croit convenable, et la société qui l'accepte devient adjudicataire.

Il est d'usage parmi les mineurs, de laisser continuer à la même société le travail qu'elle a commencé; c'est ce qui fait que très souvent lorsqu'il s'agit d'entreprendre un nouvel ou-

vrage, une société s'en rend adjudicataire pour un très bas prix, espérant obtenir de meilleures conditions à la prochaine adjudication.

Ce système, qui met en opposition les intérêts du propriétaire et ceux de l'ouvrier, favorise le développement de l'intelligence des mineurs, et entretient constamment parmi eux un certain esprit d'émulation.

Les traités conclus ne sont valables que pour deux mois; à l'expiration de ce délai, chaque société reçoit un compte détaillé du travail qu'elle a fait et des avances qu'elle a reçues, et ce compte est ensuite réglé définitivement. A la fin du premier mois, on donne aux mineurs la somme nécessaire pour leurs besoins et pour payer les enfans qui travaillent avec eux.

Nons donnons ici deux comptes tels qu'ils ont été établis à la mine de Dolcoath: le premier pour une société de deux hommes et deux enfans, qui a travaillé pendant deux mois par tribute; le second pour une société de six hommes, qui a travaillé pendant un mois par tut-work.

Compte de deux hommes et deux enfans.

TRIBUTE.		
(Valeur du minerai produit 1505 francs.)		
Dividende de 66 1/2 p. %	1,000 fr.	80 c.
Frais divers 47 fr. 10 c.	•	
Outils 42 35		
Éclairage 86 05		
Poudre 33 50		
Somme avancée 257 50		
Frais de médecin		
469 25	160	25
409 20	409	
Contribution à la caisse de secours	16	45
	485	70
Reste dû	515	10
Compte d'une société de six homm	es.	
TUT-WORK.		
4 mètres à 125 fr	500 fr.	
2 mètres à 196 fr. 25 c	219	5o
	712	50
mines mėdarinjued.	I	5

, -						
Frais divers	. 15 f	. 6o c.				
Outils	5ε	65				
Éclairage	95	50				
Poudre						
Somme avancée	00	00				
Frais de médecia	2	1 5				·
	212	25	•		212	25
Contribution à la caisse d	le seco	urs	•	•	12	5o
					224	75
	Reste	dá			487	85

Outre les tributers et les tut-workmen, chaque mine emploie en outre un grand nombre d'autres personnes. Le tableau suivant indique le nombre proportionnel d'ouvriers de chaque classe employés dans les différentes mines du Cornouailles ainsi que leurs gains mensuels.

Nombre.	DISTRICT de l'Est.		RICT	DISTRICT de l'Ouest.
30 tributers, 20 tut-workmen. 10 ouvriers employés à la	F. C. 89.50 77.35	68.75	F. C. 77.50 75. «	F. C. 75. « 62.50
surface 25 garçons. 15 femmes ou filles.	22.25	35. •	53.75 16.25 15. «	18.75

Les sommes payées aux tributers et aux tut-workmen constituent une des plus grandes dépenses des mines, c'est ce qu'on peut voir d'après l'inventaire de 1838, de la mine dite Fowey Consols.

Valeur produite par la vente des minerais. 2,379,760 f.	
Total des dépenses de l'année 1,917,533	10
Bénéfice	8o
Somme payée aux actionnaires en six di-	
videndes	00
Capital ajouté au fonds de réserve 27,027	80
La somme de 1,917,533 fr. 10 c. portée pour total d	es dé-
penses, se répartit ainsi :	
Frais d'administration 37,716f.	85 c.
Redevance due au propriétaire 137,753	20
Travaux de forge 29,479	80
— de charpenterie 18,252	90
- de maçonnerie 4,587	90
Entretien des puits et boisage 20,200	00
Levé des plans 4.752	5o
Entretien des machines 41,103	95
Tut-work	3o
Tribute 545,644	35
Travaux de la surface	75
Impositions	40
Dommages et intérêts pour terrains	•
détruits 10,717	o5
Transport des minerais 101,242	50
Frais de bureau 4,172	60
Sommes payées aux ouvriers malades. 18,049	2.5
Frais de médecin 8,040	00
Fournitures diverses 407,780	80
1,917,533	10

Les fournitures diverses portées ci-dessus pour la somme de 407,780 fr. 80 c., comprennent l'huile, sa chandelle, la poudre, le bois, le ser, l'acier, la sonte, etc.

La mine de Fowey-Consols occupe 1734 personnes. Le tableau suivant indique le nombre d'employés de chaque classe, ainsi que le prix qu'ils reçoivent par mois.

désignation.	NOMBRE.	PRIX
Agens. Mécanicien en chef. Géomètre. Tributers. Tut-workmen. Ouvriers attachés aux machines Enfans employes à l'intérieur. Ouvriers employés à l'untérieur et payés à la journée. Ouvriers employés à la surface. Eufans employés à la surface. Femmes et filles.	13 1 1 338 360 44 15 140 196 302 324	F. C. 228.75 210. « 210. « 88.40 74.65 90.50 21.85 65. « 45.79 20.30

Les mineurs choisissent eux-mêmes les enfans qu'ils associent à leur travail; mais ils ne peuvent ni en augmenter ni en diminuer le nombre sans le consentement des agens.

Une caisse de secours est établie dans chaque mine, dans le but de subvenir aux besoins des ouvriers blessés ou malades. Une retenue de 1 fr. 25 c. par mois sur la paie des mineurs et de 0 fr. 60 c. sur celle des enfans, sert à former le capital de cette caisse. En cas de maladie, les hommes reçoivent 1 fr. 25 c. par jour et les enfans 0 fr. 60 c., et les soins de médecin leur sont donnés gratuitement. En outre, les parens d'un mineur décèdé ont droit à une certaine somme qui est prélevée sur les fonds de la caisse de secours; cette somme varie suivant les mines, de 125 à 150 francs.

Dans quelques mines du Cornouailles, les travaux ont été poussés à une certaine distance au-dessous du fond de la mer. La plus remarquable de ces mines sous-marines est celle de Wherry, située près de Penzance, et aujourd'hui abandonnée. Le puits d'extraction est percé dans un rocher que les eaux

de la mer recouvrent entièrement aux heures de la marée montante. Malgré cet obstacle, un simple ouvrier mineur entreprit et exécuta ce travail difficile. Après avoir creusé le puits à une petite profondeur, ce qu'il ne put faire, dans le principe, que lentement et avec peine, car il était obligé d'épuiser les eaux chaque fois qu'il revenait au travail, il établit autour de l'orifice une forte charpente ou tourelle, dont tous les joints furent calfatés, puis goudronnés avec soin. Au sommet de cette charpente, il placa deux poulies sur lesquelles s'enroulaient deux cables mis en mouvement par une machine à vapeur établie à 200 mètres de là sur le rivage. Le creusement put alors continuer avec régularité, et le hardi mineur ne tarda pas à retirer de son entreprise un bénéfice assez considérable. L'exploitation se faisait par grandes chambres, et fut continuée avec avantage pendant plusieurs aunées; mais. un vaisseau battu par les vagues ayant, pendant une nuit d'orage, renversé la tourelle qui mettait le puits à l'abri des eaux, les travaux furent inondés, et ils n'ont pas été repris depuis cette époque.

La mine de Bottalack, située près du cap Cornwall, est ouverte dans les rochers qui forment le rivage de la mer, et contre lesquels les vagues se brisent continuellement. L'exploitation a été poussée à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mar, et dans certaines parties des travaux qui s'avancent à une grande distance sous son fond, on a laissé une sfaible épaisseur de terrain, qu'on entend distinctement le bruit des vagues et le roulement des cailloux. Pendant les tempêtes, ce bruit se fait entendre avec une si grande force, qu'il

a souvent effrayé les mineurs.

Le plomb est le produit le plus important du Cumberland : les minerais se trouvent dans le calcaire, où ils constituent trois gisemens distincts auxquels les mineurs donnent le nom

de pipe veins, flat veins et rake veins.

Les rake veins sont les gîtes les plus nombreux des minerais de plomb dans le Cumberland; ils présentent tous les caractères des filons. Ils traversent les couches de calcaire et de grès; mais on remarque que généralement ils diminuent de puissance et de richesse en pénérant dans cette dernière roche, tandis que le contraire a lieu lorsqu'ils passent du grès dans le calcaire. Ainsi le filon de Hadgilbura, dent la puis-

sance est de 5^m 50 dans la couche calcaire dite *Great Limestone*, se réduit à 1 mètre dans la couche de grès inférieure dite *Watersill*.

Les pipe veins sont des amas ordinairement assez étroits et de forme alongée, le plus souvent parallele aux plans des couches. On les rencontre habituellement dans le voisinage des filons, avec lesquels ils sont analogues pour la composition.

Les flat veins sont de petites couches de minerai qui se trouvent près des rake weins, mais elles sont rarement productives dans leur voisinage; elles ne s'enrichissent qu'à une certaine distance des filons.

Les principales exploitations de plomb du Cumberland sont situées aux environs d'Alston-Moor.

Les gîtes de minerais de plomb du Derbyshire sont les mêmes que ceux du Cumberland; mais les couches calcaires présentent ici de nombreuses intercalations de trapps qui terminent subitement les filons.

Le Derbyshire fournit encore une certaine quantité de cuivre et de calamine; les gites de celle-ci sont situés aux environs de Castletown et de Matlock.

La calamine est répandue dans plusieurs localités : on l'exploite dans le Cumberland, le Derbyshire, le Flintshire, dans le Gloucestershire, dans le comté de Nottingham et à Mendips-Hill aux environs de Bristol.

On exploite depuis long-tems, à Borowdale dans le Westmoreland, une mine de plombagine qui forme des amas dans un terrain talqueux. On connaît encore à Huntley une autre mine de plombagine.

Le fer est exploité dans un grand nombre de localités de l'Angleterre. Les principales exploitations sont situées à Colebrook-Dale dans le Shropshire, dans le Dean-Forest, dans le Gloucestershire, dans le Laucashire, dans le Yorkshire, dans le Derbyshire, dans le Cumberland et dans la partie occidentale du comté de Durham.

Le sel se trouve en abondance dans le Chestershire.

L'île d'Anglesey est célèbre par ses mines de cuivre exploitées, dit-on, par les Romains. Ces mines, long-tems abandonnées, n'ont été reprises qu'à la fin du siècle dernier. La pyrite cuivreuse qui fait l'objet de l'exploitation, se trouve en amas quelquefois très considérables; les travaux, d'abord entrepris à ciel ouvert, se font maintenant par galeries poussées à différens niveaux dans les flancs d'une excavation de 70 mètres de profondeur, provenant de l'ancien mode d'exploitation.

Le plomb et le fer sont les principales productions minérales de l'Écosse. Le cuivre et l'antimoine s'y rencontrent aussi, mais en si petite quantité, qu'on ne peut les exploiter avec avantage.

Les exploitations de plomb les plus importantes sont situées dans la partie méridionale du Lanarkshire. Le village de Leadhills est environné des mines de plomb les plus anciennes et les plus célèbres de l'Écosse. La puissance des filons varie de 2 à 3 mètres, mais elle va quelquefois jusqu'à

4²⁵50.

On trouve à Argdovar et à Sunart dans le comté d'Argyle, un grand nombre de filons de plomb dont la puissance varie de 1 à 3 mètres.

On a exploité, à Tyndrum, des minerais de plomb et de zinc sulfuré qui contenaient un peu de cuivre pyriteux et de cobalt arséniaté.

Le fer est exploité dans le East Lothian, dans le West Lothian, dans le Ayrshire, dans le Lanarkshire, dans le comté d'Argyle, dans le Stirlingshire, dans le Clackmannanshire et dans le comté de Fife.

On a découvert, en 1819, une mine de cuivre à Cally, sur la route de Dumfries à Port Patrick dans le Kircudbrightshire; le minerai qui est d'une grande richesse, consiste en un mélange de pyrites jaunes panachées et de malachites. Dans une des îles Shelland, on avait ouvert des travaux sur un filon de cuivre traversant une roche calcaire; les produits ont été pendant quelques années assez considérables; mais l'exploitation est maintenant abandonnée. On a exploité plusieurs gîtes de minerais de cuivre, dans le comté d'Argyle.

Une mine d'antimoine découverte, en 1788, dans la paroisse de West Kirk dans le Dumfrieshire, a donné assez long-tems d'abondans produits; elle est abandonnée aujourd'hui.

L'or, le cuivre, le plomb et le fer, sont les quatre métaux exploités en Irlande.

L'or est exploité dans trois mines, à Killehurlagh, à Bal-

linvalley et à Ballintemple. Ces mines sont situées toutes trois dans une belle et immense vallée nommée Ballycogue, à sept milles environ d'Avoca.

L'exploitation consiste dans le lavage des sables aurifères d'un petit ruisseau qui sort d'une montagne appelée Crooker's Mountain.

Le cuivre se rencontre dans plusieurs comtés de l'Irlande, soit en filons ou filets, soit en bancs d'une certaine épaisseur, soit en amas parallèles l'un à l'autre dans des couches de schiste argileux.

Une des plus importantes mines de cuivre de l'Irlande est celle dite Allichies Mine, située près de Castletown dans le comté de Cork, qui occupe plus de 800 personnes. On y voit 5 puissantes machines à vapeur, dont deux sont employées à l'épuisement, deux à l'extraction, et une à la préparation mécanique des minerais.

Les exploitations du comté de Wicklow occupent plus de 2000 personnes; les mines principales sont celles de Ballymurtagh, de Ballygahan, de Groneban, Tigroney et de Connorée.

Les mines de Knockmahon, dans le comté de Waterford, occupent 1100 personnes environ.

C'est dans le comté de Tipperary que se trouvent les seules mines de plomb un peu importantes de l'Irlande; elles sont situées près d'un petit village nommé Silvermines.

On trouve dans le comté de la Reine, une grande quantité de minerais de fer, et presque toute la partie méridionale du comté de Kerry présente également des minerais de fer en abondance.

La production de l'étain, en Angleterre, a augmenté d'une manière sensible depuis le commencement de ce siècle; mais l'accroissement le plus rapide ne date que de 1823; ainsi cette production qui était en 1800, de 3245 tonnes, a présenté, à partir de 1823, la marche suivante:

1823.				4031 tonnes
1824.				4879
1825.				4170
				4406
				53τ5

· La production du cuivre se répartit ainsi entre les différens

mines de la grande bretagne.	197
districts métallifères de la Grande-Bretagne; rapportent à l'année 1828.	les chiffres se
Cornouailles	992 I tonnes
Devonshire	430
Staffordshire (environ).	30
Cumberland	бо
Cumberland	73 0
Autres parties du pays de Galles	203
Irlande	714
	12088 tonnes.
Les mines de plomb sont disséminées dan nombre de localités, qu'on n'a que des données ves sur la production de ce métal. Mines de Weardale, d'Alston Moor, de Teasdale, de Derwent, etc., dans les comtés de Cumberland, de Durham, et de Northumberland. Mines de Swaledale, de Grassington, de Pateley Bridge, etc. dans le Yorkshire. Mines du Derbyshire. Mines du Shropshire. Mines du Pays de Galles, principalement du Flintshire et du Denbighshire. Mines de l'Écosse. Mines de l'Irlande.	\$ approximation 22,000 toanes 4,700 3,000 1,800 2,000 1,00
Total	7.000
On peut voir, par les résultats suivans, q diverses quantités de ces métaux nécessaires à tion de la Grande-Bretagne. Les chiffres se p l'année 1827.	uelles sont les la consomma-

Cuivre.

Produit des mines. Cuivre imperté.						13,635 tennés 675	
Cuivre exporté			٠.			13,210 7,575	
Reste pour la conse	ш	ma	atic	n.		5.	335

Étain.

Produit des mines	5,316 tonnes.
Étain exporté	5,416 2,620
Reste pour la consommation	2,796
Plomb.	
Produit des mines	
Plomb exporté	50,000 18,500
Reste pour la consommation	31,500

CHAPITRE XVI.

MINES DE LA RUSSIE.

La Russie est une des contrées que la nature a le plus largement favorisées sous le rapport de la richesse minérale. Les provinces centrales et les steppes du Sud n'offrent pas encore de gites de minéraux importans; il est possible que la nature des terrains et la profondeur à laquelle il faudrait aller chercher les roches métalliferes, soient un obstacle à l'établissement de grandes exploitations.

Les chaînes de montagues qui ont déjà été explorées, ou dont certaines parties du moins ont été l'objet des recherches des mineurs, sont remarquables par la quantité et la variété de minéraux qu'elles renferment. l'Oural et l'Altaï doivent être mis au rang des dépôts métalliferes les plus riches du globe, et surtout de ceux qui offrent le plus de chances de durée. Presque tous les métaux se trouvent en abondance en Russie; lus nombreux gîtes de ces substances font de ce vaste empire un des pays les plus riches en produits minéraux.

L'or, le platine, l'argent, le cuivre, le plomb, le fer et le sel donnent lieu aux plus importantes exploitations de la Russie. L'or se trouve abondamment répandu dans l'Oural, et l'on decouvre continuellement dans la chaîne de l'Altaï de nouvelles alluvions qui paraissent inépuisables. On ne connaît jusqu'à présent de gisement spécial du platine que dans une seule localité de l'Oural; mais on le trouve toujours associé à l'or dans les alluvions de ce métal. Les plus importantes mines d'argent paraissent épuisées ou bien près de l'être; mais lesnombreuses recherches entreprises dans les grandes vallées de l'Altai, font espérer d'en découvrir de nouveaux gites. Le cuivre offre de magnifiques gisemens dans les deux chaînes de l'Oural et de l'Altaï. Les gites de minerai de plomb de l'arrondissement de Nertchinsk sont peut-être les plus riches du monde. Les gites de minerais de fer connus dans l'Oural seulement suffiraient à une production sans limite; en outre. on trouve ce métal en abondance dans certaines parties de l'Altai et du territoire de Nertchinsk, ainsi que dans plusieurs gouvernemens méridionaux de l'Empire. Enfin de vastes dépôts de sel gemme et les lacs salins de la Crimée et de Pérecop, fournissent à la Russie une énorme quantité de sel, et complètent la série de ses productions minérales. Il est facile de voir d'après cela, qu'en comparant les points connus du territoire métallifère de l'empire russe avec ceux qui restent à explorer, le connu est dans une proportion bien faib e avec l'inconnu. De nombreuses explorations sont entreprises chaque année par les mineurs russes, dans le but de faire connaître les parties encore inconnues, et de découvrir de nouveaux gîtes de minerais.

On trouve dans les montagnes de l'Oural et de l'Altai la trace d'exploitations de cuivre fort anciennes, faites à ciel ouvert et qui ne peuvent être attribuées qu'à des peuples ignorant les premiers élémens de l'art des mines, et auxquels l'usage du fer était même inconn; c'est ce que prouvent les instrumens trouvés dans ces anciennes exploitations; ils sont en bois ou en pierre, et fort grossièrement taillés.

Les Mogols donnent à la chaîne de l'Altai le nom de montagne d'or, nom qui semblerait indiquer que les gites de cette contrée leur étaient connus; mais rien ne prouve qu'ils y aient jamais exploité ce métal, Le plus ancien des documens

qui se rapportent à l'exploitation des mines dans ce pays. constaté l'envoi forcé de mineurs européens en Asie vers le milieu du treizième siècle, à la suite de l'invasion des Tatars en Sibérie, et d'une bataille à laquelle prirent part deux mille cinq cents mineurs de la ville de Goldberg. Mais ce ne fut que dans le quinzième siècle qu'on commença à songer à tirer parti des richesses minérales de l'empire, richesses qui furent augmentées bientôt après par la conquête de la Sibérie. Les recherches qui s'étaient arrêtées aux pentes occidentales de l'Oural, purent alors s'étendre graduellement jusqu'aux limites de l'Asie.

Dans les premières années du dix-septième siècle commença l'exploitation du fer. Vers la fin du siècle, on découvrit des gites de minerais d'argent près de la rivière Argoune, dans le district de Nertchinsk; c'est l'origine des mines que possède aujourd'hui la couronne dans la Sibérie orientale, aux confins mêmes de la Chine.

Enfin vint Pierre le Grand, qui donna tous ses soins à cette partie de l'industrie. Il s'occupa de détruire les préjugés qui frappaient la profession de mineur d'une sorte de défaveur : il abolit le droit régalien, accorda la libre exploitation des métaux, institua à Moscou une direction spéciale des mines, fit venir des mineurs de Freyberg, et enfin promulgua un code de lois et réglemens pour le service des mines.

Depuis cette époque jusqu'à ce jour, l'industrie des mines prit un rapide essor; mais les progrès les plus sensibles ne datent que du commencement de ce siècle. Les recherches furent alors dirigées sur un plus grand nombre de points, et aidées par les progrès de la science, elles eurent de nombreux succès. L'exploitation des sables aurifères a acquis dans ces derniers tems un développement immense, et chaque année la production minérale de l'empire russe atteint un chiffre plus élevé.

Le territoire métallisère de la Russie se divise en six grands arrondissemens de mines savoir :

10 L'arrondissement d'Olonetz.

2. L'arrondissement des monts Ourals ou d'Ekaterinebourg.

3º L'arrondissement des monts Altaï ou de Kolyvan.

4º L'arrondissement de Nertchinsk,

5. L'arrondissement de Lougan,

6º L'arrondissement de la Finlande.

1º Arrondissement d'Olonets. — Le fer est la plus importante production minérale de cet arrondissement; les vallées de toute la contrée sont remplies d'immenses dépôts d'alluvien. L'eau en séjournant a formé une grande quantité de lacs qui se prolongent en général dans la direction du Nord au Sud: un grand nombre de ces lacs n'ayant qu'une faible profondeur, se couvrent peu à peu de gazon, et finissent par se transformer en marais: ces transitions sont continuelles. Ce sont précisément ces lacs et les marais qu'ils ont formés qui renferment des gites de minerais de fer. On extrait principalement le minerai destiné aux usines, de quatorze lacs, dont le plus considérable a plus de trois lieues de longueur sur une lieue de largeur.

Outre ces gîtes il en existe d'antres qui sont nommés mines de marais; et il y a encore quelques lacs contenant des dépôts de minerais. Plusieurs de ces lacs sont abandonnés à cause de leur pauvreté, les autres sont conservés comme réserve pour l'avenir. Les usines d'Olonetz ont le droit d'exploiter dans un espace de cinquante lieues environ de rayon.

Les minerais se trouvent sur les bas fonds des lacs, en nids ou en couches qui ont parfois un kilomètre et plus d'étendue; ils reposent à une profondeur de 2 à 6 50, sur un fond sablonneux ou argileux, et quelquefois ils sont recouverts de vase. Ces couches ont de 0 ,05 à 0 ,18 d'épaisseur; dans les lacs vaseux elles atteignent o 35. La partie supérieure de la couche est composée de minerais ayant la forme de grandes galettes, qui abondent en manganèse, et comme cette espèce de minerai est impropre à la fabrication de la fonte, on le rejette ordinairement à l'eau lors de l'exploitation. Nous avons vu, page 56, comment se faisait cette exploitation, au moyen de radeaux montés par deux hommes.

On extrait annuellement de 4000 à 4700 tonnes de minerai de lac pour l'usine d'Alexandrofsk, experion 2500 tonnes pour celle de Kontchozersk, sans compter le minerai de marais. Ce dernier fournit de 1600 à 2000 tonnes. Les gîtes où l'on extrait le minerai de marais sont situés, pour la plupart, aux environs du lac Onéga. Il y en a pourtant qui en sont éloignés de 22 à 200 kilomètres.

Les minerais de marais se trouvent presque toujours en couches, recouverts de gazon et d'un peu de terre d'alluvion. L'épaisseur des couches est différente; elle varie quelquesois dans la même couche de om 10 à 1 m 40.

Pour exploiter ces minerais, on commence par lever avec des pelles le gazon qui les recouvre, puis on les détache avec un pic de fer; ensuite les ayant déposés à la pelle sur des brancards, on les rassemble en tas. Si par suite du mélange de terre, le minerai n'est pas jugésuffisamment pur, on le lave au moyen d'un crible de fil de fer attaché à une manivelle de bois.

Il est impossible de déterminer pendant quel laps de tems les minerais suffiront au besoin des usines d'Olonetz, car on ne peut explorer avec exactitude les gites de minerais de lac. Celui de Touman-Oséro, découvert en 1800, est encore exploité aujourd'hui, quoiqu'en en ait déjà extrait 35,000 tonnes environ de minerai de première qualité: d'autres gites, au contraire, sont épuisés au bout d'un an. On n'a pas remarqué que des minerais une fois épuisés se renouvelassent comme plusieurs personnes l'ont affirmé.

2° Arrondissement des monts Ourals. — Ces montagnes forment une chaîne continue qui s'étend sur un espace de cinq cents lieues entre les 51° 10' et 68° 15' de latitude nord. Elle commence sur la côte de la mer Glaciale au détroit de Vaïgash et se dirige à peu près Nord et Sud, en se perdant dans la steppe d'Orsk. C'est dans la partie moyenne et la plus habitée de la chaîne de l'Oural que se trouvent presque toutes les exploitations; elles sont situées sur les deux versans, mais principalement sur celui qui regarde l'Asie, depuis les environs d'Ekaterinebourg juzqu'à cent vingt ou cent trente lieues au Nord de cette ville: elles occupent une superficie de plus de 25,000 lieues carrées.

L'or, le platine, le cuivre et le fer sont exploites avec succès dans l'Oural. Presque tout l'or fourni par l'Oural provient du lavage des sables aurifères ; cependant on connaît un gisement en filon de ce métal.

Près d'Ekaterinebourg, à Bérézofsk, on rencontre des filons de quarz encaissés dans un terrain de gneiss, de schistes amphiboliques et de serpentine: ces filons contiennent de l'or aecompagné de minerais de cuivre, de plomb chromaté, de pyrite martiale et de manganèse. Cette mine produit environ quatre vingt kilogrammes d'or par année. La plus grande partie des filons est bordée des deux côtés par des salbandes; quelques-uns n'en ont que d'un côté, et d'autres en sont privés tout-à-sait. On a remarqué que ces derniers filons sont plus riches que les autres. La richesse moyenne des minerais est de 761800.

Les exploitations se font par puits verticaux, d'où partent des galeries qui suivent les filons de quarz aurifère. Le minerai extrait des puits montre le quarz sonvent cristallisé; l'or y est mécaniquement mêlé sous la forme de parcelles tellement minimes, qu'elles échappent à l'œil nu, ou en fragmens visibles qui s'agglomèrent en forme d'images dendritiques, et qui pèsent huit, douze et jusqu'à vingt-cinq grammes. L'or est séparé de sa gaugue par le bocardage suivi du lavage et de l'amalgamation.

La découverte des gites aurifères qui ont donné tant d'importance aux exploitations de l'Oural est due au hasard. En 1774, des réparations exécutées à l'un des appareils de Klutchefsk, firent rencontrer un gite de sable aurifère, dont une portion fut soumise au lavage en 1775; c'est la première opération de ce genre exécutée dans l'Oural. Trente ans s'écoulèrent sans que cet essai mît sur la voie; quelques recherches eurent lieu dans le commencement de ce siècle, vers les années 1804, 1807, 1810, mais elles n'eurent aucun résultat. En 1821, on découvrit le premier gisement de sable aurifère du district de Goroblagodat, et en 1823, une commission nommée par l'empereur Alexandre, dirigeait les recherches et traçait les reglemens pour l'exploitation. Depuis cette époque, cette branche importante d'industrie minière a constamment été en progrès; elle parait même avoir atteint son apogée dans l'Oural, tandis que dans l'Altai, elle prend chaque année un développement plus considérable. Depuis 1823 jusqu'en 1836, le lavage des sables aurifères a produit, dans les divers districts de l'Oural , les quantités suivantes :

	Sables lavés	O	r obtenu
Ekaterinebourg Goroblagodat			
BogoslofskZlataoust	. 860,000.	• • • • • • • • • • •	5,318
Mines particulières			
Total.	124,579,000	,	58,937

Les allevions aurifères sont déposées dans les vallons et dans les lieux bas peu éloignés de la chaîne de l'Oural; elles forment des couches que recouvre le sol; l'or y est mélangé mécaniquement avec des débris de roches et de l'argile, auxquels se mélent le platine, le fer, le cuivre et parfois d'autres métaux. Dans l'Oural, l'épaisseur des couches est assex constante, les plus minces de o^m 18. La longueur des couches varie depuis 21 mètres jusqu'à 530 et même 640 mètres; mais il est rure d'en trouver qui atteignent cette dimension; leur largeur est de 4^m 11 et même 21 mètres.

Lorsque les sables donnent au lavage de o kil.000392 à o kil.000784 d'or par 100 kilogrammes, leur exploitation est très profitable; au-delà de cette limite ils produisent de grands bénéfices. Il s'est trouvé dans les gites de Miassk des sables contenant ok.0025, ok.005 et même ok.410 par 100 kilogrammes. En général il est rare que la teneur d'un gîte soit parfaitement homogène: certaines parties sont privilégiées par suite de la configuration du terrain ou d'autres causes: aussi, lors de l'évaluation de la richesse d'un gite, creuse-t-on une grande quantité de puits peu espacés entre eux, dans la direction de sa longueur, afin d'établir une moyenne de teneur.

Il arrive parfois, mais rarement, que le gite pénètre dans le sol à une certaine profondeur, et qu'on est obligé de creuser des puits et de pousser des galeries. Un seul gite de l'Oural exige ces travaux. L'exploitation des alluvions se fait à ciel ouvert, en séparant l'alluvion en massifs, qui s'exploitent par une des extrémités et au moyen d'une tranchée centrale par laquelle s'opèrent les déblais.

On trouve ordinairement les gisemens de sables aurifères dans les vallées secondaires de la chaîne principale de l'Oural ou dans des vallées tout-à-fait rapprochées de la plaine. L'action de l'eau étant indispensable à l'extraction de l'or, il y a un avantage réel à en trouver près des alluvions. Si le courant d'eau est assez fort, il remplit le double but de fournir, au moyen d'une digue, une force motrice pour les appareils, in-dépendamment de l'eau des lavages. Lorsque ce cas a lieu pour une alluvion riche, elle se trouve dans toutes les circonstances nécessaires à la réussite. Si l'eau manque, on est forcé de conduire les sables près le plus prochain cours d'eau,

ou d'employer des manèges à chevaux. Une pompe peut parfois fournir assez d'eau pour les lavages. Dans les vallées arrosées, il arrive que le lit même du ruisseau est aurifère, et souvent l'on trouve avantage à en détourner le cours.

Les monts Ourals renferment les principales mines de cuivre. Ce métal est exploité dans les districts de Perm et de Bo. goslofsk. Les minerais se composent de cuivre oxidé, qui pénetre une gangue de grès, et de quelques variétés de carbonate blen de cuivre, avec des strates de cuivre vitreux. On les rencontre en amas peu considérables disséminés sur une assez vaste étendue de terrain; aussi est-on obligé d'abandonner assez promptement les travaux entrepris sur un point, pour aller chercher d'autres filons auxquels succèdent bientôt de nouvelles exploitations. Les mines les plus profondes ne s'enfoncent pas à plus de cinquante mètres, et il en est beaucoup qui n'ont que huit à dix mètres de profondeur.

Les minerais de cuivre de Bogoslofsk se trouvent dans une couche de calcaire de transition, de quatre-vingt dix mètres environ d'épaisseur. On y rencontre le calcaire primitif qui contient le gisement des minerais de cuivre ; sa profondeur est inconnue et son prolongement considérable. Le cuivre s'v montre en filons, en couches, en rognons, qui dans leur position et leur direction, concordent en tout avec la superposition et la direction des couches de leur gangue. Ces minerais sont le cuivre pyriteux, le cuivre carbonaté, le cuivre sulfuré très rare, le cuivre oxidulé, le cuivre natif, la malachite, autrefois très abondante, mais qu'on ne rencontre plus aujourd'hni que peu souvent. La richesse de ces minerais est, pour le cuivre pyriteux, de cinq à vingt pour cent, pour le cuivre carbonaté de 1 kil. 881 à 3 kil. 762 par 100 kilogrammes, et pour le cuivre sulfuré de vingt-cinq à quarantecinq pour cent.

Les minerais de fer abondent dans l'Oural jusqu'aux points les plus méridionaux de la chaîne. On les trouve souvent en masses prodigieuses comme le mont Blagodat, celui de Taguilsk, le mont Katch-Kanar; souvent épars en gisemens séparés, sous la forme d'amas, de filons etc. Le minerai le plus commun est le fer hydraté, souvent mélangé ou accompagné de manganèse hydraté, et quelquefois de minerais de zinc, de cuivre et de plomb; le fer oxidulé est aussi fort abondant sur

le versant oriental de la chaîne. Ces minerais sont en général mélangés avec une plus ou moins grande quantité d'argile diversement colorée. Leur exploitation en est partout facile et se fait à ciel ouvert : les cas où il est nécessaire d'employer la poudre et de s'enfoncer sous terre, sont tout-à-fait exceptionnels. Quelques minerais reviennent aux usines à un prix un peu élevé, mais cela tient au transport.

Le district de Goroblagodat, situé au sud de celui de Bogoslofsk, se fait remarquer par ses inépuisables mines. Le mont Blagodat, situé dans cette contrée, est un rocher de porphyre amphibolique, dans lequel se trouve en immense quantité, un minerai de fer magnétique qui rend soixante

pour cent de ce métal.

On exploite aussi le fer dans le district de Zlataoust, le plus riche en alluvions aurifères de toute la circonscription de l'Oural. On extrait annuellement dans l'Oural 45,369,000 kilogrammes de minerais de fer, qui se répartissent ainsi entre les divers districts:

Goroblagodat 24,480,000 kilogrammes.

Total 45,369,600

3° Arrondissement des monts Altai. — La circonscription des mines de l'Altaï est située au centre de la Sibéric, à plus de cinq cents lieues de la chaîne de l'Oural. Le territoire de cet arrondissement offre, comme divisions naturelles, sa portion plane et sa portion montagneuse, qui constituent en même tems sa partie connue et celle qui ne l'est pas; il abonde en métaux. La chaîne de Kholzoun contient l'argent aurifère, le plomb et le cuivre accompagné de fer et de traces de zinc. La chaîne qui sépare les eaux du Tom de celles de l'Ob recèle des mines d'argent et de fer et des alluvions d'or. Enfin des sables aurifères d'une richesse considérable se trouvent sur les deux versans de la chaîne de l'Alatou.

On rencontre dans l'Altaï comme dans l'Oural, des traces d'anciennes exploitations qu'on attribue à la nation Finoise. Elles pénètrent parfois la terre à plus de trente ou quarante mètres; mais la nature des instrumens dont se servaient ces anciens habitans de la Sibérie, ne leur permettaient pas d'attaquer les roches dures, et ils ont dû se borner à extraire les minerais tendres; ces travaux ont été abandonnés pendant long-tems, et on ignorait même leur existence. En 1726, une expédition de mineurs découvre un gisement de cuivre, et y établit une exploitation; vingt ans plus tard, une autre expédition découvre des mines d'argent et commence les travaux à Zméiofisk.

Les mines d'argent de l'Altaï forment quatre groupes principaux situés à des distances de cinquante à cent vingt-cinq lieues de Barnaoul, dans des directions Nord-Est, Sud et Sud-Est de ce chef lieu.

Ces groupes sont;

١,

- 1º celui de Salairsk,
- 2° celui de Zméioffsk,
- 3º celui de Riddersk .
- 4º celui de Zyrianofsk,

Les gisemens de minerais se présentent dans l'Altai en masses compactes, puissantes, de peu d'étendue et d'une profondeur qui ne dépasse pas 250 mètres et qui reste presque toujours en deçà. Ainsi le gite de Zyrianofsk est enclavé dans des schistes talco-chloriteux; sa longueur en direction est de 160 mètres; sa puissance varie de 3 à 14, et on l'a exploré jusqu'à 55 mètres.

Un graud nombre de minerais d'argent se trouvent encore dans la contrée qui entoure l'extrémité ouest de la chaîne de Kholzonn.

Parmi les minerais des groupes que nous avons cités, les uns contiennent outre de l'argent, du cuivre à l'état natif ou de carbonate ou de sulfure, les autres du fer oxidé et du fer sulfuré, ainsi que du zinc sulfuré Les minerais des parties supérieures des gîtes sont des terres ocreuses argentifères et au rifères, mélangées de carbonate de plomb, et en s'approfondissant ces substances sont remplacées par des sulfures La masse du filon de Zyrianofsk est composée de quarz servant de gangue, dans la partie supérieure à des minerais ocreux, dans la partie inférieure à des minerais sulfureux; et en certains points l'abondance de ces minerais est telle, qu'ils éliminent complètement la gangue quarzeuse. La galène argentifère, les pyrites de cuivre, de fer, le cuivre gris argentifère, la blende sont les minerais sulfureux; le carbonate de plemb, les carbonates

de cuivre, l'hydroxide de fer constituent les minerais oereux. Les minerais pénètrent quelquefois les schistes du toit et du 'mur, qui sont alors exploités. Le niveau moyen de cette transformation des minerais est à environ trente mètres des afficaremens. Le gite de Zyrianofsk est le plus riche de tous ceux des quatre groupes; on en extrait annuellement 6 à 7000 tonnes de minerais, qui rendent environ 8000 quintaux métriques de plomb, 5000 de cuivre et 700 kilogrammes d'argent.

La mine de Zméioffsk, autrefois l'exploitation la plus importante du territoire, est ouverte sur un grand filon qui contient de l'or natif argentifère, de l'argent natif aurifère, de l'argent sulfuré, de l'argent muriaté, du cuivre gris, du cuivre sulfuré, du cuivre carbonaté vert et bleu, du cuivre oxidé rouge, du cuivre pyriteux, du plomb sulfuré et de grandes masses d'arsénic un peu argentifère. On y trouve aussi du zinc sulfuré, des pyrites de fer et quelquesois des pyrites arsénicales. Ces divers minerais ont pour gangues de la baryte sulfatée, de la chaux carbonatée, du quarz et rarement de la chaux fluatée. Le filon principal, qui est d'une grande puissance, est reconnu sur une longueur de plusieurs centaines de mètres, et jusqu'à 200 mètres de profondeur. Incliné d'environ 50° dans sa partie supérieure, il devient presque vertical à une certaine profondeur ; sen toit est constamment formé de schiste argileux. Ce filon pousse des branches dans diverses directions; il est coupé par des filons stériles, et présente des étages successifs de richesse différente. Les premières années ont été les plus productives; les travaux commencés en 1745 ont d'abord été très irréguliers, ce qui a eu des inconvéniens d'autant plus grands que la puissance du gite est plus considérable. Il en est résulté des éboulemens qui ont fortement compromis l'exploitation de toute la partie supérieure. Les travaux sont du reste très compliqués, à cause de la poissance et de l'inclinaison d'a gîte. L'épuisement des eaux se fait au moyen d'une galerie d'écoulement de 1100 mètres environ de longueur. La production de cette mine est aujourd'hui peu considérable.

Les mines de Salairsk sont peu riches, mais elles offrent unt approvisionnement presque inépuisable de minerais d'argent, dont la teneur moyenne ne dépasse pas obil o 134 par 100 kilogrammes. On extrait annuellement de ces mines plus de 1600e tonnes de minerais, contenant près de 3000 kilogrammes d'argent.

Sur onze mines d'argent en activité dans l'Altai, celles de Zyrianofsk et de Krioukofsk offrent les minerais les plus riches en argent, et celles de Salairsk les plus pauvres.

Le territoire de l'Altai possède du cuivre en abondance. Ce métal accompagne une partie des gisemens argentifères; mais ceux qui lui appartiennent spécialement, et dont on l'extrait pour le service des usines, sont au nombre de quatre et situés à l'extrémité orientale de la chaîne de Kholzoun, on au commencement de la partie plane du territoire. Les deux premiers se présentent sous la forme d'amas composés de pyrites cuivreuses et de carbonates de différentes couleurs, contenus dans des gangues d'eurite et de schiste talqueux. Les deux seconds s'y rencontrent en filons composés d'oxide de cuivre, de carbonate de cuivre et de pyrites cuivreuses renfermées dans du porphyre argileux.

La mine de cuivre d'Aleiski-Loktefski près de Zméof, est ouverte sur un filon contenant de la pyrite cuivreuse, du cuivre sulfuré et du cuivre natif disséminés dans les matières argileuses plus ou moins ferrugineuses et plus ou moins endurcies.

A la mine de Tschakirskoy, sur les rives du Tscharisch, l'exploitation a lieu sur une masse très puissante renfermant du cuivre et du plomb argentifère. Les minerais sont du plomb sulfuré arsénical, du plomb carbonaté, du cuivre carbonaté vert et bleu, des pyrites cuivreuses et du cuivre oxidé rouge.

Les minerais de fer sont répandus dans beaucoup de localités de l'Altaï, mais leur exploitation est généralement négligée; car on trouve plus avantageux d'employer les ouvriers à traiter l'argent et le cuivre. C'est dans la chaîne supérieure qui sépare le cours supérieur du Tom de celui de l'Ob, que l'on rencontre les gisemens de fer les plus importans.

L'extraction des minerais de fer se fait à ciel ouvert, au moyen de coins ; il y a rarement lieu d'employer la poudre et

de percer des puits.

Les minerais qu'on rencontre dans les contrées élevées, sont le fer magnétique, l'hydrate de fer oxidé, le fer oxidulé; dans les localités basses ces minerais sont, l'hématite, l'oxide de fer rouge terreux, le fer hydro-oxidé. Le rendement de

ces minerais ne dépasse pas quarante pour cent. On traite, année commune, un peu plus de 1600 tonnes de minerais produisant de 6 à 700 tonnes de fonte.

Les gîtes de sables aurifères sont répandus abondamment dans l'Altaï: leur découverte ne date que d'un petit nombre d'années. Comme dans l'Oural, les gîtes aurifères se trouvent dans l'Altaï, dans des petits vallons près des cours d'eau secondaires; mais la longueur et l'épaisseur des gisemens sont en général plus considérables dans cette dernière contrée.

Plus de trois cents gîtes aurifères ont été reconnus par les particuliers, cinquante sont en voie d'exploitation; ils occupent environ 6000 ouvriers, et leur production s'élève chaque année à un chiffre plus cousidérable; c'est ce qu'on peut voir par le tableau suivant.

L'or se montre dans les alluvions, en grains plus ou moins gros, parfois ronds et irréguliers. Les pépites y sont plus rares et moins grosses que dans l'Oural. Les moyens d'exploitation sont du reste les mêmes.

La première alluvion aurifère appartenant à la couronne, a été ouverte en 1830; ces alluvions sont loin d'avoir l'importance de celles des particuliers; le tableau ci-joint fait veir quels ont été les produits annuels de ces alluvions, depuis l'époque de leur découverte.

EXPLOITATIONS PARTICULIÈRES.

Années.						Produit	
1829.			•	•	•	20 kil	. 696
1830.			•	•	•	74	46o
1831.						87	895
1832.						260	993
ı833.						50 s	482
1834.						854	086
1835.						1184	854
1836.						136g	300
1837.						1553	023
1838.						2203	335

EXPLOITATIONS DE LA COURONNE.

Anness,				Produit.	
183o.				10 kil.	
1831.			_	83	655

Années.									daite
1832.	•	•	•	•	•	•	•	90 KI	l. 775
ı833.					•		•	95	545
1834.								187	731
`ı835.								336	260
1836.								336	584
1837.								425	226
ı838.								616	177

4º Arrondissement de Nertchinsk. — Cet arrondissement est situé à l'extrémité sud est de la Sibérie orientale, dans la contrée qui faisait autrefois partie de la Daourie chinoise. C'est dans l'arrondissement de Nertchinsk que se trouvent les plus anciennes exploitations métallifères de la Sibérie. En 1691, on découvrit des minerais de plomb argentifère; en 1700, des Grecs établirent la première usine, et en 1704 eut lieu le premier envoi à Moscou, de l'argent extrait des mines de Nertchinsk; depuis, la production fut ascendante, et en 1765, les mines donnaient leur maximum de produit, 8000 kilogrammes d'argent environ; ce produit a constamment diminué depuis lors, et il n'est plus aujourd'hui que de 4000 kilogrammes environ.

Le territoire de Nertchinsk n'est pas métallifère dans toute son étendue; à part le gite d'étain d'Onone, la totalité des mines et usines est renfermée dans un espace de 35 à 40,000 kilomètres carrés.

L'argent forme l'exploitation la plus importante de l'arrondissement. Les gîtes de minerais sont renfermés dans le calcaire seul ou dans le calcaire accompagné de schiste argileux; rarement ces gîtes forment des veines régulières, de direction et de dimensions constantes. Le plus grand nombre se rencontre sous la forme de massifs irréguliers dont le prolongement, la direction et les dimensions sont très variées. Ces massifs ou nids sont rarement isolés: ordinairement deux, trois ou plusieurs d'entre eux sont réunis par des filons de minerais donnant à une suite entière de nids, l'aspect d'une véritable veine qui paraît plus épaisse qu'à l'ordinaire en quelques endroits seulement. Par suite de cette circonstance, il est quelquefois difficile de décider si ces gisemens doivent être classés parmi les veines ou les nids.

L'exploitation intérieure des mines en veines s'exécute au

moyen de galeries et d'ailes de galeries dans le sens de leur étendue, et de puits de communication dans le sens de leur inclinaison. Les ailes de galeries sont établies à dix mètres l'une au-dessous de l'autre; les puits de communication sont espacés de vingt en vingt mètres à peu près. Les ailes de galeries et les puits de communication pourraient être conduits à une plus grande distance les uns des autres, ce qui ferait reconnaître plus promptement le massif de minerai; mais leur fréquence sert en même tems à l'exploitation et à l'extraction des minerais. L'enlèvement des massifs s'opère par gradins montans, et dans les endroits où la masse de minerais a plus de deux à quatre mètres d'épaisseur à travers bancs, on ne perce pas de puits verticaux pour ces gîtes. Les mines n'ayant pas besoin d'appareils pour l'épuisement des eaux, le percement de cette espèce de puits, pour la seule extraction du minerai, n'est pas nécessaire : il serait pourtant avantageux d'y avoir recours, car l'élévation du minerai à la surface par le moyen de puits inclinés qui varient de pente avec l'inclinaison de la veine, est accompagnée de grandes difficultés.

L'irrégularité des gîtes de minerais en nids rend leur recon-

naissance et leur exploitation plus difficiles.

Le fer est exploité dans l'arrondissement de Nertchinsk, mais pour l'entretien d'une seule usine.

Les gites aurifères de cet arrondissement sont de peu d'importance.

Le gîte stannifère des bords de l'Onone a produit environ 2000 kilogrammes d'étain depuis sa découverte; mais on a cessé de l'exploiter depuis un certain nombre d'années.

5° Arrondissement de Lougan. — L'arrondissement de Lougan est situé près de la Donetz septentrionale, un des affluens du Don: il est peu abondant en gêtes de minerais.

Les gisemens de fer de ce territoire, sans être d'une grande richesse, suffiraient cependant aux besoins d'usines plus considérables que celle de Lougan. L'exploitation du fer n'a commencé qu'à la fin du aiècle dernier; mais elle avait eu lieu à une époque fort ancienne, sur une grande échelle. La production annuelle est pou considérable.

Le territoire de Longan contient des gites de minerais de

plomb qui ont été reconnus en 1800; mais on n'a fait jusqu'à présent que des travaux d'explorations. Il s'y trouve aussi d'abondantes sources salées, qui fournissent une quantité motable de sel, et l'on fait en ce moment d'actives recherches pour découvrir le sel gemme.

6° Finlande. — Les minerais de fer exploités dans la Finlande, sont des minerais de lacs. Le cuivre est, après le fer, la production la plus importante de l'industrie minière de cette contrée. La seule mine exploitée est celle d'Oriervi. Les travaux y ont commencé en 1738, et ils sont maintenant à la profondeur de 75 mètres. La quantité de minerais a diminué un peu depuis ces dernières années. Il existe, outre cette mine, un grand nombre de gisemens de minerais de cuivre, sur l'exploitation desquels on ne sait rien jusqu'à présent de positif; beaucoup cependant sont dignes d'attention. Le seul minerai d'argent trouvé en Finlande, est la galène argentifère, encore est-elle en si petite quantité, qu'elle ne mérite d'être exploitée ni pour plomb, ni pour argent.

Outre les mines métalliques des six arrondissemens que nous venons de décrire, la Russie possède des salines de différentes espèces. On remarque parmi les exploitations salines, celle d'Iletzk, magnifique gîte de sel gemme qui affleure le sol de la steppe à quelques kilomètres d'Orembourg. Le plus grand nombre des salines particulières est situé dans le gouvernement de Perm; la production annuelle de ces salines est de 816,000 quintaux métriques. Les salines de la couronne sont situées dans douze gouvernemens. La production principale du sel provient des lacs salins de la Crimée et de Pérécop; ils produisent à eux seuls autant que le reste des salines de l'Empire, dont le chiffre total s'élève à 2,720,000 quintaux métriques.

Les tableaux suivans indiquent le produit des différentes mines de la couronne et de celles des particuliers.

Tableau indiquant la quantité des métaux produits par les exploitations de la Couronne.

	1831.	1835.	movennes des années de 1831 à 1835.
Or. Platine. Argent. Plomb. Cuivre. Fonte. Fer.	Quint. métr. 1.649 0.014 20.981 791.034 683.640 29.982.863 10,044.185 408.848	761.137 34,150.456 1,118.227	Quint, metr. 2.601 0.004 20.315 646.339 723.601 30,330.787 10,047.567 446.218

La production des exploitations particulières a été pendant l'année 1832:

		•										Quint métr.
Or						_						3.201
Or	•	•	•	•	•	•	•	•				1.001
Platine					٠	•	٠	•	•	•	•	
	•	٠	-						_	_		0.289
Argent .		•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	2,820.000
O						_				•	•	
Cuivic.	•	•	•	•							_	154.837.040
Fonte.				•	•	•	•	•	•	•	•	144,837.040
27					_							145,000.000
rer	•	•	٠	•	•							02 and 4 nR
Sel	_	_	_		•	•	•	٠	•	•	•	83,229.478
001.	•	•	•									

Les quantités de platine, d'or et d'argent indiquées par ce tableau sont celles qui ont été fournies par les exploitations particulières, à l hôtel des monnaies de St. Petersbourg.

CHAPITRE XVII.

MINES DE LA FRANCE.

Le fer est la production principale de la France, qui tire de son sol tous les minerais servant de matière première à l'industrie du fer. La France possède en minerais de fer des ressources presque indéfinies. Ces minerais, qui se trouvent répandus dans 58 départemens, se divisent en quatre classes:

- 1° Minerais de fer oxidé, nommés aussi minerais d'alluvion; la majeure partie est un hydroxide de fer, qui se trouve en rognons, en fragmens irréguliers, et souvent en grains arrondis de différentes grosseurs.
 - 2º Minerais de fer oxidé, qui se trouvent en filons;
- 3° Minerais de fer carbonaté spathique avec hématites brunes, qui se trouvent en filons ou en amas;
- 4. Minerais de fer carbonaté lithoïde, qui se trouvent en rognons dans le terrain houiller.

Les minerais que consomment principalement la plupart des usines, sont disséminés irrégulièrement en fragmens de forme et de grosseur variables, dans des matières argileuses et sableuses qui recouvrent une grande partie du sol de la France. Les travaux d'exploitation ne sont qu'à une faible profondeur, et ils présentent naturellement la même irrégularité que les gites.

Les minerais de fer carbonaté lithoïde sont répandus dans plusieurs bassins houillers de la France; il en existe des dépôts considérables dans l'Aveyron, dans la Loire, et on les rencontre fréquemment avec la houille dans les bassins du Nord et du Gard. Mais leur exploitation est peu importante, car, même dans le voisinage des bassins houillers, les usines emploient de préférence les minerais d'origine plus récente, gui forment souvent à la surface du sol, des dépôts immenses.

Les mines de fer proprement dites sont au nombre de 89; elles comprennent les gîtes en couches ou en filons, mais elles ne fournissent qu'une très faible quantité des minerais consommés par les usines. Les autres exploitations qui consistent en fouilles superficielles prennent le nom de minières. On connaît en France 2 162 mines ou minières exploitées, et 471 non exploitées; elles produisent plus de 18,000,000 de quintaux métriques de minerais représentant une valeur de plus de quatre millions de francs. Ces différentes exploitations se répartissent ainsi entre les 58 départemens qui les contiennent.

Tableau des mines et minières de fer de la France.

	DE MINE			PRODUIT TOTAL.			
DÉPARTEMENS.	exploitées.		Total.	Poids.	Valeur.	Pr. m. du quiat. m.	
Ain. Allier. Ardèche. Ardenmes. Ariège. Aude.	2 3 1 59 4 4	6 0 19 4 5	8 3 71 8	13,238	Francs. 5,306 8,707 82,765 105,819 21,464	F. C. 0.72 0.08 0.31 0.09 0.92	
Aveyron. Calvados, Charente. Cher.	13 0 9 38	5 5 1 0	9 18 1 9 40	1,332,862	33,937 144,370	0. 79 0. 10	
Côtes du Nord. Côtes du Nord. Dordogne. Doubs.	29 9 41 17	9 4 6	29 11 45 25	36,275 228,602 282,950	244,355 20,226 212,215 73,943	0. 13 0. 56 0. 92 0. 26	
Eure. Eure-et-Loir. Gard. Gironde. Hérault.	22 3 4 17	0 1 12 0	22 4 16 17 3	\$3,400 111,881 47,700 9,355	103,922 17,550 44,575 14,957 9,355	0.75 0.39 0.31	
Ille-et-Vilaine. Indre. Indre-et-Loire.	3 41 10	4	45	16,473 88,380	9,173 47,850	lo. 56	

7								
i .	. N	омвн	E	PROD	UIT TOTAL.			
	DR MIN	ES ET M	INIÈR E S	MINERAL DRUT.				
DÉD L DETENTANT				-				
DÉPARTEMENS	exploitées	non exploitée		1	•	4 .7		
1	ᇎ	Dist.	Total.	Poids.	Valour.	Pr. m		
	8	. B	=	1	l			
	<u> </u>	-						
T-1	53	7.		Quint. mét. 51.191	Francs. 76,207	F. C.		
Isère. Jura.	14	39	92 15	372,66o	31,093	0.11		
Landes.	11	1	11	115,386	40,949			
Lances. Loire.		0	18	64,617		0. 77		
Loire. Loire-Inférieure	3	9	4	67,050	15,048	0. 22		
Loir-et-Cher.	20	1	20	16,850		0. 63		
Lot.	2	0	20	10,400	4,600			
Lot-et-Garonne.	10	0	10	93,599	31,143			
Manche.	4	0	4	18,490	9.245			
Marne.	1	0	1	80,000	12,000			
Marne (Haute).	670	o	670	3,042,399	375,286			
Mayenne.	10	2	12	57,558	37,904			
Meurthe.	1	•	1	457	228	0. 50		
Meuse.	21	3	23	478,302	26,431			
Morbihan.	13	3	16	62,064	39,875			
Moselle.	86	114	202	1,775,208	171,630			
Nièvre.	55	o	55	735,120	97,394	0. 13		
Nord.	8	0	8	286,542	91,589	0.32		
Orne.	63	4	67	107,959	69,917	0.64		
Pyrénées (Bass.)	8	á	10		26,199	0.48		
Pyrénées Orien-	1 1					1		
tales.	18	15	33	60.134	73,411	1910		
Rhin (Bas).	33	10	43	317,150	82,932	0.36		
Rhin (Haut).	59	37	96	140,925	111,897			
Rhône.	2	0	2	11,300	3,130			
Saone (Haute).	599	147	746	2,670,217	717,380			
Saone et Loire.	4	4	8	322,417	66,655	0. 20		
Sarthe.	11	1	12		32,842	0.49		
Sèvres (Deux).	7 6	0	7 6	11,000	5,750			
Tarn.		0		19,170	2,784	0. 14		
Tarn-et-Garonn.	5	0	5	8,700	1,460	0.17		
Vaucluse.	2	0	2	4,300	3,780	0.86		
Vienne.	4	0	4	64,300	18,889	0.29		
Vosges.	8	9	17,	83,335	107,844	1.29		
Youne.	4	0	4	381,640	33,697	0.09		
Totaux.	2162	471	2633	18,041,287	4,030,561	0. 22		

Les matières argileuses et sableuses qui se trouvent associées aux minerais de fer, formant en général plus de la moitié de la masse extraite, on est obligé de séparer ces matières par le lavage. Les machines dont on se sert pour exécuter cette opération reçoivent, suivant les localités, les noms de lavoirs à bras, lavoirs à cheval, bocards à mine et patouillets.

Ce lavage se fait dans 44 départemens, et occupe environ 2200 ouvriers. Les minerais ainsi préparés acquièrent une valeur de près de 7,000,000 de francs. On peut voir par les deux tableaux suivans, comment se répartit cette valeur entre les divers départemens dans lesquels s'opère ce lavage, et quelle est en outre la valeur créée par l'extraction, la préparation et le transport des minerais.

Tableau de la préparation mécanique des minerais.

Labreau de sa preparation mecanique aco minerano											
	NOM	_	_^	_	_	-	PRODUIT TOTAL. MINERAI LAVÉ.				
DÉPARTEMENS.	LAVO:		LAV.		O18.			<u>و</u> ه			
	actifs.	inactifs.	actifs.	inactifs.	actife.	inactifs	POIDS -	VALEUR.	Prix moy. du quint. metriq.		
			_	_		_	Quint. met		F. C.		
Allier.	8	0		,		,	41,033	76,800	1.87		
Ardennes.	139	43	•		11	1	471,980	230,324			
Aveyron.	ő	0		- 3		2	1,800				
Charente.	4 8	0			2	2	31,412	55,268	1.76		
Cher.	8	8	4	0			169,861	149,231	0. 88		
Corréze.	1	1	*	"			5,000		o. ou:		
Côte-d'Or.	271	13	3	0	55	4	1,042.900		1. 18		
Côtes du Nord.	3	1					25,822		1.32		
Dordogne.	26	6		•		•	177,169				
Doubs.	5	0	•		6	0			- 1		
Eure.	9	1		•	•	•	136,650		1. 20		
Eure-et-Loir.	1	0			•	•	20,000				
Gironde.	19	0				•	36,270				
lile et-Vilaine.		l ı			•	*	28,163	32,808			
Indre.	7	0			3	0	119,613	150,232			
Indre et Loire.	-1	1					8,238	12,836			
Jura.	7	0	2	0	5	o	77,830	67,509	o. o.		

Market Street, Square,								_	_
	_	_	DE	S LA	VOI	_	PRODUIT TOTAL		
		AVOIRS LAV. LAVOIR		LAV.					
départemens.	تندا	-			-			P P	
	actifs.	inactify.	actifs.	inactifs.	autifs.	inactifs.	POIDS.	VALEUR.	Prix moy. du C
	_		-	-		-	Quint. mèt.	Francs.	F. C.
Landes.	13	0					76,926		
Loire-Inférieure	1	1					15,220	8,219	0.54
Loir-et Cher.	1	0					7,500		1.45
Lot.	1	0	•				5,000		1.20
Lot-et-Garonne.	4	1					43,963	49,093	1.14
Maine et Loire.	υ	2	•				•		
Manche.	1	0					15,893	18,436	
Marne.			2	0	ı	0	29,000	42,000	1.44
Marne (Haute).	557	198		×	88	10	1,191,136	948,799	0.79
Mayenne.	4	0		Į.	1	0	74,775	91,555	1.22
Meurthe.	1	9	٠ ا				457	228	
Meuse.	105		•		17	10	309,365	248,115	1.80
Morbihan.	- 7 1	0	•	*		l »	18,420		1.47
Moselle.	132		1		6	1	310,187	310,187	1.20
Nièvre.	31	14			8	0	380,164	380,164	
Nord.	6	0	•		•	•	15.251	14,989	
Orne.	10	. 0		•	2	0	91,489		1.18
Rhin (Bas).	39	11		·		5	121,950		1.14
Rhin (Haut).	41	2	6	0	5	0	51,498	151,349	2.94
Saône (Haute).	164	108	23	1	61	5	1,075,523		1.19
Saone et Loire.	9 5	7	•		1	6	39,250	41,005	1.04
Sarthe.		0	•		0	1	42,023	50,352	1.19
Sevres (Deux).	2	2	•	•	0	1	8,250	8,456	
Tarn et Garonn.	5	0	۹	•	•		11,000	9,350	1.85
Vienne.	2 5	0			•	•	60,548	20,137	0.33
Vienne (Haute).		2	•	*	•	•	30,942	51,360	1.66
Vosges. Youne.	17	4	α		2	0	28,789	54,130	0.19
A oune.			•	4	_9	0	82,360	129,576	1.57
	ا ما					.			moy.
Totaux.	1677	465	36	5	283	40	6,442,957	6,923,549	1.08
<u></u>							l	<u> </u>	

DÉPARTEMENS.	extrait , supp	TOTAL DU MINERAI extrait, supposé préparé et rendu aux fourneaux.								
	POIDS.	VALBUR.	Pr. m.	la préparation et les transports des minerais.						
	Quint. mét.	Francs.	f. c.	Francs.						
Ain.	7,370	12,897	1,75	12,897						
Allier.	17,138	31,747	1,85	-74,38 ₃						
Ardèche.	227,027	332,239	1,46	336,28,						
Ardennes.	476,950	502,500	1,05	464,34						
Ariège.	234,072	758,587	3,24	758,587						
Aude.	10,590	43,419	4,10	44,168						
Aveyron.	274,859	291,350	1,06	373,610						
Charente.	35,967	63,762	1,77	56,174						
Cher.	534,744	499,370	0,99	520,363						
Côte d'Or.	519,960	705,060	1,35	683,325						
Côtes-du-Nord.	33,683	39,698	1,18	34,747						
Dordogne.	205,774	374,057	1,81	572,338						
Doubs.	160,420	293,569	1,83	153,015						
Eure.	136,650	163,980	1,20	163,980						
Eure et Loir.	20,0 00	37,000	1,85	57,100						
Gard.	77.198	113,481	1,47	91,041						
Gironde.	32,300	39,760	1,23	38,415						
Herault.	9,355	23,930	2,56	27,203						
lle-et-Vilaine.	15,478	20,600	1.33	20,976						
Indre.	77,446	98,182	1,26	98,928						
Indre-et-Loire.	8,228	12,861	1,56	12,836						
Isère.	42,660	127,980	3,00	110,158						
Jura.	96,680	106,970	1,10	101,323						
Landes.	72,926	102,188	1,36	102,233						
Loire.	53,463	62,290	1,16	74,275						
Loire-Inférieure.	62,699	37,712	0,60	37,367						
Loir et-Cher.	14,677	21,334	1,45	20,712						
Lot.	7,816	9,661	1,24	14,390						
Lot-et-Garonne.	51,305	67,045	1,31	74,322						
Manche.	15,893	18,436	1,16	18,441						
Marne.	20,000	24,000	1,20	30,550 1,165,587						
Marne (Haute).	1,135,323	1,171,190	1,03	68,812						
Mayenne.	52,089	58,742	1,12	466						
Meurthe. Meuse.	305	457	1,50	265,834						
	309,355	309,355	1,00							
Morbiban.	67,020	94,142	1,40	93,960						

DÉPARTEMENS.	extrait, sup	TOTAL DU MINERAI extrait, supposé préparé et rendu aux fourneaux.								
	POIDS.	VALEUR.	Pr. m. du q. m	la préparation et les transports des minerais.						
Moselle. Nièvre. Nord. Orne. Pyrénées (Basses) Pyrénées Orient. Rhin (Bas). Rhin (Haut). Rhone. Saône (Haute). Saône-et-Loire. Sarthe. Sèvres (Deux). Tarn. Tarn-et-Garonne. Vaucluse. Vienne (Haute).	66,103 121,370 58,846 11,300 1,059,482 219,632 56,800 10,000 7,200 3,900 3,870 51,000	318,632 155,057 106,660 77,932 248,183 193,373 272,708 23,540 66,444 10,250 8,855 5,240	f. c. 0,91 1,27 0,91 1,64 3,75 1,59 2,94 2,00 1,60 1,03 1,35 1,76 1,03	Francs. 456,305 330,753 135,505 109,654 80,194 273,994 164,151 183,020 8,320 1,699,287 234,560 51,821 10,356 8,428 5,071 5,506 67,506 2,702						
Vosges. Yonne. Totaux.	55,724 82,360 7,857,241	12 4 ,949 129,976 10,663,744	2,24 1,57 1,36	164,130 133,168 10,693,150						

Il existe en France 41 mines de plomb situées dans 25 départemens, mais onze seulement sont en exploitation aujourd'hui, et encore n'y en a-t-il que 4 sur ce nombre qui donnent des produits importans.

Le tableau suivant indique quels sont les départemens qui contienment des mines de plomb concédées, et quels sont les travaux exécutés dans les mines actuellement exploitées.

MINES DE

					ши		DE
		M	NES.		et galeries.		
DÉPARTEMENS.	Non de min	.	de la surface		Nombr	N. d. gal.	Maximu deur c
	exploitées.	non expl.	concédée.	attribuée pro- visoirement.	Nombre des puits.	N. d. gal. ab. au jour.	Laximum de profon- deur des travaux.
Alpes (Basses) Alpes (Hautes). Ariège. Aveyron. Cantal. Charente. Corse. Creuse. Finistère. Gard. Herault. Ille-et-Vilaine. Isère. Loire, Loire (Haute). Loire-Inférieure. Lozère. Manche. Morbihan. Puy de-Dôme. Rhin (Haut). Rhône. Saône-et-Loire. Vienne (Haute).	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 p	140 860 1,070 11,700 530 150 11,525 407 292	3	34 20 3 3 4 4 3 2 10 3 3 3 4 4 3 3 2 10 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	131, 22, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	mèt
Vosges.` Totaux.	111	 30	57,960	242	- 48	70	270

On connaît en France un grand nombre d'indices de cuivre, mais 17 mines seulement réparties dans 7 départemens, ont pu donner lieu à des concessions; il n'y en a que deux qui

PLOMB. .

MAC		_		PROD	UITS.	
V. H.	by	drau- que.	н		-	
	Nombre.	Force.	OUVRIERS.	NATURE.	POIDS.	VALEUR.
H	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	485 4 3 3 6 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	180	Idem. Idem. Idem. Idem. Galène pau. en arg. Idem. Galène argentifère.	Q. mét. 85,036 180 3,200 21,000 15	360
H- } 1 V. }	3	533	 852	(plomb phosphate). Minerais divers.	166,241	288,768

soient exploitées, ce sont celles du département du Rhône, malheureusement elles perdent chaque jour de leur imporlance par suite de l'épuisement du gite.

Z
Ε
3
8
_
H
=
a
Ξ
⊴
콘
'n

Totaux.	Pyrenées - Orientales . Rhin (Haut). Rhône.	Alpes (Hautes). Aveyron. Herault.	DEFAIL BELLAS.	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	
u		.; . l	. saat iolqxa	Nomb des mines.	
5.		AUW	non exploitees	8 - 6	IM
15 40,835	1. 326 1. 326 18,602	bect. 2,994 6,941	concédée.	Etendue de la surface	MINES.
		, F	-orq såudirtts .3nemeniosiv		
9	ω. 0. .		ering seb erda	no N	14 E
	w1 4 1		. noi na .da .la;	.b.N	PUITS
13	75	, , B	Prof. d. trav.	b.xsM	
W.K.	75 M.			8 12	MA
UKO	> = U(H =		· ordano M	M a molet- tes B. a bras.	MACHINES
<u> </u>	~		Force.	, j	NES
100	10.		HERS.	OUVE	
Minerais divers.	Caivre pyriteux, oxidé, carbonaté caires priteux, oxidé, carbonaté caires gris argentière. Caivre pyriteux.	Cuive gris et pyriteux. Minerai plombière. Cuive gris, pyriteux.	NATURE.		PRODUITS.
32,350	32,350	Ģ.	ords.	d	
32,350 20,000	° ,	17.	.RUB.	VA.	

La plupart des gites de plomb et de cuivre de la France contienment une certaine quantité d'argent; mais les mines du Finistèresont les seules, actuellement, qui donnent un produit un peu important. MINES D'ARGENT.

DEPARTEMENS. PRODUITS. OBSERVATIONS. Alpes (Hautes). Les mines figurent les une comme mines de plomb, les autres comme mines de cuivre. Cantal. Galène argentifère. La mine figure comme mine de plomb. Charente. Idem. Idem. Creuse. Idem. Idem. La mine figure comme mine de plomb; les terres rouges men-Idem. tionnées ci-contre ne forment Terres rouges , qu'un produit accessoire de l'ex-(Quarz argentife-ploitation. Elles sont en partie Finistère. re.) plomb , en partie traitées par l'amalgamation. La mine figure comme mine Gard. Galène argentifere. de plomb. Ille-et-Vilaine. Idem. Idem. Loire (Haute). Antimoine sulfuré La mine figure comme mine et galène antimo-d'antimoine.

Galène argentifère. de plomb.

Galène argentifère. de plomb.

Idem.

Idem.

fère, cuivre gris, argent rouge.

gris argentifère.

La consommation de l'antimoine est si faible que, quoique la France en possède plusieurs gites très abondans, la production est loin d'atteindre un chiffre élevé. Sur les 23 mines d'antimoine aujourd'hui concédées et réparties dans 9 départemens, 11 seule-

La mine figure comme mine

Idem.

Idem. La mine est portée comme

La mine figure comme mine

Galène et cuivre mine de plomb et mine de cuivre.

Argent antimonial du minerai de plomb, et figure et galène argenti-

niale.

Lozère.

Manche.

Vosges.

Puy-de-Dóme.

Rhin (Haut).

Vienne (Haute).

ment sont en exploitation. Les plus riches et les plus productives sont celles de l'Auvergne.

	at cenes de l'Auvergne,		
Totaux,	Allier. Ardiche. Aude. Aude. Cantal. Creuse. Gard. Loire (Haute.) Lozère. Puy-de-Dôme	LEWENS.	raaga
=		exploitées.	NOMBRE des mines.
_;	<u> </u>	.essiolqzs non	MI oman z des mines.
12 11,007	hecta. 90 420 37 170 170 170 5,767 1,842	concedes.	MINES. it is not the series of the series o
~	1.77 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.eivorq .dirits	8 8
اة	** 0 * + * * * *	.esiuq esb erdr	поN 15-д
43	1 1 0 to 1	esireles galeries issant an jour.	GALERIES ET
73	mèt. 30 70 20	num de profon- r des travaux.	usb E
1	*******	· Mombre.	A MOLETTES.
	*******	Force.	MACHINES
123	40	RIERS.	ΛΩΟ
Sulfure d'antimoine brut. 5,377 55,322	Sulfure d'antimoine brut. I dem. I dem. I dem. Sulfare d'antimoine brut. I dem.	NATURE.	PRODUITS
5,377	437 500 1,900	POIDS,	
55,322	francs,622 2,500	ALEUR	/

On connaît en France un grand nombre de gîtes de manganèse; les 19 mines concédées sont réparties entre dix départemens, et sur les 16 actuellement en exploitation, 5 seulement donnent des produits un peu importans.

MINES
DE
MANGAN
ESE.

rut. 56,401 138,85a	rut.	Oxide de manganèse brut.	252	5 61	- 1	₹		i i	3 .	7	4,467	ω	ō.	
30,X800		Idem.	 ω έ	• • •		~~	ž	ω• (- • •	33 2	• • . 8	• • •	u = (Vienne. Vosges
		Idem.	7 5		 •	3 .		• •	. •		· -		ו או נע	Saône (Haute)
1,257		Idem.	v1-			• • •	• 6.5		•••	• •	736 736		. ω ω	Mayenne. Rhone
Oxide de manganèse brut. qu. m. 10,350 Idem 11,351		Oxide de ma Idem Idem	-74		••,	••≥	5.50		• w w	5	966 76		441	Allier. Aude. Cher.
		NATURE.	ERS.	Force.	Nombre.	1	mum de pro-	seitelsg eb erd ruoj na Inseri	ering sab and		concédée.	non exploi.	exploitèes.	DEPARTEMENS.
	,	,	яуло	-) 2	M à molette		.baol		mon)	Bur)	NOMBRE ETENDUE des min. de la surf	момия	Nox \	
PRODUITS.	PRODUITS			NES	MACHINES	4 ¾	S S	PUITS ET GALERIES	4		MINES.	M		

Il n'existe en France qu'une seule mine d'arsénic , elle est située dans le département du Puy-de-Dôme , et sa production

annuelle est d'environ 700 quintaux métriques.

Les départemens situés vers la frontière de l'Est renferment de puissans gites de sel gemme, qui se prelongent sur une étendue considérable. Leur découverte ne date que d'un petit nombre d'années. Outre les marais salans qui fournissent une grande quantité de sel, on exploite encere plusieurs sources salées dans différentes localités.

Les gites métallifères de la France se trouvent concentrés dans cinq districts principaux, qui sont 1° la Bretagne, 2° les Vosges, 3° le centre de la France, 4° les Pyrénées, 5° les

Alpes.

La Bretague, qui présente la plus grande analogie de composition avec le Cornouailles, est loin d'avoir la même importance sous le rapport de la richesse minérale. Les mines de plomb de Poullaouen et de Huelgoat, situées près de Morlaix. sont les plus importantes mines métalliques de la France. Le filon de Poullaouen, reconnu sur une longueur de 1500 mètres et jusqu'à une profondeur de 200 mètres, a donné des produits considérables près de la surface ; mais en s'approfondissant, il s'est ramifié et a perdu beaucoup de sa puissance et de sa richesse. Le filon d'Huelgoat, plus riche aujourd'hui que celui de Poullaouen, a été reconnu sur une longueur de 1000 mètres et jusqu'à une profondeur de 270 mètres. Ces mines produisent annuellement 3000 quintaux métriques de plomb, et 1400 kilogrammes d'argent. Elles sont remarquables par les belles machines à colonne d'eau qu'on y emploie pour l'épuisement : c'est à M. Junker qu'on doit la création de ces machines . les premières de ce genre qui aient été construites en France.

A Chatelaudren près de St. Brieux, on a exploité autrefois plusieurs filons de galène argentifère, mais les travaux ont été abandonnés à cause de l'appauvrissement du gite.

On connaît encore à Pont-Péan près de Rennes un filon de galène argentifère qui a été reconnu sur une longueur d'environ 300 mètres et jusqu'à 130 mètres de profondeur. L'abondance des eaux et la difficulté de les épuiser ont fait abandonner l'exploitation.

On a découvert de l'étain dans deux départemens de la Bre-



tagne, à Pyriac (Loire Inférieure) et à Villeder (Morbihan), mais teutes les recherches faites pour trouver des giles exploitables, ont été jusqu'à présent sans succès.

Les Vosges contiennent de puissans et riches gisemens de plomb et de cuivre argentifere, dont l'exploitation a donné

autrefois des produits considérables.

A Sainte-Marie-aux-Mines, on a exploité, dans le gneiss, plusieurs filons de galène, ainsi qu'un filon de cuivre gris dregentifère accompagné de cobalt arsénical et d'arsénic natif; mais les travaux n'ont été poussés que jusqu'au niveau des vallées voisines. Les filons sont dirigés Est et Ouest, et ils inclinent un peu vers le nord.

A la Croix-aux-Mines, les travaux ont eu lieu sur un grand filon de galène argentifère, remarquable par une puissance de vingt mètres. Il a été reconnu sur une longueur de plus d'une lieue; mais dans la profondeur, l'exploitation n'a été poussée que jusqu'au niveau des vallées voisines. Ce filon incline un peu vers l'Est, et court du Nord au Sud, dans une direction à peu près parallèle à la ligne de jonction du gneiss et d'une montagne syénitique stérile, qui le sépare des filons de Sainte-Marie aux-Mines. Il a eu des époques très productives, et il donnait encore de grands bénéfices vers le milieu du siècle dernier. Il produisait encore, en 1756, 12000 quintsux métriques de plomb et 1468 kilogrammes d'argent.

A Giromagny, sur la croupe méridionale des Vosges, on a également exploité un grand nombre de filons de plomb et de cuivre, qui traversent des porphyres et des schistes argileux, en se dirigeant du Nord au Súd. Les travaux, poussés jusqu'à une profondeur de 400 mètres au-dessous de la sur-

face, étaient encore en activité en 1779.

On trouve encore dans les Vosges un assez grand nombre de filons contenant des minerais de fer. Le filon exploité à Framont, est puissant mais très irrégulier, et il présente de nombreuses ramifications; les minerais sont le fer oxidé rouge et l'hématite brune. A Rothau près de Framont, on exploite aussi de petits filons contenant des minerais de fer oxidé rouge, le plus souvent magnétique.

Au centre de la France, les montagnes de la Lozère, de l'Auvergne, des Cévennes et du Forez, contiennent un grand nombre de filoss métallifères, Les mines de plomb les plus importantes de ce district sont celles de Pont-Gibaud dans le Puy-de Dôme, et de Vialas et Villefort dans la Lozère.

Les filons exploités à Pont-Gibaud ont une direction nord sud, et une puissance moyenne d'un mètre; ils contiennent de la galène un peu argentifère, qui a pour gangues des matiè-

res argileuses et de la baryte sulfatée.

Les mines de plomb de Vialas et Villesort, remarquables par la régularité de leurs travaux, sont ouvertes sur des filons qui traversent le granite et le gneiss, et qui sont composés de quarz, de chaux carbonatée et de baryte sulfatée contenant de la galène argentisère, disséminée en rognons et mélangée de pyrite cuivreuse et de blende. Elles occupent environ 250 ouvriers, et produisent annuellement 1000 quintaux métriques de plomb et 400 kilogrammes d'argent.

A Malbose, dans le même département, on exploite un filon peu puissant composé principalement de quarz, et contenant de l'antimoine sulfuré, disposé en filets de omio à

o^m30 d'épaisseur.

On trouve également près de Vienne, plusieurs filons de galène; mais leur exploitation n'offre qu'une faible importance.

A Chessy dans le département du Rhône, on a long-tems exploité avec succès des amas de pyrite cuivreuse, de cuivre carbonaté bleu et de cuivre oxidulé; mais ces mines perdent chaque jour de leur importance par suite de l'épuisement du gite. Les mines de Sainbel près Chessy, ouvertes sur un gite analogue de pyrite cuivreuse, sont aujourd'hui abandonnées.

A Romaneche, dans le département de Saone-et-Loire, on trouve des amas de manganèse oxidé, qui donnent lieu à une

exploitation très productive.

Dans le même département, à la montagne des Ecouchets, on exploite un gite de chrôme oxidé, disséminé dans les arkoses.

A Vaulry près de Limoges, on a découvert dans le granite quelques filons d'étain de o"05 à o"35 de puissance; mais les recherches faites jusqu'à présent dans cette localité, n'ont pas

encore rencontré de gîte exploitable.

A l'exception des mines de fer, les mines métalliques des Pyrénées ne présentent que de faibles ressources. La plus importante de ces mines est celle de Rancié dans la vallée de Vicdessos, dont les travaux sont en activité depuis plus de six sècles. Le gite présente une série de renslemens ou d'amas, situés les uns au-dessus des autres, et liés entre eux par des filets de minerai qui ont constamment servi de guides pour les travaux de recherche. La puissance, qui est moyennement de 20 mètres, s'élève parfois jusqu'à 40 mètres, mais souvent aussi elle se réduit à 4 ou 5 mètres. Les minerais sont principalement des minerais de fer hydraté, fréquemment à l'état d'hématite; on trouve aussi des rognons de fer spathique, disséminés avec quelque abondance dans le voisinage du calcaire.

Il existe encore au pied du Canigou des mines importantes de fer spathique; telles sont celles de Batères, d'Escarou, de Fillols, d'Olette, de Villestavia, de Lapinousse, etc.

Quant aux autres mines métalliques, dont l'exploitation a été abandonnée après avoir été reprise à plusieurs époques différentes, on peut citer les mines de cuivre argentifère de Baigorry dans le département des Basses Pyrénées, et celles de plomb et de cuivre d'Aulus, dans la vallée d'Erce, département de l'Ariège.

Dans les Alpes comme dans les Pyrénées, les mines de fer sont les seules mines métalliques importantes et actuellement exploitées; elles sont situées sur la pente des Alpes, depuis l'entrée de la vallée de l'Oisans jusqu'à la vallée de l'Arc en Savoie; les plus productives se trouvent aux environs d'Allevard. Les minerais sont des minerais de fer spathique, qui constituent tantôt des amas, tantôt de petits filors.

A la Gardette dans la vallée de l'Oisans, on a exploité pendant quelques années, un filon de quarz contenant de l'or natif et des pyrites aurifères, remarquable par la régularité de son allure. Il a été suivi sur une longueur de plus de 300 mètres; mais les produits qu'on en a retirés n'ont jamais payé les frais d'exploitation.

La mine d'argent d'Allemont, située dans la montagne des Challanches et maintenant abandonnée, a eu pendant une courte époque une certaine importance vers la fin du siècle dernier; elle produisait annuellement environ 500 kilogrammes d'argent. Les minerais consistaient en argent matif et en argent sulfuré, accompagné d'un grand nombre de substances minérales plus ou moins argentifères, telles que le cobalt gris, le cobalt arséniaté et arsénical argentifère, la galène argentifère, l'antimoine natif, le mercure sulfuré, la nickel arsénical, l'arsénic, le cuivre sulfuré, le cuivre car-

bonaté, le cuivre gris et le manganèse oxidé. Ces minerais étaient disséminés dans des fissures ou cavités irrégulières, au milieu de rôches talqueuses et amphiboliques.

La production des métaux en France est loin d'avoir une certaine régularité; elle présente souvent d'une année à l'autre, des différences très sensibles tantôt en plus, tantôt en moins. La production du fer est la seule qui ait suivi depais une vingtaine d'années une progression croissante. On peut voir, par le tableau suivant, quelles sont les variations éprouvées par la production des différens métaux exploités en France.

Tableau chronologique de la

	and the same of	-			
NN	FO	NTE ET	FER.	CUI	VRE.
ANNÉES	FORTS.	GROS FER.	VALECE.	POIDS.	VALEUR.
<u> </u>	Quint. met.	Quint, met.	France	Quint. m.	Francs.
1816				1,642	361,240
1817	•			1,560	345,200
1818				1,629	358,604
1819				1,319	357,996
1820	•			2,148	273,552
1821				1,478	266,121
1822				1,348	242,568
1823				2,588	276,585
1824	1,975,999	1,416,896	•	1,516	272,880
1825	1.985,665	1,435,488		1,465	263,700
	2,058,431	1.455,190	•	1,597	287,460
1827	2,164,212	1,488,535	•	2,663	299,340
1828	2,209,177	1,513,878	•	2,940	764.400
1829	2,171,249	1,536,233		2,400	624,000
1830	2,663,608	1,484,685		2,740	472,200
1831	2,248,054	1,410,571		2,298	413,750
1832	2,250,352	1,434,884		1,376	247,680
1833	2,360,998	1,522,651		1.195	215,200
1834	2,690,636	1,771,638	84,661,375	935	228,260
1835	2,947,997	2,095,387	02,750,549	952	256,304
1836	3,083,630	2,105,805	99,400,281	1,071	
1837	3,316,781	2,246,130	100,665,609		190,512
1838	3,477,766	2.241,957	123,382,724	715	182,200
1839	3,501,718	2,317,000	102,286,641	905	212,675
1840	3,477,736	2,3,3,789	102,726,067	1,090	244,360
1841	3,771,419	2,637,470	111,315,260		273,676
والمستحدد		سندادن			

production des métaux en France.

PLOM	IB ET AI	RGENT.	ANTI-	MANG	ANÈSE.
ARGENT.	PLOMB.	VALEUR.	MOINE.	POIDS.	VACHUR.
Kilogr.	Quint. me.	Francs.	France	Quint. m.	Francs.
500	1,253	196,490	60,591	775	8,07
600	1,250	188,803	69,267	950	11,50
1,314		688,683	62,520	1,150	1,15
1,172		694,049	55,444	1,750	18,89
988		628,581	67,235	2,050	22,60
1,088		658,066	79,684	1,850	17,55
1,098	6,645	673,344	91,579		15,000
1,167	6,841	691,608	77,427	650	13,500
1,184	6,963	797,157	85,296	4,599	46,69
1,122	8,002	931,442	62,293	7,550	61,900
1,096	13,240	703,125	61,360	4,618	116,12
1,255	8,757	654,544	76,132	1,981	12,63
1,256	8,282	628,252	85,447	1,241	12,493
13,00	8,818	672,451	65,559	2,192	21,120
1.807	7,945	766,147	53,636	4,329	35,700
2,056	8,123	751,428	50,664	4,904	53,326
2,039	8,295	856,673	71,233	10,548	105,150
1,852	7,186	695,640	273,252	4,062	44,680
1,622	6,203	643,874	240,200	8,489	79,639
1,756	6,428	750,018	308,243	17,068	160,333
1,895	7,245	821,534	305,032	16,924	152,671
1,857	7,931	874,560	203,382	29,443	245,778
1,515	6,874	713,351	198,995	27,100	239,271
1,694	6,511	699,474	155,198	41,148	304,541
1,915	4.958	703,675	148,109	35,938	258,010
5,342		774,033	255,251	19,783	147,483

Outre les mines dont nous venons de parler, il existe encore en France un grand nombre de gites métallifères qui ont été anciennement exploités, mais qui cependant pourraient être repris avec quelques chances de succès; nous allons indiquer successivement ceux qui méritent de fixer l'attention.

Deux-Sèvres. — Mine de galène argentifère à Melle et aux environs. (D'immenses travaux dont l'époque est inconnue, aunoncent une longue exploitation.)

Indre. — Indices de plomb près St.-Benoît-du Sault. (On n'y a encore fait aucuns travaux.)

Vienne. — Mine de plomb près de Sanxais. (L'époque de l'abandon est inconnue; on n'a fait qu'effleurer la tête des filons.)

Mine de plomb près de Vigan. (On ignore l'époque de l'abandon. La tradition porte que les recettes n'ont pas couvert les dépenses.)

Haute-Vienne. — Mine de plomb un peu argentifère. Communes de Glanges, de Saint-Genêt et de Vic. (Exploitée avec des chances diverses depuis 1724 jusqu'à la révolution, qui a soncouru à la ruine de l'établissement.)

Mines d'antimoine. Communes de Coussac-Banneval et de Glandon, arrondissement de Saint-Yriex. (Abandonnées en 1812, après avoir été irrégulièrement exploitées pendant cinquante ans par des paysans étrangers à l'art des mines.)

Mine d'étain à Vaulry. (Exploitée par les anciens. L'administration des mines y a fait exécuter des recherches à plu-

sieurs reprises depuis 1819.)

Corrèze. — Mine de cuivre carbonaté vert et bleu, mélangé de sulfure de cuivre et de cuivre rouge. Montagne-des-Forges, commune de Louignac. (Quelques recherches ont été faites en 1823, et abandonnées à cause de l'irrégularité du gête.)

Indice de mine d'étain à Ségur. (Trouvé il y a 50 ans.)

Indice de mine de plomb argentifère à Bort.

Mine de plomb de Mercœur. (D'anciens renseignemens parlent de cette mine comme renfermant plusieurs filons. Dans le cours de la révolution, elle a été l'objet d'une demande en concession qui n'a pas eu de suite.) Mine de plomb. Commune de Moustier-Ventadour. (Elle paraît avoir été abandonnée un peu avant 1765, à cause de la mauvaise exploitation et de la modicité du produit.)

Minières de fer. Communes de Ferrières et Estival. (Des puits de 30 à 40 mètres ont été ouverts et sont abandonnés depuis long-tems. Les gîtes de minerai sont d'alluvion, et l'exploitation paraît susceptible d'être reprise.)

Creuse. — Mine d'antimoine des Géobert. Commune de Mérinchal. (Quelques fouilles peu profondes entreprises en 1817, ont été abandonnées par suite de discussions.)

Mine d'antimoine. Communes de Fontanière et Retirre. (On a fait quelques recherches.)

Vendée. — Mine d'antimoine à la Ramée, commune de Bonpère. (La renonciation à la concession a été acceptée le 2 février 1818, et des rapports officiels attestent le non épuisement.)

Côtes-du-Nord. Filons de galène argentifère à Chatelau-dren. (Abandon de la concession en 1790, les filons les plus productifs s'étant perdus.)

Ille-et-Vilaine. — Filon de galène argentifère et blende à Pont-Péan. (Abandon de la concession en 1796; des rapports officiels attestent que le filon n'a pas été épuisé du côté du midi.)

Loire-Inférieure. — Mine d'étain à Pyriac sur le bord de la mer. (Découverte en 1813. Recherches de 1819 à 1827.)

Manche. — Mine de mercure au Ménildot, commune de la Chapelle en Suger. (Elle a été exploitée à trois reprises dans le siècle dernier, et a donné des produits notables de 1730 à 1742.)

Mines de galène argentifère, de zinc sulfuré et de calamine. Dans la presqu'ile du Cotentin, à la partie septentrionale du département. (Plusieurs gîtes irréguliers concèdés à une compagnie en 1788, ont été exploités, puis abandonnés vers 1790 pour différentes causes, et notamment pour vice d'administration.)

Moselle. — Mines de plomb de Saint-Avold. Communes de Saint-Avold, de Hargarten-aux-Mines et Falck. (Les travaux considérables auxquels ces mines ont anciennement donné

lieu, ont été repris quelque tems avant la révolution et abandonnés faute de bénéfices. Les anciens travaux sont à see et parfaitement conservés.)

Mines de cuivre. Commune de Longeville. (On ignore l'époque de l'abandon. On y a fait, il y a quelques années, des recherches qui n'ont pas eu de suite.)

Mine de cuivre. Commune de Falck. (Abandonnée depuis

long, tems.)

Bas-Rhin. — Mine de cuivre et d'argent de la Goutte-du-Moulin. Commune d'Urbeis. (Abandonnée de tems immémorial; les travaux faits sont peu étendos.)

Mine de cuivre du Champ-Brécheté, même commune. (Abandonnée de tems-immémorial. Travaux fort étendus.)

Mines de cuivre et plomb des Coltes, même commune. (Abandonnée de tems immémorial. Travaux qui paraissent avoir eu peu d'extension.)

Mine de plomb de la Goutte-Henri, même commune. (Abandonnée de tems immémorial. Reprise en 1780. Abandonnée deux ans après, faute de capitaux. Travaux peu étendus. Les rapports annoncent que la mine peut être reprise avec avantage.)

Mine d'argent d'Aptaingoutte, même commune. (Abandonnée depuis fort long-tems. Filon puissant, mais très pauvre.)

Mine de cuivre, plomb et argent de Saint-Nicolas, même commune. (Abandon très ancien. Reprise en 1780. Abandonnée deux ans après, faute de fonds. Elle pourrait être reprise avec avantage.)

Mine d'or de la Porte-de-Fer, même commune. (Abandonnée de tems immémorial. La nature de cette mine paraît

incertaine.)

Mine de plomb de la Chapelle, même commune. (Abandonnée très anciennement. Reprise en 1780 et abandonnée

deux aus après, faute de fonds.)

Mines d'antimoine. Commune de Lalaye. (On y a fait des travaux d'exploitation en 1835. Ces mines paraissent avoir été abandonnées prématurément; car elles présentent du beau minerai d'antimoine sulfuré presque pur. Les anciennes haldes sont également riches en minerai, ainsi que l'ont prouvé les fouilles qui ont été faites. Leur quantité et leur richesse fait présumer qu'une compagnie qui reprendrait l'exploitation de ces mines, trouverait, dans le traitement seul des matières dont se composent les haldes, le remboursement de ses premières avances.)

Mine de plomb du chemin de Charpe. (Abandonnée, il y

a environ trente ans, faute de capitaux.)

Mine de plomb et argent. Commune de Triembach. (Abandonnée de tems immémorial.)

Mine de manganèse, même commune. (Abandonnée depuis environ vingt ans. Elle était exploitée par des paysans.)

Mine de cuivre et argent. Commune de Borsch. (Abandonnée de tems immémorial.)

Mine de plomb et argent. Commune d'Orschwiller. (L'époque de l'abandon est inconnue. Travaux peu étendus.)

Mine de plomb et argent de Jægerthal. Commune de Niederbronn. (Ouverte et abandonnée à plusieurs reprises jusqu'en 1824.)

Mine de manganèse. Commune de Dambach. (Il y a quelque probabilité que la reprise de l'exploitation aurait lieu sans de grandes difficultés, et qu'elle fournirait un très bon minerai de manganèse.)

Vosges. — Mines de cuivre. Commune de Bussang. (Une partie de ces mines est vierge, l'autre a été très anciennement exploitée. On voit encore les vestiges d'une ancienne galerie d'écoulement.)

Mine de cuivre et argent. Commune de Tillot. (Exploitation longue et considérable qui finit en 1761, faute de moyens d'épuisement. Susceptible d'être reprise, suivant les avis donnés en 1785, par plusieurs ingénieurs.)

Mine de plomb, cuivre et argent. Commune de Rememont. (Exploitée fort anciennement pour le compte des ducs de Lorraine. On y a fait, en 1755, quelques recherches qui n'ont pas eu de suite.)

Mine de cuivre et argent. Commune de Lubine. (Les haldes aunoncent une exploitation notable. L'abandon a eu lieu dans le milieu du siècle dernier.)

Mine de cuivre et argent. Commune de Fresse. (Abandonnée en 1734, à cause de l'abondance des caux.)

Mine de plomb et cuivre, même commune. (Abandonnée de tems immémorial.)

Mine de calvre. Commune de Saint-Maurice. (L'abandon a cu licu en 1761; on en ignore la cause.)

Mine de plomb, cuivre, zinc et argent. Commune de Lusse.

(Abandonnée de tems immémorial.)

Mine de plomb, cuivre et argent. Commune de Gernaingouttes. (Abandonnée de tems immémorial.)

Mine de cuivre et argent. Commune de Wildersbach.

(Abandonnée de tems immémorial.)

Mine de cuivre du Haut-Perheux, même commune. (Abandonnée de tems immémorial.)

Mine de manganèse. Commune de Wisch. (Reprise il y a environ deux ans, et abandonnée à cause de l'affluence des eaux.)

Haut-Rhin. — Mines de cuivre, plomb et argent de Gyromagny, du Puits et d'Auxelle, communes de Gyromagny, du Puits et d'Auxelle. (Elles offrent 43 filons. L'exploitation a eu trois époques très florissantes, savoir : au 14° siècle, au 56° et au commencement du 18°. L'abandon a eu lieu en 4791, par suite de travaux mal entendus et de dépenses étrangères à l'entreprise.)

Mines de cuivre, plomb et argent de la vallée de Saint-Amarin. Communes de Saint-Amarin, Orbé et Mosch. (Abandonnées en 1760. Anciennement productives. La plupart des tra-

vaux étant en roche très dure, sont conservés.)

Mines de plomb, cuivre et argent de Silberthal. Commune

de Steinbach. (Abandonnées vers 1750.)

Mines de cuivre et argent de la vallée de Sulzmatt, commune d'Osenbach. (Depuis très long-tems abandonnées. Reprises en 1750, et abandonnées peu de tems après, faute de capitaux.)

Mine de cuivre et argent. Commune de Munster. (Aban-

donnée au commencement du 18e siècle.)

Indices de mine de cuivre. Commune de Thann.

Mines de fer. Commune de Roppe. (Abandonnées au commencement de la révolution, à cause de l'affluence des eaux. Annoncées comme susceptibles d'être reprises sans beaucoup de dépenses, à l'aide d'une machine à vapeur.)

'Haute Saone. — Mines de plomb, cuivre et argent. Commune de Plancher-les-Mines. (Elles se composent de sept filons

qui ont été exploités long-tems avec bénéfice. L'abandon a eu lieu en 1760, par suite de la mauvaise direction et du déran-

gement des affaires de l'entrepreneur.)

Mine de plomb du Baudy, commune de Château-Lambert. (L'époque de l'abandon est inconnue. On a voulu la reprendre, il y a une soixantaine d'années, au moyen d'une galerie d'écoulement qui n'a point été achevée, mais qui a été poussée très avant.)

Mine de cuivre. Commune de Château-Lambert. (Abandonnée en 1758, par suite de travaux mal conçus. Elle avait

été anciennement productive.

Mine de plomb. Commune de Faucogney. (Ouverte en

c 755, et abandonnée quelques années après.)

Mine de plomb. Commune de Saint-Bresson. (L'époque de l'abandon est inconnue. Elle a été momentanément reprise, il y a environ 70 ans.)

Mine de cuivre, plomb et argent. Communes de Tannay

et de Vannes. (L'époque de l'abandon est inconnue.)

Mine de manganèse de Chauvillerain, commune de Faucogney. (Abandonnée il y a environ vingt ans, faute de capitaux. Le gite serait productif; mais la quelité du minerai n'est pas bien connue.)

Haute-Marne. - Mine de fer en grains. Commune de Latreux, au lieu dit le Creux-de-fer. (Abandonnée depuis 20 ans, faute des connaissances nécessaires pour tirer parti du minerai.)

Mine de fer. Commune de Montreuil. (Abandonnée depuis 30 ans, faute de travaux d'art devenus indispensables.)

Mine de fer en grains. Commune de Ville-en-Blaisoin. (Abandonnée depuis 20 ans par suite d'exploitation vicieuse. Susceptible d'être reprise à l'aide de travaux réguliers.)

Mine de fer en grains. Commune de Doulevant-le-Petit et de Ragecourt. (Abandonnée depuis 20 ans, par l'effet de tra-

vaux mal entendus.)

Côte-d'Or. — Mine de plomb argentisère. Commune d'Aligny. (Exploitée très anciennement, a été l'objet de quelques tentatives en 1734 et en 1742. On y voyait encore, ou 1774, une galerie très étendue.)

Nièrre. - Mines de plomb argentifère. Commune de Chi-

try-les-Mines. (Ces mines ont donné lieu à l'une des plus considérables exploitations de France. Découvertes en 1493, leur extraction a été abandonnée vers le milieu du 17° siècle. Leur existence et leur grande importance sont attestées par dix édits, enregistrés, pour la plupart, au parlement de Paris, dont le premier date de 1493, et le dernier de 1599,

Mine de plomb. Commune de Saint-Reverien. (On ignore si ce gîte a été exploité anciennement. Quelques recherches

ont été faites il a quelques années.)

Mine, de plomb et argent. Commune de Saint-Didier. (Abandonnée depuis fort long-tems. Elle a été exploitée en même tems que les mines de Chitry.)

Indices de mine de plomb argentifère. Commune de Frauchy. (Découverts vers 1775. On y a fait, en 1785, quelques tra-

vaux qui donnaient des espérances.)

Mine de plomb de Gamez. Communes de Glux et Saint-Prix. (Détouverte en 1782. On y a fait alors des travaux qui promettaient, et dont la mésintelligence des entrepreneurs a causé l'abandon.)

Mine de plomb de Crieur. Commune d'Aunay. (Époque de

l'abandon, inconnue.)

Mine de cuivre et plomb. Commune de Montceau. (Abandonnée depuis très long-tems. Son existence est principalement attestée par des scories très riches en cuivre et en plomb.)

Saons-es-Loire, — Mine de plomb. Commune d'Oyé. (Plusieurs filons sur lesquels il a été fait quelques recherches peu suivies, il y a un certain nombre d'années.)

Mine de plomb. Commune de Gueugnon. (On y a fait quel-

ques recherches, il y a environ 45 ans.)

Mines de plomb. Commune de Saint-Christophe.

Mine de plomb. Commune de Saint-Prix. (Découverte en x782. On y a fait quelques travaux de recherches, abandon-

nés peu de tems après.)

Mine de chrôme oxidé vert des Ecouchets. Commune de Saint-Pierre-de-Vannes. (A été l'objet de quelques travaux d'extraction qui ont duré pendant plusieurs années, et qui ont fini en 1813.)

Allier. — Mines d'Antimoine. Commune de Bresnay. (Exploitées et abandonnées dans le cours du siècle dernier.) Mine d'antimoine. Commune du Jardinet. (Exploitée et abandonnée dans le cours du siècle dernier.)

Mine d'antimoine. Commune de la Petite-Marche. (Depuis long-tems abandonnée. On croit que l'abandon ne tient pas à son épuisement.)

Mine de plomb. Commune de Nizerolle.

Puy de Dôme. — Mine de plomb argentifère. Saurière près d'Issoire. (Époque de l'abandon, inconnue. On y a fait des recherches.)

Mine de plomb. Saint-Amand-Roche Savine près d'Ambert.

Mine de fer à Compains. (Abandonnée il y a environ un siècle, faute de bois.)

Mines de plomb. Youx et Masboutin près de Montaigu. (Exploitées vers 1775, et abandonnées faute de capitaux, quelques années après.)

Rhone. — Mines de plomb de Boussière et de Valetier. Communes de Tarare et de Joux. (Travaillées et successivement abandonnées en 1748, en 1813 et en 1819.)

Mine de plomb. Commune de Bressieu. (Abandonnée en

2776, à cause de la rareté des produits.)

Mine de plomb. Commune de Propières. (Exploitée anciennement; reprise il y a un certain nombre d'années, et abandonnée peu de tems après.)

Mine de plomb. Commune de Chasselay. (Abandonnée en 2780.)

Mines de plomb du Fenoyl, de la Fouillouse, de Chambost, de la Tour, de Sainte-Paule, d'Etra. Communes des Halles, de Juliennes, de Chambost, de la Tour-Salvagny, de Sainte-Paule, d'Etra. (Ce sont, à l'exception de la mine de Chambost, où il y a eu d'anciennes fouilles, des affleuremens où il n'a pas été fait de recherches régulières. Ces gîtes sont décrits Journal des Mines, t. XXV, p. 43.)

Mine de plomb de la Maison Blanche. Commune de Vaugneray. (Quelques recherches furent faites il y a 30 ans.)

Mine de plomb de Chaponost. Commune de Chaponost. (Quelques recherches furent faites il y a 30 ans.)

Mine de plomb de Dizinieu, commune de Louges. (L'existence d'un puits atteste qu'on y a fait anciennement des recherches.) Mine de cuivre sulfuré. Commune de Chavaizoles. (La compagnie des mines de Chessy et Sainbel y a fait anciennement des recherches qui ont été abandonnées en 1784.)

Les mines du département du Rhône et des contrées limitrophes à l'Ouest et au Nord, ont été anciennement l'objet d'un très grand nombre d'exploitations dont les traces sont perdues. Ainsi, par un édit du 5 août 1457, Charles VII a fait remise aux quatre fils de Jacques Cœur, des mines d'argent, plomb et cuivre de Pompatien et de Côme, ainsi que du droit du roi sur les mines de Saint-Pierre-le-Palu, de Jos, de la montagne de Tarare, avec les ustensiles, à la charge d'acquitter le dixième et ancien droit. On n'a pas encore retrouvé ces mines.

Hautes-Alpes. — Mine de plomb à Lapierre. (Abandonnée

depuis 80 ans, comme trop pauvre.)

Mine de plomb à l'Argentière.(Abandonnée depuis environ

40 ans, comme trop pauvre.)

Mine de cuivre, aux Acles. (Abandonnée depuis 40 ans,

comme trop pauvre.)

Var. — Minières de fer chromaté de Gassin. (Terrain en partie concédé et en partie non concédé, sur la plage de Cavalaire. Non encore abandonnées, mais à la veille de l'être, par l'effet de la concurrence du fer chromaté de Baltimore, Etats Unis d'Amérique.)

Mine de plomb argentifère, à Cogolin. (Seulement explorée. Abandonnée à raison du peu d'abondance du minerai.)

Indices de mines de plomb et zinc sulfurés tenant cuivre et argent, à Lagarde Fraynet. (N'ont jamais été explorés.)

Indices de mines de plomb argentifère, à Montoli près Gri-

maud. (N'ont jamais été explorés.)

Indices de mine de plomb, près de Gassin. (Ont été l'ob-

jet de quelques travaux de reconnaissance.)

Autres indices analogues, dans un rayon d'un à deux myriamètres autour de Saint-Tropez, notamment près du Bois-Noir. (Ceux-ci ont été reconnus par quelques fouilles.)

Mine de plomb argentisère avec cuivre et ser, au lieu dit les Ameniers. (Explorée en 1823; abandonnée depuis lors.)

Mine de plomb. Commune du Canet-du Luc. (L'époque de l'abandon est inconnue.)

Indices de mine de cuivre pyriteux, au Luc. (On ne croit pas que ce gisement ait encore été attaqué.)

Indices de calvre carbonaté. Entre Hières, Sollies et Touton. (Point encore explorés. Minerai disséminé dans des grès bigarrés.)

Indices de mine de graphite. A une demi-lieue du plan de la Tour. (Il ne paraît pas qu'il y ait eu de recherches faites

sur ces indices.)

Indices de graphite, à Ramatuelle au sud de Gassin. (N'ont

point encore été explorés.)

Basses-Alpes. — Mines de plomb. Commune de Saint Geniez-de-Dromont. (Exploitées de 1788 à 1792. Abandonnées à la discrétion de paysans qui, après avoir commis beaucoup de désordres et ruiné les travaux, ont été forcès de les abandonner, faute des moyens et des connaissances nécessaires pour les bien conduire. Reprises en 1810. Abandonnées depuis 1821.)

Mine de plomb argentifère. Commune de Curban, au pied de la montagne Augarde. (On y a fait des tentatives d'exploitation en 1918, en 1970, en 1983, et définitivement en 1985. Elle a été abandonnée vers 1990, probablement à cause

de l'appauvrissement du gîte.)

Mine de plomb argentifère. Commune de Piégu, hameau de Meirac. (On y a fait des tentatives d'exploitation en 1718, en 1770, en 1783 et enfin en 1785. Elle a été abandonnée probablement à cause de l'appauvrissement du gîte.)

Mine de plomb de la Malune, entre les vallées du Verdon et de Barcelonette. (Découverte en 1762, exploitée en 1766, reprise vers 1786, et abandonnée peu de tems après, à raison

du peu d'abondance des produits.)

Indices de plomb, près de Colmars, partie supérieure de la vallée du Verdon. (Il y a eu des travaux de recherches qui

ont fourni de beaux échantillons de minerai.)

Isère. — Mine d'argent des Challanches, près d'Allemont. Commune d'Allemont. (Découverte et exploitée en 1768; abandonnée depuis 1815, par suite de la mort du concessionnaire et de ses mauvaises affaires dans d'autres entreprises. Malgré de grandes et fâcheuses vicissitudes administratives et l'exiguité de la mise de fonds, l'exploitation, qui a duré quarante-six ans, a produit 42,525 marcs d'argent. La recette totale a été de 2,296,367 francs. La dépense totale a été de 2,415,317 francs. Déficit de 115,650 francs. Ce déficit

prévient des vingt-trois dernières années, la dépense annuelle (31/000 francs, terme moyen) ayant été constamment trop faible pour donner un développement suffisant aux travaux souterrains. Tous les rapports s'accordent sur les avantages de reprise de cette mine, pourvu qu'on y applique des capitaux suffisans.)

Mines de plomb. Vizille et Vaulnaveys. (Abandonnées de-

puis une vingtaine d'années comme trop pauvres.)

Mines de plomb. Sechilienne et Saint-Barthélémy. (L'époque de l'abandon est inconnue. On présume qu'elles sont pauvres.)

Mines de plomb argentifère. Huez et lieux environnans. (Abandonnées à une époque inconnue et très ancienne, pro-

bablement à cause de leur pauvreté.)

Mine d'or de la Gardette. Commune de Villard-Eymont, près du bourg d'Oisans. (Recherches suivies de quelques tentatives d'exploitation au commencement de 1700, en 1733, en 1765 et en 1770. Exploitation faible de 1781 à 1787, pendant laquelle on a dépensé 27,371 francs. La recette en or et en cristaux de roche a été de 8000 francs. Cette mine a été reprise en 1837: elle est décrite dans le Journal des mines, t. XX, p. 103.)

Faucluse. — Indices de mines de fer, sur plusieurs points du département, notamment aux environs de Piolene, à

Bédouin, etc. (N'ont jamais été explorés.)

Bouches-du-Rhône. — Indices de mines de fer aux environs d'Arles. (N'ont jamais été explorés.)

Corse. — Indices de mines de fer. Communes d'Olmetta, de Farinoles et de Venzolasca.

Indice de minerai de cuivre. Commune de Prato.

Mine de plomb argentifère. Commune de Prato.

Mine d'antimoine à Erza.

(Voir Extrait d'un Voyage en Corse en 1820. Annales des mines, Ira série, t. IX, p. 123.)

Pyrénées - Orientales. — Mine de fer du Pla-del-Pons à Mosset. (Abandonnée depuis très long-tems par suite de la destruction des forges à bras; susceptible d'être reprise.)

Mine de fer de Torn. Commune d'Escaro. (Abandonnée depuis environ 50 ans par suite de la destruction de deux forges voisipes; susceptible d'être reprise.) Mine de fer de Llech, vallée de Llech, commune des Masos. (Abandonnée depuis très long-tems par suite de la destruction d'une forge voisine. Bonne à reprendre.)

Mine de fer de Vallestavia. Commune de Vallestavia. (Abandonnée depuis très long-tems par suite de la destruc-

tion des forges voisines. Bonne à reprendre.)

Mine de plemb. Commune d'Artas. (Indiquée par la tradition sans qu'on ait encore pu en découvrir les vestiges.)

Gard. — Sables et terres aurifères. Aux environs de Saint-Ambroise et de Malbose, dans le lit de la Peze et de la Gagnère, dans celui de plusieurs ruisseaux affluens, ainsi que dans unepartie des terrains cultivés qui forment les bassins de ces deux rivières. La cueillette de la poudre d'or, anciennement très productive, n'est plus pratiquée que par quelques paysans.)

Mines d'antimoine. Près de Sessons. (Des travaux ont été ouverts il y a quelques années et abandonnés faute de produits

suf fisans.)

ĸ

Ľ

Mine d'antimoine de Coignas et Latran, commune de Portes. (Abandonnée en 1824 après plusieurs années d'exploitation. Minerai peu abondant et de médiocre qualité.)

Mine de plomb et argent. Commune de Laval. (Les Anglais passent pour l'avoir exploitée. Il existe un immense tas de dé-

blais sur le terrain.)

Lozère. — Mines de plomb et argent de Saint-Sauveur. Communes de Mayrneis et Gatuzières (Lozère) et Saint-Sauveur (Gard). Exploitées très anciennement; reprises en 1775 sur un grand pied; abandonnées en 1789. Renonciation à la concession le 13 mai 1822. Ces mines sont décrites dans le tome VIII des Annales des Mines, p. 474 et suiv. Elles se composent d'un grand nombre de filons en général bien réglés.)

Mine d'antimoine de Teraillon. Commune de Saint-Martin-de-Loubaux. (Abandonnée depuis peu de tems à cause de

la pauvreté du gîte.)

Mine de plomb. Commune de Saint-Michel-de-Dèze. (On

ignore l'époque et la cause de l'abandon.)

Mine de plomb. Commune de Cassagnas. (L'époque de l'abandon est inconnue. Un bocard et des restes de bâtimens indiquent une exploitation d'une certaine importance.)

Aude. - Mines de cuivre de la Canale, de Pech Egute, de

Sainte-Marie etc. Commune de Maisons. (Abandonnées vers 1750, après un assez grand développement des travaux souterrains.)

Mine de cuivre. Communes de Lanet et de Bonysse. (Travaux de reconnaissance à plusieurs époques; les derniers da-

tent de 40 ans.)

Mine de cuivre antimonial et argentifère de Feugerolle. Commune de Quintillan. (Anciennement exploitée, reprise en 1782. Abandonnée en 1793.)

Mine de plomb argentifére de Rocas-Negros. Commune des Eains de Rennes. (L'époque et la cause de l'abandon sont inconnues.)

Mine de plomb. Commune de Mont-Gaillard. (L'époque

et la cause de l'abandon sont inconnues.)

Mine d'antimoine. Commune de Quintillan. (Abandonnée en 1805, par suite de la rareté du minerai.)

Mine d'antimoine de las Corbos, commune de Maisons.

(Exploitation suspendue depuis 1823.)

Mine de Manganèse de Villerambert, commune de Cannes. (Abandonnée vers 1802, faute de débit.)

Mines de fer spathique. Communes de Bouysse et de Montjoye. (Gîtes puissans qui n'ont été que faiblement exploités. L'époque de l'abandon est inconnue.)

Hérault. — Mine de cuivre. Commune de Vicussau. (Abandonnée il y a deux siècles; reprise en 1780 et abandonnée presque aussitôt sans motifs connus.)

Indices de mine de plomb argentifère. Riols près de Saint-Pons. (Ils consistent en un beau filon découvert il y a peu d'années, sur lequel il n'a été fait aucun travail, et que les rapports signalent comme devant être productif.)

Mine de cuivre, commune de Boussague. (L'époque de l'abandon est inconnue. On y a fait des travaux souterrains

considérables.)

Mine de plomb de la montagne de Caroux à Colombières.

(L'époque et la cause de l'abandon sont inconnues.)

Mine de plomb argentifère de la Ma'oie et du Pradel. Communes de Mourcairoi et de Villemagne. (L'époque et la cause de l'abandon sont inconnues. L'étendue des travaux atteste une grande et longue exploitation. Quelques travaux de reconnaissance, ouverts il y a trente ans, n'ont point eu de suite.) Mine de fer de la Calmète. Montagne de l'Espinouze.

(Plusieurs filons qui n'ont point encore été explorés.)

Mine de fer de Ginnestet, près du pont de Mouline, au pied de l'Espinouze. (Un filon dont la découverte est également récente.)

Ariège. — Mine de plomb argentifère. Commune d'Aulus, canton d'Oust. (Plusieurs gîtes voisins les uns des autres ont été superficiellement exploités dans des tems très reculés. Il y a eu une reprise mal administrée et mal conduite sous le rapport de l'art, il y a environ un demi-siècle. Il paraît qu'on a méconnu le principal minerai, qui est un carbonate de plomb argentifère, tantôt solide et tantôt terreux. Des rapports circoustanciés annoncent que ces mines peuvent donner lieu à une exploitation.)

Sables et terres aurifères. Environs de Pamiers, principalement dans le lit des ruisseaux de Bénagues-Ferriès, Gros-Milly, Trébans, Pailhes etc, et dans un grand nombre de terrains cultivés qui font partie des bassins de ces ruisseaux.

Bassins et lits des ruisseaux de la Béouze et de Taliol, entre

Foix et Saint Girons.

Bassins et lits des ruisseaux de Nert et du Salat, dans les environs de Saint-Girons.

Avant la déconverte de l'Amérique, la cueillette de la poudre d'or dans l'Ariège donnait lieu à une industrie importante, et qui datait de tems immémorial. Les orpailleurs étaient tenus de livrer l'or à un prix déterminé à la Monnaie de Toulouse; mais il y avait souvent contrebande. Depuis 1500, cette industrie a successivement diminué. Vers la fin du seizième siècle, la quantité d'or portée annuellement à la Monnaie de Toulouse ne s'est plus élevée au-dessus de deux cents marcs. De 1750 à 1762 le bureau de Pamiers n'a reçu en tout que quatre-vingts marcs. Aujourd'hui la cueillette n'occupe plus que quelques paysans. Elle a été autrefois l'objet d'un grand nombre d'arrêts, d'édits et de réglemens. Les principaux sont ceux des 14 mai 1472, 18 octobre 1481 et 9 novembre 1751. L'or est a un très haut titre. Ces gîtes sont décrits par Réaumur. (Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1718; par Guettard, id. année 1761; et par Dietrich, Description des gites de minerais de France, tome Ier.)

Haute Garonne. - Mine de plomb et argent, sur la monta-

gne d'Uls, commune de Melles. (Abandonnée en 1824, les

produits ne couvrant pas la dépense.)

Tarn. — Mine de plomb de Brassac. (Découverte en 1790; a été peu de tems après l'objet de quelques travaux qui ont produit 5 à 6000 kilogrammes d'alquifoux et qui n'ont pas eu de suite, l'entrepreneur manquant des connaissances et des capacités nécessaires. Cette mine est décrite dans le tome XXVIII du Journal des mines.)

Mine de cuivre de Rosières, Carmeaux. (Abandonnée de tems immémorial; a été l'objet de travaux considérables dont une partie est encore accessible.)

Mines de fer de Paully, de Rocaubert, de la Tribale, près

de Saint-Pierre de Trévisy.

Mines de fer de la Rivierre, de la Merigué, d'Arrifates, de Montcouyoul près de Montcouyoul. (Ces mines offrent de puissans filons qui ont été superficiellement fouillés sur une grande étendue. Elles alimentaient les forges à la Catalane de la Rivierre, de Brassac et de Lacaze, qui sont détruites depuis fort long-tems à cause de la rareté du combustible.)

Mine de fer de Travanet. La Fénasse. (Deux filons qui ont été l'objet d'une exploitation très considérable et abandonnés de tems immémorial. On peut entrer dans quelques-uns des travaux souterrains.)

Lot. — Indices de mine de plomb. Combecave près Figeac. (Ont été il y a environ trente ans l'objet de quelques travaux de recherches qui n'ont pas eu de suite, le minerai étant peu abondant.)

Charente. — Mine de plomb. Près du château de Menet, canton de Montbron. (Abandonnée depuis 60 ou 80 ans. It existe des vestiges de la fonderie. Le minerai est mêlé d'une grande quantité de zinc sulfuré.)

Dordogne. — Mine de plomb. Commune de Nontron. (Des tentatives d'exploitation faites à différentes époques, et dont la dernière a eu lieu en 1823, n'ont eu aucune suite.)

Mine de plomb. Commune de Saint-Martin. (Dans une tentative faite en 1824, on a dépensé environ 4000 francs. La recette a été d'environ 700 francs.)

Indices de mine d'antimoine. Commune du Grand-Jumillac, Mine de manganèse. Commune de Milhac et Nontron. (Abandonnée il y a quelques années , faute de débit. Fouilles à ciel ouvert.)

Indices de mine de manganèse. Commune d'Eyzerat. (On

n'v a encore fait aucun travail.)

Indices de mine de manganèse de Valajoux, commune de Montignac. (Ce gite, découvert il y a plusieurs années, n'a pas encore été exploré.)

CHAPITRE XVIII.

MINES DE L'ESPAGNE.

L'Espagne était renommée dans l'antiquité pour la richesse de ses mines; en aucun lieu du monde, dit Strabon (1), on ne trouve l'or, l'argent, le cuivre et le fer en aussi grande abondance. Pline parle aussi en plusieurs endroits de la richesse minérale de cette contrée (2). Les Romains exploitèrent avec activité les mines de l'Espagne, dont ils retirèrent des produits considérables; mais l'activité de cette industrie diminua sensiblement à la chu'e de l'empire de Rome; elle était presque nulle à l'époque où les Maures furent expulsés de l'Espagne, et la découverte de l'Amérique suite de l'avilissement des métaux en Europe, vint porter le dernier coup à l'art des mines en Espagne.

En 1820, à l'exception des mines de mercure d'Almaden et des mines de fer de certaines provinces, l'industrie minière était dans une ruine complète. A cette époque les réglemens qui avaient été la cause principale de cette ruine, furent supprimés et remplacés par une législation plus libérale. Le sucès ne tarde pas à suivre de près cette sage mesure: déjà en 1823, la production des usines qui n'était, trois ans avant, que de 18700 quintaux métriques, s'élevait alors à 234,000

⁽¹⁾ STRABON, liv. 14.

⁽³⁾ PLINE, liv. 111. Metallis plumbi, ferri, mris, argenti, auri sota ferme Hispania scatet.

quintaux; en 1827, époque de la plus grande prospérité, cette production était de 374,000 quintaux; depuis elle est restée à pou près stationnaire. L'exploitation des riches mines de plomb des Alpujarras, qui avaient été abandonnées depuis l'expulsion des Maures, fut reprise avec le plus grand succès; en 1826, plus de 3,500 mines avaient été ouvertes dans les Sierras de Gador et de Lujar, et en 1833, plus de 4000 puits avaient déjà été creusés dans la seule sierra de Gador.

Le développement de l'industrie eut lieu sur tous les points du territoire de l'Espagne. L'exploitation et le traitement du fer recut les perfectionnemens les plus récens. La production du mercure extrait des mines d'Almaden augmenta d'une manière sensible. On poussa avec activité l'exploitation des riches mines de cuivre de Rio Tinto, négligées pendant si long-tems. Les puissans dépôts de calamine d'Alcaraz, dans la partie orientale de la Manche, furent exploités avec succès. L'exploitation des riches gisemens de minerais de plomb des environs de Malaga prit presque instantanément un développement immense. Les mines de plomb de Linarès dans le royaume de Jaen et de Falsete en Catalogne, donnèrent des produits notables, malgré la concurrence des mines de la Sierra de Gador. Enfin on commenca à tirer parti des minerais de cuivre de Linarès, des environs de la Sierra de Gador et de plusieurs autres localités.

L'argent, le mercure, le plomb, le cuivre, le zinc et le fer sont les principaux métaux exploités en Espagne. Le sel est aussi une des productions importantes de cette contrée. Il existe près de Cardonne un dépôt de sel gemme considérable. Cette masse qui constitue une montagne de 80 à 100 mètres de hauteur, se compose de deux masses liées par leur partie inférieure, le sel formant constamment le sol sur lequel on marche pour aller de l'une à l'autre.

La masse exploitée, qui a environ 130 mètres de longueur sur 250 de largeur, est composée de sel d'une grande pureté. Elle présente huit couches également pures; il existe en outre du sel au dessus de ces couches; on le voit affleurer à différens niveaux sur le flanc de la montagne. Les huit couches peuvent avoir ensemble une puissance de 15 mètres. Les quatre premières couches sont les seules exploitées; ces couches étant horizontales, l'exploitation a lieu par gradins droits

dont la hauteur est la même que celle des couches; les marnes qui séparent les couches facilitent beaucoup cette exploitation, cependant la masse de sel est tellement tenace, qu'on est obligé d'employer la poudre. La largeur des travaux est à peu près de 80 mètres; ils se prolongent jusqu'au ruisseau qui divise la masse exploitée en deux parties.

La seconde masse de sel présente des caractères différens de ceux de la première. Sa forme est très irrégulière, elle est alongée en travers du vallon dont elle occupe entièrement le fond. Elle est terminée presque partout par des escarpemens approchant très près de la verticale. On y observe de nombreuses saillies; elle est héri-sée de pointes aiguës et de crètes tranchantes à la manière des glaciers, dont elle donne une idée très exacte par ses formes, sa couleur et l'éclat de sa masse, disposition due sans doute à l'action des eaux pluviales, qui dissolvent le sel et le corrodent en tombant.

Parmi les salines, celles d'Anana situées à l'ouest de Vittoria, donnent des produits considérables. Elles occupent le fond d'un petit vallon, et sont alimentées par une source salée très abondante et très riche, qui sort verticalement d'un puisard pratiqué au milieu de l'ophite.

Le mercure produit par l'Espagne s'extrait du riche dépôt d'Almaden, qui est exploité depuis une haute antiquité. Les gites de mercure d'Almaden se composent principalement de deux grands filons parallèles, presque verticaux, et distans de 20 mètres environ. Leur puissance moyenne est de 8 mètres; mais dans les points de croisement on rencontre des massifs de minerai dont la puissance excède quinze mètres. Les minerais consistent en cinabre et en mercure natif. Les filons sont tellement puissans que, malgré une exploitation active pendant un grand nombre de siècles, les travaux n'ont encore atteint qu'une profondeur de 300 mètres environ. On extrait en entier la masse du filon, sans y la sser une parcelle de minerai.

Les mines d'Almaden fournissent annuellement plus de 10,000 quintaux métriques de mercure. A l'époque de l'année où les travaux ont la plus grande activité, plus de 700 ouvriers qui se succèdent en trois postes différens, sont employés aux travaux souternains; 200 hommes travaillent à la surface au transport des minerais et à l'exploitation des matériaux de

remblai. De nombreux muletiers sont constamment occupés à transporter le mercure à Séville, et à rapporter en retour à la mine, du fer, du bois de charpente, de la poudre et des

approvisionnemens de toute sorte.

Les minerais de mercure se rencontrent aussi à Almadeneios: plusieurs mines situées dans le voisinage de ce bourg. présentent un minerai semblable à celui d'Almaden. Leur exploitation a été autrefois très florissante, mais les anciens filons étant épuisés, on n'y fait plus aujourd'hui que des travaux de recherche. Les mines d'Almaden et d'Almadenejos fournissent à elles seules deux fois autant de mercure que tontes les mines connues dans la Carniole, la Hongrie, le Palatinat et le Pérou. Ce sont elles en partie qui alimentent de mercure presque toutes les contrées du globe.

Le plomb est une des productions minérales les plus importantes de l'Espagne. La sierra de Leon et la sierra de Gador renferment un nombre immense d'exploitations; les gîtes de galène y sont si abondans et si rapprochés l'un de l'autre, qu'il est rare qu'un puits percé au hasard ne rencontre pas le minerai avant la profondeur de cent mètres. Les environs d'Almeria et d'Adra sont riches en gisemens de plomb. L'exploitation se fait généralement au moyen d'un puits vertical de 1 = 20 de diamètre, desservi par un treuil fort simple, garni seulement d'une corde en sparte, à laquelle le mineur se suspend par la cuisse dès qu'il veut monter ou descendre. Dans quelques cas seulement, on se sert de galeries inclinées ou

descenderies.

La rareté et la cherté du bois, ainsi que le neu de solidité du terrain, obligent à ne donner aux travaux qu'une très faible hauteur; aussi le mineur travaille-t il souvent dans des galeries où il ne peut circuler qu'à plat ventre. Par suite, les outils dont il se sert n'ont que de petites dimensions. Le minerai est chargé dans des corbeilles en sparte, et transporté par des enfans au bas du puits, d'où il est élevé au jour à l'aide du treuil. Les lampes dont se servent les mineurs sont petites et découvertes, et consomment une grande quantité d'huile. Les rouleurs sont éclairés par des lampes semblables, fixées dans les parois de la galerie de roulage.

Il existe à Guadalcanal et à Cazalla, dans la Sierra Morena. des mines d'argent qui ont donné autrefois des produits constdérables; la première moitié du dix-septième siècle a été l'époque de leur plus grande prospérité; on n'y fait plus aujourd'bui que des travaux de recherche.

:

Les mines de cuivre les plus importantes sont celles de Rio Tinto aux environs de Séville. Exploitées successivement par les Romains, les Arabes et les Maures, ces mines furent longtems abandonnées; elles ont été reprises au commencement du dix-huitième siècle, mais ce n'est que depuis une soixantaine d'années que date l'importance qu'elles ont acquise aujourd'hui.

Les minerais de fer se rencontrent en abondance en Espagne. Sur la côte de la Méditerranée, dans la Sierra de Ronda, on exploite de puissans amas de fer oxidulé, les gîtes sont très rapprochés les uns des autres. Les dépôts les moins importans sont des espèces de filons presque verticaux, mais le gîte le plus puissant, le seul exploité aujourd'hui, n'a encore été dégagé que sur une petite étendue. des roches qui l'entourent; il paraît former un amas alongé à peu près parallèle aux autres ; il est déjà exploité dans le sens de son épaisseur, sur une largeur de quarante mètres. Le minerai qu'on extrait de cette taille est excessivement pur, et rend 70 pour cent au haut-fourneau. On trouve dans l'Estramadure plusieurs dépôts très puissans de minerai de fer ; ces minerais consistent principalement en fer oxidé rouge, en fer oligiste et en hématite rouge et brune ; ils forment des filons, des amas et même des couches. On connaît des gîtes de minerais de fer dans la Sierra de Larès, et aux environs d'Orellanita dans la Sierra d'Orellana, où ils sont exploités depuis un tems immémorial; les minerais de ce dernier gite sont principalement de l'hématite rouge. Sur la rive droite du Rio Guezna, on trouve dans les montagnes des couches presque inépuisables de fer oligiste, qui alimentent aujourd'hui les forges du Pedroso.

CHAPITRE XIX.

MINES DE L'EMPIRE D'AUTRICHE.

L'Autriche possède un grand nombre de mines dont les plus importantes se trouvent dans la Hongrie, la Bohême et le Tyrol. Le tableau suivant présente l'état de la production des substances minérales dans l'empire autrichien.

Or	1,144 kilogrammes.
Argent	40,780 «
Cuivre	23,326 quintaux métriques.
Mercure	1,548 •
Fer brut	855,240 •
Fer fondu	74,104 =
Etain	375 •
Zinc	1,020 •
Antimoine	1,930 *
Alun	14,334 =
Sulfate de cuivre	141 «
Sulfate de fer	18,586 4
Cobalt	33 •
Arsénic	332 •
Minerais de plomb	9,245 «
Plomb	59,449 •
Litharge	11,967 «
Calamine	4,183 €
Manganèse oxidé	424 •
Soufre	
	Hongrie forment quatre dis-

Les mines métalliques de la Hongrie forment quatre districts principaux, en y comprenant celles du Bannat et de la Transylvanie.

- 1º La Basse Hongrie;
- 2º La Haute Hongrie;
- 3º La contrée de Nagybania;
- 4º Le Bannat et la Transylvanie.

La Basse Hongrie est le plus riche des quatre districts; le centre de ce district se trouve à Schemnitz et à Kremnitz.

Les mines de Schemnitz, exploitées depuis environ 1100 ans, sont ouvertes sur des filons nombreux et puissans, dont les minerais principaux sont l'argent sulfuré et la galène argentifère; on y rencontre aussi de l'argent natif aurifère. Ces filons, presque parallèles entre eux, présentent quelquefois une épaisseur de 40 mètres, et ils n'ont que rarement une puissance inférieure à 6 ou 8 mètres. Les gangues sont principalement le quarz drusique, le quarz carié, la chaux carbonatée ferrifère, la baryte sulfatée, et dans certains cas la chaux fluatée. La richesse des minerais varie beaucoup; tantôt ils rendent jusqu'à soixante pour cent d'argent, tantôt la galène est extrêmement pauvre. L'or qui accompagne l'argent se trouve également dans une proportion très variable mais qui est généralement à peu près d'un trentième. Les filons sont encaissés dans un terrain de porphyres qui se lient à des syénites passant au granite et au gneiss, et renfermant des couches subordonnées de micaschistes et de calcaires.

Les mines de Kremnitz, exploitées, dit on, depuis le tems des Romains, sont ouvertes sur des filons analogues à ceux de Schemnitz. La seule différence qu'on y remarque, c'est que le quarz forme la masse principale des filons, qui contiennent une plus grande quantité d'or natif, et en outre de l'antimoine sulfuré qu'on ne trouve pas à Schemnitz.

Les mines de Schemnitz produisent à elles seules 150 kilogrammes d'or et 8750 kilogrammes d'argent. La Basse Hongrie produit aussi un peu plus de 300 quintaux métriques de cuivre. La production du fer de ce district est presque nulle.

La Haute Hongrie, qui forme le second district métallifère, est moins riche que la Basse Hongrie. Les mines les plus importantes sont les mines de ser et de cuivre situées aux environs de Schmolnitz, de Gœlnitz, de Rosenau, etc. Les principales exploitations de cuivre sont groupées aux environs de Schmolnitz et de Gœlnitz; elles fournissent environ 10,000 quintaux métriques de cuivre. Les minerais contiennent une certaine quantité d'argent. Les minerais de ser sont principalement le ser spathique et le ser hydraté; ils se trouvent accompagnés par le ser oligiste et le ser oxidulé. On exploite une

mine d'antimoine aux environs de Rosenau, et il existe à Zalathna une mine de mercure peu importante.

Les filons de la contrée de Nagybania présentent la plus grande analogie avec ceux de Schemnitz; les principales mines sont celles de Nagybania, de Kapnick et de Felsobanya: elles produisent de l'or, de l'argent, du cuivre et du plomb; on y trouve aussi de l'antimoine sulfuré et du sulfure d'arsénic.

Les principales exploitations du Bannat sont ouvertes sur des filons de cuivre argentifère qui contient un peu d'or; on y trouve aussi des minerais de plomb, de zinc et de fer et du sulfure d'arsénic; elles sont remarquables par les beaux échantillons de cuivre carbonaté bleu qu'on y rencontre. Des mines de fer importantes sont exploitées à Dombrawa et à Ruchersberg; aux environs de cette première localité il existe un gite de mercure sulfuré. Le Bannat produit annuellement 2500 kilogrammes d'argent et un peu plus de 3000 quintaux métriques de cuivre.

La Bohème produisait autrefois une grande quantité d'or, qui était extrait par lavage des sables de la Watava, rivière qui se jette dans la Moldau au-dessons de Prague; elle ne possède aujourd'hui qu'une seule mine de ce métal, dans l'Eu-

lengebirge.

L'argent est exploité en plusieurs points de la Bohême, mais avec peu de succès; les mines principales sont celles de Joachimsthal, dont les travaux ont été poussés jusqu'à 600 mètres de profondeur. Ces mines, autrefois très florissantes, ne produisent plus actuellement que 250 kilogrammes d'argent. Les anciennes mines de Kuttenberg ont été exploitées, suivant Agricola, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Depuis un petit nombre d'années, on exploite à Przibram, à l'extrémité des montagnes qui séparent la Beraun de la Moldau, à 12 lieues S. O. de Prague, des filons de galène argentifère accompagnée de blende, et dans laquelle on a reconnu la présence du cadmium. Ces mines fournissent annuellement 5500 kilogrammes d'argent et 10,000 quintaux métriques de plomb. Un moulin à vent sert de machine d'extraction et de machine d'épuisement. A Miess, on exploite plusieurs mines de plomb, qui livrent environ 500 quintaux métriques de litharge.

Aux environs de Platten se trouvent d'importantes mines

de fer, dont les principales sont celles ouvertes sur le filon dit Irrgang.

On a trouvé du mercure avec de la baryte sulfatée, dans des filons d'hématite rouge, au contact de roches d'origine ignée.

La Bohême produit en outre annuellement 100 quintaux métriques de cuivre, plus de 200,000 quintaux métriques de fer, et 250 quintaux métriques d'étain.

ter, et 200 quintaux metriques a etain.

Le Tyrol, jadis très riche en cuivre et en argent, n'a maintenant qu'une seule exploitation en activité, celle de Kutzubel, qui produit environ 600 quintaux métriques de cuivre, provenant de minerais de cuivre pyriteux, qui se trouvent en filons dans un schiste argileux.

Les mines d'or de Zell, ouvertes sur des filons aurifères traversant des schistes argileux et des roches de quarz, four-

nissent neuf kilogrammes d'or par année.

On connaît dans le Tyrol un gîte de chrôme oxidé semblable à celui de la montagne des Ecouchets, dans le département de Saône et Loire.

Près de Brenner, on exploite une mine peu importante de mercure.

Plusieurs mines de fer sont en grande activité dans le Tyrol: on cite surtout celle de Schwatz. Les minerais sont principalement des minerais spathiques et des hématites brunes, qui se trouvent en filons dans des schistes argileux. Ces mines produisent 5500 quintaux métriques de fer et 1000 quintaux métriques d'acier.

Eufin, on exploite dans le Tyrol un grand nombre de salines dont les plus importantes sont celles de Hall; elles produisent annuellement 110,000 quintaux métriques de sel.

Le Salzbourg possédait jadis un grand nombre de mines d'or; deux seulement sont en activité aujourd'hui, ce sont celles de Bockstein et de Rauris. Les minerais sont de la pyrite aurifère, du mispickel argentifère, du cuivre gris argentifère et de l'argent sulfuré; ils ne contiennent que 0,0000015 à 0,000006 d'or. Ces mines fournissent 25 à 30 kilogrammes d'or et 150 à 200 kilogrammes d'argent.

Plusieurs mines de fer sont exploitées dans le Salzbourg; les minerais sont, comme dans le Tyrol, des minerais spathiques et des hématites brunes. Ces mines produisent annuellement

de 7 à 8000 quintaux métriques de fer.

Les salines se trouvent en grand nombre dans le Salzbourg. et fournissent d'abondans produits.

La Carinthie produisait autrefois une quantité notable de zinc, mais l'exploitation de ce métal a perdumaintenant presque toute son importance, par suite de la concurrence des exploitations de la Silésie, où le traitement métallurgique se fait à très bon compte.

Les pentes des Alpes présentent de nombreuses mines de plomb dont les principales sont situées à Willach et à Bleyberg; elles forment plus de 500 arrondissemens de concessions, et livrent annuellement de 30 à 35,000 quintaux métriques de plomb. Les mines de Bleyberg fournissent à elles seules les deux tiers de cette production. La galène forme, dans ces mines, quatorze couches inclinées de 40° à 50° à l'horizon. et alternant avec un pareil nombre de couches calcaires. Le plomb est remarquable par sa pureté et par l'absence d'argent.

On connaît à Kirschdorf des mines de cuivre argentifère. Il existe aussi en Carinthie quelques gites d'antimoine,

mais ils sont faiblement exploités.

Le fer donne lieu à des exploitations importantes : les minerais sont des minerais spathiques partiellement décomposés, très riches en mica, se trouvant dans le schiste micacé avec des couches subordonnées de calcaire primitif, et souvent accompagnés de baryte sulfatée que l'on exploite à part, pour falsifier la céruse, fabriquée en grande quantité dans la Carinthie. Les mines principales sont celles de Huttenberg et de Waldenstein. La Carinthie fournit annuellement environ 170,000 quintaux métriques de fonte transformée en fer doux ou en acier, et produisant 90 à 100,000 quintaux métriques de fer et 35 à 40,000 quintaux métriques d'acier. La production du cuivre est d'environ 150 quintaux métriques.

Le mercure forme la production la plus importante de la Carniole ; Idria est le centre de cette exploitation, qui fournit 3 à 4000 quintaux métriques de mercure ; 100 quintaux environ sont tirés d'un schiste qui renferme le mercure à l'état natif.

De toutes les provinces autrichiennes, la Styrie est celle qui fournit la plus grande quantité de fer doux et d'acier : elle produit annuellement 225,000 quintaux métriques de ferLes minerais sont principalement des minerais de fer spathique. On connaît à Schladming des mines de cuivre argentifère analogues à celles du Tyrol. On exploite aussi quelques mines de calamine, mais elles n'ont qu'une faible importance.

Les divers districts métallifères de l'Autriche contribuent à la production minérale de l'empire, dans les proportions suivantes:

Or. kilogram.	Argent.	Cuivre.	Plomb.	Fer.
Bohême	5,000	150	14,000	50,000
Styrie		•	>	250,000
Carinthie	•	15o	30,000	1 50,000
Salzbourg . 3o	200	•	•	9,000
Tyrol 9	>	700	•	8,000

Quant à la Hongrie, sa production minérale se compose ainsi :

Or 2,000 kilogram.	Plomb	20,000	quint.	mét.
Argent. 19,000 .	Antimoine	6,000	•	
Mercure. 150 quint m.	Cobalt	5,000		
Cnivre 50 000 -	Rer	50 000	_	

CHAPITRE XX.

MINES DE LA PRUSSE, DE LA SAKE ET DU HARTZ.

PRUSSE.

La Prusse peut se diviser en deux districts métallifères : 1º la Thuringe, 2º la Silésie.

Les environs d'Eisleben, de Gerlstadt et de Sangerhausen contiennent un grand nombre de mines de cuivre ouvertes sur la couche de schiste cuivreux qui se prolonge sous la surface de la Thuringe. Cette couche qui a reçu le nom de Kupfer Scheifer a o 40 a 0 60 de puissance, et contient un cuivre gris un peu argentifère, disséminé en veinules et en particules.

On extrait en entier la couche métallifère; on retire moyennement 2,10 de cuivre par quintal de minerai. Ce gite qui produisait au commencement de ce siècle, 8000 quintaux métriques de cuivre et 3000 kilogrammes d'argent, ne produit plus actuellement que 4000 quintaux métriques de cuivre et 1700 kilogrammes d'argent.

On trouve aux environs de Tarnowitz en Silésie, une couche calcaire qui contient des amas nombreux de plomb sulfuré, de fer oxidé et de zinc oxidé. Les mines de plomb les plus importantes s'étendent de Georgenberg à Benthen : les mines de fer s'étendent surtout au N. E. de Tarnowitz, et les mines de zinc sont réparties au S. E. de Tarnowitz et près de Scharley, sur une longueur de onze kilomètres et une largeur de sept. La mine de Tarnowitz produit annuellement 19,000 quintaux métriques de plomb et 3,5 kilogrammes d'argent provenant de 20,000 quintaux métriques de minerai. Les mines de zinc produisent environ 1,000 quintaux métriques de zinc provenant de 40,000 quintaux métriques de minerai. La Silésie fournit presque tout le fer produit par la Prusse.

Les provinces Rhénanes renferment un grand nombre d'usines à fer dont la plupart sont alimentées en tout ou en partie par des minerais de fer hydraté, quelquefois zincifères, extraits du terrain de transition où ils forment souvent des filons et souvent aussi des dépôts fort irréguliers. Quelques-uns de ces gites sont exploités à ciel ouvert, les autres le sont par travaux souterrains. Quelques mines pénètrent jusqu'à 80 mètres de profondeur; on y remarque des galeries taillées en forme de voûte, et boisées avec des cerceaux.

Le Hunsdrück présente également de nombreux gites de

minerais exploitables.

SATE.

L'Erzgebirge, qui sépare la saxe de la Bohême, sur la rive gauche de l'Elbe, contient un grand nombre de mines dont les produits principaux sont l'argent, l'étain et le cobalt.

Les mines d'argent de l'Erzgebirge sont ouvertes sur des filons qui traversent le gneiss et qui ne présentent qu'une très faible puissance; elles forment plusieurs groupes dont l'importance respective a beaucoup varié.

Les mines de Freyberg sont reconnues depuis long-teme

pour être les plus productives, et malgré l'augmentation de profondeur, leur prospérité va toujours en croissant. La plus productive et la plus célèbre est celle de Himmelsfürst (voir page 85 et suiv. pour les détails concernant cette mine.) La mine de Beschertglück est également très riche. La mine la plus profonde est celle de Kuhschacht qui est exploitée jusqu'à 450 mètres environ au-dessous de la surface.

La mine de Marienberg qui a été autrefois la plus florissante de toutes les exploitations de la Saxe, et dans laquelle on a souvent trouvé, au seizième siècle, à peu de distance de la surface, des minerais qui donnaient 0,85 d'argent, ne fournit plus

aujourd'hui qu'une production presque nulle.

Parmi les autres mines d'argent on peut citer celles d'Ehrenfriedersdorf, de Johann-Georgenstadt, d'Annaberg, d'Oberwiesenthal et de Schneeberg. Celles de ces trois dernières localités produisent aussi du cobalt. La Saxe est le pays où le cobalt est exploité et travaillé de la manière la plus étendue. On le retire des mêmes filons que l'argent; on en fabrique principalement du smalt ou bleu de cobalt. Le plomb et le cuivre, dont on ne retire que 500 quintaux métriques du premier et 2 à 300 du second, ne sont que des produits accessoires des mines d'argent, produits qui suffisent à peine pour les opérations métallurgiques. Les mines de Schneeberg et de Freyberg fournissent un peu de bismuth, et celles de Johann-Georgenstadt donnent une certaine quantité de manganèse.

Les mines de Saxe produisent un peu de galène argentifère et de cuivre gris argentifère. La richesse moyenne des minerais d'argent de toute la Saxe n'est que de 174 pour cent; l'argent qu'on en retire contient un peu d'or. Les mines de Saxe produisent annuellement 13,000 kilogrammes d'argent; le district de Freyberg en fournit à lui seul 11,500, et parmi les nombreuses mines de ce district, celle de Himmelsfürst seule produit 2772 kilogrammes d'argent.

Les mines d'étain sont, après les mines d'argent, les exploitations les plus importantes de l'Erzgebirge. Les gisemens de l'oxide d'étain qui est le minerai principal, peuvent se diviser

en quatre classes :

1º Etain en couches : ainsi à Altenberg on trouve dans le granite, des veines peu puissantes d'étain oxidé disséminé dans une roche quarzeuss. On exploite à Zinnwald des couches de quarz stannifère de 0^m30 à 0^m60 de puissance. Près Breitenbrunn, on trouve dans une roche très solide, une couche de 1^m20 à 1^m60 de puissance; elle est divisée en deux parties: la couche supérieure est stérile, la couche inférieure est métallifère; souvent la première couche passe insensiblement à la deuxième. L'étain oxidé paraît principalement dans la profondeur, là où la couche est puissante; en quelques points on a trouvé des masses de 0^m30 à 0^m60 d'épaisseur d'étain oxidé pur et compact, le plus souvent seulement disséminé: cette couche n'est plus exploitée aujourd'hui.

2º Stockwereks ou amas entrelacés: ainsi à Geyer on voit encaissée dans le gneiss, une masse de granite ayant à peu près la forme d'un cone tronqué, et offrant tout autour une inclinaison uniforme vers le Nord-Ouest. Elle présente dans sa direction une forme rentrante. Le petit diamètre a 80 à 100 mètres de longueur, et le grand 120 à 130. Tout le stockwerck est traversé d'une quantité innombrable de filons horizontaux et verticaux, composés de quarz stannifère de quelques millimètres de puissance. A Altenberg on exploite un amas de quarz chloriteux gris verdâtre, traversé d'un grand nombre de veines de quarz gris, dans lequel le minerai d'étain est disséminé d'une manière invisible: c'est l'exploitation d'étain la plus considérable de toute la Saxe.

3° Etain en filons: tels sont les gites de Rabenberg, près Johann-Georgenstadt, d'Ehrenfriedersdorf, d'Anesberg et d'Henneberg.

4º Minerais d'alluvion: on trouve dans les vallées des hautes chaînes d'Eybenstock, une grande quantité de galets qui forment des couches de six à dix mètres d'épaisseur, s'étendant sur une longueur de plusieurs kilomètres. En beaucoup de lieux ces galets n'occupent pas seulement les bas fonds, mais ils reposent encore sur les pentes des mèmes chaînes. Ils sont formés de roches granitiques et schisteuses analogues à celles des monts environnans; ils sont plus ou moins arrondis, et leur diamètre varie depuis quelques millimètres jusqu'à on 40 et quelquefois jusqu'à r mètre. Ils reposent ordinairement dans un sable à grains fins de quarz, et ils sont particulièrement riches en étain. On trouve en outre épars dans le sable, des galets de minerai d'étain massif et des cristaux désunis de quelques millimètres de diamètre.

Les minerais d'étain sont accompagnés de pyrites arsénicales qui, dans le grillage qu'on leur fait subir, fournissent une certaine quantité d'oxide d'arsénic.

ē

L'Erzgebirge présente également un grand nombre de mines de fer , particulièrement à Rodenberg près Cradorf , dans le counté de Henneberg, où les travaux pénètrent à 200 mètres de profondeur.

La Saxe renferme 500 mines qui occupent plus de 15,000 ouvriers, et qui produisent annuellement :

 Argent
 16,250 kilogrammes.

 Plomb
 12,000 quintaux métriques.

 Etain
 3,500

 Cuivre
 12,000

 Cobalt
 4,500

 Fer
 100,000

HARTZ.

Le Hartz est un pays montueux et presque couvert de forêts de chênes, de hêtres et de sapins; il s'étend à plusieurs myriamètres autour du Brocken, et occupe une superficie de douze myriamètres carrés. L'exploitation des mines est presque l'unique ressource des 50,000 habitans qui le peuplent. Les villes principales doivent leur origine à l'exploitation des mines de plomb, argent et cuivre, sur lesquelles elles sont bâties.

Les mines du Hartz sont exploitées depuis environ neuf cents aus. Le milieu du dix-huitième siècle a été l'époque de leur plus graude prospérité; elles donnaient annuellement, au commencement de ce siècle un produit brut de cinq à six millions de francs. Le plomb est leur produit principal. Elles sont renommées pour leur bonne exploitation, et les mineurs du Hartz sont célèbres par leur habileté. Les mines du Hartz produisent annuellement:

Argent	8,750	kilogrammes.	
Plomb	60,000	quintaux	métriques.
Cuivre	1,700		
Fer	400,000		

Les filons de plomb, argent et cuivre qui forment la principale richesse du Hartz, ne le parcourent pas dans toute son étendue. Ils se trouvent principalement près des villes d'Andreasberg, Clausthal, Zellerfeld et Lauthenthal. Ils sont généralement dirigés du N. O. au S. E., et plongent au S. O., en faisant avec l'horizon un angle de 80°.

Les mines les plus riches en argent sont celles des environs d'Andreasberg; elles produisent de la galène argentifère, des minerais d'argent proprement dits, tels que de l'argent rouge et du minerai de cobalt. Elles ont été découvertes en 1520, et ont donné naissance à la ville, qui fut bâtie en 1521. On peut citer parmi ces mines celles de Samson et de Neufang, qui sont exploitées jusqu'à 520 mètres de profondeur.

Le district de Clausthal, celui qui fournit la plus grande quantité de plomb argentifère, renferme un grand nombre de mines dont plusieurs sont exploitées jusqu'à 500 mètres de profondeur. La mine Dorothée, et la mine Caroline sont les plus riches et les plus productives. Ce district est remarquable par la grande galerie d'écoulement qui sert à l'asséchement des mines qu'il renferme.

Le district de Goslar ne fournit presque uniquement que du cuivre; l'exploitation la plus importante de ce district est la mine de cuivre du Rammelsberg, ouverte depuis l'an 968, sur un amas de pyrites cuivreuses, disséminées dans du quarz et mélangées de galène et de blende. On se sert du feu pour l'abattage du minerai. Cette mine produit annuellement 12 à 1300 quintaux métriques de cuivre. La galène qu'on en retire produit une petite quantité d'argent et une très petite quantité d'or, qu'on trouve moyen de séparer avec avantage, quoiqu'elle ne soit que la cinq millionième partie de la masse exploitée.

Le Hartz renferme en outre un grand nombre de mines de fer qui alimentent des forges importantes. Les minerais sont principalement du fer spathique et des hématites rouges et brunes, qui se trouvent en filons, en couches et en amas. On y trouve aussi des minerais terreux et d'alluvion.

Enfin on exploite à Ilefeld, au pied méridional du Hartz, une mine de manganèse.

CHAPITRE XXI.

MINES DE LA SUÈDE ET DE LA NORWÈGE.

Le fer est la production minérale la plus importante de la Suède; c'est la contrée la plus favorisée pour ce genre d'industrie, et ses fers jouissent à juste titre d'une haute réputation.

La province de Wermeland, qui comprend le rivage septentrional du lac Wener, est une des plus riches de la Suede en mines de fer. Les plus importantes sont celles de Nordmark et de Persberg. Les filons de fer oxidulé sur lesquels elles sont ouvertes, courent N. S. dans un terrain de roches amphiboliques, talqueuses et granitiques. L'exploitation qui se fait à ciel ouvert, a été poussée jusqu'à 120 mètres de profondeur sur ces masses presque verticales.

Les mines de Dannemora, dans la province d'Upland, occupent le premier rang parmi les mines de fer de l'Europe. L'exploitation a lieu sur trois masses bien distinctes et paral·lèles entre elles, aplaties et verticales, courant N. E. et S. O., et encaissées dans un terrain de roches anciennes parmi lesquelles on remarque du gneiss, du petrosilex et du granite. Les travaux à ciel ouvert ont été poussés sur une longueur de plus de 1400 mètres et jusqu'à une profondeur de plus de 80 mètres, à l'aide du feu et de la poudre. Le minerai est un minerai magnétique, qui produit un fer éminemment propre à la fabrication de l'acier.

Le fer oxidulé forme également de riches dépôts dans l'île d'Utoc, située près de la côte de la province d'Upland.

La montagne du Taberg, dans la province de Smoland, est formée en grande partie de fer oxidulé magnétique contenu dans du grunstein qui repose sur du gneiss.

On trouve également dans les provinces de Wermeland et de Smoland, de nombreux dépôts de minerais de fer d'alluvion dont en tire un parti avantageux. Le fer oxidulé se rencontre aussi dans plusieurs localités de la Laponie. Il constitue à Gellivara, une montagne considérable dans laquelle on a ouvert une exploitation. Le fer est transporté en partie au moyen de traineaux, en partie par eau au port de Lutéa, d'où on l'embarque pour Stockholm.

La Suede produit annuellement environ 750,000 quintaux métriques de fer, ou de fonte moulée, dont 500,000 sont exportés principalement par les ports de Stockholm,

Gottenbourg, Gessle et Norkopping.

Le cuivre est, après le fer, le métal qui donne lieu aux travaux les plus importans. La principale et la plus célèbre mine de cuivre est celle de Fahlun, dans la province de Dalécarlie et près de la petite ville de Fahlun. La mine est ouverte dans une masse irrégulière et très puissante de pyrites cuivreuses; c'est un amas vertical et alongé de ser sulfuré, enveloppé par des roches talqueuses ou amphiboliques. L'exploitation a été faite dans le principe à ciel ouvert, mais des travaux conduits avec imprudence ont occasioné l'éboulement des parois de l'excavation, qui ne présentait vers le milieu du dix-septième siecle, que d'effrayans précipices. Depuis, les travaux ont été continués par puits et galeries dans la partie inférieure, et ils ont atteint actuellement plus de 400 mètres de profondeur. Le roulage est fait par des chevaux, et des forges ont été établies dans l'intérieur, pour la réparation des outils des mineurs. Cette mine dont l'exploitation date, dit-on, d'une époque autérieure à l'ère chrétienne, produit actuellement environ 9000 quintaux métriques de cuivre, 300 quintaux métriques de plomb, 12 à 14 kilogrammes d'argent et 1 kilogramme d'or. On assure qu'elle produisait, lors de sa plus grande prospérité, 50,000 quintaux metriques de cuivre par au. Les minerais fournissent 2 1/2 à 3 pour cent de cuivre ; on en retire en outre une grande quantité de soufre.

Parmi les autres mines de cuivre de la Suède, on peut citer celle de Garpenberg, près de Fahlun, et qui est exploitée depuis 600 ans; celle de Nyakopparberg en Néricie: l'exploitation a lieu à ciel ouvert et à l'aide du feu, sur des masses de minerais parallèles entre elles et dont la forme et la disposition sont des plus singulières; enfin celles d'Alwidaberg dans l'Ostrogothie, qui fournissent annuellement la sixième partie

du cuivre de la Suede.

Les mines d'argent de la Suède ont été pendant long-tems dans un état de prospérité remarquable, mais leur nombre et leur richesse ont considérablement diminué, et des trois qui étaient en exploitation à la fin du siècle dernier, une seule présente aujourd'hui quelque importance, c'est celle de Sahlberg dans la Westmanie. Elle donnait autrefois de riches produits, elle ne fournit plus maintenant que 1000 à 1300 kilogrammes d'argent. Les travaux ont été poussés jusqu'à 200 mètres de profondeur, et la solidité du rocher dans lequel ils sont pratiqués, a permis de leur donner des dimensions assez grandes pour que les transports puissent s'y faire à [l'aide de chevaux et de charrettes. Cette mine fournit principalement du plomb très riche en argent.

Il existe dans la province de Smoland, une mine d'or, ouverte depuis le siècle dernier, sur des filons très minces de pyrite ferrugineuse aurifère, traversant des roches schisteuses. Elle fournissait autrefois huit à dix kilogrammes d'or, par année, mais elle en produit à peine aujourd'hui un kilogram-

me.

Ł

On connaît en Suède, plusieurs mines de cobalt, dont les produits sont fort estimés, mais en quantité peu considérable. Elles sont situées principalement à Tunaberg et à Los près de Nykopping, et à Otward en Ostrogothie.

Enfin, il existe à Sahlberg des gîtes d'antimoine sulfuré. Le fer, le cuivre et l'argent sont les principales produc-

tions minérales de la Norwège.

Les mines de fer produisent annuellement environ 75,000 quintaux métriques de fonte, fer et tôle, dont on exporte la moitié. Le fer oxidulé est presque le seul minerai exploité: il est accompagné de piroxène, d'épidote et de grenat, et il forme dans le gneiss des couches ou filons de 1 à 20 mètres d'épaisseur. Les mines sont situées principalement à Arendal, à Krageroc et aux environs sur la côte qui fait face au Jutland; il s'en trouve aussi sur les bords du golfe de Christiania.

Les plus importantes mines de cuivre de la Norwège sont situées dans le Nord à Quikkne, Læken, Selboc et Ræraas près Drontheim. La mine de Ræraas, la plus riche de toutes, est exploitée à ciel ouvert depuis 1664; elle est ouverte sun amas très considérable de pyrites cuivreuses. Elle produit annuellement 3 à 4000 quintaux métriques de cuivre. On

trouve encore plusieurs mines de cuivre assez riches dans le midi et dans le centre de la Norwège.

Les mines d'argent les plus célebres de la Norwège, sont situées près de la ville de Kongsberg. Les travaux ont été commencés en 1623; ils ont pour objet des filons de chaux carbonatée accompagnée d'asbeste et d'autres substances, dans lesquelles on trouve de l'argent natif, ordinairement en petits filets et quelquefois en masses considérables, ainsi que de l'argent sulfuré. Ces filons, qui sont en très grand nombre, parcourent une grande étendue divisée en quatre arrondissemens, dont chacun comprend plus de quinze exploitations distinctes. Les travaux ont atteint 300 mètres de profondeur: on ne poursuit par travaux sonterrains que les filons dont la richesse est suffisante pour compenser les frais d'exploitation; on a employé le feu pour l'abattage du minerai. Ces mines, qui ont fourni en 1768, environ 10,000 kilogrammes d'argent, ne produisent plus maintenant qu'un très faible bénéfice.

On exploite à Edswald une mine de pyrites aurifères, mais

elle ne donne qu'un produit presque insignifiant.

A Modum aux environs de Christiania, il existe des mines de cobalt assez importantes; les travaux sont fort étendus mais peu profonds.

On exploite à Englidal une mine de graphite, et on connaît en plusieurs points de la Norwège, des gites de ser chromaté.

CHAPITRE XXII.

MINES DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

MEXIQUE.

L'argent est presque uniquement le seul métal qui soit l'objet de l'exploitation des mines du Mexique. Ces mines sont presque toutes situées sur le dos ou sur les flancs des

Cordilières, surtout à l'ouest de la chaîne. On connaît au Mexique trente-six districts de mines, renfermant 500 chefslieux autour desquels se trouveut réparties plus de 3,000 exploitations, qui ont lieu sur 4 à 5000 filons ou amas. Depuis cent ans, le produit de ces mines a toujours augmenté: dans les dix dernières années du 17° siècle, elles produisaient annuellement vingt-trois millions de francs; ce chiffre s'élève aujourd'hui à plus de cent millions.

Les minerais ne sont pas très riches, mais ils sont répandus dans le pays, en telle abondance, que l'on pourrait, sans crainte de les épuiser de loug-tems, augmenter de beaucoup les produits des mines, si l'on disposait de moyens d'exploita-

tion plus puissans.

Les divers minerais différent peu les uns des autres par leur nature : ils consistent en général en quarz compacte, opaque ou faiblement translucide, d'un blanc de lait ou nuance de gris et moucheté de matières métalliques. La pyrite de fer ordinaire domine parmi ces matières; mais elle est fréquemment accompagnée de blende brune ou tout-à fait noire, de mispickel et de galène, et elle renferme en outre de l'argent natif, de l'argent sulfuré et de l'argent rouge; le chlorure d'ar-

gent ne s'y rencontre que fort rarement.

La richesse des minerais n'est pas en général très grande; quelques-uns rendent, à la vérité, dix à quinze pour cent, mais la richesse moyenne est de 0,0018 à 0,0025. La richesse relative des différentes mines offre des résultats extremement éloignés, ainsi les 19/20 de toutes les mines ne produisent pas ensemble 50,000 kilogrammes d'argent, c'est-à-dire moins du dixième du produit total; au contraire, les 19 exploitations situées sur le filon de Guanaxuato, produisent près du quart de la totalité, et parmi celles-ci la seule mine de Valenciana produit chaque année plus de huit millions de francs. La richesse des minerais de cette mine a beaucoup diminué depuis long-tems; cependant, depuis l'époque de sa découverte, les bénéfices annuels n'ont jamais été au-dessous de deux à trois millions de francs. Les faits opposés sont, au contraire, très nombreux, et l'exploitation des mines du Mexique offre peutêtre plus qu'ailleurs des exemples multipliés des terribles vicissitudes de la fortune. Si ces vicissitudes dépendent en partie de l'inconstance de la richesse des gites de minerai, elles tiennent beaucoup plus encore à l'imperfection des méthodes d'exploitation.

L'art des mines est encore dans son enfance au Mexique : les travaux sont conduits sans prévoyance pour l'avenir. En 1780, 250 mineurs ont péri, parce qu'on ne tenait aucun plan des ouvrages souterrains, et qu'on s'était avancé très imprudemment vers des travaux inondés dont on se croyait encore éloigné. Les mines présentent un grand nombre de petits ouvrages sans aucune communication latérale avec les travaux voisins exécutés sur le même gîte. Les puits et les galeries présentent des dimensions trop grandes; on voit des galeries de recherche poussées sur des filons stériles, et qui ont 8 à o mètres de hauteur. Les boisages sont mal établis, les muraillemens seuls sont faits avec soin. On consomme une trop grande quantité de poudre dans le tirage des coups de mine, et le prix de la journée des mineurs est trop élevé: ils recoivent cinq à six francs par jour. Les transports se font à dos d'hommes, rarement à dos de mulets; on a commencé dans ces dernières années à introduire le transport à la brouette; mais on a éprouvé de la part des ouvriers la plus grande résistance pour l'adoption de ce mode plus parfait de roulage. Enfin, par suite de la mauvaise disposition des travaux, l'extraction des minerais et l'épuisement des eaux ne peuvent généralement s'opérer que par des moyens très vicieux.

Les mines du Mexique forment huit groupes, comprenant une superficie d'environ 12,000 lieues carrées. Ces huit grou-

pes sout:

1° Le groupe d'Oxaca, situé dans la province de ce nom, à l'extrémité méridionale du Mexique proprement dit. On y rencontre dans le gneiss et le schiste micacé, les seuls filons d'or qui soient exploités au Mexique.

2º Le groupe de Tasco, à 20 ou 25 lieues au Sud-Ouest de

Mexico.

3° Le groupe de la Biscania, à 20 lieues Nord-Est de Mexico. Ce groupe est peu étendu, mais il comprend plusieurs exploitations importantes. Le district de Real-del-Monte ne présente qu'un seul filon principal sur lequel il y a plusieurs exploitations, et qui est compté parmi les plus riches du Mexique.

4° Le groupe du Zimapan, très rapproché du précédent. Il renferme de nombreuses mines d'argent, et l'on y trouve en

outre des gîtes de plomb fort abondans, ainsi que des mines d'arsénic sulfuré jaune.

5° Le groupe central, qui comprend les districts de Guanaxuato, de Catorce, de Zacatecas, de Plateros, de Sombrorete, fournit plus de la moitié de tout l'argent que produit le Mexique.

Le district de Guanaxuato, le plus riche de tous, ne renferme qu'un seul filon principal, celui de la Veta-Madre; il est recomu et exploité sur une longueur de 12,700 mètres, et contient dix-neuf exploitations produisant annuellement pour près de trente millions de francs d'argent; celle de Valenciana en produit à elle seule pour plus de huit millions.

Dans le district de Catorce, les gîtes exploités se trouvent dans le calcaire; la mine dite Purissima-de-Catorce a été exploitée jusqu'à 600 mètres environ de profondeur. Ce district contient également plusieurs mines d'antimoine.

Le district de Zacatecas ne présente qu'un seul filon, qui se trouve dans la grauwacke, et qui donne lieu à plusieurs exploitations.

Le district de Plateros, à 17 lieues de Zacatecas, se distingue des autres districts de mines, par la nature du minerai qu'il renferme. L'argent qui se trouve dans ce minerai s'y trouve à deux états différens : 10 à l'état natif et disséminé en petites parties, dans une masse grise compacte très plombeuse. que les Mexicains nomment plata azul (argent bleu); 2º et principalement à l'état d'une combinaison qui se présente en petits cristaux d'un vert olive et jaunâtre nommée plata verde (argent vert). Le dictrict de Plateros forme un plateau qui est entouré de grandes plaines, mais qui n'est pas très élevé au dessus de celles-ci. Il est occupé tout entier par une roche calcaire à travers laquelle s'élèvent çà et là de petites buttes de schiste argileux veiné de quarz. L'exploitation des mines de ce district est peu importante, parce que l'abondance des eaux s'oppose à ce que l'on porte les travaux à une grande profondeur. Jusqu'ici il a été impossible partout de foncer des puits atteignant 100 mètres; dans ce moment, il n'y a dans ce district qu'une seule exploitation en activité, c'est celle de San-Onofe, qui produit trente à quarante kilogrammes d'argent par semaine.

6º Le groupe de la Nouvelle Galice, dans la province de ce

nom. Il comprend les mines de Balanos, l'un des districts les plus riches du Mexique.

7° Le groupe de Durango et de Sonora ; il renferme un grand nombre de mines.

8º Le groupe de Chihuahua, qui est extrêmement étendu,

mais peu productif.

Vers la partie occidentale du groupe central, on exploite des mines de cuivre dans les provinces de Valladolid et de Guadalaxara; elles produisent environ 2,000 quintaux métriques de cuivre par an. Les minerais sont composés principalement de cuivre oxidulé, de cuivre sulfuré et de cuivre natif.

On trouve également dans ce district, des minerais d'étain d'alluvion, l'étain oxidé concrétionné s'y rencontre en assez grande abondance. La partie centrale contient aussi un grand nombre d'indices de mercure sulfuré.

CHILI.

L'or, l'argent et le cuivre sont les principales productions minérales du Chili: le premier de ces métaux provient en majoure partie d'alluvions aurifères; beaucoup de mines sont actuellement abandonnées, et la production de l'or a considérablement diminué. Celle de l'argent, au contraire, a augmenté depuis 1825, par suite de la découverte des mines d'Argueros, dans la province de Coquimbo et de celles de Chanaveillo; depuis 1835, le produit des mines d'argent est resté stationnaire. La production du cuivre augmente tous les jours par suite du commerce avec les Anglais.

1838.	POIDS.	VALEUR.	
Argent exporté par différens ports du Chili.	Quintaux métriq. 324. 770	Francs. 8,603,700	
Or exporté et or monnayé. Cuivre en barres.	37,054. 268	3,585,975 5,637,590	
Minerai de cuivre.	121,205. 413	2,508,120	

On a trouvé des mines d'argent dans toute la chaîne des Andes du Chili, depuis Copiapo jusqu'à plus de vingt lieues au-delà de San-Jago; mais ces mines différent heaueoup par la nature et la richesse des minerais. Les plus riches sont au Nord, les plus pauvres sont au Sud, les plus chlorurés sont au Nord, les plus sulfurés sont au Sud. La loi du minerai monte à mesure qu'on avance vers le Nord, et la quantité de minerai paraît diminuer, tandis que la loi diminuant dans les minerais du Sud, on voit l'argent disséminé dans des masses considérables.

Les minerais peuvent se diviser en cinq classes :

1. L'argent amalgamé natif, (mines d'Arqueros).

2° Le chlorure d'argent mélangé d'argent natif, (mines de Chanaveillo, d'Agua Amarga, etc).

3° Les minerais arséniurés, (mines de Carisso, Ladrillos, San-Félis. etc.).

4º Le cuivre gris et panaché, (mines de Machetillo, Los Porotos, etc.).

5° La galène et la blende, qui se rencontrent en filons innombrables.

Les filons de galène et de blende sont très pauvres en argent. Les chlorures, qui sont les minerais les plus riches, se présentent sous forme de terres grises ou ocreuses auxquelles ou donne le nom de pacos ou colorados. La richesse des minerais est très variable, la plus grande quantité ne produit que 0,002 d'argent, ceux qui contiennent 1/200 sont réputés très riches. Les chlorures, les amalgames et les minerais qui contiennent l'argent natif, peuvent être traités avec avantage, même à la teneur la plus basse.

Les mines d'Arqueros, découvertes en 1825, produisirent plus de 8,000 kilogrammes d'argent, jusqu'en 1835 et 1836, époque à laquelle la production commença à faiblir. On les croyait épuisées lorsque la découverte de nouvelles veines donna une plus grande extension aux travaux; elles ont produit plus de 20,000,000 france depuis leur découverte.

Les filons d'argent d'Arqueros se crouvent sur une ligne qui suit la direction des Andes du Chili, à la distance de dix à douze lieues de la côte.

L'exploitation consiste à suivre la veine métallifère dans tous ses détours, caprices et irrégularités. Comme en outre

tout le transport se fait à dos d'hommes, les mêmes galeries qui servent à l'exploitation, servent de voies de transport. Il en résulte une quantité de galeries inclinées, irrégulières et contournées, quand même le filon paraît droit et régulier. Ce n'est que lorsque le minerai disparaît et devient rare, qu'on reconnaît le filon par des galeries horizontales ou fortement inclinées.

Malgré la bonne qualité et la richesse du minerai que les mines d'Arqueros ont produit depuis leur découverte, elles n'ont été que peu travaillées et peu approfondies jusqu'à présent. Aucune n'a atteint 100 mètres de profoudeur, et dans toutes, prises ensemble, il n'y a qu'une centaine de mi-

neurs qui v sont employés.

Les mines qui ont produit le plus, comme celles de Las Mercedes et de La Descubridora, dont chacene donnait dans le tems, plus de 3,000 kilogrammes d'argent par année, n'occupèrent jamais plus de vingt ouvriers, dont dix travaillent au fleuret, et dix sont employés à extraire le minerai. Pour ces vingt ouvriers, il y a toujours dix surveillans, car dans ces mines, on est obligé de maintenir autant de surveillans qu'il y a d'ouvriers travaillant au fleuret, et cela à cause de la grande richesse du minerai et de la convoitise qu'il excite.

Parmi les causes du peu de progrès qu'on a faits dans les travaux de ces mines, on doit citer, 1º la dureté de la roche; 2º les vols qui se commettent; 3º la cherté de la maind'œuvre et des vivres. On évalue ordinairement à 225 francs ce que coûtent deux ouvriers mineurs par mois dans les mines, et les surveillans, la poudre, les chandelles, les outils etc., coûtent à peu pres autant que le salaire et le maintien des ouvriers.

PÉROU.

L'or et l'argent sont les deux principales productions minérales du Pérou. Cette contrée renferme un grand nombre de mines d'argent, mais la majeure partie de la production en argent, est fournie par les trois districts de Pasco, de Chota et de Huantajaya, qui l'emportent beaucoup sur les autres par l'abondance de produits.

Les mines de Huantajaya sont surtout célèbres par les grandes

masses d'argent massif qu'on y rencontre quelquefois. En 1758, on en découvrit une qui pesait huit quintaux.

Les mines de Pasco, situées à 4,000 mètres de hauteur, près des sources du fleuve des Amazones, sont les plus riches de tout le Pérou avec celles du Cero de Youricocha. Elles ont été découvertes en 1630. Les minerais sont des pacos ou des masses terreuses de couleur rouge, contenant beaucoup d'argent, et mélangées de particules d'argent natif et d'argent muriaté. On ne recueillait dans le principe que les pacos, et on a laissé perdre dans les déblais, une grande quantité de cuivre gris et d'argent antimonié sulfuré. La richesse moyenne des minerais, qui est de 0,0015, s'est élevé dans quelques, endroits à 0,30 ou 0,40; dans certains points, elle a été de 0,01. La production des mines d'argent du district de Pasco, s'élève annuellement à 80,000 kilogrammes d'argent environ.

Les mines de Gualcayoc sont les plus importantes du district de Chota. Elles sont exploitées depuis 1771, et situées à des hauteurs remarquables sur la chaîne des Andes; elles produisent annuellement près de 17,000 kilogrammes d'argent. Les minerais consistent en argent natif, en argent sulfuré et en argent antimonié sulfuré. Ils constituent des filons dont la partie supérieure est formée de pacos, et qui traversent tantôt un calcaire, tantôt un hornstein formant des couches subordonnées.

On exploite des mines d'or dans les districts de Huailas et de Pataz; elles sont ouvertes sur des filons de quarz aurifère, qui traversent des roches primitives. Le district de Huailas contient également des mines de plomb.

La mine de mercure de Huancavelica, la seule mine importante de cette espèce qui ait été exploitée dans le Nouveau-Monde, est située sur le flanc oriental des Andes, à 5752 mètres au-dessus de la mer; elle n'a donné jusqu'à présent que de très faibles produits. La roche qui constitue la masse principale du gîte est un grès composé de très petits grains de quarz hyalin assez faiblement agglutinés entre eux. Les minerais se divisent en deux classes: 1° le minerai ordinaire; 2° le minerai rouge.

Le minerai ordinaire n'est autre chose que le grès dont on vient de parler, mais dans lequel se trouvent disséminés çà et là, et en très petites parties, du cinabre reconnaissable à sa couleur rouge violacé, et des pyrites de fer; c'est celui qui fait l'objet de l'exploitation actuelle.

Le minerai rouge est irrégulièrement disséminé dans le grès quarzeux, en amas plus ou moins considérables. Quoiqu'il soit très abondant, on le trie avec soin, et on ne l'emploie qu'en très petites proportions, parce que, dit-on, il ne produit presque pas de cinabre; mais l'analyse de M. Berthier a démontré que ce minerai renfermait du véritable cinabre en proportions plus considérables que le minerai ordinaire, et qu'il n'était pas difficile de l'extraire.

Le Pérou renferme également quelques mines de cuivre, ainsi que des mines de sel gemme : ces dernières sont situées principalement près des mines d'argent de Huantajaya.

BOLIVIE.

La Bolivie comprend la célèbre montagne de Potosi, située sur le versant oriental de la chaîne des Andes, et plusieurs autres districts également très riches, qui s'étendent principalement vers le N.-O. jusque sur les deux rives du lac Titicaca, et même au-delà, sur une longueur d'environ 150 lieues. Ces districts faisaient autrefois partie du Pérou, mais ils en ont été séparés en 1778.

Les mines d'argent de Potosi, découvertes en 1545, ont fourni depuis cette époque, d'après M. de Humboldt. une masse d'argent dont la valeur est de plus de six milliards; les onze premières années ont été les plus productives. On trouvait alors assez fréquemment des minerais qui produisaient quarante à quarante-cinq pour cent. Depuis, la richesse a constamment diminué, et n'est plus aujourd'hui, terme moyen, que de 0,0003 à 0,0004, mais l'abondance supplée à la richesse. Les mines de Potosi produisent encore annuellement 100,000 kilogrammes d'argent, et cette montagne offre le gite le plus riche du monde, après le fameux filon de Guanaxuato. Le minerai se trouve en filons dans un schiste argileux primitif, qui constitue la masse principale de la montagne, et qui est recouvert par une couche de porphyre argileux. Ce porphyre couronne la cime, et lui donne la forme d'une colline basaltique. Les filons sont très nombreux; plusieurs, près de leur affleurement, étaient presque entièrement

composés d'argent sulfuré, d'argent antimonié sulfuré et d'argent natif. D'autres, au contraire, qui n'offraient près de la surface que de l'étain sulfuré, se sont enrichis dans la profondeur.

BRÉSIL.

Le Brésil renferme un grand nombre de lavages de sables aurifères et platinifères; on y trouve aussi de riches mines d'argent, et quelques mines d'or, de plomb et de fer, ouvertes dans des terrains très anciens; mais il n'y existe aucune mine d'argent, ce qui indique une grande différence entre les gites métallifères de cette contrée, et ceux des divers pays dont nous venons de parler.

Presque tout l'or produit par le Brésil, provient des exploitations par lavage. Le cascalho est l'aggrégat particulier qui renferme les grains et les paillettes d'or : il est toujours à peu près le même partout. Les mêmes sables renferment à la foi l'or, le diamant, le platine, le palladium, l'osmium et l'iridium, à Rio-Guarahi, Rio-Abacte, Tejuco, Corrego-das-Lageus.

Les principaux lavages d'or se trouvent dans la capitainérie de Minas-Geraës, district de Cerro-da-Frio et de Villa-Rica; dans la capitainerie de St. Paul, près de Jaragua; dans la capitainerie de Rio-Janeiro, près de Cantagallo. Ils produisent environ, suivant M. de Humboldt, 6873 kilogrammes d'or fin, ayant une valeur de 23,689,700 francs.

En parlant de l'exploitation par lavage, nous avons donné sur les gîtes d'or et de diamant du Brésil, des détails que nous ne répéterons pas, et auxquels nous renvoyons.

L'or est aussi concentré en plusieurs points dans des reches chargées de fer oligiste et de manganèse; il y forme même des gites qui ont pu être exploités par travaux souterrains. Ainsi on exploite à Gongo-Socco et à Villa-Rica, pour l'or qu'elle contient, un jaspe rougeâtre, schisteux, dont les feuillets sont enduits de fer oligiste. A Taquary, on exploite des schistes argileux, ardoisiers en contact avec la roche dont nous venons de parler, et à laquelle on donne le nom d'yacotinga; ils contiennent l'or intercalé eu feuillets dans les plans de stratification, et en rameaux cristallins dans certaines fissures. La proportion d'or contenu dans ces roches, est excessivement variable; une seule journée suffit souvent pour com-

penser des travaux restés stériles pendant des semaines. En 1837, la compagnie impériale de Gongo-Socco a extrait 18,000 tonnes de minerai qui ont produit 700 kilogrammes d'or, ce qui donne 1716,000 pour la teneur moyenne du gite, c'està-dire environ 100 grammes d'or par mètre cube de minerai.

Le canton de l'Abacte, dans la capitainerie de Minas-Géraës, renferme les principales mines de plomb du Brésil. Leur exploitation a été entreprise depuis quelques années seulement.

La capitainerie de Minas-Géraës, contient des gites extrêmement abondans de fer oxidulé et de fer oligiste, qui constituent des couches ou d'énormes masses formant quelquefois des montagnes entières, ainsi que de nombreux filons d'hématite et de fer oxidé rouge. On a commencé à les exploiter depuis peu, et on a établi des usines à fer, à Gaspar Suarez. Il existe aussi des mines de fer et des usines dans la capitainerie de Saint-Paul.

Enfin, on connaît une mine d'antimoine, près de Sabara, dans la capitainerie de Minas-Géraës.

CHAPITRE XXIII.

MINES DES ÉTATS-UNIS.

Les États-Unis d'Amérique sont traversés du N.-O. au S.-E., parallèlement aux rivages de l'Océan atlantique, par la chaîne des Allegany, qui renferme un grand nombre de gîtes de minerais de fer, de plomb et de cuivre. On y trouve aussi quelques minerais d'argent, de la plombagine et du fer chromaté: plusieurs tentatives ont été faites pour exploiter ces gîtes, mais la plupart ont été sans succès.

C'est à Southampton, dans le Massachusets et à Perkiomen-Creek, près de Philadelphie, dans la Pensilvanie, que se trouvent les mines de plomb les plus remarquables des Allegany. Le gîte de Perkiomen-Creek consiste en un filon de galène, avec laquelle on trouve une grande variété de minéraux à base de plomb, de zinc, de cuivre et de fer. Les mines de Southampton fournissent de la galène un peu argentifere accompagnée de divers minéraux à base de plomb, de cuivre et de zinc, et qui a pour gangues du quarz, de la baryte sulfatée et de la chaux fluatée. Ces substances forment un filon qui traverse diverses roches primitives, et qui est connu sur une longueur de plus de vingt-quatre kilomètres. On exploite aussi quelques mines de plomb sur les bords de la Kanhawa dans la Virginie.

Les États-Unis ne renferment aucune mine de cuivre importante : la seule exploitation qui paraissait présenter quelqu'importance, était celle de Schuyler, dans le New-Jersey; mais les travaux ont été abandonnés, après avoir été poussés jusqu'à la profondeur d'environ cent mètres. Le gite consiste en un filon de cuivre sulfuré, accompagné d'oxide et de carbonate de

cuivre, et qui traverse un grès rouge.

Le fer constitue la principale production minérale des États-Unis : il se trouve en quantités immenses, à l'état de fer oxidulé, sur les rives occidentales du lac Champlain, où il forme des couches de om50 à 6m50 de puissance, presque sans mélange, et encaissées dans le granite. Ces dépôts paraissent s'étendre depuis le Canada jusqu'aux environs de New-York, où l'on en voit un en exploitation à Crown-Point. Le minerai qu'on en extrait est très estimé. Il existe plusieurs mines du même genre dans le New Jersey. Dans le Newhampshire, près de Franconia, on exploite dans le gneiss, une couche de fer oxidulé de 1 m 50 à 2 m 50 de puissance; les travaux ont été poussés sur une longueur de 70 mètres, et jusqu'à 30 mètres de profondeur. Le même minerai se trouve en filons dans le Massachusets et le Vermont; il est accompagné par des pyrites de cuivre et de fer. Les montagnes primitives qui se trouvent près de la Delaware, renferment une couche presque verticale de fer oxidulé qu'on a exploitée jusqu'à 35 mètres de profondeur. Le même minerai se trouve dans le comté de Sussex. On exploite à Newmilford, dans le Connectieut, une mine assez abondante de fer spathique, la seule de ce genre qu'on connaisse dans la chaîne des Allegany. Les États-Unis renferment un grand nombre d'usines à fer, qui sont principalement alimentées par des minerais d'alluvion.

On trouve sur quelques points des Allegany, des gites de fer chromaté et de graphite, dont on ne tire encore qu'un très

faible parti.

CHAPITRE XXIV.

MINES DE QUELQUES AUTRES PAYS.

L'Afrique fournit une certaine quantité d'or; la forme pulvérulente sous laquelle on le présente presque toujours, prouve qu'il provient des lavages de terrains d'alluvion. On l'exploite ainsi principalement dans trois contrées.

xº Dans le Cordofan, entre le Darfour et l'Abyssinie.

a° Dans la partie occidentale de l'Afrique, surtout aux environs de Bambouk et au pied d'une chaîne de montagnes, nommée Konkodoo, chaîne qui paraît dirigée du Sud au Nord, et qui est probablement celle où le Sénégal, la Gambie et le Niger prennent leur source. On y trouve l'or en paillettes dans une couche de terres sableuses ou ferrugineuses, située ordinairement assez près de la surface du sol, ou dans le lit des ruisseaux et des rivières. En quelques endroits, on creuse pour atteindre la couche aurifère des puits, qui ont jusqu'à douze mètres de profondeur, et qui ne sont pas étayés. L'or extrait de cette contrée est vendu sur la côte occidentale de l'Afrique, ou transporté par les caravanes, à Maroc, à Fez et à Alger.

3° Sar la côte Sud-Est, vis-à-vis Madagascar, et principalement dans le pays de Sofala, on dit que l'or s'y trouve non seulement en poudre, mais encore en filons: on croit que le pays d'Ophir d'où l'Écriture Sainte rapporte que Salomon tirait de l'or, était situé sur cette côte.

On n'a pas de données exactes sur la quantité d'or extrait annuellement de l'Afrique; on l'estime à 1500 kilogrammes environ; mais cette estimation paraît plutôt au-dessous qu'audessus de la réalité.

Aux environs du cap de Bonne-Espérance, on exploite le cuivre et le fer, et le Congo produit des quantités considérables de ces deux métaux. L'Abyssiuie renferme aussi un

grand nombre de gîtes de minerais de cuivre. Les habitans des rives du Sénégal fabriquent, dans des forges ambulantes, une certaine quantité de fer qu'ils retirent d'un grès ferrugineux. Le royaume de Maroc et la Barbarie contiennent beaucoup de mines de cuivre ét de fer.

Dans la partie méridionale de l'Asie, on trouve un grand nombre de rivières, de ruisseaux et de terrains d'attérissement qui renferment de l'or, et donnent lieu à de nombreuses

exploitations par lavage.

Le Thibet, le Japon, l'île Formose, Ceylan, Java, Sumatra, Bornéo, les Philippines, et plusieurs autres îles des Archipels Indiens, renferment des mines d'or, mais on n'a aucune donnée sur leur exploitation ni sur leur produit.

La Chine produit une grande quantité de fer et de mercure, et du laiton blanc renommé. Les mines de cuivre de cet empire, se trouvent principalement dans la province de Yu-Man et dans l'île Formose. Le Japon possède aussi des mines de enivre dans les provinces de Kijunack et de Surunga. Il paraît qu'elles sont abondantes; car à une époque qui n'est pas encore très éloignée, elles envoyaient leurs produits jusqu'en Europe. Il présente en outre des mines de mercure. La Chine et le Japon contiennent encore des mines d'or, d'argent, d'étain, d'arsénic sulfuré rouge, etc.

On trouve en Perse, en Arabie et dans les pays voisins du Caucase, plusieurs mines de cuivre et de fer. La Perse renferme des mines de plomb argentifère à Kervan, à quelques lieues d'Ispahan. On connaît quelques mines de fer et de

cuivre en Tartarie.

L'Empire des Rirmans et quelques parties des Indes, contiennent plusieurs mines de fer. Les minerais principaux sont le fer spathique et le fer oxidulé.

Les îles de Macassar, de Bornéo et de Timor, renferment

des mines de cuivre.

L'étain qu'on tire de l'île de Banca, de la presqu'île de Malaca et de divers autres points de l'Asie méridionale, provient en entier du lavage des sables.

Les îles de Chypre et de Negrepont, dans la Méditerranée, ont été célèbres autrefois par leurs mines de cuivre. Plusieurs îles de l'Archipel de la Grèce, présentaient des mines d'or qui sont maintenant abandonnées. Il en est de même de celles de la Macédoine et de la Thrace. Les montagues de la Servie et de l'Albanie contiennent des mines de fer. On connaît des mines de plomb en Servie. La Natolie possède des mines de cuivre et de fer, aux environs de Tokat; elle fournit aussi de l'orpiment.

CHAPITRE XXV.

LOIS ET ORDONNANCES SUR LES MINES.

DÉCRET du 3 janvier 1813, contenant des dispositions de police relatives d l'exploitation des mines.

TITRE Iss.

DISPOSITIONS TENDANT A PRÉVENIR LES ACCIDENS.

Art. 1°7 — Lorsque la súreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale, de l'état de la mine qui serait menacée; et l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura eonnaissance, fera son rapport au préset, et proposera la mesure qu'il croira propre à faire cesser les causes du danger.

Art. 2. — Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayans-cause dûment appelés, prescrira les dispositions convenables, par un arrêté qui sera envoyé au directeur-général des mines, pour être approuvé, s'il y a lieu, par le Ministre.

En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.

Art. 3. — Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice.

- Art. 4. Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan : il y insérera le procès - verbal de visite et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses.
- Art 5. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel, que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être, et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef, et entendra l'exploitant ou ses ayans-cause.

Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fer-

meture des travaux.

En cas de contestations, trois experts seront nommés; le premier par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge-de-paix du canton.

Les experts se transporteront sur les lieux; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.

Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis.

Le Ministre, sur l'avis du préfet et sur le rapport du directeur-genéral des mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil-d'État.

Le tout sans préjudice des dispositions portées pour les cas

d'urgence dans l'article 2 du présent décret.

Art. 6. - Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines.

semens à la fois, si ces établissemens se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des

propriétaires, proportionnellement à leur intérêt.

Art. 15. — Les exploitans et directeurs des mines voisines de celle où il serait arrivé un accident, fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.

Art. 16. — Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procèsverbal de l'accident aura été dressé conformément à l'article 81 du Code civil, et sous les peines portées dans les articles

358 et 359 du Code pénal.

Art. 17. — Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitans, directeurs et autres ayans-cause seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès verbal et le transmettra au procureur-du-roi, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil.

Art. 18. — Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux

seront à la charge des exploitans.

Art. 19. — De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police, transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs-du-roi. Les procès-verbaux devront

être signés et déposés dans les délais prescrits.

Art. 20. — En cas d'accidens qui auraient occasioné la perte ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent réglement, les exploitans, propriétaires et directeurs pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.

TITRE III.

DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLICE DU PERSONNEL.

SECTION Ire.

Des ingénieurs, propriétaires de mines, exploitans et autres préposés.

Art. 21. — Indépendamment de leurs tournées annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert à cet effet dans les bureaux des ingénieurs; ils seront en outre transmis aux préfets des départemens.

Art. 22. — Les propriétaires des mines, exploitans et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveilance spéciale. Ils exhiberont le plan tant intérieur qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers: ils leur fourniront tous les renseignemens sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

SECTION II.

Des ouvriers.

Art. 23. — A l'avenir, ne pourront être employés en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et minières, que des individus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.

Art. 24. — Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dépendans, devra être pourvu d'un livret et se conformer aux dispositions

de l'arrêté du 9 frimaire an XII.

Les registres d'ordre sur lesquels l'inscription aura lieu dans chaque commune, seront conservés au greffe de la municipalité, pour y resourir au besoin.

Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un livret en règle, portant l'acquit

de son précédent maître.

Art. 25. — Indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il sera tenu sur chaque exploitation, un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des mines, minières, usines et ateliers en dépendans; ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et paraphé par lui tous les mois.

Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée.

Art. 26. — Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront faire faire, en leur présence, la vérification des contrôles des ouvriers.

Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.

Art. 27. — Il est défendu de laisser descendre et travailler dans les mines et minières, les enfans au-dessous de dix ans.

Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux, s'il est ivre ou en état de maladie: aucun étranger n'y pourra pénétrer sens la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné d'un maître mineur.

Art. 28. — Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera Poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, confermément à la disposition de l'article 20 du présent décret.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 29. — Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidens, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et usines.

LOI DU 27 AVRIL 1838, RELATIVE A L'ASSÈCHEMENT ET A

Art. 1°r. — Lorsque plusieurs mines, situées dans des concessions différentes, seront atteintes ou menacées d'une inondation commune, qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter, en commun et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation.

L'application de cette mesure sera précédée d'une enquête administrative, à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un réglement d'admi-

nistration publique.

*Art. 2. — Le ministre décidera, d'après l'enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d'inondation, qui doivent opérer à frais communs, les travaux d'assèchement.

Cette décision sera notifiée administrativement aux concessionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera

pas suspensif.

Les concessionnaires ou leur représentans, désignés ainsi qu'il sera dit à l'article 7 de la présente loi, seront convoqués en assemblée générale, à l'effet de nommer un syndicat composé de trois ou cinq membres, pour la gestion des intérêts communs.

Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale seront réglés par un arrêté du préfet.

Dans les délibérations de l'assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentans auront un nombre de voix

proportionnel à l'importance de chaque concession.

Cette importance sera déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d'exploitation, pendant les trois dernières années d'exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui àuront précédé celle où l'inondation aura envahi les mines. La délibération ne sera valide qu'autant que les membres présens surpasseraient en nombre le tiers des concessions, et qu'ils

représenteraiententre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité des concessions comprises dans le syndicat.

En cas de décès ou de cessation de fonctions des syndics, ils seront remplacés par l'assemblée générale, dans les formes

qui auront été suivies pour leur nomination.

Art. 3. — Une ordonnance royale rendue dans la forme des réglemens d'administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéressés leurs observations, déterminera l'organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés, et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses.

Un arrêté ministériel déterminera, sur la proposition des syndics, le système et le mode d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront

être acquittées par les concessionnaires.

Si le ministre juge nécessaire de modifier la proposition du syndicat, le syndicat sera de nouveau entendu. Il lui sera fixé

un délai pour produire ses observations.

Art. 4. — Si l'assemblée générale, dûment convoquée, ne se réunit pas, ou si elle ne nomme point le nombre de syndics fixé par l'arrêté du préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commission composée de trois ou cinq personnes, qui sera investie de l'autorité et des attributions du syndicat.

Si les syndics ne mettent point à exécution les travaux d'assèchement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le ministre, après que la contravention aura été constatée, les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra, sur la proposition du préfet, suspendre les syndics de leurs fonctions, et leur substituer un nombre égal de commissaires.

Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins le ministre, sur la proposition du préfet, aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt.

Les commissaires pourront être rétribués; dans ce cas le ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitemens; et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.

Art. 5. — Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédens, seront dressés par les syndics, et

rendus exécutoires par le préfet.

Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes, seront jugées par le conseil de préfecture, sur mémoires des réclamans communiqués au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines.

Les réclamations relatives à l'exécution des travaux, seront

jugées comme en matière de travaux publics.

Le recours, soit au conseil de présecture, soit au conseil

d'état, ne sera pas suspensif.

Art. 6.— A défaut de paiement dans le délai de deux mois, à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au Roi, en son conseil d'état, par la voie contentieuse.

La décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires

déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet.

L'administration pourra faire l'avance du montant des taxes dues par la concession abandonnée, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu'il sera dit ci-après,

A l'expiration du délai de recours, ou en cas de recours après la notification de l'ordonnance confirmative de la décision du ministre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrens seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges.

Celui des concurrens qui aura fait l'offre la plus favorable, sera déclaré concessionnaire; et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'état, appartiendra au concessionnaire déchu, ou à ses ayans-droit. Ce prix, s'il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d'hypothèques.

Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au jour de l'adjudacation, arrêter les effets de la dèpossession, en payant toutés les taxes arriérées, et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote-part dans les travaux qui resteront encore à exécuter.

S'il ne se presente aucun soumissionnaire, la mine restera

à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra; en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés à l'exploitation, et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles.

Art. 7. — Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique, et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et en général pour les représenter vis à vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe premier du présent article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions, qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, la suspension de tout ou de partie des travaux pourra être prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre, et s'il y a lieu, au conseil d'état, par la voie contentieuse, sans préjudice, d'ailleurs, de l'application des articles q3 et suivans de la loi du 21 avril 1810.

- Art. 8. Tout puits, toute galerie ou tout autre travail d'exploitation ouvert en contravention aux lois ou réglemens sur les mines, pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l'article précédent, sans préjudice également de lapplication des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810.
 - Art. 9. Dans tous les cas où les lois et réglemens sur les mines autorisent l'administration à faire exécuter des travaux dans les mines, aux frais des concessionnaires, le défaut de paiement de la part de ceux ci donnera lieu contre eux à l'application des dispositions de l'article 6 de la présente loi.

Art. 10. — Dans tous les cas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine, ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi.

5.

z.

23

ORDONNANCE ROYALE DU 23 MAI 1841, CONCERNANT L'EN-QUÊTE QUI DOIT PRÉCÉDER L'APPLICATION DE LA LOI DU 27 AVAIL 1838, RELATIVE AUX MINES INONDÉES OU MENACÉES D'INONDATION.

Art. 1er. — L'enquête administrative qui doit précéder l'application des dispositions de la loi du 27 avril 1838, relatives aux mines inondées ou menacées d'inondation, sera ordonnée par notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et aura lieu dans les formes ci après déterminées.

Art. 2. — L'enquête s'ouvrira sur un mémoire rédigé par l'ingénieur en chef des mines, et faisant connaître :

La quantité des produits que les mines inondées fournissaient avant d'être envahies par les eaux;

La quotité de ceux que fournissent encore les mines que l'inondation peut atteindre;

Les relations que ces diverses mines ont entre elles :

Les causes de l'inondation qui les atteint ou qui les menace; La manière dont cette inondation se propage, les progrès

qu'elle a déjà saits, et ceux qu'elle peut faire encore;

Les circonstances d'ou il résulte qu'elle est de nature à compromettre l'existence des mines, la séreté publique ou les besoins des consommateurs, et qu'il y a lieu par le gouvernement, de recourir à l'application de la loi du 27 avril 1838, à l'effet d'obliger les concessionnaires à exécuter, en commune et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher les mines inondées, soit pour garantir de l'inondation les exploitations qui n'en sont point encore atteintes.

Art. 3. — Les pièces mentionnées en l'article précédent seront déposées à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les mines sont situées, après avoir été visées par le préfet.

Art. 4. — Un registre destiné à recevoir les observations auxquelles la mesure projetée pourra donner lieu, sera ouvert

pendant deux mois à cette sous-préfecture; le mémoire et les plans produits par l'ingénieur en chef y resteront déposés pendant le même tems.

Des registres seront également ouverts dans chaque commune de la circonscription des mines, auxquelles il s'agit de faire application de la loi du 27 avril 1838; à ces registres seront annexées les copies conformes des pièces déposées à la sous-préfecture.

Art. 5. — L'enquête sera annoncée par des affiches placées au chef-lieu du département, à celui de l'arrondissement et dans toutes les communes dans lesquelles sont situées les mines inondées ou menacées d'inondation.

Les représentans des concessionnaires ou des sociétés propriétaires de chacune de ces mines, nommés en exécution de l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, seront informés individuellement, par notification administrative, de l'ouverture de cette enquête.

Art. 6. — Une commission, composée de cinq membres au moins et de sept au plus, sera formée au chef-lieu de l'arrondissement.

Les membres et le président de cette commission seront nommés par le préfet.

Art. 7. — Cette commission se réunira immédiatement après l'expiration du délai-fixé par l'article 4.

Elle examinera les déclarations consiguées au registre; elle recevra les dires, mémoires et observations de toute espèce; elle entendra les propriétaires des mines inondées ou menacées d'inondation, les ingénieurs des mines, les chefs des établissemens industriels, et toutes les personnes qu'elle jugera à même de lui fournir d'utiles renseignemens; puis elle donnera son avis motivé sur la question de savoir s'il y a lieu à l'application de la mesure indiquée dans l'article premier de la loi du 27 avril 1838.

Ces diverses observations devront être terminées dans le délai d'un mois; il en sera dressé procès-verbal, lequel sera transmis immédiatement au préfet par le président, avec le registre et autres pièces de l'enquête.

Art. 8. — Les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures des villes situées tant à l'in-

térieur qu'au dehors du département, qu'il paraîtrait utile de consulter, seront appelées à donner leur avis.

ò

Art. 9. — Toutes les pièces de l'enquête seront transmises au ministre des travaux publics, par le préfet, lequel y joindra son avis motivé.

ORDONNANCE ROTALE DU 7 MARS 1841 RELATIVE AUX CONCESSIONS DES MINES DE SEL, DES SOURCES ET PUITS D'EAU SALÉE, ET AUX USINES DESTINÉES A LA PABRICATION DU SEL.

TITRE Ier.

Des Mines de Sel.

Art. 1°1. — Il ne pourra être fait de concession de mines de sel, sans que l'existence du dépôt de sel ait été constatée par des puits, des galeries ou des trous de sonde.

Art. 2. — Les demandes en concession seront instruites conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810; elles contiendront les propositions du demandeur, dans le but de satisfaire aux droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810.

Art. 3. — L'exploitation d'une mine de sel, soit à l'état solide, par puits ou galeries, soit par dissolution, au moyen de trous de sonde ou autrement, ne pourra être commencée qu'après que le projet des travaux aura été approuvé par l'administration.

A cet effet, le concessionnaire soumettra au préfet un mémoire indiquant la manière dont il entend procéder à l'exploitation, la disposition générale des travaux qu'il se propose d'exécuter, et la situation des puits, galeries et trous de sonde, par rapport aux habitations, routes et chemins. Il y joindra les plans et coupes nécessaires à l'intelligence de son projet.

Lorsque le projet d'exploitation aura été approuvé, il ne pourra être changé sans une nouvelle autorisation.

L'approbation de l'administration sera également nécessaire pour l'ouverture de tout nouveau champ d'exploitation.

Les projets de travaux énoncés aux paragraphes précédens devront être, ainsi que les plans à l'appui, portés, avant toute décision, à la connaissance du public. A cet effet, des affiches seront apposées, pendant un mois, dans les communes comprises dans lesdits projets, et une copie des plans sera déposée dans chaque mairie.

TITRE II.

Des sources et puits d'eau salée.

- Art. 4. Les articles 10, 11 et 12 de la loi du 21 avril 1810 sont applicables aux recherches d'eau salée.
- Art. 5. Tout demandeur en concession d'une source ou d'un puits d'eau salée, devra justifier que la source ou le puits peut sourcir des eaux salées en quantité sussisante pour une fabrication annuelle de 500,000 kilogrammes de sel au moins.
- Art. 6. Il devra justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux indemnités et charges qui seront imposées par l'acte de concession.
- Art. 7 La demande en concession sera adressée au préfet et enregistrée à sa date, sur un registre spécial, conformément à l'article 22 de la loi du 21 avril 1810; le secrétairegénéral de la présecture délivrera au requérant un extrait certissé de cet enregistrement.

La demande contiendra l'indication exigée par l'article a ci-dessus.

Le pétitionnaire y joindra le plan en quadruple expédition et à l'échelle de 5 millimètres pour 10 mètres, des terrains désignés dans sa demande. Ce plan devra indiquer l'emplacement de la source ou du puits salé, et sa situation par rapport aux habitations, routes et chemins; il ne sera admis qu'après vérification par l'ingénieur des mines. Il sera visé par le préfet.

Art. 8. — Les publications et affiches de la demande auront lieu à la diligence du préfet et conformément aux articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810. Leur durée sera de deux mois, à compter du jour de l'apposition des affiches dans chaque localité. La demande sera insérée dans l'un des journaux du département.

Les frais d'affiches, publications et insertions dans les journaux seront à la charge du demandeur.

Art. 9. — Les demandes en concurrence ne seront admisses que jusqu'au dernier jour de la durée des affiches.

Thes scront notifiées par actes extrajudiciaires au deman-

deur, ainsi qu'au préfet, qui les sera transcrire à leur date sur le registre mentionné en l'article 7 ci-dessus. Il sera donné communication de ce registre à toutes les personnes qui voudront prendre connaissance desdites demandes.

Art. 10. — Les oppositions à la demande en concession, les réclamations relatives à la quotité des offres faites aux propriétaires de la surface, les demandes en indemnité d'invention, seront notifiées au demandeur et au préfet, par actes extrajudiciaires.

Art. 11. — Jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande en concession, les oppositions, réclamations et demandes mentionnées en l'article 10 ci-dessus, seront admissibles devant le ministre des travaux publics. Elles seront notifiées par leurs auteurs aux parties intéressées.

Art. 12. — Le Gouvernement jugera des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres, sans préjudice de la disposition transitoire de l'article 3 de la loi du 17 juin 1840, relative aux propriétaires des établissemens actuellement existans.

Art. 13. — Il sera définitivement statué par une ordonnance royale délibérée en conseil d'état.

Cette ordonnance purgera, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface, et des inventeurs ou de leurs ayans-cause.

Art. 14. — L'étendue de la concession sera déterminée par ladite ordonnance; elle sera limitée par des points fixes à la surface du sol.

Art. 15. — Lorsque, dans l'étendue du périmètre qui lui est concédé, le concessionnaire voudra pratiquer, pour l'exploitation de l'eau salée, une ouverture autre que celle désignée par l'acte de concession, il adressera au préfet, avec un plan à l'appui, une demande qui sera affichée pendant un mois dans chaeuse des communes sur lesquelles s'étend la concession. Une copie de ce plan sera déposée dans chaque mairie.

S'il ne s'élève aucune réclamation contre la demande, l'autorisation sera accordée par le préfet. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics.

- Art. 16. Toutes les questions d'indemnité à payer par le concessionnaire d'une source ou d'un puits d'eau salée, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluvièse an 8.
- Art. 17. Les indemnités à payer par le concessionnaire aux propriétaires de la surface, à raison de l'occupation des terrains nécessaires à l'exploitation des eaux salées, seront réglées conformément aux articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810.
- Art. 18. Aucune concession de source ou de puits d'eau salée ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.

TITRE III.

Dispositions communes aux concessions de mines de sel, et aux concessions de sources et de puits d'eau salée.

Art. 19. — Aucune recherche de mine de sel ou d'eau salée, soit par les propriétaires de la surface, soit par des tiers autorisés en vertu de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, ne pourra être commencée qu'un mois après la déclaration faite à la préfecture. Le préfet en donnera avis immédiatement au directeur des contributions indirectes, ou au directeur des douanes, suivant les cas.

Art. 20. — Il ne pourra être fait, dans le même périmètre, à deux personnes différentes, une concession de mine de sel, et une concession de source ou de puits d'eau salée.

Mais tout concessionnaire de source ou de puits d'eau salée, qui aura justifié de l'existence d'un dépôt de sel dans le périmètre à lui concédé, pourra obtenir une nouvelle concession, conformément au titre 1er de la présente ordonnance.

Jusque là tout puits, toute galerie, ou tout autre ouvrage d'exploitation de mine est interdit au concessionnaire de la source ou du puits d'eau salée.

Art. 21. — Dans tous les cas où l'exploitation, soit des mines de sel, soit des sources ou des puits d'eau salée, compromettrait la sûreté publique, la conservation des travaux, la sûreté des ouvriers ou des habitations de la surface, il y

sera pourvu, ainsi qu'il est dit en l'article 50 de la loi du ax avril 1810.

Art. 22. — Tout puits, toute galerie, tout trou de sonde ou tout autre ouvrage d'exploitation ouvert sans autorisation, sera interdit, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 27 avril 1838.

Néanmoins, les exploitations en activité à l'époque de la promulgation de la loi du 17 juin 1840, sont provisoirement maintenues, à charge par les exploitans de former, dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente ordonnance, des demandes en concession, conformément aux dispositions qu'elle prescrit.

Si la concession n'est point accordée, l'exploitation cessera de plein droit; et au besoin, elle sera interdite confor-

mément au 1er paragraphe du présent article.

Art. 23. — Les concessions pourront être révoquées dans les cas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810. Il sera alors procédé, conformément aux règles établies par la loi du 27 avril 1838.

Art. 24. — Le directeur des contributions indirectes ou des douanes, selon les cas, sera consulté par le préfet sur toute demande en concession de mine de sel, de source ou de puits d'eau salée.

Le préfet consultera ensuite les ingénieurs des mines, ettransmettra les pièces au ministre des travaux publics, avec leurs rapports et son avis.

Les pièces relatives à chaque demande seront communiquées par le ministre des travaux publics au ministre des finances.

TITBE IV.

Des permissions relatives à l'établissement des usines pour la fabrication du sel.

Art. 25. — Les usines destinées à l'élaboration du sel gemme ou au traitement des eaux salées, ne pourront être établies, soit par les concessionnaires de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée, soit par tous autres, qu'en vertu d'une permission accordée par une ordonnance royale, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article

74 de la loi du 21 avril 1810. Toutefois le délai des affiches est réduit à un mois.

Le demandeur devra justifier que l'usine pourra suffire à la fabrication annuelle d'au moins cinq cent mille kilogrammes de sel, sauf l'application de la faculté ouverte par le 2º alinée de l'article 5 de la loi du 17 juin 1840.

Seront d'ailleurs observées les dispositions des lois et réglemens sur les établissemens dangereux, incommodes ou insalubres.

Art. 26. — La demande en permission devra être accompagnée d'un plan en quadruple expédition, à l'échelle de deux millimètres par mètre, indiquant la situation et la consistance de l'usine. Ce plan sera vérifié et certifié par les ingénieurs des mines, et visé par le préfet.

Les oppositions auxquelles la demande pourra donner lieu seront notifiées au demandeur et au prélet, par actes extra-

judiciaires.

Art. 27. — Les dispositions de l'article 24 ci-dessus, relatives aux demandes en concession de mines de sel ou de sources et de puits d'eau salée, seront également observées à l'égard des demandes en permission d'usines.

Art. 28. — Les permissions sont données, à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé. Elles auront une durée indéfinie, à moins que l'ordonnance d'autorisation n'en ait décidé et autorisation pren ait des la charge de la charge d'en la charge de la charge

décidé autrement.

Art. 29.—Elles pourront ètrerévoquées pour cause d'inexécution des conditions auxquelles elles auront été accordées.

La révocation sera prononcée par arrêté du ministre des travaux publics. Cet arrêté sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours de droit.

Art. 30. — Les fabriques légalement en activité à l'époque de la promulgation de la loi du 17 juin 1840, sont maintenues provisoirement, à charge par les propriétaires de former une demande en permission, dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente ordonnance.

Dans le cas où cette permission ne serait point accordée, les établissemens seront interdits dans les formes indiquées au

second paragraphe de l'article précédent.

CHAPITRE XXVI.

DU GISEMENT DES SUBSTANCES METALLIQUES EXPLOITABLES.

Nous avons rejeté ce chapitre à la fiu du volume, parce qu'il ne fait pas proprement partie de l'exploitation; mais cependant nous avons crû nécessaire de ne pas l'omettre, pensant qu'il pourrait être utile à plusieurs personnes.

Nous renvoyons aux traités de Géologie, pour la connaissance de l'ordre et de la classification des terrains; nous ne nous occuperons ici que des différentes espèces minérales que constitue en particulier chaque métal, et du gisement de ces métaux.

FER.

Les minerais de fer sont répandus dans la nature, avec une profusion proportionnée à l'utilité du métal qu'ils renferment. On en trouve sous toutes les latitudes, dans tous les terrains, et jusqu'à la surface même de la terre.

Les minerais de fer sont très nombreux, mais ils ne sont pas tous exploitables : ces minerais sont :

1º Le fer natif, dont la pesanteur spécifique varie de 6,48 à 7,40. On a découvert le fer natif pur et un peu aciéré, en filons bien déterminés, dans une roche quarzeuse, et en filets minces dans un mica-schiste, à Canaan, dans le Connecticut; quelques morceaux pèsent 250 grammes. Plusieurs autres localités contiennent également du fer natif. Ainsi on trouve à Grolée, sur les bords du Rhin, du fer natif en rognous de la grosseur du poing, environné d'oxide, au milieu de la masse du calcaire blanc du Jura.

2° Le fer oxidulé, qui forme des gîtes considérables, particulièrement des amas, dans le gneiss, le mica-schiste, les roches amphiboliques, les schistes onctueux qui les accompaguent et les serpentines. Il est souvent en bancs très puissans, tels qu'à Cogne, à Traverselle etc., et constitue même des montagnes entières comme à Taberg en Suède. Il se trouve aussi disséminé au milieu des roches primitives que nous avons citées, et dans les trachytes, les basaltes et les autres produits ignés. C'est de la destruction de ces terrains que proviennent les sables titanifères et magnétiques qui, quelquefois, sont assez abondans pour être exploités comme minerais de fer.

3° Le fer oligiste, qui se présente en masses compactes, en grains, en grandes lames un peu contournées et en écailles ou paillettes brillantes agglomérées entre elles; cette dernière variété porte vulgairement le nom de fer micacé.

Le fer oligiste se trouve principalement dans les terrains de gneiss et de mica-schistes. Il constitue des montagnes entières à Gellivaria en Laponie, et des filons ou des amas puissans à l'île d'Elbe, à Framont dans les Vosges, à Norbergen Suède etc. La variété granulaire unie au quarz et remplaçant le mica, forme au Brésil et sur la côte de Coromandel, une roche très étendue que l'on nomme stacolumite.

On trouve en outre du fer oligiste en rognons et en veines dans les fentes des roches granitoides, dans les trachytes du Mont-d'Or, dans les laves anciennes et les scories des volcans éteints de l'Auvergne; enfin dans les laves des volcans modernes comme au Stromboli. Le fer oligiste en grandes masses est presque toujours mélangé de fer oxidulé ou de peroxide.

4° Le fer oxidé rouge, qui se présente soit à l'état de peroxide soit à l'état d'hématite; ces deux variétés fournissent des minerais très riches.

Les terrains primitifs et les terrains de transition contiennent des filons ou des couches souvent puissantes de fer oxidé rouge; tels sont d'un côté les gisemens de la Tour près Saint-Etienne, de Minas-Geraës au Brésil, de Somorostro eu Biscaye; et de l'autre ceux du Hartz à Zorge, d'Altenau, de Lauterberg. A la Voulte, département de l'Ardèche, le peroxide appartient à la fois à des roches de granite et de gneiss, et à des calcaires marneux qui font partie de la formation du lias.

5° Le fer oxidé hydraté, qui se trouve en masses jaunâtres ou en grains, à l'état terreux ou fibreux, dans tous les

terrains anciens, mais particulièrement dans les terrains de sédiment.

6° Le fer carbonaté, qui se trouve principalement dans les terrains houillers. Il se rencontre au milieu de l'argile schisteuse du terrain houiller, en sphéroïdes applatis disposés parallèlement à la stratification.

7° Le fer sulfuré ou la pyrite de fer : on en connaît trois variétés : la pyrite magnétique, la pyrite jaune et la pyrite

blanche.

La pyrite magnétique se trouve principalement dans les terrains de transition.

La pyrite blanche et la pyrite jaune se trouvent dans tous les terrains.

8° Le fer sulfo arsénical ou le mispickel, qui se trouve dans les terrains anciens et notamment avec l'étain.

9° Le fer chrômé, dont le gite principal est la serpentine; celui de Baltimore, de Pensylvanie et des Monts Ourals se tronve en gros grains amorphes empâtés dans une stéatite blanche ou verte.

10° Le fer phosphaté, qui se trouve dans les filons d'étain et dans les terrains tourbeux et d'alluvion.

11° Le fer arséniaté, qu'on rencontre dans les terrains anciens et dans les filons d'étain, avec le fer phosphaté.

12° Le fer carburé ou la plombagine, qui se trouve dans les terrains anciens, les gneiss et les micaschistes, en amas ou en rognons assez considérables pour être exploités avec avantage.

CHIVER.

Le cuivre, quoique moins abondant que le fer, se trouve dans la nature à différens états aussi nombreux que ceux du fer.

1° Le cuivre natif, qui se rencontre en rameaux formant des dendrites saillantes ou superficielles à la surface des gangues, en mamelons, en petits filamens, en grains et quelquefois en amas assez considérables.

Il n'est jamais parfaitement pur, et contient presque toujours du fer, de l'or ou de l'argent.

Il se forme journellement dans les mines, par la décomposition des eaux chargées de sulfate de cuivre. Il est aussi associé aux minerais de cuivre, surtout au cuivre sulforé et au cuivre pyriteux, et plus fréquemment encore, on le trouve engagé au milieu des terrains primitifs, dans les roches de micaschiste, de gneiss et de serpentine.

Au Brésil, au Chili et au Canada, des morceaux souvent volumineux, gisent isolés dans les sables des rivières ou des plaines; l'un d'eux, extrait près de Babia au Brésil, pesait 1308 kilogrammes.

2° Le cuivre sulfuré, qui accompagne quelquesois les minerais de cuivre pyriteux. Dans les Monts-Ourals, en Sibérie, il existe seul au milieu de filons d'argile diversement colorée, qui traversent les terrains primitifs.

On connaît aussi le cuivre sulfuré argentifère, mais jusqu'ici on ne l'a trouvé qu'en masses compactes et amorphes,

à Kolivan en Sibérie.

3° Le cuivre pyriteux, le plus abondant des minerais de cuivre. Il forme des filons et surtout des amas au milieu des terrains primitifs, dans les gneiss, les mica-schistes, les euphotides, les roches serpentineuses. Il existe aussi dans les dépôts de sédiment, les schistes argileux, les granwackes, et même dans les grès rouges et les schistes bitumineux qui accompagnent le zechstein.

La Silésie, la Bohême, la Styrie, le Tyrol, Fahlun en Suède, le pays de Mansseld, le Cornwall, l'Irlande, sont riches en cuivres pyriteux. Il s'en trouve en France à Baigorry dans les Pyrénées, et à Chessy et Saint-Bel près Lyon.

Le cuivre panaché, nommé autrefois cuivre pyriteux hépathique, se trouve en filons assez puissans au milieu du terrain de mica schistes, en Sibérie, en Bohême, au Hartz, en Norwège, en Hongrie, en Angleterre.

4° Le cuivre gris, dont on connaît trois variétés principales : le cuivre gris arsénifère, le cuivre gris antimonifère, le

cuivre gris antimonifère et plombifère.

Les cuivres gris se trouvent sous forme de filons, de petits amas, de veines et de nids, au milieu des gneiss, des micaschistes, des schistes stéatiteux, avec les minerais de cuivre pyriteux, les minerais d'argent et les minerais de plomb sulfuré argentifère. Ils existent dans beaucoup de localités, en Hongrie, en Sibérie, en Angleterre, à Guadalcanal en Espa-

gne etc., et en France à Alleurout, à Sainte-Marie aux-Mines et à Baigorry.

- 5° Le cuivre oxidulé; les minerais de cuivre pyriteux, principalement ceux qui sont en filons et les minerais de cuivre carbonaté et sulfuré servent de gisement à l'oxidule. Il est en veines, en petits amas, au milieu des roches environnantes et dans la gangue des filons. Il se mélange rarement avec les autres minerais, si ce n'est avec le carbonate, à Chessy et sur la pente orientale des monts Altaï où il forme une partie importante de l'exploitation. Le cuivre oxidulé est quelquefois accompagné d'arséniate de cuivre; il contient alors un peu d'acide arsénique.
- 6° Le cuivre oxidé, qui paraît provenir de la décomposition du cuivre carbonaté et du cuivre sulfuré. Il se rencontre, quoique en petite abondance, dans un grand nombre de localités, en Silésie, dans les environs de Freyberg, au Hartz, sur les bords du Rhin, dans le Cornwall, en Hongrie, à Chessy, etc.
- 7° Le cuivre carbonaté, qui se distingue en cuivre carbonaté vert ou malachite, et en cuivre carbonaté bleu. Le cuivre carbonaté se trouve avec les minerais de cuivre sulfuré et de cuivre pyriteux, rarement en quantité notable. Il tapisse les cavités ou les parois des filons; les plus beaux échantillons proviennent de Chessy, du Banat, de l'Angleterre, du Chili et des monts Altaï.

Le gite principal du carbonate bleu, en masse, est le grès bigarre. Il est accompagné d'oxidule de cuivre et de carbonate vert soyeux, et il forme des boules, des amas, au milieu des matières argileuses et sableuses. C'est ce qui a lieu à Chessy et sur le revers occidental de la chaîne des monts Ourals.

- 8° Le cuivre arséniaté; il en existe plusieurs espèces et il est disséminé en très petite quantité dans le grauite, dont le feldspath est converti en kaolin, à Limoges, à Schneeberg en Saxe, etc., et surtout en Angleterre.
- 9° Le cuivre phosphaté, dont la gangue est ordinairement un quarz hyalin grisâtre, coloré par de l'oxide de fer. On le cite daus un petit nombre de localités, à Schemnitz et Libethen en Hongrie, à Rheinbreitbach dans le duché de Berg,

au Chili, et dans un filon qui traverse le schiste argileux sur les bords du Rhin.

10° Le cuivre muriaté dont on distingue deux variétés :

La première est massive et a pour gangue au Pérou et au Chili un quarz mélangé d'argile; elle est associée à du sulfure et à du chlorure d'argent. C'est une substance accessoire d'ans les filons de Pacos.

La seconde est à l'état pulvérulent, au milieu des sables d'une petite rivière de la province de Lissez sur les frontières du Pérou et du Chili.

Le cuivre muriaté se trouve encore dans les terrains volcaniques, en enduits superficiels; on l'a observé plusieurs fois dans les fissures des laves vomies par le Vésuve.

PLOMB.

Les minerais de plomb sont nombreux, 'mais ils n'offrent pas tous le même degré d'importance : quelques-uns sont rares tandis que d'autres paraissent abondamment répandus dans la nature. Les divers minerais de plomb sont :

1° Le plomb sulfuré ou la galène. Les mineurs distinguent trois variétés de galène qu'ils désignent par les noms de galène à grandes facettes, galène à petites facettes, et galène à grains d'acier. La première est du sulfure de plomb à peu près pur, les deux autres contiennent toujours de l'argent dont la proportion peut s'élever, dans la troisième espèce, jusqu'à dix ou quinze pour cent.

La galène est le plus abondant et presque le seul minerai de plomb exploité. Elle forme des filons et des amas considérables, dans les granites, dans les gneiss, dans les mica shistes, et même dans les terrains de sédiment inférieurs, les schistes

argileux, les grauwackes, etc.

On la rencoutre également avec profusion, au milieu des formations modernes, en amas irréguliers, en petits nids, et quelquefois disséminée dans toute la masse. Elle appartient ainsi aux schistes argileux, aux calcaires métallifères, aux grès houillers, aux grès rouges et au zechstein ou calcaire magnésien.

Quand un grès repose sur le granite, cette roche ancienne s'altère et prend une apparence arénacée; en même tems le grès devient quarzeux, feldspathique, de sorte qu'il existe un passage graduel, une fusion intime entre les deux terrains. Ordinairement à leur contact, ils s'imprègnent l'un et l'autre de galène, de blende, etc. Ces grès, modifiés dans le voisinage des masses primitives, portent le nom d'arkoses, et, quel que soit leur âge, ils sont susceptibles de servir de gite aux minerais de plomb. Dans plusieurs localités de la Bourgogne, le quadersandstein est placé immédiatement sur le granite, et contient beaucoup de galène. On en voit même quelques paillettes entre les bancs de calcaires à gryphées.

Les mines de plomb les plus importantes de la France sont celles de Poullaouen et de Villesort; toutesois elles ne sont point comparables aux immenses exploitations de la Carin-

thie, du Hartz et du Derbyshire.

2° Le plomb phosphaté, qui se rencontre, mais en petite abondance, avec les autres minerais de plomb et même avec quelques minerais de cuivre et d'argent. On le trouve à Poullaouen, à Sainte-Marie-aux-Mines, au Huelgoët; à Pont-Gibaud, etc. Sa gangue est habituellement du quarz et quelquefois de la baryte sulfatée.

- 3° Le plomb carbonaté qui est, après la galène, le plus répandu des minerais de plomb. Nou-seulement il existe dans les mines qui renferment cette substance, mais il se trouve encore dans les gîtes de cuivre et d'argent. Les plus beaux cristaux viennent du Derbyshire, de l'Ecosse, du Hartz, de Poullaouen, de Sainte-Marie-aux-Mines, etc.
- 4° Le plomb chromaté; il n'a été découvert que dans quelques localités, au Brésil, à Zimapan au Mexique, en Moldavie, et à Berezofsk en Sibérie. Dans ce dernier gîte il est disséminé sur une gaugue quarzeuse, au milieu d'un filon de galène.
- 5° Le plomb sulfaté ou plomb vitreux, qui accompagne toujours les dépôts de galène. Il est assez rare, quoiqu'on le connaisse dans beaucoup de localités, en Sibérie, au Hartz, aux Etats-Unis, au Chili, etc.

Il est douteux que le plomb existe à l'état natif; on ne l'a trouvé jusqu'ici que dans l'île de Madère, empâté dans les laves; on prétend cependant l'avoir trouvé avec de la galène, en Amérique. Il existe encore un grand nombre de minerais de plomb, mais ils n'ont d'intérêt que sous le rapport minéralogique.

ÉTAIR.

L'oxide et le sulfure sont les seules espères minérales que constitue l'étain; encore le sulfure est-il très rare et doit-il être classé parmi les minerais de cuivre.

L'oxide d'étain se trouve en filons, en amas, et le plus souvent en veinules très disséminées dans les terrains anciens. On le rencontre souvent aussi en galets dans les alluvions qui proviennent des détritus de ces terrains. Enfin il paraît qu'il se présente quelquefois en veines, dans le porphyre du grès rouge. Il est presque toujours accompagné de Wolfram, de molybdène sulfuré et de pyrites arsénicales.

Les gites d'étain exploitables ne sont pas en grand nombre. Les principaux se trouvent aux Indes, au Chili, au Mexique, dans le Cornouailles, en Espagne, en Saxe et en Bohème. On connaît en France deux gites d'étain, l'un à Piriac sur la côte de Bretagne, et l'autre à Vaulry, département de la Haute-

Vienne; mais ces gites n'ont aucune importance.

ZINC

Le zinc constitue plusieurs espèces minérales, mais deux seulement présentent quelque importance.

- 1° Le sulfure de zinc ou la blende; c'est un minéral assez commun, qui accompagne fréquemment les autres sulfures métalliques. Il se rencontre dans tous les terrains jusqu'à la craie inclusivement.
- 2° Le carbonate de zinc ou la calamine. On le trouve souvent en couches puissantes ou en amas, dans des roches calcaires secondaires. Il est ordinairement mêlé d'oxide et d'hydrate de fer, de silicate de zinc, etc. Il y a des variétés qui renferment en combinaison du carbonate de fer et du carbonate de manganèse. Le gite le plus abondant de l'Europe se trouve à la Vieille-Montagne entre Liège et Aix-la-Chapelle.

MANGANÈSE.

Le manganèse appartient à tous les terrains, depuis les plus anciens jusqu'aux plus modernes; il en existe même dans les terrains volcaniques. Les végétaux même en renferment une quantité notable, puisque l'on en trouve dans presque toutes les cendres et souvent en proportions considérables. Il constitue un grand nombre d'espèces minérales, mais dont la plupart sont sans importance pour les mineurs.

x. Le deutoxide anhydre qu'on rencontre près d'Ilmenau, à Elsgerburg, en Thuringe, dans le Mansfeld, et à Saint-

Marcel en Piémont.

2° Le deutoxide hydraté dit manganite.

- 3° L'oxide rouge anhydre ou hausmanite, qui se trouve à Ilmenau, en Thuringe et dans la formation du porphyre d'Ilefeld au Hartz.
 - 4° Le peroxide anhydre.

5. Le peroxide hydraté.

- 6° Le manganèse barytique ou l'oxide sans clivages; cette espèce est très commune. Il y en a un dépôt extrèmement considérable à Romanèche près de Màcon, département de Saône et Loire: on la trouve en Prusse, en Bohème, en Silésie, dans le pays de Bayreuth, dans le Hanovre, près d'Exeter dans le Devonshire, en Cornouailles, etc.
- 7° Le carbonate de manganèse, qui se rencontre en Transylvanie, où il accompagne les minerais de tellure, à Freyberg et au Hartz.

On connaît encore plusieurs variétes de minerais de manganèse; mais comme elles n'ont d'intérêt que sous le rapport minéralogique, nous les passerons sous silence.

ANTIMOINE.

Les minerais d'antimoine ne se trouvent que dans les terrains anciens; ils sont très disséminés, et forment rarement des gites puissans et abondans.

De tous les minerais d'antimoine, le sulfure est la plus abondante et la seule espèce exploitable. On en trouve en France dans les départemens du Gard, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Vendée, etc.

COBALT.

Le cobalt appartient aux terrains anciens; il accompagne souvent les minerais de cuivre et d'argent, mais il est peu abondant. Il fait partie de presque tous les minerais de nickel; il se trouve aussi en très petite quantité, dans un grand nombre de pierres météoriques, et avec quelques oxides de manganèse.

Les minerais principaux de cobalt sont :

1º L'oxide de cobalt qui se trouve à la surface des minerais de cobalt sulfuré ou arséniuré, et paraît être accidentel.

2° Le sulfure de cobalt : il est très rare et on ne l'a encore rencontré que dans les mines de Riddarbyttan en Suède, et dans les mines de Musen (Pays de Siegen).

3º Le cobalt arsénical, qui se trouve dans plusieurs localités.

4° L'arsénic sulfuré, ou le cobalt gris : cette variété est la plus riche et la plus recherchée pour les besoins des arts; il y en a des mines importantes en Suède.

MERCURE.

Le mercure se trouve dans les terrains anciens, mais seulement en petite quantité. Il n'est abondant que dans les grès et dans les calcaires qui sont superposés au terrain houiller, principalement, à ce qu'il paraît, dans les calcaires jurassiques.

Les mines de mercure les plus importantes, sont situées à Idria en Carniole, à Almaden en Espagne: à Huancavelica au Pérou, et au Japon. La Chine paraît très riche en minerais de mercure, et les plus beaux cristaux viennent de cette province.

Le mercure existe dans la nature, sous plusieurs états diffé-

rens, qui sont :

1° Le mercure natif: il se trouve sous forme de gouttelettes de toutes grosseurs, au milieu des autres minerais, ou dans les roches qui leur servent de gangues, particulièrement dans les schistes bitumineux qui accompagnent le zechstein. Ordinairement ces globules se détachent et se rassemblent en amas assez considérables, qui se logent dans les cavités du terrain.

2º Le mercure sulfuré ou le cinabre : c'est le seul minerai de mercure qu'on trouve en grandes masses, et c'est aussi le plus

abondamment répandu.

On le rencontre, quoique en petite quantité, dans les terrains primitifs. Ainsi, en Hongrie, il forme des amas peu épais au milieu d'un micaschiste onctueux. Il existe ensuite dans les porphyres qui pénètrent à travers les terrains de sédiment, et dans les roches de quarz, ou dans les grès placés dans leur voisinage.

Les grès houillers, ou plutôt les grès rouges, les argiles schisteuses qui alternent avec eux, et les schistes bitumineux

zechstein, le contiennent plus particulièrement sous forme veines, d'amas, de filons. Leurs couches en sont quelqueentièrement imprégnées. Dans ces gisemens, le mercure uré est fréquemment accompagné de rognons de houille, mpreintes de poissons et de plantes.

ARGENT.

Les minerais d'argent appartiennent en général aux terrains iens, dits primitifs, ou de transition : on le trouve en sidans le gneiss, les sehistes micacés, les schistes argit. les calcaires intermédiaires et les porphyres; mais ils ètrent jusque dans les terrains secondaires, cer c'est dans echstein que s'exploitent les minerais terreux qui portent om de pacos au Pérou : ils y existent en masses considées, outre les bancs calcaires.

÷

es principaux minerais d'argent exploités, sont l'argent na-'argent sulfuré, l'argent antimonial et le chlorure d'argent. L'argent natif accompagne un grand nombre de minerais illiques; mais il se trouve surtout en grande quantité les hydrates de fer quarzeux ou argileux, qui constit les minerais qu'on nomme pacos au Pérou, et colorados lexique. A Allemont et dans d'autres localités, ces miis sont en nième tems cobaltiques et nickelifères. L'arnatif est rarement pur : il renferme souvent du cuivre. relguefois de l'antimoine, de l'arsénic, etc. On le trouve juefois en masses considérables; on en cite du poids de 30 kilogrammes. Aux mines de Schneeberg en Saxe, on trouvé une masse qui pesait 200 quintaux métriques.

L'argent sulfuré est le plus abondant des minerais d'ar-Il se trouve en filons, traversant le gueiss, le micaschiste, ches de diabase, les syénites, le schiste argileux, et i le zechstein. Ce dernier gite appartient aux pacos du t, qui sont composés principalement de chlorure d'argent. Königsberg en Hongrie, le sulfure d'argent est disséminé les amas terreux, au milieu des conglomérats trachytiques. L'argent antimonial est assez rare, on le trouve à Artberg, à Allemont, et dans les minerais d'argent, avant gangue de la chaux carbonatée; il est ordinairement ipagné d'argent arsénié.

L'argent antimonié sulfuré, on argent rouge, est peu

abondant dans les mines d'argent de la Hongrie, de la Rohème, des Vosges et de la Saxe; il devient prédominant quelquefois en Amérique. Il est associé à l'arsénic, au cobalt

arsépical, au cuivre gris, etc.

5° Le chlorure d'argent est associé aux autres minerais d'argent : il se trouve surtout dans la partie supérieure des filons, où il est accompagné de quarz, de baryte sulfatée, de chaux carbonatée, etc. Quelquefois il est disséminé dans une terre ferrugineuse, comme aux mines de Huelgoët en Bretagne, et surtout au Mexique.

L'argent se trouve en outre mélangé en très petite proportion, soit à l'état métallique, soit à l'état de sulfure, dans un grand nombre de minerais métalliques, tels que les pyrites arsénicales, le mispickel, les cuivres gris, le bismuth et le mercure natif, la galène, le séléniure de plomb, et quelquefois, mais plus rarement, dans le cuivre pyriteux, le sulfure d'antimoine et la blende.

OR.

L'or est extremement disséminé dans la nature, mais il ne se trouve jamais qu'en petite quantité à la fois, et il ne

constitue qu'un très petit nombre d'espèces.

L'or se trouve principalement dans des terrains de transport anciens, formés en général de fragmens et de cailloux roulés, quatzeux, liés entre eux par un ciment argilo-ferrugineux, très sableux, et dans lesquels on rencontre accidentellement des débris de roches primitives, du fer oligiste, du fer titané magnétique, et aussi du platine et des diamans. On exploite des dépots immenses de cette nature, au Brésil, où ils portent le nom de cascalho, à la Nouvelle Grenade, au Chili, dans les Monts-Ourals.

Il paraît qu'en Asie et en Afrique, l'or fait également partie des dépôts arénacés. C'est encore ce méme gisement que l'on rencontre en Écosse, dans la Transylvanie et au Bannat. Un grand nombre de rivières charient des paillettes d'or, et l'on peut dire que tous les sables en renferment une quantité plus ou moins considérable; ceux de Kaschwa, en Sibérie, sont maintenant très productifs. Eulin, on trouve de l'or jusque dans la terre végétale.

L'or existe aussi en couches et en silons dans les terrains

anciens, granitiques, porphyriques, etc., tantôt pur et tantôt disséminé en très petite quantité, comme une matière accidentelle de différens gites métallifères. A la Gardette (Isère), on le trouve en filons avec du cristal de roche. Au Brésil, on exploite pour en extraire l'or, un énorme dépôt stratifié d'origine primitive ou intermédiaire, formé de quarz melangé de chlorites, de tourmaline, de fer oligiste, de fer oxidé rouge, etc. L'or existe avec les minerais d'argent du Mexique, du Pérou, de la Nouvelle-Grenade, de la Hongrie, etc. On le trouve dans plusieurs mines de cuivre, au Hartz et à Fahlun, et disséminé dans les pyrites de Berezofsk en Sibérie.

Tous les minerais qui renferment de l'argent et du cuivre, peuvent aussi contenir de l'or, mais on trouve ce métal principalement dans les pyrites arsénicales, le mispickel, le cuivre

pyriteux, le sulfure d'antimoine, etc.

Les minerais d'or telluré se trouvent en Transylvanie, dans des filons irréguliers, qui traversent le grunstein porphyrique et la grauwacke, selon toutes sortes de directions. Ils sont accompagnés de pyrites et de galène argentifère, d'argent sulfuré, de cuivre pyriteux, de cuivre gris, de blende, de sulfure d'antimoine, de réalgar et d'or natif.

Les minerais d'or , sont :

1° L'or natif, qui comprend l'or pur et l'or allié en différentes proportions avec l'argent et avec le cuivre.

2º L'or allié de rhodium.

- 3° L'or graphique ou le tellurure argentifère.
- 4° Le tellurure feuilleté ou le tellurure plombo-argentifère.

5° Le tellure sulfo-plombifère.

PLATINE.

Les minerais de platine ne se trouvent en quantité exploitable, que dans les alluvions anciennes, identiques avec celles qui renserment l'or et le diamant. Ils se trouvent en même tems avec des paillettes d'or, des lamelles de palladium, de l'osmiure d'iridium, de petits cristaux de ser titané, du chrôme, des zircons et quelquesois même des diamants.

Près de Santa-Rosa en Colombie, on a découvert dans la syénite altérée, un gisement de platine en filons. Ces filons sont composés de fer hydraté, mêlé d'argile et de quarz; ils n'ont que quelques centimètres d'épaisseur. Le platine est disséminé en grains dans cette matière avec de l'or; cet grains ont la forme de lames arrondies, comme les grains qui viennent des sables du Choco.

Les principaux gîtes du platine, se trouvent dans l'Amérique Méridionale; savoir: dans les sables du fleuve Pinto, à Popayan, à Quito, au Choco, en Colombie, près de Santa-Fé, au Brésil, dans les capitaineries de Matto-Grosso et de Minas-Geraès. Il en existe aussi à Saint-Domingue, près de la rivièrre d'Iaky, au pied des montagnes de Sibao. Enfin, on a découvert du platine dans les mines d'or de Neiwin en Sibérie, et, depuis 1835, on exploite des gîtes importans de ce métal, près d'Ekaterinebourg', et à 250 werstes de cette ville, sur le revers occidental des Monts-Ourals; ces gîtes enferment des fragmeus de grunstein, comme les gîtes du Choco.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. Yue d'un filon : affleurement, âge, poche ou four.

Fig. 2. Stockwerck, ou amas entrelacé.

Fig. 3. Coupe du grand filon de Carharack.
c, c, c, filon de cuivre, Est et Ouest.
f, f, filon argileux, dit Fluckan.

- Fig. 4. Outil de sondage employé pour le percement d'un puits salé, à Briscous (Basses-Pyrénées). Il est destiné à opérer un mouvement de percussion, c'est-à-dire à briser la roche.
- Fig. 5. Cylindre en tôle, muni d'un clapet, s'ouvrant en dedans pour laisser passage aux matières; et destiné à retirer du trou, les déblais.
- Fig. 6. Petite sonde employée pour la recherche des minerais de fer.
 - ab, tourniquet en fer, vissé sur la partie supérieure, et servant à opérer le mouvement de percussion de la sonde.
 - c, cavité percée dans le renflement aciéré en forme d'olive, terminant la tige inférieure de la sonde.
 - f, fourche en fer que l'on passe au-dessous des renflemens qui avoisinent les vis, pour soutenir les

tiges inférieures, lorsqu'on veut dévisser les tiges élevées an dessus du sol.

Fig. 7. Plan de la fourche f.

Fig. 8. Pic à deux pointes, pesant deux kilogrammes, et destiné à entailler les roches tendres.

Fig. 9. Pic obtus et plus fort, à une seule pointe, pesant deux à trois kilogrammes non compris le manche, il fait l'office de levier, et il est destiné à entailler les roches traitables.

Fig. 10. Pointrolle pour attaquer les roches tenaces.

Fig. 11. Petite masse pesant deux ou trois kilogrammes, et munie d'un manche court et propre à bien tenir dans la main, mais non cylindrique, servant à frapper sur la pointrolle.

Fig. 12. Fleuret terminé par un biseau un peu tranchant, pour le forage des trous de mine.

Fig. 13. Fleuret terminé par deux biseaux en croix.

Fig. 14. Épinglette; c'est une broche cylindrique en ser ou en cuivre, terminée à sa partie supérieure par un anneau.

Fig. 15. Curette; c'est une tige en fer, servant à nettoyer le trou; elle est terminée d'un côté, par une cuiller, et présente à l'autre extrémité, un œil dans lequel on peut passer du papier gris pour sécher le trou.

Fig. 16. Bourroir; c'est un cylindre en fer, terminé par un renflement présentant une rainure pour le passage.

de l'épinglette.

Fig. 17. Petit louchet pour extraire la tourbe qui présente une certaine consistance, et qui n'est pas recouverte d'eau, C'est une bêche en fer, de o=30 de hauteur, sur o=12 on o=15 de largeur, et munie d'un aileron latéral, faisant un angle obtus avec sa surface.

Fig. 18, 19, 20, 21. Grand louchet pour l'extraction de la tourbe.

Fig. 18. Coupe et vue suivant AB de sig. 21, du côté opposé à l'aileron.

On voit que les frettes carrées c, c, c, sont fixées au manche e, par des clous rivés, traversant ce

dernier. Le fer du louchet forme un angle très ouvert avec le manche qui le porte; cette disposition est très utile pour faciliter l'entrée du solide de tourbe, dans le prisme creux formé par les frettes et les bandes d, et surtout pour retenir la tourbe quand on abaisse l'instrument en arrière pour le retirer de l'eau.

Fig. 19. Coupe et vue du grand louchet, suivant CD de la fig.

Fig. 20. Coupe et vue suivant AB du coté D de l'aileron; on y remarque la forme trapézoïdale de ce dernier et la bande verticale en tôle d, placée de ce coté, qui y est rivée, tandis que celle de l'arête opposée, fig. 18, est plus longue et isolée.

Fig. 21. Plan de l'instrument : on y a figuré la coupe du manche e, les portions de douille qui l'entourent et les frettes carrées à jour qui forment la carcasse de l'instrument. Les trois frettes qui sè correspondent verticalement, sont ici représentées par une seule, qui est entaillée vers le manche; on y a indiqué la coupe des deux bandes verticales vers C et D.

Fig. 22, 23, 24, 25. Exploitation des terres salées.

Fig. 25. Plan général de toute la digue.

A, caisse à eau servant à la filtration, et placée à l'entrée du lac.

B, galerie étroite.

6, crible placé au milieu de la longueur de la galerie étroite, pour la filtration de l'eau.

B, continuation de la galerie étroite, très solidement construite, et faite avec du bois de Pinus Laryx, qui résiste le mieux à l'humidité.

C, petite digue d'argile pétrie avec de l'eau salée, c'est un peu en dessus qu'est plàcée l'extrémité supérieure des tuyaux qui passent dans son milieu, et qui conduisent à l'auge l l'eau saturée.

D, grande digue construite en planches et recouverte par des massifs d'argile.

f, tuyau qui conduit l'eau salée filtrée à travers le crible b, de la galerie étroite dans l'auge l.

k, planche inclinée et cannelée, qui ramène dans l'eau les égouttures du robinet h.

 auge qui reçoit l'eau salée du robinet et la distribue dans les canaux placés dans les galeries.

Fig. 24. Profil de la digue. Les mêmes lettres indiquent les mêmes obiets.

m, support vertical du robinet; ce n'est qu'un petit piquet placé sous le robinet.

n, branches en fer qui sontiennent le robinet, en empêchant son dérangement dans le sens latéral.

Fig. 22. Élévation de la digne; on l'a supposée garnie d'argile. Fig. 23. Elévation du crible b placé au milieu de la galerie étroite.

Fig. 26. Exploitation par gradins droits.

PP', puits.

a, b, c, d, e, planchers sur lesquels s'établissent les mineurs pour commencer les gradins.

m, n, o, p, planchers pour soutenir les déblais.

Fig. 27. Exploitation par gradins renversés.

PP', puits.

GG', galerie de roulage.

 a, plancher établi dans le puits, et sur lequel se place le premier mineur pour commencer la première entaille.

pp, plancher solidement établi au-dessus de la galerie GG', et sur lequel on entasse les déblais.

Fig. 28, 29, 30. Exploitation par ouvrages en travers.

Fig. 28. Plan de l'exploitation.

MM, mur du gîte.

TT, Toit du gîte.

GG, galerie d'alongement.

p,p', puits montant du premier étage aux étages supérieurs, et servant à faire parvenir à ce premier étage le minerai des étages supérieurs.

a, b, d, tailles remblayées.


c, c, tailles en exploitation.


m, m, m, massifs de roche stérile réservés dans les tailles comme piliers de sûreté.

Fig. 29. Coupe verticale des travaux suivant EF du plan Fig. 28.


p, p', pnits montant du premier étage aux étages supérieurs.

- a, b, d, tailles remblayées au premier étage.
- c, taille en exploitation au même étage.
- a' a', tailles en exploitation au second étage.
- b', c', d', tailles non commencées.
- Fig. 3o. Coupe verticale des travaux suivant AB de Fig. 28 et CD de Fig. 29.
 - M, mur du gîte.
 - T, toit du gite.
 - G, galerie d'alongement du premier étage.
 - G' galerie d'alongement du second étage.
 - a, taille remblayée au premier étage.
 - a', taille en exploitation au second étage.
- Fig. 31. Boisage pour soutenir les déblais. dit hoisage en kastes: il se compose de deux jambes de force, soutenant de fortes pièces de hois placées en travers, et sur lesquelles on établit d'autres pièces de bois en long.
- Fig. 32, 33. Exploitation des minerais friables ou ébouleux. Méthode par éboulement.
- Fig. 32. Coupe des travaux suivant la ligne uv du plan Fig. 33.
 - p p', puits d'extraction. m, m, mur du gite.
 - t, t, toit du gite.
 - a b, galerie de traverse servant à l'exploitation actuelle.
 - g, galerie d'alongement sur le mur.
 - e, éboulement tel qu'il a lieu dans chaque traverse à mesure qu'on enlève le boisage.
 - cd, c'd', traverses exploitées et éboulèes.
- Fig. 33. Plan des travaux à la hauteur de $x\gamma$ de Fig. 32. mm, mur du gite.
 - t t, toit du gîte.
 - p, puits d'extraction.
 - a b, galerie de traverse servant à l'exploitation actuelle.
- Fig. 34. Exploitation du sel gemme.
 - gg, galerie principale.
 - l, l, ... galeries latérales menées perpendiculairement à la galerie principale, et de 26 mètres en 26 mètres de distance.




















t,t,t.... galeries de traverse parallèles à la galerie principale.

c, c, c....cloisons ménagées autour des groupes.

Fig. 35. Projection verticale du muraillement d'une galerie.

Fig. 36. Projection horizontale d'un puits rectangulaire boisé.

Fig. 37. Boisage d'une galerie renforcée par le haut.

Fig. 38. Boisage d'une galerie renforcée par les côtés.

Fig. 39. 40, 4r. Chien de mine pour le roulage des minerais.

Fig. 3g. Elévation latérale du chien, qui est construit en planches, garni de ferrures et porté par des roues de fer. Il est dirigé par un clou de conduite c; enfin il est établi sur deux rangées de solivettes entre lesquelles ce clou glisse librement.

Fig. 40. Elévation antérieure du chien ; un homme est attaché par une bricolle à l'anneau a que porte cette face, tandis qu'un autre pousse le chien par derrière.

c, clou de conduite. f g, solivettes.

Fig. 41. Plan du chien vu par dessous.

Fig. 42. Méthode des trois plans rectangulaires pour rapporter les plans sur le papier.

Fig. 43. Elévation d'un bocard.

Fig. 44. Plan d'un bocard avec labyrinthe.

Fig. 45. Patouillet pour le lavage des minerais.

Fig. 46. Caisson allemand ou caisse à tombeau.

Fig. 47. Tables jumelles.

Fig. 48. Table à bascule dite rake.

Fig. 49. Table à secousse.

Fig. 50. Cribles mécaniques.

Fig. 51. Table de lavage dite buddel.

Fig. 52: Table de lavage dite schaking trunk.

Fig. 53. 54 55. Table de lavage dite trunk.

Fig. 56, 57. Cylindres broyeurs pour briser les minerais.

TABLE DES MATIÈRES.

CHAPITRE Ist. INTRODUCTION page	1
Opinions diverses sur la découverte des métaux.	
- Lucrèce Strabon Aristote Dio-	
dore de Sicile	ibid
Marche progressive de l'art des mines	3
Tableau de la production minérale des diverses	
contrées de l'Europe	7
CHAPITRE II. GITES DE MINERAIS	8
& Ier. GITES DE FORMATION CONTEMPORAINE A	
CELLE DES TERRAINS QUI LES RECÈLENT	ibid.
Bancs	ibid.
Amas parallèles	10.
Montagnes entières	II.
§ II. GITES DE FORMATION POSTÉRIEURE A CELLE	
DES TERRAINS QUI LES RECÈLENT	ibid.
Filons	ibid.
Forme et disposition des filons	I 2.
Toit Mur Tête Queue Ponts ou	
Epontes. — Salbandes	ibid.
Allure d'un filon. — Direction. — Inclinaison.	
- Puissance	
Division des filons en branches ou rameaux. —	
Branches accompagnantes. — Branches joi-	
gnantes	r 5.
Composition des Filous	ibid.
Des gangues et de leur disposition	16.
Manière d'être du minerai dans le filon	17.
Fours ou druses	18.
Relations des filons entre eux et avec les ter-	
rains qui les encaissent	ibid.
Croisement des filons. — Rejets	20.
Formation des filons	ibid.
Amas entrelacés	22.
Amas transversaux	ibid.
Amas irréguliers	23.
CHAPITAR III. RECHERCHE DES GITES DE MINE-	
RAIS	2.4

TABLE DES MATIÈRES.	301
Indices positifs. — Prochains. — Eloignés. —	ibid.
Indices négatifs	25.
Des différens cas qui peuvent se présenter dans	
la recherche des mines	26.
Recherche par tranchée	28.
Recherche par le sondage	ibid.
Sonde employée au percement d'un puits salé	
à Briscous	Зо.
Petite sonde pour la recherche des minerais de	
fer	31.
Recherche par travaux souterrains	ibid.
Règle à suivre pour retrouver les filons rejetés.	33.
CHAPITRE IV. MOYENS D'EXCAVATIONS	35.
Roches ébouleuses. — Roches tendres	ibid.
Roches traitables. — Roches ténaces. — Roches	
récalcitrantes	36.
Pic	ibid.
Pointrolle	37.
Coins. — Masses	38.
Leviers. — Pelles. — Racles	39.
Curette. — Epinglette. — Bourroir	ibid.
Tirage sous l'eau	40.
Travail par le feu	42. 43.
CHAPITRE V. DISPOSITION DES TRAVAUX PRÉ-	43.
PARATOIRES	.,
Puits. — verticaux. — inclinés. — circulaires.	44.
- elliptiques carrés rectangulaires.	45.
Galeries. — d'alongement, de traverse. — d'é-	4
coulement. — de roulage	47-
Prix du percement de différens ouvrages de mi-	4/•
nes	48.
Règles à suivre dans l'établissement des travaux	4
préparatoires	49.
CHAPITER VI. EXPLOITATION PROPREMENT	.,
DITE	5o.
§ 1°F. Exploitation a ciel ouvert	ibid.
2°. Exploitation par lavage	51.
Exploitation du diamant	ibıd.
Exploitation des sables aurifères du Brésil	54.
MINE WERLITTORS	

Exploitation des sables stannifères du Cornouail-	
les et du Devonshire.	55
Exploitation des minerais de fer, dits minerais	
des lacs, dans l'arrondissement d'Olonetz, en	
Russie	56.
3. Exploitation de la tourbe	57.
Composition de la tourbe	58.
Propriétés de la tourbe	6o.
Sonde pour déterminer l'épaisseur de la tourbe.	61.
Petit louchet Grand louchet	62.
Empilage de la tourbe	63.
Tableau indiquant la production de la tourbe	
dans les divers départemens qui renserment	
des tourbières	66.
§ II. Exploitation par travaux souterrains	68.
Exploitation des filons dont la puissance est in-	
férieure à 2 mètres	6g.
Méthode par gradins droits ou descendans	ibid.
Méthode par gradins renversés ou montans	70.
Exploitation des filons de plomb de Villesort	72.
Méthode par gradins couchés	ibid.
Methode par grandes tailles	73.
Méthode par galeries et piliers	74.
Exploitation des gîtes qui ont plus de 2 mètres de	•
puissance	75.
Methode par ouvrages en travers	ibid.
Méthode par galeries et piliers	77•
Méthode par éboulement	79.
Méthode par piliers et remblais	81.
Exploitation des filons de cinabre d'Almaden	
(Espagne)	ibid.
Tableau comparatif des principales mines métal-	
liques de l'Europe et de l'Amérique	84.
Exploitation du sel gemme	90.
Exploitation des terres salées	92,
CHAPITRE VII. MOYENS DE SOUTENIR LES TER-	
RES ET DE CONTENIR LES EAUX	99.
Boisage	100.
Boisage des galeries	ibid.
Barrages ou serremens	102.

TABLE DES MATIÈRES,	3 o3
Boisage des joints	ibid.
Cuvelage et picotage	104.
Muraillement	106.
CHAPITRE VIII. TRANSPORT INTÉRIEUR ET EX-	
TRACTION AU JOUR	ibid.
Transport à dos d'homme. — à la brouette	107.
Transport au chien de mine	108.
Transport par chemin de fer	III.
Extraction au moyen du tour	112.
Extraction par machines à molettes	113.
Cables employés pour l'extraction. — Cables	
plats. — Chaînes en fer	115.
Cables en fil de fer tressé	116.
Machine d'extraction employée aux mines de	
plomb de Longwély	119.
CHAPITRE IX. ÉPUISEMENT DES EAUX	120.
Galeries d'écoulement	ibid.
Épuisement par tonnes	121.
Épuisement par pompes	122.
Pompes foulantes. — aspirantes	ibid.
Corps de pompe. — Colonnes. — Tuvaux	ibid.
Garnitures. — Aspirateur	123.
Soupapes. — Tige	124.
Pomnes aspirantes	ibid.
CHAPITRE X. MOYENS D'AIRAGE	125.
CHAPITRE XI. LEVÉ DES PLANS DE MINE	127.
Boussole, demi-cercle	ibid.
Graphomètre souterrain	129.
Tracé d'une méridienne	ibid.
Méthode de M. Scheidauer, dite méthode des	
trois plans rectangulaires	13o.
Théodolite de M. Combes	£32.
CHAPITER ALL. MANIERE DE REGLER LE PRIX	
DU TRAVAIL DANS LES MINES	r33.
Travail à la journée	ibid.
Travail a prix fait	ı33.
Considerations qui doivent diriger pour établir	
ie prix du travad à prix fait	134.
Formule de M. Lempe	135.
Prix coûtant de l'abattage d'un mètre cube de	

roche dans les mines de Saxe	ibid.
Prix coutant de l'abattage dans les mines de	
Sainbel	r 37.
CHAPITAR XIII. DES SECOURS A DONNER	13g.
Des accidens dans les mines métalliques	ibid.
Lit de mine de M. Valat	¥ 40.
Composition de la boîte de secours	E41.
Médicamens nécessaires dans les mines et usines	
de plomb	£42.
Médicamens nécessaires dans les mines d'ar-	
sénic	ibid.
Médicamens nécessaires dans les mines de mer-	
cure	ibid.
CHAPITRE XIV. PRÉPARATION MÉCANIQUE DES	
MINERAIS	143.
Débourbage	ibid.
Cassage. — Triage. — Criblage	144.
Bocardage. — Lavage	r 45.
Caisson allemand	ibid.
Tables à secousse. — Tables dormantes	146.
Préparation mécanique des minerais de fer.	ibid.
Préparation méganique des minerais de cui-	•
VRE	15o.
Séparation des minerais en quatre classes	ibid.
Cassage et triage	151.
Criblage à la main	ibid.
Criblage mécanique	152.
Cylindres broyeurs	153.
Bocardage.	154.
Table de lavage dite shaking-trunck	156.
Table de lavage dite sianting-tranck	ibid.
Table de lavage dite buddel	ibid.
Cuves de dépôt, dites kieves	157.
Table de lavage, dite trunck	ibid.
Table à bascule, dite rake	158.
CHAPITRE XV. MINES DE LA GRANDE BRETAGNE.	130.
	109.
Tableau indiquant la production des mines d'é- tain du Cornouailles et du Devonshire de	
1700 à 1800.	-e-
Tableau indiquant la répartition des richesses	£00.

TABLE DES MATIÈRES.	3 0 5
minérales entre les diverses parties de la	
Grande Bretagne	162.
Mines du Cornouailles et du Devonshire	163.
Mines du Cumberland et du Derbyshire	173.
Mines de l'île d'Anglesey	174.
Mines de l'Écosse	175.
Mines de l'Irlande	176.
CHAPITRE XVI. MINES DE LA RUSSIE	178.
1º Arrondissement d'Olonetz	181.
2º Arrondissement des Monts-Ourals	182.
3° Arrondissemeut des Monts-Altai	186.
4° Arrondissement de Nertchinsk	191.
5. Arrondissement de Lougan	192.
6º Finlande	19
Tableau indiquant la quantité des métaux pro-	•
duits par les mines de la couronne	194-
CHAPITRE XVII. MINES DE LA FRANCE	195.
Tableau des mines et minières de fer de la	_
France	196.
Tableau de la préparation mécanique des mi-	_
nerais de fer	198.
Tableau de la valeur créé en France par l'ex-	_
traction, la préparation mécanique et les	
transports des minerais de fer	200.
Mines de plomb	202.
Mines de cuivre	204.
Mines d'argent	205.
Mines d'antimoine	206.
Mines de manganèse	207.
Mines de la Bretagne	208.
Mines des Vosges	209.
Mines du centre	ibid.
Mines des Pyrénées	210.
Mines des Alpes	211.
Tableau chronologique de la production des	
métaux en France	212.
Mines dont l'exploitation pourrait être reprise.	214.
CHAPITAR XVIII. MINES DE L'ESPAGNE	229.
Mine de sel de Cardonne	±30.
Mines de mercure d'Almaden	-3-

.

•

306	TABLE DES MATIÈRES.	
	Mines de plomb	232.
	Mines de cuivre	233 .
	Mines de fer	ibid.
HAPI	TRE XIX. MINES DE L'EMPIRE D'AUTRI-	
	CHE	234.
	Rasse Hopgrie	235.
	Haute Hoperie	ıbid.
	Contrée de Nagybania	236.
	Bannat et Transylvanie	ibid.
	Bohême	ibid.
	Tyrol. — Salzbourg	237.
	Carinthie	238.
MAP	DE TA DEVICE DE TA	
, BAP	SAXE ET DU HARTZ	239.
,	Prusse	ibid.
	Mines de la Thuribge	ibid.
	Mines de la Silésie et des provinces de Rhéna-	
`	Milies de la Sueste et des broances de Macad	240.
	Saxe	ibid.
	Mines d'argent	ibid.
	Mines d'étain	241.
	Mines de fer	243.
		ibid.
	Hartz	wu.
CHAP	TAR XXI. MINES DE LA SUÈDE ET DE LA	245.
	NORWÈGE	ibid.
	Mines de la Suède	ibid.
	Mines de fer	
	Mines de cuivre	246.
	Mines d'argent — d'or — de cobalt	247.
	Mines de Norwège	ibid.
	Mines de fer — de cuivre	ibid.
	Mines d'argent	248.
MAPI	TRE XXII. MINES DE L'AMÉRIQUE MÉRI-	
	DIONALE	ibid.
	Mexique	ib i d.
	1 • Groupe d'Oxaca. — 2 • Groupe de Tasco. —	
	3º Groupe de la Biscania. — 4º Groupe de	
	Zimapan.	250.
	5° Groupe central. 6° Groupe de la Nouvelle	
	Calina	-

.

7

ł

TABLE DES MATIÈRES.	307
7º Groupe de Durango et de Sonora. — 8º	
Groupe de Chihuahua	a52.
CHILI	ibid.
Mines'd'argent	253.
PÉROU	254.
Mines d'argent	ibid.
Mines d'or — de mercure	255.
Bolivie	256.
Barstl	257.
Mines d'or	ibid.
Mines de plomb — de fer	258.
CHAPITRE XXIII. MINES DES ÉTATS-UNIS	ibid.
Mines de plomb	ibid.
Mines de fer	259.
CHAPIBRE XXIV. MINES DE QUELQUES AUTRES	
PAYS	260.
Afrique	ibid.
Asie	261.
Iles de Chypre et de Negrepont	ibid.
CHAPITRE XXV. LOIS ET ORDONNNACES SUR LES	
MINES	262.
Décret du 3 janvier 1813, contenant des dispo-	
sitions de police relatives à l'exploitation des	
mines	ibid.
Loi du 27 avril 1838, relative à l'assèchement	
et à l'exploitation des mines	a 69
Ordonnance royale du 23 mai 1841, concernant	
l'enquête qui doit précéder l'application de	
la loi du 27 avril 1838, relative aux mines	_
inondées ou menacées d'inondation	273.
Ordonnance royale du 7 mars 1841, relative	
aux concessions des mines de sel, des sources	
et puits d'eau salée, et aux usines destinées à	
la fabrication du sel	270.
	. 0 .
MÉTALLIQUES EXPLOITABLES	281. ibid.
Fan	ibid.
	wa.
3° Fer oligiste. — 4° Fer oxidé rouge. —	282

TABLE DES MATIÈRES.

6° Fer carbonaté. 7° Fer sulfuré. — 8° Fer	
sulfo-arsénical. — 9º Fer chrômé. — 10º	
sulfo-arsénical. — 9° Fer chròmé. — 10° Fer phosphaté. — 11° Fer arséniaté. — 12°	
Fer carburé	283
CUIVAR	ibid
z Cuivre natif	ibid
2° Cuivre sulsuré. — 3° Cuivre pyriteux. —	
4° Cuivre gris	284
5° Cuivre oxidulé. — 6° Cuivre oxidé. —	-54
7º Cuivre carbonaté. — 8º Cuivre arséniaté.	
9° Cuivre phosphaté	285.
10° Cuivre muriaté.	286.
PLOMB.	ibid.
1° Plomb sulfaré	ibid
2º Plomb phosphaté. — 3º Plomb carbonaté.	
— 4° Plomb chromaté. — 5° Plomb sulfaté.	287
ÉTAIN	288
Zmc	ibid.
1º Sulfure de zinc. — 2º Carbonate de zinc	ibid
Manganèse	ibid
1° Deutoxide anhydre. — 2° Deutoxide hydraté.	
3. Oxide rouge anhydre. — 4. Peroxide	
anhydre. — 5° Manganèse barytique. — 6°	
Carbonate de manganèse	289.
Antimoine	ibid
COBALT.	i bid
1° Oxide de cobalt. — 2° Sulfure de cobalt.	
— 3° Cobalt arsénical. — 4° Cobalt gris	290.
Mercure	ibid.
1° Mercure natif. — 2° Mercure sulfuré	ibid.
Argent	201.
1° Argent natif. — 2° Argent sulfuré	ibid.
3º Argent antimonial.— 4º Argent antimonié	w.u.,
sulfuré sa Chlomes d'arrent	292.
sulfuré. — 5° Chlorure d'argentOn	ibid.
PLATINE	204.
EXPLICATION DES FIGURES	205.

- DECEMBRE 1853. -

R. B. Comme il éxiste d'Paris deux libraires du nom de RORET, t'on est prié de bien indiquer l'adresse.



AU COIN DE LA RUE SERPENTE.

A PARIS.

Cette Librairie, entièrement consastée aux Sciences et à Pindustrie, fournira aux amateurs tous les ouvrages andens et modernes en ce genre, publiés en France, et fera venir de l'Étranger tous ceux que l'en pourrait désirer.

DIVISION DU CATALOGUE.

						-
ENCYCLOPEDIE-ROBET OF COLLECTION	Ďĸ	M	1		.	- 5
PEGACTORPDIE-Where's Ad Characterson.			7	****		
SEITES A BUYFOR, format in-80.			•			37
BOTTED Y MANAGED IN	-	-	-	-	-	
Suires A Burron , format in-18.	٠,	•			• .	21
MILION W DOLLAW !	, ,		•			77
MISTOIRE NATURALLE.	•	٠.	•	•	•	90
AGRICULTURE of ECONOMIE RUBALE.		•	_		٠.	- 40
WORLCALLAND OF DEADONIE BANKER.	•	•	▰,	• .	•	
EDUCATION, MORALE, PIETE, etc.	_		_			54
PROCETION, MICHARD, PIECE, 444.	-	•	-			
OUVRAGES DIVERS		÷		•		68
UUVRAUMO DAVAMO						40
BIBLIOTHÈQUE DES ARTS ET MÉTIERS	•	•	•	•	•	69

Publications anauclies à la Libraire Engrélopholous DE RORET, rue Hautefouille, nº 12.

LE TECHNOLOGISTE, ou Archives des Progrès de l'IR-DUSTRIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE, publié par une Sogiété de savants et de praticions, sous la direction de espiteinie san einele derfeffete) eine furtationes bind mocaniciens, aux artistes, etc., etc., et à toutes les personnes qui s'occupent d'arts industriels. 14º année. Prix : 18 fr. par an pour Palist Lib paur province, et 24 fr. pour l'Etrap

Chaque upor il paraît un cahier de 48 page n-8°, grand termat , renfermant des figures en grande quantité graves

sar bent et sur acier.

Covecueil a commence à paraître le 1 s actobre 1837. La prix des 13 années est do #\$ 17 cc actobre 1

L'AGRICULTEUR PRATICIEN ABVUE D'AGRI-CULTURE, DE JARDINAGE, ET D'ECONOMIE RU-RALE of DOMESTIS OF BUILDING IN THE COLOR COMPLETE BOSSIN. MALEPEYER, G. Hagzin syc. 140 appen, Prix: 6 f. par an. Tous les mois il paraît un cahier de 30 pag. in-8, grand format, renfermant des graches de loisantercalees dans e texte-

Il a paru 13 années de ce Journal, qui a commencé le 1er

ectobre 1839. Prix de chaque année, 6 fr.

TH. ALTANACH: "ENCYCLOPEDIQUE, RECREATE, ET - WOMLAIRE, pour Bissied après des gravant de sayante e est de mossieléns celèbres: 1 vol. in-16, grand raisin, orné dagelies grummas. and and good rough All about Il a paru 13 années de cet Annuaire, à 50 c. chaque.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE. To principal and the fr. par .s-telume in-80, composé de 5 cahiers, et de 15 fr. franc de port Charte chile? Whitehenen, Than I aluk en a garif Le recueil a commence en 18364 H'a pare Wichiem, and જેવી. 1 à 13 jusqu'en 1846 (જાલેજ ક્લામાર્થ કે 1941 કલ્યા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કરાયા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કરાયા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કર્યા કરાયા કરાયા કરાયા કર્યા કરાયા કરાય 'Il a paru les calciers nes 66 à 421 , Su volu'ss à 264 pries Ifr: le volume. . Eleany a e fract to be artifice & GARDE-MEUBLE, Journal D'Augustiner, 'St phrieme's ar in. Prix des 3 catégories, ig. noires, 32 fr. 60; Sole's engel. 5 catégories, 36 fr.; pour 2 catégories, 24 fr., et pour une catégorie,

13 fr.— Chaque feuille se vond séparément : en noir, 50 cen-Maiste 10 en Contour, 60 consistes (C. 50 Centre Constant of S the following well appeared. It was

the man of the contraction of a Banking for a contract Big But the the Bay Maseries of the service with acres of المراوي ووالهمان ووالوالوا والأنا يتنافر الأرابي المروية المرادة والمرادية

ENCYCLOPEDIE-ROPET.

in the state of th

MANUELS-RORET

1

DER ENCYCLOPHORE DES SCHENCES ET DES ARTS.

TORMAT IN-JA ... ALCONOMA MANDER AT PROPERTY OF ALCONOMA IN-JA ... THE STATE OF ALCONOMA MANDER AT PROPERTY OF ALCONOMA IN-JA ... THE STATE OF ALCONOMA IN-JA ... THE STATE OF ALCONOMA C. ARSENNE, BARHELENY, BENEVALMY OF REALIST OF ALCONOMA C. ALC

Les personnes qui auraient, quelque chose à faire parvenir dans l'intéret des sciences et des alts, sont priées de l'envéyer franc de port à l'adresse de M. le Directeur de Enveyer franc de port à l'adresse de M. le Directeur de Enveyer france en l'autereuille, u. 12, à Paris, a Tonales Traités se vendent séparament. Les purpages indiqués sous presse paraitron, apcessivement. Pour receptui chaque volume franc de port, l'est Ajoulers 15 et les plupari des volumes sont de paraitro pages, rentermant des plansdes parlaitement dessinées et gravees.

- MIRRO VARIANAUDO WALARA, VVANALATA PARA TO SONE A

MANUEL POUR GOUVERNER LES ABEILES va retirer un grand profit, par M. RADOVAN. VO. 5 L — ACCORDEUR DE PIANOS, par M. Giorgio ` - 4 -

MANUEL DES ACIDES GRAS CONCRETS, voyas

- ACTES SOUS SIGNATURES PRIVÉES en matières civiles, commerciales, eximination, etc., par M. Branz, ancien magistrat, 4 vol. 2 fr. 50

- AEROSTATION ou Guide pour gervir à l'histoise ainsi qu'à le pratique des Bottons, par M. Duruis-Bulcoure. 1 vol. orné de figures. 5 fr.

- AGENTS-VOYERS, voyet Constructour en général.
- AGRICULTURE ÉLEMENTAIRE, à Pasuge des écoles primaires et des écoles d'agriculture, par V. RENDU.
(Autorisé par l'Université.)

1 fr. 25

: — ALGEBRE, ou Exposition démonstre des principes de cette science, par M. TERQUINE. (Ouvrage approusé par POtétovoité.) 1 gros voi.

- ALLIAGES MÉTALLIQUES, par M. Henvé, offisier supérieur d'artillerie, ancien élève de l'Ecole polytechaique. 1 vol. 3 fr. 50

Ouvrage approues par le Comité d'artillerie, qui en a fait prendre un nombre pour les écoles, les forges et les fonderies.

-ALLUMETTES CHIMIQUES, COTON et PAPIER-POUDRE, POUDRES et AMORCES FULMINANTES; dangers, accidents et maladies qu'elles produisent; par le decteur ROUSSEL. 1 vol. orné de figures. 1 fr. 50

- AMIDONNIER: et VERMIGELLIER, par M. le decteur Monin. 1 vol. avec figures. 5 fr.

- AMORCES FULMINANTES, voyez Allumettes chi-

— ANATOMIE COMPARÉE, par MM. de SIEBOLD es STANNIUS; traduit de l'allemand par MM. Spaine et La-Condaire, professeurs à l'Université de Liège. 3 vol. ensemble de plus de 1200 pages, prix 10 fr. 50

— ANECDOTIQUE, ou Choix d'Anecdotes anciennes et modernes, par madame CELWART. 4 vol. in-18. 7 fr.

— ANIMAUX NUISIBLES (Destructeur des) à l'agrisulture, au jardinage, etc., par M. VERARDI. 1 vol. orné de planches. 3 fr.

2º Partie, contenant les HYLOPHTHIRES ET LEURS ENNEMIS, ou Description et sconégraphie des finsectes les plus nuisibles aux spreis, avec une méthode pour apprendre à les détruire et à ménager ceux qui leur sont le guerre, à l'usage des forestiers, des jardiniers, etc. par

de 8 plancher : peix HERRON OF BOISD de la taille des arbres MERS, contenant les notions indispensables de Phys regetale; un Precis raisonne de la multiplication, antation et de la culture; les vrais principes de application aux formes diverses que recoivent les itlers, par M. L. Bu RAYAY, vol. orne de fiences. M. D'ARCHEOLOGIE, par M. Nicabo. 3 volumés au llas, Prix des 3 vol., 10 fr. 50; de l'Altas, 42 fr. et merce de finales. Louvrage complet : ABCHITECTE DES JARDINS, on Part de les somposer et de les décorer, par Kilas de 140 planches! RCHITECTE DES MONUMENTS GIEUX, ou Traîle d'Archeologie praugue, applicable requatration et a la construction des Eglises, par M. Schmir. gros volume avec Allas contenant 20 planches. ARCHITECTURE, vi Traite de l'Art de balle, pa Toussaint, architecte, 2 vol. arnés de planches. D'ARTHMETIQUE DEMONTREE, par Collin of TREMERY. 1 vol. ARITHMETIQUE COMPLEMENTAIRE, eucil de Problèmes nouveaux par M. ARMURIER, Fourbisseur et Arquebusier, par Paulin Desormeaux. 2 vol, avec figures. ARPENTAGE, ou Instruction elementaire sur cefare of sur celui de lever les plans, par M. LACROIX, de l'Institut. MM. Hogand, geometre, et Vassenot, figures, (Autorise par l'Université.) ARPENTAGE SUPPLEMENTAIRE, of detemples pratiques par M.M. Hogand, ever des N. de Topographie, par M. CHAHTIER, I vol. Avec tig. Afr. 50 ART MILTIAIRE, par M. VERGRAUD, ANTIFICIER , Poulirier et Salpetrier, par M. SMADD, colonel d'artillerie, 1 vol. orne de planches, 3 fr ASSOCRMENTS, JACHERE & SUC CULTURES, par M. Victor X vant, de l'hauligi, des notes par M. Victor RENDU, inspecteur 667e. 3 Voltini 9 ESTRONOMIE, ou

Beience, de W. HERSCHEL, par M. VERGNAUD. I vol. orne da planches. MANUEL D'ASTRONOMIE AMUSANTE, traduit de l'anglais, oar A. D. VERGNAUD. In-18, figures, 2 fr. 50 - BALLONS, voyez dérostation. - BANQUIER, Agent de change et Courtier, par MM. PEUCHET et TREMERY. 1 vol. 2 fr. 50 MANUEL OU BARÈME COMPLET DES POIDS ET MESURES, par M. BAGILET. In-18. 3 fr. - BIBLIOGRAPHIE et Amateur de livres, par M. F. DENIS. (Sous presse.) - BIBLIOTHECONOMIE, Arrangement, Conservation et Administration des bibliothèques, par L.-A. Con-STANTIN. 1 vol. orné de figures. 3 fr. - BIJOUTIER, Joaillier, Orfevre, Graveur sur métaux Changeur, par M. Julia de Fontenelle. 2 vol. 7 fr. - BIOGRAPHIE, ou Dictionnaire historique abrégé des grands hommes, par M. NOEL, inspecteur-général des étu. des. 2 vol. - BLANCHIMENT ET BLANCHISSAGE, Nettovage et Dégraissage des fil, lin, coton, laine, soie, etc., pas M. JULIA DE FONTENELLE, 2 vol. ordés de pl. - BLASON, ou Traité de cet art sous le rapport archéelogique et héraldique, par M. Jules PAUTET, bibliothécaire de la ville de Beaune. 1 vol. orné de planches. - BOIS (Marchands de) et de Charbons, ou Traité de es commerce en général, par M. MARIE DE LISLE, 1 voinme avec figures. - BOIS (Manuel-Tarif métrique pour la conversion et la réduction des), d'après le système métrique, par M. Lom-BARD. 1 vol. **2** fr. 50 - BONNETIER ET FABRICANT DE BAS, par MM. LEBLANG of PREAUX-CALTOT. 1 vol. avec fig. 3 fr. - BOTANIQUE, Partie élémentaire, par M. BOITARD. T vol. avec planches. 3 fr. 50 **MATLAS** DE BOTANIQUE pour la partie élémentaire, renfermant 36 planches. Prix 6 fr. - BOTANIQUE, 2º partie, FLORE FRANÇAISE, on Dosgription synoptique des plantes qui croissent naturellements un le sol français, par M. le de Boisduval. 3 gr. v. 10 fr. 50 ATLAS DE BOTANIQUE, composé de 120 planches, repré-

sentant la plupart des plantes décrites dans l'envrage ci-

48 fr.

34 fr.

dessus. Prix : Fig. noires.

Figures colorides.

MANUEL DU BOTTIER ET CORDONNIER, par M. MORIN. | vol. avec figures. - BOUGIES STEARIQUES, et fabrication des acidés gras concrets, etc., etc., par M. MALEPETER, un vol. orné 3 K de planches. - BOULANGER, Négociant en grains, Mennier et Constructeur de Moulins, par MM. BENOIT et JULIA DE FONTENELLE. 2 vol. avec figures. - BOURRELIER ET SELLIER, par M. LEBRUN. 1 yelume orné de figures. - BOURSE ET SES SPECULATIONS mises à fa portée de tout le monde, par M. le Président BOYARD. 1 vol. de 428 pages. 2 fr. 50. - BOUVIER ET ZOOPHILE, ou. l'Art d'élever et de soigner les animaux domestiques, par M. BOYARD. 1 volume. 2 fr. 50 - BRASSEUR, ou l'Art de faire toutes sortes de Bières, par M. VERGNAUD. 1 vol. - BRODEUR, ou Traité complet de cet Art, par madame CELNARY. 1 vol. avec un Atlas de 40 pl. - CADRES (fabricant de), Passe-Partout, Chassis, Encadrement, etc., par M. DE SAINT-VICTOR, 1 volume orné de figures. 1 fr. 50 - CALENDRIER (Théorie du) et Collection de tous les selendriers des années passées et futures, par M. FRANsogue, professeur à la Faculté des sciences. 1 vol. - CALLIGRAPHIE, ou l'Art d'écrire en peu de lecons, par M. Tremery. 1 vol. avec Atlas. - DU CANOTIER, ou Traile universel et raisonné de cet Art, par un Loup d'Eau Douce; joli vol. orné de 50 viguettes sur bois. Prix 1 fr. 75 - CARTES GEOGRAPHIQUES (Construction et Dessin des), par M. PERROT. 1 vol. orné de pl. 2 fr. 50 - CARTONNIER, Cartier et Fabricant de Cartonnage. par M. LEBRUN. 1 vol. orné de figures. 3 fr. - CHAMOISEUR, Pelletier-Fourreur, Maroquinier. Mégissier et Parcheminier, par M. JULIA DE FONTENELLE. 1 vol. orné de planches. 3 fr. - CHANDELIER, Cirier et Fabricant de Cire à cacheter, par M. Lenormand. 1 gros vol. erné de pl. - CHAPEAUX (Fabricant de), par MM. CLUZ, F. et JULIA DE FONTENELLE. 1 vol. orné de planches. — CHARCUTIER, ou l'Art de préparer et de conserve

les différentes parties du cochem, par M. LEBRUM. 1 ve-

rt. par MM. Hanga et Biston 1 191. prine de l' CHABRON ET CARROSSIER, ou l'A quer toutes sortes de Voitures, par MM. LEBRUN et MALEPRYRE, 2 vol., ornés de 14 planches, — CHASSELAS, as culture à Fortainebleau gaeron des environs. 1 vol. avec figures. - CHASSEUR , contenant un Traité pur tonte espè chasse, par MM. BOYARD et DE MERSAN. 1 vol. **les** et musique, - CHASSEUR - TAUPIER of l'Att de prendre le Tanpes par des moyens sur et faciles, par M. REDARES volume orné de figures. 90 cent. CHAUDRONNIER, Description complète et détaillée de toutes les opérations de cet Art, tant pour la fabrication des appareils en cuivre que pour coux en fer, etc.; par MM. JULLIEN et VALERIO. 1 vol. avec 16 planches. - CHAUFOURNIER, contenant l'Art de calciner la Pierre à chaux et à platre, de composer les Mortiers, les Ciments, etc., par MM. BISTON et MAGNIER, 1 v. avec fig. 3fr. - CHEMINS DE FER, ou Principes généraux de l'Art de les construire, par M. Bior, l'un des gérants des trayaux d'exécution du chemin de fer de Saint-Etienne. 1 volume orné de figures. - CHEYAL (Education et hygiène), par M. le vicomte de Montigny, 1 vol. orné de 6 planches, - CHIMIE AGRICOLE, par MM. MAUD. 1 vol. orné de figures. - CHIMIE AMUSANTE, ou Nouvelles Recreations chimiques, par M. VERGNAUD. 1 vol. orne de figures. 3 fr. CHIMIE INORGANIQUE ET ORGANIQUE dans l'état actuel de la science, par VERGNAUD. volume orné de figures. CIDRE ET POIRE (Fabricant de), avec les moyens d'imiter, avec le suc de pomme ou de poire, le Vin de raisin, PEau-de-Vie et le Vinaigre de vin, par M. Donier. Iume avec ligures. COIFFEUR, précédé de l'Art de se coiffer sol-même, par M. VILLARET. I joh vol. orne de figures. 2 fr. 50 COLORISTE, contenant le mélange, et l'emploi des Couleurs , ainsi que les différents travaux de l'Enfuminure, AT MM. PERROT, BLANCHARDEL THILLAYE. IV. 2

COMMERCE, BANQUE ET CHANCE,

tout ce qui est relatif aux effets de Commerce, à la tenue des livres, à la comptabilité, à la bourse, aux emprunts, etc., par M. GALLAS, professeur à l'Ecole du Commerce de Nice, et M. PIJON. 2 vol. 6 fr.

MANUEL DE LA BONNE COMPAGNIE, ou Guido de la Pelitesse et de la Bienséance, par M^{mo} CELMART. 1 vol.

l fr. 5

- COMPTES-FAITS, ou Barême général des poids et mesures, par M. Acentle Nounen. (Voir Poids et Mesures.)

— CONSTRUCTEUR en GENERAL et AGENTS-VOYERS, ouvrage utile aux ingénieurs des ponts et chaussées, aux officiers du génie militaire, aux architectes, aux conducteurs des ponts et chaussées, par M. LAGARDE, ingénieur civil. 1 vol. orné de figures.

— CONSTRUCTIONS RUSTIQUES, on Guide pour les Constructions rurales, par M. DE FONTENAY (Ouvrage copponent por la Société royale et centrale d'Agriculture). 1 volume erné de figures.

3 fr.

— CONTRE-POISONS, on Traitement des Individus empoisonnés, asphysiés, neyes ou mordus, par M. H. CHAUSSIER, D.-M. 1 vol. 2 fr. 50

— CONTRIBUTIONS DIRECTES, Guide des Contribuables et des Comptables de toutes les classes, dépendant de la Direction générale des Contributions directes, etc.; pag M. BOYARD. 1 vol. 2fr. 50

- CORDIER, contenant la culture des Plantès textiles, l'extraction de la Filasse, et la fabrication de toutes sortes de cordes, par M. BOITARD. 1 vol. erné de fig. 2 fr. 50

- CORRESPONDANCE COMMERCIALE, contenant les Termes de commerce, les Medèles et Formules épistolaires et de comptabilité, etc., par MM. REES-LESTIENES et TREMERY. 1 vol. 2 fr. 50
- CORPS GRAS CONCRETS. V. Bougies stéariques.
 COTON et PAPIER-POUDRE, voyez Allumetique chimiques.
- .— COULEURS (fabricant de) ET VERNIS, contenant tout ce qui a rapport à ces différents arts, par MM. RIFEAULT, VERGNAUD et TOUSSAINT, 1 vol..orné de fig. 3 fr.

- COUPE DES PIERRES, par M. Toussaint, architecte. 1 vel. avec Atlas. 5 fr.

— COUTELIER, es l'Art de faire tous les Ouvrages de Centellerie, par M. LANDAIN, ingénieur civil. 1 vol. 3 fr. 50 — CRUSTACÉS (Histoire paturelle des), comprenant

leur Description et leura Mours, par MM. Boscet Duss Mest, de trustitut, prof., etc. 2 Villes de Br. in D 'is billichet. ATLAS FOUR LES CRUSTACES, meires. 3'fr.: - ngures coloriees. "'m'anueu du cuisinier et de la cuisinière l'usags de la cillé el de la campagne, par M. Campaca gros Volume de 464 pages, orne de figures. CULTIVATEUR FORESTIER, contenant l'Art de ultiver en lorets tous les Arbres indigenes et excliques, par Borrand, 2 volumes, — CULTIVATEUR FRANÇAIS, on Part de hien cultiver les Terres et d'en retirer un grand profit, par M. This-BAUT de Berneaud. 2 volumes ornes de figures. DANSE, comprenant la théorie, là pratique et l'hiltoire de cet art, par MM. BLASIS of Vence Volumb or ne de blanches. I 8 fr. 50 DECORATEUR-ORNEMENTISHE, da G du Peintre en Lettres, par M, Schlaff, en Vol. A ne de 30 planches. da Gravetti M DERIOTSELLES, ou Arts of metiers duf feur chiviell-DEMOTSELLES, os Arts es montes, par madami Cert. er. 1 vol. grné de planches. TESSIN LINEXINE, par M. ALLAIN, entreprenent to travers by phose. I vol. avec Atlas de 26 pl. Phy. S. f. DESSINATEUR, ou Trâne complet da Dessina phi M. Boyranexu. I v. avec At. de 20 pl. ET L'IOUORISTE, par M. L. "DISTILL'ATEUR" BEC CIM. JULIA DE FONTHNELLE. 4 vot: de 514 des Frié de figures. DOMESTIQUES, ou l'Art de former de bont Servi-DORURE ET ARGENTURE Electro-chimities DRAPS (Fattidant de); vu Traite de la Fabrication de Draps, par MM! Bonker et Malabares 4 - ECOLES PRIMAIRES, MOYENNES MALES, de Guille des Instituteurs et Institutions (Duorage Sulories par l'Université); par M. Martine, Trispector Sheral de l'Université! 4 volt de di

= # =

les recottes les plus simples et les RICITE MEDICALE ou Blements sur la Vision par li jou volume prue de l ntomologie elementaire, on Ratretiens aur les Insectes en général, mis à la portée de tout le monde par M. Boyen De Fonscolombe, 1 geos, vol. D'ENTOMOLOGIE, ou Hist? he des Myriapodes, par M. Boltand, 3 you. in-18, 10 ft compose de 110 planches repr ATLAS D'ENTONCIDEIR, compase de 111 planeurs sen-sentant les Insectes décrité dans l'ouvrage ci-dessus. Figur doires, 17 fr. - Figutes colorièes. ne de ligures. ESCALTERS EN BOIS (Construction des), ou man appulation et possible des Escaliers, syant une on plasieurs Amper, bar C. Boutenkau. 1 vol. et Aulas. par M. T. F. Vocate, marchal de l'Art do l' BSSA YEUR, par M. V. Vocatein B'S ARCHT, public par M. V. Vocatein B'S ARCHT, public par M. Venona de de l'Art de faire des arm Vauguriin, Gay-Lussaa M. Yengulob. I tol. - ETAT CIVIL (Officier da), pour le Tenue bres et le Rédaction des Actes, étc., etc., par Redaction des Actes, elc., ETUFFES IMPRIMEES (Fabricant d') of Eabrican Patriers delicts : Var Mr. - FAURICANT (dl) DE PRODUTTS CHIMI of Formules at Procedes usuels relatifs aux matieres que chimie Tournit aux arts industriels et a la medecine, p Threi Ave. bx chef des ira talix chimiques de l'ancienne fa-Brique Vanquelit. 3 volumes brues de planches. 10 TALSTFICATIONS DES DAOGUES Minitistes, par M. PÉDRONI, prolement," 2 fr. 50 do figures.

MANUEL DU FERBLANTIER ET LAMPISTE. « l'Art de confectionner en fer-blane tous les Ustensiles, par MM, LEBRUP et MALEPEYRE. 1 vol. orné de fig. 3 fr. 50 - FERMIER (du), et l'Agriculture simplifiée et mist à la portée de tout le monde, par M. DE LEPINOIS. 1 vol. 2 fr. 50 - FILATEUR, ou Description des Méthodes anciennes et nouvelles employées pour filer le Coton, le Lin, le Chanvre, la Laine et la Soie, par MM. C.-E. JULLIEN et E. Lo-BENTZ. 1 vol. in-18, avec 8 pl. 3 fr. 50 · — FLEURISTE ARTIFICIEL, ou l'Art d'imiter, d'eprès nature, toute espèce de Fieurs, suivi de l'Art du Plumassier, par madame CELHART. 1 vel. orne de fig. 2 fr. 50 - FLEURS (des) EMBLEMATIQUES, on lour Histeire, teur Symbole, leur Langage, etc., etc., par madame LENEVEUX. 1 vol. Fig. noires. 3 ft. Figures coloriées. 6 fr. - FONDEUR SUR TOUS METAUX, LAUNAY, fondeur de la colonne de la place Vendême (Outrage fassant suite au travail des Mitaux). 2 vol. arnis d'un grand nombre de planches. - FORGERON, MARÉCHAL, SERRURIER, TAIL-LANDIER, etc., renfermant des notions sur le fer, l'acier et les charbons ; des modèles de forges, et pouvant servir de manuel complet du fabricant de soufflets et de machines souffautes, par M. MAPOD, 1 vol. orne de 4 planches. - FORGES (Maître de), ou l'Art de travailler le fer, par M. LANDRIN. 2 vol. ornés de planches. - FORESTIER PRATICIEN (le) et Guide des Gardes Champetres, traitant de la Conservation des Semis, de l'Aménagement, de l'Exploitation, etc., etc., des Forêts, par MM. CRINON et VASSEROT. 1 vol. 1 fr. 25 - GALVANOPLASTIE, ou Traité complet de cet Ari, contenant tous les procèdés les plus récents, par MM. Suin, JACOBI, DE VALICOURT, etc., etc. 1 vol. orné de fig. 3 fr. 50 - GANTS (Fabricant de) dans ses rapports avec la Méisserie et la Champiserie, par VALLET D'ARTOIS, ancies fabricant. 1 vol. 3 fr. 50

— GARANTIE DES MATIERES D'OR ET D'AR-GENT, par M. LACHÈZE, contrôleur à Paris. 1 v. 1 fr. 7; — GARDES-CHAMPÉTRES, FORESTIERS ET GARDES-PÉCHE, par M. BOYARD, président à la ceur d'appel d'Orléans. 1 vol.

MANUEL DES GARDES-MALADES, et personnes our voulent Aveniffer whise-industy ba Palis led hi white. point Mr. to identify the many strong at the strong of the 50 a - Chares Madionaux de Pranciel Communit l'Ecole du soldat et de peloton, les Ordonnances; Réglemen may getter etter pitt M. R. Ii. 350 date 1 vol. 1 fr. 28 The GAL TENTON The bod Frede de l'Echtrage & l'uit gerdon ingélièurs ; oter ; d'Usines à gar , par M. Ma-GRIER. 1 vol. ofnade Sepres SHE WELL THE PARTY PARTY DE LA FRANCE, diviso per balsins, par M. Evalga finitaries per l'Universitée 4 46-1 iuthe: - - GEOGRAPHIE GENERALE, par M. DETINITORS. 1.2ros vol. de plus de 400 pag., oras de 7 jelies vertes. 34:50 i.ali GEOGRAPHER, PHYSIQUE, we introduction & 1'6tude de la Géologie, par M. HUOT. 1 vol. 🕬 🐡 🗗 📆 Estad Bering all was Estate Clamentained sette edence : 44 GROMETRIE, and Expositions stances and destroinsides de cette science, par M. Terquen (Ouvresse asignal par Denomia and peromiolo - 12 comme to a 16 fer 50 .TLUGNOMONIQUE, ou l'Art de tracer les endrang ? " paf MI Wenterman ... R vol. someonic Stupenson in last world Sife. GOURMANDS (des), ou l'Art de faire les hogneurs der Berte ber bereite glock biennem Albert eine vereite geben GRAVEUR (du), ou Traite complet de l'Arran M Cravuscentens comes, par MM. Privacy of Marcord year. 11401, orne da misnobesisal, light a traville monatale Bifps GRECE (Histoire de la), depuis les premiers siècles Mahallai I. Sidh lindrinean I dei din iddinination (comiche .: ihar M. Matten, inipotioner-ithietat de i University 1 1/13 fo must GREFEEn (Managerphie.des), von theshiption destille. Powset traites de Graffes empires es pare la imilita pe carion el es regelaux, par M. THOUIN, de l'Institut, dies 4 vit. orné de 8 planthes you decided the best clib. 191fr-50 GYMNASTIQUE, (da la), par in colone Amenon (Bucrage couronné par l'Institut, mishis pat l'Université) HABITANES DE LA CAMPAGNE str Boates Forq milité, continunt sous les mayunade faincipatoin, idéfianne sière de l'attil ; littiture : sur l'attilure : sur de l'attilure : sur d'articles, Mi.) bar madame Chenabetan nak is mover and 2 fet the

MANUEL HERALDIQUE. Veyes BLASOR.

- HERBORISTE, Epicier-Droguiste, Greinier-Pepimiériese et Horticultour, par MM. Tolland et Julia du 7 fr. FORTENELLE. 2 gros vol. - HISTOIRE NATURELLE, on Genera complet des Animaux, des Végétaux et des Minéraux. 2 gres vol. 7 fr. ATLAS pour la Botanique, composé de 120 planches. Figures meires, 18 fr. — agures colorides, 36 fr. - pour les Molitaques, représentant les Molitaques au. t les Coquilles. 51 planches. Figures neires, 7 fr. Agures coloriées. Atlas pour les Crustacés, 18 planches, figures meires 3 francs . — agures coloriées. - Pour les Insectes, 110 planches, figures neires, 17 fr.; **Égures co**loriées. 34 fr. - Pour les Mammifères, 80 planches, 2g. meires, 12 fr.; Agures coloriées. 24 ft. - Pour les Minéraux, 40 planches, figures neires, 6 fr.; Égures coloriées. 12 fr. Pour les diseaux, 129 planches, figures noires, 20 fr.; Agures, coloridos. 40 fr. - Pour les Poissons, 155 planches, fig. neires, 24 fr., Agures colorióes. - Pour les Reptiles, 54 planches, fig. noires, 9 fr.; Agures coloriées. 18 ft. - Pour les Zoophytes, représentant le plupest des Vers et des Animaux-Plantes, 25 pl., figures neires, & fr. figures colorides. 12 fr. MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE ET DE PHARMACOGRAPHIE, ou Tableau des Produits que la Médecine et les Arts empruntent à l'Histeire naturelle, par M. LESSON, pharmacien en chef de la Marine a Rechefort, 2 vol. B fr. - DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE, dopuis le commencement du monde jusqu'en 1836, par M. CAREN, traductour de la Bible. 1 vol.

par MM. Lenormand, Janvier et Magnier. 1 v. f. 3f.50 — HORLOGES (Régulateur des), Montres et Pendules, par MM. Berthoud et Janvier. 1 vel. smé de fig. 1 fr. 50

- HORLOGER (de l'), ou Guide des Ouvriers qui s' conpent de la construc. des Machines propres à mesurer le te aps, MANUEL DU FABRICANT ET ÉPURATEUR D'HUILES, par M. Julia de Fortenelle, 1 vol. craé de figures. 3 fr. 50

- HYGIENE, ou l'Art de conserver sa santé; par le

dectour Morin. 1 vol.

— INDIENNES (Fabricant d'), renfermant les Impressions des Laines, des Chalis et des Soies, par M. THIL-BAYE. 1 vol. 3 fr. 80

— MANUEL DE L'INGENIEUR CIVIL, par MM.
JULLIER, LORENTE et Schmitz, Ingénieurs Civils. 2 gros
vel. avec 1 Allas renfermant beaucoup de pl. 10 fr. 30

TERRIGATIONS ET ASSAINISSEMENT DES TERRES, ou Traité de l'emploi des Eaux en agriculture. par M. le marquis de Pareto, 4 volumes ornés d'un atlas composé de 40 planches.

18 fr.

— JARDINAGE (PRATIQUE SIMPLIFIÉRI à l'usage des personnes qui cultivent elles-mêmes un petit domaine, contenant un Potager, une Pépinière, un Verger, des Espaliera, un Jardin paysager, des Serres, des Orangeries, et un Parterre, etc., par M. Louis Dubois. 1 vol. orné de fig. 2 fr. 50

—JARDINIER, on l'Art de cultiver et de composer teutes sortes de Jardins, par M. BAYLLY, 2 gros vol. ernés de pl. 5 fr.

— JARDINIER DES PRIMEURS, ou l'Art de force) les Plantes à donner leurs fruits dans toutes les saisons, par MM. NOISETTE et BOITARD. 1 vol. orné de fig. 3 fr.

— ART DE CULTIVER LES JARDINS, renfermant wn Calendrier indiquent mois par mois tous les travaix à faire en Jardinage, les principes d'Horticulture, etc., pat un jardinage agroname. 1 gros vol. erné de fig. 3 fr. 50

— JAUGEAGE ET DEBITANTS DE BOISSONS. Volume orné de figures (Vones Vins). 3 fr. 50

— DES JEUNES GENS, os Sciences, Arts et Récréations qui leur conviennent, et dont ils peuvent s'occuper avec agrément et utilité, par M. VERGHAUD 2 volumes ornés de figures.

- DE JEUX DE CALCUL ET DE HASARD, ou nouvelle Académie des Jeux, par M. LEBRUN. 1 v. 3fr.

- JEUX ENSEIGNANT LA SCIENCE, ou Intraduction à l'étude de la Mécanique, de la Physique, etc., par M. RICHARD. 2 vol. 6 fr.

 JEUX DE SOCIÉTÉ, renfermant tous œux qui conviennent aux deux sexes, par madame Chluart. 1 g. v. 3 fr.
 JUSTICES DE PAIX, ou Traité des Compétences et

ttributions tant anciennes que nouvelles, en toutes m tières, par M. BIRET, ancien magistrat. 1 vol. 3 fr. MANUEL DE LAITERIE, que Traité de soutes les methodes pour la Laiterie, l'Art de faire le Beurre, de confectionner les Fromenca., etc., par Thierand da Berneaud. I val, orné, le figures. - LANGAGE (Pureté du), par M. BLONDIN. 1. vo ume. LANGAGE (Purete da) a per MM. Biscappat 181 BONLEACE. 1 vol. ONLEACH 1 VOLUME COMMENTATION OF THE PROPERTY Huitième et Septième, par M. Anades Screek, anoien inst LIMONADIER, Glacier, Chosolation of Confisent pap MM. Cabbelli, Lionnet-Clemandof int Julia du FONTENELLE. 1 gros vol. de plus de 500 pages. 3 fr. - LITHOGRAPHE (Imprimeur), par MM. BREGEAUT, KNECHT et Jules DESPORTES , 1 gros vol. avec atlas. 5 fr. - LITTERATURE a l'usage des deux sexes, par ma-Same D'HAUTPOUL. - LUTHIER, contenant la Construction intérieure et exterieure des instruments à archets, par M. MAUGIN. 1 vo-- MACHINES LOCOMOTIVES (Constructeur de), par M. JULLIEN, Ingenieur civil, etc. 1 gros vol. avec Atlas. 5 fr. MACHINES A VAPEUR appliquées à la Morine. par M. JANVIER, officier de marine et ingénieur civil. 1 uma avec figures. MACHINES A VAPEUR appliquées à l'Industrie, ar M. JANVIER. 2 volumes avec figures. MACON, PLATRIER, PAVEUR CARRELEUR, COUVREUR, par M. Toussaint, architecte. 1 vol. 3 fm MAGIE NATURELLE ET AMUSANTE, par YERGNAUD. 1 vol. avec figures. MAITRE D'HOTEL, ou Traité complet des menus. mis à la portée de tout le monde, par M. CHEVRIER erne de figures. MAITRESSE DE MAISON, par mesdames Po-BISET et CELNART. 1 vol. MAMMALOGIE, ou Histoire naturelle des Mammi-Teres, par M. Lesson, corresp. de l'Institut, 1 gros vol. 3 f. 80 As DE WAMMALOGIE, compose de 80 planches re-

présentant la plupart des animaux décrits dans l'ouyrage ci-Cossus : figures noires. 12 fr. Figures coloriées. 34 fr. MANUEL DE LA MARINE, Grésment, managuere de Navire et de l'Artillerie, par M. VERDIER, capitaine de

corvette. 2 vo umes ernes de figures.

- MATHEMATIQUES (Applications usuelles et amu-

santes), par M. RICHARD. 1 gros vol. avec figures. - MECANICIEN-FONTAINIER, POMPIER ET FLOMBIER, par MM. JANVIER et Biston. 1 vol. orné de planches. 3 fr.

- MÉCANIQUE, ou Exposition élémentaire des lois de l'Equilibre et du Mouvement des Corps solides, par M. TERQUEE, officier de l'Université, professeur aux Ecoles . nevales d'Artillerie. 1 gros vol. orné de planches. 3 fr. 50 .

- MECANIQUE APPLIQUEE À L'INDUSTRIE. Première partie. Statique et Hydrostatique, par M. Ver-ENAUD, 1 vol. avec figures. 3 fr. 50

- Deuxième partie, HYDRAULIQUE, par M. JANVIER. 1 volume avec figures.

- MÉCANIQUE PRATIQUE, à l'usage des directeurs et contre-maîtres, par BERNOUILLI, trad. par VALÉRIUS, un vol.

- MÉDECINE ET CHIRURGIE DOMESTIQUES, par M. le docteur Monin. 1 vol. 3 f. 50

- MENUISIER, Ebéniste et Layetier, par M. Nosban, 2 vol. avec planches.

-METAUX (Travail des), For et Acier manufactures, par M. Vergnaud. 2 vol. 6 fr.

— MÉTREUR ET DU VÉRIFICATEUR EN BATI-MENTS ou Traité de l'Art de mêtrer et de vérifier tous les ouvrages en bâtiments, par M. LEBOSSU, architecte-expert.

Première partie. Terrasse et maçonnerie, 1 vol. 2 fr. 50 Deuxième partie. Menuiserie, peinture, tenture, vitrorie, dorure, charpente, serrurerie, couverture, plomberie, marbrerie, carrelage, pavage, poêlerie, etc. 1 vol. 2 fr. 50.

(Voyez Toiseur en bâtiments.)

- MICROSCOPE (Observateur au), par F. DUJARDIN, 1 vol. avec Atlas de 30 planches. 10 fr. 50

- EXPLOITATION DES MINES. Première partie, Houllis (ou charbon de torre), par J.-F. Slanc. 1 vol. in-18, figures. 3 fr 80

- Idom, deuxième partie, FER, PLOMB, CUIVRE, ETAIR,

REENT, OR, ZINC, DIAMANT, MANUEL DE L'ART MILITAIRE, à l'usage des Militaires de coules les armes, par M. YERCHAUD. I vol. orne de MINERALOGIE, ou Tableau des Substances minérales, par M. HUOT. 2 vol. ornés de figures. ATLAS DE MINERALOGIE, compose de 50 plauches re-resentant la plupari des Mineraux descrise dans Lemyraus i-dessus ; figures noires. Figures coloriées. MINIATURE, Gouache, Lavis à la Sepia et Aque relle, par MM. Constant Viguier et Langhois De Lon-EURVILLE. 1 gros vol. orne de planches. - MOLLUSQUES (Histoire naturelle des) et de Jeure coquilles, par M. SANDER-RANG, officier de marine. 4 gree vol. orné de planchés. 3 fr. ATLAS POUR LES MOLLUSQUES, représentant les Mollusques nus et les Coquilles. 51 planches, fig. noires, 7 Fig. coloriées. DU MORALISTE, on Pensees et Maximes instructives pour tous les ages de la vie, par M. TREMBLAY. lames. MOULEUR, ou l'Art de mouler en platre, carton carton-pierce, carton-cuir, cire, plomb, argile, bois, écaille corne, etc., par M. LEBRUN. I vol. orne de fig. MOULEUR EN MEDAILLES, etc., par M. ROBERT, 1 yol. avec figures. MUNICIPAUX (Officiers), on Nonveau Guide des Maires, Adjoints et Conseillers municipaux, par M. BOYABD président à la Cour d'appel d'Orieans. 1 gres vol. 3 fr. 50 MUSIQUE, ou Grammaire contenant les principes de cetart, par M. Lep'HUY. 1 v. avec 48 pages demutique. 1 f. 50 MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE, on Encyclopedie musicale, par M. CHORON, ancien directeur de l'Opera, fondateur du Conservatoire de Musique classique et religieuse, et M. DE LAFAGE, professeur de chant de composition. DIVISION DE L'OUYBAGE. · 美・基・見・日本本ではEpperiment GER 17 まるり - Connaissances élémentaires. f Volume See 1 Sope Newtigner Instruments, execution.

.

ł

= 根 =	
Transitiona Janois M. Tea similar	SITION AND COLLEGE
De la composition en genéral, e	My to sure our to the the
TO SE THE STREET OF THE SECOND	L
Servicial Buttonirac Points 6 16	La son Washington
gerrie de Initialies entre de la company	Land Land
- 6. Instrumentation.	
5. Instrumentation.	Volumed Van 61 7
the it is Darole, v I - mile near t	र्श के विकासिक केल 🗫 ५६ -
Command A command & command	Virted Miller P. /
Chambre A	ies i s el regieraen
Goden to painty - 1 (Fellippi Goden to Sect. 1. Sectle. Religion	ng pate the said
- Alternation in the Afficement	$T^{(i)}$ $ au^{(i)}$ $ au^{(i)}$ $ au^{(i)}$ $ au^{(i)}$ $ au^{(i)}$
3. Tustie- (partfoullere.	🕈 110 15 af 18452 i
montile (pingralo.)	
THE PARTIE COMPLEMENT	OU ACCRESOIND.
9. Theorie physico mathematique	ACCOUNTED M. BURKE
40. Institutions.	3 velopes
	₹ ₹ 2000 m
3 -1 22. Bibliographic.	Joy A Star H
as recom Round general and week	使しばGasta 対 す。
eb nere day f Tolridese,mirme	BOOK STORES WILL ST.
Belfige d'Italie. 121. » Méthod	le de Cor. 🔑 🗯
	: N G G - G G G G G G G G G G G G G G G G
- U代-X 時間の間内職 75-74. (Pメリ ペア・37-7	de Serpent. 1.50
- U代-X 時間の間内職 75-74. (Pメリ ペア・37-7	de Serpent. 1.50
Wethode de Violon. 3 3	de Serpent 1 50 de Trombette et 78
Without to Violon. 3 3 5 T of the Violon to Vi	de Serpenti 5. 68 de Troinbette et 78 de Troinbette et 78 de 188
Without to Violon. 3 3 5 T of the Violon to Vi	de Serpenti 5. 68 de Troinbette et 78 de Troinbette et 78 de 188
Without to Violon. 3 3 5 T of the Violon to Vi	de Serpenti 5. 68 de Troinbette et 78 de Troinbette et 78 de 188
Without to Violon. 3 3 5 T of the Violon to Vi	de Serpenti 5. 68 de Troinbette et 78 de Troinbette et 78 de 188
Without to Violon. 3 3 5 T of the Violon to Vi	de Serpenti 5. 68 de Troinbette et 78 de Troinbette et 78 de 188
Without to Violon. 3 3 5 T of the Violon to Vi	de Serpenti 5. 68 de Troinbette et 78 de Troinbette et 78 de 188
without the violent of the violent o	de Serpati de Trombette et Prombette et Prombette et de Passe de d
without the violent of the violent o	de Serpati de Trombette et Prombette et Prombette et de Passe de d
de Volone de Violone d	de Serpentido de Trombetta et 170 de
de Volone de Violone d	de Serpentido de Trombetta et 170 de
de Volon. **Signature de Violone de Consel blanta de Violone de Consel blanta de Violone de Cor anglais. **Signature de Violone de Violone de Cor anglais. **Manuel de Consel blanta de Violone de Cor anglais. ***Manuel de Consel de Violone de Violone de Cor anglais. ***Signature de Violone de Violone de Corresponde de Corresponde de Violone de Vi	de Serpentido de Trombetta el 170 de
de Volon. **Signature de Violone de Consel blanta de Violone de Consel blanta de Violone de Cor anglais. **Signature de Violone de Violone de Cor anglais. **Manuel de Consel blanta de Violone de Cor anglais. ***Manuel de Consel de Violone de Violone de Cor anglais. ***Signature de Violone de Violone de Corresponde de Corresponde de Violone de Vi	de Serpentido de Trombetta el 170 de
without the violent of the violent o	de Serpentido de Trombetta el 170 de
without the violent of the violent o	de Serpetti de Trombette et 170mbette et 170
Webose se violon. 9-72-3-16-Vibloncelle. 1810803-16-17-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	de Serpentide de Trombette et 170mbette et 1
Webose se violon. 9-72-3-16-Vibloncelle. 1810803-16-17-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	de Serpentide de Trombette et 170mbette et 1
Webose se violon. 9-72-3-16-Vibloncelle. 1810803-16-17-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	de Serpentide de Trombette et 170mbette et 1
withode de Violon. 2 100 1 100 100 100 100 100 100 100 100	do Serpation of Trombetta of Tr
withoute the Violon. 1 1000 2 1000	do Serpetti. do Trombetta et de figures de figure
withode de Violon. 2 100 1 100 100 100 100 100 100 100 100	do Serpetti. do Trombetta et de figures de figure

effectuer ces différents calculs, par M. GIQUEL, professor d'hydrographie. 1 volume orné de figures. 2 fr. 19 MANUEL DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE. I l'usage des Pilotes, Mariniers et Agents, ou Instructions relatives aux devoirs des mariniers et agents employés au service de la navigation intérieure, par M. BRAUVALET, inspecteur de la navigation de la Basse-Seine, 1 v. - NEGOCIANT ET MANUFACTURIER, contenent les lois et réglements, les usages dans les ventes et achats, les douanes, etc., par M. PRUCHET, 2 vol. - NUMISMATIQUE ANCIENNE, par M. BARTHE-LEMY, ancien élève de l'Ecole des Chartes, 4 gres vol. orné d'un Atlas renfermant 433 figures . Prix -5 fr. - NUMISMATIQUE MODERNE ET DU MOYEN-AGE, par M. BARTHELEMY. 1 gres, vol. orné d'un Atlas renfermant 12 planches. Prix - OCTROIS et autres impositions indirectes, par M. BIRET. 1 vol. 3 fr. 50 - OISELEUR (De l'), ou Secrets anciens et modernes de la Chasse aux Oiseaux, par M. J. G., 1 vol. orne de Crures. . - ONANISME (dangers de l'), par M. Doussin-Du-BREUIL 1 vol. - D'OPTIQUE, ou Traité complet de cette science. our Brewster of Vergnaud. 2 v. avoc fig. - ORGANISTE, ou Nouvelle Méthode pour exécuter sur l'orgue tous les offices de l'année, etc., par M. Mini. erganiste à Saint-Roch, 1 vol. oblong. 3 fr. 50 - ORGUES (Factour d'), contenant le travail de Dom BÉDOS, etc., etc., par M: HAMBL, juge à Beauvais, 5 vol. avec un grand atlas. - ORNEMENTISTE. Voyez Décorateur. - ORNITHOLOGIE, ou Description des genres et des principales espèces d'oiseaux, par M. LESSON, correspondant de l'Institut. 2 gros vol. 7 fr. ATLAS D'ORNITHOLOGIE, composé de 129 planches représentant les oiseaux décrits dans l'ouvrage ci-dessus : figures noires. 20 fr. Figures coloriées. 40 fr. - ORNITHOLOGIE DOMESTIQUE, ou Guide de l'Amateur des oiseaux de volière, par M. Lusuon, correspondant de l'Institut. 1 vol. 2 fr. 50 - ORTHOGRAPHISTE, ou Court théorique et pra-

tique d'Orthographe, par M. TREMERY. 1 vol. 2 fr. 30

MANIFE, DE PALEONTOLOGIE, on dos Lois da l'ormanisation des êtres vivants comparées à celles qu'ont suivies Lon Eanice if nee her et humanites dans lour apparition succes-Aife : par M. Mancal De Serbes, professeur à la Eachligh des Sciences de Montpellier. 2 vol., avec Atlas., 7 (p. PAPETIER ET REGLEUR (Marchand), per MM. JULIA DE FONTSERLLE SI POISSON. 1 gros vel. avec mlanches. 3 fr. 50 - .- RAPIERS (Fabricant de), Carton et Art du Formaire, par M. Lungrmand, 2 vol. of Atlas. PAPIERS DE FANTAISIE (Fabricant de), Per pera marbres, jaspes, maroquines, gaufres, dores, exc. Rennichtpo Tactice depiers metalliques; Girp of Poins à cachaler Grayens gic. etc. par M. Fightenberg, 1, xel omo de modèles de papiers. Prix a... The RAID FUNDATION, man Many GRUNARTY 1 vol. 2 fr. 50 PARIS (Yoyagene dans), on Guide sans cotto capi-tale, par M. LEBRUN 1 gros vol. orne de sig. 3 fr. 50 PAR'S (Voyageur aux environs de), par M. DEFATY. 1 mgl aves figures are a service PATINAGE et Becreations sur la Glace, par PATISSIER ET PATISSIERE, au Traite complai et simplifie de l'Atisserie de menage, de houtique et d'hatel par M. Leblanc. 1 vol. PECHEUR, ou Traité général de toutes sortes peches, par M. PESSON-MAISONNEUVE. planches - PECHEUR-PRATICIEN, on les Secrets et Mys res de la Peche devoiles, par M. LAMBERT, amateur; an de l'Art de faire des filets. 1 joli vol. orné de fig. 1 ft. 7 - PEINTRE D'HISTQIRE ET SCULPTEUR, ouyrage dans lequel on traite de la philosophie de l'Art et des movens pratiques, par M. ABSENNE, peintre. 2 vol. 6 ft. - PEINTURE A L'AQUARELLE (Cours de), pa M. P. D. un vol. orne de planches coloriées. - PEINTRE EN BATIMENTS, Vitrier, Doreur, Ar genteur et Vernisseur, par MM. RIFFAULT, VERGUAUD el Toussaint un vol. orné de figures, - PEINTURE SUR YERRE. SUR PORCELAINE ET SUB EMAIL, contenant la Théorie des emans, etc., pat M. REPOULLEAU, 1 vol. in-18 avec figures. TERSPECTIVE Dessinatour of Peinlip, par M. VBS-

enavo, chef d'escagron d'artillerie. I vol. erné d'un grad nombre de planches.

MANUEL DE PHARMACIE POPULATRE, simplifie et mise à la pertée de toutes les classes de la société, par

M. JULIA DE PONTENELLE. 2 vol. 6 fr.
— PHILOSOPHIE EXPÉRIMENTALE, à l'usege des collèges et des gens du monde, par M. AMICH, régent dans l'Académie de Paris. 1 gros vol. 5 fr. 50

— DE PHOTOGRAPHIE sur Métal, sur Papier et sur Verre, contenant toutes les découvertes les plus récentes dans la Deguerréotypie, par M. DE VALICOURT. 1 vol. erné de figures.

3 fr. 56

- PHYSICLOGIE VÉGÉTALE, Physique, Chimie et Minéralogie appliquées à la culture, par M. BOITARD. I vol. orné de planches.

—PHYSIONOMISTE ET PHRÉNOLOGISTE, on les Caractères dévollés par les signes extérieurs, d'après Lavater, par MM. H. CHAUSAUM fils et le doctour Monue. 1 vol. avec figures.

.- PHYSIONOMISTE DES DAMES, d'après Lavater,

par un Amateur, 1 vol. avec figures

— PHYSIQUE, ou Eléments abrégés de cette Science mise à la portée des gens du monde et des étudiants, par M. BAILLY, 1 vol. avec figures. 2 fr. 50

— PHYSIQUE APPLIQUÉE AUX ARTS ET MÉ-TIERS, principalement à la construction des Fourneaux, des Calorifères, des Machines à vapeur, des Pompes, l'Art du Fumiste, l'Opticien, Distillateur, Sècheries, Artillerie à vapeur, Eclairege, Bélier et Presse hydrauliques, Artéomètres, Lampe à niveau constant, etc., par M. Guilloud et Terrier 1 velume orné de figures.

— PHYSIQUE AMUSANTE, or Nouvelles Recreations physiques, par M. Julia de Fontenelle, 1 vol. orné de planches.

3 fr. 50

- PLAIN-CHANT ECCLESIASTIQUE, romain of français, par M. Minte, organiste à St-Roch. 1 vol. 2 fr. 50

- POELIER-FUM'STE, indiquant les moyens d'empecher les cheminées de fumer, de chansier économiquement et d'aérer les habitations, les atelièrs, etc., par MM. AnDenni et Julia de Fontenelle. 1 voi. 3 fr. BO. - POIDS ET MESURES. Monnaies, Calcul décimal, St Vérification, par M. TARBE, conseiller à la Cour de Casaution; approuvé par le Ministre du Commerce. l'Université. La Societé d'Encouragement, etc. 1 vol. - POIDS ET MESURES (Fabrication des), contenant en général tout ce qui concerne les Arts du Balancier et du. Potier d'étain, et seulement ce qui est relatif à la Fabrication des Poids et Mesures dans les Arts du Fondeur, du Ferblantier, du Boisselier, par M. RAVON, vérificateur au bureau central des Poids et Mesures. 1 vol. erné de fig. 3 fr. PRTIT MANUEL à l'usage des Ouvriers et des Écoles, enec Tables de conversions, par M. TARBE. PETIT MANUEL classique pour l'enseignement élémentaire, sans Tables de conversions, par M. TARRE, (Autories mar l'Université.) 25 c. PETIT MANUEL à l'usage des Agents Forestiers, des Propriétaires et Marchands de bois, par M. TARDE: . Poids et Mesures à l'usage des Médecins, etc., par M. Tarbe. 25 c. Tableau synoptique des Poids et Mesukes, pal M. Tarbé. 75 c. TABLEAU FIGURATIF des Poids et Megures, par M. Tarbé. MANUEL DES POIDS ET MESURES, Manuel Comptes fails, ou Barême général des Poids et Mesures, par M. ACHILLE NOUHEN. Ouvrage divisé en eine parties qui se vendent toutes séparément. 1º partie : Mesures de Longueur. 60.c. 2º partie, de Surface. 3e partie, de Solidité. 4º partie, Poids. 5º partie : Mesures de Capacité. - POLICE DE LA FRANCE, par M. TRUY, commissaire de police à Paris. 1 vol. - PONTS ET CHAUSSEES : première partie, Roures et Chemins, par M. De GANFFIER, ingénieur des Ponts et Chaussées. 1 vol. avec fig. 3 fr. 50 - Seconde partie , contenant les Ponts, Aquanucs, etc. 1 volume avec figures. 3 fr. 50

- PORCELAINIER, Faïencier, Potier de terre, Briquetier et Tuilier, contenant des notions pratiques sur la fabriustion des Porcelaines, des Faïences, des Pipes, Poèles, des

and their

Briques, Tuiles et Carredit, Har M. Howat. MANUEL DU PRATICIEN, qu Traite de la Science Droit, mise à la portes de tout le monde, par 1811 es RONDONSBAU. 1 gros vol. PRATIOUE SIMPLIFIEE DU JARDINAG Jirdinage. PROPRIETAIRE ET LUCATAIRE, ou Sous-Lientaife, taut des biens de ville que des biens ruraux, par Mr. Sunduit vol. RELIEUR dans toutes ses parties, contenant les Arts d'assembler, de saithét, de brocher et de dorer, par M. Seb. Linonmand et M. A. 1 gros vol. orne de pl. 5 ft. " " ROSES (l'Amateur de), leur Monographie, leur Hirwife of four Catture, par M. Boltand. 1 vol. 3 fr. 30 c.. — et fig. coloriées. SAPEURI POMPIER, on Theorie sur And Incounter; par M. PAULIN, commandant les Sapeurs-Pompiets de Paits. 1 fol. 1 fr. 50 ATLAS composé de 50 planches, faisant connaître les maabilies the low emplote dans te service, in disposition pour attaquer les feux, les positions des Sapeurs dans toutes les 6 10 41.09 mModayrod: etc. SAPEUR POMPIER, ouvrage composé par le corps des Officiers formant l'état-major, publie par ordre du Mimilire de 18 Guette: 4 Joll volume renfermant une foule de gf#vufes 388 bors impridices a vet le texte. Prix. - SAVONNIER, ou l'Art de faire toutes sortes de Sevens, par Mme Gacon-Durous, MM. THILLAYS et MALEPEYRE. 1 vol. orde de fig. SERRURIER, ed Tyatte complet et simplifie de cet Att; par MM. B. et G., serruriers, et PAULIN DESOR-MEAUX. 1 volume orner de planches. BOLERIN, Sontenant PArt d'élever les Vers à soie et de cultiver le Mûrier; l'Histoire, la Geographie et la Fabritation des Selettes, à Lyon, ainsi que dans les autres leouther muticantes to Strangther, par M. Devilliens. 2 70itimet et Atlas. 10 fr. 50 DOMNICA IER, Su'la Manière de soigner les Vins, par M. JULIEN. 1 vol. avec figures. - se SOROI ERS; of la Magie blanche devoile par les desdavertes de la Chiano, de la Physique et de la Mecal

· 企业的 "是工程的企业 企业的企业。" (1995年), "在1995年), "在1995年, "在199

z a.

vol. erné de planches.

MANUEL DU SOUFFIEUR ALL LAUSE EL beau, Marbrevie, Car HALVMEAU, per M. PEGEORA, professeut de chiefe. wol orne de Agures. SUCRE, ET, RAFFINEUR "(Fabricantedo), pag MM. BLACHETTE, ZORGA OF JULIA DE FONTEMBLES, IL TOI. erne de ligures. St. en l'Ant de seizre la perele co par M. H. PREVOST, A volume ... dias defr-78 TABAC (Fabricant et Amateur de), contenant den Bigs toire, sa Culture of sa Fabrication, par P. Cat. Journey. MPRIMEUR EN TAILLE DOUGE par MIM. Ben THIAUD et BOITARD. 1 vol. ayec fig. TALLIEUR, DIFARITS: consequation with the do tracer, couper et confectionner les Vêtements, par de Mayes PARS, taillour 1 vol grad de Pleas 23 a una aufre-80 TANNEUB, Corroyeur, Hongreyeun ot Boyanding par M. Julia De Fontenesses. Livola afec fig. 15. 3. fr. 5.0 TAPISSIER, Decorateur et matesband de Meubli par M. GARNER Antenna, annien terifications du Garite. Menble de la Generalista de Nobel esta de Signada de La frança *** RÉLÉGRAPHE É ERCTRIQUE, da Traité de l'Ebetrieile at du Mague fis me appliques à la transmission de amnaux, par MM. WALKER of MACHINE, un vol. offic de Smitten . 1100 grant British . Hill & dr. S. of fr. 75 . .-- TENEUR DE-LEVRES, Telforment un Court tende da diesesi d partie simple et à partie double, par M. BRUMEM. (dutoriti par d'Diferrité) 1º tol. 3.3 3 fr TEINTURIER, contenant l'Art de Teindre en Laine. Sting fisten, Filt att., par Mr. Yangkaup. I gros vol. aven CO-TERRASSIER POR MIM! BURNES OF MASSON an end. Ministe Bo plandeld of . A Advisor of fr. .1 - TISSERAND, we destription des protetter at his chindsemplope flow birdivite tietager, par MM. Longar C.Judian. A voksbyné de fly ! Bur hillish TO BEUR EN BATTMENT, premier parte: Terrang et Maconnerie, par M. LEHossit, avenitecte expert. 1 vol. avec figures. Voyez Métreur en bâtiments. - Deuxième partie : Menuiserie, Peinture, Tenture, Vitrerie, Dorure, Charpente, Serrurerie, Couverture, Plomberie, Marbrerie, Carrelage, Pavage, Paéletie, Fumisterie, etc., par M. Lebossy. 1 vol. 2 fr. 50 MANUEL DU TONNELIER ET BOISSELFER, suivi

MANUEL DU TOMPEZIER ET BOISSELIER, SUIT de l'Art de (aire les Cribles, Tamis, Soufflets, Fermes et Sabots, par M. Désormeaux. 1 vol. avec fig. 3 fr.

TOURNEUR, ou Traité complet et simplifié de cet Art, d'après les renseignements de plusieurs Tourneurs de la capitale, par M. De Valicourt. 2 vol. avec pl. 6 fr.

- Supplement à cet ouvrage (tome 30), un joli volume

avec Atlas.

DU TREILLAGEUR ET MENUISIER DES JAR-DINS, par M. DÉSORMEAUX. 1 vol. avec planches. 3 fr. MANUEL DE TYPOGRAPHIE, FONDERIE. (Sous grosse.)

- TYPOGRAPHIE, IMPRIMERIE, par M. FRET, ancien prote. 2 vol. ever planches. 5 fs

- VERRIER ET FABRICANT DE GLACES, Cristaux, Pierres précieuses factices, Verres coloriés, Youx artificiels, par M. Julia de Fontenelle et Malepeyre. 2 vol. ordés de planches. 6 fr.

- YÉTÉRINAIRE, contenant le connaissance des cheyaux, la manière de les élever, les dresser et les cénduire; la Description de leurs maladies, les meilleurs modes de traitement, etc., par M. LEBRAU et un ascien prefesseur d'Alfort, 1 vol. avec planches.

— VINS DE FRUITS (Fabrication des), contenant l'art de faire le Cidre, le Poiré, les Beissons rafratchissantes, Bières économiques, vius de Grains, de Liqueurs, Hydremels, etc., par MM. ACCUM, GUIL... et MALPEYRE, 1 vol.

— VIGNERON FRANÇAIS, ou l'Art de cultiver la Vigne, de faire les Vins, les Eaux-de-Vie et Vinaigres, par M. THIÉBAUT DE BERNEAUD. 4 vol. avec à tles. 3 fr. 50

VINAIGRIER ET MOUTARDIER, par M. JULIA
 DE FORTENELLE. 1 vol. avec planches.
 VINS (Marchand de), débitants de Boissens et Jan-

geage, par M. LAUDIER. I vel evec planches. 3 fr. 50
— ZOOPHILE, ou l'Art d'élever et de seigner les animaux démestiques (coyes Bouvier). 1 vel. 2 fr. 50

SUITES A BUFFON

FORMANT,

AVEC LES CEUVRES DE CET AUTHON UN COURS COMPLET

D'HISTOIRE NATURELLE

- embenasent

LES TROIS RÉGNES DE LA MATURE.

Les possesseurs des OEuvres de BUFFON pourrent, avec ses suites, compléter toutes les parties qui leur manquent, chaque euvrage se vendant séparément, et fermant, tous séunis, avec les travaux de cet homme illustre, un ouvrage général sur l'histoire naturelle.

Cette publication scientifique, du plus haut intérêt, préparée en silence depuis plusieurs années, et confiéé à ce que l'Institut et le haut enseignement possèdent de plus célèbres naturalistes et de plus habiles écrivains, est appelée à faire

apoque dans les annales du monde savant.

Ses nome des Autours indiqués et après , sons , pour le publie une garantie certaine de la conscience et du talent apportés à la rédaction des différents traités.

SOOLOGIE GÉNÉRALE, (Supplément à Busson), ou Mémofrès et notices sur la zoologie, l'anthropologie et l'histoire de la science, par M. ISIDORE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. 1 volume avec Atlas. Prix: fig. moires. 9 ft. 50 Figures coloriées. 12 ft. 50. CÉTACES (BALERES, DAU-

PHINS, etc.), ou Requell et examen des faits dont se compose l'histoire de ces. animaux, par M. F. Cu-VIER, membre de l'Institut, professeur au Museum d'Histoire naturelle, etc. 1 vel. in-8 avec 22 planches (Ouorage terminé), figures noires. 12 fr. 50 Fig. colorière. 18 fr. 50

REPTILES (Serpente, Lésards - Greppniles, Fores tues, etc.), par M. Dumk-RIL. membre de l'Institut. professeur à la faculté de 🏃 Médecine et au Museum d'Histoire naturelle, et M. Bibnon, professour d'Histoire naturalle, of wab et 19 livraisons de planches, fig. 185 h. 50 moires. Fig. soloriées. 412 fr. 50 - Les tomes 1 & 6 & 8 sont en vente; les tomes 7 et 9:4 railront incessamment. POISSONS, par M. ENTOMOLOGIE (Introduc-• don'd 1'); comprensit let . · principos généraux de l'A: a matomie et de la Physiologie an der Insectes; des détails sur leurs mœurs, et un résumé - • des principaux systemes de » Blassification, etc., pala W. . Lacondaine, doyen dela · faculté des sciences à Lière (Ouvrage termine, adopte a. Maneen manade pas il Unio was sour stre place dans les bibliothèques des Fàcultés et des Collèges, et donné I. wa pris aux Bleves). E vol. > Mes vi 24 planches, fig. 2804 199fr. * noites: oleral Fig. coloriber. 28 fr. COLEOPTE-BES (Cantharides : Charancopa, Hannetons, Sca-Tables, Stc. J. Bar M. LA-CORDAIRE, doyen A. L'Uniremité de Liègo

ORTHOPTÈRES (Grillem, Crimeta, Emwerelles), par M. SERVILLE, ex-président de la Société entomologique de, France. 1 vol. et l'é pl. (Ouvrage verminé), fig. noires. 9 fr. 50 c., et fig. coloriées. 12 fr. 50 c.

Panaises, Cochenilles, etc.),
par MM. AMYOT et SERpril 8. 4 vd. et dr. 8 vm.
son de pl. (Ouc. terminé.)
to general de la communité pour le la communité de pril de la communité de la

Tig. colorice. The Style of the MEYROF TERES (Domissells, Epulemers, etc.)
parm. ledgeteder Karryn.
1 vol. avec mis livinism in the colorice. The second in the second i

(Abeilles, Gnépes, Fourmis, etc.), par M. le comts Lepeletier de Saint-Fargeau et M. Brullé; 4 vol. avec 4 livraisons de planches. (Ouv. terminé.) Fig. noires. 58 fr. Fig. coloriées. 50 fr.

DIPTÈRES (Mouches, Cousins, etc.), per M. Mac-QUART, directors du 100

:-seam 'd'Histoire maturelle " 40 Lille: 2 vet. in-8 et 24 Planches. (Ouv. forminé.) Fig. noires. 19 fr. Tig. coloriées. **2**5 fr. - APTÈRES (Araignées, Scorpions, etc.), par M. "WALCEENARD et le decteur GERVAIS; 4 vol. avec 5 cahiers de pl. (Ouv. term.) Fig. noires. 41 fr. '56 fr. · Fig. coloriées.

Eng. colorices.

CRUSTACES † Ecrovisses,
Homards, Grabes, etc.),
somprenant l'Anatomio, la
Physiologie et la Classifisation de ces animaux, par
M. MILNE - ERWARDS,
membre de l'Institut; etc.
(Quorage terminé), 3 vel.
avec 4 livraisons de pl. fig.
soires.
51 fr. 50
Fig. coloriéga. 43 fr. 50

MOLLUSQUES. (Monles, Huitres, Escargots, Limasoe, Coquilles, etc.), par
M. DE BLASINVILLE, membre de l'Institut, professeur
au Muséum d'Histoire naturelle, etc.

ELMINTHES, ou Vers intestinaux, par M. DUJAR-BIN, de la Faculté des Sciences de Rennes. 1 vol. avec une livraison de pl. (Querage terminé). Prix: 1g. noires, 9 fr. 50, et fig. coleriées, 12 fr. 50.

ANNÉLIDES (Sangapos, otc.), par M. SOOPHYTES ACALE-PHES (Physale, Béroé, Angèle, étc.) par M. Lissson, correspondant de l'institut, pharmacien en chei de la Marine, à Rochefert, 1 vol. avec 1 livraison de pl. (Ouorage terminé.) fig. moires. 9 fr. 50 Fig. coloriées. 12 fr. 50

ECHINODERMES
(Oursins, Palmettes, etc.),
par M.

POLYPIERS (Coraux, Gorgones: Epònges, etc.), par M. Milling-Ep Wanne, membre de l'Institut, pres. d'Histoire naturelle, etc.

INFUSOIRES (Animal-.cules microscopiques), par M. DUJARDIN, doyen da la Faculté des Sciences, la Repass, 1 vol. avec 2 livrais sous de pl. (Que, terminé.) Fig. noires. ... 12 ft 54 Fig. coloriées, 48 fr. 50 BOTANIOUE (Introduction à l'étude de la), ou Traité , élémentaire de cette science. contenant l'Organographie, la Physiologie, atc., par ALPH. DE CANDOLLE, DEfesseur d'Histoire naturelle à Genève (Ouvrage termi-''né, autorisé ∕par l'Université pour les collèges royaus et commissaux). 2 vol. 01 8 pl. 16 **fr.** VEGETAUX PHANERO-GAMES (Organes sexuela

VEGETAUX PHANERO-GAMES (Organes sexueda appasents, Arbresi seaux, Plantes d'agrément, etc.), par M. SPACH, aidenaturaliste au Musémi "d'Histoire neuroles. 14 v.
"et 18 live. de pl., courage
terminel fig., noiseles 1.6 fr.
Fig., noiseles 1.6 fr.
Fig., noiseles 1.6 fr.
ECR XI.TOGAMES, A Organge, sexuele peu eppareuts ou cachés, Mousses,
Fongéses, Lichem, Champignans, Froibes, etc., par
M. Buratason, de Faleiso.
ECOLOGIE (Histoire, Formation ot Disposition des
Matériaux, qui composent
l'ácosse du Globe courestro),
par M. Hupt, mambre de

plusieurs flouistés savament.
2 vol. angemble des plus de
1500pages, avec un stlas de
25pl. (Ouc. terminé.) 12 fr.
MINERALOGIE (Pierres
Sola, Métaux; etc.) pas
sil. ALEX. BROMGHART,
membre de Visstitut, professeur en Muséum d'Histoire naturelle, atc., et M.
Dularosan, multre des
rentérences à l'Esolo Mermales side-naturaliste, etc.,
au Muséum d'Histoires naturelle.

conditions he 14 souscription.

Les SUITES & BUFFON formeront sofxante-duinze tohimes in-8 environ, imprimés avec lé plus grand soin et has beau proiet : de nombre parait sullisant pour donner à cet ememble toute l'étendue confenable. Ainsi qu'il a été dis brécédemment, chaque auteur s'occupant depuis longieuns le la partie qui las set conflée, l'Editeur serait même de ja-Mer en peu de temps la totalité des fraités dont et com perurente ulije solfetton 19 f. come esten as top a com *En juillet 4852, 52 volumes sont en vente, 2706 SY iviolisms do planches, acto, fearentist styre et an . ? "Las personnes qui vondront vonscrire pour toute la Col-Metion auront la liberté de prendre par portien jusqu'il ce Pour Les souscripteurs a Toute La collection. - Prix du texte, chaque volume (1) d'environ 500 à 700 03-12 desires, 1 upl 1 one, except new capens Prix de chaque livraison d'environ 10 pl. peirec. . Fird . (... rim eslorison. 6 ft. 1 m 8 Motor less gersonnes qui sonscrirent nour des parties dearassa paiorent, chappa volume 6 fr. 50. Les prix des mea w véj jayipatéro raiggag ab, oldadb aros: pilàt roiggag aband and The thouse strange in purpose point cette collection lies honoreties entinier entanje prigique dolumes no bote Ere Dabonie y Being fich Ch archeione d'auteurs, tels que Bullon, voltaire, ets.

ANCIENNE COLLECTION

SUITES A BUFFON

PORMAT: IN-18:

Formant suca les OBygres de cet Auteur

E COURS COMPLET D'HISTOTRE HATURELLE

CONTENANT

LES TROIS REGNES DE LA NATURE:

Par Messieura -

Appe, Proponiaroj Reogri, Cestri, Gueeni, de Lamarce, Laterilleare Merry, Patrin, Spinihilalar ar Tighys

By pippart Membres de l'Institut et professeurs an Jardin-de-Ras

Lette Collection, primitivation publics par li some de M. Reformila, refaminist depende la progratic de M. Regel de deut fir donnée par d'autres, descurs, n'élant pas, aguns de Chures de Bufon, dons le comme public.

"Lis personnes qui auraient les tallet de Ladephae, continuen amicanent car Poisona et les Rapieldes, aurant la laboris de m pag las grandre dans apris, collegione."

Cello Collegion, forme s'hopfumes, ornes d'environ 600 pfam

Cette Collection forme Edvolumes, ornes d'environ 600 plans entes, dessinées à après nature par Desève, et précisusement terminées en durin. Elle se compose des businges authorités

HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES, compesse d'après Reaumur, Gegilloy, Degeer, Rossell, Linds, Pablicius, et les meilleurs ouvrages qui ont part sur cette d'Artie, fèdigée suivant les méthôdes d'Olfvier, de Lairelle Mét des notes, plusieurs observations houvelles et des grées dessuiges d'après nature par le March, de la litelle Mét des notes, plusieurs observations houvelles, et des grées dessuiges d'après nature par le March, de l'Allie de beauteur de la litelle de l'après de l'après de l'après au more actuelles, par M. Grakain. 11 vol. serves de plancies de l'après de l'après

willes, are la guiation de la classe et de l'ardra de Limb

et l'indication de l'usage qu'en peut faire des plantes dans les arts, le commerce, l'agriculture, le jardinage , la medecine, etc.; des figures dessinées d'après nature, et un GREREA complet, selon le système de Linné, avec des renvois sus familles naturelles de Jussieu ; par J.-B. LAMARCE , membre de l'Institut, professeur au Museum d'Histoire naturelle, et par C.-F.-B. MIEBEL, membre de l'Académie des Sciences, professeur de botanique. Edition ornée de 120 planches représentant plus de 1600 sujets. 15 volumes ornées de 30 fr. 90 planches, figures noires. Le même euvrage, figures coloriées. 46 fr. 50

HISTOIRE NATURELLE DES COQUILLES, contenant leur description, leurs mœurs el leurs usages, pas M. Bose , membre de l'Institut. S vol. erats de planches, 10 fr. 6 Lgures noires.

16 fr. 30 Le même ouvrage, figures colorièes.

- NATURELLE DES VERS, contonant leur description, leurs mœurs et leurs usages, par M. Bosc. 3 vol. ornes · 6 fr. 14 de planches, figures noires. 10 fr. 50

Le même ouvrage, figures coloriées. - NATURELLE DES CRUSTACES, contenant our description , leurs mœurs et leurs usages , par M. Bosc. 4 fr. 75 2 vol. ornés de planches, figures noires. 8 ft.

La même auvrage, figures coloriées. - NATURELLE DES MINERAUX, per M. R.-M. PATRIN, membre de l'Institut. Ouvrage erne de 40 planches, représentant un grand nombre de sujets dessinés d'a-

près nature. 5 volumes ornés de planches, figures noires 10 fr. 30 16 fr. 😘

Le même ouvrage, figures coloriées. - NATURELLE DES POISSONS, avec des figures dessinées d'après nature, par BLOCH. Ouvrage classé pes erdres, genres et espèces, d'après le système de Linné, avec les caractères génériques, par RENE RICHARD CASTEL Edition ornée de 160 planches représentant 600 espèces de

26 fr. **3**

poissons, 10 volumes. Avec figures coloriées. - NATURELLE DES REPTILES, avec des figures dessinées d'après nature, par Sonnini, homme de lettres et paturaliste, et LATREILLE, membre de l'Institut. Edition ernée de 54 planches, représentant environ 150 espèces différentes de serponts, vipères, couleuvres, léxards, grenouilles.

tertues, etc. 4 vol. avec planches, figures noires * Lo meme valvelge, hgares colorieds. Cette collection de 54 volumer a été annopcée en 108 demi

Solimos; on les enverra brochés de fetth manière due per comes de en fortikt lå denlinde.

TREE . . REAL . Tous des arqueages of desire, sont en mante.

OTABIQUE ET HISTOIRE

: - (Primpuse in Collection de Manuele, pagel3.) - (,

" Annales (nouvelles) bu museum d'his TOTAE NATURELLE, recusil, de memoires de M.M. Ta Bretesseurs administrateurs de cet établissement, et autr naturalistes colebres, sur les branches des sciences naturelle d' chimiques qui y sont enseignées. Années 1852 à 1858,

LES ARBRES ET ARBRISSEAUT de l'Europe et lears insectes, par Macquant, in-8. ARCHIVES DE LA FLORE DE FRANCE QUE

LEMAGNE, Bal Schultz. 1842. In-8.
Il paratira plusieurs feuilles par an. Prix: 50 c. par feuille.

-1 ARCHIVES DU MUSEUM D'HISTOIRE NATU-RELLE, publices par les professeurs administrateurs de

set établissement. e illet vigeago his duito aux Annalos, aux Mémbitos ef dux Annalos du Mudéum.

. 1: Il pazzi bper: volumes in-ép sur papier grand-raisiu, d'énwires 60 feather d'impression, et ofhé de 30 à 40 blanche gravees par les moilleurs artistes, et dont 15 à 20 sont coletiess tree le plus grand soin.

an Manaparait au volume per an , divisé en quetre livraja

Papier ordinaire. 40 fr. Prix de chaque volume Papier velines

Les tomend à 4 sont en yente, via 115 annieur BOTANIQUE (la), de Ju-J. Rousseau, contenant tout & qu'il a cerit sur cette science, augmentée de l'exposition de la methode de Tournefort et de Linne, suivie d'un Dictionmaire de bolazique et de neter historiques ; par M: Due TIEB 2º édition : 1 gros volume in-12, orné de 8 plana ehes."' · Figures colorides. ... see .. see sand sult on in some

BOTANOGRAPHIB BELGIQUE, on Flore da mord de la France et de la Bolgique proprement dite, par Tm. Lan-TINOUDOIS. 2 vel. in-8. 14 ft.

BOTANOGRAPHIE ÉLÉMENTAIRE, ou Principes de Botanique, d'Anatomie et de Physiologie végétale, par Tm. Lestiboudois. in-8.

CALENDRIER DE FLORE, ou Études de Fleurs d'après nature. 3 vol. in-8.

CATALOGUE DE LA FAUNE DE L'AUBE, en Liste méthodique des animaux de cette partie de la Champagne, par J. BAY 11-12.

2 fr. 50

— DES LEPIDOPTÈRES, ou Papillons de la Bolgiqua, précédé du tableau des Libellulines de ce pays, par M. DE Mills-Longchamps. In-8.

CAVERNES (des), de leur origine et de leur mode de

formation, par Tu. VIRLET. In-8.

COLLECTION ICONOGRAPHIQUE ET HISTORI-QUE DES CHENILLES, ou Description et figures des chemilles d'Europe, avec l'histoire de leurs métamorphoses, et des applications à l'agriculture, par MM. BOISDUVAL, RAMBUR et GRASLIN.

Cette collection se composera d'environ 70 livraisona, format grand in-8, et chaque livraison comprendra trois plan-

shes colorides et le texte correspondant.

Le prix de chaque livraison est de 3 fr. sur papier vélia, et franche de port 3 fr. 25 c. — A2 livraisons est déjà para.

Les dessins des espèces qui habitont les environs de Paris, somme aussi coux des chenilles que l'on a envoyées vinente à l'auteur, ont été exécutés avec autent de précision que de talent. L'on continuera d dessiner foutes celles que l'on pourre se procurer en nature. Quant aux espèces propres à l'Allemagne, la Russie, la Hongrie, etc., elles cerent pointes par les artistes les plus distingués de ces pays.

Le texte est imprimé sans pagination; chaque espèce aure une page séparés, que l'on pourre classer semme en voudre. Au commencement de chaque page se trouvère le même de mère qu'à la Agure qui s'y repporteru, et en tière le mem de

la tribu, comme en tête de la planche.

Cet outrage, avec l'Icones des Lépidoptères de M. Beisduselle de beaucoup supérieurs à tout ce qui a paru jusqu'à présent, permeront un supplément et une suite indispensable seux outrages de Hubner, de Godard, etc. Tout ce que neux pouvous dire en faveur de ces deux ouvrages remanquables pout es réduire à cette expression employée par M. Dejean dans le cinquième volume de son Species: M. Boisdusal est de tous mottomologistes celui qui comatt le méaux les lépidoptères.

CONFÉRENCES SUR LES APPLICATIONS DE L'ENTOMOLOGIS A L'AGRICULTURE, précèdées d'un discours, par M. MACQUART. (Extrait des publications agricoles de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille), br. in-80. CONNAISSANCES (Des) CONSIGNÉES DANS LA BIBLE, mises en parallèle avec les découvertes des sciences médernes, par M. MARCEL DE SERRES. In-8. 1 fr. 50 GONSPECTOS SYSTEMATIS Ornithologies, 1 vel. in-fe, par M. le Prince DE CARINO.

Mastologia, idem.
Herpetologia, idem.
Lethyologia, idem.

COUPR THEORIQUE DES DIVERS TERRAINS, ROCHES ET MINERAUX qui entrent dans la composition du sol du Bassin de Paris, par MM. CUVIRR et ALEXAN-PRE BRONGNIART. Une feuille in-fol. 2 fr. 50

COURS D'ENTOMOLOGIE, ou de l'Histoire naturelle des crustacés, des arachnides, des myriapodes et des insectes, à l'usage des élèves de l'Ecole du Muséum d'Histoire maturelle, par M. LATREILLE, professeur, membre de l'Institut, etc., contenant le discours d'ouverture du cours. — Tableau de l'histoire de l'entomologie. — Généralités de la classe des crustacés et de celle des arachnides, des myriapodes et des insectes. — Exposition méthodique des ordres, des familles, et des genres des trois premières classes. 4 gros vol. in-8, et un Atlas composé de 24 planches. 15 fr.

COURS D'HISTOIRE NATURELLE conforme au nouvoau programme de l'Université, par M. FOURNEL. 110 partie. — Riene gainel. In-8.

DESCRIPTION DES FOSSILES DES TERRAINS MIOCENES DE L'ITALIE SEPTENTRIONALE, par MICHELOTII. 1 v.in-4 cart, et 17 pl. noires. Leyde, 1847. 401.

DESCRIPTION ET FIGURES DES PLANTES NOUVELLES et rares du jardin betanique de Loyde, etc., par H. de Vrièse. 1 vol en 5 liv. in-folie de 5 pl. et 5 à 5 feuilles de texte. La 1ºº liv. a paru. Prix 15 fr.

DESCRIPTION GEOLOGIQUE DE LA PARTINA MÉRIDIONALE DE LA CHAINE DES VOSGES, par M. ROZET, capitaine au corps royal d'état-major. In-8 erné de planches et d'une jolie carte.

10 fr.

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS

In-4, figures DESCRIPTION DES MOLLUSQUES PLUYIATI LES ET TERRESTRES DE LA FRANCE, es plos pe ticuliè coment du département de l'Isère, ouvrage orné de planches représentant plus de 140 espèces, par M. Albus OURSINS FOSSYLES (Deal, ou Notique que l'Organise tion et la Glossologie de cette classe, p. Al Bin GRAS 14.8. DICTIONNAIRE DE BOTANIQUE MÉDICALE ET PHARMACEUTIQUE, contenant les principales prepriéses des minéraux, des végétaux et des animaux, avec les preparations de pharmacie, internes et enternes : de usitees on medecine et en chirurgie, etc., per une Bocietan medecins, de pharmaciens et de naturalistes, Opyrage puin à toutes les classes de la société, orné de 17 grandes planches representant 278 figures de plantes grayees avez le plu grand soin, 3º dettion, revue, corrigée, si augmentés de beaucoup de préparations pharmaceutiques et de rece monvelles, par M. Julia be Fontenelle et Bartune. f gros vol. in-8, figures notres. Le meme, figures coloriées d'après mature.... "Cel ouvrage est specialement destine aux perso s'occuper de de médecine, aiment à séchaffe les i *DICTIONWALDE (ADOUTERS) D'HISTOTHE NATO RELLE appliquée sux arts, à l'agritulture; à l'étonomie de rate et domestique, à la médeciae; etc., par une Société de materalistes of d'agricultonre! 36 vol. in-8; fit. poires: 120 fr. Idem, figures colorides. DICTIONNAIRE RAISONNE ET ONTVERSE MELSTOIME NATURBLLE, contenantly his tone tests mmpx, des fögethun et ties militeur, har Varidon't i mann: 15 volumes in:81 : DILUYIUM (du). Becherches sur les depots auxque am doit danher ce nom et sur les causes qui les ont produits par M. Meddevinder in 18: 15 to active of the Mi diptères du nord de la trance pa m. l MACQUART. 2 volumes id-8. F (15) DIPTERES EXOPIQUES WODVERES WE PR COMNUS, wat M. I. Machtert, Wentlit de Plasent

sociales savantes; t. 1 et 2, et supplem., 30 myration (1.16)

72 h

Le même ouvrage, fig. coloriées.

- Le Supplèment 1846-1847-1848. 1 vol. in-8. 7 fr. - Idem , figures coloriées.

DISCOURS-SUR L'AVENIR PHYSIQUE DE LA TERRE, par Marcel de Serres, professeur de minéralogie et de géologie à la Faculté des Sciences de Montpellier. in-8; prix

ÉLÉMENTS DE MINERALOGIE appliquée aux scienees chimiques, d'après Berxélius, par MM. GIRARDIN et LECOCQ, 2 volumes in-8.

· ELEMENTS DES SCIENCES NATURELLES, par A .- M. Constant-Duméril. 5º édition, 1846, 2 vol. in 3 12 , fig. 8 fr.

ENUMERATION DES **ENTOMOLOGISTES** WANTS, suivie de notes sur les collections entomologistes des musées d'Europe, etc., avec une table des résidences des entomologistes. Par SILBERMANN, in-8.

ESOUISSES ORNITHOLOGIQUES, descriptions et figures d'oiseaux nouveaux ou peu connus, par le vicomte Bernard Du Bus. 1re livraison. Bruxelles, 1845, in-4.

Il paraîtra 20 livraisons, de 5 pl. col. à 12 fr. la liv.

ESSAI MONOGRAPHIQUE sur les Campagnels des environs de Liège, par M. DE SELYS-LONGCHAMPS, in-8. Agures. 3 fr.

ESSAI SUR L'HISTOIRE NATURELLE DU BRA-BANT, par feu M.

(Mammifères.) (Analyse et Extraits par M. DE SELYS LONGCHAMPS.)

ESSAI SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES SER-PENTS de la Suisse, par J. F. WYDER. in-8, fig. 2 fr. 50 ESSAI SUR LES BASES ONTOLOGIQUES de la Science de l'Homme, par P.-E. GARREAU 1846, in-8.

RSSAIS DE ZOULOGIE GENERALE, ou Mémoires st notices sur la Zoologie générale, l'anthropologie et l'histeire de la science, par M. ISIDORE GROFFROY SAIRT-HI-LAIRE. 1 volume in-8, orné de planches noires. 8 fr. 50. Figures coloriées.

ETUDES DE MICROMAMMALOGIE, revue des sosex, mus et arvicola d'Europe, suivies d'un index methodique des mammifères européens, par M. Edm. DE SELYA LONGCHAMPS. 1 volume in-8.

ETUDES PROGRESSIVES D'UN NATURALISTE.

pendant les années 1834 et 1835, par M. E. GROFFROY BAINT-MILAIRE. Paris, 1835, in-4. 15 fr.

ETUDES SUR L'ANATOMEE et la Physiologie des Wegetaux, par THEM. LESTINGUDGIS. in-8, fig.

EUROPEORUM MICROLERIDOPTERORUM Index methodicus, sive Spirales, Tortrices, Timemet Alucites Linneis. Auct. A. Guenes. Pars prima, in-8. 3, fr. 75

FACULTES INTERIEURES DES ANIMAUX IN-5 Ec.

YERTÉBRÉS, par M. MACQUART, 1 vol. iu-80.

FAUNA JAPONICA, sive descriptio animalium qua in itinere per Japoniam jussu et auspiciis superiorum, qui summum in India Batava imperium touent, suscepto annis 1823-1830, collegit, notis, observationibus et adumbretionibus illustravit PH. FR. DE SIEBOLD. Prix de chaque livraison : 26 fr. en noir; celles en couleur 32 fr.

Cet ouvrage, auquel participent pour sa rédaction MM. Temminel, Schlogel et Deham, so continue avec activité. Al livraisone east en vente; savoir: Manmalogie, Z liv.; Reptilas, Z liv.,

Crustaces, 7 liv.; Poissons, 16 liv.; Oiseaux, 12 ligr.

- FAUNE BELGE, 1 Pe partie, indication méthodique des mammiferes, oiseaux, repliles et poissons observés jusqu'ich on Belgique, per Eb. DE SELYS-LONGCHAMPS. in-8. 7 fr.

FAUNE ENTOMOLOGIQUE DES ENVIRONS DE BARIS, par MM. BOISDUVAL et LACORDAIRE, tome les (le soul qui ait paru), 1 val. in-18 de 696 pages. 8 fr. 50. FAUNE DE L'OCEANIE, par le docteur BOISDEVAL.

Un gros vol. in-8, imprimé sur grand papier velin. 10 fr.

FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE MADAGASCAR. BOURBON ET. MAURICE. - Lapidoptères, par le doctour BOISDUVAL; avec des notes sur les métamorpheses. par M. Sganzin.

Huit livraisons, renfermant chacune 2 pl. coloriess, evec le texte correspondant, sur papier velin.

FILLE BICORPS de Pranay (sous Abli), connue dans

la science sous le nom de Lechiopage de Pannay, par M. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. In-4. FIGURES. FLORA JAPONICA, sive Planta quas in imperio Japonica

sollegit, descripsit, ex parte in ipsis locis pigendes encavit, D. PH.-FR. DE SLEBOLD. Brix de chaque livraison 16 fr. colerice, et 8 fr. noire. Il en paraît 34 livraisons.

FLORA JAVÆ nec non insularum adjacentium, auctore BLUMB. In-folio. Bruxelles. Livraisons 1, 35. 15 fr. checune. FLORE DU CENTRE DE LA FRANCE et de bassin

de la Loire, par M. A. Borrau, directour du Jardin des Plantes d'Angers, etc. 2º édition. 2 vol. in-8; prix : 13 fa. FLORE DES JARDINS ET DES GRANDES CUL-

TURES, etc., par SERINGE. 3 vol. in-80. 27 fm. FRAGMENTS BIOGRAPHIQUES, précédés d'études

sur la vie, les ouvrages et les doctrines de Busson, par M. Geoffroy Saint-Hilaire. In-8. 9 fr.

GENERA ET INDEX METHODICUS Europeorum Lepidopterorum, pars prima sistens Papiliones aphinges. Bombyces noctuas, auctore Boisduval. 1 vol. in-8. 5 fr.

HERBARII TIMORENSIS DESCRIPTIO, cum tabulis 6 gneis; auctora J. Decaisne. 1 vel. in-4. HERBIER GÉNÉRAL DES PLANTES DE FRANCE

ET D'ALLEMAGNE, par M. Schultz. In-folio, livraisons 20 fr. chacune.

*HISTOIRE ABREGEE DES INSECTES, nouvelle edition. Par M. GROPPROY. 2 vel. in-4, figures. HISTOIRE DES MOEURS ET DE L'INSTINCT DES

ANIMAUX: distributions naturelles de toutes leurs classes. par J. J. VIRBY. 2 vol. in-8. 12 fr.

HISTOIRE DES PROGRÈS DES SCIENCES NA-TURELLES, depuis 1789 jusqu'en 1831, par M. le baron G. CUVIER. 5 vol. in-8. 22 fr. 50. 7 fr.

Le tome 5 séparément.

Le Conseil royal de l'Université a décidé que set euprase serait placé dans les bibliothèques des cellèges et donné en pris sus élèves.

HISTOIRE D'UN PETIT CRUSTACE (Artemia sa-Mas , LEACH.), auquel on a faussement attribué la coloration on rouge des marais salants méditerranéens, etc., par N. Joly. In-4, fig.

HISTOIRE NATURELLE DES LÉPIDOPTÈRES. RHOPALOCERES, ou Papillons diurnes des départements des Haut et Bas-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe et des Vosges, publice par L. P. Cantenen. 13 livraisons in-8, 26 ft. fg. cal.

HISTOIRE NATURELLE ET MYTHOLOGIQUE DE L'IBIS, par J.-G. SAVIGNY. In-8, avec 6 pl. *HISTOIRE NATURBLLE GÉNÉRALE ET PARTI-CULIÈRE, par M. le comte de Burron; nouvelle édition

accompagnée de netes, etc.; rédigée par M. SONNINI. Paris, Dufart, 127 vol. in-8. 300 fr.

HISTOIRE NATURELLE, ou Éléments de la Faunt française, par MM. BRAGUIER et MAURETTE. In-12,

cahiers 1 à 5, à 2 francs chaque.

HISTORIQUES DES LÉPIDOPTÈRES ICONES NOUVEAUX OU PEU CONNUS, collection, avec figures coloriées, des papillons d'Europe nouvellement découverts; ouvrage formant le complément de tous les auteurs iconegraphes: par le docteur Boisduval.

Cet ouvrage se composera d'environ 50 livraisons grand In-8, comprenant chacune deux planches coloriées et le texte correspondant; prix, 3 france la livraison sur papier velia,

3 fr. 25.

et franche de port.

Comme il est probable que l'on décoverira encore des es- **pèces no**uvelles dans les contrées de l'Burope qui n'ont pas élé **lien** explorées, l'on aura soin de publier, chaque année, une m deux livraisons pour tenir les soussyipteurs au courant des nouvelles découvertes. Ce sera en même temps un moyen trèsavantageux et très-prompt pour MM. les entomologistes, qui auroni trouvé un lépidoplère nouveau, de pouvoir les publies les premiers. C'est-à-diré que, si, après avoir subi un examen mécessaire, leur espèce est réellement nouvelle, leur description sera impriméelextuellement; ils pourront même en faire tirer welques exemplaires à part. — 42 livraisons ont déjà paru.

ICONOGRAPHIA DELLA FAUNA ITALICA; di CARLO-LUCIANO BONAPARTE, principe di Musignane,

30 livraisons in-folio à 21 fr. 60 chaque.

ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE DES LÉPIDOP-TERES ET DES CHENILLES DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, par le docteur Boisduval, et par le major JOHN LECONTE, de New-York.

Cet ouvrage, dont il n'avait para que huit livraisons, et interrompu par suite de la révolution de 1830, va être continué avec rapidité. Les livraisons 1 à 26 sont en vente. ci les suivantes paraîtront à des intervalles très-rapprochés.

L'ouvrage comprendra environ 50 livraisons. Chaque livraison contient 3 planches coloriées, et le texte correspondant.

Priz pour les souscripteurs, 3 fr. la livraison.

HISTOIRE NATURELLE ICONOGRAPHIE RT DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE, famille des Caraliques, par M. le comte DEJEAN et M. le docteur BOISDUVAL. 46 livraisons gr. in-8, fig. col. A 6 fr. la liv.

ILLUSTRATIONES PLANTARUM ORIENTALIUM. ou Choix de Plantes nouvelles ou peu connues de l'Asie esidentale, par M. le comte JAURERT et M. SPACH. Cet ouvrage formera 5 vol. grand in-4, composés chacun de 106

planches et d'environ 30 feuilles de texte; il paraît pay livraisons de 10 planches. Le prix de chacune est de 15 fr.

Il en a paru 30 livraisons.

INSECTA CAFFRARIA, annis 1838-45, a J.V. VAHL-BERG, collecta descripsit CAROLUS H. BOHRMAN. Pers 1. Fasc. 1. COLEOPTERA (Carabici, Hydrocanthari, Gyrinii et Staphylinii). 1 vol. in-80.

INSECTA SUECICA, descripta a Leonardo GYLLEN-MAL. Scaris, 1808 à 1827. 4 vol. in-8. 48 fr.

INTRODUCTION A L'ETUDE DE LA BOTANIQUE. par Philipent. 3 vol. in-8°; fig. col. 18 fr.

ITER HISPANIENSE or a synopsis of plants collected in the Southern provinces of Spain and in Portugal, by

P. B. WEEB. In-80.

MEMOIRES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. ET LETTRES DE MONTPELLIER. - Mémoire de la section des sciences, 1847-1848. 2 forts vol. in-40 avec Eg. Chaque. 6 fr.

Mémoire sur la famille des combréta-CEES, par M. DE CANDOLLE. In-40; fig.

MEMUIRE SUR LES TERMITES observés à Rocheset et dans divers autres lieux du département de la Chapente-Inférieure, par M. Bobe-Morbau. In-8º.

MÉMOIRE DE LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE GENEVE, in-40. - Divers Mémoires séparés sur les Solaginese, los Lythraires, los Dypsacies, lo Mont-Somma, etc.

- DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE de Paris. 5 vol. in-40 avec planches. Prix: 20 fr. chaque volume .- Prix total. 100 fr.

MEMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES. SCIENCES DE LIEGE. Tome 1, 1843, in-80. 8 fra 10 fr.

- Tome 2, 1845.

- Tome 3, 1845 (contenant la Monog. des Coléoptères. subptentameres phytophages, par LACORDAIRE, t. 1). 12 fr. - Tome 4, 2º partie, in-80 et atlas. 10 fr.

- Tome 5, 1848. Monog. des Coléopières subptentamèresphytophages, par M. LACORDAIRE, tome 2. 12 fr.

- Tome 6, 1849. Monog. des Odonates. 1 vol. 10 fr. - Tome 7, 1851. Exposé élémentaire de la Théorie des

Intégrales, définies, par MEYER. 1 vol. in-8°. * MEMOIRES pour servir à l'Histoire des Insectes, par Da

REAUMUR. 6 vol. in-10.

MEMOIRES SUR LES ANIMAUX SANS VERTÈ-BRES, par J.-C. SAVIGNY. Paris, 1816, 1^{re} partie, promier fascicule, avec 12 pl. 6 fr.

2º partie, premier fascicule, avec 24 pl. col. 24 fr.

MEMOIRES SUR LES MÉTAMORPHOSES DES CO-LEOP CERES, par DR HAAN. In-4°; fig. 10 fe

MONITEUR (1.e) DES INDES orientales et occidentales, Recueil de Mémoires et de Notices scientifiques et industrielles, etc.; publié par F. DE SIÉBOLD et P. MEL-VILL DE CARNEER. 1846, nº 5 1, 2, 5, un cahier in-4.

MONOGRAPHIE DES EROTYLIENS, famille de l'ordre des Coléoptères, par M. Th. LACORDAIRE. In-8. 9 fr.

— DES LÍBELLULIDÉES D'EUROPE, par Edm. DE SELYS-LONGCHAMPS. 1 vol. gr. in-8, avec quatre planches représentant 44 figures. Prix: 5 fr.

MONOGRAPHIA CASSIDIDARUM auctore CABO-LO H. BOHEMAN. Tomus primus, cum tab. IV. Holmin. 1850. 1 vol. in-8°.

NATURE (La) CONSIDEREE comme force instinctive des organes, par J. Guislain. In 8. 2 fr. 50

NOTES GEOLOGIQUES sur la Prevence, par M. MARcal De Serres. [b-8, fig. 3 fr.

NOTICE GÉOLOGIQUE sur le Département de l'Aveyron, par M. MARCEL DE SERRES. In-S. 3 fr. 50

NOTICE SUR LES DIFFÉRENCES SEXUELLES des Diptères du genre Delichopus, tirées des nervares des ailes; par M. MACQUART. 1814, in-8.

NOTICE SUR L'HISTOIRE, les Mœurs et l'Organisation de la Girafe, par M. John. In-8.

NOTICES SUR LES LIBELLULIDÉES, extraites des Bulletins de l'Académie de Bruxelles, par Edm. DE SELVS-LONGCHAMPS. In-8, fig. 2 fr.

OBSERVATIONS BOTANIQUES, parB.-C. Dumon-TIER. In-8. 4 fr.

— OISEAUX (Sur les) AMÉRICAINS admis dans la Faune européenne, par M. SELYS-LONGCHAMPS, 1 velume in-8°.

4 fr. 25

OBSERVATIONS SUR LES PHÉNOMÈNES PÉ-RIODIQUES DU RÈGNE ANIMAL, et particulièrement ur les migrations des oises ux en Belgique de 1841 à 1846, ésumées par B. DE SÉLYS-LONGGUAMPS. Brochure in-4°, prix: 5 fr. 50 O4SEAUX AMÉRICAINS (Sur les) admis dens le Frence. européenne, par M. BE SÉLYS-LONGCHAMPS. In-S. 1 fr. 25 ORNITHOLOGIE EUROPÉENNE eu Catalogue analytique et raisonné des oiseaux ebservés en Europe, par M. DEGLAND. 2 vol. in-S°. 18 fs.

* PAPILLONS D'EUROPE points d'après nature, pas ERNST. 8 tomes en 4 vol. in-4, avec 342 pl. col. 200 fg.

*PAPILLONS EXOTIQUES DES TROIS PARTIES
DU MONDE, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, par P. CRAman. 4 vol. in-4, rel., avec 400 planches coloriées. 400 fr.

PLANTES (les), Poème, par R. R. CASTEL; nouvelle édition, ornée de 5 figures en taille douce. In-18. 3 fr. PLANTES RARES DU JARDIN DE GENÈVE, pas

A. P. DE CANDOLLE; livraisons 1 à 4, in-4, fig. col., à 15 fr. la livraison. Prix total.

PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE, discutés, en mars 1830, au sein de l'Académie des Sciences, par M. GROFFROY-SAIRT-HILAIDE, 1 vol. in-8°. 4 (r. 50 RECHERCHES HISTORIQUES, ZOOLOGIQUES, ANATOMIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES sur la

Girafe, par MM. N. Joly et A. LAVOCAT. In-4, fig. 10 fr.
RECHERCHES SUR LE DEVELOPPEMENT et les

Métamorphoses d'une petite Salicoque d'eau douce, par M. JOLY. In-8. 2 fr;

REGNE ANIMAL, d'après M. DE BLAINVILLE, disposé en séries, en procédant de l'homme jusqu'à l'éponge, et divisé en trois sous - règnes; tableau supérieurement gravé. Prix: 2 fr. 50

Et collé sur teile, avec gorge et rouleau. 8 fr. REVUE ENTOMOLOGIQUE, publiée par G. SILBER-MANN. Strasbourg, 1833 à 1837; 5 vol. in-8. 36 fr. par ap. (2 vol.)

*RUMPHIUS (G. Ev.); Cabinet des raretés de l'île d'Ambeine (en hollandais). Amsterdam, 1705; in-folie, fig. 50 fr.
*RUMPHII (G. Ev.) Harbarium Ambaineme Belgies et

*RUMPHII (G. Ev.) Herbarium Amboinense, Belgice et Lat., cura et studie J. Burmanni. Amsteled., 1750; 7 vel. in-folio 200 fr.

RÉCAPITULATION DES HYBRIDES OBSERVÉS DANS LA FAMILLE DES ANATIDÉES, par E. DE SÉLYS-LONGCHAUPS, brochure in-8°. 1-fr. 25

RUMPHIA, sive Commentationes botanics imprimis de plantis India Orientalis, tum penitus incognitis, tum qua in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Gallichii, aliorum recensenter, anotoré G.-L. Brome, cognomits Rumphib. Le bir de chaque livraison est fixé, pour les sousoripteurs, à 15 ft: 600 fr.

L'euvrage complet, 40 livraisons,

SINGULORUM GENERUM CURCULIONIDUM waste alteramve speciem, additis Iconibus a David Labram, il-Instravit L. IMNOV. Pascie. 1 à 7, in-12. h 2 fr. charne. - SPECIES GENERAL DES COLEOPTERES. 4

M. Dejman, avec les Hydrocanthares de M. Aubr. 7 vol. im-80. 100 fr.

L'on vend séparément le teme V en deux parties (ce volume a été détruit dans un incendie).

SYNONYMIA INSECTORUM.—GENERA ET SPE-GIES CURCULIONIDUM (ouvrage comprenant la synosymie et la description de tous les Curculionites connus), pat M. SCHORNHER. 8 tomes en 16 parties. (Owerage terminé.) Prix : 444 fr.

CURCULIONIDUM DISPOSITIO methodica cum generam characteribus, descriptionibus atque observationibus variis, seu Predremus ad Synonymise insectorum partem IV, auctore G.-J. SCHOENHERR. 1 vol. in-8. Lippite, 1826.

L'éditour vient de recevoir le Suède et de mottre en vent le petit nombre d'exemplaires restant de la Synonymia insectorus du même auteur. Chaque volume qui compose ce dernier su-vrage est accompagné de planches coloriées, dans lesquelles l'auteur a fait représenter des espèces nouvelles.

SYNONYMIA INSECTORUM. Oder Versuch, etc. SCHORNHERR. Skara et Upsalim, 1817. 4 vol. in-8. 50 fr.

* SPECTACLE (le) DE LA NATURE, ou Entretiens sur l'Histoire naturelle, suivi de l'Histoire du Ciel, par Pluche. 11 vol. in-12. **2**0⁻fr.

STATISTIQUE GEOLOGIQUE ET MINERALOGI-QUE du Département de l'Aube, par A. LEYMERIE. Troyes, 1846, 1 vol. in 8 et Atlas in-4. Prix

Tableau de la distribution méthodique DES ESPÈCES MINÉRALES, suivie dans le cours de mineralogie fait au Museum d'Histoire naturelle en 1833, par M. Alexandre Broneniabi, professeur. Brochure

TABLEAU DU RÈGNE VEGÉTAL, d'après la méthode & A.-L. DE JUSSIEU, modifiée par M.A. RICHARD, comprenant toutes les familles naturelles; par M. Ch. D'ORRI-ENY. 2° édition; 1 feuille et quart in-plane. 2 fr. Idem, coloriée. 3 fr. TAILLE DU POIRIER ET DU POMMIER en fuseau. par Choppin. 1 vol. in-8°, fig. 2m° éd. 3 fr. THÉORIE ÉLÉMENTAIRE DE LA BOTANIQUE,

THEORIE ELEMENTAIRE DE LA BUTANIQUE, ou Exposition des Principes de la Classification naturelle et de l'Art de décrire et d'étudier les végétaux, par M. Da CAMBOLLE. 3° édition; 1 vol. in-8.

THÉORIE POSITIVE DE LA FÉCONDATION DES MAMMIFÈRES, basée sur l'observation de teute la série animale, par F.-A. POUCHET. In-8.

*TRAITE ANATOMIQUE de la Chenille qui ronge le bois de saule, par LIONNET. In-4. figures. 36 fr.

TRAITÉ DE L'EXTERIEUR DU CHEVAL et des principaex animaux domestiques, par Legoq. 1 vol. in-8°, 2mº édit., fig. 10 fr.

-- ÉLÉMENTAIRE DE MINÉRALOGIE, par F.-S. BRUDANT, de l'Académie royale des Sciences, nouvelle édition considérablement augmentée. 2 vol. in-8, accompagnée de 24 planches. 21 fr.

TROIS CENTS ANIMALCULES INFUSOIRES dessinés à l'aide du microscape, par M. PRITCHARD, et publié par Ch. Chevalier. In-8, figures. 3 fr.

ZEITSCHRIFT FUR DIE ENTOMOLOGIE herausgegeben von Ernst Friedbich German. Leipzig, 1839 à 1844. 5 vol. in-8.

ZOOLOGIE CLASSIQUE, ou Histoire naturelle du Règne animal, par M. F.-A. POUCHET, professeur de zeclogie au Muséum d'Histoire naturelle de Rouen, etc.: seconde édition, considérablement augmentée. 2 vol. in-8, contenant ensemble plus de 1,300 pages, et accompagnée d'un Atlas de 44 planches et de 5 grands tableaux gravés sur acier. Prix des 2 vol. 16 fr.

Prix de l'Atlas, figures noires. 10 fr.

figures coloriées. 30 fr.

NOTA. Le Gonseil de l'Université a décidé que est euvrage sereil placé dans les bibliothèques des collèges.

AGRICULTURE,

CONOMIR RURALE ET JARDINAGE

(Foir must la Collection de Manuels, paye 3.)

ABREGE DE L'ART VETERINAIRE, ou	Descrip
Usa reisonnée des Maladias du Cheval et de feur T	
snivi de l'anatomie et de la physiologie du pied et	des sons
cions de ferrure, avec des observations sut le	régime el
'exercice du cheval, etc., par Wattu; traduit d	
et annoté par M. V. DELAGGETTE, vétérineire.	éditien,
h-12.	3 ft. 50
AGRICULTURE FRANÇAISE, por MM. le	s Inspec
teurs de l'agriculture, publiée d'après les ordres	de M. te
Ministre de l'Agriculture et du Commerce, est	stonent le
description géographique, le sel, le climat, la pe	pulation,
les exploitations rurales ; instanments arateires, es	igrais, w-
selements, etc., de chaque département. 6 vol., etc.	tings quee
checuit d'ane belle carte, sont en vente, savoir :	
Bépartement de l'Isère. 1 vel. in-8.	5 f e.
- du Nord. In-8.	6
de Emiter-Pyrtubet. In-8.	.3
de la Maute-Garonne. In-6.	. 6
des Côtes-du-Nord. In-8.	5
. du Tain.	5
AGRICULTURE DES ANCIENS, par Dice	
dut de l'anglais. 2 vol. in-8.	10 fz.
PRATIQUE des différentes parties de l'A	ngioterno,
per Marschal. 5 vol. in-8 et Atlas.	20 fr.
ALIMENTAIRES (des Consunves), monveet	
pet M. WILLAUMEZ. In-12.	& fir. 30
AMATEUR DES FRUITS (l'), on l'Art de l	es chomer,
de les conserver, de les employer, principalement	
es compotes, gelées, marmelades, confitures, etc.,	
AMELIORATION (De l') DE LA SOLOG	2 fr 50
M. R. PARETO, In 8.	rive, par
AMPÉLOGRAPHIE RHÉNANE, par Stol.	2 fr. 50
gr. in-4, fig. noires.	12, 1 voi. 17 fc.
Le même ouvrage, fig. col.	28 fr.
	-U 11:

ARATOMIE DE RA VIENE, par W. Gaptus, traduit de l'anglais per V. un Mondon. In-9. 3 fo, ANIMAUX (les). CELEBRES, anoccoies historiques que les traits d'intelligenes, d'adresse, de courage, de bontés d'attachement, de meconnaissance, etc., des animeux de toute appéce, ernés de gravasse, par A. Ancoine. 2 vel. in-42. 2º édition. 5 fe.

MM. Lobigre frères et Béchet, rue de la Harpe, ant set condamnés pour avoir vendu une confresaçon de cet eu-

vrage.

ADNALES AGRICOLES DE ROVILLE; ou Mélanges d'Agricoloure, d'Economie rurale et de Législation agricole, par M. C.-J.-A. MATEURE DE BOMBABLE. 9 vol. in-Sy agures. 61 ft. 16

Les volumes se vendent séparément, saveir :

Les tames 1, 3, 3, 4, chaqua

Et 5, 6, 8 et supplément, chaeus.

ANNUAIRE DU BON JARDINER ET DE L'A-

GRONOME, replement le description et le culture de toutes, les plantes utiles ou d'agriment qui ent parn pour les première fois-

Les appées 1836, 27, 28, chacune Les appées 1839 et 1830. 1 fr. 50 7 fr.

7.fr. 50

Les années 1839 et 1830, édem Les années 1834 à 1842, édem

3 fr. 50

APPLICATION (De l') DE LA NOUVELLE LOI SUE LA POLICE DE LA CHASSE, en ée qui régande l'agriculture et le reproduction des amiments; pas L.-L. Gadisaled. In-8.

APPLICATION (De l') DE LA VAREUR À L'AGRI-CULTURE, de son Inducente sun les Monnes, sur la Frospérité des Nations et l'Amélieration du Salt, pan Ganante. Grand in S.

ART (F) DE COMBOSER ET DECORER LES IARDÍNS, par M. BOITARD; converge entièrement neutiergé de 440 plenches gravies que acter. Prix de l'ouvrage complet, texte et planches.

Gette publication n'a rien de commun avec les autres ouarages du moine genre, gorlage même le nem de l'autent. Le frait que nous annoncons est up trapail tout veul que M. Bojsard vient de terminer après des traquais immenses, il est sche-complet et à très-bat price, quoituit soft orné de 132 planaber grandes sun avien. L'muisur et l'éditeur vid donc vivide un grand rervice que, qualque, de septiens en les mations du minima de liver de leurs, propriétés la meilleur parti gossifils. ART (I') DE CRÉER LES JARDINS, contémant le préceptes généraux de cet art, leur application développés par des perspectives, coupe et élévations, par des exemples choisis dans les jardins les plus célèbres de France et d'Augleterre; et le tracé pratique de toutes espèces de jardins; par M. N. VERGHAUD, architecte à Paris. Ouvrage imprimé sur format in-fol., et orné de lithographies dessinées par nes meilleurs artistes.

Prix: rel. sur papier blanc. 45 fr.

sur papier chine. 56

colorié. 80

ART DE CULTIVER LES JARDINS, ou Annuaire du ben Jardinier et de l'Agronome, renformant un calendrius indiquant, mois par mois, tous les travaux à faire tant en jardinage qu'en agriculture : les principes généraux du jardinage; la culture et la description de toutes les espèces et variétés de plantes potagères, ainsi que toutes les espèces et variétés de plantes utiles ou d'agrément; par un Jardinier agronome, 4 x50 vol. in-18, 1845. Orné de figures. 3 fr. 50

ART (l') DE FAIRE LES VINS DE FRUITS, précédé d'une Esquisse-historique de l'Art de faire le Vin de Raisis; de la manière de soigner une cave; suivi de l'Art de faire le Cidre, le Poire, les Aromes, le Sirop et le Sucre de Pommes de terre, etc; traduit de l'anglais, de Accum, par MM. G*** et OL***. un vol. avec planches. 2 fr. 50

ASSOLEMENTS, JACHERES ET SUCCESSION DES CULTURES, par fou V. YVART, annoté par M. V. BENDU, inspecteur de l'agriculture. 3 vol. in-18. 10 fr. 50 Réen. Edition en 1 vol. in-4.

Ouvrage contenant les méthodes usitées en Angleterre, ca

Allemagne, en Italie, en Suisse et en France.

BOUVIER (le nouveau), ou Traité des Maladies des Bestiaux, Description raisonnée de leurs maladies et de leur traitement, par M. DELAGUETTE, médecia-vétér. In-12. 3 fr. 50

CALENDRIER DU BON CULTIVATEUR, ou Manuel de l'Agriculteur-Praticien, par C.-J.-A. MATHIRY DE DOMBASLE. 8º édition. In-12, figures. 4 fr.50

CHASSEUR-TAUPIER (le), ou l'Art de prendre les saupes par des moyens surs et faciles, précédé de leur hisseire naturelle, par M. RÉDARÈS. in-18, fig. 90 cent.

CODE FORESTIER, conféré et mis en rapport avec la législation qui régit les différents propriétaires et masgers dans les beis, par M. CURASSON. 2 vol. in-S. 12 ft. * COLLECTION DE NOUVEAUX BATIMENTS pour la décoration des grands jardins, avec 44 pl. in-fol. 50 fr.

CORRESPONDANCE RUBALE, contenant des observations critiques et utiles, par De LA BRETONNERIE. 3 vol. in-12.

7 fr. 50

CORDON BLEU (le), nouvelle Cuisinière bourgeoise, tédigée et mise par ordre alphabetique, par Mile MARGURRITE, 12º édition, considérablement augmentée. In-18. 1 fr.

COURS ELEMENTAIRE D'AGRICULTURE, par M. Bisler. In-12. 2 fr. »

COURS COMPLET D'AGRICULTURE (nouveau), du 19º siècle, contenant la grande et la petite culture, l'économie rurale domestique, la médecine vétérinaire, etc., par les Membres de la section d'Agriculture de l'Institut royal de France, etc. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Beterville. 16 vol. in-8, de près de 600 pages shacun, ornés de planches en taille-doucé.

— D'AGRICULTURE (petit), ou Encyclopédie agricole, par M. MAUNY DR MORNAY, contenant les livres du Cultivateur, du Jardinier, du Forestier, du Vigneron, de l'Ecomemie et Administration rurales, du Propriétaire et de l'Elèveur d'animaux domestiques. 7 volumes grand in-18, avec figures.

COURS COMPLET D'AGRICULTURE PRATIQUE, par BURGER, PFEIL, ROHLWES et RUFFINY; trad. de Call. par N. Noirot; suivi d'un Traité sur les Vers à Soie et la Culture du Murier, par M. Bonapous, etc. In-4. 10 fr.

— D'HIPPIATRIQUE, ou Traité complet de la Médestne des Chevaux, par Layosse. Paris, 1772. Grand in fol. Figures noires.

SIMPLIFIE D'AGRICULTURE, par L. DUBOIS
(Voyex Encyclopédie du Cultivateur). 9 vol. in-12. 20 fr.
*CULTIVATEUR (le) ANGLAIS, ou Œuvres choisies
L'Agraculture et d'Economie rurale et politique, par ARTHUR

FOUNG. 18 vol. in-8. 50 fr. CULTURE DE LA VIGNE dans le Calvados et autres pays qui ne sont pas trop froids pour la végétation de cest interessant arbrisseau, et pour que ses fruits y murissent, par M. JEAN-FRANÇOIS NOGET. In-8. 75 c.

DICTIONNAIRE D'AGRICULTURE PRATIQUE, contenant la grande et la petite culture, par M. le comte François de Neufchateau. 2 vol. iu-8. 12 fr.

— 50 → *DICTIONNAIRE DES JARDINIERS, ouvrage traduit de l'anglais de MILLER. 10 vol. in-4. ECOLE DU JARDIN POTAGER, suivie du Traité de la Culture des Pêchers, par M. DE COMBLES, 6º édition, revue par M. Louis Dunois. 3 vol. in-12. 4 fr. 50 ÉCONOMIE AGRICOLE, lait obtenu sans le secours de la main. Trayons artificiels; par M. PARISOT. ECUSSON-GREFFE, ou nouvelle manière d'écussennes les ligneux, par Vergnaud Romagnési. 1830. in-12. 1 fr. ELEMENTS D'AGRICULTURE, ou Lecons d'Agriculture appliquées au département d'Ille-et-Vilaine, et à quelques départements voisins, par J. Bodin. 2º édition, 1 fr. 60 in-12 figures. ELOĞE HISTORIQUE de l'Abbé François ROZIER, restaurateur de l'Agriculture française, par A. THIRBAUT 1 fr. 50 DE BERNEAUD. in-8. ENCYCLOPEDIE DU CULTIVATEUR, ou Cours complet et simplifié d'agriculture, d'économie rurale et domestique, par M. Louis Dunois. 2º édition, 9 vol. in-12 ornés 20 fr. de gravures. Le vol. 9 se vend séparément Cet ouvrage, très-simplifié, est indispensable aux personnes qui ne voudraient pas acquérir le grand ouvrage intitule : Cours d'agriculture au XIXº siècle. ESSAI SUR L'EDUCATION DES ANIMAUX. le Chien pris pour type, par Ad. LÉONARD. in-8. FABRICATION DU FROMAGE, par le Dr F. GERAL traduit de l'italien par V. RENDU. in-8, fig. (Couronné par la Société royale et centrale d'agriculture.) GREFFES (Des) ET DES BOUTURES FORCERS pour la rapide Multiplication des Roses rares et nouvelles, par M. Loiseleur Deslongchamps. In-8. (Extrait de 50 c. ['Agriculteur praticien.) HISTOIRE DU PECHER, par M. DUVAL, in-8.4 fr. 50 HISTOIRE DU POIRIER (Pyrus sylvestris), par Duval. Br. in-80 (extrait de l'Agriculteur praticien). HISTOIRE DU POMMIER, par M. DUVAL.In-8. 1 fr. 50 INSTRUCTION SUR LE CHOU MARIN, par Rous-50 c. SELOT. Iu-8. LA TOMATE, idem. 25 c.

LE CHAMPIGNON, idem. 25 c.
INSTRUCTION SUR LA CULTURE NATURELLE ET
FORCÉE DE L'ASPERGE, par ROUSSELON. IR-8. 50c.

JOURNAL D'AGRICULTURE, d'Economie rurale et des Manufactures du royaume des Pays-Bas. Le collection complète, jusqu'à la fin de 1823, se compose de 16 vol. in-8. Prix. à Paris.

JOURNAL DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE théorique et pratique, et Analyse raisonnée de tous les ouvrages français et étrangers qui ont du rapport avec la médecine des animaux domestiques; recueil publié par MM. RRACY-CLARK, CRÉPIN, CRUZEL, DELAGUETTE, DUPUV, GOUINGuene, LEBAS, PRINCE, RODET, médecins vétérinaires. 6 vol. in-8. (1830 à 1835.)

Chaque aunée séparée. 12 fr.

LAIT (Du) ET DE SES EMPLOIS en Bretagno, par GUSTAVE HEUZÉ. In-8.

*MAISON RUSTIQUE (la nouvelle), ou Économie ruralepratique des biens de campagne. 3 vol. in-4. fig. 24 fr.

MANUEL POPULAIRE D'AGRICULTURE, d'après l'état actuel des progrès dans la culture des champs, des prairies, de la vigne, des arbres fruitiers; dans l'éducation du gros bétail, etc., par J. A. SCHLIPF; trad. de l'All. par NAPOLÉON NICKLÈS. 1844, In-8.

MANUEL DES INSTRUMENTS D'AGRICULTURE ET DE JARDINAGE les plus modernes, contenant la gravure et la description détaillée des Instruments nouvellement ieventés ou perfectionnés, la plupart dessinéa dans les meilleurs Ateliers de la capitale. Ouvrage orné de 121 planches et de gravures sur bois intercalées dans le texte, par M. BOITABD. 1 vol. grand in-8°.

MANUEL COMPLET DU JARDINIER, Maraîcher, Pépiniériste, Botaniste, Fleuriste et Paysagiste, par M. NOI-SETTE. 2º édition. 5 vol. in-8. 30 fr.

MANUEL DU FABRICANT D'ENGRAIS, ou de l'Infinence du noir animal sur la végétation, par M. BERTIN. 1 vol. in-18. 2 fr. 50

MANUEL DU PLANTEUR. Du Reboisement, de sa nécessité et des méthodes pour l'opérer, par DE BAZELAIRE. In-12.

MELON (Du) ET DE SA CULTURE, par M. DUVAL. Biochure in-8. (Extrait de l'Agriculteur praticien.) 75 c. f MÉMOIRE SUR L'ALTERNANCE DES ESSENCES FORESTIÈRES, par GUSTAVE GAND. In-8. 4 fr. 50 MÉTHODE ABRÉGÉE DU DRESSAGE DES CHE- VAUX DIFFICILES, et particulièrement des Chevaux darmes. In-8.

MEMOIRE SUR LES DAHLIAS, leur culture, leurs propriétés économiques et leurs usages comme plantes d'ornement, par Ansène Thiébaut de Bernhaud. Brochure in-8. 2º édition.

METHODE DE LA CULTURE DU MELON es 1 fr. 25 ·

pleine terre, par M. J.-F. Noger. In-8.

MONOGRAPHIE DU MELON, contenant la Culture. la Description et le Classement de toutes les variétés de cette espèce, etc., par M JACQUIN ainé, 1 volume in-8º avec planches : Figures colorièes, 15 fr.

7 fr. 50 Figures poires. NOTICE SUR LA PLEUROPNEUMONIE ÉPIZOO-TIQUE DE L'ESPÈCE BOVINE, régnant dans le département du Nord, par A, B. Loiset, 1 vol. in 80.

OBSERVATIONS GENERALES sur les Plantes qui seuvent fournir des Couleurs Bleues à la Teinture, suivies de Recherches sur le Polygonum Tinctorium, etc.; par N. Joly. In-4, fig. 5 fr.

ORDONNANCE DE LOUIS XIV, roi de Françe et de Navarre, indispensable à tous les marchands de bois flottes, de charbon, à tous autres marchands et à tous les propriétaires de hiens situés près des rivières navigables in-18. 2 fr

PATHOLOGIE CANINE, ou Traité des Maladiés des Chiens, contenant aussi une dissertation très-détaillée sur la rage, la manière d'élever et de soigner les chiens; par M. DELABÈRE-BLAINE, traduit de l'anglais et annoté par M. V. DELAGUETTE, vétérinaire. Avec 2 planches représentant 18 espèces de chiens. 1 vol. in-8. f fr.

PHARMACOPÉE VÉTÉRINAIRE, ou Nouvelle Phar macie hippiatrique, contenant une classification des médicaments, les moyens de les préparer et l'indication de leur enploi, etc., par M. Bracy-Clark. 1 vol. in-12, planches. 2fr.

PRATIQUE DU JARDINAGE, par ROGER SCHABOL. 9 vol. in-12 fig.

PRATIQUE RAISONNÉE de la taille du pêcher en espalier carre, par LEPERE. In-8. Figures.

PRATIQUE SIMPLIFIÉE DU JARDINAGE, à l'osage des personnes qui cultivent elles-mêmes un petit domaine, contenant un potager, une pépinière, un verger, des espaliers, un jardin paysager, des serres, des orangeries et un parterre, etc.; 6º édition; par M. L. Duneis. 1 vel. in-18, orne de planches. 2 fr. 50

QUATRE (les) JARDINS ROYAUX DE PARIS, on Descriptions de ces quatre jardins. 3º édition, in-18, 1 fr. 50

RECUEIL DE MÉMOIRES, notices et procédés choisis sur l'agriculture, l'industrie, l'économie domestique, le mûrier-multicaule, etc. (ou l'Omnibus journal, année 1834.)
4 vol. in-8.

SECRETS DE LA CHASSE AUX OISEAUX, contenant la manière de fabriquer les filets, les divers pièges, appeaux, etc.; l'art de les élever. de les soigner, de les guérir, etc., par M. G..., amateur. 1 vol. in-18 avec figures. 2 fr. 50

SERRES CHAUDES, Galerie de Minéralogie et de Géologie, ou Notice sur les constructions du Muséum d'Histoire Naturelle, par M. BOHAULT (architecte). In-folio. 50 fr.

*SYSTEM OF AGRICULTURE, trom the Encyclopedia britannica, seventh edition, by JAMES CLEGHORN. Edimburgh, 1831, in-4, fig. 13 fr. 50

TABLEAUX DE LA VIE RURALE, ou l'Agriculture enseignée d'une manière dramatique, par M. DESORMEAUX. 5 vol. in-8.

*THÉATRE D'AGRICULTURE et mépage des champs, d'OLIVIEB DE SERRES, nouv. édition. 2 vol. in-4. 25 fr TRAITÉ DES ARBRES ET ARBUSTES que l'on

TRAITE DES ARBRES ET ARBUSTES que l'on Eultive en pleine terre en Europe et particulièrement en France, par Duhamel du Monceau, rédigé par MM. Veillard, Jaume Saint-Hilaire, Mirbel, l'oiret, et continué par M. Loiseleur-Deslonchamps; ouvrage enrichi de 500 planches gravées par les plus habiles artistes, d'après les dessins de Redouté et Bessa, peintres du muséum d'histoiranteurelle; 7 vol. in-fol., papier jesus vélin, figures colorices. Au lieu de 3,300 francs,

— Le même, papier carré vélin, figures coloriées. Au Hou de 2,100 francs, 450 fr.

- Le même, papier carré fin, figures coloriées. 350 fr.

- Le même, figures noires. Au lieu de 775 fr. 200 fr.

On a extrait de cet ouvrage le suivant :

NOUVEAU TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, par Duhamel, nouvelle édition, très-augmentée par MM. VEILLARD, DE MIRBEL, POIRET et LOISELEUR-DESLON-CHAMPS, 2 vol. in-folio, ornés de 143 planches. Prix:

Fig. noires 50 fr.; — fig. coloriées, papier fin.

Fig. coloriées, papier vélin.

125 fr.

Fig. coloriées, formal idens válin.

480 fr.

Fig. coloriées, format jésus vélin. 150 fr. TRAITE DE CULTURE FORESTIERE, par HERRE

COTTA, traduit de l'allemand par Gustave Gand, garde général des forêts. 1 vol. in -8. 7 fr.

*TRAITE PARFAIT DES MOULINS, ou Recherches exactes de toutes sortes de moulina connus jusqu'à présent, par L.-V. NATERUS, J. POLLY et C.-Y. VUNERN. Amsterdam, 1734 (en hollandais), grand in-folio, fig. 75 ft.

TRAITE DE LA COMPTABILITE AGRICOLE, par Papplication du système complet des écritures en parties doubles, par MM. Perrault de Jotemes père et fils. 4 cahiers in-folio. 12 fr.

TRAITÉ DE L'AMÉNAGEMENT DES FORÊTS, enseigné à l'école royale forestière, par M. DE SALOMON. 2 vol. in-8 et Atlas in-4.

TRAITÉ DES MALADIES DES BESTIAUX, ou Description raisonnée de leurs maladies et de leur traitement; suivi d'un apercu sur les moyens de tirer des bestiaux les produits les plus avantageux, par M. V. DELAGUETTE, vétérinaire. In-12.

TRAITE DU CHANVRE DU PIEMONT, DE LA GRANDE ESPECE, sa culture, son rouissage et ses produits, par Rey, in-12. 1 fr. 50

TRAITÉ RAISONNÉ SUR L'ÉDUCATION DU CHAT DOMESTIQUE, et du Traitement de ses Maladies, par M. R***. In-12. 1 fr. 50

TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE sur la Culture des Grains, suivi de l'Art de faire le pain, par PAR-MENTIER, etc. 2 vol. in-8, fig. 12 ft.

EDUCATION, MORALE, PIETE

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, par H. EUGELHARD. In-18, broché. 75 c.

180 of the state of the sta

ABRÉGÉ DE LA GRAMMAIRE ALLEMANDE, pour les élèves des cinquième et quatrième classes des colquièmes de France, par M. MARCUS. In-12, broché. 1 fr. 50 ABRÉGÉ DE LA GRAMMAIRE LATINE (ou Méthode brévidoctive de prompt enseignement), par B. Jul-

thode brevidective de prompt enseignement), par B. JUL-LIEN. 1841, in-12.

ABREGE DE LA GRAMMAIRE DE WAILLY,

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE SAINTE, avec des preuyes de la religion, par démandes et par répenses, in-12. 60 e.

ABRÉE D'HISTOIRE UNIVERSELLE; première partis, comprenant l'histoire des Juifs, des Assyrians, des Perses, des Egyptiens et des Grecs, jusqu'à la mort d'Alexandre-le-Grand, avec des tableaux de synchronismes, par M. Bourgon, professeur de l'Académie de Besançon. 2º édition. In-12.

— Douoième partie, comprenant l'histoire des Romains. depuis le fondation de Rome, et celle de tous les peuples principaux, depuis la mort d'Alexandre-le-Grand jusqu'à Pavènement d'Auguste à l'empire, par M. Boungon, etc. In-12.

— Troisième partie, comprenant un Année de l'His-Toire de L'Empire nomain, depuis sa fondation jusqu'à la prise de Constantinople, par M. Bourgon. În-12. 2 fr. 50 Quatrième partie, comprenant l'histoire des Gaulois, lea Gallo-Romains, les Francs et les Français jusqu'à nes joure, avec des tableaux de synchronismes, par M. J.-J. Bourgon.

2 vol. in-12. ABREGE DU COURS DE LITTERATURE de Du LA HARPE, publié par Réné Périn. 2 vol. in-12. 7 fr.

ANALYSE DES SERMONS du P. GUYARD. 1 vol. in-12. de l'Histoire de la mission du Mans, par GUYARD. 1 vol. in-12, 3° édition, au Mans, 1833. 2 fr.

ANALYSE DES TRADITIONS RELIGIEUSES des peuples indigènes de l'Amérique, in-8. 3 fr.

ANNÉE AFFECTIVE (I'), ou Sentiments sur l'amoug de Dien, tirés du Cantique des Cantiques, pour chaque jeur de l'année, par le Père Avrillon, in-12. 2 fr. 50

ARITHMÉTIQUE DES DEMOISELLES, en Ceurs élé mont. d'arithm. en 12 lec., par M. VENTENAC. In-12. 1 fr. 16 Cahier de questions pour le même ouvrage, 50 c.

ARITHMETIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES, en 22 legons, par L.-J. GEORGE, In-S.

ARITHMÉTIQUE ÉLÉMENTAIRE, théorique et pritique, par M: Jouanno, In-8. 3 fr. 50

ART DE BRODER, ou Recueil de modèles coloriés. analogues aux différentes parties de cet art, à l'usage des demoiselles, par Augustin Legnand. 4 vol. oblong. 7 fr.

ART (1') D'ÉCRIRE DE LA MAIN GAUCHE enseigné, en quelques leçons, à toutes les personnes qui écrivent selon l'usage, comme ressource en cas de perte ou d'infirmité du bras droit ou de la main droite, par M. PILLON. 1 vel. eblong avec une planche lithographiée.

- Modèles de Minuscules anglaises, 1 cahier 1 fr.

50 c - Idem, RONDES.

50 L — Idem, Cothique allemands. - Taille de la plume, 1 cahier. 1 fr. 50

ART (l') DE PEINTURE de C.-A. Du Fresnoy, traduit par DE PILES, in-12. 2 fr 50

ASTRONOMIE DES DEMOISELLES, ou Entretions. entre un frère et sa sœur, sur la Mécanique céleste, démontrée et rendue sensible sans le secours des mathématiques. suivie de problèmes dont la solution est aisée, par JAMES FERGUSSON et M. OUÉTRIN. 1 vol. in-12.

ATLAS (NOUVEL) NATIONAL DE LA FRANCE, par départements, divisés en arrondissements et cantons, avec le tracé des routes royales et départementales, des canaux, sivières, cours d'eau navigables, des chemins de fer construits et projetés, etc., dressé à l'échelle de 11,350.000, par CHARLES, géographe, avec des augmentations, par DARMET, chargé des travaux topographiques au ministère des affaires étrangères. In-folio, grand-raisin des Vosges

Le Nouvel Atlas national se compose de 80 planches (à sause de l'uniformité des échelles ; sept feuilles contiennent deux départements).

Chaque carte séparée, en noir. Idem, coloriée. 60 L

AVENTURES DE ROBINSON CRUSOE, par DANISA DR For, édition mignone, 4 vol. in-32. AVIS AUX PARENTS sur la nouvelle méthode de

l'enseignement mutuel , par G. C. HERPIN. In-12. 2 fr. 50 BEAUTES (les) DE LA NATURE, ou Description des arbres, plantes, cataractes, fontaines, volcans, montagnes; mines, etc., les plus extraordinaires et les plus admirables qui se trouvent dans les quatre parties du monde; par M. Antoine. In-12, orné de 6 gray. 2º édition.

2 fr. 50

- 57 ---BEAUX TRAITS DU JEUNE AGE, par A.-F.-J. FREI VILLE. In-12. CAHIERS DE CHIMIE, à l'usagé des Écoles et des Gens du monde, par M. BURNOUF. Prix, l'ouvrage complet, 4 cahiers in-12. CATECHISME du diocèse de Toul, qui doit être enseigné dans toutes les écoles. In-12. 1 fr. 23 - HISTORIQUE, par FLBURY. 1822, in-18. 50 e. - HISTORIQUE (Petit), contenant, en abrège, l'His-Dire sainte, par M. Fleury, in-18. Au Mans, 1838. 50 c. - ou Abrégé de la Foi. In-18. 50 c. CHOIX (Nouveau) D'ANECDOTES ANCIENNES ET MODERNES, tirées des meilleurs auteurs, contenant les faits les plus intéressants de l'histoire en général; les exploits des heros, traits d'esprit, saillies ingenieuses, bons mots, etc., etc. 5º édition, par Mme CELNART. 4 vol. in-18, ornés de julies viguettes. (Même ouvrage que le Manuel ancedatique.) CHOIX DE LECTURES ALLEMANDES, par Storber. In-8, 4re partie. 1 fr. 50 In-8, 2º partie: **1** ft. 75 CICERONIS (M. T.) ORATOR. Nova editio, ad usum scholarum Tulli-Leucorum, 1823; in-18. COLLECTION DE MODELES pour le Dessis linéaire. par M. Boutenhau. 40 tableaux in-4. Cet ouv. est extrait de la Séémétrie usuellé du même auteur: Cours complet, théorique et pratique D'ARITHMETTQUE, par RIVAIL. 3º ed., in-12. 2fr. 20 - Solutions. In-12. 80 c. COURS D'ARITHMÉTIQUE ET D'ALGEBRE, par P.-F. JOUANNO. In-8. COURS D'ARITHMÉTIQUE PRATIQUE, à l'asage des écoles primaires des deux sexes ét des pères de famille. par J. Moller. In-18, 10 cabier, Confidentes des chiffres. zo cahler, Multiplication, Division, etc. 3º cahler, Fractions, Nombres, etc. 40 t. Livret des solutions. 1 fr. COURS DE CHIMIE ÉLÉMENTAIRE ET INDUS-TRIELLE, à l'usage des gens du monde, par M. PAYER **2** vol. in-8.

NOUVEAU COURS RAISONNE DE DESSIN IN-DUSTRIEL applique principalement à la mécanique en å l'architecture, etc., par Armengaud ainé, Armengam feune et AMOUROUX. 1 vol. grand in-80 et un atlas de 45 planches in folio.

- DE THEMES, pour l'enseignement de la traduction du français en allemand dans les collèges de France, renfermant un Guide de conversation, un Guide de correspondance, et des Thêmes pour les élèves des classes élémentaires superieures. 1 vol. in-12 broché.

COURS DE THÉMES pour les sixième, cinquième, quatrième, troisième et deuxième classes, à l'usage des collèges, par M. Planche, professeur de rhétorique au celloge royal de Bourbon, et M. CARPENTIER. Ouvragerecommandé pour les collèges par le Conseil royal de l'Université. 🗫 éd., entièrement refondue et augmentée. 5 vol. in-12. 10 fr.

Avec les corrigés à l'usage des maîtres. 10 vol. 22 fr. 50

9 fr.

On vend séparément : Cours de sixième à l'usage des élèves.

2 fr. 50. Le corrigé à l'usage des maîtres. Cours de 5º à l'usage des élèves. 2 fr. Le corrigé. 2 fr. 50 Cours de 4º à l'usage des élèves. 2 fr. Le corrigé. 2 fr. 50 Cours de 3º à l'usage des élèves. 2 fr. Le corrigé. 2 fr. 50 Cours de 2º à l'usage des élèves. 2 fr. Le corrigé. 2 fr. 50 COURS ELÉMENTAIRE DE DESSIN LINEAURE appliqué aux ornements, à l'usage des écoles d'arts et métiers, par M. A. GUETTIER. In-fel. obl. 6 fr. DEVOTION PRATIQUE aux sept principaux mystères

douloureux de la très-sainte Vierge, mère de Dieu. In-12.2 fr. DIALOGUES ANGLAIS, ou Elements de la Conversation anglaise, par Persun. In-12. 1 fr. 25

DIALOGUES MORAUX, instructifs et amusants. à l'u-4 fr.

sage de la jeunesse chrétienne. In-18.

DICTIONNAIRE (Nouveau) DE POCHE français-anglais et anglais-français, par NUGENT : revu par L.-F. FAIR. 2 vol. in-12 carré. A fr.

ÉDUCATION (De l') DES JEUNES PERSONNES. •• Indication de quelques améliorations importantes à introduire dans les pensionnats, par Mile FAURE. In-12. 1 fr. 50

ELEMENTS (Premiers) D'ARITHMETIQUE, suivis d'exemples raisonnés en forme d'anecdotes, à l'usage de la jeunesse, par un membre de l'Université. In-12.

ÉLÉMENTS DE LA GRAMMAIRE FRANÇAISE, p. Lhonond. Ed. ref., p. L. Gilbert; 2º éd. in-12. 75 c. - DE LA GRAMMAIRE LATINE, à l'usage des col-

lèges; par LHOMOND. Paris, 1838; in-12. - (Nouveaux) DE LA GRAMMAIRE FRANCAISE. par M. FELLENS. 1 vol. in-12. 1 fr. 23 ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE HÉBRAIQUE, par LUGMAN, in 8. Ce. (Edition allemande). 7 fr. 50 Le même, in-8. Cé. (Edition française). 5 fc. ENSEIGNEMENT (1'), par MM. BERNARD-JULLIEN. docteur ès-lettres, licencié ès-sciences, et C. Hipprau. docteur ès-lettres, bachelier ès-sciences. 1 gros vol. in-8 de **50**0 pages. 6 fr. Cet ouvrage est indispensable à tous ceux qui veuleut s'oosuper avec intelligence des questions d'éducation, traiter à fond les points les plus difficiles et les moins connus de cette science difficile. ÉPITRES ET ÉVANGILES des dimanches et fêtes de Pannée. In-12. 2 fr. 50 ESSAIS DE GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE, DAT P. LI-PRILETIER. In-8. ESSAI D'UNITÉ LINGUISTIQUE, par Jos. Bouzn-BAN. In-8. 1 fr. 50 ETRENNES DE L'ENFANCE, petites lectures illustrées, à l'usage des Ecoles de Sourds Muets et des Salles d'Asile, par M. VALADE GABEL. 1 vol. 1 fr. 80. ETRENNES (Mes) A LA JEUNESSE, par Mile Emilie R**. In-12. ETUDES ANALYTIQUES SUR LES 1:1VERSES AC-CEPTIONS DES MOTS FRANÇAIS, par Mile Faure. 1 vol. in-12. **2** fr. 50 EXERCICES DE GRAMMAIRE ALLEMANDE. (thèmes et versions), par STORBER, In-12. Cé. 75 c. EXERCICES SUR LES HOMONYMES FRANÇAIS. par A. CHAMPALBERT. 2º édition, in-12. EXERCICES SUR L'ORTHOGRAPHE SYNTAXE, calqués sur toutes les règles de la grammaire classique, par VILLEROY. In-12. 1 fr. 25 EXPLICATION DES ÉVANGILES DES DIMAN-CHES, par DE LA LUZERNE. In-12, 5 vol. EXPOSE ELEMENTAIRE DE LA THÉORIE DES INTÉGRALES DÉFINIES, par A. MRYER, professeur à l'Université de Liège. 1 vol. in-8°. 10 fr. FABLES DE FÉNÉLON. Nouv. édit. Clermont, 1839, **in-18**. FABLES DE LESSING, adaptées à l'étude de la langue

distance dans les cinquième et quatrième classes des caltéges de France, moyennant un Vocabulaire allemand-franeais, une Liste des formes irrégulières, l'indication de la construction, et les règles principales de la succession des mota, par Marcus. 1 vol. in-12. 2 fr. 50

FLECHIER: Morceaux choisis. In-18, avec portrait. 1 f. 80 FLEURY. Morceaux choisis. In-18, avec portrait. 1 f. 80

GEOGRAPHIE CLASSIQUE, suivie d'un Dictionnaire explicatif des fieux principaux de la géographie ancienne, par VILLEROY. In-12.

1 fr. 25.

- DES ÉCOLES, par M. Hvor, continuateur de la Géographie de Malte-Brun et Guibal, ancien élève de l'Ecole Potytechnique. 1 vol. 1 fr. 50 Atlas de la Géographie des Écoles. 2 fr. 50

GEOMETRIE PERSPECTIVE, avec ses applications à la recherche des ombres, par G.-H. Duyona, colonel du gé-

mie. In-8., avec un Atlas de 22 planches in-4.

— USUELLE. Dessin géométrique et dessin linéaire, sans instruments, en 120 tableaux, par V. BOUTERRAU, professeur des Cours publics et gratuits de géométrie, de mécanique et de dessin linéaire, à Beauvais. In-4. 10 tr. L'on vend séparément la Collection de modèles pour le Bessin linéaire, par M. BOUTERRAU. 40 tableaux. (Entraté de Touvrage ci-dessus.)

GRADUS AD PARNASSUM, on Dictionnaire potfique latin-français. Iu-S. 7 is.

GRAMMAIRE DE L'ENFANCE. Clermont-Ferrand, 1859, in-12, cart.

GRAMMAIRE, ou TRAITÉ COMPLET DE LA LANGUE ANGLAISE, par GÉDOLPH. În-8. 5 fr. GRAMMAIRE ABREGEE de la Langue universelle.

par A. Grosselin. In-8.

2 fr.

— CLASSIQUE, ou Cours complet at simplifié de langue

Stançaise, par M. VILEROY. In-12.

COMPLETE DE LA LANGUE ALLEMANDE.
gour les élèves des classes supérieures des collèges de France,
renfermant, de plus que les autres granquaires, un Traité
enfermant, de plus que les autres granquaires, un Traité
enfermant, de plus que les autres granquaires, un Traité
qu'elle a exercée sur l'emploi de l'indicatif, du subjonctif,
de l'infinfiff et des participes; un Vocabulaire français-allemand des conjonctions et des locutions conjonctives; par
francus: 1 vol. in-12 broché.

GRAMMAIRE FRANÇAISE à l'usage des pensionnats de démeiselles, par Mars Roulleaux. In-12. 60 c.

GRAMMAIRE (Nouvelle) ITALIENNE, methodique et raisonnée, par le comte DE FRANCOLINI. In-8. 7 fr. 50 GUIDE (Nouveau) DES MÉRES DE FAMILLE, ou Béucation physique, merèle et intellectuelle de l'Enfança fusqu'à la 7 année, par le docteur MARNE. In-8. 6 fr. HISTOIRE ABRÉGEE DU MOYEN-AGE, suivie d'un Tablem chronologique et ethnographique, par Hanti Espe

Tableau chronologique et ethnographique, par Henri Eserliand T. In-8. 5 fr.

MISTOIRE DE LA SAINTE BIBLE, contenant le Vieux et le Nouveau Testament, par DE ROYAUMONT. Au Mans, 1834; in-12.

HISTOIRE DES FÉTES CIVILES ET RELIGIEUSES DE LA BELGIQUE MERIDIONALE, par Mª CLÉ-MENT, née HÉMERY. 1 vol. in-8, avec fig. 8 fr.

HISTOIRE DES VARIATIONS DES EGLISES PRO-TESTANTES, par Bossurt. 4 vol. in-8. 18 fr.

IMITATION DE JÉSUS-CHRIST, avec une Pratique et une Prière à la fin de chaque chapitre; traduite par le P. GONNELIEU. In-18. INSTRUCTION MATERNELLE, eu Direction morale de l'onfance, par mademoische A. FAURM. Paris, 1840.

de l'enfance, par mademoisèhe A. FAURN. Paris, 1840, in-12.

5 fr.
INSTRUCTIONS POUR LA CONFIRMATION, à l'u-

sage des jeunes gens qui se disposent à recevoir ce sacremont, par l'abbé REGRAULT. Toul, 4816, in-48. 75 c.

JARDIN (to) DES RACINES GRECQUES, recueillies per Langelot, et mis en vers per Le Maistre de Sact, per C. Bobet. In-8. 5 fr.

JEUX BE CARTES HISTORIQUES, par M. Jouy; au nombre de 15, sur la Mythologie, la Géographie, la Chromologie, l'Astronomie, l'Histoire Sainte, l'Histoire Romaine, PHistoire de France, d'Angleterre, etc. — A 2 fr. chaque. — La Géographie seule à 2 fr. 56.

JUSTINI HISTORIARUM, ex Trogo Pompeio, libri FLIV. Accodunt excerptiones chronologica ad usum schofarum. Tulli-Leucorum. 1823, in-18.

LECONS ÉLÉMENTAIRES de Philosophie, destinées eux élèves de l'Eniversité de France qui aspirent au grade de bachener-ès-lettres, par J.-S. Protte. 5º édition. 3 v. m-12:

LEVES (des) A VUE, et du Dessin d'après nature, par M.-LEBLANC. In-18, figures. 25 c. MANUEL DE L'HISTOIRE DE FRANCE, par ACHMET D'HERICOURT. 2 vol. in-8. 15 fr. MANUEL DES INSTITUTEURS ET DES INSPEC-TEURS D'ECOLES PRIMAIRES, par ***. In-42. - DU STYLE, en 40 lecons, à l'usage des Maisons d'é-Aucation, des jeunes littérateurs et des gens du monde. Edition augmentée d'un résumé des études parlementaires sus les orateurs de la Chambre des députés, par M. Cormeniu. sous le pseudonyme de TIMON, par RAYNAUD. 1 1st. in-8. 3 fr. 80 MAPPEMONDE (la) de l'Atlas, de LESAGE. 2 fr. MÉTHODE COMPLETE DE CARSTAIRS, dite AMÉ-MICAINE, ou l'Art d'écrire en peu de lecons par des movens prompts et faciles; traduit de l'anglais, sur la dernière édition, par M. TREMERY, professeur. 1 vol. oblong, accompagné d'un grand nombre de modèles mis en français. 3 fr. MODELES DE L'ENFANCE, par l'abbé Th. Perris. In -32. MORALE DE L'ENFANCE, ou Quatrains moraux, à reportée des Enfants, et rangés par ordre méthodique, par M le vicomte de MOREL-VINDE, pair de France et membre de l'Institut de France. 1 vol. in-16. (Adopté par la Société élémentaire, la Société des méthodes, etc.) 1 fr. - Le même ouvrage, papier vélin, format in-12, 2 fz. - Le même, tout latin, traduction faite par M. VICTOR 1 fr. LECLERC. — Le même, latin-français en regard. 2 fr. MORALE (la) EN ACTION, ou Choix de faits mémorablas at Anecdotes ins acctives. In-12. 2 fr. MUSIQUE DES CANTIQUES RELIGIEUX ET MO-MAUX, pour le Cours a'éducation de M. Amonos. In-18. 2 fr PARAFARAGARAMUS, ou Croquignole et sa famille. In-18. 1 fr. 🕿 PARFAIT MODÈLE (le), ou la Vie de Berchmans. In-48. 1 fr. 😘 PARTICIPES RENDUS FACILES, surtout pour les

isunes intelligences, par M. Collin. In-12. PÉLERINAGE (16) DE DEUX SQEURS, COLOM-BELLE ET VOLONTAIRETTE, vers Jérusalem. In-12. Fg. 1 fr. 78

63 PENSÈES ET MAXIMES DE FÉNÉLON. in-18, portrait. 3 ft. - DE J.-J. ROUSSEAU. 2 vol. in-18, portrait. 3 fr. - DE VOLTAIRE, 2 vol. in-18, portrait. ž fr. PETITS PROVERBES DRAMATIQUES, à l'usage des jeunes gens, par VICTOR CHOLET. In-12. PHRENOLOGIE DES GENS DU MONDE. Lecons prbliques données à Mulhouse, par le d' A. Pénot. In-8.7 fr. 50 Premières pages de l'histoire du monde. Leçons publiques, données à Mulhouse, par A. Pénor. In-8. 7 fr. 60 PRINCIPES DE LITTÉRATURE, mis en harmonie avec la morale chrétienne, par J.-B. PÉRENNES. In-8. 5 fr. PRINCIPES DE PONCTUATION, fondés sur la nasure du langage écrit, par M. FREY. (Ouvrage approuvé per l'Université.) 1 vol. in-12. 1 fr. 50 · Principes généraux et raisonnes de LA GRAMMAIRE FRANÇAISE, par DE RESTAUT. Ta-12. 2 fr. 50 PROGRAMME D'UN COURS ÉLÉMENTAIRE DE GEOMETRIE, par M. R... In-8. 1 fr. 50 RECHERCHES SUR LA CONFESSION AURICU-LAIRB, par M. l'abbé Guillois. In-12. 1 fr. 78 RECUEIL DE MOTS FRANÇAIS, rangés par ordre de matières, avec des notes sur les locutions vicieuses et des règles d'orthographe, par B. PAUTEX. 6º éd. in-8. - Abregé de l'ouvrage ci-dessus. 30 c. - Exercices sur l'Abregé ci-dessus. 1 fr. RHETORIQUE FRANCAISE, composée pour l'instruction de la jeunesse, par M. DOMAIRON. In-12. RUDIMENTS DE LA LANGUE ALLEMANDE, par FRIES. 1 vol. in-8°. 2 fee SAINTE (la) BIBLE, Paris, 1819, 7 vol. in-18., sur papier coquille. SAINTE BIBLE en Latin et en Français, contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, par DE CARRIÈBES. 10 vol. in-8. SCIENCE (la) ENSEIGNÉE PAR LES JEUX. ou Théerie scientifique des jeux les plus usuels, accompagnée de recherches historiques sur leur origine, servant d'Introduction à l'étude de la mécanique, de la physique, etc.; imitée de l'anglais, par M. RICHARD, professeur de mathématiques.

Onvrage orné d'un grand nombre de vignettes gravées sur bois par M. GODARD. 2 jelis vol. in-18. (Même ouvrage que le Manuel des Jeux enseignant la science.) SELECTÆ E NOVO TESTAMENTO HISTORIÆ ex Erasmo desumpta. Tulli-Leucotum, 1823, in-18. 1 fr. 40 SERMONS DU PERE LENFANT, Prédicateur du rei Louis XVI. 8 gros vol. in-12, ornés de son portrait. 20 édition. 20 fr. BIX (164) PREMIERS LIVRES DES FABLES DE LA FONTAINE, par Vanderest. In-18. SYNONYMES (Nouveaux) FRANÇAIS à l'usage des demoistiles, par mademoiselle FAURE. 1 vol. in-12. 3 fr. TABLEAU DE LA MISERICORDE DIVINE. this de l'Ecriture-Seinte, par l'abbé Bracena. In-12. 2 fr. Id. Edition in-8, papier fin. 3 fr. TABLEAUX (35) DE GRAMMAIRE FRANÇAISE. applicables à tens les modes d'énseignement, put M. J.-F. Wałefy. In÷folie. 3 fr. 50 TABLE DES VERBES IRRÉGULIERS de la lengue **Munasho. Teurs, in-8.** 1 fr. 50 THE ELEMENTS OF ENGLISH CONVERSATION. by J. PERRIK, in-12. 1 fr. 75 THE KEY, ou is traduction des thêmes de la grammaire anglaise de Graotpu. In-6. 1 fr. 50 TRAITE D'ARITHMÉTIQUE ET D'ALGEBRE, par A. RÉVILLE. In-B. TRAITE DE L'ORTHOGRAPHE des Verbes régu-Hers, irréguliers et désenteux, par V.-A. Boyldneux. Paris, 1831, in-18, TRAITE DES PARTICIPES, par E. Smits. In-12. 30 e. USAGE DE LA REGLE LOGARITHMIQUE, ou Ràgle-calcul. In-18. EXVERITABLE PERFECTION DU TRICOTAGE. be. ia-12 par Gazybowska. 1 fr VOCABULAIRE USUEL DE LA LANGUE FRAN-CAISE, per A. PETER. In-12. VOYAGES DE GULLIVER. 4 vol. in-18, fg.

OUVRAGES DE MM. NOEL, CHAPSAL. PLANCHE ET FELLENS.

GRAMMAIRE LATINE (nouvelle) sur un plan très-

méthodique, par M. Nogl, inspecteur-général à l'U	
et M. FELLENS. Ouvrage adopté par l'Université. EXERCICES (latins-français).	1 fr. 80 1 fr. 80
THEMES pour 7° et 8°.	1 fr. 50
CORRIGÉS.	1 fr. 50
ABRÉGÉ DE LA GRAMMAIRE FRANÇA	ISE, par
MM. Nobl et Chapsal. 1 vol. in-12.	9Õ c.
EXERCICES ÉLÉMENTAIRES, adaptés à l'	abrégé de
la Grammaire française de MM. Nort et CHAPS	AL. 1 fr.
GRAMMAIRE FRANÇAISE (nouvelle) sur très-méthodique, par MM. Nort et Chapsal. 3	un plan
qui se vendent séparement, savoir :	701. ID-13
- LA GRAMMAIRE, 1 vol.	1 fr. 50
- LES EXERCICES. (Promière année.) 1 vol.	1 fr .50.
- Le Corrigé des exercices.	9 fr.
EXERCICES FRANÇAIS SUPPLEMENTAI	RES, sur
les difficultés qu'offre la syntaxe, par M. CHAPI	
conde année.)	1 fr. 50.
CORRIGÉ DES EXERCICES SUPPLÉMENT	
LECONS D'ANALYSE GRAMMATICALE,	2 fr.
NOEL et Chapsal. 1 vol. in-12.	1 fr. 80.
LEÇONS D'ANALYSE LOGIQUE, par MM.	
CHAPSAL. 1 vol. in-12.	1 fr. 80,
TRAITÉ (nouveau) DES PARTICIPES, suiv	ri de dio⊷
tees progressives, par MM. Norlet Chapsal. 3	rol. in-19
qui se vendent séparément, savoir :	
- Theorie des Participes. 1 vol Exercices sur les Participes. 1 vol.	T fr.
- Corrigé des Exercices sur les Par	2 fr.
1 vol.	2 fr.
SYNTAXE FRANÇAISE, par M. CHAPSAL,	
des classes supérieures. 1 vol.	2 fr. 75.
COURS DE MYTHOLOGIE. 1 vol. in-12.	2 fr.
DICTIONNAIRE (nouveau) DE LA LANGUE	
CAISE, 9º édition. 1 vol. in-8, grand papier.	8 fr.
ATTER A COLO DE DE DECENTA	

OUVRAGES DE M. MORIN.

GEOGRAPHIE ELEMENTAIRE ancienne et mederne, précèdée d'un Abrégé d'astronomie. In-12, cart. 1 fr. 80. ŒUVRES DE VIRGILE, traduction nouvelle, avec le texte en regard et des remarques. 3 vol. in-12. 7 fr. 50. BUGOLIQUES ET GEORGIQUES, 4 vol. in-12. 2 fr. 50.
PRINCIPES RAISONNES DE LA LANGUE FRANCAISE, à l'usage des collèges. Nouv. éd. In-12. 1 fr. 20
— DE LA LANGUE LATINE; suivant la méthode de
Port-Royal, à l'usage des collèges. 1 vol. in-12. 1 fr. 25.
NOUVEAU SYLLABAIRE, on Principes de lecture.
Ouvrage adopté par l'Université; à l'usage des écoles primaires.

TABLEAUX DE LECTURE destinés à l'enseignement

mutuel et simultané, 50 feuillés.

- OUVRAGES DIVERS.

ABUS (des) EN MATTERÉ ÉUCLÉSIASTIQUE, par M. Boxard, 4 zol. in-8. 2 fr. 50 ALBUM PHOTOGRAPHIQUE public par livraisous, 1 6 fr. chacuïc, par Blanquart-Evrard. V. page 81.

ALLEGORIE (de l'), ou Traité sur cette matière, par Winckelmann, Addison, Sulzen, etc. 2 vol. in-8. 6 fr.

ALPHABET DU TRAIT, Appliqué à la Menuiserie (Méthode élémentaire à l'aide de laquelle on peut apprendre le trait sans maître), par J.-B.-R. DRLAUMAY, 1 vol. grand in-8 et 20 planches.

ANIMAUX (les) PARLANTS, poème épique en se chants, de Castí, traduit de l'italien par Markenat. S vol.

in-8.

ANNALES DE L'INDUSTRIE NATIONALE ET

ETRANGÈRE, par MM. Lemormand et du Molkon. 1820 à 1826. 24 vol. în-8, demi-rel. 190 fr.

RECUEIL INDUSTRIÉL, Manufacturiet, Ágricole et Commercial, par M. DE MOLÉON. 1827 à 1831. 20 vol. in 8, cartonnés. 150 fr.

ANNALES DES ARTS ET MAÑUTAUTURES, par MM. ORBHLY et Barbier-Vemars. 23 jol. in-8. 35 fr. ANNEE (L') DE L'ANCIENNE BELGIQUE, Me-

moire, etc., par le docteur Consmans. Bruxelles, 1844, in-8.

ANNEE FRANCAISE, ou Memorial des Sciences, des Auto et des Lettres: 1825, 4ºº année, 4 vol. in-8. 7 fr. —1826, 2º année, 2 vol. in-8. 14 fr.

ANNUAIRE ENCYCLOPEDIQUE Récreatif et Populaire, pour 1854. 4 vol. in-16, grand-raisin, orné de jolice gravures.

Les années 1840 à 1853 se vendent chacune APPLICATION DE L'APPAREIL PAULIN aux Arts industriels, du doreur sur métaux, du broyeur de cou-Lours, fabrication du minium, étamage, etc. In-4, fig. 3 fr.

AQUARELLE - MINIATURE PERFECTIONNÉE. reflets métalliques et chatoyants, et peinture à l'huile sur velours, par M. SAINT-VICTOR. 1 vol. grand in-8, orné de 8 planches.

Le même ouvrage, augmenté le 6 planches peintes à la main.

ARCHIVES DES DECOUVERTES ET DES IN-VENTIONS NOUVELLES faites dans les Sciences, les Arts et les Manufactures, en France et à l'Étranger. Paris, 1808 à 1838, 30 vol. in-8, rel. 210 fr.

ARCHIVES (nouvelles) HISTORIQUES DES PAYS-BAS, ou Recueil pour la Géographie, la Statistique, l'Histoire, etc., par le baron DB REIFFENBERG. Juillet 1829 à mai 1831. 9 numéros in-8. 18 fr.

ART DU PEINTRE, DOREUR ET VERNISSEUR. par WATIN; 11º édition entièrement refondue, par M. Boungnois, architecte des Tuileries, 1 vol. in-8.

ART DU TEINTURIER-COLORISTE sur laine, soie, fil ou coton, par VINCARD. 1 vol. in-32. 1 fr. 50

ART (I') DE CONSERVER ET D'AUGMENTER LA BEAUTE, corriger et déguiser les imperfections de la nature, par Lami. 2 jolis vol. in-18, ornés de gravures. 6 fr.

- DE LEVER LES PLANS, et nouveau Traité d'Arpentage et de Nivellement, par MASTAING. 1 vol. in-12. Nouvelle édition.

ARTISTE (I') EN BATIMENTS. Ordres d'architecture. consoles, cartouches, décors et attribute, etc.; par L. BER-THAUX. In-4 oblong.

ATLAS DU MÉMORIAL DE SAINTÉ-HÉLÈNE. In-4. 6 fr.

ATTENDS-MOI AU MONT-SAINT-MICHEL, pay ARNE BEAULES. Paris, 1840, 2º édition, in-8.

BARBARIE (La) FRANKE et la Civilisation Romaine. études historiques, par GERARD. In-18,

BAREME DU LAYETIER, contenant le toisé par voliges de toutes les mesures de caisses, depuis 12-6-6, jusqu'à 72-72-72, etc., par Bien-Aime. 1 vol. in-12. 1 fr. 25 BESANCON : DESCRIPTION HISTORIQUE des Monuments et Etablissements publics de cette ville, pa A. Guknard. In-18.

BIBLIOGRAPHIE ACADEMIQUE BELGE, ou Repertoire systématique et analytique des mémoires, dissertations, etc., publiés jusqu'à ce jour par l'ancienne et le mouvelle Académie de Bruxelles, par P. NAMUR. 1 vel. in-8.

BIBLIOGRAPHIE-PALÉOGRAPHICO-DIPLOMA-TICO-BIBLIOLOGIQUE générale, ou Répertoire systématique indiquant 1º tous les ouvrages relatifs à le Paléographie, à la Diplomatie, à l'Histoire de l'Imprimerise et de la Librairie, et suivi d'un Répertoire alphabétique général, par M. P. NAMUR. 2 vol. in-8.

BIBLIOTHEQUE CHOISIE DES PÈRES DE L'É-GLISE grecque et latine, ou Cours d'Eloquence sacrée, par M.-N.-S. GUILLON. Paris, 1824 à 1828. 26 vol. in-8, demi-rel. 80 ft.

BIBLIOTHÈQUE DES ARTS ET METIERS, Format in-18, grand papier.

LIVRE de l'ARPENTEUR-GEOMÈTRE, par MM. Plage et Fougard, 1 vol. 2 fr.

- du BRASSEUR, par M. DELESCHAMPS, 1 vol.

LIVRE de la COMPTABILITÉ DU BATIMENT, par M. Digeno. 1 vol. 2 fr.

— du CULTIVATEUR, par M. MAUNY DE MORNAY. 1 vol. 2 fr. 50

- du FORESTIER, par M. DE MORNAY. 1 vol. 2 fr. du JARDINIER, par M. DE MORNAY. 2 vol. 4 fr.

LIVRE dos LOGEURS et TRAITEURS. 1 vol. 1 fr. 50
— du MEUNIER, par M. DE MORNAY. 1 vol. 2 fr. 50

— du PROPRIETAIRE et de l'ÉLEVEUR D'ANI-MAUX DOMESTIQUES, par M. DE MORNAY. 1 vel.

#AUX DOMESTIQUES, par m. DE MORRIS. 1 vol.
2 fr. 50

— du FABRICANT DE SUCRE et du RAFFINEUR,

par M. DE MORNAY. 1 vol. 2 fr. 50
— du TAILLEUR, par M. AUGUSTIN CANEVA. 1 vol.

1 fr. 50

LIVES & TOISEUR-VERIFICATEUR, par M. DK GRON 1 vol. 2 ft;

- do Vigneron & do Fabricant De Cidre,

par M. De Mornay. I vol. 9 ft

Cette collection, publiée par les soins de M. Pagnerré, étant devenue la propriété de M. Roant, c'est à ce dernier que MM. les libraires dépositaires de ces ouvrages devreut réndre tempte des exemplaires envoyés en commission par M. Pagnerre.

BILAN EN PERSPECTIVE DES CHEMINS DE PER en France; Etivahissement du travail sistional par le mécanisme, par DAGMEAU-SYMONSER, In-8. 2 fr. 22

BONNE (la) COUSINE, ou Conseils de l'Amitié; ouvrage destiné à la Jeunesse; par Mme El. Chinabi. 2º édition, fu-12.

BULLETIN DE LA SOCIÉTE D'ENCOURAGE-MENT pour l'industrie nationale, publié avec l'approbation du Ministre de l'Intérieur. An XI à 1845. 44 vol. in-4, avec beaucoup de gravures. Prix de la collection. 556 fr.

On vend séparément les années 1 à 28, 9 fr.; 290 à 450,

15 fr.; table, 6 fr.; notice, 2 fr.

BULLETIN DU BIBLIOPHILE BELGE, sous la direction du baron De Reiffennbeng: Tomes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 1844 à 1849. 72 fr.

Il peralt par livraisons qui forment un vel. in-8 de 500 pages par an.

CARACTÈRES POÈTIQUES, par Alletz. In-8. 6 fr. CARTE TOPOGRAPHIQUE DE L'ILE SAINTE-

HELENE, dressée pour le Mémoriai de Sainte-Hélène. Inplane. 1 fr. 50 CAUSES (des) DE LA DÉCADENCE DE LA PO-

LOGNE, par D'HERBELOT. In-8. 4 fr. CHANTS (les) DU TOMBEAU. Poésies, par ED.

CHARTE (de la) DUN PEUPLE LIBRE et digne de la liberté, par A.-D. VERGNAUD, In-8.

CHRIST, ou l'Affranchissement des Esclaves, Drame humanitaire en cinq actes, par M. H. CAVEL. In-8. 3 fr. 50

CHEMISE (Ia) SANGLANTE DE HENRY-LE-GRAND. In-8.

CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS, par CHAPTAL, membre de l'Institut. Nouvelle édition avec les additions de

M. Guillery, 5 livraisons formant un gree volume in-i, grand papier. 20 ft.

CHINE (la), L'OPIUM ET LES ANGLAIS, contenent des documents historiques sur le commerce de la Grande-Bretagne en Chine, etc., par M. SAURIN. 5 fr. CHOLÉRA (le) A MARSEILLE, en 1834-1835. In-8.

Marseille, 1835. 4 fr

CODE DES MAITRES DE POSTE, des Entrepreneurs de Diligences et de Roulage, et des Voitures en géaéral par terre et par eau, ou Recueil général des Arrêts du Conseil, Arrêts de règlement, Lois, Décrets, Arrêts, Ordonnances du rei et autres actes de l'autorité publique, etc., par M. LANGE, avocat à la Cour Royale de Paris. 2 voi în-8.

COLLECTION DE MANUELS-RORET, formant une Encyclopédie des Sciences et des Arts. 295 vol. in-18, avec un grand nombre de planches gravées. (Voir le détail p. 3.)

COLLECTION UNIQUE de sujets peints à la main, à la manière dite aquarelle-miniature, par le chev. SAINT-VICTOR. 4 livreisons in-4.

COMPTES-FAITS des intérêts à 6 du cent par an, etc., par Dupont ainé. In-12. 1 fr. 25

COMPTES-RENDUS HEBDOMADAIRES des séances de l'Académie des Sciences, par MM. les Secrétaires perpétuels. Paris, 1835 à 1842. 15 vol. in-4. 150 fr.

CONCORDANCE DE L'ÉCRITURE-SAINTE, avec les traditions de l'Inde, par Ad. Karstner. In-8. 3 fr. CONDUITE (la) DE St-IGNACE DE LOYOLA, mocant

CONDUITE (Ia) DE S'-IGNACE DE LUYULA, menant une à me à la perfection. par le P. A. VATIER. In-12. 1 fr. 75 CONGRÉS SCIENTIFIQUE de France. Première Ses-

sion, tenue à Caen, en juillet 1833. In-8. 4 fr. 50 CONSEILS AUX ARTISTES et aux amateurs sur l'application de la Chambre chaire à l'art du Dessin, par CH CHEVALIER. In-8. 2 fr.

CONSTRUCTION (de la) DES ENGRENAGES, et de la meilleure forme à donner à leur denture, par S. HAINDL. In-12. Fig. 4 fr. 50

CONSTRUCTION (Dela) ET DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER en France, par P. DENIEL. In-4.

DE LA CONTREFAÇON des œuvres artistiques, des modèles et des dessins de fabrique (législation et jurisprudence), par CALMERS, in-8. 25 c.

Le même, in-8. 4 fr. 50

COUP-D'OEIL GÉNÉRAL ET STATISTIQUE sur la Métallurgie considérée dans ses rapports avec l'Industrie et ia richesse des peuples, etc., par TH. VIRLET. In-8. 3 fr.

COUR DE CASSATION, Lois et Regiements, par M.

TARBE. 1 vol. in-8, grand format.

COURS ÉLÉMENTAIRE DE DESSIN INDUS-TRIEL, à l'usage des écoles primaires, par ARMENGAUD ainė, Armengaud jeune, et Lamouroux. in-4 oblong. 8fr.

COURS DE PEINTURE A L'AQUARELLE, contemantides Notions générales sur le Dessin, les Couleurs, etc.;

par Dumėnil. In-18. 1 fr. 50 COUTUME DU BAILLAGE DE TROYES, avec les Commentaires de M. Louis-Le-Grand. Paris, 1737, in-

folio. Relié.

30 fr. CULTE (du) MOSAIQUE au xIXº siècle, par P.-B.

DÉCOUVERTES DANS LA LUNE, au Cap de Bonne-

Espérance, par sir John Hebschel. In-8. DERNIERS MOMENTS DE LA RÉVOLUTION DE

POLOGNE, en 1831, par M. JANOWSKI. in-8. DESCRIPTION D'UN APPAREIL DESTINÉ A ÉVI-TER LES DANGERS D'EMPOISONNEMENT dans la

Fabrication du Fulgimate de mercure, par G.-V.-P. CHARS-DELON. ID-8. 40 c.

* DESCRIPTION DES MACHINES et procédés spécifiés dans les BREVETS D'INVENTION, de perfectionnement et d'importation, dont la durée est expirée, publiée d'après les ordres du Ministre de l'Intérieur, par MM. MOLARD; CHRISTIAN, etc. 63 vol. in-4, avec un grand nombre de planches gravées. Paris, 1812 à 1847. Les 63 vol. 900 fr. Chaque volume se vend séparément : 1er à 5e à 15 fr.: 6e

À 20• à 12 fr.; 21• à 63• à 15 fr.

- Table générale des matières contenues dans les 40 premiers volumes. In-4. 5 fr.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA CHINE, par

Pabbé GROSIER. 2 vol. in-8.

*DICTIONNAIRE DES DÉCOUVERTES, Inventions. Innovations, Perfectionnements, etc., en France, dans les Sciences, la Littérature et les Arts, de 1789 à 1820, 17 vol. in-8. Demi-rel. 50 fr.

DICTIONNAIRE DES GIROUETTES, ou nos Contemporains points par oux-mêmes. Paris, 1815, iu-8. 5 fr. *DICTIONNAIRE TECHNOLOGIQUE, on Nouvous Dictionpaire universet des Arts et Métices, et de l'éconquis industrielle et commerciale, par une Société de savants et d'artistes. Paris, 1822. 22 vol. in-8, et Allas. In-4. 222 fr.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL geographique, statistique, historique et politique de la France. 5 vol. in-4. 40 ft.
DICTIONNAIRE UNIVERSEL de la Géographie commercante, par J. PEUCHET. 5 vol. in-4 reliés.

40 ft.

DROITS DES PÉCHEURS à la ligne, per MOBICEAU, br. in-18.

DZIETA KRASICKIEGO, dziesiec Tomow W Jednym.

Barbezata, in-8. (OEuvres poétiques de Krasicki.) 25 fr. ECLECTISME (de l') EN LITTERATURE. Mèmoire auquel le médaille d'or de 1º classe a été décarnés par la Société royale des Sciences de Clermond-Ferrand, par

Mme CRINART, in-\$.

ÉLECTIONS (des) SELON LA CHARTE et les lois du royaume, par M. BOYARD. Is-\$.

6 fr.

ELEMENTS OF ANATOMY GENERAL, special, and comparative, by DAVID CRAIGIR. Edimburgh, 1831; in-4. figures.

ÉLEONORE DE FIORETTI, ou Malhouss d'une joure Romaine sous le pontificat de ***. 2 rel. in-12.

ELOGE DE CHORON. Rr. in-8. \$ fr. 59 ELOGE DE LA FOLIE, par ÉRASME, traduction

BLUGE DE LA FULIE, par ERASME, MAGAGINA BOUVEILO, PAR C. B. de PARALME, in-8. EMMELINE ET MAHIE, suivies des Mémoires sur

Madame BRUNTON; traduit de l'anglais, é vol. in-12. 6 fr. EMPLOI (de l') DU REMEDE CONTRE LES

GLAIRES, et observations sur ses effets, in-8.

EMPRISONNEMENT (do l') pour dettea. Cansiderations sur son origine, ses rapparts avec la marale publique et les intérêts du commerce, des familles, de la société, sairies de la statistique générale de la contrainte par cerps en France et en Angleterre, et de la statistique détaillés des prisons pour dettes de Paris et de Lyon, et de plusieurs autres grandes villes de France, par I.-B. BAYLE-MODIL LARD. Ouvrage couranté en 1858 par l'Institut, à volume in-8.

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, or a Dictionnary of Arts; Sciences, and miscellaneous Litterasure. Edimburgh, 20 vol. in-4, fig., cartonnes.

ENTRÉE DE CHARLES QUINT A ORLEANS, pur varguaud. In-8.

it EPILEPSIE (de l') EN GÉNÉRAL, et particulièrement de celle qui est déterminée par des causes morales. par M. Doussin-Durreuil. 1 vol. in-12, 20 édition. 3 fr. ÉPITAPILE DES PARTIS; celui dit juste-milieu, son avenir; par H. CAVEL. in-8. 1 fr. 50 E-ESPAGNE (de l') ET DE SES RELATIONS COM-MERCIALES, par F .- A. DE CH. in-8. 2 fr. 50. ESPRIT DE LA COMPTABILITE COMMERCIALE. en Résume des Principes généraux de Comptabilité, pas VALENTIN MEYER-KOECHLIN. In-8. ESPRIT DES LOIS, par Montesquieu. 4 vol . in-12. 12 fr. ESOUISSE O'UN TABLEAU HISTORIQUE des progrès de l'esprit humain, par Condoncer. In-18. ESSAI HISTORIQUE ET CRITIQUE SUR LES JOURNAUX BELGES, par A. WARZER. 100 partie. Journaux politiques, in-8. ESSAI SUR L'ADMINISTRATION, par le Sous-Pré-Let de Béthune. In-8. 2 fr. 5@ ESSAI SUR L'AIR ATMOSPHERIQUE, par BRAINE. in-8. ESSAI SUR LE COMMERCE et les intérêts de l'Espagne et de ses colonies, par F.-A. DE CHRISTOPHORO D'AVALOS. In-8. ESSAI SUR`LES ARTS et les Manufactures de l'emin pire d'Autriche, par MARCEL DE SERRES. 3 vol. in-8. 12 Ar. ESSAI SUR LES INSTITUTIONS do Nord de la France. par Taillian, in-8. ESSAI SUR L'ANALOGIE DES LANGUES. PAR Hennbouin. In-8. 3 fr. 50 ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DES MA-THEMATIQUES, par Ch. Bossur. 2 vol. in-8. 15 fr. EVENEMENTS DE BRUXELLES ET DES AU-TRES VILLES DU ROYAUME DES PAYS-BAS, depuis le 25 août 1830, précédés du Catéchisme du citoyen belge et de chants patriotiques. 1 vol. in-18 1 fr. 23. EXAMEN DE CE QUE RENFERME LA BIBLIO. THEQUE DU MUSEE BRITANNIQUE, par Oct. Da-LEPIERRE. In-12. 1 fr 50 EXAMEN DU SALON DE 1827, avec cette épigraphe : Rien n'est beau que le vrai. 2 brochures in-8, 3 fr. - Idem de 1834, par VERGNAUD. 1 fr. 50 7.

EXAMEN HISTORIOUE DE LA REVOLUTION BSPAGNOLE: suivi d'Observations sur l'esprit public. le religion, etc., par Ed. Blaguiras; traduit de l'anglais pas J:-C. P***. 2 vot. in-8. EXPÉDITIONS DE CONSTANTINE, accompagnées de réflexions sur nes possessions d'Afrique, par V. DEVOI-2 fr. 50 sins. in-8, fig. EXPLICATIONS DU MARÉCHAL CLAUZEL. h-8. EXTRAIT D'UN DISCOURS sur l'Origine, les Progrès et la Décadence du Pouvoir temporel da Clerge, par S. B. Mar l'ancien Archevêque de T..: In-8. EXTRAITS DES REGISTRES DES CONSAUX DE TOURNAY, 1472 à 1581; suivis de la Liste des Mayeurs de cette ville, depuis 1667 fusqu'en 1794; par M. Gachand: 3 ft. 50 Id-8 EXTRAITS TIRES I'ON JOURNAL ALLEMAND destiné à rendre compte de la législation et du droit : dans toutes bes contrees eivilisées, par M.J.-J. de Section. In-8. 1 fr. 50 EXTRAIT DU TRAITÉ DE LA CONSTRUCTION DES MACHINES A VAPEUR, par Julian. 16.8. FASTES DE LA FRANCE, ou Tableaux chronologie aussi, synchroniques et géographiques de l'Histoire de France, par C. MULLER. 1841, in-fel. DE LA PECONDATION ARTEFICIELLE et éclosion des œufs de poissons, au moyen des procedes desenverts, see REMY of GELINS, Br. in-8. C'VILLE (la) D'UNE FEMME DE GENIE, traduit ... Padalais de midame Hordano: 9 vol. in-12. of fr. · FLEUR'S DE BRUYBRB, par MHq M. R. Skeotk, disdides a M. A. DE LAMARTINE. in-S. 6 fr.

Conève, 1640:

2 fr. 30

FONCTIONS (des) DE LA PEAU, se des mandies gravies qui resultent de leur dérangement; pas J.-L. Doussin-Busheutli-Baris, 1837 Fa-12.

2 fr. 30

FLEURS DE L'ARRIÈRE-SAISON (Polsils). In-S.

FRANCE (la) CONSTITUTIONNELLE, ou la Efficient reconquise; poème national, par M. BOYARD. In-8. 6 fr. FRANCE (la) MOURANTE, consultation historique & trois personnages. 1829. In-8.

GENIE (Le) DE L'ORIENT, commenté par ses monu-

ments monétaires, études historiques, numismatiques, eters DAT SAWASZEBEWICZ. In-12, fig.

GEOGRAPHIE ANCIENNE DES ETATS BARBA-RESQUES, d'après l'allemand de MARKERT, par MM.

MARCUS et DUESBERG. In-8. 10 fz.

GLAIRES (des), DE LEURS CAUSES, de leurs effets,

et des indications à remplir pour les compattre. 80 édition, par Doussin-Dubreuil. Paris. in-8.

GLOSSAIRE ROMAN-LATIN du XVº siècle, extrait de la bibliothèque de la ville de Lille, par E. GACHET. In-8. 1 f. 10

GRAISSINET (M.), ou Ou'est-il donc? Histoire comique setirique et véridique, publice par Duval. Av. in-18. 10 fr. Ce roman, écrit dans le genre de ceux de Pigauli, est sen

des plus anousents que nous ayons.

GUIDE DES ARCHITECTES, Vérificateurs, Entrepressurs et de toutes les personnes qui sont bâtir, par L. LEJUSTE. 1 vol. in-40.

GUIDE DE L'INVENTEUR dans les principaux États de l'Europe, ou Précis des lois sur les brevets d'invention, par

CH. ABRENGAUD jeung. In-8.

3 fr. 50 GUIDE DES MAIRES (noureau), ou heapyel des Offe ciers municipaux, dans leurs rapports avec l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, les collèges électoraux, la garde nationale, l'armée, l'administration forestière, l'instruction publique et le clerge; par M. BOYARD, président à la Cour d'appel d'Orleans, etc. 1 gros vol. in-18 de 538 pages. 3 fc. GUIDE DES MALADES, Manuel des personnes affectées

de maladies chroniq. par le doct. Belliot. In-12. 6 fr. GUIDE DU MECANICIEN, ou Principes fondamentaux de mécanique expérimentale et théorique, appliqués à la composition et à l'usage des machines, par M. SUZANNE, ancien professeur. 2º édition. 4 vol. in-8 orné d'un grand

hombre de planches.

GUIDE GENERAL EN AFFAIRES, OR Recueil des modeles de tous les actes, par J.-B. NOBLLAT. 4º édition. 1 vol. in-12.

12 fr.

HARPE HELVETIQUE, par CH.-M. DIDIER. 10-8. 1 fr. 50

HISTOIRE AUTHENTIQUE du prisonnier d'Etat connu sous le nom du Masque-de-Fer, extraite des documents trouvés aux archives des affaires étrangères du Royaume; trad. de l'anglais de GEORGE AGAR ELLIS. In-8. 5 fr. HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE LA VILLE

•	
– 16 –	•
DE GAND et de la Châtellenie du Vieux-B	lourg, jusqu'à
'année 1305, par Warnkoenig, trad. de l'é	ill. par CHEL-
DOLF. In-8.	5 fr.
HISTOIRE D'ANGLETERRE, de DAV	ID HUME. 20
vol. in-12.	
- Plantagenet 6 vol.	18 fr.
- Tudor. 6 vol.	18 fr.
— Stuart. 8 vol. HISTOIRE DE LA LÉGISLATION I	84 fr. Nautt taid#
DE BELGIQUE, par PAF. GÉRABO. In-	
(L'ouvrage aura 2 vol.)	0. 6. 1. 144
HISTOIRE DE LA MAISON DE SAXI	E-COBOURG-
BOTHA, par A. Scheler. Gr. in-8, fig.	7 fr.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA MUSI	
LA DANSE, par Adrien De Lafage. 2	vol. in-8 et
2 atlas 4re fiv. 15 fr. 2º liv.	12 fc.
HISTOIRE DE LA NATURE ou Synthè	
tion et da persectionnement des êtres, de Dura	
Riène, in-8.	1 fr.
HISTOIRE DE LA PEINTURE FLA	
HOLI ANDAISE, par ALFRED MICHIELS.	
ot 4; chaque vol.	8 ft.
(L'ouvrage aura 4 vol.) HISTOIRE DE LA VILLE D'ORLEAN	id de ses áli.
bees, monuments, etc., par Vengnaud-B	OMACHÉST O
vol. in-12.	7 fr.
HISTOIRE DE LA VILLE DE TOUL, et e	
uivie d'une Notice sur la cathédrale; ornée d	
phies, par AD. THIERY. 2 vol. in-8.	10 fr.
HISTOIRE DES BELGES à la fin du XV	
A. Borgnet. 2 vol. in-8.	10 fr.
- DES BIBLIOTHÈQUES publiques de	la Belgique, -
par Namur. 5 volin-8.	
Tome 1er Bibl. de Bruxelles.	9 fr.
- 2º Bibl. de Louvain.	6 fr. 50
- 5º Bibl. de Liège.	6 fr. 50
- DES CAMPAGNES de 1814 et de 18	
BRAUCHAMP. 2 vol. in-8.	12 fr.
- DES DOUZE CESARS, trad. du fati	
par be Laharpe. 3 vol. in-32. — DES LÉGIONS POLONAISES EN IT.	6 fr. 50
commandement du général Dombrowski, p	ALIE, BOUS 16
CHODZKO, 2 vol. in-8.	17 fr.
•	ì
	•]
•	1
	4

DES YANDALES, depuis leur première apparition sur la scèné historique jusqu'à la destruction de leur empire en Afrique; accompagnée de recherches sur le commerce que figs Etats barbaresques firent avec l'Etranger dans les six premiers siècles de l'ère chrétienne, 26 éd. in-8. 7 ft. 50

HISTOIRE GENERALE DE POLOGNE, d'après les historiens polonais Naruszewicz, Albertrandy, Czacki, Legewel, Bandikie, Niemecwicz, Zielinskis, Kollontay, Oginski, Chodzko, Podzeszymski, Mochnacki, et autres écrivains nationaux, 2 vol. ju-8.

HISTOIRE IMPARTIALE DE LA VACCINE, per G.-A. Barrey, Jo-8. 3 fr. 50

HISTOIRE NUMISMATIQUE DE LA RÉVOLU-TION BELGE, par M. GUIOTH. In-4, liv. 1 à 10, à 2 fr. La Llyraison (l'ouvrage en aura 45).

HOMME (l') ÂUX PORTIONS, ou Conversations philosophiques of politiques, publices par J.-J. FAZY. 1 vol. to -12.

I BACI DI GIOVANI SECONDO volgarizzati da Cesaro L. Bixto. Parigi, 1834, in-12 1 fr. 50

INAUGURATION DU CANAL du duc d'Angohiëme. Amiens, le 31 soût 1825. In-folio. 1 fr. 50

INDICATEUR GÉNÉRAL du Haut-Rhin pour 1841. In-12

In-12.

INFLUENCE (de l') DES ÉRUPTIONS ARTIFICIÉL—
LES DANS CERTAINES MALADIES, par JENNER, auteur de la découverte de la vaccine. Brochure in-8, 2 fr. É.

INVASION DES ARMÉES ETRANGÈRES dans le département de l'Aube, en 1814 et 1815; par F.-E. Pog-SIAT. In-8,

JEANNE HACHETTE, ou le Siège de Beauvaia, poème, par madame Fanny Denoix. In-8.

JOURNAL DES VOYAGES, Découvertes et Navigations moderaces, novembre 1818 à décembre 1829. 44 vol. in-8, cartonné.

JOURNAL DU PALAIS, présentant la Jurispruence de la Cour de Cassation et des Cours royales. Neuvelle édition, par M. Boundais. (1791 à 1838.) Paris, 1825 à 1829. 42 vol. in-8.

JOURNALISME (du), on H est temps d'en finir avec la mauvaise presse, par D.-J. 1832. In-12. 50 c. LANGUE (De la) ET DE LA POESIE PROVEN-

CALES, par leiharon B. Van Remmer. In-12, 3 fr. 50

- La partie graphique, ou tome 3º du même ouv. 20 fr.

40 fr.:

LECONS DE DROIT DE LA NATURE ET DES GENS, par DE FELICE 4 vol. in-12. 6 fr. LETTERA INTORNO ALL'INTRODUZIONE DEL METODO-WILHEM, nelle Schole di torino indirizzata. al signor maestro Luici-Felice Rossi, dal-maestro Adriane DE LAFAGE. In-8. LETTRES DE JEAN DE MULLER à ses amis MM. De Bonstetten et Gleim. In-8. 6 fr. - DE MADEMOISELLE AISSÉ. In-12. 2 fr. 56 - DE MESDAMES DE COULANGES et de NINON DE L'ENCLOS. In-12. 2 fr. 50 - DE MESDAMES DE VILLARS. DE LA-FAYETTE et DE TENCIN. In-12. - INEDITES de Buffon, J.-J. Rousseau, Voltaire, Piron, de Lalande, Larcher, etc., avec fac simile, publices par C.-X. GIRAULT. In-8. - Idem. in-12. 3 fr. - PERSANNES, par Montesquieu. In-12. LECONS SUR LA MINIATURE, par M. MANSION. vol. in- 12, fig. - SUR LA VALACHIE. 1 vol. in-12. 2 fr. 58 LIBERTÉS (des) GARANTIES PAR LA CHARTE, ou de la Magistrature dans ses rapports avec la liberté des cultes, de la presse, etc., par M. BOYARD, In-8. LOI DU 3 MAI 1841 sur l'Expropriation pour cause d'Utilité poblique. Br. in-18. LOIS D'HOWEL DDA mab Cadell, Brenin Cymru (file de Cadell, chef du pays des Kimris), par M. A. DUCHATEL-LIBR. In-8. * MACHINES ET INVENTIONS approuvées par l'Académie R. des Scien., par GALLON. 7 vol. in-4. MAGISTRATURE (de la) dans ses rapports avec la liberte des cultes, par M. BOYARD. In-8. MANUEL (Nouveau) COMPLET DES EXPERTS. Traité des matières civiles, commerciales et administratives donnant lieu à des expertises, 7º édit., par CH. VASSEROT. avocat à la Cour Royale de Paris. 6 fr. MANUEL (nouveau) COMPLET DES MAIRES. Adjoints, Conseils municipaux, des Préfets, Conseils de

présecture et Conseils-généraux, Juges de paix, Commis-

saires de police, Prettes, Instituteurs, et des Pères de famille, etc., par M. BOYARD, président à la Cour d'appel d'Orleans. 3º édition, 2 vol. in-8.

MANUEL DE L'ÉCARTÉ, contenant des notions géné-

rales sur co jeu 2º édition, Rordeaux In-18. MANUEL DE L'OCULISTE, ou Dictionnaire ophthalmologique, per De Wenzell. 2 vol. in-8, 24 planches. 12 fr.

- DE PEINTURES ORIENTALES ET CHINOISES son relief, par SAINT-VICTOR. In-18, fig. noires. 3 fe.

- DES ARBITRES, ou Traité des principales connaissances nécessaires pour instruire et juger les affaires soumises aux décisions arbitrales, soit en matières civiles ou commerciales; contenant les principes, les lois nouvelles, les décisions intervenues depuis la publication de nos Codes, et les formules qui concernent l'arbitrage , etc. , par M. Cu., aucien jurisconsulte. Nouvelle édition. ·8 fr.i

- DES BAINS DE MER, leurs avantages et leurs incon venients, par M. BLOT. 1 vol. in-18.

- DES CANDIDATS à l'emploi de Vérificateurs des poids et mesures, par P. RAVON. 2º édition, in-8.

- DES JUSTICES DE PAIX, ou Traité des fonctions et des attributions des Juges de Paix, des Gressiers et Huissiers attachés à leur tribunal, vavec des formules et modèles de tons les actes qui dépendent de leur ministère, etc., par M. J.EVASSEUR, ancien jurisconsulte. Nouvelle édition, entièrement refondue, par M. Binnt. 1 gros volume in-8. **4939.** 6 fr.

- Idem. en 1 vol. in-18.

3 fr. 50

MANUEL DES MARINS, ou Dictionnaire des termes de marine, par Bounds. 2 vol. in-8. MANUEL DES MYOPES et des Presbytes, par CH. CHE-VALIBR. ID-8. .

2 fr. 50 - DES NEGOCIANTS, on le Code commercial et maritime, commenté et démontré par principes, par P.-B. BOUCHER. S vol. in-8. 10 fr.

- DES NOURRICES, par Mme EL. CELNART. In-18. 1 fr. 50

- DU BOTTIER/par A. MOUREY. In-12. - DU CAPITALISTE, per M. Bonnet. 1 vol. in-8. 41º édition.

- DU FABRICANT DE ROUENNERIES, comprenant tout ce qui a rapport à la fabrication, par un Fabricant. 4 vol. in-18. 2 fr. 50

.. .- DU MECOCIANE, dans ses rapports avec la douen par M. BAUTON-MAGRIER. In-12. - DU PEINTRE A LA CIRE, application des diren procédés propres à la peinture artistique et autres; par A.-H Denoziez. In-8. MANUEL DU POSEUR DE SONNETTES, Cordons de Portes cochères et Grilles, etc., par J. CLERR. In-4, fig. 3 fr. , - DU SYSTÈME METRIQUE; ou Livro de Réduction de toutes les mesures et monnaies des quatre parties de mende, par P.-L. LIONET. 1 vgl. in-8. 7 fr. MANUEL DU TISSEUR, contenant les Armures et les Montages usités pour la Pahrication des divers Tissus, par Lions. In-8. 4 fr. 78 MANUEL DU TOURNEUR, ouvrage dans Loquel on enseigne aux amateurs la manière d'exécutor tout ce que l'art peut produire d'utile et d'agréeble, par M. HAMELLY-BER-GRRON, 2 vol in-4, avec Atles et le Supplément. - DU VOILIER, on Traité pratique du Tracé, de la Coups et de la Confection des Volles, par J.-F.-M. LE-LIEVEE In-12. L fr. - METRIQUE DU MARCHAND DE BOIS, par M. TREMBLAY, 1 vol. in-12, 1840. MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE DE GENEVE, 📭 . queillis et publics par J .- A. Galifen. tome 1, in-8. 6 fr. MEDECINE DOMESTIQUE, on Traite complet des moyens de se conserver en santé, et de guérir les maladies par le régime et les remèdes simples, par Buchan : traduit par Duplanil. 5 vol. in-8. MEDECINE (14) POPULAIRE, on l'Art de guérir, indique par la nature, par L. RIONE. 30 édition, in-8. 6 fa MEDITATIONS LYRIQUES, pay J.-J. Gallois. In-8. 4 fr. 50 MÉLANGES DE POÉSIE ET DE LITTERATURE per Elorian. 3 vol. iq-18. . . MELANGES PHOTOGRAPHIQUES. Complement de nouvelles instructions sur l'usage du Daguercotype, par CH. CHEVALIER. In-8. 2 ft. MBMENTO DES ARCHITE CTESET INGÉNIEURS. FOISBURG ET VERIFICATEURS et de toutes les personges qui font bâtir, 7 vol. in-8 ornés de pl. 60 fa MEMOIRE SUR LA CONSTRUCTION DES INSTRU-MENTS & Corder of a Archot, par Eally Savart. Lots. 3fc.

MEMOIRE SUR LES INSTITUTIONS CONTRAC-TUELLES entre Epoux, par GÉRARD. In-8. 1 fr. 50 MEMOIRES DU CARDINAL DE RETZ, DE GUY-JOLI ET DE LA DUCHESSE DE NEMOURS. 6 vol. in-8. 36 fr.

MÉMOIRES DU COMTE DE GRAMMONT, par Ha-

MILTON. 2 vol. in-32. 3 fr.

MÉMOIRES RÉCRÉATIFS, SCIENTIFIQUES ET ANECDOTIQUES, du physicien aéronaute Robertson. 2.vol. in-8, figures. 12 fr.

MÉMOIRES SUR LA GUERRE DE 1809 EN AL-LEMAGNE, avec les opérations particulières des corps d'Italie. de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren, par la général PELET, d'après son journal fort détaillé de la campagne d'Allemagne, ses reconnaissances et ses divers iravaux; la correspondance de Napoléon avec le major général, les maréchaux, etc. 4 vol. in-8.

L'Auteur fora paratire bientot un Atlas pour cet ouvrage.
MÉMOIRE SUR LE PARTI AVANTAGEUX que
l'on peut tirer des bulbes de safran, per M. VERGNAUDROMAGRÉSI. In 8. 4 fr.

MÉMOIRE SUR LES OPÉRATIONS de l'avant-gard du 8° Corps de la Grande Armée, formé de troupes polonaises en 1813. In 8:

MÉMOIRE SUR DES SCULPTURE ANTIQUES, par Vergnaud. Io-8.

- SUR DES MÉDAILLES ROMAINES. idem.

MÉMOIRES TIRÉS DES ARCHIVES DE LA PO-LICE DE PARIS, per PRUCHET. 6 vol. in-8. 24 fr. MÉNESTREL (le), poème en deux chants, par JAMES

BEATTIE; traduit de l'anglais, avec le texte en regard, par M. LOUET. 2º édition, in-18. 3 fr. MENUISERIE DESCRIPTIVE, nouveau Vignole des

menuisiers, utile aux ouvriers, maîtres et entrepreneurs, par Coulon, 2 vol. in-4, dont un de planches. 20 fr. MICROSCOPES (des) et de leur usage, par CH. CHR-

WALIER. In-8.

MINISTRE DE WAKEFIELD, traduit en français par

M. Algnan, de l'Académie française. Nouvelle édition, 1841.

4 vol. in -12, fig.

1 fr. 50

MONITEÚR DE L'EXPOSITION de 1859, ou Archives des produits de l'industrie. In-8. 5 fr. MORALE DE L'ÉVANGILE, comparée à la morale des des philosophes anciens et modernes, par madame E. Cu-

NATURE (Le) CONSIDÈRÉE COMME FORCE INSTINCTIVE, par Guistain. În-8. 2 fr. 50

NÉCESSITÉ (de la) ET DE L'EXPÉRIENCE, considérées commune critérium de la vérité, par G. M. 16-8.

NOSOGRAPHIE GÉNÉRALE ÉLÉMENTAIRE, ou Description et Traisement rationnes de toutes les maiadies; par M. Seignepe Gens, docteur de la Fáculté de Paris. Nouvelle édition, 4 vol. in-8.

NOTES SUR LES PRISONS DE LA SUSSE, et sur quelqués-unes du continent de l'Europe; moyen de les emisliorer, par M. Fr. Conunquant; suivies de la description des prisons améliorées de Gand, Philádelphie, Ilchesies et Milhank, par M. Buxton. In-8.

"NOTICE HISTORIQUE sur la ville de Toul, ées antiquifs et ées célébrités, par C:-U. BATAILLE, In-8. 4 fr. SUR LA PROJECTION DES CARTES CÉC-GRAPHIQUES, par E.-A. LEYMONNERYÉ, In-18, 6-Eures. 4 fr. 50

gures. 4 fr. 50 — SUR L'ŒUVRE de François Girardon, de Troyes, sculpteur, avec on précis sur sa vie. In-8. 4 fr. 50

NOTIONS SYNTHETIQUES, historiques et physiologiques de philosophie naturelle, par M. GROFFROY-ST-HILLIRE. In-8.

NOVELLE ITALIANE DI GIOVANNI LA CECILIA. 1n-8.

"ROUVELLE METHODE DE TENUS DES LIVRES, par Nicol. Br. in-8. 75 c. 75 c.

ORSERVATIONS SUR LES PERTES DE SANG des femmes en couche ét sut les moyens de les guerir, par M. Lenoux. 2º édition. Ip-8.

OBSERVATIONS SUR UN ARTICLE de la Revue Eneyclopédique relatif à la traduction du Talmud de Babylons, étà la théorie du judaïsme, par l'abbé CHLARINI. In-8. 2 fr.

* CEUVRES COMPLETES DE CHAMFORT, recueilles et publices par P.-A. Augus. 5 vol. in-8, 15 fr.

OEUVRES DE BALLANCHE, de l'Academie de	Lyon.
4 vol. in-18, OEUVRES DE BOILEAU, nouvellé édition, acc	15 fr. ompa-
gares de Notes faites sur Boileau par les commentate littérateurs les plus distingués , par M. J. Реминг	urs ou
fesseur de rhéforique au collège royal de Bourbon	, ét M,
NozL, înepecteur general de l'Université. In-12. 1 — DE SERVAN, nouvelle édition, avec une noti	fr. 50 co, par
X. DE PORTRES 5 vol. in-8. — DE VOLTAIRE, avec Préfaces, Avertisse	18 fr. ments.
Noies, etc., per M. Bruchot, t. 71 et 72: Table a artique et analytique des Matières, per Mi	ĹPHÁ-
vol. in-8.	24 (r.
idem, papier vélia. Idem, grand papier jéana.	36 fr.
OEUVRES DEVARISTE PARNY. 5 vol. 1	Tr. MI
- DÍVERSES DE LÁHARPE, de l'Accidente na 16 vol. in-8.	ncaise.
- DIVERSES. Economie politique: Instruction	publi-
que; Haras et Remontes, par CJA. Marniet di Basta, In-8.	8 IF.
- DRAMATIQUES DE N. DESTOUCHES. N	ouvelle 24 ff.
édition, Paris, 6 vol. 49-8. — POETIQUES DE KRASICKI. 1 seul vol. in	-8, a 2 25 fr.
col, grand pahier velin. OPUSCULES FINANCIERS sur l'effet des priv	llèges .
das emprunis publics et des conversions sur le credit dustrie en France par JJ. FAZY, 1 vol. in 78.	de l'no≃ B, fir.
ORDONNANCE SUR L'EXERCICE ET LES	Ale ala
soldat et de peloton). I vol. in-18, erne de fig. ORGUE (I') DE SAINT-DENIS, par LAFACE. In-	75 c.
OUVRIER (1'), MECANICIEN, Guide de mêt	eupine:
pratique, précédé de notions élémentaires d'arithmetic simale, d'algèbre et de géomètrie, par Cu. Anne	nga de-
Jeune. 2º édution, in-12. PARFAIT CHARRON - CARROSSTER : no	Traits
somplet des Ouvrages faits en Charronnage et Ferru L. Bentuaux. In-S.	re, par 10 fr.
- Le Parlait Charron, seul.	5 fr.
- Le Parlait Carrossier, seul.	5 fr.

PARFAIT (le) CUISINIER, ou le Bréviaire d Gourmands. 4º édition, par RAIMBAULT: In-12. PARFAIT SERRURIER, ou Traité des ouvrages fa en fer: par Louis Berthaux. 1 vol. in-8, cartonne. 9 f PASSÉ (DÚ), DU PRÉSENT ET DE L'AVEN de l'Organisation municipale de la France, par E. CHAR PAGNAC, tome 1er. In-8. PEINTRES BRUGEOIS (Les), par Alfred Michigli In-12. PETIT (le) BARÉME DES CAISSES D'ÉPARGNE ou Méthode simple et facile pour calculer les intérêts de puis 1 jusqu'à 40 ans, par Van-Tenac. In-32. PETIT PAMPHLET sur quelques tableaux du said de 1835, par A.-D. VERGNAUD. In-8. 30 4 PHILOSOPHIE ANTI-NEWTONIENNE, OR Essa sur une nouvelle physique de l'univers, par J. BAUTÉS. Pa ris, 1835, 2 livraisons in-8. 3 fe PHOTOGRAPHIQUE (Album), par M. BLANQUART EVRARD. Livraisons 1 à 4, contenant chacune 3 planches - La publication se continue - Prix de la livraison PHOTOGRAPHIE SUR PLAQUES METALLIQUES par M. le baron GROS, 2º édition, in-8, tig. PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER, par M. Blan QUART-EVRARD. Brochure in-8. 4 fr. 5 POÉSIES DE CHARLES FROMENT.2 vol.in-18.7 ft. - GENEVOISES. 3 vol. in-32. POÈTES (les) FRANÇAIS depuis le 111º siècle jusqu'à Malherbe, avec une Notice historique et littéraire sur chaque poète. Paris, 1824, 6 vol. in-8. POEZYE ADAMA MICKIEWICZA, tomes 3 et 4 In-12. Prix. chacun. POLITIQUE POPULAIRE, ou Manuel des droits et des devoirs du citoyen, In-18 carré. 50 d . PRECIS DE L'HISTOIRE DES TRIBUNAUX SE CRETS DANS LE NORD DE L'ALLEMAGNE, par A. LOBVE VEIMARS. 1 vol. in-18. 1 fr. 🔰 - HISTORIQUE SUR LES RÉVOLUTIONS DE ROYAUMES DE NAPLES ET DU PIÈMONT, en 18M et 1821, suivi de documents authentiques sur ces évenements, par M. le comte D 2e édition. In-8. 4 fr. 3 PROJET D'UN NOUVEAU SYSTÈME BIBLIOGRA PHIQUE des Connaissances humaines, par NAMUR. In-8 4 fe

OUELQUES MOTS SUR LA GRAVURE, au millésime de 1418, par C. D. B. In-4, avec 7 planches. OUELQUES REFLEXIONS sur la Législation commerciale, par A.-J. MENOT. Paris, 1823. In-8.

QUESTION DE L'ORIENT sous ses rapports généraux et particuliers, par M. DE PRADT. In-8. 5 fr.

QUESTION DES ENTREPOTS ET PORTS FRANCS. consenant onze lettres publiées dans le journal le Commerce de Dunkerque et du Nord, par M. BATTIER. Grand in-8.

RAPPORT FAIT A LA CHAMBRE des Représentants et au Sénat, par le Ministre des affaires étrangères, sur l'état des négociations en 1851. Bruxelles, in-8. RAPPORTS DES MONNAIES, POIDS ET MESURES

des principaux Etats de l'Europe (ce tarif est collé sur bois).

RAYONS (les) DU MATIN, poésies par Elie Sauvage. 2 fr. 50 In-18. RÉCEPTION (de la) DU MATÉRIEL DES CHEMINS

DE FER et des Apparoils Mécaniques en général, par BENOIT DEPORTAIL. In-8. 2 fr. 50

RECHERCHES ANATOMIOUES, Physiologiques, Pathologiques et Sémérologiques, sur les glandes labiales, par A.-A. SEBASTIAN. In-4. 2 fr. 50

- SUR L'ANATOMIE et les Métamorphoses de différentes espèces d'insectes; ouvrage posthume, de Pierre LYONNET, publié par M. W. DEHAAN; accompagnées de 45 planches. 1 vol in-4. 40 fr.

- HISTORIQUES SUR LA VILLE DE SALINS, par M. BECHRT. 2 vol. iu-12. 5 fr.

RECHERCHES SUR LA VILLE DE MAESTRICHT et sur ses Monnaies, par A. Perreau. In-8.

- (Nouvelles) sur les mouvements du camphre et de quelques autres corps placés à la surface de l'eau, par MM. JOLY et BOISGIRAUD aîne. In-8. 1 fr. 50

- SUR LE SYSTÈME LYMPHATICO-CHYLIFÈRE. par le docteur Lippi; traduit de l'italien par Julia de FONTENELLE. In-8. 75 c.

RECUEIL DE MÉMOIRES SUR LA PHOTOGRA-PHIE, par Ch. CHEVALIER. Grand in-8.

RECUEIL ET PARALLELES D'ARCHITECTURE, par M. DURAND. Grand in-folio. 180 fr. - GÉNÉRAL ET RAISONNÉ DE LA JURISPRU-

DENCE et des attributions des justices de paix, en touter matières, civiles, triminelles, de police, de commèrce, d'octroi, de douenes, de brevets d'invêntion, contentieuses et non contentieuses, etc., par M. Braet. 4º éd. in-8. 2 vol. 14 fr.

RÉFORME (de la) ANGLAISE et de ses suites probables, par M. Du PRADT. In-S. 5 fr.

REGLES DE POINTAGE à bord des vaisseaux, par Montghay. In-8.

REGNICIDE ET REGICIDE, par M. DE PRADT. in-8. The.

RELATION (nonveile) DE LA BATAILLE DE FRIEDLAND (14 juin 1807), par M. DERODE. In-8. 2 fr. 23 — Idem, Papier veiln.

- DES FAITS qui se sont passés lers de la descente de la statue de Napoléon, etc., par J.-B. LAUNAY. In-S. 75 v.

— DU CAPITAINE MAITLAND, ex-commandant du Bellerophen, conternant l'embarquement et le séjour de Fempereur Napoléon à bord de ce vaisseau. Traduit de l'anglais par Partisor. In-8.

RELATION DU VOYAGE AU POLE SUD ET DANS L'OCEANIE, sur les corvettes l'Astrolabeul la Zélée, sacteuts par ordre du Rei pendant les années 1857, 1858, 1839 et 1840, sous le commandement de M. J. Dument-D'Un-VILLE, capitaine de vaisseau. 10 vol. in-8, avec cartes. 30 fr.

RELATIONS DE VOYAGES D'AUCHER-BLOY EN ORIENT, de 1830 à 1838, revues et annotées par M. le comie Jaudent: 2 vol. in-8, avec carle.

RELIGION (de la), DU CLERGE ET DES JÉSUITES, par un Magistrat. 4844. in-8. 4 fr. 25.

RENSEIGNEMENTS (nouveaux) SUR LA PHOTO-GRAPHIE SUR PAPIER, par de Valicouri, d'après lè procéde de M. Bianquard-Everd. Er in-80. 1 Gr. RÉPDRIGIRE ADMINISTRATIF DES PAR — OUETS, par L.-G. FAURE. 2 vol. in-8. 15 fc.

— (Nouveau) DE LA JURISPRUDENCE et de la Science du Notariat, par J.-J.-S. BÉRIETÉ. 18-8. 7 fr. RÉPUBLAQUE (la) PARTHENOPEENNE, épisede de Phistoire de la république française, par JEAN LA CECILLA. Traduit de l'Italièn par Thubaub. In-S. 7 fr. 50

RÉSERVE (De la) LÉGALE en Matière de Succession; et de ses tonséquences, par J.-B. KUHLMAKA. In-8. 1 fr. 50 RÉSUME SUCCINCT DES EXPÉRIENCES DE M. ANATOLE, sur une branche neutelle de l'hydraulique. ١

1

Grand in-8. 1 fr. 60 RÉVISION IMMÉDIATE DE LA CONSTITUTION avec la Sanction du Peuple, par BOYARD. Br., in 8. REVOLUTIONS DE CONSTANTINOPLE en 1807 et 1808, précédées d'observations sur l'empire ottoman, par A. DE JUCHERBAU DE SAINT-DENIS. 2 vol. in-8. - DE JUILLET 1830. Caractère légal et politique du nouvel établissement fendé par la Charte constitutionnelle. **1833.** In-8. 1 fr. **50** RODRIGUE ET EUDOXIE, dialogue en vers et en prose, par A .- F. GÉRARD. In-12. ROMAN COMIQUE, par SCARRON, nouvelle édition revue et augmentée. 4 vol. in-12. SECRETISME (le) ANIMAL, nouvelle doctrine foudée sur la philosophie medicale, par A. CHRISTOPHE. In-8. 3 fr. SIECLE (le), Revue critique de la litterature, des Sciences et des Arts. 2 vol. in-8. SIGNES DE CORRECTION, par FREY. 1 file. . 75 €. SITES PITTORESQUES DU DAUPHINE, dessinés d'après nature et lithog., par DAGNAN. In-fo. 40 rues: 50 fr. - Chaque yue separément. SOIREES DE MADRID, ou Recueil de nouvelles historiettes, etc., par Ame Ameder De B***. 4 vol. in 42. 10 fr. SOURCE ILa) DE LA VIE, ou Chaix d'Idees. Axiomes, Sentences, Maximes, etc., contenus dans la Talmud, trad. par Samson Levy. 2 parties. in-12. SOUVENIRS DE MADAME DE CAYLUS, suivis de quelques-unes de ses lettres. Nouv. édit. in-12. STATISTIQUE DE LA SUISSE, par M. PICOT, de Genève. 1 gros vol. in-12 de plus de 600 pages. SUÈDE (la) SOUS CHARLES XIV JEAN, par FR. SCHMIDT. In-8. 6 fr. SUITÉ AU MÉMORIAL DE SAINTE-HÉLENE, Orné du portrait de M Las-Case 1 vol. in-8. 7 fc. *SUITE DU RÉPERTOIRE DU THÉATRE FRAN-CAIS, par LEPEINTRE, Paris, Vo Dabo. 81 vol. in-18. 60 fe. TABLE ALPHABETIQUE ET CHRÔNOLOGIQUE des instructions et circulaires émanées du Ministère de la Justice, depuis 1795 jusqu'au 1er janvier 1837, par 41. MAS-SABIAU. 1 vol. in-4. TABLEAU DES PRINCIPAUX ÉVENEMENTS OUI SE SONT PASSES A REIMS, depuis Jules-Cesar jug-

qu'à Louis XYI inclusivement, par M. Camus-Daras. 20

idition, revue et augmentée. 1 vol. in-8. 10 ft. TABLETTES BRUXELLOISES, ou Usages, mœura et

contumes de Bruxelles, par MM. IMBERT et BELLET. In-2 fr. 50

TARIF (Nouveau) DES PRIX COMPARATIFS des anciennes et nouvelles mesures, suivi d'un abregé de géométrie graphique, par Roussbau. In-12. **2** fr. 50

TEMPERAMENT (du) PITUITEUX ou glaireux. et de l'identité des vices goutteux et hémorrhoïdal, par J.-L. DOUSSIN-DURREUIL. In-8.

THEORIE DES SIGNES, ou Introduction à l'étude des 12 fr.

langues, par l'abbé SICARD. 2 vol. in-8.

THEORIE DU JUDAISME appliquée à la réforme des Israélites de toutes les parties de l'Europe, par l'abbé L.-A. CHIABIRI. 2 vol. in-8. 10 fr.

THEORIE MUSICALE, par V. Magnien. In-8. 1 fr.25 TOURNEUR (supplément à tous les ouvrages sur l'art du). Orné de planches. In-4. 5 fr.

TRAITE COMPLET DE LA FILATURE DU CHAN-VRE ET DU LIN, par MM. Coquelin et Decoster 1 gros vol. avec un bel Atlas in-folio, renfermant 37 plan-

36 fr.

ches gravées avec beaucoup de soin. Paris, 1846.

TRAITÉ DE CHIMIÉ APPLIQUÉE AUX ARTS ET MÉTIERS, et principalement à la fabrication des acides salfurique, nitrique, muriatique ou hydro-chlorique; de la soude, de l'ammoniac, du cinabre, minium, céruse, alun, couperose, vitriol, verdet, bleu de cobalt, bleu de Prusse, jaune de chrôme, jaune de Naples, stéarine et autres produits chimiques; des eaux minérales, de l'éther, du sublimé du kermes, de la morphine, de la quinine, et autres preparations pharmaceutiques; du sel, de l'acier, du fer-blanc, de la poudre fulminante, etc., etc., par M. J.-J. Guilloub, professeur de chimie et de physique; avec planches, représentant près de 60 figures. 2 forts vol. in-12.

TRAITE DE LA COMPTABILITÉ DU MENUISIER. applicable à tous les états de la bâtisse, par D. CLOUSIER. 1 2 fr. 50 vol. in-8.

MANIPULATIONS ELECTRO-TRAITE DES CHIMIOUES, appliquées aux arts et à l'industrie, par M. BRANDELY, ingénieur civil. In-80 orné de 6 pl.

TRAITE DE LA MORT CIVILE en France, par A.-T. DESQUIRON. In-8. 7 fr. TRAITE DES MOTEURS, suivi de l'Application des Moteurs aux Machines, par C. Countois, 2 v. in-8. 48 fr. 50 TRAITE DES MOYENS DE RECONNAITRE LES FALSIFICATIONS des Drogues simples et composées , et d'en constator le degré de pureté, par Bussy et Boutnon-CHARLARD. In 8.

TRAITE DE LA NATATION, d'après la découverte

d'Oroncio Bernardi, napolitain. In-18.

ø

Щ. 11

şė.

1

ţ,

jl

þ

ě

ŧ gį.

ß

il

ß

1

şŧ

ď

ø

ř

p.

į

1

ſ

1 fr. 50 — DE LA POUDRE LA PLUS CONVENABLE AUX ARMES A PISTON, par Vergnaud sine. In-18. 75 e. — DE PHYSIQUE APPLIQUÉE AUX ARTS BT MÉ-TIERS, et principalement à la construction des fourneaux, des calorifères à air et à vapeur, des machines à vapeur, des pompes; à l'art du fumiste, de l'opticien, du distillateur ; aux sécheries, artillerie à vapeur, éclairage, bélier et presses hydrautiques, aréomètres, lampes à niveau constant, etc., par J.-J. GUILLOUD, professeur de chimie et de physique; avec pl. représentant 160 fig. 1 fort vol. in-18. 3fr. 50 TRAITE D'EQUITATION sur des bases géométriques,

continuent 74 figures , par A'-C.-M. PARISOT. In-8. 10 fr TRAITE DES ABSENTS, contenant des Lois, Arrêtes, Décrets, etc., par M. TALANDIER. In-8.

— DES PARAFOUDRES ET DES PARAGRÉLES. en cordes de paille, 3° suppl., par Lapostole. In-8. 1 fr. 50 · — ELEMENTAIRE DE LA FILATURE DU COTON, par M. Ogen, directeur de filature. In-8 et Atlas. TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DU PARAGE ET DU TISSAGE MÉCANIQUE DU COTON, par L. Bedel 👀 E, BOURCART. In-8, fig. 7 fr 50.

- PRATIQUE DE CHIMIE appliquée aux arts et manufactures, à l'hygiène et à l'économie domestique, par GRAY. Traduit par Righanp. 3 vol. in-8 et Atlas. TRAITE DE LA FABRICATION DES TISSUS, par FABCOT, 2 vol. in-4 de texte, plus 1 Atlas erné de beau-

coup de planches.

50 fr. - SUR LA NATURE ET LA GUÉRISON DES MA-LADIES DE LA PEAU, par le D' Belliol. In-8. 4 fr. - SUR LA NOUVELLE DECOUVERTE DU LE-VIER VOLUTE, die LEVIER-VINET. In-18. 1 fr. 50 TRAITÉ DE VOTATION, ou Machines à Voter, inventees par J. RAYMONDI. Grand in-8 avec fig.

TROIS REGNES de l'Histoire d'Angleterre, par M. Sauquaire Souligné. 2 vol. in-8. 10 fr. UNE ANNEE, eu la France depuis le 27 juillet 1830.

jusqu'an 27 juillet 1854, par M. De Jathie (In-8. VACCINE (de la) et ses hapraux résultats : par MM. Brungt, Doussin-Duberhil of Charmont, In-B. VERITABLE (10) ESPRIT de J.-J. Roussaau. Dae l'abhé Sabatier de Castres. 3 vol. in-8. . . . VICTOIRES, Conquêtes, Désastres, Rayers et Guerres civiles des Francais. Paris, 1817 à 1825. 20 vol. in-8. 175 fr. VIEUX (le) GEVENOL, on Ancodotes de la vie d'Ambroise Borely, par RABAHT-SALWE-ETICHUR, In-18, 16,75 VIRGINIE, ou l'Enthque jasme de l'Homour, tire de l'histoire remaine, par Mme ELISABETH G.*. 4 yel. ip. 12. 10th. VISITE DE MADAME DE SEVIGNE, à l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes, ou le Robis du Pare Lashaise. In-8. 1 fr: VOCABULAIRE DU BERRY et de svelsues cantone veisins, par un ameteur du vieux langege, 4 vol. in-8. 3 fr. VOYAGE DE DECOUVERTE AUTOUR DU MONDA. et à le recherche de La Pérouse, par M. J. Dumona Mun-VILLE, sapitaina do voisseau, exécuté some son commandes ment et par ordre du gouvernement, aur la corvette l'Astrolabe, pendant les années 1826, 1827, 1828 et 1829. Histoire du Veyage, 5 gros vol. in-8, avec des viguettes en bois, dessinges par MM, DE SAINSON et TONY JOHANNOT gyavees par Porner, accempagnées d'un Atlas contenant 20 60 fr. planches ou cartes grand in-fol. Cet important payrage, totalement termine, qui a été exécuté or le gouvernement sous le commandement de M. Dumont d'Urville et rédigé par lui, n'a rien de commun gose le voyage pilloresque publié sous sa direction. YOYAGE HISTORIQUE dans le département de l'Aube. on yers. In-8. - MEDICAL AUTOUR DU MONDE, exécuté sur la corvette du roi la Coquille, commandée par le capitaine Dupercey, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825, suivi d'un Mémoire sur les Baces humaines répandues dans l'Océanie, la Malaisie et l'Australie, par #. Lesson. In-8. VOYAGE EN ALSACE, per Rouvrois. 4 vol. in-80 filbetre. - AUX PRAIRIES OSAGES, Louisians et Missouri. 1839-40. par Victor Tixier. In-8. - IMAGINAIRES, Songes, Visions et Romans cabalia-

2 Co to 1 32 1 35

Mques, otnes de figures. 39 vol. ip-8, rei. BAR-SUR-SEINE .- PMP. DE SEPALARD.



l'èvaporation dans celui-ci. l'intèrieur de l'œuf et n'empècherail piration, celle-ci ne penètrerait pas moiteur, et si elle emet un peu de tr En second lieu, la poule présente pe dessus de la chaleur du sang de l'hom temps de 41 degrés, quelques degrés de la poule : cette chaleur est en tion dans le degré de chaleur du s l'inutilité D'abord il y a peu de va abord, mais on en démontre facilen

Toutes les poules préfèrent qu'elle l'est par la nature. l'œuf, et l'echausser au même cielle, n'échausser que cette part devons done, dans l'incubation a emanant de la poitrine de l'oiseau afin qu'il y reçoive la chaleur fécora Pos el ab sárq luot , unainos nos ab horizontale, flotte à la surface supèr tant que celui-ci est dans une poi imiter, a voulu que le germe de 1 La nature, que nous devons tou

leurs ceufs à terre; or, pour man

elosion artificielle des œufs a été r a peu de frais. rature et des soins qu'on peut leur

au lieu de se vanter d'un succès -by al tib traiers avaient dit la veon eut pu epargner, si Raumur, les dans ces expériences inutiles, -u g dépense des sommes consictatent peu propres à atteindre ce es ont prouvé que les moyens emet tentee; mais de frequents me-

Vaporation tienne lieu de la moicer de l'eau dans le four, afin que ite descendre: tous recommandent accessivement l'amener à ce point ou me point; suivant d'autres, il fallevait etre maintenue tout le temps rades. Suivant les uns, cette chaf four chauffe à 57 ou 58 degres mettre les ceufs dans une chambre dag bieseut ou a pretendu qu'il n'ont jamais obtenu.

ut cela parait naturel au premier zaturelle de la couveuse.

ENCYCLOPÉDIE-RORET.

COLLECTION

D WE

MANUELS-ROBEL

TERMANT END

ENCYCLOPEDIE

DES SCIENCES ET DES ARTS,

Par une réunion de Savans et de Praticiona;

MESSIFURE

August, Amerik, Boot, Brent, Berter, Berneyak, Bottani, Boot, Bouttanian, Bottania, Cartania, Laman, Laurent, Laurent, Martin, Minter, Minter, Minter, Allen Proper, Rado, Bassov, Bernard, Mintera, Cartania, Cartania,

ensiron and en vente i pour recevair lease de para discodenz, il faut ejouter 50 centimes. Pour les ouvreges qui ne portent pas au les du titre à la Laviere Empelopét y de l'arctin appartienneut pas l'a Colfection de Manado-Roca, qui a su des imitaieurs et des contra criseses (L. Ford. Todant, gerant de la maison Mariau drame, port, à l'este et la la-

Cette Collection étant que entreprise trois pluserpapique, les personnes qui excelent que que extens a trois faire pervenir dans l'intérêt des grances et des arts, sont paties de l'envoyer franc de port à l'adresse de III. le Desertes de l'Encyclopitie II. et, formet de 13, chez M, llorar (d'integras

Hautefenlie, u. 50 ole; & Park.

